REDEX S.A.S

# INSPECCIÓN DE PRE-USO (TALADRO)

## UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

| Periodo de inspección | | Información general del equipo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | 24-06-24 | Equipo | taladro | Modelo | | Color | Amarillo |
| Hasta | 29-06-24 | Marca | DEWAIT | Operario | | | Alexander osorno |

| VERIFICAR | PARÁMETRO | Lunes | | Martes | | Miércoles | | Jueves | | Viernes | | Sábado | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| CONEXIONES DEL MOTOR | Revisar la extension electrica. los cables que se conectan al aparato | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA | Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ESTADO DE LAS ESCOBILLAS | Verificar que las escobillas no presenten desgaste | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION | Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| MANDO DEL MODO PERCUTOR | Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| AJUSTE DEL MANDRIL | Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| MANDO DEL MODO DE ROTACION | Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

B = Bueno M = Malo

**OPERADOR:** Alexander Osorno **PROYECTO:** Parque Villa San Pablo

**OBSERVACIONES:**

**RECOMENDACIONES:**

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

**VoBo. SST:**

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S

# INSPECCIÓN DE PRE-USO CARRETILLA

## UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

| Periodo de inspección | | Información general del equipo | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | 01-07- | Equipo | Carretilla | Color | negra. |
| Hasta | 06-07. | Operario | Alexander Ospino | | |

| VERIFICAR | PARÁMETRO | Lunes | | Martes | | Miércoles | | Jueves | | Viernes | | Sábado | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| LLANTA | Revisar labrado - Estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Verificar que el eje se encuentre correctamente ajustado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| CUÑAS | Verificar ajuste y alineación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| TOLVA | Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendiduras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| MANGO | Verificar que se encuentre limpio y sin astillas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| SOPORTE BASE | Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendiduras, ajuste. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| TORNILLOS | Revisar el equipo cuente con todos los tornillos, estén en buen estado y bien ajustados | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| TRAVESAÑOS | Verificar ajuste. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| SOPORTE FRONTAL DE LA TOLVA | Verificar ajuste | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| DEFENSA FRONTAL | Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendidura, ajuste. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ESTADO GENERAL DEL EQUIPO | Verificar que el equipo se encuentre en buenas condiciones | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

B = Bueno M = Malo

**OPERADOR:** Alexander Ospino

**PROYECTO:** Parque Villa Sofia Pablo

**OBSERVACIONES:**

**RECOMENDACIONES:**

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL AREA DE SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

**VoBo. SST:**

Powered by CamScanner

| REDEX S.A.S | INSPECCIÓN DE PRE-USO PULIDORA | UT PARQUES REDEXCO 24 | SG-SST<br>Versión 1<br>Marzo de 2024 |
|---|---|---|---|
| | UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | | |

| Periodo de inspección | | Información general del equipo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | 08-07-24 | Equipo | Pulidora | Modelo | DW400 | Color | Amarillo |
| Hasta | 13-07-24 | Marca | DEWALT. | Operario | - | | |

| VERIFICAR | PARÁMETRO | Lunes | | Martes | | Miércoles | | Jueves | | Viernes | | Sábado | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| CONEXIONES DEL MOTOR | Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al aparato | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA | Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ESTADO DE LAS ESCOBILLAS | Verificar que las escobillas no presenten desgaste | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION | Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| MANDO DEL MODO PERCUTOR | Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| AJUSTE DEL MANDRIL | Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| MANDO DEL MODO DE ROTACION | Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

B = Bueno M = M

OPERADOR: Alexander Borja

PROYECTO: Parque Villa Sara Polo

OBSERVACIONES:

**RECOMENDACIONES:**

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

| REDEX S.A.S | LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS<br>UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | UT PARQUES 24 | SG-SST<br>Versión 01<br>Marzo 2024 |
|---|---|---|---|

## LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha inspección: 15 10 24 Fecha de última inspección: 14 06 24

Área o sitio de ubicación del Botiquín: OFICINA

Tipo de Botiquín Fijo ☐ Portátil ☐

Responsable del Botiquín / Cargo: TATIANA GARCIA SST

| ELEMENTOS | VERIFICACIÓN (Marque con una X) | | FECHA VENCIMIENTO (si aplica) | DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo) | ✓ | | | |
| Botiquín Señalizado | ✓ | | | |
| Cuenta con un listado de elementos básicos de dotación, adjunto al botiquín, debidamente fijado y actualizado. | ✓ | | | |
| **Material para limpieza y protección de los tejidos:** | | | | |
| Apósitos oclusivos o parche para los ojos | ✓ | | | |
| Gasas esterilizadas en paquetes individuales | ✓ | | | |
| Microporex (Grueso / delgado) | ✓ | | | |
| Curitas o banditas | ✓ | | | |
| Pañitos antisépticos individuales | ✓ | | | |
| Apósitos o Toallas Higiénicas | ✓ | | | |
| Esparadrapo de tela | ✓ | | | |
| Algodón | ✓ | | | |
| Copitos (aplicadores) | ✓ | | | |
| **Soluciones para limpieza y desinfección:** | | | | |
| Suero fisiológico para limpieza de herida (ml - cc) | ✓ | | | |
| Jabón de manos antibacterial líquido o en gel (ml - cc) | ✓ | | | |
| Alcohol (ml - cc) | ✓ | | | |
| **Material para inmovilizar:** | ✓ | | | |
| Baja lenguas en madera | ✓ | | | |
| Bandas elásticas con ganchos | ✓ | | | |
| Vendas Elásticas con ganchos | ✓ | | | |
| Férulas para cuello o collarín (verificar estado y ubicación) | ✓ | | | |
| Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación) | ✓ | | | |



Powered by CamScanner

| REDEX S.A.S | LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS<br>UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | UT PARQUES 24 | SG-SST<br>Versión 01<br>Marzo 2024 |
|---|---|---|---|

## LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Material de Apoyo:** | ✓ | | | |
| Tapabocas | ✓ | | | |
| Guantes de Látex desechables | ✓ | | | |
| Sales de hidratación (suero bebible) | ✓ | | | |
| Tijeras | ✓ | | | |
| Jeringa | ✓ | | | |
| Pinzas | ✓ | | | |
| Termómetro | ✓ | | | |
| Linterna | ✓ | | | |
| **Otros:** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSPECCIONO:** | Tiziana Gómez | | |
| **CARGO:** | SST | **FIRMA:** | |

Powered by CamScanner

| REDEX S.A.S | INSPECCIÓN GENERAL SST<br>UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | UT PARQUES REDEXCO 24 | SG-SST<br>Versión 1<br>Marzo de 2024 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha de realización de la inspección | 22-07-24 |
| Lugar de la inspección: | Parque Villa de San pablo. |
| Área de trabajo a inspeccionar: | Oficina - obra |

* SI: CUMPLE TOTALMENTE - NO: NO CUMPLE - PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

| SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR | * CUMPLIMIENTO (marcar con una X) | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | PARCIAL | NA | |
| **GENERAL: PASILLOS, ESCALERAS Y ÁREA COMUNES** | | | | | |
| **CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO** | | | | | |
| Se observa organización y aseo en los pasillos, escaleras o áreas comunes y area de trabajo(cada cosa en su lugar)? | ✓ | | | | |
| Se observa organización y aseo en los baños? | ✓ | | | | |
| Se observa limpieza de equipos/implementos? | ✓ | | | | |
| **CONDICIONES LOCATIVAS** | | | | | |
| Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc.) | ✓ | | | | |
| Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras.? | ✓ | | | | |
| Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)? | ✓ | | | | |
| Se observan pasillos libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| Existe una adecuada demarcación del área de parqueo de los vehículos? | | | | ✓ | |
| **OFICINAS Y/O BODEGAS** | | | | | |
| **CONDICIONES DE CARGA FÍSICA** | | | | | |
| La posición del monitor es adecuada en las áreas inspeccionadas? | | | | ✓ | |
| La altura del monitor es igual a la de los ojos? | | | | ✓ | |
| La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio? | | | | ✓ | |
| Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial? | | | | ✓ | |
| La distribución de los puestos de trabajo es adecuada? | | | | ✓ | |
| Se observa postura adecuada al momento de la inspección? | | | | ✓ | |
| **CONDICIONES LOCATIVAS** | | | | | |
| Se cuenta con sistema de calefacción, aire acondicionado? | ✓ | | | | |
| El sistema de calefacción, aire acondicionado se encuentra en buen estado de funcionamiento? | ✓ | | | | |
| **CONDICIONES ORDEN Y ASEO** | | | | | |
| Los planos de trabajo se encuentran con los elementos necesarios? | ✓ | | | | |
| Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad? | ✓ | | | | |
| **CONDICIONES FÍSICAS** | | | | | |
| Existe buena iluminación natural / artificial? | ✓ | | | | |
| Existe buena ventilación / aireación? | ✓ | | | | |
| Existe confort auditivo? | ✓ | | | | |
| Existe confort térmico? | ✓ | | | | |
| **CONDICIONES ELÉCTRICAS** | | | | | |
| Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)? | ✓ | | | | |
| Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso? | ✓ | | | | |
| Las tomas e interruptores están en buen estado? | ✓ | | | | |



Powered by CamScanner

| CONDICIÓN A INSPECCIONAR | * CUMPLIMIENTO (marcar con una X) | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | PARCIAL | N/A | |
| Existe línea a polo a tierra en equipos y otros? | | | | ✓ | |
| Las tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen? | | | | ✓ | |
| **ALMACENAMIENTO DE MATERIALES** | | | | | |
| Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales? | ✓ | | | | |
| Las estanterías se encuentran fijas (anclajes) al piso, techo o pared? | ✓ | | | | |
| Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros? | ✓ | | | | |
| Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros? | ✓ | | | | |
| Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros? | ✓ | | | | |
| **PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS** | | | | | |
| El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada? | | | | ✓ | |
| Los productos químicos llevan una marca que permita su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad? | | | | ✓ | |
| Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas? | | | | ✓ | |
| Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles? | | | | ✓ | |
| **SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | | |
| Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos) | | ✓ | | | |
| Se cuenta con buen suministro de energía | ✓ | | | | |
| Se cuenta con buen suministro de agua | ✓ | | | | |
| Se encuentran en buen estado las llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (libres de fugas visibles o desperdicio de líquido). | ✓ | | | | |
| Se cuenta con lockers suficientes para el personal? | | ✓ | | | |
| Las zonas dispuestas para los lockers se encuentran en buenas condiciones de aseo e higiene? | | | | ✓ | |
| **EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** | | | | | |
| **EXTINTORES** | | | | | |
| Se cuenta con extintor(es) en el área revisada? | ✓ | | | | |
| Está(n) ubicado(s) de forma visible y accesible? | ✓ | | | | |
| Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento) | ✓ | | | | |
| El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada? | ✓ | | | | |
| La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.55 metros? | ✓ | | | | |



Powered by CamScanner

| REDEX S.A.S | INSPECCIÓN GENERAL SST<br>UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | UT PARQUES 24 | SG-SST<br>Versión 1<br>Marzo de 2024 |
|---|---|---|---|

| CONDICIONES DEL BOTIQUÍN Y OTROS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible? | ✓ | | | | |
| El botiquín esta señalizado? | ✓ | | | | |
| Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo? | ✓ | | | | |
| El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)? | ✓ | | | | |

| CONDICIÓN A INSPECCIONAR | * CUMPLIMIENTO (marcar con una X) | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | PARCIAL | N/A | |
| Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias? | ✓ | | | | |
| La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias? | ✓ | | | | |
| Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos? | ✓ | | | | |
| **PLAN DE EMERGENCIAS** | | | | | |
| Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)? | ✓ | | | | |
| Se encuentra la señalización limpia y en buen estado? | ✓ | | | | |
| Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias? | ✓ | | | | |
| Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores? | ✓ | | | | |
| **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** | | | | | |
| En el caso, de manejar productos químicos, el personal que lo manipula cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados. | | | | ✓ | |
| De acuerdo a las labores, el personal utiliza de forma adecuada los EPP asignados para esa actividad? (Personal operativo, servicios generales, entre otros) | ✓ | | | | |
| El personal conoce como hacer el mantenimiento de los EPP? | ✓ | | | | |
| **ENTORNO AMBIENTAL** | | | | | |
| Se cuenta con bombillos ahorradores en las diferentes áreas de trabajo? | ✓ | | | | |
| Se observa en los puntos de suministro de agua (cisternas y llaves) uso o dispositivos de bajo consumo? | ✓ | | | | |
| Uso de recipientes debidamente señalizados para el desecho de residuos, según aplique (reciclables, ordinarios, etc.)? | ✓ | | | | |

Powered by CamScanner

| REDEX S.A.S | INSPECCIÓN GENERAL SST<br>UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | UT PARQUES 24 | SG-SST<br>Versión 1<br>Marzo de 2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se realiza mantenimiento a las redes y puntos de suministro de agua potable? | ✓ | | | | |
| Se hace separación de residuos de acuerdo a sus características (orgánicos, papel, peligrosos)? | ✓ | | | | |
| Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel? | ✓ | | | | |
| **Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**NOTA** LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE Y REALIZARLE SEGUIMIENTO RESPECTIVO

**Encargado de la inspección:** Tiziana Coronel SST
Nombre y cargo

Firma

Powered by CamScanner

| REDEX S.A.S | INSPECCION DE EXTINTORES<br>UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | UT PARQUES REDEXCO 24 | SG-SST<br>Versión 1<br>Marzo 2024 |
|---|---|---|---|

# INSPECCION EXTINTORES

REALIZADO POR: Tizioua Gomez FECHA: 22-07-2

| CARACTERISTICAS DEL EXTINTOR | | | | | ELEMENTOS A INSPECCIONAR | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | UBICACIÓN | CAPACIDAD | AGENTE | CLASE | ULTIMA RECARGA | RECIPIENTE | ETIQUETA | MANGUERA | BOQUILLA | PRESION | PRUEBA HIDROSTATICA | MANOMETRO | VALVULA CILINDRO | SEÑALIZACION | ACCESO | OBSERVACION |
| 1 | Oficina | 20 lbs. | Polvo seco | A-B-C | 02-24 | B | B | NE | B | B | NE | B | B | B | B | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

B: BUENO R: REGULAR M: MALO E: EXISTE NE: NO EXISTE

Powered by CamScanner