INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	EMO1856		
FECHA SERVICIO	25	SEP	2024
FACTURA	MED18834		
CLIENTE	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS		
MARCA	RETRO CAT		
PLACA	RCE416D		
KILOMETRAJE			
OBSERVACION			



SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO

Mantenimiento correctivo, se encuentra daño en el gato cargador del aguilon, el cual presenta perdida de presion, por daño en retenedores y perdida de aceite. Es importante realizar el cambio del filtro hidraulico, ya que tiene sedimentacion interna ocasionando obstruccion al sistema.

PRODUCTO o SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
REPARACION GATO CARGADOR AGUILON	1	1.789.916	19	340.084	2.130.000	**2.130.000**
FILTRO HIDRAULICO	1	667.227	19	126.773	794.000	**794.000**
				0	0	**0**
				0	0	**0**
TOTAL						**2.924.000**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







Para estos trabajos se utilizó mano de obra especializada del técnico en mecanica de suspension, frenos, lubricacion ,

Cordialmente;

YOLIMA VAN STRAHLEN
C.C. 66.979.398
Representante Legal.
CONCRELLANTAS S.A.S.