GESTIÓN AMBIENTAL LOTE III

En este periodo de reporte del informe, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavaciones
- Mejoramientos con recebo
- Fundición de placas en concreto
- Fundición de vigas
- Levante en muro abuzardado
- Levante en muro bloque estructural
- Dovelas estructurales
- Pañete impermeabilizado
- Filos y dilataciones
- Instalación de tubería eléctrica conduit 2”
- Instalación de tubería sanitaria tipo pesada 4”

Estas actividades generaron aspectos ambientales, de los cuales se implementaron medidas de prevención, mitigación o compensación.

CUMPLIMIENTO LEGAL Y CONTRACTUAL.

De acuerdo con la naturaleza del proyecto solo se requiere los siguientes permisos ambientales:

Tabla No. 1 Relación de permisos ambientales

PERMISO	ACTO ADMINISTRATIVO	AUTORIDAD	FECHA	ESTADO
Aprobación PMA	N.A	EPA BARRANQUILLA VERDE		Entregado a interventoría
Inscripción y autorización como generador de RCD	EN TRAMITE	EPA BARRANQUILLA VERDE		En trámite como nuevo generador

MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS LOTE III.

A continuación se describen las actividades realizadas por Redexco 24 durante la implementación de las medidas de manejo ambiental en el periodo de reporte del informe.

Manejo de residuos de construcción y demolición RCD.

Durante el periodo de reporte del informe, se ejecutaron actividades generadoras de RCD, tales como: Excavaciones, Mejoramientos con recebo, Fundición de placas en concreto, Fundición de vigas, Levante en muro abuzardado, Levante en muro bloque estructural, Dovelas estructurales, Pañete impermeabilizado, Filos y dilataciones, Instalación de tubería eléctrica conduit 2”. Instalación de tubería sanitaria tipo pesada 4”.

Tabla No. 2. Generación de RCD

PERIODO	OBRA	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD GENERADA M3	REUTILIZADA M3	DISPUESTA EN SITIO AUTORIZADO* M3 aprox.
24 jul – 23 agos	Huertas Villa San Pablo				
	Ciudad Modesto				
TOTAL					

Los vehículos usados para el transporte de los volúmenes de RCD usados por el contratista se relacionan a continuación:

Tabla No. 3 Vehículos transportadores RCD

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	CAPACIDAD
VOLQUETA	OMG 548	8 m3
VOLQUETA	RCH 422	8 m3

El gestor transportador se encuentra autorizado mediante la Resolución 2864 de 2023, otorgada por EPA Barranquilla Verde.

El contratista envió los documentos que validan el gestor de RCD, el cual se encuentra autorizado mediante la Resolución 0000701 del 2021 de EPA BARRANQUILLA VERDE, el sitio de disposición final se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia.

Igualmente, realizó la inscripción como generador de RCD, mediante el radicado 11408-17137 ante Barranquilla Verde, de conformidad a lo dispuesto en la resolución 1257 de 2021.

Manejo de residuos sólidos.

El contratista implementó un código de colores, según la resolución 2184 de 2019, para la segregación en la fuente. De la siguiente manera:

Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.

Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

Los residuos generados del campamento fueron dispuestos en bolsas negras y entregadas a la empresa de servicio público de aseo Triple A S.A ESP.

Tabla No. 4. Consolidado generación de residuos

PERIODO	OBRA	Ordinarios (kg)	Reciclables (kg)			Poda (m3)	RESPEL
			Papel	Plástico	Metales		
24 jul – 23 agos	Villa San Pablo	10	0	0	0	0	0
24 jul – 23 agos	Ciudad Modesto	12	0	0	0	0	0
TOTAL		22	0	0	0	0	0

Manejo de materiales

Para el periodo de reporte del informe, fueron suministrados materiales pétreos con el fin de ejecutar las actividades de obra.

Tabla No. 5. Suministro de materiales utilizados en el proyecto

PERIODO	OBRA	PROVEEDOR	FUENTE	TIPO DE MATERIALES M3				
				Mat. Selecci	Arena	Piedra	Agregados	Concretos
24 jul – 23 agos	Ciudad Modesto							
24 jul – 23 agos	Villas San Pablo							
TOTAL								

Manejo de campamento e instalaciones temporales.

Se contó con campamentos en cada una de las obras activas en el periodo, para lo cual se acondicionaron dos viviendas cercanas a las obras, en donde funcionan las oficinas de control de obra, almacén de materiales y se cuenta con disponibilidad de servicios sanitarios para el uso del personal de obra. Actualmente se contó con la disponibilidad de 3 baños para el uso de los trabajadores.

Igualmente, se cuenta con equipos emergencia, señalizados y en buen estado. Adicionalmente, se observa señales informativas, restrictivas y ruta de plan de emergencia.

Tabla No. 6. Equipos de emergencia

UBICACIÓN	NO. DE PUNTOS ECOLÓGICOS	NO. DE BOTIQUINES	NO. DE EXTINTORES	NO. DE CAMILLAS	OBSERVACIONES
CANCHA CIUDAD MODESTO	1	1	1	1	
HUERTA VILLAS DE SAN PABLO	1	1	1	1	
TOTAL	**2**	**2**	**2**	**2**	

Manejo de contaminantes atmosféricos y ruido.

En el periodo de reporte del informe, se realizó cerramiento perimetral con lámina de zinc como medida de control de la dispersión de material particulado en los frentes activos, los materiales pétreos y los residuos de demolición y construcción que se encuentran acopiados en obra se encuentran cubiertos con el fin de evitar dispersión de material.

No se realizaron actividades generadoras de ruido en horarios nocturnos, ni días festivos, con el fin de minimizar las molestias a la comunidad.

Manejo de aguas residuales.

En el periodo no se generaron vertimientos a ningún cuerpo de agua superficial ni al suelo, tampoco se contó con unidades portátiles sanitarias, debido a que se dispuso de baños fijos conectados a las redes de alcantarillado los cuales se encuentran ubicados dentro de las viviendas que fueron adecuadas como campamentos.

Tampoco se generaron derrames de sustancias químicas ni de combustible que pudieran contaminar fuentes hídricas o suelos.

Tabla No. 7. Relación unidades sanitarias

PERIODO	OBRA	BAÑOS PORTATILES	BAÑOS FIJOS	No. ASEOS REALIZADOS	Observaciones
24 jul – 23 agos	Ciudad Modesto	0	1	26	Ubicado en vivienda adecuada como campamento
24 jul – 23 agos	Villas de San Pablo	0	2	26	Ubicado en vivienda adecuada como campamento
TOTAL		0	3	52	

Manejo de maquinaria.

Este periodo contó con maquinaria y vehículos en los frentes de obra que pueden ser generadores de derrames accidentales durante el reabastecimiento o mantenimiento correctivo. Sin embargo, no se registran derrames de combustibles o aceites en ninguno de los frentes de obra, causantes de generar contaminación hídrica.

Tabla No. 8. Maquinaria disponible en el proyecto.

MAQUINARIA	MARCA
MEZCLADORA	HONDA
VIBRADOR	BOSCH

Manejo de vegetación.

Durante este período, no se llevaron a cabo intervenciones forestales en ninguno de los frentes de obra activos, las especies arbóreas existentes en el área del proyecto se encuentran protegidas.

GESTIÓN SOCIAL (LOTE IV).

El contratista cuenta con un profesional que lidera las actividades de gestión social del proyecto con las comunidades del área de influencia de los diferentes parques intervenidos, esta profesional cuenta con la formación y experiencia requerida para la implementación de plan de gestión social (PGS).

Durante el presente periodo del 23 de julio hasta el 23 de agosto, se ejecutaron actividades correspondientes a cada uno de los programas relacionados a continuación:
Componentes de Información y Divulgación.
Componente de Atención a la Comunidad.
Componentes de Contratación de Mano de Obra.
Componentes de Participación Comunitaria.

Para seguimiento y evaluación de esté aspecto, se utiliza una lista de verificación de cumplimiento la cual se presenta en los anexos que hacen parte del presente informe.

En este ítem se presentan las actividades desarrolladas en cada uno de los programas que contempla el plan de gestión social aprobado durante el periodo de seguimiento:

Programa de información y divulgación a la comunidad.

Durante este periodo, el contratista con el acompañamiento de esta interventoría realizó actividades en el marco de este programa, con fin de contribuir a la viabilidad social del Proyecto mediante la implementación de estrategias de comunicación internas y externas de doble vía, que basadas en el diálogo y la información clara, veraz y oportuna, permitan promover la participación y la concertación, para establecer relaciones de confianza con los grupos de interés. Para lograr este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

INFORMACION Y DIVULGACIÓN PARQUE LA UNION.				
FECHA	**ASUNTO**	**MECANISMOS DE DIVULGACIÓN**	**CANTIDAD**	**REGISTROS DEJADOS**
21/08/2024	Se realizó divulgación de socialización de inicio de obra en el parque la unión	Volante	50	Registro fotográfico.
22/08/2024	Se realizó socialización de inicio de obra con la comunidad del parque barrio la unión.	Reunión	28	Registro fotográfico, Acta de reunión, Listado de asistencia

Programa de atención a la comunidad.

En este programa se evidenció que el contratista cuenta con disponibilidad de un profesional social que atiende mediante visitas domiciliarias las PQRS, radicadas en los canales virtuales que el contratista tiene a disposición de la comunidad, estableciendo como estrategia de atención una línea telefónica con atención permanente y presencia en las obras de una vez a la semana de una profesional social, encargada para brindar la información y atender todas las manifestaciones ciudadanas que se llegasen a presentar por parte de las comunidades del área de influencia directa.

- Profesional Social encargada del área social: Andreina Cerpa F.
- Línea telefónica de Atención (323-4902736): se cuenta con una línea telefónica, con horario de atención de lunes y miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en villas de san pablo y en ciudad modesto los días jueves de 8:00am – 12:00pm
- Correo electrónico: **andrecerpaf@gmail.com**

Durante este periodo se realizó la atención a la comunidad en villas de san pablo y ciudad modesto los días establecidos y la revisión del buzòn de sugerencias en compañía de interventoría, evidenciando que no se levantó durante este periodo ninguna PQRS.

Se cuenta con un formato de registro aprobado para la atención de PQRS y para la relación de estas en cada período, en la cual quedará consignada la trazabilidad de la gestión.

En este periodo, no se presentaron PQRS.

El Consolidado de PQRS, no se ha alimentado por lo que no se ha recibido.

Consolidado de PQRS

No	FECHA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
			Abierta	Cerrada
Total PQRS			0	
% de cierre				

Programa de vinculación del personal del contratista Unión Temporal Parques Redexco 24

Para este periodo el contratista relacionó un personal vinculado al proyecto, identificado como la mano de obra calificada y no calificada, se contrató a 3 personas del área de influencia, con el fin de cumplir con el porcentaje de mano de obra no calificada del exigida contractualmente en el parque villas de san pablo.

RELACIÓN DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA VILLAS DE SAN PABLO.

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	
1	VERONICA ROMAN DAVILA	22735394	RESIDENTE DE OBRA	
2	ANDREINA CERPA FONTALVO	1.043.845.654	PROFESIONAL SOCIAL	
3	PILAR BARROS	1118835114	PROFESIONAL SST	
4	ALEXANDER OSPINO BORJA	72.147.293	MAESTRO DE OBRA	
5	ALEXANDER OSPINO BERTEL	1.143.246.713	AYUDANTE DE OBRA	
6	JOHAN OSPINO BERTEL	1.143.263.818	AYUDANTE DE OBRA	
7	JAIR CUETO CASSIANI	1.079.659.447	AYUDANTE DE OBRA	
8	JUAN SEGUNDO CUETO CASSIANI	1.079.654.26	AYUDANTE DE OBRA	
9	VICTOR TORRES	1.044.218.301	AYUDANTE DE OBRA	
10	MAIRO MARRIAGA	1.043.841.154	AYUDANTE DE OBRA	
11	**MARLINTON VERGARA**	**8.785.079**	**VIGILANTE**	**MONC**
12	**DAIRO MARQUEZ MAYO**	**PT 6.218.308**	**AYUDANTE DE OBRA**	**MONC**
13	**ANTONY ARAGON**	**1.129.486.956**	**AYUDANTE DE OBRA**	**MONC**

Para este periodo el contratista relacionó un personal vinculado al proyecto, identificado como la mano de obra calificada y no calificada, se contrató a 1 persona del área de influencia, con el fin de cumplir con el porcentaje de mano de obra no calificada del exigida contractualmente en el parque ciudad modesto.

RELACIÓN DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA CIUDAD MODESTO.

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	ANDRES FELIPE MARTINEZ	1.049.626.612	RESIDENTE DE OBRA
2	ANDREINA CERPA FONTALVO	1.043.845.654	PROFESIONAL SOCIAL
3	PILAR BARROS	1118835114	PROFESIONAL SST
4	JOSE ALEJANDRO ESCOBAR	7.180.264	MAESTRO GENERAL
5	CARLOS LARA MARTINEZ	1.185.657	OFICIAL DE OBRA

6	OMAR GOMEZ PULIDO	7.187.312	OFICIAL DE OBRA	
7	**HAROL MEDINA**	**72.328.154**	**VIGILANTE DE OBRA**	**MONC**
8	ADRIAN MORENO GUZMAN	3.711.826	AYUDANTE DE OBRA	
9	OSMAN UTRIA RODRIGUEZ	8.604.456	AYUDANTE DE OBRA	
10	JOEL HERNANDEZ PEREZ	1.143.135.414	AYUDANTE DE OBRA	
11	KALET CABRERA LIVINTON	1.007.960.164	AYUDANTE DE OBRA	
12	WILLIAM HERNANDEZ PEREZ	104722748	AYUDANTE DE OBRA	
13	RAFAEL SANTIAGO AVILA	72280715	AYUDANTE DE OBRA	
14	KEVIN DE LA ROSA HOYOS	1143437625	AYUDANTE DE OBRA	

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL VILLAS DE SAN PABLO Y CIUDAD MODESTO

Durante el periodo reportado se realizaron dos (2) charlas mensuales trabajadores de la obra de los parques ciudad modesto y dos (2) charlas en villas de san pablo; estas actividades se realizan con el fin de mantener el buen desarrollo armónico. Los temas desarrollados en los dos parques son los sgts:

- **PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**
- **FACTORES PSICOSOCIALES**

Las actividades son dirigidas por el Profesional Social de la obra y con el apoyo de la interventoría

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL - PARQUE VILLAS DE SAN PABLO				
FECHA	**ASUNTO**	**MECANISMOS DE DIVULGACIÓN**	**CANTIDAD**	**REGISTROS DEJADOS**
25/07/2024	Se realiza charla al personal de mano de obra no calificada	Reunión	10	Acta de reunión, Registro fotográfico y asistencia.
12/08/2024	Se realiza charla al personal de mano de obra no calificada y calificada.	Reunión	10	Acta de reunión Registro fotográfico y asistencia

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL - PARQUE CIUDAD MODESTO				
FECHA	**ASUNTO**	**MECANISMOS DE DIVULGACIÓN**	**CANTIDAD**	**REGISTROS DEJADOS**
29/07/2024	Se realiza charla al personal de mano de obra no calificada.	Reunión	10	Acta de reunión Registro fotográfico y asistencia
19/08/2024	Se realiza charla al personal de mano de obra no calificada	Reunión	10	Acta de reunión Registro fotográfico y asistencia

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE CIUDAD MODESTO

Con el objetivo de garantizar las buenas relaciones entre las personas y el uso de los recursos públicos generando respeto por el medio ambiente y bienestar social, se creó el comité de convivencia y participación ciudadana con personas situadas el tramo influencia directa de la obra de ciudad modesto. El día 15 de agosto participaron 4 personas miembros del comité de participación y 1 de la comunidad en compañía de interventoría y contratista, las reuniones se realizan mensual en cada parque.

Acciones desarrolladas

PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA - PARQUE VILLAS DE SAN PABLO				
FECHA	**ASUNTO**	**MECANISMOS DE DIVULGACIÓN**	**CANTIDAD**	**REGISTROS DEJADOS**
15/08/2024	Reunión y visita al frente de obra con miembros del comité de participación ciudadana, la interventoría y el Contratista.	Reunión	8	Registro fotográfico, listado de asistencia y acta de reunión.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PARQUE LA UNION

Con el objetivo de garantizar las buenas relaciones entre las personas y el uso de los recursos públicos generando respeto por el medio ambiente y bienestar

social, se creó el comité de convivencia y participación ciudadana con personas situadas el tramo influencia directa de la obra del parque la Unión.

El día 22 de agosto se creó el comité de participación en compañía de interventoría y contratista el cual quedo conformado por 6 miembros de la comunidad.

PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA - PARQUE LA UNION				
FECHA	**ASUNTO**	**MECANISMOS DE DIVULGACIÓN**	**CANTIDAD**	**REGISTROS DEJADOS**
22/08/2024	Conformación comité de participación ciudadana, la interventoría y el Contratista.	Reunión	6	Registro fotográfico, listado de asistencia y acta de reunión.

Manejo de maquinaria.

Este periodo contó se contó con maquinaria mini cargador. Sin embargo, no se registran derrames de combustibles o aceites en ninguno de los frentes de obra, causantes de generar contaminación hídrica.

A continuación, se relaciona la maquinaria disponible en el proyecto.

RELACIÓN DE MAQUINARIA DISPONIBLE EN OBRA CIUDAD MODESTO

MAQUINARIA	**MARCA**	**REFERENCIA**	**MODELO**
MINICARGADOR	CASE	SR220	2016

RELACION DE MAQUINARIA DISPONIBLE EN OBRA VILLA SAN PABLO (HUERTAS)

MAQUINARIA	**MARCA**	**REFERENCIA**	**MODELO**
MINICARGADOR	CASE	SR220	2016

Los documentos de la maquinaria que fueron remitidos pueden ser vistos en los anexos del presente informe.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (LOTE III).

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante las jornadas laborales.

El presente informe incluye el seguimiento de todos los procesos realizados en este periodo comprendido entre 24 de julio al 23 de agosto del 2024.

Igualmente, remitieron los registros documentales de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras activas. A continuación, se relacionan los registros implementados y enviados en el periodo evaluado:

- Soportes de afiliación a la Seguridad Social y planillas de pago.
- Inspecciones planeadas.
- Análisis de trabajo seguro ATS.
- Preoperacionales de maquinaria.
- Registros de inducción de seguridad
- Registros de charlas y capacitaciones.

En el periodo se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente de la profesional SST, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.

Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

Análisis de seguridad en el trabajo			
Obra	**Fecha**	**Descripción de la tarea**	**Responsable**
Parque ciudad modesto	29 julio al 03 de agosto	Levante de muro, pañate levante de muro , replanteo figurado de hierro fundida de concreto estampado Fundida de anden exterior Pañete Excavación de 40 cm para andenes	
	Del 1 al 6 de julio de 2024		
	Del 8 al 13 de julio de 2024		
	Del 15 al 19 de julio de 2024		
	Del 22 al 23 de julio de 2024	-Excavación demolición de pañete -Pañete de muro	
Parque villas de san pablo	11 de julio	-Excavación para vigas -Excavación rellena, pañete -Armadura elaboración viga cimiento fundida de viga	
	Del 12 al 15 de julio de 2024		

Análisis de seguridad en el trabajo			
Obra	**Fecha**	**Descripción de la tarea**	**Responsable**
	Del 16 al 18 de julio de 2024		

Todos los registros fueron remitidos en el informe mensual presentado a la interventoría, los cuales se anexan al presente informe.

Durante el período evaluado el contratista contó con un total de 27 trabajadores, 6 administrativos y 21 operativos, los cuales, se encuentran con cobertura al Sistema General de Seguridad Social, fueron remitidos los soportes de vinculación a cada una de las entidades, dando cumplimiento de manera integral a este requerimiento. El detalle del personal vinculado a las obras se encuentra relacionado en la lista de verificación Ambiental y SST que hace parte de los anexos del presente informe

En los anexos del informe se presentan los registros enviados en el período.

Plan de gestión de riesgo.

El contratista entregó el Estudio de Plan de Riesgo conforme a las obligaciones contractuales, el cual tuvo varias observaciones por parte de interventoría.

Actividades realizadas

Durante el periodo del del 24 de julio al 23 de agosto de 2024, se realizaron distintas charlas y actividades diarias de seguridad como estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SST, con el propósito de lograr que todos los colaboradores de la empresa adquieran conocimientos, actitudes y buenas prácticas necesarias para generar ambientes laborales seguros.

Brigadas De Emergencia

Durante el periodo en conjunto con la aseguradora de riesgo se solicitó el acompañamiento de capacitación para brigadas de emergencia .

Comités de salud y seguridad en el trabajo

El 20 de agosto de 2024 se realizó a todos una reunión de origen extraordinario, ya que se presentó 2 accidente laboral, en el cual se vio afectado 2 de los trabajadores.

COOCOLA

en este periodo no se presentó reunión de comité de convivencia laboral, y su próxima reunión está estipulada para el día 13 de septiembre de 2024; o antes si se presenta en evento extraordinario.

Inspecciones planeadas

Para este periodo el contratista realizó las inspecciones planeadas de herramientas, equipos de emergencia, inspecciones de EPP y preoperacionales de maquinaria del frente activo.

INSPECCIONES PARQUE MODESTO

Fecha	Inspección	Cantidad
19 al 24 de agosto	Inspección de mezcladora	5
05 al 10 de agosto	Inspección de planta electrica	5
05 al 10 de agosto	Inspección de pulidora	5
12 al 17 de agosto	Inpeccion de planta	5
12 al 17 de agosto	Inspección de mezcladora	5
12 al 17 de agosto	Inspección de pulidora	5
15 de agosto	Inspección de botiquín	1

INSPECCIONES PARQUE HUERTAS

Fecha	Inspección	Cantidad
19 al 24 de agosto	Inspección de pulidora	5
05 al 10 de agosto	Inspección de mezcladora	5
05 al 10 de agosto	Inspección de pulidora	5
12 al 17 de agosto	Inpeccion de mezcladora	5
19 al 24 de agosto	Inspección de mezcladora	5
12 al 17 de agosto	Inspección de pulidora	5
12 al 17 de agosto	Inspección de sierra electrica	5
05 al 10 de agosto	Inpeccion de sierra electrica	5
15 de agosto	Inspección de botiquín	1

Los soportes de la seguridad social hacen parte de los anexos del presente informe.

Accidentalidad.

En este periodo se presentó 2 accidente laboral donde se vio afectado uno de los colaboradores de uno de los frentes de obra activos;villa san pablo . se realizo el respectivo reporte a la ARL, se desarrollo la investigación y se tomaron las medidas correctivas necesarias.

Los soportes de la investigación del accidente se encuentran anexos en el presente informe.

PERÍODO	No DE ACCIDENTES	DESCRIPCIÓN
15-de agosto 2024	2	Dos trabajadores se vieron afectados el día 15-08-2024 en actividades diferentes. - El señor Alexander Ospino se encontraba desmontando un zinc y çse le cayó una lámina ocasionándole una herida en el dedo medio de la mano derecha que le a producido días de incapacidad. - Y el señor dairo marquez se encontraba trasportando mezcla de concreto en carretilla para la actividad de levante de muro y en un desnivel del terreno, piso mal y se le doblo el pie causándole dolor, por lo que de inmediato fue reportado y atendido donde por fortuna solo fue dolor y no tuvo días de incapacidad .

Capacitaciones de SST

En este periodo se realizaron charlas al personal en temas de prevención y control de los riesgos asociados a las actividades, también charlas en temas sociales y ambientales.

Se evidenció la realización de pausas activas.

Las temáticas abordadas en las charlas y capacitaciones SST se relacionan a continuación:

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable	obra
24	7	2024	Charla	Aseo en el trabajo	11	Coordinador SSTA	Villa san pablo (huertas)

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable	obra
24	7	2024	Charla	Políticas de seguridad	11	Coordinador SSTA	Cuidad modesto
25	7	2024	Charla	autocuidado	7	Coordinador SSTA	Ciudad modesto
25	7	2024	Charla	autocuidado	11	Coordinador SSTA	Villa san pablo (huertas)
26	7	2024	Charla	Trabajo en equipo	6	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
01	8	2024	Charla	Actos inseguros	10	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
02	8	2024	Charla	Uso de Epp	10	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
03	8	2024	Charla	Riesgo psicosocial	10	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
05	8	24	Charla	Uso adecuado de epp	8	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
06	8	24	Charla	Uso adecuado y obligatorio de epp	9	Coordinadora SSTA	Villa san pablo (huertas)
07	8	24	Charla	Golpe de calor	12	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
08	8	2024	Charla	Riesgo quimico	9	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
09	8	2024	Capacitación	Riesgo biologico	10	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
12	8	2024	Capacitación	Accidentes por estres	8	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
12	8	2024	Charla	Uso de epp	10	Coordinadora SSTA	Villa san pablo (huetas)
13	8	2024	Charla	Pausa activa	10	Coordinadora SSTA	Villa san pablo huertas
14	8	2024	Charla	Pausas activas	10	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
14	8	2024	Charla	Peligros eléctricos	10	Coordinadora SSTA	Villa san pablo
15	8	2024	Charla	Estrés laboral	8	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
16	8	2024	Charla	Lesión en espalda	10	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
17	8	2024	Charla	Ambiente laboral	10	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable	obra
17	8	2024	Charla	Ambiente laboral	10	Coordinadora SSTA	Villa san pablo
20	7	2024	Charla	Lesiones en colunna	9	Coordinadora SSTA	Villa san pablo
20	8	2024	Charla	Lesiones en coloumna	8	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
21	8	2024	Charla	Peligros electricos	9	Coordinadora SSTA	Ciudad modesto
21	8	2024	Charla	Socialización accidentes – prevención	10	Coordinadora SSTA	Villa san pablo
22	8	2024	Charla	Manejo de pulidoras	10	Coordinadora SSTA	Villa san pablo
22	8	2024	Charla	Manejo de pulidoras	10	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
23	8	2024	Charla	Orden y aseo	10	Coordinadora SSTA	Cuidad modesto
23	8	2024	Charla	Orden y aseo	10	Coordinadora SSTA	Villa san pablo