UT PARQUES REDES 24	**ACTA DE VECINDAD**	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	LP-001-2024 LOTE 3
1	CONTRATO INTERVENTORIA	ENDUBAR

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III

Apertura ☒ 08/05/24 Cierre ☐ D M A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Fleiver Hurtado sandoval
Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario Fleiver Hurtado sandoval
Dirección Cra 12A # 95-58 Teléfono 3017482017
Long. del frente (mts) 4.30 mts Matrícula inmobiliaria No. ___
Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	celular
5. Gas	☑	☐	
6, Televisión cable	☑	☐	
7, Otros	☐	☑	Cuál?

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

Accesos vehiculares
Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material								
Grietas y fisuras	SI Observaciones	SI Observaciones	NO Observaciones	SI Observaciones	SI Observaciones	SI Observaciones	SI Observaciones	☐ Observaciones
Humedades	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	☐
Hundimientos	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	☐
Desplazamientos	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Fleiver Hurtado — Firma responsable unidad social
Fleiver Hurtado — Nombre
1129494614 — C.C o Nit

UT PARQUES RED.CICLO 24	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: con piso en concreto con fisura y hundimiento, muro antepecho en obra negra con fisura, muro Fachada en pañete con pintura en disgaste presenta fisura estructurales, instalaciones electricas expuestas. interior: piso en concreto con fisura y hundimiento, muros en pañete con fisuras estructurales y humedades, Baño: piso en concreto, muros en obra negra, cubierta en estructura en madera con disgaste, cubierta en teja con fibro cemento con fisuras y filtración Habitaciones: piso en enchape en buen estado, muros en obra blanca presenta fisuras estructurales presentan fisuras cubierta en estructura en madera, teja en fibro cemento presenta filtraciones cielo raso en icopor puerta en madera, ventana en aluminio y ventana en puerta principal con reja y oxidación. el propietario de la vivienda informa que iniciara ampliación de la vivienda hacia en frente.	

Fleiver Hurtado — Firma responsable unidad social

Fleiver Hurtado — Nombre

1129494614 — C.C o Nit

EL CONTRATISTA	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO

PISOS

Antes	Después
	

TECHO

Antes	Después
	

PAREDES

Antes	Después
	

COCINA

Antes	Después

BAÑO

Antes	Después

PATIO

Antes	Después
	

UT PARQUES REDES-CCO 24	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Fleiver Hurtado

Firma responsable unidad social

Nombre Fleiver Hurtado S.

C.C o Nit 1129494614.

Representante del contratista

Nombre Andreina Cerpa F.

Representante de la interventoría

Nombre José Hernandez D.

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotog... firmas, entregaran escaneada cada acta.