CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR MANUAL		
CÓDIGO: SST-F-09	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

Mes/Año: Sep 2024 Equipo No: BWBI-ACW2 Marca/ Referencia: BOMAG. Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: Zipaquirá

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del nivel del aceite del motor												✓	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	/
Estado nivel de combustible												✓	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado del nivel de la caja de velocidades												✓	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado de las correas												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado de los mandos de dirección												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Revisión de pasadores en general												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado de los rodillos												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado de la Manivela												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado de las guayas												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado de la caja de cambios												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Estado de las guardas de seguridad												C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	
Otro:																															
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31		
2	8	14	20	26			
3	9	15	21	27			
4	10	16	22	28			
5	11	17	23	29			
6	12	18	24	30			

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Máquina en funcionamiento.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS		
Código: SST-F-07	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

Ubicación del botiquín	frente de obra	Ubicación de la camilla	frente de obra

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI		NO	X	Localizado en lugar visible?	SI	X	NO	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO		El botiquín se encuentra señalizado?	SI		NO	X
Fecha de recepción de elementos del botiquín	160924				El botiquín es de:	Lona	X	Metálico	

Bueno	B	-	Regular	R	-	Malo	M

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios (RES. 0705 DE 2007)			B	R	M	No tiene	Cantidad	Observaciones
	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD						
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1		X			1	Abierto
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	X				1	
3	BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	X				1	
4	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1				X		
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	X				1	
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	X				1	
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	X				1	
8	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	X				1	
9	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	✓				1	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1		X			1	Vencido
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	X				2	250ml
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	X				1	
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	X				1	
14	APLICADORES DE ALGODÓN	Unidad	1				X		
15	MANUAL DE BOTIQUIN	Unidad	1				X		
16	TAPABOCAS	Caja X 50	1	X				2	Uni
17	TIJERAS DE TRAUMA	Unidad	1	X				1	
18	LINTERNA	Unidad	1				X		
19	PILAS DE REPUESTO	Par	4				X		
20	ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2				X		
21	CURAS	Caja X 50	1		X				Abierto.
22	LIBRETA + ESFERO	Unidad	1				X		
23									
24									
25									

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)				X	
2	Señalización				X	Camilla frente de obra.
3	Estado del soporte				X	
4	Correas de seguridad	X				
5	Sugetadores para agarre	X				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior				X	

Otras observaciones:

Inspeccionó:	
Nombre:	Zuly Dayana Fonseca Ramos
Firma:	
Cargo:	Aux. Salud Ocupacional
Licencia	2376 de 2020

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS			
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1	

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquira.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 16-09-24 al 22-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Compresor aire.
MARCA: Sullair 260

			DÍAS							OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guia de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	C	C	C	C	C	C		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	C	C	C	C	C	C		
23	Regulador de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
27	Regulador de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	C	C	C	C	C	C		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquira.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 16-09-24 al 22-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	NC	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia | Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. | Medio: Corrección a mediano plazo | Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma)
(Nombre) Arley Oliveros

Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR

FIRMA	
FECHA	16 Sep 2024
NOMBRE	Dayra Rave
CARGO	Profesional SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquira	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 24-09-24 al 29-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Compresor aire

MARCA: Fullair 260

		CRITICIDAD	DÍAS							OBSERVACIONES
			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	C	C	C	C	C	C		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	C	C	C	C	C	C		
23	Regulador de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
27	Regulador de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	C	C	C	C	C	C		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquira.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 23-09-24 al 29-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	NC	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia | Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. | Medio: Corrección a mediano plazo | Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Arley Oliveros
(Nombre)

Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR	
FIRMA	
FECHA	23 SEP 2024
NOMBRE	Dayra Rey
CARGO	Profesional SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquirá	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 16-09-24 al 22-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Cortadora

	MARCA:	CRITICIDAD	DÍAS							OBSERVACIONES
			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	C	C	C	C	C	C		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23	Regulador de oxígeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
24	Manómetro de alta presión (oxígeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
25	Manómetro de baja presión, (oxígeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
27	Regulador de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquirá	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 16-09-24 al 23-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	C	C	C	C	C	C		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta								
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		CRITICIDAD	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		CRITICIDAD	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Jeronimo Castro.
(Nombre)
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR	
FIRMA	Zora Ximena Ramos Venegas Médico Ocupacional Licencia SST 2375 de 2020
FECHA	16/09/2024
NOMBRE	Dayra Pardo
CARGO	Profesional SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquirá	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 23-09-24 al 29-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Cortadora

MARCA: /

		CRITICIDAD	DÍAS							OBSERVACIONES
			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	C	C	C	C	C	C		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23	Regulador de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
27	Regulador de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquirá	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 23-09-24 al 29-09-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	C	C	C	C	C	C		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta								
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Jeronimo Castro.
(Nombre) Jeronimo Castro
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR	
FIRMA	
FECHA	23 septiembre 2024
NOMBRE	Dayra Ramos
CARGO	Profesional SST

Dayra Ximena Ramos Venegas
Admón. Salud Ocupacional
Licencia SST 2178 de 2020

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS DE TRABAJO			
Código: SG-SST-F-04	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1de 2	

No. CONTRATO :	001 PCNTR 5268004
MES:	Septiembre 2024
FECHA	16-Septiembre 2024

ITEM	HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	ESTADO OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR
1	Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	6	C			
2	Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	2	C			
3	Barras	Estado general				X	
4	Pisones	Base, filtro				X	
5	Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes				X	
6	Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilado, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)				X	
8	Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas	2	C			
9	Serruchos	Mango, dientes (trabados)				X	
10	Seguetas	Marco, hoja, instalación				X	
11	Machetes	Mango, filo, funda				X	
12	Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)	4	C			
13	Alicates	Aislamiento, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas				X	
14	Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado				X	
15	Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro				X	
16	Cuchillos	Guardas, mangos, fundas				X	
17	Extensiones	Tomas, estado de cables				X	
18	Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)				X	
19	Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)				X	
20	Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)				X	
21	Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)				X	
22	Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon				X	
23	Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas				X	
24	Otros:	Escoba	6	C			

FECHA		CONDICIONE SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION	ACCIONES A REALIZAR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE

GRADO DE ACCION	A	INMEDIATA	M	PRONTA	B	POSTERIOR

Inspeccionado por: Zayra Ramos V — Nombre y Apellido; 1070012500 — Cedula; SST — Cargo; Zayra Ximena Ramos Venegas, Aprendiz SENA Seguridad Ocupacional, Licencia 176 de 2020 — Firma

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA EKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO: 001 PCCNIR
MES: Septiembre 2024

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
12	09	2024	U5055	Kubota	0022

SEMANA DEL 12 MES 09 AL 14 MES 09 DEL AÑO 2024

OPERADOR Dionicio Malaver CEDULA 79186136

B Bueno M Malo

ITEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES							✓		✓		✓			
*De trabajo delanteras (Nocturno)							NA		NA		NA			
*De trabajo traseras (Nocturno)							NA		NA		NA			
CABINA														
*Tabla de carga en lugar visible							✓		✓		✓			
Espejos laterales							✓		✓		✓			
*Cinturon de seguridad							✓		✓		✓			
*Extintor de incendios							✓		✓		✓			
Asiento en buen estado							✓		✓		✓			
Vidrio Panomarico en buen estado							✓		✓		✓			
*Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)							✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)							✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito							✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso							NA		NA		NA			
Bateria y Cables							✓		✓		✓			
ESTADO														
*Control de fugas hidraulicas							✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores							✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"							✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)							✓		✓		✓			
*Corona de tornameza en buen estado							✓		✓		✓			
Mandos de avance							✓		✓		✓			
*Mando de estacionamiento							✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)							✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo							✓		✓		✓			
Mano final							✓		✓		✓			
*Cilindros en buen estado							✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado							✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion							✓		✓		✓			
Zapatas							✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores							✓		✓		✓			
*Balde y gancho original y buen estado							✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario							Dionicio Malaver		Dionicio Malaver		Dionicio Malaver			
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO : CO1 PCCNTR
MES: septiembre 2024

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
16	09	24	U8055	kubota	2022

SEMANA DEL 16 MES 09 AL 22 MES 09 DEL AÑO 2024

OPERADOR Dionicio Malaver CEDULA 79186136

B Bueno M Malo

ÍTEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*De trabajo delanteras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
*De trabajo traseras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA														
*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio Panomarico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO														
*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mano final	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario	Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio			
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO : 001 PCCNTR
MES: Septiembre 2024

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
23	09	24	VSOSS	Febota	2022

SEMANA DEL 23 MES 09 AL 29 MES 09 DEL AÑO 2024
OPERADOR Dionicio Malaver CEDULA 79186136

B Bueno M Malo

ÍTEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***De trabajo delanteras (Nocturno)**	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
***De trabajo traseras (Nocturno)**	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA														
***Tabla de carga en lugar visible**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Cinturon de seguridad**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Extintor de incendios**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio Panomarico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO														
***Control de fugas hidraulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Corona de tornameza en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mano final	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Balde y gancho original y buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario	Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio			
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO :	C01 PCCNTR 5268004
MES:	Septiembre 2024

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
30	09	24	U5055	Kubota	2022

SEMANA DEL 30 MES 09 AL 06 MES 10 DEL AÑO 2024

OPERADOR Dionicio Malaver CEDULA 7918613 G

B Bueno M Malo

ÍTEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	✓													
*De trabajo delanteras (Nocturno)	NA													
*De trabajo traseras (Nocturno)	NA													
CABINA														
*Tabla de carga en lugar visible	✓													
Espejos laterales	✓													
*Cinturon de seguridad	✓													
*Extintor de incendios	✓													
Asiento en buen estado	✓													
Vidrio Panomarico en buen estado	✓													
*Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	✓													
Control ingreso humo (Tubo de Escape)	✓													
Alarma de retroceso-Pito	✓													
Escaleras y apoyos de acceso	NA													
Bateria y Cables	✓													
ESTADO														
*Control de fugas hidraulicas	✓													
MECANICA														
estado de pasadores	✓													
orugas tensionadas / vena 1/2"	✓													
Mecanismo de giro (Tornameza)	✓													
*Corona de tornameza en buen estado	✓													
Mandos de avance	✓													
*Mando de estacionamiento	✓													
Estado general desgarrador (balde)	✓													
Mandos de levante del brazo	✓													
Mano final	✓													
*Cilindros en buen estado	✓													
Comparmiento del motor aseado	✓													
Manguera de agua y de alta presion	✓													
Zapatas	✓													
Rodillos Inferiores- Superiores	✓													
*Balde y gancho original y buen estado	✓													
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario	Dionicio													
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner