ACTA N° 074

FECHA: Fusagasugá, 30 de septiembre de 2024.

HORA: 7:00 a.m. - 7:30 p.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita.

TEMA: Registro fotográfico de actividades de mantenimiento preventivo.

ASISTENTES:

Diana Marcela Carvajal Pinto. – Coordinadora
Juan David Sánchez Martínez - Técnico ambiental

ORDEN DEL DÍA:

Se realiza el registro de actividades de los mantenimientos preventivos de la comunidad de cuidado del mes de septiembre de 2024.

DESARROLLO:

En el marco de la ejecución del convenio 8479 de 2024,la comunidad de cuidado hogar San José Saramita, garantiza el cumplimiento a las obligaciones del componente Ambientes adecuados y seguros en sus obligaciones correspondientes, en donde se ha venido realizando mejoras locativas continuamente, mediante las identificaciones y/o observaciones realizadas en la visita de supervisión, las cuales se ejecutaron en el mes de septiembre y quedaron plasmadas en los planes de mantenimiento preventivo de la comunidad de cuidado, dando cumplimiento a el anexo técnico en su componente de ambientes adecuados y seguros igualmente en las visitas oculares realizadas internamente y por parte de la supervisión de la SDIS.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. No aplica.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Diana Marcela Carvajal Pinto	Coordinadora	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita	
Juan David Sánchez Martínez	Técnico ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita	

Anexos: Evidencia fotográfica.

Elaboró: Juan David Sánchez Martínez – Técnico Ambiental

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mantenimientos Preventivos FOR-PSS-417

	
Antes	**Después**
Se realiza arreglo de asistencias técnicas	
	
Antes	**Después**
Se realizan arreglos en el tejado para parqueadero de motos	

	
Antes	**Después**
Arreglo en escaleras de pabellón sagrada 2	
	
Antes	**Después**
Se realiza tapa de caja de registros del agua.	



	
Antes	**Después**
Revisión de funcionamiento de sistemas de llamado	
	
Antes	**Después**
Se realiza limpieza y ajuste de rejillas	


	
Antes	**Después**
Se realiza mantenimiento de sillas de ruedas	
	
Antes	**Después**
Se realiza Instalación de cadenas para balas portátiles	

	
Antes	**Después**
Se realiza revisión y limpieza de canaletas de recolección de aguas lluvias	
	
Antes	**Después**
Se realizan revisiones y verificaciones a calentadores	

	
Antes	**Después**
Se realiza ajuste de baldosa despegada	
	
Antes	**Después**
Se realizan arreglo de Árbol de cisterna de baño.	

	
Antes	**Después**
Se realiza arreglo de escritorio	
	
Antes	**Después**
Se realizan revisiones y arreglo de puertas de habitaciones	

	
Antes	**Después**
Se realiza arreglo de estante en regencia	
	
Antes	**Después**
Se realizan mantenimiento a luminarias	

	
Antes	**Después**
Se realiza fumigación de control de plagas	
	
Antes	**Después**
Se realiza adecuación de área común para mejorar el transito.	

	
Antes	**Después**
Se realiza cambio de baldosa con grieta	
	
Antes	**Después**
Se realiza cambio de rejilla en el área de lavandería	

	
Antes	**Después**
Se realiza mantenimiento de persianas de habitaciones	
	
Antes	**Después**
Se realiza cambio de señalización en las diferentes áreas	

	
Antes	**Después**
Se realiza cambio de Luminaria en área de alimentos.	
	
Antes	**Después**
Se instala tapones en las duchas	

	
Antes	**Después**
Se realiza limpieza de trampa de grasas.	