

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA DE COBRO N°1

CONTRATO DE OBRA
No SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S

NIT 901566942-0

CONTRATO INICIAL

SEDE LORICA

ITEM 2.1 “SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO - INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE.”



ITEM 2.2 “ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN VENTANAS”



ITEM 2.3 “PINTURA VINÍLICA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES DOS MANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA SEGURIDAD Y APLICACIÓN CORRECTA DE LA MISMA”




ITEM 2.4 “PINTURA VINÍLICA TIPO 1 PARA CIELO RASOS MANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA SEGURIDAD Y APLICACIÓN CORRECTA DE LA MISMA”



ITEM 2.5 “IMPERMEABILIZACION DE PAREDES”



ITEM 2.7 “ASEO FINAL Y ENTREGA”



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

ITEM 3.1 “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE SEDES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA (INCLUYE ACITES, REFRIGERANTES, BATERIAS Y DEMAS INSUMOS PARA UN CORRECTO MANTEMIENTO PREVENTIVO)”




ITEM'S NO PREVISTOS

NP1.1 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO SANITARIO BÁSIC BLANCO”



NP1.2 “PINTURA VINÍLICA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES DOS MANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA SEGURIDAD Y APLICACIÓN CORRECTA DE LA MISMA”



NP1.3 “MANTENIMIENTO DE QUEMADORES DE ESTUFA, INCLUYE SUMINISTRO EN CASO DE SER NECESARIO”



NP1.4 “SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FALTANTE 2X1 PARA VENTANAS FIJAS SEGÚN ESPECIFICACION DE LA EXISTENTE”



**NP1.5 “SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA DE BAÑO SEGÚN
ESPECIFICACION DE LA EXISTENTE”**



**NP1.6 “DEMOLICION DE MURO EN DRYWALL, INCLUYE RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE”**



NP1.7 “REPARACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA (INCLUYE SUMINISTRO DE HOJA EN TRIPLE)”



NP1.8 “DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE”



NP1.9 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARNIZ PARA CLOSET Y PUERTAS”



NP1.10 “DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y CABLEADO ELÉCTRICO”



NP1.11 “ASEO FINAL Y ENTREGA”



Atentamente.



ALDEMAR VILLALBA.
Representante Legal.
VIBAR INGENIERIA S.A.S