ITEM	VISITAS	ASIGNADO	CODICO SICO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ZDF	SUBTIPO AGENTE COMPRADOR	RESA INSPECIA	DE INSPEC	CUENTA CON CERTIFICADO	NOMBRE COMERCIAL	Dirección	OBSERVACIONES / NOVEDADES
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	SIN ASIGNAR	CESAR	AGUACHICA	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	NO REGISTRA			EDS NEW SAN MIGUEL	KM 59 + 946.43 VÍA AGUACHICA SAN ALBERTO	
2268	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	631677	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	10/05/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL TESORO	Cra 16 No. 29-350	MES PENDIENTE-AGOSTO DE 2024
2351	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	631724	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	4/03/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MARLI	DIAGONAL 1 No. 10-34 BARRIO LOC	SE COMPLETÓ DIRECCION DE UBICACION ESTACION
2358	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	635770	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	28/02/2024	SI	ESTACION DE SERVICIOS EDS SORORIA	AVENIDA PRINCIPAL ENTRADA A LA	SE OBSERVA VENCIDO EL ESTADO DEL REGISTRO DEL PRECIO
2424	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	631762	CESAR	VALLEDUPAR	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	10/05/2022	SI	ESTACION DE SERVICIO LA 21	CARRERA 18A No. 20A-44	
2427	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	631765	CESAR	VALLEDUPAR	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	30/11/2022	SI	ESTACION AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR	CALLE 17 No. 15-56	
2428	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	631766	CESAR	VALLEDUPAR	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	23/01/2023	SI	ESTACIÓN DE SERVICIO SALGUERO	CARRERA 7 A No. 36-48	
2429	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	631767	CESAR	VALLEDUPAR	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	23/11/2022	SI	ESTACION NOVALITO	Cra 9 No. 10 - 63	
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	633805	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	4/11/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA TRINITARIA	CR 16 3 160	MESES PENDIENTES POR DECLARACION DESDE MARZO DE 2024
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	637569	CESAR	LA GLORIA	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	27/03/2024	SI	EDS SERVICENTRO LAS MARGARITAS	C LA MATA KM 4 LOTE 2	
	Ejecutado	ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVE	633832	CESAR	VALLEDUPAR	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	16/08/2017	SI	SERVICENTRO OMEGA	Carrera 16 No. 21 - 85	CERTIFICACION VENCIDA
3395	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	632466	LA GUAJIRA	BARRANCAS	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	COMPAÑIA D	17/02/2021	VENCIDO	ESTACION DE SERVICIOS AUTO JIRETH	Cra 6 No. 18 - 99	DECLARACION DESACTUALIZA- INSPECCION VENCIDA
3429	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	632483	LA GUAJIRA	FONSECA	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	27/07/2020	VENCIDO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA BUENA FE	CALLE 13 No. 7 - 56	DECLARACION DESACTUALIZA- INSPECCION VENCIDA
3444	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	632488	LA GUAJIRA	HATONUEVO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	COMPAÑIA D	17/02/2021	VENCIDO	ESTACION DE SERVICIOS JIRETH	SECTOR LAS DELICIAS	DECLARACION DESACTUALIZADA - INSPECCION VENCIDA
3447	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	636134	LA GUAJIRA	HATONUEVO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	COMPAÑIA D	17/02/2021	VENCIDO	EDS AUTOMOTRIZ ZION	LAS DELICIAS	DECLARACION DESACTUALIZADA - INSPECCION VENCIDA
3449	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	636378	LA GUAJIRA	HATONUEVO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	COMPAÑIA D	17/02/2021	VENCIDO	ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ HESED	DELICIAS	DECLARACION DESACTUALIZADA - INSPECCION VENCIDA
3467	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	632504	LA GUAJIRA	MAICAO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	COMPAÑIA D	9/03/2020	VENCIDO	ESTACION DE SERVICIO LOS OLIVOS	Calle 16 No. 4-04	DECLARACION DESACTUALIZADA - INSPECCION VENCIDA
3485	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	635902	LA GUAJIRA	MAICAO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	29/05/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO LA FE MAICAO	CALLE 16 No. 04-25	DECLARACION DESACTUALIZADA
	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	635909	LA GUAJIRA	MAICAO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	17/05/2023	SI	EDS LA TRONCAL DEL CARIBE	CALLE 16 No. 1A - 83	DECLARACION DESACTUALIZADA
3496	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	637062	LA GUAJIRA	MAICAO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	25/01/2023	SI	ESTACION DE SERVICIOS LA MILAGROSA	CL 16 NRO. 1 B - 21	DECLARACION DESACTUALIZADA
3501	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	637172	LA GUAJIRA	MAICAO	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	24/07/2023	SI	E.D.S LA FORTALEZA	CL 16 NRO. 1C-16 BRR SANTA ISAB	DECLARACION DESACTUALIZADA
3542	Ejecutado	MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUE	632534	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CCC INSPEC	21/09/2023	SI	EDS SEPTIMA AVENIDA	CARRERA 18 No. 10-15 BARRIO LOS	DECLARACION DESACTUALIZADA
4834	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632895	QUINDIO	ARMENIA	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	INSTITUTO C	9/07/2023	SI	EDS ALCAZAR	Av Bolivar No. 1-192	
4841	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632903	QUINDIO	ARMENIA	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	3/08/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO COOBURQUIN	CARRERA 19 A No. 48 - 02	Se modifica dirección por error en escritura en SICOM (aparece signo de
4846	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632909	QUINDIO	ARMENIA	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	27/03/2023	SI	EDS BRASILIA	Carrera 19 No. 43-50	
4848	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632911	QUINDIO	ARMENIA	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	INSTITUTO C	2/04/2023	SI	SURTIDOR BOYACA	CARRERA 19 NO. 39-12	
4859	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	635966	QUINDIO	ARMENIA	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ZEUSS CENTENARIO	CARRERA 18 No. 48-55	Certificado de inspección no se puede visibilizar en SICOM. Se deja como "NO
4867	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632924	QUINDIO	CALARCÁ	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	16/05/2023	SI	EDS SERVICENTRO GUERRERO	CRA. 25 No. 29-64	
4870	Ejecutado	DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	632929	QUINDIO	CALARCÁ	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEWAR S.A.	12/05/2022	SI	EDS LAS PALMAS CALARCA	AVENIDA COLON No. 21-135	
5621	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	630285	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	17/01/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM VILLA COLOMBIA	Carrera 15 No. 51 - 40	
	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633454	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	30/06/2017	VENCIDO	ESTACION DE SERVICIO LA 52 CALI	Carrera 1 No. 51 - 02	Certificado de Inspección vencido / Poliza de responsabilidad civil contractual
5647	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633470	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	14/03/2023	SI	SERVICENTRO ESSO # 12 LA FLORESTA	CARRERA 15 No. 33H-44	Resolución entrada operación publicas alcaldia y privadas MME venció el
5650	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633474	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	18/01/2023	SI	ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM EL TERMINAL CALI	CALLE 31 No. 2B-135	La razon social DISTRACOM es la misma para la EDS DISTRACOM EL TERMINAL
5653	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633477	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	22/09/2023	SI	ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM MIRAFLORES	CALLE 5 No 27 - 02	La dirección del certificado de inspección no es la misma que esta registrada en
5670	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633494	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEWAR S.A.	22/03/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL ESTADIO	Calle 6 Nº 31-32	La razon social COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SA - COMBUSCOL es identica a
5672	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633496	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEWAR S.A.	23/02/2022	SI	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COMBUSCOL SAN FE	Calle 5 Nro. 25 - 20	No tiene cargada Resolución entrada operación publicas alcaldia y privadas MME
	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633506	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	NO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ESTACION DE SERVICIO TERPEL MONACO	Calle 52 No 8 N-80	Certificado de Inspección no registra/ Póliza de seguro de responsabilidad civil
	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633509	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	ICONTEC	12/07/2010	VENCIDO	SERVICIOS ROOSEVELT SA	Carrera 39 No. 6-89	Certificado de Inspección vencido 06/12/23/ Póliza de seguro de responsabilidad
5682	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633510	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	BUREAU VE	17/04/2023	SI	EDS PLAZAS VERDES	Carrera 1 No. 62A - 50	La Resolución entrada operación publicas alcaldia y privadas MME cargada en
5743	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	633588	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	CERTITEC S	18/07/2023	SI	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM NUEVO TERMINAL	CALLE 30N No 2B - 95	No tiene cargada Resolución entrada operación publicas alcaldia y privadas MME
5750	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	634250	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEWAR S.A.	21/11/2022	SI	ESTACION DE SERVICIO LA TERCERA CON CALLE 34	AVENIDA 3 CON CALLE 34 ESQUINA	No tiene cargada Resolución entrada operación publicas alcaldia y privadas MME
5769	Ejecutado	ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	636534	VALLE DEL CAUCA	CALI	NO	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	BUREAU VE	4/04/2023	SI	ESTACIÓN SE SERVICIO ROOSEVELT	AVENIDA ROOSEVELT 28 - 21	

NOVEDAD 1	NOVEDAD 2	NOVEDAD 3	OBSERVACION DI	OBSERVACION Cert Insp	OBSERVACION SICOM	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS más críticas Visitas	Columna1
						NO REGISTRA EN SICOM, A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN D	Dado que el requerimiento esta enfocado en la confirmación de	Los documentos técnicos aportados por la EDS son los		
			Declaración							
Inconsistenci						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los		
Declaración						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. El canal perimetral no cumple con las especificaciones	Frente a la gestión documental, la EDS no aporto ninguno de los documentos requeridos del componente técnico		
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los		
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los		
							Faltan memorias del proceso de construcción.	Documentación en orden, sin observaciones relevantes.	Presenta filtración de agua en tanques de reserva, deterioro en	
							Memorias de construcción no disponibles.	Certificado de inspección en orden (23 de noviembre de 2022).		
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. La EDS no cumple con las medidas del canal perimetral ni	Frente a la gestión documental la EDS no aporta los siguientes		
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. La EDS no cumple con las medidas establecidas para el	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los		
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. La EDS no cuenta con memorias completas del proceso de	Frente a la gestión documental técnica la EDS NO aporta los		
	Certificado		Declaración	Certificado		vencido certificado el 26/04/2023	Memorias de construcción no disponibles.	Certificado de inspección vencido (27 de abril de 2017).		
	Certificado		Declaración	Certificado		Declaración información Julio del 2024	Ausencia de memorias del proceso de construcción,	Documentación General: La estación presentó solo algunos	Carece de memorias de construcción y documentación de	
	Certificado		Declaración	Certificado		actualizado certificado en fecha 02/04/2023	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Certificado de inspección: Vencido (emitido el 6 de abril de		
	Certificado		Declaración	Certificado		actualizado certificado el 17/04/2023	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Certificado de inspección: Vencido (última modificación en		
	Certificado		Declaración	Certificado		actualizado certificado el 18/04/2023	Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas	Certificado de inspección: Vencido (última modificación en		
	Certificado		Declaración	Certificado		Cuenta con declaracion de información hasta Octubre de Sept	Falta de separación de la EDS de la avenida: No hay andén ni	Certificado de inspección vencido: El certificado de inspección	Tiene surtidores sin cubierta, mangueras agrietadas,	
			Declaración			actualizado 16/06/2023	Canal de recolección no cumple con las medidas: No se	Certificado de inspección vigente: El certificado de inspección		
			Declaración			Certificado de inspección de fecha: 17/05/2023	Falta de acceso: La estación no estaba operativa y no se pudo	Certificados vencidos: El certificado de inspección y la póliza	La estación no cuenta con infraestructura básica (canopy,	
			Declaración			actualizado 31/01/2023	Canal de recolección no cumple con medidas: No se cumplen	Póliza de responsabilidad civil vencida: La póliza de		
			Declaración			vence certificado el 20/12/2024	Canal de recolección no cumple con las medidas requeridas.	Certificado de inspección: Emitido el 24 de julio de 2023 por		
			Declaración			Sin novedad	El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con las	La estación presentó los siguientes documentos:		
						Certificado de inspección vigente	Las memorias de construcción más antiguas presentadas	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 2004-	Cumple con pocas normas de seguridad eléctrica,	
Inconsistenci						Póliza de responsabilidad civil vigente	Punto de abastecimiento público:	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° L0016	Este punto tiene múltiples problemas graves en infraestructura,	
							Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido,	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 02-261	Aunque no presenta tantas deficiencias graves como otras, las	
							Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido,	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° 29-	Presenta serios problemas en la ubicación de extintores,	
			Declaración			admincentenario@estinsa.com	Rejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido,	Licencia de Construcción: Se presenta la Resolución N° 02-		
						jfgthaos@hotmail.com	ejillas perimetrales: No cumplen con el tamaño requerido,	Licencia de Construcción: Se aporta la Licencia N° ON-R-A		
						eds.laspalmasdecalarca@terpel.com	1. No cuentan con memorias de proceso de construcción,	Licencia de Construcción: Se presenta la Licencia N° ON 050		
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. No tienen expuesto el horario de atención de la EDS.	Con relación a la gestión documental no presentan los		
			Declaración			No existe registro en NUEVO SICOM	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base		Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base	
						Cumplen con toda la documentación	3. No se evidencia en la EDS publicación de horario laboral de	1. Al llegar a la visita, se nos informa que coescol colombia	Requerimiento documental ya que no fue presentado durante	
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. No cuentan con memorias de proceso de construcción de la	Frente a la gestión documental no entregan los siguientes		
						Certificado de conformidad vigente	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Con relación a la gestión documental no presenta los		
						Certificado de conformidad vigente	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Frente a la gestión documental solo hacen entrega de la		
						No cuenta con registro de declaración de información	1. No cuenta con publicación de horario de atención al publico	No presentan memorias de costrucción de la EDS, no		
			Declaración			No registra información en NUEVO SICOM	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base		Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la base	
			Declaración			No registra en el nuevo SICOM		12. A nivle general presentan deficiencias de salvaguarda de	1. Al llegar a la visita nos encontramos con que está fuera de	
						Certificado de conformidad vigente	1. No cuenta con memorias de construcción de la EDS	Frente a la gestión documental no presentan los siguientes		
						Póliza de responsabilidad civil vigente	1. No se evidencia horario de atención en el Totem, la EDS es	Frente a la gestión documental no presentan los siguientes		
						Póliza de reponsabilidad civil vigente	1. No cuenta con memorias del proceso de construcción,	Frente a la gestión documental no presenta los siguientes		
						Certificado de conformidad vigente	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Con respecto a la documentación solicitada, no hacen entrega		

Estaciones Criticas
Requerimiento a ente certificador, porque la EDS se encuentra
PROCESO SANCIONATORIO
PROCESO SANCIONATORIO
PROCESO SANCIONATORIO

Requerimiento ente certificador

Requerimeinto ente certificador

Solicitud a SICOM
Realizar requerimiento documental

Solictud a SICOM
Requerimiento SICOM