INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	**PS-223-2024**	**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**OCTUBRE 07 DE 2024 HASTA NOVIEMBRE 25 DE 2024**
CONTRATISTA C.C. No.	EDINSON DANIEL MARIN RIOS 1112104752		
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ		
OBJETO:	SERVICIO DE DESPINCHADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA		
VALOR INICIAL	$8.270.500		
VALOR ADICIÓN	$0.0		
TOTAL	$8.270.500		
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
ADICIÓN PLAZO	N/A		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MONTALLANTAS		
DISPONIBILIDAD	840 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2.024		
REGISTRO	1926 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2.024		

ACTA DE INICIO: Octubre 07 de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO

SERVICIO DE DESPINCHADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA

DESCRPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N			
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	10	$ 95.500	$ 955.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	4	$ 107.000	$ 428.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	1	$ 132.500	$ 132.500
DESPINCHADA NORMAL LLANTA DELANTERAS	2	$ 47.000	$ 94.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS DELANTERAS	1	$ 59.000	$ 59.000
MOTONIVELADORA CAT 120K			
ESPINCHADA NORMAL	12	$ 95.000	$ 1.140.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	1	$ 107.000	$ 107.000
VIBRO COMPACTADOR BOMAG			
ESPINCHADA NORMAL	2	$ 95.000	$ 190.000
VOLQUETAS 0JZ271			
ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	4	$ 35.500	$ 142.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	6	$ 47.000	$ 282.000
VOLQUETA 0JZ272			
ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	2	$ 35.500	$ 71.000
DESPINCHADA NORMAL DELANTERAS (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 47.000	$ 94.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	4	$ 47.000	$ 188.000
MOTOCICLETA			
ESPINCHADA NORMAL	3	$ 11.000	$ 33.000
DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	1	$ 17.000	$ 17.000
VALOR TOTAL FACTURA			**$ 3.932.500**

Resultados obtenidos:

Se llevaron a cabo servicios de despinchado, reparación y mantenimiento de llantas para una variedad de equipos pesados y vehículos. En la retroexcavadora CASE 590 Super N se realizaron a cabalidad los servicios, entre despinchadas normales de llantas delanteras y traseras, reparación de daños múltiples y cambios de válvulas. Para la motoniveladora CAT 120K, se atendieron despinchadas normales, mientras que el vibrocompactador BOMAG requirió despinchadas. En las volquetas (0JZ271 y 0JZ272) se realizaron trabajos, incluyendo despinchadas normales en llantas delanteras y traseras, y reparaciones por daños severos en algunos casos. Por último se atendió una motocicleta, con servicios de despinchado, uno de ellos por daños complejos. Estos servicios garantizaron el adecuado funcionamiento de los equipos, contribuyendo a la operatividad de los vehículos en condiciones óptimas, con un valor total facturado de $3.932.500.

El resultado de cumplimiento de esta actividad fue la completa restauración y mantenimiento de las llantas de los equipos y vehículos intervenidos, garantizando su operatividad y reduciendo tiempos de inactividad. Se lograron atender todas las necesidades de despinchado y reparaciones específicas en llantas, incluyendo daños complejos, lo que permitió que los vehículos y maquinaria pesada pudieran continuar con sus funciones de manera eficiente y segura. Este cumplimiento asegura la continuidad de las operaciones, optimizando los recursos asignados y logrando un resultado exitoso.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Las actividades ejecutadas en el presente periodo comprendido fueron las siguientes:

DESCRPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N							
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	18	$ 95.500	$ 1.719.000	10	8	$955.000	$764.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	8	$ 107.000	$ 856.000	4	4	$428.000	$428.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	1	$ 132.500	$ 132.500	1	0	$132.500	0
DESPINCHADA NORMAL LLANTA DELANTERAS	10	$ 47.000	$ 470.000	2	8	$94.000	$376.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS DELANTERAS	6	$ 59.000	$ 354.000	1	5	$59.000	$295.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – DELANTERAS	1	$ 72.000	$ 72.000	0	1	$0	72.000
MOTONIVELADORA CAT 120K							
ESPINCHADA NORMAL	12	$ 95.000	$ 1.140.000	12	0	$1.140.000	0
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	6	$ 107.000	$ 642.000	1	5	$107.000	$535.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA	1	$ 132.000	$ 132.000	0	1	0	$ 132.000
VIBRO COMPACTADOR BOMAG							
ESPINCHADA NORMAL	4	$ 95.000	$ 380.000	2	2	$190.000	$190.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 107.000	$ 214.000	0	2	0	214.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA	1	$ 132.000	$ 132.000	0	1	0	$132.000
VOLQUETAS: MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ271							
ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	4	$ 35.500	$ 142.000	4	0	$142.000	0
DESPINCHADA NORMAL DELANTERAS (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 47.000	$ 94.000	0	2	0	$ 94.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA DELANTERAS	1	$ 59.000	$ 59.000	0	1	0	$ 59.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	8	$ 47.000	$ 376.000	6	2	$282.000	94.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	2	$ 59.000	$ 118.000	0	2	0	$118.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	1	$ 72.500	$ 72.500	0	1	0	$72.500
VOLQUETA MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ272							
ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	4	$ 35.500	$ 142.000	2	2	$71.000	$71.000
DESPINCHADA NORMAL DELANTERAS (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 47.000	$ 94.000	2	0	$ 94.000	0
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA DELANTERAS	1	$ 59.000	$ 59.000	0	1	0	$ 59.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	8	$ 47.000	$ 376.000	4	4	$188.000	$188.000

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	2	$ 59.000	$ 118.000	0	2	0	$ 118.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	1	$ 72.500	$ 72.500	0	1	0	$ 72.500
CAMIONETAS: TOYOTA HILUX Y KIA SORRENTO							
ESPINCHADA NORMAL	8	$ 17.000	$ 136.000	0	8	0	$ 136.000
DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 23.000	$ 46.000	0	2	0	$ 46.000
MOTOCICLETA							
ESPINCHADA NORMAL	8	$ 11.000	$ 88.000	3	5	$33.000	$55.000
DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 17.000	$ 34.000	1	1	$17.000	$17.000
VALOR TOTAL	**126**		**$ 8.270.500**	**55**	**71**	**$3.932.500**	**$4.338.000**

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL CONTRATO
INDICADOR DE RESULTADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	55	100%	47.55%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	126	100%	47.55%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

VALOR CONTRATO	$ 8.270.500
VALOR EJECUTADO	$ 3.932.500
VALOR PAGADO	$ 0.0
VALOR A PAGAR	$ 3.932.500
SALDO A EJECUTAR	$ 4.338.000

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago No 9477094574-9477806614 conformidad con la ley.

Para constancia se firma en el Municipio de Andalucía (Valle) a los veintiocho 28 días de noviembre de 2024.

Supervisor: WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ
Secretario de Infraestructura