Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: 8 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	CD048 del 20 de Febrero del 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 22 Octubre del 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	141 del 20 de Febrero del 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACION EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION.
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Inicial: $20.000.000,00 Adicional Y Prorroga 1: $5.000.000,00 TOTAL: $25.000.000,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	Contrato Inicial: OCHO (8) meses Adicional Y Prorroga 1: DOS (2) meses Total: DIEZ (10) meses
ASISTENTES	GIOVANNI MORENO SALCEDO Contratista EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Desde el 23 de Septiembre del 2024 al 22 de Octubre del 2024
VALOR A COBRAR	$2.500.000,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	80.0%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$20.000.000,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	✓ Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la corporación en la Sede de la Corporación.

Powered by CamScanner

Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$20.000.000,00
I.1 Adicionales		$5.000.000,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$25.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$17.500.000,00
ACTA No. 1	$2.500.000,00	
ACTA No. 2	$2.500.000,00	
ACTA No. 3	$2.500.000,00	
ACTA No. 4	$2.500.000,00	
ACTA No. 5	$2.500.000,00	
ACTA No. 6	$2.500.000,00	
ACTA No. 7	$2.500.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$2.500.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$5.000.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR del contrato **EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE** hace constar, que el contratista **GIOVANNI MORENO SALCEDO**, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato **CD048-2024** y el presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	**PAGO CON CHEQUE**
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR / CORPONOR

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES N° 8

CONTRATO	Prestación de Servicios	CD048 del 20 de Febrero del 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 141**	**FECHA:**	20 de Febrero del 2024
NOMBRE	**GIOVANNI MORENO SALCEDO**		
C.C. o N.I.T.	6.663.350		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACION EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION.		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual		
PERIODO A COBRAR	Desde el 23 de Septiembre del 2024 al 22 de Octubre del 2024		

Desarrollo de Actividades


- **Apoyar a la oficina de servicios generales realizando las siguientes actividades Correspondientes al área de servicios generales:**

- Se Realizó el Apoyo para El Mantenimiento correctivo de la válvula de pie de la motobomba de aguas de lluvia del sótano motobomba eléctrica.
- Se realiza El Apoyo para la revisión eléctrica y fallos de Ilumarias en la sede de los patios Control y Vigilancia, por el cual; se cambian 11 lámparas de 60x60 led en la oficina de cambio climático que se encontraban quemadas remplazándolas por lámparas nuevas.
- En la Subdirección de Desarrollo sectorial Se Apoyó en la tarea realizada del cambio de dos lámparas led redondas de 24w que se encontraban quemadas y se da el cambio por dos lámparas nuevas de 24w redondas.
- Se Realizó el Apoyo para El Manteamiento correctivo de planta eléctrica de sede el Zulia se realiza lavado de carburador y cambio de aceite.
- Se realiza la Tarea de Apoyo en el trabajo de reparación en línea eléctrica de salón múltiple que se encontraba con cables pelados producto de los animales.

Powered by CamScanner

- Se Realizó el Apoyo en la Visita a la sub estación del colegio comuneros con cálida de aire inspección de parte eléctrica.
- Se Realizó la Tarea de Apoyo según Solicitud Efectuada Desmonte de tv en la sede principal para llevarlo e instalarlo en el están de corponor en villasilvania para el evento de panaca
- Desmonte de todo el están que participo en el evento de panaca se realiza desmonte de barandas matas y un tv 50 pulgadas se trasladó podo para la sede principal
- Oficina de sistema realiza el trabajo de tapar un hueco en el cielo Razo
- Cambio de la llave del baño de damas de la sala de juntas de dirección general que se encontraba dañada
- Se Realizó el Apoyo para la zona de Dirección en las Escaleras y sala de espera del sótano de dirección general se realizó el trabajo desmonte de todo el cielo Razo en icopor con estructura en aluminio por deterioro y daños en las láminas, se realizó el trabajo de montaje de estructura con viguetas y omegas para realizar en montaje de 5 láminas de draibol de mediadas de 124x244 cm y lijado y pintura del techo y las paredes dejando el área limpia

Powered by CamScanner








Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner







Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



Powered by CamScanner






Powered by CamScanner









Powered by CamScanner






Powered by CamScanner





Powered by CamScanner








Powered by CamScanner



Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR / CORPONOR

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6663350
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GIOVANNI MORENO SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 10 #0AN-30 PUEBLO NUEVO	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4570677458**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO:	2024	
DÍAS DE MORA:	11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990419855		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 209.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 163.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 32.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 32.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.200**
VALOR MORA:	**$ 3.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.500**

Powered by CamScanner