
INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	**noviembre 30/ 2024**	Numero de contrato:	**CD-12-2024-4230**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**JUAN BAUTISTA DIAZ JIMENEZ** **CC 8.729.671**		
Periodo del informe:	Correspondiente al 30 de noviembre de 2024.	Informe número:	**04**
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: TREINTA MILLONES M/L ($ 30.000.000.oo)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Coordinación de ruta de visitas para la entrega final de viviendas del programa de mejoramiento de vivienda saludable en compañía de la dirección de Interventoría, Contratista y funcionarios de EDUBAR. Se realiza inspección en calidad de materiales, ejecución de mano de obra civil, hidráulica, sanitaria y eléctrica. Se realizan recomendaciones a interventoría y contratista para el recibo final de las mismas. Se realiza registro fotográfico de trabajos ejecutados en el Distrito de Barranquilla en las siguientes direcciones:



- Supervisión para la entrega final de viviendas del programa de mejoramiento de vivienda saludable en compañía de la dirección de Interventoría, Contratista y funcionarios de EDUBAR. Se realiza inspección en calidad de materiales, ejecución de mano de obra civil, hidráulica, sanitaria y eléctrica. Se realizan recomendaciones a interventoría y contratista para el recibo final de las mismas. Se realiza registro fotográfico de trabajos ejecutados en el Distrito de Barranquilla en las siguientes direcciones:

1	Belinda Benedetti Reyes	32665099	C 50 3C 10	Carrizal
2	Miguel Vicente Perez Maldonado	73072674	C 50B 2 22	Carrizal
3	Geovanis Adolfo Carrillo Escorcia	8738294	C 50C 1D 06	Carrizal
4	Vilmaris Carrillo Martinez	32768437	C 50D 1D 50	Carrizal

- Supervisión para la entrega final de viviendas del programa de mejoramiento de vivienda saludable en compañía de la dirección de Interventoría, Contratista y funcionarios de EDUBAR. Se realiza inspección en calidad de materiales, ejecución

de mano de obra civil, hidráulica, sanitaria y eléctrica. Se realizan recomendaciones a interventoría y contratista para el recibo final de las mismas. Se realiza registro fotográfico de trabajos ejecutados en el Distrito de Barranquilla Barrio Carrizal en las siguientes direcciones:

5	Robin Gerardo Avendaño Jimenez	72141236	K 2 50 38	Carrizal
6	Moises Alberto Rico Castro	72129315	K 2 50 56	Carrizal
7	Luis Steven Jimenez Petuz De Alba	1143119551	K 2 50 66	Carrizal
8	Gernan Morales Orozco	72160074	K 2 50B 12	Carrizal

- Supervisión para la entrega final de viviendas del programa de mejoramiento de vivienda saludable en compañía de la dirección de Interventoría, Contratista y funcionarios de EDUBAR. Se realiza inspección en calidad de materiales, ejecución de mano de obra civil, hidráulica, sanitaria y eléctrica. Se realizan recomendaciones a interventoría y contratista para el recibo final de las mismas. Se realiza registro fotográfico de trabajos ejecutados en el Distrito de Barranquilla en las siguientes direcciones:

9	Carmen Esther Ramirez De La Hoz	32650810	K 3C 49B 114	Carrizal
10	Dineyis Margarita Hernandez Ortega	55247524	K 3C 49B 136	Carrizal
11	Marlene Judith Venecia Celin	22411190	K 3C 49D 10	Carrizal
12	Marta Ines Movilla De Las Salas	32708893	K 3C 49E 15	Carrizal
13	Pedro Manuel Cervera Movilla	77010554	K 3C 49E 51	Carrizal

- Coordinación en la realización de visitas a viviendas que hacen parte de base de datos de predios postulados con el objetivo de actualizar información de propietarios o poseedores del inmueble para el diagnóstico y verificación de requisitos para aplicar el programa de mejoramiento de vivienda saludable además de la tomas de datos básicos de propietario o poseedor también se consultan información del avaluó del inmueble clasificación en el SISBEN IV y se realiza registro fotográfico de la vivienda para tener evidencia del estado fisco de los espacios de la vivienda en el Distrito de Barranquilla BARRIO SOURDIS.

  CRA 10 # 84B- 107

  CRA. 9L # 84B-145

  CRA. 9L # 84B-43

- Coordinación en la realización de visitas a viviendas que hacen parte de base de datos de predios postulados con el objetivo de actualizar información de propietarios

o poseedores del inmueble para el diagnóstico y verificación de requisitos para aplicar el programa de mejoramiento de vivienda saludable además de la tomas de datos básicos de propietario o poseedor también se consultan información del avaluó del inmueble clasificación en el SISBEN IV y se realiza registro fotográfico de la vivienda para tener evidencia del estado fisco de los espacios de la vivienda en el Distrito de Barranquilla LA PRADERA.

Calle 117B No. 34-34

Calle 117B No. 34-77

Calle 117B No. 34-02

Calle 117B No. 34-103

Calle 117ª No. 31-67

Carrera 36B No. 116-08.

Atentamente,



JUAN BAUTISTA DIAZ JIMENEZ
C.C No. 8.729.671
Contratista


REGISTRO FOTOGRAFICO











ARQ. JUAN DIAZ










ARQ. JUAN DIAZ











ARQ. JUAN DIAZ









ARQ. JUAN DIAZ










ARQ. JUAN DIAZ









ARQ. JUAN DIAZ









ARQ. JUAN DIAZ











ARQ. JUAN DIAZ











ARQ: JUAN DIAZ









ARQ. JUAN DIAZ













ARQ. JUAN DIAZ







ARQ. JUAN DIAZ














ARQ: JUAN DIAZ









ARQ. JUAN DIAZ

Atentamente,

JUAN BAUTISTA DIAZ JIMENEZ
C.C No. 8.729.671
Contratista