INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación delinforme:	DICIEMBRE DEL 2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-4931
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	STYBER DE JESUS MARTES SUAREZ C.C 1046815142		
Periodo del informe:	Informe correspondiente al 31 de OCTUBRE del 2024	Informe número:	02
Objeto del contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento de las actividades operativas y misionales para el desarrollo de los diferentes programas derivados de la Secretaria Distrital De Obras Públicas Del Distrito De Barranquilla.		
Valor del contrato	SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($ 6.000.000)		
Supervisor	**RAFAEL LAFONT DE SALES** **C.C 8.662.605**		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. De la Secretaria de Obras Públicas, El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio **KENEDY**, en las siguientes direcciones:

   - Calle 48 # 8D-53
   - Calle 50A # 9- 32
   - Calle 51 # 8G– 05
   - Calle 51 # 9-84
   - Calle 51 A # 8G-05
   - Calle 51 A #9-67
   - Calle 51 A # 8G-29
   - Calle 51B# 8C-34
   - Calle 52C # 8C-46

2. Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio **VILLAS DE SAN CARLOS,** en las siguientes direcciones:

   - Calle 102 # 1SUR -29
   - Calle 109 #2SUR-14
   - Calle 99B1#1 - 48
   - Calle 99A # 1SUR-76
   - Calle 99B1#2SUR-64
   - Calle 99C# 2SUR-57
   - Carrera 99C #2SUR-57
   - Carrera 2 SUR #98B-48

3. Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. De la secretaria de Obras Públicas, El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en **LAS FLOREZ,** en las siguientes direcciones:

   - Carrera 88 # 107 -16
   - Carrera 89 # 109A -17
   - Carrera 89 # 109A-06
   - Carrera 89 # 106-36
   - Carrera 89 # 108-99
   - Carrera 86 # 108-71
   - Carrera 86 # 108-97
   - Carrera 86 # 109A-92
   - Carrera 88 # 108-58

4. Apoyo durante la realización de las **Jornadas De Atención Descentralizada Vamos Pa´l Barrio**, hizo presencia la Secretaria Distrital de Obras Publicas a través del *Programa Mejoramiento de Vivienda, y Barrios a la Obra*. La Actividad se realizó en los siguientes barrios y direcciones.

N°	**BARRIO**	**DIRECCION**
1	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	CALLE 68 ENTRE CARRERA 1B Y 1 D
2	LA LUZ	CRA 22 ENTRE CALLE 8 Y 11
3	LOS ROSALES 7 DE AGOSTO	DIAGONAL 99 ENTRE CALLE 99 Y 99B
4	PASADENA EL FERRY	CALLE 12ª ENTRE CRA 7B Y 8

5. Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio EL BOSQUE, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico

para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Publicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

- K 8G 74 49
- K 8G 74 83
- K 8G 87 03
- K 8G 87 61
- K 8G 87 74

6. Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio LA SIERRITA, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Publicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

- D 55F 4 13
- C 55B 3F 126
- C 55A 5A1 125
- C 55A 5A1 153
- C 55A 5A1 197
- C 55A 5A1 233
- C 55A 5A1 237
- C 55A 5A1 65
- C 54D 4A 99

Atentamente,

STYBER DE JESUS MARTES SUAREZ
C.C N.º **1046815142**

ANEXO FOTOGRAFICO















