CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA

CONTRATO N.º 000353 DE 2024

INFORME ACTIVIDADES N.º 5

Periodo comprendido: 25 octubre de 2024 al 24 de noviembre de 2024

CONTRATO No	**0000353 de 2024**
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN LA RECUPERACIÓN DE HUMEDALES Y EN EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO.
VALOR:	Trece Millones Doscientos Mil Pesos M/LC ($ 13.200.000).
PLAZO:	Seis (6) Meses.
FECHA DE INICIO	25 de junio 2024.
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional del Atlántico- C.R.A.
CONTRATISTA:	JOSE DE LA PAZ CANEDO RUIZ
SUPERVISOR:	EFRAIN QUERUBIN LEAL PUCCINI

EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

No.	Obligaciones del Contratista	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias	% de Avance
1	Realizar las aperturas y cierres de las compuertas de conformidad con lo establecido en el Manual de Operaciones o conforme a las directrices emanadas del funcionario delegado para tales fines de la C.R.A. en el marco del seguimiento a la ejecución de los componentes programáticos del POMCA Canal del Dique.	Por medio de fotografías y bitácora, se registran las compuertas Villa Rosa están cerrada totalmente, pero violentaron la reja como no pudieron entrar por la reja rompieron los calados y se metieron por el lado del frente y rompieron por el lado de atrás . Las compuertas del porvenir están totalmente cerrada, todo estas en buen estado el encerramiento está en buen estado, lo único que se está dañando son los container donde están los aires todo se está cayendo y pudriendo. Ver anexos.	83%

No.	Obligaciones del Contratista	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias	% de Avance
2	Informar a la CRA sobre el estado de Mantenimiento y vigilar constantemente todos los elementos que integran el sistema de operaciones de compuertas en el Embalse del Guájaro en el marco de seguimiento a la ejecución de los componentes programáticos del POMCA Canal del Dique.	Todos los elementos funcionan óptimamente. Se anexan fotografías.	83%
3	Estar vigilante sobre las condiciones climáticas de la zona a fin de realizar una óptima operación del sistema de acuerdo con la administración del recurso hídrico.	En el periodo considerado primó el tiempo seco. Los niveles del canal, permanecieron estables.	83%
4	Llevar una Bitácora sobre la operación del sistema.	Se reestructuró el libro de Bitácora; se registran las observaciones en la bitácora ya actualizada.	83%
5	Rendir un informe mensual ante el Supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo.	Se realizó el respectivo informe al supervisor del contrato informándole novedades.	83%

En constancia las actividades detalladas anteriormente y realizadas dentro del marco de la ejecución del contrato Nº 0000353 del 2024.



JOSE DE LA PAZ CANEDO RUIZ
CC.12684009




Anexo: Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 1: LAS COMPUERTAS EL PORVENIR

1. ACTIVIDAD	2. ACTIVIDAD	3. ACTIVIDAD
		
		

ANEXO 2. FOTOGRAFIA LAS COMPUERTAS DE VILLA ROSA

1. ACTIVIDAD	2. ACTIVIDAD	3. ACTIVIDAD
		
		

ANEXO 2. REGISTRO DE FOTOGRAFÍA DE BITÁCORA LAS COMPUERTAS EL PORVENIR, LAS COMPUERTAS DE VILLA ROSA

