REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME AMBIENTAL N°13

CONSORCIO TAURI 2

CTO FDLT 316 - 2023
CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



Foto 1: Campamento Isla del Sol



Foto 2: Cerramientos de obra



Foto 3: Cerramientos de obra



Foto 4: Cerramientos de obra



Foto 5: Cerramientos de obra



Foto 6: Cerramientos de obra



Foto 7: Cerramientos de obra



Foto 8: Cerramientos de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME AMBIENTAL N°13

CONSORCIO TAURI 2

CTO FDLT 316 - 2023
CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



Foto 9: Cerramientos de obra



Foto 10: Cerramientos de obra



Foto 11: Frente de obra



Foto 12: Frente de obra



Foto 13: Frente de obra



Foto 14: Hidratación material petreo



Foto 15: Hidratación material petreo



Foto 16: Manejo de especies vegetales

CONSORCIO TAURI 2

CTO FDLT 316 - 2023
CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



Foto 17: Manejo de especies vegetales



Foto 18: Manejo de especies vegetales



Foto 19: Punto Ecologico



Foto 20: Transporte de RCD



Foto 21: Servicio sanitario



Foto 22: Servicio sanitario



Foto 23: Servicio sanitario



Foto 24: Sumidero