CONSORCIO TAURI 2	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO	Código: SST-FR 12
		Versión: 1
		Fecha:01/09/2021

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores , en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a herramientas de trabajo.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 26/08/2024 **LUGAR DE INSPECCIÓN** Isla del Sol

DILIGENCIADO POR Mónica Dica **CARGO** Prof. A y SST

DE ACUERDO AL ESTADO, MARQUE A CONTINUACIÓN CON UNA X

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO					OBSERVACIONES
	CANTIDAD	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Manuales						
Taladro	1	X				
Pulidora	1	X				Makita GA 9020
Equipo de soldadura	0				X	
Mezcladora de concreto	0				X	
Serrucho	0				X	
Sierra de mano para madera	0				X	
Carretillas	2	X				
Martillo o Mazo	2	X				
Destornillador	0				X	
Escaleras	1	X				
Machete	0				X	
Raches	0				X	
Alicates	1	X				
Llaves fijas	0				X	
Hombre solo	0				X	
Escuadra	0				X	

CONSORCIO TAURI 2	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO'	Código: SST-FR 12
		Versión: 1
		Fecha:01/09/2021

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores , en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a herramientas de trabajo.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 02/09/2024 **LUGAR DE INSPECCIÓN** Isla del Sol

DILIGENCIADO POR Mónica Díaz **CARGO** Prof. A y SST.

DE ACUERDO AL ESTADO, MARQUE A CONTINUACIÓN CON UNA X

INSPECCION DE HERRAMIENTAS							
TIPO DE HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO					OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	DEFECTUOSO	NO EXISTE		
Herramientas Manuales							
Taladro	1	X					
Pulidora	1	X					Makita GA 9020
Equipo de soldadura	0				X		
Mezcladora de concreto	0				X		
Serrucho	0				X		
Sierra de mano para madera	0				X		
Carretillas	2	X					
Martillo o Mazo	2	X					
Destornillador	0				X		
Escaleras	0				X		
Machete	1	X					
Raches	0				X		
Alicates	1	X					
Llaves fijas	0				X		
Hombre solo	0				X		
Escuadra	0				X		

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO	Código: SST-FR 12
		Versión: 1
		Fecha:01/09/2021

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores , en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a herramientas de trabajo.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 09/09/2024 **LUGAR DE INSPECCIÓN** Isla del Sol

DILIGENCIADO POR Mónica Diaz **CARGO** Prof A4SST.

DE ACUERDO AL ESTADO, MARQUE A CONTINUACIÓN CON UNA X

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS							
TIPO DE HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO				OBSERVACIONES
Herramientas Manuales		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Taladro	1	X				
Pulidora	1	X				Makita GA 9020
Equipo de soldadura	0				X	
Mezcladora de concreto	0				X	
Serrucho	0				X	
Sierra de mano para madera	0				X	
Carretillas	2	X				
Martillo o Mazo	2	X				
Destornillador	0				X	
Escaleras	0				X	
Machete	1	X				
Raches	0				X	
Alicates	1	X				
Llaves fijas	0				X	
Hombre solo	0				X	
Escuadra	0				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO	Código: SST-FR 12 Versión: 1 Fecha:01/09/2021

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores , en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a herramientas de trabajo.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 16/09/2024 **LUGAR DE INSPECCIÓN** Isla del Sol

DILIGENCIADO POR Mónica Diaz **CARGO** Prof AYSST

DE ACUERDO AL ESTADO, MARQUE A CONTINUACIÓN CON UNA X

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS							
TIPO DE HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO				OBSERVACIONES
Herramientas Manuales		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Taladro	1	X				
Pulidora	1	X				Makita GA 9020
Equipo de soldadura	0				X	
Mezcladora de concreto	0				X	
Serrucho	0				X	
Sierra de mano para madera	0				X	
Carretillas	2	X				
Martillo o Mazo	2	X				
Destornillador	0				X	
Escaleras	0				X	
Machete	1	X				
Raches	0				X	
Alicates	1	X				
Llaves fijas	0				X	
Hombre solo	0				X	
Escuadra	0				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO'	Código: SST-FR 12
		Versión: 1
		Fecha:01/09/2021

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores , en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a herramientas de trabajo.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 23/09/2024 **LUGAR DE INSPECCIÓN** Isla del Sol

DILIGENCIADO POR Mónica Ortiz **CARGO** PIC AYSST

DE ACUERDO AL ESTADO, MARQUE A CONTINUACIÓN CON UNA X

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS		ESTADO				
TIPO DE HERRAMIENTA Herramientas Manuales	CANTIDAD	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	OBSERVACIONES
Taladro	1	X				
Pulidora	1	X				Makita GA 9020
Equipo de soldadura	0				X	
Mezcladora de concreto	0				X	
Serrucho	0				X	
Sierra de mano para madera	0				X	
Carretillas	2	X				
Martillo o Mazo	2	X				
Destornillador	0				X	
Escaleras	0				X	
Machete	1	X				
Raches	0				X	
Alicates	1	X				
Llaves fijas	0				X	
Hombre solo	0				X	
Escuadra	0				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023

EQUIPO	Pulidora	SEMANA DEL 26 AL 31 DE Agosto 2024	
PROPIETARIO	Consorcio Tauri 2	PROYECTO	Consorcio Tauri 2
SERIE No.	00307871	LOCALIZACION	Isla del Sol
MODELO	6A9020	OPERARIO 1	Leonardo Nocera
MARCA	Makita	OPERARIO 2	Luis Martinez
		CODIGO MEC.	N/A

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ÍTEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso adecudo de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2			
NOMBRE	Edgar Altamar	NOMBRE 1	Leonardo Nocera	NOMBRE 2	Luis Martinez
FIRMA		FIRMA	Leonardo	FIRMA	

OBSERVACIONES:

V.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023

EQUIPO	Pulidora	SEMANA DEL 02 AL 08 DE Sept 2024	
PROPIETARIO	Consorcio Tauri 2	PROYECTO	Consorcio Tauri 2
SERIE No.	00307897	LOCALIZACION	Isla del Sol
MODELO	6A9020	OPERARIO 1 Leonardo Mora	OPERARIO 2 Luis Martinez
MARCA	Makita	CODIGO MEC.	N/A

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ÍTEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE	Victoria Garzón	NOMBRE 1	Leonardo M.
FIRMA		FIRMA	Leonardo.
		NOMBRE 2	Luis Evelio
		FIRMA	

OBSERVACIONES:

Victoria Garzón B.

V.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023

EQUIPO	Pulidora	SEMANA DEL 09 AL 15 DE Sept. 2024	
PROPIETARIO	Consorcio Tauri 2	PROYECTO	Tauri 2
SERIE No.	00307891	LOCALIZACION	Isla del Sol
MODELO	GA 9020	OPERARIO 1	Leonardo M. / OPERARIO 2 Luis M.
MARCA	Makita	CODIGO MEC.	N/A.

Convenciones → ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ÍTEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uso adecudo de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE	Victoria Corzo	NOMBRE 1	Leonardo M. / NOMBRE 2 Luis Martinez
FIRMA		FIRMA	Leonardo /

OBSERVACIONES:

Monica Dra B.

V.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023

EQUIPO	Pulidora	SEMANA DEL 16 AL 22 DE Sept 2024	
PROPIETARIO	Consorcio tauri 2	PROYECTO Tauri 2	
SERIE No.	00309891	LOCALIZACION Isla del Sol	
MODELO	GA 9020	OPERARIO 1 Leonardo M.	OPERARIO 2 Luis Martinez
MARCA	Makita	CODIGO MEC. N/A	

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ÍTEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso adecudo de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE	Victoria Garzón	NOMBRE 1 Leonardo Mora	NOMBRE 2 Luis Martinez
FIRMA		FIRMA Leonardo	FIRMA

OBSERVACIONES:

Monica Diaz B.

I.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	FORMATO No. SG-SST-FT-12 VERSIÓN 1 20/09/2023
	FORMATO PARA REVISIÓN DE BOTIQUINES	

CONTRATO O LUGAR: Isla del Sol - Oficina

FECHA DE REVISIÓN: DD 04 MM 09 AA 2024

REVISIÓN REALIZADA POR: Mónica Díaz

TIPO DE BOTIQUÍN: A

ELEMENTOS	CANT	ESTADO B	ESTADO MP	ESTADO MM	OBSERVACIONES
Gasas estériles	1 caja	X			V. 03/2025
Aplicadores asepticos	1 Paquete	X			V. 03/2028
Curitas	1 caja	X			V. 03/2029
Esparadrapo	1	X			V. 09/2028
Vendaje en rollo y vende triangular	1	X			N/A.
Micropore de 2 cm de ancho	1	X			V. 02/2028.
Agua esteril o Solución salina	2	X			V. 04/2027.
Jabon liquido	1				V. 06/2026.
Toallas higiénicas	N/A			X	N/A.
Alcohol	1	X			V/06/2026
Tijeras (uso exclusivo del botiquin)	1	X			N/A.
GMD estuche con mascarilla	1	X			N/A.
Linterna	1	X			N/A.
Baja lenguas	1 paquete	X			N/A.
Guantes quirurjicos	1 caja	X			03/2026 V.
Jeringa desechable	3	X			09/2026 V.
Termometro digital	1	X			N/A.
Tapabocas	5	X			09/2026 V.
Aposito ocular	1 caja	X			07/2025.
Directorio de llamadas de urgencias	1	X			
Manual de primeros auxilios	1	X			
Libreta y esfero	1	X			
Bolsa roja para desechos de atención	1	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	FORMATO No. SG-SST-FT-12 VERSIÓN 1 20/09/2023
	FORMATO PARA REVISIÓN DE BOTIQUINES	

CONTRATO O LUGAR: Isla del Sol - Campamento

FECHA DE REVISIÓN: DD 04 MM 09 AA 2024?

REVISIÓN REALIZADA POR: Mónica Dida.

TIPO DE BOTIQUÍN A.

ELEMENTOS	CANT	ESTADO C	NC	NN	OBSERVACIONES
Gasas estériles	1 caja	X			V. 05/2028
Aplicadores asepticos	1 Paquete	X			V. 11/2026.
Curitas	1 caja	X			N/A.
Esparadrapo	1	X			V. 03/2028
Vendaje en rollo y venda triangular	1	X			N/A.
Micropore de 2 cm de ancho	1	X			V. 02/2028
Agua esteril o Solución salina	2	X			V. 08/2025.
Jabon liquido	1	X			V. 10/2025.
Toallas higiénicas	N/A			X	N/A.
Alcohol	1	X			V. 06/2026.
Tijeras (uso exclusivo del botiquín)	1	X			N/A
GMD estuche con mascarilla	1	X			—
Linterna	1	X			N/A.
Baja lenguas	1 paquete	X			N/A.
Guantes quirurjicos	1 caja	X			N/A.
Jeringa desechable	5	X			V. 09/2026
Termometro digital	1	X			N/A.
Tapabocas	5	X			V. 09/2026
Aposito ocular	1 caja	X			N/A.
Directorio de llamadas de urgencias	1	X			
Manual de primeros auxilios	1	X			
Libreta y esfero	1	X			
Bolsa roja para desechos de atención	1	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2

CONSORCIO TAURI 2

FORMATO PARA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DOCUMENTO No. PAS-FO-33 Versión 1 20/10/2023

UBICACIÓN/ AREA: Isla del Sol FECHA: 04/09/24 INSPECCIONADO POR: Mónica Ortiz EMPRESA: Tauri 2.

AREA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CASCO		BATAS		PROTECTOR FACIAL		PROTECTOR AUDITIVO		PROTECTOR RESPIRATORIA		GUANTES		ESPECIALES		BOTAS		OTROS		FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO		
OP	Julio Argüeda	SI	B	SI	B	SI	B	N/A		SI	B	SI	B	NA		SI	B	N/A			
OP	Ruberto Rodriguez	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA			
OP	Wendy Toro	SI	B	SI	B	SI	B	N/A		SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Lorena Toro	SI	B	SI	B	SI	B	N/A		SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Germán Rivera	SI	B	SI	B	NA		NA		NA		SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Sandra Tejada	SI	B	SI	B	NA		NA		NA		SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Jeison David Romero	SI	B	SI	B	NA		SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Santiago Cañaveda	SI	B	SI	B	NA		NA		SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Cristhian Perilla	SI	B	SI	B	NA		NA		SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Jar Carlos Nogollón	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Luis Carlos Virguet	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Oscar Julián García	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Leonardo Macea	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Vilfredo Sardíca	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Luis Alberto Rivera	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Arnoury Manjarrez	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Mauricio Tovar	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Weinar Gil	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Wilson Pérez	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Luis Martínez	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Luis Fernando Tovar	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Luis Ramírez	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Marcos Cordoba	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			
OP	Jhonny Gómez	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NA		SI	B	NA			

Uso = SI, No o No Aplica

Estado = B: BUENO M: MALO D: DESECHABLES

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN EXTINTORES	Código: SST FR 12 Versión: 1 Fecha: Septiembre 2023
Nombre de quien realiza la inspección	Mónica Díaz	Cargo: Rep. ASST.
Fecha y Lugar:	04/09/24	

Información de valoración y verificación: B= Bueno - R= Regular - M= Malo

ÍTEM	CONDICIÓN	VALORACIÓN / VERIFICACIÓN												ESTÁNDAR
		EXTINTOR 1			EXTINTOR 2			EXTINTOR 3			EXTINTOR 4			
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1	Acceso / Visibilidad	X			X									Libre de obstrucción
2	Señalización	X			X									Uso instrucciones claras/visibles.
3	Ubicación	X			X									En un lugar visible. Indicar el sitio donde se encuentra.
4	Etiqueta	X			X									En buen estado, legible.
5	Cilindro	X			X									En buen estado sin corrosión
6	Soporte	X			X									Instalaciones adecuadas.
7	Manómetro	X			X									La aguja indica el punto medio o superior
8	Manguera	X			X									En buen estado sin obstrucción.
9	Boquilla	X			X									En buen estado sin obstrucción.
10	Manija de transporte	X			X									En buen estado, sin fisuras.
11	Palanca de activación	X			X									En buen estado, sin fisuras.
12	Pasador metálico	X			X									Debe estar en buen estado y en su sitio.
13	Seguro plástico	X			X									Debe estar en buen estado y en su sitio.
14	Agente	X			X									De acuerdo al material combustible
15	Clasificación	X			X									De acuerdo a la clase del extintor
16	Capacidad	10lb			10lb									Verificar la tarjeta generica de fabrica, la cual debe indicar la capacidad.
17	Fecha de recarga	AGO24			AGO24									Verificar la etiqueta de recarga
18	Fecha de vencimiento	AGO25			AGO25									

Firma: Mónica Díaz B.

Inspeccionado por: Mónica Díaz

Observaciones:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO TAURI 2	PAS FO 23 VERSIÓN 1 20/10/2023
	FORMATO PARA INSPECCIÓN EN ORDEN Y ASEO	

AREA Iglesia Sol Quien realiza la inspección Mónica Vidal FECHA 04/09/24

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A	OBSERVACIONES
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales, de acuerdo a la legislación colombiana vigente	✓			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados facilitando la labor	✓			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el pass de personas, equipos o materiales	✓			
		4. Los puestos de trabajo estan libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto)	✓			
	SEISO Limpiar	5. Las areas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas	✓			
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea	✓			
	SEITON Ordenar	7. Las areas de acopio de materiales estan señalizadas y demarcadas	✓			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales,estan protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	✓			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	✓			
	SEITON Orden	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y asi garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos	✓			
	SEISO Limpieza	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	✓			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de proteccion personal necesarios y los utilizan correctamente	✓			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13. El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea	✓			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc) se almacenan ordenadamente	✓			
	SEISO Limpiar	15. Las máquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios	✓			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente	✓			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas estan ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	✓			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	✓			
ÁREAS SANITARIAS Y ALIMENTACIÓN	SEIRI Clasificar	20. Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2. Art. 17)	✓			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	✓			
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras	✓			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓			
	SEITON Ordenar	24. Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las areas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las areas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26. El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza	✓			
	SEITON Ordenar	27. La ubicación de la ruta de evacuacion permite su fácil visualización y acceso	✓			
	SEISO Limpiar	28. La ubicación de los extintores es la adecuada	✓			

Powered by CamScanner