CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
	INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/09/2020

MARCA: Bobcat MODELO: S763 SERIE 529214233

OPERADO POR: Victor Murillo LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 1

SEMANA: DEL 23 AL 24 DE Septiembre 2024

ITEM	COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	HOROMETRO:	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Luces Delanteras			✓		✓											
	Luces Traceras			✓		✓											
	Cinturon de seguridad			✓		✓											
	Barra anti volco			✓		✓											
	Silla			✓		✓											
	Indicadores			✓		✓											
	Horometro			✓		✓											
	Pito de mano			✓		✓											
	Pito de reversa			✓		✓											
	Guantera			✓		✓											
	Retrovisor			✓		✓											
	Palancas de mando			✓		✓											
	Pedales			✓		✓											
	Gato hidráulico			✓		✓											
	Cucharón			✓		✓											
	Control de fugas hidráulicas			✓		✓											
	Agua de motor			✓		✓											
	Bateria			✓		✓											
	Correas del motor			✓		✓											
	Alternador			✓		✓											
	Aranque			✓		✓											
	Mangueras			✓		✓											
	Exhostos			✓		✓											
	Radiador			✓		✓											
	Filtros			✓		✓											
	Graceritas			✓		✓											
	Puerta			✓		✓											
	Aceite hidraulico			✓		✓											
	Aceite motor			✓		✓											
	Tanque de combustible			✓		✓											
	Protector radiador			✓		✓											
	Llantas traceras			✓		✓											
	Llantas delanteras			✓		✓											
	Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)			✓		✓											
	ACCESORIOS DE SEGURIDAD																
	Extintor de incendio			✓		✓											
	Herramientas			✓		✓											
	Gato - cruceta			✓		✓											
	Conos			✓		✓											
	Botiquin			✓		✓											

OBSERVACIONES

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	VM	VM					

Fuera de servicio: SI , NO

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST Mónica Sosa

Recibido Taller Reparacion

Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
	INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/09/2023

MARCA: Bobcat MODELO: S763 SERIE 529214233

OPERADO POR: Victor Murillo LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 1

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE Septiembre 2024

ITEM	HOROMETRO:	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturon de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra anti volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silla		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito de mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palancas de mando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gato hidráulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cucharón		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Agua de motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Correas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aranque		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Exhostos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Graceritas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Puerta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aceite hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protector radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
Extintor de incendio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gato - cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	

Fuera de servicio: SI , NO

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion
Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TAURI 2		CODIGO- PAS- FO 024
CONSORCIO TAURI 2	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
	INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/05/2023

MARCA: Bobcat MODELO: S763 SERIE 529214233

OPERADO POR: Victor Murillo LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 1

SEMANA: DEL 09 AL 15 DE Septiembre 2024

ITEM	HORÓMETRO:	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturon de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra anti volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silla		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito de mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palancas de mando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gato hidráulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cucharón		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Agua de motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Correas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Arranque		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Exhostos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Graceritas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Puerta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aceite hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protector radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
Extintor de incendio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gato - cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES															

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fuera de servicio: SI , NO

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion

Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/05/2022

MARCA: Bobcat MODELO: S763 SERIE S29214233

OPERADO POR: Victor Murillo LOCALIZACION: Bda del Sol EQUIPO No. 1.

SEMANA: DEL 02 AL 08 DE Septiembre 2024

ITEM	COMPONENTES DE LA MAQUINA	HOROMETRO: / CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
	Luces Delanteras										✓		✓			
	Luces Traceras										✓		✓			
	Cinturon de seguridad										✓		✓			
	Barra anti volco										✓		✓			
	Silla										✓		✓			
	Indicadores										✓		✓			
	Horometro										✓		✓			
	Pito de mano										✓		✓			
	Pito de reversa										✓		✓			
	Guantera										✓		✓			
	Retrovisor										✓		✓			
	Palancas de mando										✓		✓			
	Pedales										✓		✓			
	Gato hidráulico										✓		✓			
	Cucharón										✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas										✓		✓			
	Agua de motor										✓		✓			
	Bateria										✓		✓			
	Correas del motor										✓		✓			
	Alternador										✓		✓			
	Arranque										✓		✓			
	Mangueras										✓		✓			
	Exhostos										✓		✓			
	Radiador										✓		✓			
	Filtros										✓		✓			
	Graceritas										✓		✓			
	Puerta										✓		✓			
	Aceite hidraulico										✓		✓			
	Aceite motor										✓		✓			
	Tanque de combustible										✓		✓			
	Protector radiador										✓		✓			
	Llantas traceras										✓		✓			
	Llantas delanteras										✓		✓			
	Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)										✓		✓			
	ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
	Extintor de incendio										✓		✓			
	Herramientas										✓		✓			
	Gato - cruceta										✓		✓			
	Conos										✓		✓			
	Botiquin										✓		✓			

OBSERVACIONES

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	✓	✓	✓	✓	M/Vict.	M/Vict.	✓

Fuera de servicio: SI , NO

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion
Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TAURI 2		CODIGO- PAS- FO 024
CONSORCIO TAURI 2	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
	INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/09/2023

MARCA: Case MODELO: 2012 SERIE JAFSR200E9M454504

OPERADO POR: Jhon Fredy Urrea LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 02

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE Septiembre 2024

ITEM	CANTIDAD	HOROMETRO:	LUN. 3128		MAR. 3135		MIER. 3141		JUEV. 3149		VIER. 3155		SAB. 3160		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces Delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Traceras			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturon de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra anti volco			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silla			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito de mano			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito de reversa			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guantera			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Retrovisor			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palancas de mando			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gato hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cucharón			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Agua de motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Correas del motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alternador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Arranque			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Exhostos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtros			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Graceritas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Puerta			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aceite hidraulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protector radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas traceras			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD																
Extintor de incendio			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Herramientas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gato - cruceta			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquin			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACIONES			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	Luw	Luw	Luw	Luw	Luw	Luw	

Fuera de servicio: SI , NO X

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion
Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: XX/XX/2020

MARCA: Case MODELO: 2012 SERIE JAFSR20CE9M154507

OPERADO POR: Jhan Fredy Urrea LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 02

SEMANA: DEL 09 AL 15 DE Septiembre 2024

ITEM	COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	Horometro:		3087		3093		3102		3107		3113		3118			
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Luces Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra anti volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito de mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato hidráulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cucharón		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Agua de motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Arenque		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exhostos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Graceritas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puerta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protector radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
	Extintor de incendio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato - cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	OBSERVACIONES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	✓

Fuera de servicio: SI NO X

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST Monica Diaz B

Recibido Taller Reparacion

Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: XXX 2023

MARCA: Case MODELO: 2012 SERIE JAFSR20CECM454504

OPERADO POR: Jhon Fredy Urrea LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 02

SEMANA: DEL 02 AL 09 DE Septiembre de 2024

ITEM	COMPONENTES DE LA MAQUINA	HOROMETRO: / CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Horometro		3052		3059		3064		3068		3074		3079			
	Luces Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces Traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra anti volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito de mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato hidráulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cucharón		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Agua de motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Arenque		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exhostos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Graceritas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puerta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protector radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
	Extintor de incendio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato - cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	OBSERVACIONES															

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fuera de servicio: SI NO

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion

Cargo

OBSERVACIONES:

*NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.*

CONSORCIO TAURI 2	CODIGO- PAS- FO 024
CRITERIA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
INSPECCION PRE-OPERACIONAL PARA MINICARGADOR	FECHA: 17/10/2023

MARCA: Case MODELO: 2012 SERIE JAFSR2C0ECM455504

OPERADO POR: Juan Fredy Urrea LOCALIZACION: Isla del Sol EQUIPO No. 02

SEMANA: DEL 26 AL 31 DE Agosto de 2024

ITEM	HORIMETRO / CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA		3014		3020		3028		3037		3041		3021		3045	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces Traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturon de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Barra anti volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Silla		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito de mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guaatera		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palancas de mando		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Gato hidráulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cucharón		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Agua de motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Correas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alternador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Arranque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Exhostos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Gracerias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Puerta		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aceite hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protector radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas traceras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
Extintor de incendio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Gato - cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boliquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Operador	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.
	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis

Fuera de servicio: SI , NO

VoBo ENCARGADO MAQUINARIA

VoBo AREA SST

Recibido Taller Reparacion
Cargo

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto:	Localización: Consorcio tauri 2 - Isla del Sol
Inspeccionado por/cargo:	Haiver Castillo
Nombre Operador:	Haiver Castillo.
Fecha Inspección, Semana del	09 al 15 Sept 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORAMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo.	
Vo. Bo Area SST							

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: Localización: consorcio Tauri 2 - Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Haiver Castillo

Nombre Operador: Haiver Castillo

Fecha Inspección, Semana del 02 al 09 Sept/2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7 ESTADO VIDRIO PANORAMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31 ESTADO DEL SERROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo
Vo. Bo Area SST	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2 - Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Haiver castillo

Nombre Operador: Haiver Castillo

Fecha Inspección, Semana del 26 al 31 de Ago 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORAMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17 FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRAULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL STROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	Haiver Castillo	
Vo. Bo Area SST							

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-92 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2

Inspeccionado por/cargo: Carlos Puerto

Nombre Operador: Carlos Puerto

Fecha Inspección, Semana del 09 al 16 de Sept / 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SEROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	
Vo Bo Area SST	Monica P	Monica P	Monica P	Monica P	Monica P	Monica P	

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2 Isla del Sol

Inspeccionado por/cargo: Carlos Puerto

Nombre Operador: Carlos Puerto

Fecha Inspección, Semana del 02 al 08 de Septiembre de 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2 DE TRASAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7 ESTADO VIDRIO PANORAMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
16 BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRAULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	Carlos P	✓
Vo. Bo Area SST	Mónica P	Mónica P	Mónica P	Mónica P	Mónica P	Mónica P	✓

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	Documento No. PAS-FO-62 Versión 1 19/09/2023
	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE RETROEXCAVADORAS	

Proyecto: Localización: Consorcio Tauri 2

Inspeccionado por/cargo: Carlos Puerto

Nombre Operador: Carlos Puerto

Fecha Inspección, Semana del 26 al 31 de Agosto de 2024



B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURON DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORAMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17 FUGAS HIDRAULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRES	FIRMAS																				
OPERADOR	Carlos P			Carlos P			Carlos P			Carlos P			Carlos P			Carlos P					
Vo. Bo Area SST	Clinica D			Clinica D			Clinica D			Clinica D			Clinica D			Clinica D					

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

Powered by CamScanner

CONSORCIO [illegible]	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOLEROCOMPACTADORES	FAS-FO-63 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Ruta 2	Localización: Isla del Sol
Inspeccionado por/cargo:	Julio Nuñez
Fecha Inspección:	16 AL 22 DE SEPT 2024
Nombre Operador	Julio Nuñez

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIE		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del nivel de la caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de los mandos de direcciòn	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Revisiòn de pasadores en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de los rodillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Manivela	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las guardas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma operador	JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E	
Vo.Bo. Supervisor / Encargado														
Vo.Bo. SST														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	FAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Tauri 2	Localización: Isla del Sol
Inspeccionado por/cargo:	Mónica Ojeda
Fecha Inspección:	04 AL 15 DE SEPT / 2024
Nombre Operador	Julio Muñoz

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIE		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del nivel de la caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de los mandos de direcciòn	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Revisiòn de pasadores en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de los rodillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Manivela	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las guardas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma operador	JULIO M		JULIO M		JULIO M		JULIO M		JULIO M		JULIO M		JULIO M	
Vo.Bo. Supervisor / Encargado														
Vo.Bo. SST														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner

Consorcio [illegible]	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	[illegible] FA8-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Tauri 2		Localización: Isla del Sol												
Inspeccionado por/cargo:		JULIO E MUÑOZ												
Fecha Inspección:		02 DE SEPTIEMBRE DE 2024												
Nombre Operador		JULIO M												
ELEMENTOS DE OPERACIÓN		LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM
ESTADO MECANICO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B M
Estado del nivel del aceite del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado nivel de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado del nivel de la caja de velocidades		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado de los mandos de direcciòn		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Revisiòn de pasadores en general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado de los rodillos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado de la Manivela		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado de las guayas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado de la caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Estado de las guardas de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Firma operador		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E		JULIO E
Vo.Bo. Supervisor / Encargado		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
Vo.Bo. SST		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner

CONSORCIO [illegible]	FORMATO PARA INSPECCION DE SEGURIDAD DIARIA DE VOBROCOMPACTADORES	Código: FAS-FO-53 Versión 1 20/10/2023

Proyecto: Kuri 2	Localización: Isla del Sol	
Inspeccionado por/cargo:	JULIO E MUÑOZ	
Fecha Inspección:	26 AL 31 AGOSTO 2024	
Nombre Operador	JULIO E MUÑOZ	

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIE		SABA		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel del aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del nivel de la caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los mandos de direcciòn	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisiòn de pasadores en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los rodillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la Manivela	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la caja de cambios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma operador	JULIO M		JULIO M		JULIO M		JULIO M		JULIO M		JULIO M			
Vo.Bo. Supervisor / Encargado	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
Vo.Bo. SST														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Powered by CamScanner