| CONSORCIO TAURI 2 | REGISTRO FOTOGRAFICO<br>GESTION SST | FT-SST-060<br>Versión: 001<br>Fecha: 26/10/2023 |
|---|---|---|

**OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."**

| NOMBRE QUIEN REPORTA: Mónica Díaz | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|
| | 30 | 9 | 2024 |




**FOTO N°1**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Entrega de EPPs y dotación personal




**FOTO N°2**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Capacitación Ambiental & SST




**FOTO N°3**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Capacitación Ambiental & SST




**FOTO N°4**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Capacitación Ambiental & SST

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **MÓNICA DÍAZ** | **EDWIN RODRIGUEZ** | **PABLO PIMIENTA** |
| Profesional Ambiental & SST - Contratista | Director de obra | Residente A&SST Interventoría |

| CONSORCIO TAURI 2 | REGISTRO FOTOGRAFICO<br>GESTION SST | FT-SST-060<br>Versión: 001<br>Fecha: 26/10/2023 |
|---|---|---|

**OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."**

| **NOMBRE QUIEN REPORTA:** Mónica Díaz | **DD** | **MM** | **AAAA** |
|---|---|---|---|
| | 30 | 9 | 2024 |





**FOTO N° 1**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Baño en campamento fijo - Isla del sol




**FOTO N°2**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Punto de hidratación - Isla del Sol




**FOTO N° 3**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Inspección a equipos para la atención de emergencias - Extintor - Isla del sol




**FOTO N°4**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Unidad sanitaria portátil - Isla del Sol

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **MÓNICA DÍAZ** | **EDWIN RODRIGUEZ** | **PABLO PIMIENTA** |
| Profesional Ambiental & SST - Contratista | Director de Obra | Residente A&SST Interventoría |

| CONSORCIO TAURI 2 | REGISTRO FOTOGRAFICO<br>GESTION SST | FT-SST-060<br>Versión: 001<br>Fecha: 26 Octubre 2023 |
|---|---|---|

**OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."**

| **NOMBRE QUIEN REPORTA:** Mónica Díaz | **DD** | **MM** | **AAAA** |
|---|---|---|---|
| | 30 | 9 | 2024 |




**FOTO N° 1**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación




**FOTO N°2**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación




**FOTO N°3**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación




**FOTO N°4**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Trabajo seguro, uso adecuado de EPP y dotación

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **MÓNICA DÍAZ** | **EDWIN RODRIGUEZ** | **PABLO PIMIENTA** |
| Residente Ambiental & SST - Contratista | Director de obra | Residente A&SST Interventoría |

| CONSORCIO TAURI 2 | REGISTRO FOTOGRAFICO<br>GESTION SST | FT-SST-060<br>Versión: 001<br>Fecha: 26 Octubre 2023 |
|---|---|---|

**OBRA O PROYECTO: " Construccion malla vial y obras complementarias localidad de Tunjuelito en Bogota D.C."**

| **NOMBRE QUIEN REPORTA:** Mónica Díaz | **DD** | **MM** | **AAAA** |
|---|---|---|---|
| | 30 | 9 | 2024 |




**FOTO N° 1**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Señalización del área de trabajo




**FOTO N°2**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Movilización de maquinaria con auxiliar de tráfico




**FOTO N°3**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Señalización del área de trabajo




**FOTO N°4**

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

Señalización del área de trabajo

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **MÓNICA DÍAZ** | **EDWIN RODRIGUEZ** | **PABLO PIMIENTA** |
| Profesional Ambiental & SST - Contratista | Director de obra | Residente A&SST Interventoría |