INVENTARIO DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO

1. DATOS

FECHA DE ENTREGA AL ARRENDATARIO	**01 DE NOVIEMBRE DE 2024**
ARRENDATARIO	E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
NIT:	829.001.887-8
ARRENDADOR	ISABEL EGUIS LÓPEZ
ID	32.008.097
DIRECCIÓN DEL BIEN INMUEBLE	CALLE 1 NO 1 -71 BARRIO LAS PALMAS PISO 02

2. INVENTARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	Estado de Entrega (Cuando se efectúa la entrega al arrendatario)			OBSERVACIONES
				BUENO	REGULAR	MALO	
ENTRADA PRINCIPAL							
01	Puerta principal	**1**		**X**			
02	Cerradura puerta	**1**			**X**		
03	Otras puertas	**-**					
04	Ventanas	**4**		**X**			
05	Vidrios	**3**		**X**			
06	Rejas	**2**		**X**			
07	Pisos	**1**		**X**			
08	Paredes	**7**		**X**			
09	Interruptores	**4**		**X**			
10	Lámparas	**5**		**X**			
11	Escaleras	**-**					
HABITACIÓN 01							
01	Puerta	**1**		**X**			
02	Cerradura	**1**		**X**			
03	Llaves	**1**		**X**			
04	Ventana	**1**		**X**			
05	Vidrio	**1**		**X**			
06	Pisos	**1**		**X**			
07	Paredes	**6**		**X**			
08	Techos	**1**		**X**			
09	Tomas Eléctricas	**3**		**X**			
10	Tomas Televisión	**-**					
11	Interruptores	**-**					
12	Lámparas	**2**		**X**			
13	Closet	**-**					
Baño Habitación 01							
01	Puerta	**1**		**X**			
02	Cerradura	**1**		**X**			
03	Llaves	**0**					
04	Vidrios	**0**		**X**			
05	Lavamanos	**1**		**X**			
06	Sanitario	**1**		**X**			
07	Paredes	**4**		**X**			
HABITACIÓN 02							
01	Puerta	**1**		**X**			
02	Cerradura	**1**		**X**			
03	Llaves	**1**		**X**			
04	Ventana	**0**					
05	Vidrio	**0**		**X**			
06	Pisos	**1**		**X**			
07	Paredes	**5**		**X**			
08	Techos	**1**		**X**			
09	Tomas Eléctricas	**1**		**X**			
10	Tomas Televisión	**-**					
11	Interruptores	**2**		**X**			
12	Lámparas	**1**		**X**			
13	Closet	**1**		**X**			
Baño Habitación 02							
01	Puerta	**1**		**X**			
02	Cerradura	**1**		**X**			
03	Llaves	**1**		**X**			
04	Vidrios	**0**					
05	Lavamanos	**1**		**X**			
06	Sanitario	**1**		**X**			
07	Paredes	**4**		**X**			
HABITACIÓN 03							
01	Puerta	**2**		**X**			
02	Cerradura	**1**		**X**			
03	Llaves	**0**					
04	Ventana	**0**					
05	Vidrio	**1**		**X**			
06	Pisos	**1**		**X**			
07	Paredes	**4**		**X**			
08	Techos	**1**		**X**			
09	Tomas Eléctricas	**2**		**X**			
10	Tomas Televisión	**-**					

11	Interruptores	**2**		**X**			
12	Lámparas	**3**		**X**			
13	Closet	**0**					
Baño Habitación 03							
01	Puerta						**NO TIENE BAÑO**
02	Cerradura						**NO TIENE BAÑO**
03	Llaves						**NO TIENE BAÑO**
04	Vidrios						**NO TIENE BAÑO**
05	Lavamanos						**NO TIENE BAÑO**
06	Sanitario						**NO TIENE BAÑO**
07	Paredes						**NO TIENE BAÑO**
08	Aire acondicionado						**NO TIENE BAÑO**
COCINA							
01	Mesón	**1**		**X**			
02	Grifo	**1**		**X**			
03	Lavaplatos	**1**		**X**			
04	Tomas Eléctricas	**-**					
05	Puerta gabinete	**1**		**X**			
PATIO							
01	Pisos	**1**		**X**			
02	Paredes	**4**		**X**			
03	Techos	**1**		**X**			
04	Tomas Eléctricas	**2**		**X**			
05	lavadero	**1**		**X**			

El arreglo de los daños resultantes del inadecuado uso o del descuido durante el tiempo de la tenencia serán asumidos por el arrendatario. Si estos arreglos no se realizaran, queda el arrendador autorizado para hacerlos por su cuenta y para cobrar ejecutivamente las sumas correspondientes a los arrendatarios; para este efecto convienen las partes en que tanto el contrato firmado como las facturas de reparación de daños o de reposición de faltantes, prestaran merito ejecutivo.

Para constancia de nuestra conformidad firmamos el presente documento

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EN REPRESENTACIÓN DEL ARRENDADOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN REPRESENTACIÓN DEL ARRENDATARIO
ISABEL EGUIS LOPEZ	**LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO** GERENTE ENCARGADA E.S.E SUPERVISORA DEL CONTRATO
FIRMA: Isabel Eguis Lopez	FIRMA:
C.C. 32.008.097.	C.C 1.098.610.953