CONINCAG	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	Código: Versión: 0.0 Fecha: Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: 29 | 11 | 2024

ACTA No. 1

TIPO DE ACTA PARCIAL: [ ] RECIBO PARCIAL DE OBRA [X] MODIFICACIONES/OBS [ ]

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: 80-6-10065-24 FECHA INICIO CONTRATO: 5 | 10 | 2024

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY), CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA: CONINCAG SAS

SUPERVISIÓN TÉCNICA: INT. EDISO ALBERTO ARIAS NARANJO

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE: AULA INTELIGENTE


En Uribia Guajira; a los 30 del mes de noviembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el ~~contratista de obra para dejar~~ constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:


DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se procede a formalizar la entrega del **Aula Inteligente**, conforme a las actividades realizadas y completadas bajo el contrato. A continuación, se describen las labores ejecutadas:
Se realizaron las actividades preliminares para preparar el espacio y coordinar los trabajos. En cuanto a los trabajos en cubiertas y cielos rasos, se repararon y mejoraron las estructuras para garantizar su buen estado y aislamiento.Se llevó a cabo el mantenimiento de redes hidrosanitarias, realizando las reparaciones necesarias y la instalación de nuevas redes, asegurando su correcto funcionamiento. Además, se realizaron ajustes en las instalaciones eléctricas, incluyendo la instalación de interruptores y luminarias para mejorar la distribución eléctrica y la seguridad del aula.En relación con los muros y mampostería, se repararon y restauraron, aplicando estuco y pintura interior para un acabado estético y duradero. También se cambió el acabado del piso en algunas zonas, utilizando materiales de alta calidad.Se realizó el enchape de pisos y muros de los baños, y se instalaron nuevos aparatos sanitarios. Asimismo, se suministraron e instalaron puertas de aluminio para los baños y el acceso principal al aula, asegurando tanto la funcionalidad como la estética. El mantenimiento de carpintería abarcó tanto la madera como los elementos metálicos, garantizando el buen estado de puertas y ventanas. También se hizo el mantenimiento de morteros, pañetes y concretos para reforzar la estabilidad de las superficies.
Finalmente, el espacio se entrega limpio y libre de escombros, listo para su uso. Con esto, se confirma que todas las actividades fueron completadas de acuerdo con los términos establecidos en el contrato, y el aula está en condiciones óptimas para su funcionamiento

Scanned with CamScanner

C. REGISTRO FOTOGRAFICO










D. OBSERVACIONES

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 29 dias del mes de noviembre del año 2024.

Paola Meza.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDILBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA

Scanned with CamScanner