ANEXO 15


INFORME HSEQ

JUNIO 2024

INFORME

CONTRATO N º CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023

OBJETO: "LOTE No 2. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA."



INFORME DEL CONTRATISTA No. 16

(PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 01 MES 06 AÑO 2024; HASTA DIA 30 MES 06 AÑO 2024)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

Firma_____

DIRECTOR DE OBRA: GERMAN MAURICIO RUEDA DURAN

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe se enfoca en la coordinación del contratista, frente a las diferentes actividades en relación a la seguridad y salud en el trabajo, que se establecieron para la ejecución del proyecto, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las normas del Programa de Gestión en el Manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Conexiones Viales Santander, con el fin de minimizar los riesgos laborales en todas las actividades que se ejecutan en la obra, generando un equilibrio en el desarrollo de cada actividad constructiva sin afectar la salud del trabajador.

Para generar un detalle de avance de las actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto, se planteó una relación de las actividades vinculadas y orientadas al cumplimiento de dicho componente, donde se evaluaron los siguientes aspectos, descripción de las actividades ejecutadas por el contratista y el registro fotográfico relacionado con cada actividad.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El presente informe busca informar a la entidad contratante y a la Interventoría, acerca de los criterios, lineamientos, procedimientos y responsabilidades que ejerció el contratista, para garantizar el cumplimiento de la gestión del componente de Seguridad y salud en el trabajo, mediante el seguimiento, control y verificación de las actividades que generan riesgos y peligros en el proyecto denominado "CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4316864 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL-MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA."

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la legislación colombiana vigente para el desarrollo del proyecto.
- Prevenir la generación de riesgos y peligros haciendo cumplir lo dispuesto en las medidas de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del SG-SST en el contrato de obra en mención.

3. INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para generar un detalle de avance de las actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el trabajo en el proyecto, se plantea una relación de las

actividades vinculadas y orientadas al cumplimiento de dicho componente, por ello se planteó el seguimiento a los siguientes aspectos:

3.1. RELACIÓN DE PERSONAL ACTIVO MES DE JUNIO

A continuación, se relaciona personal activo Consorcio Conexiones Viales Santander.

RELACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Ayinson Javier Gonzales Pelaez	17975755	Especialista estructural	18/03/2023
2	Anyi Catherine Gutierrez Tovar	1095796908	Especialista Geotecnia	1/01/2024
3	Jesus Giovanny Inciarte Lizarazo	1122810440	Asesor legal	18/03/2023
4	Erika Paola Dotor Zambrano	1095911854	Profesional HSQ	18/03/2023
5	Hector Torres Ortiz	13930230	Especialista hidraulico e hidrologia	1/01/2024
6	Efrain Serrano Plata	91541593	Especialista Vias	1/01/2024
7	Lorgia Karine Sepulveda Pallares	63528873	Especialista ambiental	1/09/2023

Relacion de especialista en el mes de Junio

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
1	Luis Gabriel Castro Corzo	5690083	Ayudante de obra	21/03/2023	SI
2	Milsiades Salazar Contreras	5690267	Conductor	13/04/2023	SI
3	Ruth Elena Serrano Serrano	63476716	Controlador vial	21/04/2023	SI
4	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo	21/04/2023	SI
5	William Barrios Fernandez	6794875	Operador maquinaria amarilla	04/05/2023	NO
6	Giovanny Zambrano López	1100221024	Oficial obra	11/05/2023	SI
7	Stiven Arley Aparicio Murillo	1100220081	Ayudante de obra	13/05/2023	SI
8	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador	25/05/2023	NO
9	Holmer Alexis Castillo Ferrer	1098609925	Operador motoniveladora	31/05/2023	NO
10	Heliberto Tavera Barreto	5690311	Conductor	03/06/2023	SI
11	Salomon Gomez	91111061	Operador maquinaria amarilla	13/06/2023	NO
12	Maria Victoria Cordero Salcedo	63494528	Servicios generales	14/06/2023	SI
13	Lizeth Natalia Figueroa Castañeda	1019142348	Controladora vial	20/06/2023	SI
14	Jose Donaldo Gutierrez Vargas	1005411525	Conductor	20/06/2023	SI
15	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST	26/06/2023	NO
16	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial	30/06/2023	SI
17	Jeimy Rocio Franco Pinto	1005237355	controladora vial	08/08/2023	NO
18	Wendy Yuliani Olarte Santos	1007448133	Almacenista	18/08/2023	SI
19	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia	22/08/2023	SI
20	Juan Miguel Gallo Zambrano	1098733730	Oficial de obra	22/08/2023	SI
21	Johan Sebastian Martinez Gutierrez	1095958243	Ayudante de obra	22/08/2023	SI
22	Cecilia Avellaneda Dueñas	1100221916	Controladora vial	01/09/2023	SI

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
23	Jorge Leonardo Gomez Oviedo	1099363935	Ayudante de obra	01/09/2023	SI
24	Jhoanny Alberto Rincon Rueda	91481282	Ayudante de obra	01/09/2023	SI
25	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra	01/09/2023	SI
26	Diego Andres torres Duran	1100222600	Conductor de volqueta	09/09/2023	SI
27	Maria Juliana Barrera Cadena	1098822491	Residente de obra	12/09/2023	SI
28	Oscar Mejia Manrique	1100893597	Conductor Volqueta	28/09/2023	NO
29	Wilmer Andres Gomez Salgado	1102349140	Conductor Volqueta	28/09/2023	NO
30	Nancy Rocio Barrera Barrera	1005464536	Controladora vial	17/10/2023	NO
31	Liliana Gomez Jimenez	1101260449	Controladora vial	17/10/2023	NO
32	Paula Andrea Zambrano Figueroa	1005419890	Auxiliar de despacho	17/10/2023	SI
33	Ruth Zambrano Lopez	1100220020	Auxiliar ambiental	17/10/2023	SI
34	Juan David Gutierrez Salas	1081824381	Ayudante de obra	17/10/2023	SI
35	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador	19/10/2023	SI
36	Jefferson Mauricio Guarin Hernandez	1102364612	Operador minicargador	01/11/2023	NO
37	German Mauricio Rueda Duran	1098685506	Director de obra	01/11/2023	NO
38	Wilson Javier Rugeles Gomez	91227789	Inspector de obra	03/11/2023	NO
39	Carolina Gutierrez Silva	37840965	Profesional Social	07/11/2023	NO
40	Wilmer Javier Manrique Barajas	1098689435	Topografo	28/11/2023	NO
41	Fidel Sierra Anaya	81661232	Cadenero 1	04/12/2023	NO
42	Juan Pablo Muñoz Chacon	1102349735	Cadenero 2	04/12/2023	NO
43	Saida Yazmin Africano Caro	63555076	Contadora	05/12/2023	NO
44	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla	16/01/2024	NO

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
45	Karen Lizeth Perez Prada	1100813317	Controladora vial	16/01/2024	SI
46	Eslendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial	16/01/2024	SI
47	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial	16/01/2024	SI
48	Laura Ines Rojas Balcarcel	1100222760	Controladora vial	16/01/2024	SI
49	Jerly Paola Reyes Sandoval	1100969540	Controladora vial	16/01/2024	SI
50	Johan David Herrera Ortiz	1005419982	Ayudante de obra	16/01/2024	SI
51	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra	16/01/2024	SI
52	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra	16/01/2024	SI
53	Luis Carlos Tique Arias	1143147015	Ayudante de obra	19/01/2024	SI
54	Jose Alfredo Balcenas Tello	1098260165	Operador de maquinaria amarilla	22/01/2024	NO
55	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	01/02/2024	SI
56	Julian Hernando Aguilar Joya	1098693111	Residente de obra	18/03/2024	NO
57	Luis Carlos Gomez Sanabria	1057546458	Tecnico de laboratorio	21/03/2024	NO
58	Lizeth Tatiana Villamizar Pabon	1099734490	Practicante universitaria	22/04/2024	NO
59	Sergio Leonardo Avellaneda Sanabria	1100220771	Oficial de obra	20/05/2024	SI
60	Juan David Avellaneda Zambrano	1100220152	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
61	Hemerson Felipe Morales Gutierrez	1005419925	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
62	Jaime Dario Otero Cruz	1101695030	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
63	Jean Ferneth Andres Perez Forero	1095835027	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
64	Luis Alberto Dulcey Barreto	91108635	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
65	Andres Felipe Salazar Velandia	1100452049	Ayudante de obra	20/05/2024	SI

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
66	Oscar Diaz Reyes	5690122	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
67	Juan Manuel Arguello Pinto	1100220819	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
68	Heriberto Gallo Angarita	1100221389	Ayudante de obra	20/05/2024	SI

Relación de personal activo mes de junio

3.2. SEGURIDAD SOCIAL

Dentro de los anexos se relaciona la seguridad social correspondiente al mes de Mayo – Junio del personal contratista y especialistas.

3.3. RELACIÓN DE LICENCIAS E INCAPACIDADES DE PERSONAL

3.3.1. INCAPACIDADES Y LICENCIAS

En el mes junio se presentó una incapacidad medicas

INCAPACIDADES DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	MOTIVO
25	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	25/06/2024	30	Accidente de transito

Incapacidades medicas en junio

3.4. PERSONAL RETIRADO

En el mes de junio no se retiro personal.

3.5. POLÍTICAS SST

Se relaciona a continuación las políticas del Consorcio Conexiones Viales Santander

- Política de salud y seguridad en el trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Política de seguridad vial.
- Política para el control de emergencias.
- Política de prevención de acoso laboral

3.6. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

En el mes de junio se realizó 1 examen post incapacidad.

Dentro de los anexos se encuentra el examen post incapacidad.

3.7. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Al personal que cumplió 4 meses vinculadas al Consorcio Conexiones Viales, se le hizo entrega de la dotación y EPP que se relaciona a continuación de acuerdo con lo que cada uno requiere, dejando todo especificado en acta de entrega.

- Camisa manga larga jean color azul.
- Camisa manga larga administrativa color azul.
- Camisa manga larga administrativa color blanco
- Chaleco administrativo
- Pantalón jean color azul.
- Cascos de seguridad color amarillo.
- Cascos de seguridad color blanco.
- Tapa oídos.
- Barbuquejos.
- Gafas oscuras.
- Guantes de carnaza color amarillo.
- Guantes de nitrilo color negro.
- Capa impermeable.
- Botas en cuero color negro (botas de seguridad)
- Botas en caucho pantaneras color amarillo.
- Chaleco reflectivo.
- Otros.

Dentro de los anexos se encuentra cada una de las actas de entrega de dotación y EPP del personal que ya cumplió cuatro meses laborando por lo que se le entrega nueva dotación.

3.8. INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el mes de junio no se realizaron inducciones.

3.9. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

En el mes de junio se hizo adecuación de señalización existente en los PR 26 y del PR 33 al PR 40 en los puntos de intervención de actividades constructivas.

Se realizó la instalación de señalización informativa, reglamentaria y preventiva para el punto critico la leona sobre el PR 61+820 hasta el PR 61+860.




PR 33+600



PR 33+750



PR 26




PR 26



PR 34+364



PR 34+450



PR 34+500



PR 34+730



PR 34+800




PR 35+050



PR 36+140




PR 36+160




PR 76





PR 76



Sector crítico la leona



Sector crítico la leona

	
Sector crítico la leona	Sector crítico la leona

3.10. HIDRATACIÓN

Para el mes de junio se hizo entrega de hidratación en frentes de trabajo, donde se le hace entrega de bolsas con agua a los trabajadores.

	
Entrega de hidratación a personal en obra	Entrega de hidratación a personal en obra

3.11. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

En el mes de junio se realizaron análisis de trabajo seguro por semana, de acuerdo con cada una de las actividades que se realizaron tales como:

- Conductores de vehículos
- Topografía
- Despachadora – Recibidora
- Cuadrilla obra 1
- Cuadrilla obra 2
- Controladoras viales
- Operarios maquinaria
- Técnico de laboratorio.
- Trituradora

- Tala de árboles

Dentro de los anexos se encuentra las ATS del mes de junio por semana.

3.12. PREOPERACIONALES DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA

- Se relaciona preoperacionales diarios de las camionetas y camión turbo del Consorcio Conexiones Viales Santander en el mes de junio.

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

PREOPERACIONALES DE VEHICULOS JUNIO

VEHICULO	PLACA	MARCA	JUNIO																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETA	HDO 089	MAZDA	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
CAMION TURBO	SBL 365	CHEVROLET	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Preoperacionales de vehículos mes de junio

Dentro de los anexos se encuentran los preoperacionales por día de los vehículos correspondiente al mes de junio.

- Se relaciona preoperacionales semanales de maquinaria amarilla y volquetas internas del Consorcio Conexiones Viales Santander que se utilizó en el mes de junio.

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

PREOPERACIONALES MAQUINARIA AMARILLA (JUNIO)



MAQUINARIA	PLACA	MARCA	MODELO	LINEA	JUNIO			
					03 - 09 JUNIO	10 - 16 JUNIO	17 - 23 JUNIO	24 - 30 JUNIO
RETROEXCAVADORA	R11D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M	X	X	X	X
RETROEXCAVADORA	R12D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M	X	X	X	X
RETROCARCADOR	RC01JC	JCB	2022	3CX	X	X	X	X
MOTONIVELADORA	MN02C	CATERPILLAR	2022	120GC	X	X	X	X
MOTONIVELADORA	MN01C	CATERPILLAR	2022	230GC		X	X	X
VIBROCOMPACTADOR	VC02C	CATERPILLAR	2022	CS10GC	X	X	X	X
VIBROCOMPACTADOR		INGERSOLL RAND	2001	SD70D				X
MINICARGADOR		CATERPILLAR	2022	236D3	X	X	X	X
CARGADOR		VOLVO	2010	L70F	X	X	X	X
VOLQUETA	SSY 983	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA	X	X	X	X
VOLQUETA	SSY 963	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA	X	X	X	X
VOLQUETA	LLQ 030	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4	X	X	X	X
VOLQUETA	LLQ 029	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4	X	X	X	X
VOLQUETA	LLQ 028	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4	X	X	X	X

Preoperacionales de maquinaria amarilla y volquetas mes de junio

Dentro de los anexos se encuentra los preoperacionales semanales de la maquinaria amarilla y volquetas utilizadas en el mes de junio.

3.13. INSPECCIONES.

En el mes de junio se realizaron inspecciones a los EPP, Botiquín, camilla y a la maquinaria amarilla y volquetas doble troque. Donde se evidenció EPP en mal estado y se realizó la respectiva reposición.

	
Inspección de maquinaria amarilla	Inspección de maquinaria amarilla
	
Inspección de volqueta doble troque	Inspección de volqueta doble troque

Dentro de los anexos se encuentra las inspecciones realizadas y el formato de la reposición de EPP correspondiente al mes de junio.

3.14. INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

En el mes de junio no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo.

3.15. BOTIQUÍN, EXTINTOR Y CAMILLA EN OBRA Y OFICINA


En el mes de junio se contó en obra y oficina con botiquín, camilla y extintor.

Camilla, botiquín y extintor PR 39+600



Camilla, botiquín y extintor en oficina



Camilla, extintor y botiquín PR 26

Camilla, extintor y botiquín PR 34+740



Camilla, extintor y botiquín PR 76

3.16. CRONOGRAMA DE CHARLAS MENSUALES

En el mes de junio se realizaron charlas de lo cual se relaciona el cronograma con la respectiva fecha.

CRONOGRAMA DE CHARLAS SST JUNIO

NO. SEMANAS	TEMAS	FECHA
SEMANA 1	USO DE EPP Y SU REPOSICION	5/06/2024
SEMANA 2	VIOLENCIA LABORAL	13/06/2024
SEMANA 3	RIESGOS SILENCIOSOS	20/06/2024
SEMANA 4	COORDINACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO	26/06/2024

Charlas del mes de junio

3.17. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

En el mes de junio se realizaron las charlas establecidas en el cronograma de acuerdo con los temas relacionados para los trabajadores del Consorcio Conexiones Viales.



Uso de EPP y su reposición 06-junio-2024



Violencia laboral 13-junio-2024



Riesgos silenciosos 20-junio-2024



Coordinación de trabajo en equipo 26-junio-2024

Dentro de los anexos se encuentras los registros de asistencias a las charlas del mes de junio.

3.18. COPASST

El día 25 de junio se realizó reunión mensual del COPASST donde participaron los representantes principales por parte del empleador y lo representantes principales por parte de los trabajadores. A continuación, se relaciona los temas que se trataron:

- Inspecciones de seguridad
- Seguimiento a la accidentalidad
- Seguimiento al ausentismo
- Reincorporación de personal
- Otros temas
- Capacitación a los miembros del COPASST

Se realizó capacitación a los miembros del COPASST sobre inspecciones de seguridad.

Se deja establecido en el acta próxima fecha de reunión el día 25 de junio del 2024 a las 9:00 am.

3.19. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El 12 de junio se realizó reunión el comité de convivencia laboral, donde se tocaron temas relacionados a la convivencia dentro de las áreas de trabajo.

Se realizó la capacitación mensual de los miembros del comité sobre el tema: Prevención del acoso laboral.

La programación de la próxima reunión ordinaria para el 12 de septiembre 2024.



Comité de convivencia laboral 12-junio-2024

3.20. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

En junio se contó con el Comité Operativo de Emergencias (COE) y brigadas de emergencias.

Los brigadistas están conformados de la siguiente

- Jefe de Brigada
- Coordinador evacuación

- Coordinador primeros auxilios
- Coordinador control incendios
- Brigadistas integrales
-

3.21. RELACIÓN DE EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

A continuación, se relaciona toda la maquinaria y vehículos que estuvieron activos en el mes de junio internamente y alquilados.

Relación maquinaria y vehiculos

MAQUINARIA/VEHICULO	PLACA	MARCA	MODELO	LINEA
RETROEXCAVADORA	R11D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M
RETROEXCAVADORA		CATERPILLAR	2022	313GC
RETROCARCADOR	RC01JC	JCB	2022	3CX
RETROCARGADOR		XCMG	2023	XC870K
MOTONIVELADORA	MN02C	CATERPILLAR	2022	120GC
MOTONIVELADORA		CATERPILLAR	2022	120GC
VIBROCOMPACTADOR	VC02C	CATERPILLAR	2022	CS10GC
VIBROCOMPACTADOR		INGERSOLL RAND	2001	SD70D
MINICARGADOR		CATERPILLAR	2022	236D3
CARGADOR		VOLVO	2010	L70F
VOLQUETA	SSY 983	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	SSY 963	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	LLQ 030	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 029	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 028	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
CAMIONETA	HDO 089	MAZDA	2014	
CAMIONETA	EIN 238	FORD	2017	
CAMION TURBO	SBL-385	CHEVROLET	2008	
CARROTANQUE	XKF 731	FORD	1954	

Relación de maquinaria y vehículos en el mes de junio

3.22. RELACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

En el mes de junio se contó con el equipo de topografía el cual se relaciona a continuación.

- Estación total, marca SOKKIA número de serie 1Z018077.



Se realizó calibración el 09 de enero 2024 la cual tiene una vigencia de seis meses.

- Nivel automático mecánico, marca GEAOMAX referencia ZAL232

Se realizó calibración el 02 de marzo 2024 y tiene vigencia de seis meses.

3.23. PUNTO ECOLÓGICO.


En el mes de junio se realizaron instalaciones de puntos ecológicos en puestos de trabajo en obra del Consorcio Conexiones Viales Santander.

	
PR 26+200	PR 34+740
	
PR 36+140	PR 39+200

3.24. UNIDADES SANIATRIAS PORTATILES

En el mes de junio se contó con siete unidades sanitarias ubicadas en los PR 26+200, PR 34+450, PR 34+740, PR 38+050, PR 39+200 Y PR 76+040 de la obra, para el personal que se encuentra realizando las respectivas actividades. A las unidades sanitarias se les realiza limpieza y mantenimiento dos veces por semana.

	
Limpieza de unidades sanitarias	Limpieza de unidades sanitarias

	
Limpieza de unidades sanitarias	Limpieza de unidades sanitarias

Dentro de los anexos se encuentra los comprobantes de servicio del aseo que se le realizó a las unidades sanitarias portátiles en el mes de junio.

3.25. CONCLUSIONES

- En el mes de junio se sigue dando cumplimiento a todo lo requerido en el área de seguridad y salud en el trabajo en campo.
- El Consorcio Conexiones Viales Santander busca realizar la implementación del SG-SST en el desarrollo del proyecto, por lo cual se está trabajando para dar cumplimiento.

4. ANEXOS

1. Seguridad social
2. Examen post incapacidad
3. Entrega de dotación
4. Análisis de trabajo seguro
5. Preoperacionales
6. Inspecciones
7. Asistencia charlas
8. COPASST
9. Unidades sanitaras

ANEXOS

1. SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669825	1	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDA-GIRON	GIRON-SANTANDER	6383824	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	697072216	9468371502	E	2024/06/11	2024/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$34,239,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63555076	AFRICANO SAIDA																		25-14	30	$2,262,665	$362,100	EPS010	30	$2,262,665	$90,600	CCF40	30	$2,262,665	$90,600	14-11	30	$2,262,665	$157,500	30	$0	$0	SI	$700,800
2	CC	1098693111	AGUILAR JULIAN																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
3	CC	1100220081	APARICIO STIVEN									X									230301	13	$596,525	$95,500	EPS041	13	$596,525	$23,900	CCF40	13	$596,525	$23,900	14-11	13	$596,525	$41,600	13	$0	$0	SI	$184,900
4	CC	1100220081	APARICIO STIVEN													X					230301	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF40	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$0	17	$0	$0	SI	$176,900
5	CC	1005411432	ARGUELLO DORIS									X									230201	30	$1,313,830	$210,300	EPS041	30	$1,313,830	$52,600	CCF40	30	$1,313,830	$52,600	14-11	30	$1,313,830	$91,500	30	$0	$0	SI	$407,000
6	CC	1100220819	ARGUELLO JUAN	X								X									230301	16	$783,228	$125,400	EPS041	16	$783,228	$31,400	CCF40	16	$783,228	$31,400	14-11	16	$783,228	$54,600	16	$0	$0	SI	$242,800
7	CC	1100221916	AVELLANEDA CECILIA									X									230201	29	$1,315,444	$210,500	EPS041	29	$1,315,444	$52,700	CCF40	29	$1,315,444	$52,700	14-11	29	$1,315,444	$91,600	29	$0	$0	SI	$407,500
8	CC	1100221916	AVELLANEDA CECILIA										X								230201	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
9	CC	1100220152	AVELLANEDA JUAN	X								X									230301	16	$783,228	$125,400	EPS041	16	$783,228	$31,400	CCF40	16	$783,228	$31,400	14-11	16	$783,228	$54,600	16	$0	$0	SI	$242,800
10	CC	1100220771	AVELLANEDA SERGIO	X								X									230301	16	$1,065,319	$170,500	EPS041	16	$1,065,319	$42,700	CCF40	16	$1,065,319	$42,700	14-11	16	$1,065,319	$74,200	16	$0	$0	SI	$330,100
11	CC	1100221885	AYALA ARIEL																		230301	26	$1,473,334	$235,800	EPS037	26	$1,473,334	$59,000	CCF40	26	$1,473,334	$59,000	14-11	26	$1,473,334	$102,600	26	$0	$0	SI	$456,400
12	CC	1100221885	AYALA ARIEL											X							230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF40	0	$0	$0	14-11	4	$173,334	$0	0	$0	$0	SI	$34,800
13	CC	1098260165	BARCENAS JOSE									X									230301	30	$2,100,638	$336,200	EPS005	30	$2,100,638	$84,100	CCF40	30	$2,100,638	$84,100	14-11	30	$2,100,638	$146,300	30	$0	$0	SI	$650,700
14	CC	1098822491	BARRERA MARIA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
15	CC	1005464536	BARRERA NANCY									X									230201	30	$1,365,691	$218,600	EPS005	30	$1,365,691	$54,700	CCF40	30	$1,365,691	$54,700	14-11	30	$1,365,691	$95,100	30	$0	$0	SI	$423,100
16	CC	6794875	BARRIOS WILLIAM											X							25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0	SI	$260,000
17	CC	1102382204	BUENO NATHALIA		X																230301	7	$303,334	$48,600	EPS041	7	$303,334	$12,200	CCF40	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,200
18	CC	1098828768	CAMACHO ANGEL									X									230301	12	$582,234	$93,200	EPS041	12	$582,234	$23,300	CCF40	12	$582,234	$23,300	14-11	12	$582,234	$40,600	12	$0	$0	SI	$180,400
19	CC	1098828768	CAMACHO ANGEL											X		L					230301	18	$780,001	$124,900	EPS041	18	$780,001	$31,300	CCF40	1	$43,334	$1,800	14-11	18	$780,001	$0	1	$0	$0	SI	$158,000
20	CC	1098609925	CASTILLO HOLMER									X									230201	30	$2,264,362	$362,300	EPS017	30	$2,264,362	$90,600	CCF40	30	$2,264,362	$90,600	14-11	30	$2,264,362	$157,600	30	$0	$0	SI	$701,100
21	CC	5690083	CASTRO LUIS									X									230301	29	$1,318,901	$211,100	EPS037	29	$1,318,901	$52,800	CCF40	29	$1,318,901	$52,800	14-11	29	$1,318,901	$91,800	29	$0	$0	SI	$408,500
22	CC	5690083	CASTRO LUIS													L					230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$10,600
23	CC	63494528	CORDERO MARIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
24	CC	5690122	DIAZ OSCAR	X								X									25-14	16	$769,398	$123,200	EPS041	16	$769,398	$30,800	CCF40	16	$769,398	$30,800	14-11	16	$769,398	$53,600	16	$0	$0	SI	$238,400
25	CC	91108635	DULCEY LUIS	X								X									230301	16	$748,653	$119,800	MIN001	16	$748,653	$30,000	CCF40	16	$748,653	$30,000	14-11	16	$748,653	$52,200	16	$0	$0	SI	$232,000
26	CC	1104184490	ESTUPIÑAN CESAR									X									230301	29	$1,284,327	$205,500	EPS037	29	$1,284,327	$51,400	CCF40	29	$1,284,327	$51,400	14-11	29	$1,284,327	$89,400	29	$0	$0	SI	$397,700
27	CC	1104184490	ESTUPIÑAN CESAR										X								230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
28	CC	1019142348	FIGUEROA LIZETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
29	CC	1005237355	FRANCO JEIMY									X									230301	30	$1,557,234	$249,200	ESSC24	30	$1,557,234	$62,300	CCF40	30	$1,557,234	$62,300	14-11	30	$1,557,234	$108,400	30	$0	$0	SI	$482,200
30	CC	1100221389	GALLO HERIBERTO	X								X									230201	16	$783,228	$125,400	EPS037	16	$783,228	$31,400	CCF40	16	$783,228	$31,400	14-11	16	$783,228	$54,600	16	$0	$0	SI	$242,800
31	CC	1098733730	GALLO JUAN									X									231001	30	$1,689,362	$270,300	EPS037	30	$1,689,362	$67,600	CCF40	30	$1,689,362	$67,600	14-11	30	$1,689,362	$117,600	30	$0	$0	SI	$523,100
32	CC	1095925597	GARCIA DAGO									X									230301	30	$1,809,574	$289,600	EPS042	30	$1,809,574	$72,400	CCF40	30	$1,809,574	$72,400	14-11	30	$1,809,574	$126,000	30	$0	$0	SI	$560,400
33	CC	1099363935	GOMEZ JORGE									X									230201	30	$1,382,979	$221,300	EPS041	30	$1,382,979	$55,400	CCF40	30	$1,382,979	$55,400	14-11	30	$1,382,979	$96,300	30	$0	$0	SI	$428,400
34	CC	1101260449	GOMEZ LILIANA									X									230301	30	$1,369,149	$219,100	EPS041	30	$1,369,149	$54,800	CCF40	30	$1,369,149	$54,800	14-11	30	$1,369,149	$95,300	30	$0	$0	SI	$424,000
35	CC	1057546458	GOMEZ LUIS									X									230301	30	$1,634,043	$261,500	ESSC24	30	$1,634,043	$65,400	CCF40	30	$1,634,043	$65,400	14-11	30	$1,634,043	$113,800	30	$0	$0	SI	$506,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669825	1	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDA-GIRON	GIRON-SANTANDER	6383824	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	697723249	9468353307	K	2024/06/11	2024/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$90,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1099734490	VILLAMIZAR LIZETH																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$90,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17975755
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AYINSON JAVIER GONZALEZ PELAEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CLL 14 NR 26 A 165	TELÉFONO:	4351199
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7930072332	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		749302169

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.000	$ 0	$ 368.000
SUBTOTALES:										**$ 368.000**	**$ 0**	**$ 368.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 287.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.500	$ 0	$ 0	$ 287.500
SUBTOTALES:													**$ 287.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 287.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.100	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 12.100
SUBTOTALES:									**$ 12.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 46.000	$ 0	$ 46.000
SUBTOTALES:			**$ 46.000**	**$ 0**	**$ 46.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17975755	GONZALEZ PELAEZ AYINSON JAVIER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.300.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 287.500	$ 0	$ 287.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 17975755	$ 12.100	30	$ 2.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 713.600**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095796908		GUTIERREZ TOVAR ANYI CATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 200 a n 18 a 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	6195778	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	759952052	9469737368	I	2024/07/04	2024/07/08	BANCOLOMBIA	4	$403,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1095796908	GUTIERREZ ANYI																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0		$402,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122810440		INCIARTE LIZARAZO JESUS GIOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 13 # 9-17	BARRANCAS-LA GUAJIRA	6563855	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	824358024	9471041160	I	2024/07/10	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	26	$470,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$90,500**		**$0**	**$0**		**$461,000**
Ciudad: BARRANCAS Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	1122810440	INCIARTE JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122810440		INCIARTE LIZARAZO JESUS GIOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 13 # 9-17	BARRANCAS-LA GUAJIRA	6563855	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	824358024	9471041160	I	2024/07/10	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	26	$470,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$4,100	$0	$212,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$4,100	$0	$212,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$1,800	$0	$92,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$1,800	$0	$92,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$3,200	$0	$165,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$3,200	$0	$165,700
TOTAL				1	$461,000	$9,100	$0	$470,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63528873		LORGIA KARINE SEPULVEDA PALLARES	INDEPENDIENTE	Principal	CIRC 36A 104 128 CJR ALTO DE LA PRADERA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3187035520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	824385909	9471041914	I	2024/07/17	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	19	$467,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			$0	$0			**$1,300,000**		**$90,500**		**$0**	**$0**		**$461,000**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	63528873	SEPULVEDA LORGIA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63528873		LORGIA KARINE SEPULVEDA PALLARES	INDEPENDIENTE	Principal	CIRC 36A 104 128 CJR ALTO DE LA PRADERA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3187035520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	824385909	9471041914	I	2024/07/17	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	19	$467,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,000	$0	$211,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$3,000	$0	$211,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$1,300	$0	$91,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$1,300	$0	$91,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,400	$0	$164,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$2,400	$0	$164,900
TOTAL				1	$461,000	$6,700	$0	$467,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91541593	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA	Cra 20 # 110-69 apt 1712	6412124	efrainserrano11@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	02/07/2024	78311162	$696.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	696.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13930230		TORRES ORTIZ HECTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 34 n 24 60	BUCARAMANGA-SANTANDER	6950185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	759976985	9469737445	I	2024/07/09	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0	$886,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$31,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$375,000**			**$0**	**$0**			**$3,000,000**	**$31,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$375,000**			**$0**	**$0**			**$3,000,000**	**$31,400**		**$0**	**$0**
1	CC 13930230	TORRES HECTOR	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	$31,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$375,000**			**$0**	**$0**			**$3,000,000**	**$31,400**		**$0**	**$0**

2024/07/07 01:00 PM

2. EXAMEN POST INCAPACIDAD

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



PROSYNERGO SAS
NIT: 900470386-8

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 6794875-178488

Fecha Cierre: 12/06/2024

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	12 jun. 2024 - BUCARAMANGA	**Tipo de Examen:**	POST-INCAPACIDAD
Paciente:	WILLIAM BARRIOS FERNANDEZ	**Identificación:**	6794875
Género	MASCULINO **Edad:** 56	**Teléfono**	**Móvil:** 3104251416
Fecha Nacimiento:	07/08/1967	**Cargo:**	OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA
Estado Civil:	CASADO(A)	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	BARRIO POBLADO	**ARL:**	SURA
Escolaridad:	BACHILLERATO	**AFP:**	NO REPORTA
Empresa	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**AREA: No Reporta**	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

EMO- EXAMEN MEDICO POST INCAPACIDAD	REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES ADOPTANDO UNA ADECUADA POSTURA DE TODOS LOS SEGMENTOS CORPORALES. REPORTA LOS ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRABAJO ACORDE AL PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA. SIGUE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. GARANTIZA QUE TENGAS UN PERIODO EFECTIVO DE DESCANSO ENTRE JORNADAS LABORALES, PRACTICA EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y CALENTAMIENTO PREVIO AL INICIO DE CADA ACTIVIDAD. REALIZA TUS PAUSAS ACTIVAS PARA ESTIRAR LOS MUSCULOS Y PREVENIR POSIBLES LESIONES POR POSTURAS PROLONGADAS ACORDE EL PROGRAMA EMPRESARIAL ESTABLECIDO, ERGONOMIA EN EL PUESTO DE TRABAJO. USO DE MANERA ADECUADA Y PERMANENTE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
VERIFICACION VACUNA COVID 19	VERIFICADO

CONCEPTO LABORAL

REINCORPORACIÓN LABORAL PERTINENTE CON RESTRICCIONES

Observaciones: REINTEGRO LABORAL CON RESTRICCIONES POR 3 MESES: EVITAR REALIZAR TRABAJOS CON UNA ALTA EXIGENCIA PSICOFÍSICA, tales como trabajo en altura EVITAR REALIZAR TRABAJOS CON EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS ALTAS, EVITAR EL USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ENERGIZADAS MANUALES QUE GENEREN VIBRACION, EVITAR POSICIONES PROLONGADAS INTERCALAR DE PIE Y SENTADO AL TERMINO DE ESTAS RESTRICCIONES REVALORAR CON HISTORIA CLINICA DE CONTROL ACTUALIZADA DE MEDICOS ESPECIALISTAS TRATANTES

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
EVITAR POSICIONES PROLONGADAS INTERCALAR DE PIE Y SENTADO		N
EVITAR EL USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ENERGIZADAS MANUALES QUE GENEREN VIBRACION		N
EVITAR REALIZAR TRABAJOS CON EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS ALTAS		N
EVITAR REALIZAR TRABAJOS CON UNA ALTA EXIGENCIA PSICOFÍSICA, TALES COMO TRABAJO EN ALTURA		N

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo al(a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fuí ¡nformado de las medidas que tomará PROSYNERGO SAS para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son VERÍDICAS. Autorizo a PROSYNERGO SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
PROSYNERGO SAS se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.
Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud

3. ENTREGA DE DOTACIÓN

CONSORCIO
CONEXIONES VIALES

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

Trabajador: Angel de Jesus Camacho Sierra 13-Junio-2024 Mogotes

En cumplimiento con lo estipulado en el ART. 230 del Código Sustantivo de Trabajo, Resolución 2400 y al Decreto 1072 se deja constancia de la entrega de la dotación relacionada a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLAS
2	CAMISA MANGA LARGA JEAN COLOR AZUL	M
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR AZUL	—
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR ABLANCO	—
—	CHALECO ADMINISTRATIVO	—
1	PANTALÓN EN JEAN COLOR AZUL	32
—	CASCOS DE SEGURIDAD AMARILLO	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO	—
—	TAPA ODIDOS	—
—	BARBUQUEJOS	—
—	GAFAS OSCURAS	—
—	GUANTES DE CARNAZA COLOR AMARILLO	—
1	GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO	—
—	CAPA IMPERMEABLE	—
—	BOTAS EN CUERO COLOR NEGRO (Botas de seguridad)	—
—	BOTAS EN CAUCHO PANTANERAS COLOR AMARILLO	—
—	CHALECO REFLECTIVO	—
—	OTROS	—

El trabajador manifiesta que:

La dotación que aquí se relaciona y se entrega será utilizada correctamente bajo los parámetros y lineamientos establecidos por la Empresa, se compromete a no hacer adecuaciones, modificaciones y/o alteración al diseño elegido por la Empresa. Así mismo, en caso de terminación del contrato de trabajo, se compromete a hacer la devolución de ésta, de manera inmediata.

Autoriza expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de los salarios y/o liquidación de prestaciones sociales los valores de la dotación cuando no se devuelva la misma al finalizar la relación contractual.

Firma de autorización y constancia de recibido de la dotación:

Angel camacho

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

C.C: 1048828768

CONSORCIO
CONEXIONES VIALES

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

Mogotes

Trabajador: Diego Andres Torres Duran 15- Junio - 2024

En cumplimiento con lo estipulado en el ART. 230 del Código Sustantivo de Trabajo, Resolución 2400 y al Decreto 1072 se deja constancia de la entrega de la dotación relacionada a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLAS
2	CAMISA MANGA LARGA JEAN COLOR AZUL	M
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR AZUL	—
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR ABLANCO	—
—	CHALECO ADMINISTRATIVO	—
—	PANTALÓN EN JEAN COLOR AZUL	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD AMARILLO	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO	—
—	TAPA ODIDOS	—
—	BARBUQUEJOS	—
—	GAFAS OSCURAS	—
—	GUANTES DE CARNAZA COLOR AMARILLO	—
1	GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO	—
—	CAPA IMPERMEABLE	—
—	BOTAS EN CUERO COLOR NEGRO (Botas de seguridad)	—
—	BOTAS EN CAUCHO PANTANERAS COLOR AMARILLO	—
—	CHALECO REFLECTIVO	—
—	OTROS	—

El trabajador manifiesta que:

La dotación que aquí se relaciona y se entrega será utilizada correctamente bajo los parámetros y lineamientos establecidos por la Empresa, se compromete a no hacer adecuaciones, modificaciones y/o alteración al diseño elegido por la Empresa. Así mismo, en caso de terminación del contrato de trabajo, se compromete a hacer la devolución de ésta, de manera inmediata.

Autoriza expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de los salarios y/o liquidación de prestaciones sociales los valores de la dotación cuando no se devuelva la misma al finalizar la relación contractual.

Firma de autorización y constancia de recibido de la dotación:

Diego Torres

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

C.C: 1.100.222.600

CONSORCIO
CONEXIONES VIALES

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

Trabajador: Luis carlos Tique Arias 19-Junio-2024 Mogotes

En cumplimiento con lo estipulado en el ART. 230 del Código Sustantivo de Trabajo, Resolución 2400 y al Decreto 1072 se deja constancia de la entrega de la dotación relacionada a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLAS
2	CAMISA MANGA LARGA JEAN COLOR AZUL	M
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR AZUL	—
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR ABLANCO	—
—	CHALECO ADMINISTRATIVO	—
—	PANTALÓN EN JEAN COLOR AZUL	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD AMARILLO	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO	—
—	TAPA ODIDOS	—
—	BARBUQUEJOS	—
—	GAFAS OSCURAS	—
—	GUANTES DE CARNAZA COLOR AMARILLO	—
—	GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO	—
—	CAPA IMPERMEABLE	—
—	BOTAS EN CUERO COLOR NEGRO (Botas de seguridad)	—
—	BOTAS EN CAUCHO PANTANERAS COLOR AMARILLO	—
—	CHALECO REFLECTIVO	—
—	OTROS	—

El trabajador manifiesta que:

La dotación que aquí se relaciona y se entrega será utilizada correctamente bajo los parámetros y *lineamientos* establecidos por la Empresa, se compromete a no hacer adecuaciones, modificaciones y/o alteración al diseño elegido por la Empresa. Así mismo, en caso de terminación del contrato de trabajo, se compromete a hacer la devolución de ésta, de manera inmediata.

Autoriza expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de los salarios y/o liquidación de prestaciones sociales los valores de la dotación cuando no se devuelva la misma al finalizar la relación contractual.

Firma de autorización y constancia de recibido de la dotación:

Luis tique

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

C.C: 1143 147 015

4. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Cuadrilla Geovanny

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"			**Turno**	Día / Noche
Hora de Inicio	6:00 a.m	**Fecha:**	Junio 3-7 /2024		
Área:	Trabajo de campo - obra				
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra				
Ubicación del trabajo:	Almacen ; Pr				

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguila.	
V°B° SST	Daly Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero		NA	Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana		NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad		NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo		NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas		NA	Cintas		NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor		NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Pelotas Para/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (2)	Peligros (3)	Riesgos (4)	Consecuencia (5)	Medidas de control (6)
- Fundida de caja recolectora	Aplastamiento- choque Atropellamiento accidentes Caidas al mismo nivel Lluvias fuertes - Malas posturas - Caida de herramiento	Contusiones- Fracturas lesiones- Hachucones Cortadas - Golpes Agotamiento- Deslizamiento de terreno- Dolor de Espalda- Bac herramienta	Incapacidad Muerte No funcion de herramientas	ATS - EPP Autocuidado Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado- Hidratacion
- Cargue de cemento	Aplastamiento - choque accidentes- Malas Posturas- Lluvias fuertes- Caidas al mismo nivel- Atropellamiento	Fracturas- Golpes- Dolor de Espalda- Contusiones lesiones- Hachucones Cortadas - Deslizamiento terreno Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidado Personal autorizado y capacitado Conocimiento previo a la tarea- Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.
2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.
3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?
4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla 6a/1c

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código:	[illegible]
Versión: 01	Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2024	

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de inicio	6:00 a·m	Fecha:	Junio 3-9 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Dr O		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento específico	A	X	Capacitación específica.	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	X		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	X	Linterna minera	A	X	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	X	Guantes dieléctricos	A	X	Arnés C.E. con 1 LA	A	X	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	X	Guantes de neopreno	A	X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	X	Mangas de cuero/ escarpines	A	X	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	X	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	X	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	X	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	X		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	X	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caídas	A	X		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	X	Línea de vida	A	X	Bloque retráctil	A	X	Extractor/inyector de aire	A	X	Paletas Pare/Siga	A	X		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	X		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	X	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Eléctricos	A	NA	Espacios Confinados	A	X		

Secuencia de actividades (2)	Peligros (3)	Riesgos (4)	Consecuencia (5)	Medidas de control (7)
- Fundida de cunetas	Aplastamiento-choque accidentes - Atropellamiento Caidas al mismo nivel- lluvias fuertes - Malas posturas- caida de materia y de herramientas	Fracturas lesiones contusiones- Golpes Machucones- Dolor de Espalda y cabeza- Daños de herramientas cortadas- Deslizamiento de terreno - Perdida de material. Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autorizados Fortalecimiento preventivo a la tarea. Personal autorizado y capacitado. Hidratación

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla Adolfo

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"
Hora de Inicio	6:00 a.m **Fecha:** Junio 3-4 [2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar:	Asistencia en obra
Ubicación del trabajo:	Pr 35 ; Pr 36

Turno: Día / Noche

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero		NA	Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana		NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Uniforme minero	A	NA	Uniforme jean		NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad		NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo		NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas		NA	Cintas		NA	Letreros		NA	Freno vertical	A	NA	Extintor		NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
Fundida de cunetas	Aplastamiento-Choque accidentes-Caidas al mismo nivel. Atrapallamiento. caida de herramienta Malas posturas Lluvias fuertes	Fracturas. lesiones Golpes-Contusiones Cortadas-Machucones Deslizamiento de terreno-Agotamiento. Dolor de Espalda y cabeza	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado. Hidratacion
Fundida de Bordillo	Atrapallamiento-choque accidentes. Caidas al mismo nivel. Malas posturas-Lluvias, fuertes - Aplastamiento	Fracturas. Golpes Machucones. Cortadas lesiones. Contusiones Agotamiento Dolor de Espalda y cabeza. Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte	ATS. EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado. Hidratacion Conocimiento previo a la tarea.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

cuadrilla Jorge

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONCESIONES VIALES

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m
Fecha:	Junio 3-9 /2024
Área:	Trabajo de campo-obra
Trabajo a realizar:	Asistencia de obra
Ubicación del trabajo:	P.35 ; P.36 ; P.32

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Uniforme minero	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajo en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
- Figurado de acero para conformación pozo E	Aplastamiento-Choques	Fracturas-lesiones	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado - Hidratacion y Pa
	Atropellamiento-Malas posturas-accidentes	Contusiones. Golpes Deslizamiento de terreno. Cortadas		
	Lluvias fuertes	Machucones - Dolor de Espalda y Cabeza		
	Caidas al mismo nivel	Agotamiento		
- Doblando malla para cunetas	Atropellamiento-choques accidentes-Malas posturas Lluvias fuertes - Aplastamiento Lluvias fuerte- Caidas al mismo nivel	Contusiones-Fracturas lesiones. Golpes. Dolor de Espalda. Cortadas Machucones - Agotamiento. Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte	ATS. EPP Autocuidados Personal autorizado capacitado - Hidratacion Conocimiento previo a la tarea.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Contra la doras

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día ✓ Noche

Hora de inicio	6:00 a m **Fecha:** Junio 3-9 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar:	Control Vial
Ubicación del trabajo:	Pr 0 ; Pr 25 ; Pr 36 ; Pr 37 ;

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Daily Meneses	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A		Procedimiento especifico	A		Capacitación especifica.	A		Monitoreo de gases	A		Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero		NA	Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana		NA	Chaleco reflectivo		NA	Unitema minera	A		Uniforme jean		NA
Botas dieléctricas	A		Orejeras	A		Guantes dieléctricos	A		Arnés C.E. con 1 LA	A		Mandil de cuero	A		Lentes de cxicorte	A	
Botas Jebe	A		Respirador con cartucho para humos	A		Guantes de neopreno	A		Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A		Mangas de cuero/ escarpines	A		Careta de esmeriladar	A	
Casco de seguridad		NA	Respirador con cartucho para gases	A		Guantes de jebe/quirúrgicos	A		Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A		Guantes caña larga	A		Traje Tyvek	A	
Barbiquejo		NA	Respirador con filtro para polvo	A		Lentes de seguridad	A		Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A		Careta de soldador	A		Otros	A	
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rigidas		NA	Cintas		NA	Letreros		NA	Freno vertical	A		Eductor		NA	Malla contra caidas	A	
Conos	A		Malla naranja	A		Linea de vida	A		Bloque retráctil	A		Extractor/inyector de aire	A		Paletas Pare/Siga		NA
Tranqueras	A		Iluminación	A		Balizas luminosas	A		Vigias	A		Mangas para aire	A		Otros	A	
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A		Excavación	A		Trabajoo en Altura	A		Izaje de Carga	A		Trabajo Electricos	A		Espacios Confinados	A	

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
		Fracturas - Contusiones	Incapacidad	ATS - EPP Autocuidados - Radios
	Aplastamiento - choque	lesiones - Cortadas	Muerte	Conocimiento Previo a la
- Apoyo a control de	accidentes - Malas	Machucones - Dolor de		tarea - Personal autorizado y
trafico a maquinaria	posturas - lluvias	cabeza y Espalda		capacitado - Hidratación
en funcionamiento	fuertes Atropellami-	Deslizamiento de		Paleta PARE (SIGA
	ento - Caidas al	terreno. Golpes		
	mismo nivel	Agotamiento.		
- Control de trafico	Caidas al mismo nivel	Machucones - Contusiones		
en frentes de	lluvias fuertes - choque	Fracturas - lesiones - Golpes	Incapacidad	ATS - EPP Autocuidados
trabajo.	accidentes - Malas	Cortadas - Dolor de	Muerte	Radios - Hidratacion - Paleta
	posturas - Aplastamiento	cabeza - y Espalda .		PARE (SIGA - Conocimiento
	Atropellamiento	Deslizamiente de		Previo a la tarea - Personal
		terreno - Agotamiento		autorizado y capacitado
- Dar Pare y siga	Malas posturas - choque			
según corresponda	Caidas al mismo nivel	Cortadas - Machucones		
	lluvias fuertes	Contusiones - fracturas		
	accidentes - Aplastamiento	Golpes - Deslizamiento	Incapacidad	ATS - EPP Autocuidados
	Atropellamiento	de terreno - Agotamiento	Muerte	Radios - Hidratacion - Paleta
		lesiones Dolor de		PARE (SIGA - Conocimiento
		Cabeza y Espalda		Previo a la tarea - Personal
				autorizado y capacitado

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Despachadoras

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONEXIONES VIALES

Código:	
Versión: 01	Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-05-2024	

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m **Fecha:** Junio 4-8 / 2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar:	Despachar combustible Control de viajes
Ubicación del trabajo:	Pr 34 ; Pr 36 ; Pr 40

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	X	NA	Uniforme minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	X	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Líneas de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
Control de viajes en la via.	Aplastamiento-Choque accidentes-Atropellamiento-Caidas al mismo nivel-caida de material-Malas posturas-lluvias fuertes	Fracturas-Cortadas Machucones-Contusiones lesiones Golpes-Dolor de Espalda y Cabeza. Deslizamiento de terreno-Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado Hidratación
-Control de viajes en planta.	Aplastamiento-Choque accidentes-Atropellamiento Caidas al mismo nivel Malas posturas-lluvias fuertes	Fracturas-lesiones Golpes-Contusiones-Dolor de cabeza-Cortadas Deslizamiento de terreno-Agotamiento Machucones	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado Conocimiento previo a la tarea Hidratación
-Despacho Combustible a vehículos y maquinarias del contratista.	Caida de combustible Caidas al mismo nivel Aplastamiento-Atropellamiento Malas posturas-accidentes Choques	Deslizamiento de terreno-Quemaduras Cortadas-Machucones Fracturas Golpes-lesiones Contusiones-Dolor de Espalda y cabeza	Incapacidad Muerte Contaminacion del medio Ambiente	ATS-EPP Autocuidado Conocimiento previo a la tarea Kit Control de derrames Personal autorizado y autorizado - Hidratación

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Operadoras

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m **Fecha:** Junio 3 9 2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar:	Mejoramiento de via
Ubicación del trabajo:	Pr 34 +500 ; Pr 36 + 500

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Liniama minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
-Compactacion de Mejoramiento	Aplastamiento - choques accidentes - Atrapellamiento caidas al mismo nivel lluvias fuertes - Malas posturas	Fracturas - Golpes lesiones - Contusiones Heridas - Hachuras - Dolor de Espalda - Daños de maquinaria - Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte - No Funcionamiento de maquinaria	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratación. Preoperacional
-Apoyo en funcidor de cuñetas	Atrapellamiento - Choques accidentes - Caidas al mismo nivel - Malas posturas - lluvias fuertes - Aplastamientos	Fracturas Golpes lesiones contusiones - Hachuras Heridas - Daños de maquinaria Deslizamiento de terreno Dolor de espalda.	Incapacidad Muerte - No Funcionamiento de maquinaria	ATS - EPP Autocuidados - Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado - Hidratacion Preoperacional
Sellado de subrasante	Aplastamiento - choques accidentes - Caidas al mismo nivel - lluvias fuertes - Malas posturas Atrapellamiento	Fracturas - Golpes - Heridas contusiones - lesiones - Dolor de espalda - Deslizamiento de terreno - Daños de maquinaria	Incapacidad Muerte - No Funcionamiento de maquinaria.	ATS - EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado Conocimiento previo a la tarea Hidratación. Preoperacional

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.
2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.
3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?
4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

conductores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSTRUCCIÓN CONEXIONES VIALES

Código: [illegible]
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01/05/2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	**Turno**	Dia / Noche
Hora de Inicio	6:00 a.m **Fecha:** Junio 3-9/2024		
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar:	Transporte de materiales-personal-herramienta		
Ubicación del trabajo:	Pr 0; Pr 7; Pr 26; Pr 33 al Pr 40		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	NA	Procedimiento especifico	NA	Capacitación especifica.	NA	Monitoreo de gases	NA	Monitoreo de ruido	NA	MSDS	A								
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	NA	Tapones auditivos	NA	Guantes de cuero/badana	NA	Chaleco reflectivo	A	Linterna minera	A	Uniforme jean	NA								
Botas dieléctricas	NA	Orejeras	NA	Guantes dieléctricos	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	Mandil de cuero	A	Lentes de oxicorte	A								
Botas Jebe	NA	Respirador con cartucho para humos	NA	Guantes de neopreno	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	Mangas de cuero/ escarpines	A	Careta de esmeritador	A								
Casco de seguridad	NA	Respirador con cartucho para gases	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	Guantes caña larga	A	Traje Tyvek	A								
Barbiquejo	NA	Respirador con filtro para polvo	NA	Lentes de seguridad	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	Careta de soldador	A	Otros	A								
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	Cintas	A	Letreros	A	Freno vertical	A	Extintor	NA	Malla contra caidas	A								
Conos	A	Malla naranja	A	Linea de vida	A	Bloque retráctil	A	Extractor/Inyector de aire	A	Paletas Pare/Siga	A								
Tranqueras	A	Iluminación	A	Balizas luminosas	A	Vigias	A	Mangas para aire	A	Otros	A								
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	Excavación	A	Trabajos en Altura	A	Izaje de Carga	A	Trabajos Electricos	A	Espacios Confinados	A								

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
Transporte de material a la via.	Aplastamiento-accidentes choques-Atropellamiento Caidas al mismo nivel Lluvias fuertes Malas Posturas	Fracturas-lesiones Contusiones-Daños de vehiculo-Machucones Cortadas-Golpes Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte No Funcion de vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratacion-Preoperacional
-Transporte de personal a puntos de trabajo	Aplastamiento-choque accidentes-Malas posturas-lluvias fuertes-Atropellamiento Caidas al mismo nivel	Contusiones-Machucones lesiones-Fracturas-Golpes Cortadas-Deslizamiento de terreno-Daños de vehiculo-Dolor de Espalda	Incapacidad Muerte No Funcion de vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Hidratacion-Conocimiento previo a la tarea. Personal autorizado y capacitado. Preoperacional
-Transporte de material y herramientas a frentes de trabajo	Caidas al mismo Choques-accidentes lluvias fuertes-Malas Posturas-Aplastamiento Atropellamiento C	Fracturas-Machucones-Cortadas-Golpes Contusiones-lesiones vehiculo-Daños de Dolor de espalda Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte. No Funcion de vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Hidratacion-Preoperacional Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.
2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.
3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?
4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Trituradora

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO VIALES

Código: [illegible] | Versión: 01 | Revisión: 0 | Fecha de Creación: 01-03-2024

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de inicio	6:00 a.m	**Fecha:**	Junio 4-8 / 2024
Área:	Trabajo de campo - cibra		
Trabajo a realizar:	Triturado de Material -		
Ubicación del trabajo:	P. 39+600		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Edward Blanco	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Eductor	X	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
Triturado de material	Aplastamiento-choque	Fracturas-lesiones	Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados-Radios
	Atrapellamiento-Malas	Cortadas-Machucones	Muerte-NS	Conocimiento previo la tarea
	posturas-Caidas al	Golpes-Contusiones	Funcionamiento de	Personal autorizado y capacitado
	mismo nivel-Lluvias	Deslizamiento de	trituradora	Hidratacion Precpertacional
	fuertes.	terreno-Dolor de Espalda		
		Daños de trituradora		
- Cargue de volquetas	Malas posturas,	Fracturas-lesiones	Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados
	Atropellamiento-Caidas	Golpes-Daños de maquina	Muerte-NO	Conocimiento previo a la tarea
	al mismo nivel-Caida	Contusiones-Machucones	Funcionamiento de	Operadores con experiencia
	de material-accidentes	Deslizamiento de	maquina	capacitados Hidratacion Radios
	choque-Aplastamiento	terreno-Daños de		Preoperacional
		maquinaria.		
- Apoyo en Mantenimiento de Maquinaria.	Accidentes-choques			
	Aplastamiento	Fracturas-Contusiones	Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados
	Atrapellamiento	Golpes-Cortadas-Lesiones	Muerte	Personal autorizado y capacitado
	Caidas al mismo	Deslizamiento de terreno		Conocimiento Previo a la
	nivel-Malas	Machucones-Dolor de		tarea-Hidratacion.
	posturas-lluvias	Espalda y cabeza		Radios
	fuertes	Daños de herramienta		

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Topografia

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código:	
Versión: 01	Vigencia:
Fecha de Creación: 01/08/2024	

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día ☒ | Noche ☐

Hora de Inicio	6:00 a.m. **Fecha:** Junio 4-8/2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar: (1)	levantamiento Topografia
Ubicación del trabajo:	P. 34 +500 ; PR 36 +500

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Javier Manrique	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero		NA	Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana		NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Uniforme minero	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeritador	A	NA		
Casco de seguridad		NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo		NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas		NA	Cintas		NA	Letreros		NA	Freno vertical	A	NA	Extintor		NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (2)	Peligros (3)	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control (4)
- Señalado de Subicuante.	Aplastamiento	Fracturas - lesiones	Incapacidad	ATS - EPP Autocuidados
	Caidas al mismo nivel - choques	Cortadas - contusiones	Muerte	Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado - Hidratacion
	accidentes: Caida de Equipos.	Deslizamiento de terreno - Golpes	(X) Funcionamiento de Equipos	Radio.
	Atropellamiento	Machucones - Dolor de Espalda - Daños de equipos		
	lluvias fuertes	Agotamiento		
	Malas posturas			

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Laboratorio

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código:	
Versión: 01	Enmienda: 0
Fecha de Creación: 01-03-2024	

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 4-8 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar:	Toma de Muestras		
Ubicación del trabajo:	Pr 40; Pr 36+450; laboratorio; Pr 36+485		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rigidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Linea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigias	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
	Aplastamiento-choques accidentes- Caidas al mismo nivel- Lluvias fuertes- Atropellamiento- Malas posturas- Caida de Equipos	Fracturas - Contusiones lesiones - Cortadas - Golpes Machucones - Dolor de Espalda - Agotamiento - Deslizamiento de terreno - Daño de Equipos	Incapacidad Muerte No Funcion de Equipos	ATS - EPP Autocuidados; Hidratación - Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado -
- Ensayo de laboratorio				
- Toma de muestras concreto y material de planta.	Atropellamiento- Caida de Equipos- accidentes - choques- Malas Posturas- Caidas al mismo nivel. Aplastamiento	Fracturas Contusiones- lesiones - Machucones- Cortadas - Golpes- Deslizamiento de terreno- Daños de Equipo- Dolor de Espalda	Incapacidad Muerte No Funcion de Equipos	ATS - EPP Autocuidados Hidratación - Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado
- Toma de densidades	Caidas al mismo nivel- Choques - accidentes - Malas posturas - Caida de equipos - Aplastamiento - Atropellamiento- Lluvias Fuertes	Contusiones - Golpes - Dolor de Espalda - Machucones - Cortadas - Fracturas - lesiones - Daño de Equipo - Deslizamiento de terreno	Incapacidad No Funcion de Equipos - Muerte	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado capacitado - Hidratación

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que hará para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Giovanny Z

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia ~~Dia~~	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 10-16/2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Pr 36+500 ; Pr 35		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigias	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Fundida y Replanteo de cunetas.	Aplastamiento- choque accidentes- Caidas al mismo nivel- lluvias fuertes- Caida de herramientas- Malas posturas- Atropellamiento.	Fracturas- lesiones Contusiones- Cortadas Machucones- Golpes Deslizamiento de terreno- Dolor de Espalda- Daños de herramiento. Agotamiento.	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidado Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado- Hidratacion
-Fundida de Solado	Aplastamiento- caidas al mismo nivel- Malas Posturas Caida de herramientas- lluvias fuertes- Atropellamiento- accidentes choques	Fracturas- Contusiones lesiones- Cortadas Machucones- Golpes Dolor de Espalda- Deslizamiento de terreno- Agotamiento Daños de herramienta	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidado Conocimiento previo a la tarea- Persona autorizado y capacitado Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Calle

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-PG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 a m	Fecha:	Junio 10-16 /2024
Área:	Trabajo de campo. obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Pr O		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos	X		Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo	A		Linterna minera	A		Uniforme jean	X	
Botas dieléctricas	A		Orejeras	A		Guantes dieléctricos	A		Arnés C.E. con 1 LA	A		Mandil de cuero	A		Lentes de oxicorte	A	
Botas Jebe	A		Respirador con cartucho para humos	A		Guantes de neopreno	A		Arnés C.E. 2LA c/shock abs.	A		Mangas de cuero/ escarpines	A		Careta de esmeriladar	A	
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases	A		Guantes de jebe/quirúrgicos	A		Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A		Guantes caña larga	A		Traje Tyvek	A	
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo	A		Lentes de seguridad	X		Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A		Careta de soldador	A		Otros_____	A	
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas	A		Cintas	A		Letreros	A		Freno vertical	A		Extintor	X		Malla contra caídas	A	
Conos	A		Malla naranja	A		Línea de vida	A		Bloque retráctil	A		Extractor/Inyector de aire	A		Paletas Pare/Siga	A	
Tranqueras	A		Iluminación	A		Balizas luminosas	A		Vigías	A		Mangas para aire	A		Otros_____	A	
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente	A		Excavación	A		Trabajao en Altura	A		Izaje de Carga	A		Trabajo Electricos	A		Espacios Confinados	A	

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
	Aplastamiento	Fracturas – lesiones	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados
	choques - accidentes	Golpes-Machucones		Conocimiento previo a la tarea.
Conformación para	Atrapellamiento	Cortadas - Contusiones		Personal autorizado y capacitado
cuneta.	Caidas al mismo	Agotamiento - Dolor de		Hidratacion
	nivel - Malas posturas	Espalda - Daños de		
	Caida de herramienta	herramiento -		
	lluvias fuertes	Deslizamiento de		
	Altas temperaturas	terreno Estres termico		
- Fundida y	Caidas - al mismo nivel	fracturas - lesiones		ATS - EPP Autocuidados
Encestrado de	Aplastamiento - choques	Contusiones - Machucones		Conocimiento previo a la
cuneta y bordillo	accidentes - Malas	Golpes - Cortadas	Incapacidad	tarea.
	posturas lluvias	Dolor de Espalda	Muerte.	Personal autorizado y
	fuertes - Caida de	Daños de herramienta		Capacitada.
	herramientas	Deslizamiento de		Hidratación
	Atrapellamiento	terreno - Agotamiento		
	Altas temperaturas			

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno. Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla Adolfo

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código:	
Versión: 01	Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-05-2023	

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día ☒ Noche ☐

Hora de Inicio	6:00 am
Fecha:	Junio 10-16/2024
Área:	Trabajo de campo-obra
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia de obra
Ubicación del trabajo:	Pr3C + Pr35

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Fundida de bordillo	Aplastamiento-choques accidentes-Caidas al mismo nivel-lluvias fuertes-altas temperaturas-Atrapellamiento Malas posturas	Fracturas-Contusiones lesiones-Golpes-Cortadas Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno-Machucones Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado-Hidratacion
Fundida de cunetas	Atrapellamiento-Malas posturas-Deslizamiento de terreno-accidentes Choques-lluvias fuertes Aplastament	Fracturas-lesiones Contusiones-Golpes Machucones-Cortadas Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado-Hidratacion Conocimiento previo a la tarea

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla Segic

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"
Hora de Inicio	6:00 am **Fecha:** Junio 10-16 2024
Área:	Trabaje de campo-obra
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra
Ubicación del trabajo:	Dr 36 ; P. 35

Turno: Día / Noche

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

	A	NA		A	NA		A	NA		A	NA		A	NA		A	NA
Permiso de trabajo			Procedimiento especifico			Capacitación especifica.			Monitoreo de gases			Monitoreo de ruido			MSDS		
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero			Tapones auditivos			Guantes de cuero/badana			Chaleco reflectivo			Uniforme manga			Uniforme jean		
Botas dieléctricas			Orejeras			Guantes dieléctricos			Arnés C.E. con 1 LA			Mandil de cuero			Lentes de oxicorte		
Botas Jebe			Respirador con cartucho para humos			Guantes de neopreno			Arnés C.E. 2LA c/shock abs.			Mangas de cuero/ escarpines			Careta de esmeriladar		
Casco de seguridad			Respirador con cartucho para gases			Guantes de jebe/quirúrgicos			Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.			Guantes caña larga			Traje Tyvek		
Barbiquejo			Respirador con filtro para polvo			Lentes de seguridad			Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.			Careta de soldador			Otros_____		
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rigidas			Cintas			Letreros			Freno vertical			Extintor			Malla contra caidas		
Conos			Malla naranja			Linea de vida			Bloque retractil			Extractor/Inyector de aire			Paletas Pare/Siga		
Tranqueras			Iluminación			Balizas luminosas			Vigias			Mangas para aire			Otros_____		
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente			Excavación			Trabajos en Altura			Izaje de Carga			Trabajo Electricos			Espacios Confinados		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Fundida de pozo	Aplastamiento-choque accidentes-Atropella-miento-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-Lluvias Fuertes	Fracturas-Contusiones lesiones-Golpes-Cortadas Machucones-Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda y cabeza Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado - Hidratación
Desencofrado de Formaleta.				
Replanteo de cunetas y corte de Bordillo.	Aplastamiento-choque accidentes-Caidas al mismo nivel Malas posturas Lluvias fuertes Atropellamiento.	Fracturas-Contusiones lesiones-Cortadas Golpes Deslizamiento de terreno-Dolor de Cabeza y Espalda Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado. Hidratacion Conocimiento previo a la tarea.
	Caidas al mismo nivel-accidentes choques-Malas posturas Aplastamiento-Atropellamiento Lluvias fuertes	Contusiones-Fracturas lesiones-Cortadas Golpes-Deslizamiento de terreno-Dolor de cabeza y Espalda Agotamiento	Incapacidad Muerte.	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea. Hidratacion Personal autorizado y capacitado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Controladoras

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m	**Fecha:**	Junio 10 - 16 / 2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Control vial		
Ubicación del trabajo:	Pr 0; Pr 26; Pr 37; Pr 34; Pr 38		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Daily Meneses	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A		Procedimiento especifico	A		Capacitación especifica.	A		Monitoreo de gases	A		Monitoreo de ruido	A		MSDS	A		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero		NA	Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana		NA	Chaleco reflectivo		NA	Linterna minera	A		Uniforme jean		NA		
Botas dieléctricas	A		Orejeras	A		Guantes dieléctricos	A		Arnés C.E. con 1 LA	A		Mandil de cuero	A		Lentes de oxicorte	A			
Botas Jebe	A		Respirador con cartucho para humos	A		Guantes de neopreno	A		Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A		Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeritador	A			
Casco de seguridad		NA	Respirador con cartucho para gases	A		Guantes de jebe/quirúrgicos	A		Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A		Guantes caña larga	A		Traje Tyvek	A			
Barbiquejo		NA	Respirador con filtro para polvo	A		Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A		Careta de soldador	A		Otros	A			
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rigidas		NA	Cintas		NA	Letreros		NA	Freno vertical	A		Extintor		NA	Malla contra caidas	A			
Conos	A		Malla naranja	A		Línea de vida	A		Bloque retráctil	A		Extractor/Inyector de aire	A		Paletas Pare/Siga		NA		
Tranqueras	A		Iluminación	A		Balizas luminosas	A		Vigías	A		Mangas para aire	A		Otros	A			
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A		Excavación	A		Trabajao en Altura	A		Izaje de Carga	A		Trabajo Electricos	A		Espacios Confinados	A			

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
	Aplastamiento-choque accidentes-Malas	Fracturas-Contusiones lesiones-Golpes-Cortadas	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la
-Apoyo con control vial a maquinaria en funcionamiento	posturas-caidas al mismo nivel-lluvias fuertes-Atropellamiento	Machucones-Deslizamiento de terreno. Dolor de espalda y cabeza.		tarea - Personal autorizado y capacitado. Paleta PARE y SIGA - Hidratacion Radio
-Dar pare y siga según corresponda	Caidas al mismo nivel Malas posturas choque accidentes-lluvias fuertes Aplastamiento Atropellamiento.	Contusiones-Cortadas Lesiones-Golpes-Dolor de cabeza y Espalda Fracturas-Machucones Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados. Radios Conocimiento previo a la tarea Paleta PARE/SIGA - Hidratación Personal autorizado y capacitado
-Control de trafico en Frentes de trabajo	Atropellamiento choque-accidentes Aplastamiento. Caidas al mismo nivel Malas posturas lluvias fuertes	Contusiones-Fracturas lesiones-Golpes-Dolor de Espalda y cabeza Cortadas-Machucones Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Paleta PARE/SIGA Personal autorizado y capacitado Hidratacion - Radios

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

operadores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 10 - 2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Mejoramiento Via Mogotes - San Joaquín - Onzaga		
Ubicación del trabajo:			

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Apoyo en fundida de cunetas	Aplastamiento - choque Atropellamiento - caidas al mismo nivel - Malas posturas - accidentes Lluvias fuertes	Fracturas - Golpes Contusiones - lesiones Cortadas - Hachucones Deslizamiento de terreno - Daños de maquinaria - Dolor de Espalda.	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea - personal autorizado y capacitado - Hidratacion Preoperacional.
- Traslado de material	Atropellamiento choque - accidentes Aplastamiento Caidas al mismo nivel - lluvias fuertes Malas posturas.	Fracturas - Contusiones Golpes - lesiones - Cortadas Deslizamiento de terreno - Daños de maquinaria - Dolor de Espalda - Hachucones	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal Capacitado y autorizado Preoperacional - Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Despachadores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 11-15 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Control de combustible y Materiales		
Ubicación del trabajo:	Pr 34; Pr 36; Pr 40; Pr 37		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Control de viajes en planta	Aplastamiento- choques Caidas al mismo nivel- Atropellamiento Accidentes - Malas posturas- lluvias fuertes	Contusiones- lesiones Fracturas- Golpes Deslizamiento de terreno- Machucones Dolor de Espalda- Cortadas	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados y Conocimiento previo a la tarea - Radios - Hidratacion y Personal autorizado y capacitado
- Despachar combustible a vehículos del consorcio.	Caida de combustible Caidas al mismo nivel- Malas posturas Aplastamiento- choque Accidentes- lluvias fuertes- Atropellamiento	Fracturas- Golpes lesiones-Contusiones Dolor de Espalda- Quemaduras Machucones-Cortadas Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte Contaminacion del medio ambiente	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado- Conocimiento previo a la tarea- Kit control de derrames- Hidratacion.
- Control de viajes en la via	Aplastamiento-choque accidentes caidas al mismo nivel- lluvias fuertes - Malas posturas. Atropellamiento	Contusiones- Lesiones Fracturas- Golpes Deslizamiento de terreno- Machucones Cortadas- Dolor de Espalda- Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados y Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado- Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Conductores

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código: SIG-F-PG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m	**Fecha:**	Junio 10-16 /2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Transporte de material - personal y herramientas		
Ubicación del trabajo:	P:0; P:25; P:33; P:34; P:35; P:36-37; 40		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	X	NA	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (5)	Peligros (6)	Riesgos (6)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Transporte de material para mejoramiento de via.	Aplastamiento-Choque Atropellamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-accidentes lluvias fuertes	Fracturas-Contusiones lesiones-Machucones Cortadas-Golpes-Dolor de Espalda-Daños del vehículo-Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte. No Funcion del vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Preoperacional Personal autorizado y capacitado Hidratacion
-Transporte de personal a puntos de trabajo	Aplastamiento-Choque accidentes-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-Lluvias fuertes	Fracturas-lesiones-Dolor de Espalda-Contusiones Machucones-Cortadas Deslizamiento de terreno-Daños del vehiculo-Golpes	Incapacidad Muerte. No Funcion del vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado Conocimiento previo a la tarea Preoperacional - Hidratacion
-Transporte de materiales y herramientas a frentes de obra	Aplastamiento-choque accidentes)-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-Atropellamiento-Lluvias fuertes	Contusiones-Fracturas Golpes-lesiones-Cortadas Machucones-Daños del vehiculo-Dolor de espalda-Deslizamiento de terreno.	Muerte-No Funcion de vehiculo Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Preoperacional - Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Trituradora

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código:	
Versión: 01	Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-05-2024	

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

				Turno	Día	Noche
Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 11-15 /2024			
Área:	Trabajo de campo-obra					
Trabajo a realizar:	Tritura do de material					
Ubicación del trabajo:	Pr39 + 600					

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Edward Blanco	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento especifico	A	X	Capacitación especifica.	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	X	MSDS	A	
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos	X		Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo	A	X	Linterna minera	A	X	Uniforme jean	X	
Botas dieléctricas	A	X	Orejeras	A	X	Guantes dieléctricos	A	X	Arnés C.E. con 1 LA	A	X	Mandil de cuero	A	X	Lentes de oxicorte	A	X
Botas Jebe	A	X	Respirador con cartucho para humos	A	X	Guantes de neopreno	A	X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	X	Mangas de cuero/ escarpines	A	X	Careta de esmeriladar	A	X
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases	A	X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	X	Guantes caña larga	A	X	Traje Tyvek	A	X
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo	X		Lentes de seguridad	X		Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	X	Careta de soldador	A	X	Otros	A	X
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rigidas	A	X	Cintas	X		Letreros	X		Freno vertical	A	X	Extintor	X		Malla contra caídas	A	X
Conos	A	X	Malla naranja	A	X	Línea de vida	A	X	Bloque retráctil	A	X	Extractor/inyector de aire	A	X	Paletas Pare/Siga	A	X
Tranqueras	A	X	Iluminación	A	X	Balizas luminosas	A	X	Vigías	A	X	Mangas para aire	A	X	Otros	A	X
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	X	Excavación	A	X	Trabajao en Altura	A	X	Izaje de Carga	A	X	Trabajo Electricos	A	X	Espacios Confinados	A	X

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
- Cargue de volquetas	Aplastamiento-choque accidentes-Malas posturas-lluvias fuertes-Caidas al mismo nivel-Atropellamiento-Caida de material.	Fracturas-Contusiones lesiones Cortadas-Golpes Daños de maquinaria Machucones Dolor de espalda-Deslizamiento de terreno	Incapacidad muerte-No funcionamiento de maquinaria.	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Personal capacitado y autorizado-Radio Hidratacion-Preoperacional
- Tritura de material	Atropellamiento-Malas posturas-accidentes-lluvias fuertes-choques Aplastamiento-Caidas al mismo nivel.	Machucones-Cortadas Contusiones-Fracturas lesiones-Golpes-Daños de maquinaria. Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno.	Incapacidad No funcionamiento de trituradora Muerte.	ATS EPP Autocuidados Hidratacion-Radios Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado-Preoperacional
- Apoyo en mantenimiento a maquinaria	Caidas al mismo nivel Atropellamiento-choque accidentes-Aplastamiento Malas posturas-lluvias fuertes-caida de herramientas	Fracturas-Cortadas lesiones-Golpes-Daños de herramiento-Dolor de Espalda-Contusiones Machucones-Deslizamiento de terreno	Incapacidad muerte.	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado capacitado Hidratacion-Radios

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Topografia

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONCESIÓN CONDIDOTES VIALES

Código: [illegible] Versión: 01 Revisión: 0 Fecha de Creación: 01-03-2024

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día ✓ | Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m **Fecha:** Junio 10-16/2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar: (1)	Levantamiento Topografico
Ubicación del trabajo:	Pr 36+500 ; 700

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Javier Manrique	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento especifico	A	X	Capacitación especifica.	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	X		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	X	Linterna minera	A	X	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	X	Orejeras	A	X	Guantes dieléctricos	A	X	Arnés C.E. con 1 LA	A	X	Mandil de cuero	A	X	Lentes de oxicorte	A	X		
Botas Jebe	A	X	Respirador con cartucho para humos	A	X	Guantes de neopreno	A	X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	X	Mangas de cuero/ escarpines	A	X	Careta de esmerilador	A	X		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	X	Guantes caña larga	A	X	Traje Tyvek	A	X		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	X	Careta de soldador	A	X	Otros	A	X		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	X	NA	Cintas	A	X	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	X	Extintor	X	NA	Malla contra caídas	A	X		
Conos	A	X	Malla naranja	A	X	Línea de vida	A	X	Bloque retráctil	A	X	Extractor/inyector de aire	A	X	Paletas Pare/Siga	A	X		
Tranqueras	A	X	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	X	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	X		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	X	Trabajos en Altura	A	X	Izaje de Carga	A	X	Trabajo Electricos	A	X	Espacios Confinados	A	X		

Secuencia de actividades (1)	Peligros (2)	Riesgos (3)	Consecuencia (4)	Medidas de control (5)
	Aplastamiento - choques	Fracturas - Contusiones		ATS - EPP Autocuidados
	Atrapellamiento - Caidas	lesiones - Cortadas - Golpes		Conocimiento previo a la
- Seriado de subbase	al mismo nivel - Caida	Deslizamiento de	Incapacidad	tarea. Personal autorizado y
	de Equipos - accidentes	terreno - Daños de	Muerte	capacitado Hidratacion
	Malas posturas - lluvias	Equipo - Dolor de	No Funcion de	Radios
	fuertes.	Espalda - Machucones	Equipos	
- Seriado de Subrasante	Caidas al mismo nivel	Contusiones - lesiones		
	Aplastamiento - accidentes	Fracturas - Cortadas		ATS - EPP Autocuidados
	choques Atrapellamiento	Golpes - Deslizamiento de	Incapacidad	Conocimiento previo a la
	Malas posturas Caida	terreno - Daños de	Muerte	tarea. Hidratacion
	de Equipos - lluvias	Equipo - Machucones	No Funcion de	Personal autorizado y
	fuertes	Dolor de Espalda	Equipos	capacitado - Radios.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que hará para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Laberadero

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-02-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 11-15 /2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Toma de Muestras		
Ubicación del trabajo:	P.35+020 ; P.39+900 ; laberadero		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo		NA	Linterna minera		NA	Uniforme jean	X	
Botas dieléctricas		NA	Orejeras		NA	Guantes dieléctricos		NA	Arnés C.E. con 1 LA		NA	Mandil de cuero		NA	Lentes de oxicorte		NA
Botas Jebe		NA	Respirador con cartucho para humos		NA	Guantes de neopreno		NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.		NA	Mangas de cuero/ escarpines		NA	Careta de esmerilador		NA
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases		NA	Guantes de jebe/quirúrgicos		NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.		NA	Guantes caña larga		NA	Traje Tyvek		NA
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo		NA	Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.		NA	Careta de soldador		NA	Otros_____		NA
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas		NA	Cintas		NA	Letreros		NA	Freno vertical		NA	Extintor	X		Malla contra caídas		NA
Conos		NA	Malla naranja		NA	Línea de vida		NA	Bloque retráctil		NA	Extractor/Inyector de aire		NA	Paletas Pare/Siga		NA
Tranqueras		NA	Iluminación		NA	Balizas luminosas		NA	Vigías		NA	Mangas para aire		NA	Otros_____		NA
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente		NA	Excavación		NA	Trabajao en Altura		NA	Izaje de Carga		NA	Trabajo Electricos		NA	Espacios Confinados		NA

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
	Aplastamiento choque	Fracturas - Contusiones		ATS - EPP Autocuidados,
	Caida de Equipos	lesiones- Golpes- Cortadas	Incapacidad	Conocimiento previo a la
- Toma de muestras	Caida al mismo nivel	Deslizamiento de terreno	Muerte	tarea - Personal autorizado
de concreto	Atrapellamiento - Malas	Daños de Equipo - Dolor	No Funcion de	y capacitado - Hidratacion
	posturas - lluvias fuertes	de Espalda - Machucones	Equipos	
	accidentes	Agotamiento		
	Aplastamiento - choques	Fracturas contusiones		ATS - EPP Autocuidados
- Muestras de sub-base	Caida al mismo nivel	Lesiones Golpes Cortadas	Incapacidad	Conocimiento previo a la
	lluvias fuertes - Caida	Daños de Equipo - Dolor	Muerte	tarea - Personal autorizado
	de Equipos - Atrapellami-	de Espalda - Deslizamiento	No Funcion de	y capacitado
	ento - accidentes	de terreno - Agotamiento	Equipos	Hidratacion
	Malas posturas	Machucones		
- Gradaciones de				
Sub- base	Accidentes - Caidas al	Fracturas - contusiones		ATS - EPP Autocuidados
	mismo nivel - caida	Lesiones Golpes Cortadas	No funcion de	Personal autorizado y capacitado
	de Equipo - Malas	Daños de Equipo	Equipos	Conocimiento previo a la
	posturas	Machucones - Dolor de	Muerte	tarea - Hidratacion
		Espalda - Agotamiento	Incapacidad	

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Giovanny 7.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 17-23 /2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	P. O +450; P. X +500		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Heneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	X	Linterna minera	A	X	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigias	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Fundida de cunetas	Aplastamiento-choque Atropellamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel accidentes Caida de herramientas lluvias fuertes	fracturas-Contusiones lesiones Golpes-Cortadas Machucones-Dolor de Espalda-Daños de herramienta-Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea. Personal autorizado y capacitado-Hidratacion
-Excavacion para tuberia de desecle	Caidas al mismo nivel-Aplastamiento Atropellamiento-accidentes choques-lluvias fuertes Malas posturas-Caida de herramientas	Contusiones-lesiones Golpes Fracturas Machucones-Cortadas Dolor de Espalda Daños de herramienta Deslizamiento de terreno Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado-Hidratacion Conocimiento previo a la tarea.
-Instalacion de tuberia	Caidas al mismo nivel lluvias fuertes-choque accidentes Aplastamiento-Atropellamiento. Caida de herramientas Malas posturas	Fracturas-Contusiones Golpes-lesiones Cortadas Machucones-Deslizamiento de terreno-Daños de herramienta-Dolor de Espalda	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidado Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado. Hidratacion.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla Galle

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	17 - 23 June /2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Pr O - Ventana 1		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	NA		Tapones auditivos	NA		Guantes de cuero/badana	NA		Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	NA			
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA c/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	NA		Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	NA		Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	NA		Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control
- Conformacion para cuneta	Aplastamiento - choque Atropellamiento - Caidas al mismo nivel - lluvias fuertes - Malas posturas - accidentes Caidas de herramienta Altas temperaturas.	Fracturas - Golpes lesiones - Cortadas Machucones - Contusiones Deslizamiento de terreno - Agotamiento Daños de herramienta Estres termico	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado Hidratacion
- Encofrado de bordilla y cuneta y fundido de las mismas.	Aplastamiento - choque accidentes - Caidas al mismo nivel - Malas posturas - Atropellamiento lluvias fuertes Caidas de herramientas	Contusiones - lesiones Golpes - Fracturas Dolor de Espalda Cortadas Machucones Agotamiento Deslizamiento de terreno Daño de herramienta	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Hidratacion Autocuidados - Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y Capacitado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Adolfo

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 17 - 23 | 2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	P. 35 hacia menores.		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos	X		Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo		X	Linterna minera		X	Uniforme jean	X	
Botas dieléctricas		X	Orejeras		X	Guantes dieléctricos		X	Arnés C.E. con 1 LA		X	Mandil de cuero		X	Lentes de oxicorte		X
Botas Jebe		X	Respirador con cartucho para humos		X	Guantes de neopreno		X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.		X	Mangas de cuero/ escarpines		X	Careta de esmerilador		X
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases		X	Guantes de jebe/quirúrgicos		X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.		X	Guantes caña larga		X	Traje Tyvek		X
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo		X	Lentes de seguridad	X		Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.		X	Careta de soldador		X	Otros		X
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas		X	Cintas		X	Letreros		X	Freno vertical		X	Extintor	X		Malla contra caídas		X
Conos		X	Malla naranja		X	Línea de vida		X	Bloque retráctil		X	Extractor/Inyector de aire		X	Paletas Pare/Siga		X
Tranqueras		X	Iluminación		X	Balizas luminosas		X	Vigías		X	Mangas para aire		X	Otros		X
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente		X	Excavación		X	Trabajao en Altura		X	Izaje de Carga		X	Trabajo Electricos		X	Espacios Confinados		X

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Fundida de cunetas	Aplastamiento choque Atropellamiento - Malas posturas - Caidas al mismo nivel - lluvias fuertes - accidentes caida de herramientas	Fracturas. Golpes Contusiones. Cortadas Machucones. lesiones Agotamiento. Dolor de Espalda - Daños de herramienta. Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea. Personal autorizado y capacitado Hidratación
- Replanteo y instalacion de formaleta de cunetas	Atropellamiento - choque Aplastamiento - Caidas al mismo nivel - Malas posturas Caida de herramientas accidentes - lluvias fuertes	Contusiones - Fracturas lesiones. Cortadas Machucones. Dolor de Espalda - Daños de herramienta Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Personal autorizado y Capacitado - Conocimiento previo a la tarea. Hidratacion.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Sergio Cuadrilla

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-F6-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	~~Día~~	Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m	**Fecha:**	Junio 17-23 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Pr 35 hacia Henares.		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	~~NA~~	Procedimiento específico	A	~~NA~~	Capacitación específica	A	~~NA~~	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	~~NA~~	MSDS	A	~~NA~~		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	~~A~~	NA	Tapones auditivos	~~A~~	NA	Guantes de cuero/badana	~~A~~	NA	Chaleco reflactivo	A	~~NA~~	Linterna minera	A	~~NA~~	Uniforme jean	~~A~~	NA		
Botas dieléctricas	A	~~NA~~	Orejeras	A	~~NA~~	Guantes dieléctricos	A	~~NA~~	Arnés C.E. con 1 LA	A	~~NA~~	Mandil de cuero	A	~~NA~~	Lentes de oxicorte	A	~~NA~~		
Botas Jebe	A	~~NA~~	Respirador con cartucho para humos	A	~~NA~~	Guantes de neopreno	A	~~NA~~	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	~~NA~~	Mangas de cuero/ escarpines	A	~~NA~~	Careta de esmerilador	A	~~NA~~		
Casco de seguridad	~~A~~	NA	Respirador con cartucho para gases	A	~~NA~~	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	~~NA~~	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	~~NA~~	Guantes caña larga	A	~~NA~~	Traje Tyvek	A	~~NA~~		
Barbiquejo	~~A~~	NA	Respirador con filtro para polvo	A	~~NA~~	Lentes de seguridad	~~A~~	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	~~NA~~	Careta de soldador	A	~~NA~~	Otros_____	A	~~NA~~		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	~~NA~~	Cintas	A	~~NA~~	Letreros	A	~~NA~~	Freno vertical	A	~~NA~~	Extintor	~~A~~	NA	Malla contra caídas	A	~~NA~~		
Conos	A	~~NA~~	Malla naranja	A	~~NA~~	Línea de vida	A	~~NA~~	Bloque retráctil	A	~~NA~~	Extractor/inyector de aire	A	~~NA~~	Paletas Pare/Siga	A	~~NA~~		
Tranqueras	A	~~NA~~	Iluminación	A	~~NA~~	Balizas luminosas	A	~~NA~~	Vigías	A	~~NA~~	Mangas para aire	A	~~NA~~	Otros_____	A	~~NA~~		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	~~NA~~	Excavación	A	~~NA~~	Trabajao en Altura	A	~~NA~~	Izaje de Carga	A	~~NA~~	Trabajo Electricos	A	~~NA~~	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Replanteo de cunetas e instalacion de formaleta.	Aplastamiento choques accidentes Atropellamiento-Caidas al mismo nivel-caida de herramienta-lluvias fuertes-Malas posturas	Fracturas-Contusiones lesiones-Machucones Cortadas-Golpes Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Daños de herramienta	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratacion
- Fundida de cunetas y Bordillo	Aplastamiento-Choque Atropellamiento-Caidas al mismo nivel-Caida de herramienta-fuertes lluvias-Malas posturas accidentes	Fracturas-Cortadas Machucones-lesiones Contusiones-Golpes Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Daños de herramienta	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Hidratacion Personal autorizado y capacitado-Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Controladoras

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 17-23/2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Control vial		
Ubicación del trabajo:	PR 0; PR 26; PR 34; PR 37; PR 38		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Daily Meneses	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos		X	Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo	X		Linterna minera		X	Uniforme jean	X	
Botas dieléctricas		X	Orejeras		X	Guantes dieléctricos		X	Arnés C.E. con 1 LA		X	Mandil de cuero		X	Lentes de oxicorte		X
Botas Jeba		X	Respirador con cartucho para humos		X	Guantes de neopreno		X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.		X	Mangas de cuero/ escarpines		X	Careta de esmerilador		X
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases		X	Guantes de jeba/quirúrgicos		X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.		X	Guantes caña larga		X	Traje Tyvek		X
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo		X	Lentes de seguridad		X	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.		X	Careta de soldador		X	Otros_____		X
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas		X	Cintas		X	Letreros	X		Freno vertical		X	Extintor	X		Malla contra caidas		X
Conos		X	Malla naranja		X	Línea de vida		X	Bloque retráctil		X	Extractor/Inyector de aire		X	Paletas Pare/Siga	X	
Tranqueras		X	Iluminación		X	Balizas luminosas		X	Vigias		X	Mangas para aire		X	Otros_____		X
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente		X	Excavación		X	Trabajao en Altura		X	Izaje de Carga		X	Trabajo Electricos		X	Espacios Confinados		X

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Apoyo a maquinaria en funcionamiento con trafico.	Aplastamiento-choque accidentes-Atropellamiento-Caidas al mismo nivel- Malas posturas Lluvias fuertes	Fracturas-Cortadas Machucones-lesiones Golpes-Contusiones-Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno-Agotamiento.	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea. Personal autorizado y Capacitado - Hidratación
-Dar Pare y SIGA segun corresponda	Aplastamiento Atropellamiento choque-accidentes Caidas al misino nivel- Malas posturas- lluvias fuertes	Fracturas-Contusiones Machucones-lesiones Golpes-Dolor de Espalda Desliamiento de terreno Cortadas-Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y Capacitado Hidratación
-Control de trafico en frentes de trabajo	Atropellamiento Aplastamiento-choques accidentes-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-lluvias fuertes	Agotamiento-Contusiones lesiones-Golpes-Fracturas Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno Cortadas-Machucones	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y Capacitado - Hidratación

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Despachadoras

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 17-22/2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Control de combustible y Materiales		
Ubicación del trabajo:	Pr 40; Pr 37; Pr 36; Pr 34		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	X	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Eloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigias	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Despachar combustible a vehiculos y maquinaria del Consorcio.	Aplastamiento-choque accidentes-caidas al mismo nivel-lluvias fuertes-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-Caida de combustible.	Fracturas-Contusiones lesiones-Golpes-Dolor de espalda-Cuma duras Deslizamiento de terreno-Machucones Cortadas-Agotamiento	Incapacidad Muerte Contaminacion del medio ambiente	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratacion-Kit control antiderrames
-Control de viajes en la via	Atropellamiento-Malas posturas-accidentes choques-Aplastamiento Caidas al mismo nivel lluvias fuertes	Fracturas-Contusiones lesiones-Cortadas Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno-Machucones Golpes-Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidado Hidratacion-Conocimiento previo a la tarea. Personal autorizado y capacitado
-control de viajes en planta de trituracion	Aplastamiento-Malas posturas-lluvias fuertes caidas al mismo nivel Atropellamiento accidentes-choques	Contusiones lesiones Fracturas-Cortadas Dolor de Espalda-Machucones Agotamiento-Deslizamiento de terreno Golpes	Incapacidad Muerte	EPP-ATS-Autocuidado Conocimiento previo a la tarea-Hidratacion Radios-Personal autorizado y capacitado

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Operadores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: EIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 17-23 2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Mejoramiento via Mogotes-San Joaquin-Onzaga		
Ubicación del trabajo:	Pr 33 ; Pr 36		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caidas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
	Aplastamiento-choque	fracturas-lesiones		ATS-EPP Autocuidados
Apoyo en fundida de cunetas	Atropellamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-Lluvias fuertes-accidentes	Contusiones-Cortadas Machucones-Golpes-Dolor de espalda-Daños de maquinaria-Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte-No Funcion de maquinaria	Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratación - Preoperacional
	Atropellamiento-choque	Fracturas-Contusiones	Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados
Excavacion para tuberia desde	accidentes-Caidas al mismo nivel-Malas	lesiones-Golpes-Cortadas Machucones-Deslizamiento	Muerte Dño Funcionamiento	Personal autorizado capacitado-Preoperacional
	posturas-Aplastamiento	de terreno-Dolor de	de maquinaria.	Conocimiento previo a la
	lluvias fuertes	espalda-Daño de maquinaria		tarea - Hidratación
	Aplastamiento-choque	Contusiones-Fracturas	Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados
Excavacion para Tuberia de acueducto	accidentes-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-lluvias fuertes Atropellamiento	lesiones-Malas posturas Machucones-Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Daño de maquinaria	No funcionamiento de maquinaria Muerte	Conocimiento autorizado y capacitado-Preoperacional Personal autorizado y capacitado-Hidratación Conocimiento previo a la tarea

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

conductores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDOCIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01 | Versión: 01 | Revisión: 0 | Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 17-23/2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Transporte de material-personal y herramientas		
Ubicación del trabajo:	PrCi: Pr26; Pr33; 34; 35; 36; 37; Pr40		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (5)	Peligros (6)	Riesgos (7)	Consecuencia (8)	Medidas de control (9)
Transporte de personal a pntes de trabajo	Aplastamiento-Malas posturas-Atropellamiento-Caidas al mismo nivel-Caida de personal-Lluvias fuertes-accidentes-choques	Fracturas-Contusiones-lesiones-Golpes-Cortadas-Machucones-Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno-Daños del vehículo	Incapacidad-Muerte-No funcion de vehículo	ATS-EPP Autocuidados-Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado-Preoperacional-Hidratacion.
-Transporte de materiales para mejoramiento de la via.	Caidas al mismo nivel-Atropellamiento-Malas posturas-Aplastamiento-lluvias fuertes-choques-accidentes-Caida de material.	Fracturas-lesiones-Golpes-Cortadas-Contusiones-Dolor de Espalda-Daños del vehículo-Deslizamiento de terreno-Machucones	No Funcion del vehículo-Muerte-Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados-Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y Capacitado-preoperacional-Hidratación
-Transporte de materiales y herramientas	Caidas al mismo nivel-Aplastamiento-Choque-Atropellamiento-lluvias fuertes-accidentes-Caida de materiales y herramientas-Malas posturas	Contusiones-lesiones-Cortadas-Machucones-Golpes-Fracturas-Daños del vehículo-Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno	No Funcion del vehículo-Muerte-Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados-Personal autorizado y capacitado-Conocimiento previo a la tarea-Hidratacion-Preoperacional.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Trituradora

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día:	Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m	**Fecha:**	Junio 17-23 | 2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Trituración de material		
Ubicación del trabajo:	PR 39+600 - Planta		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Edward Blanco	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento específico	A	X	Capacitación específica.	A	X	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	X
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	X	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caídas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Cargue de volquetas	Aplastamiento-Choque accidentes-Atrapellamiento-Caidas al mismo nivel-Malas posturas Caida de material Lluvias fuertes	Fracturas Contusiones lesiones Cortadas-Dolor de Espalda-Machucones Daños en maquinaria Deslizamiento de terreno Golpes	Incapacidad Muerte- No funcionamiento de maquinaria.	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratacion - Preoperacional.
-Levantamiento de patio	Aplastamiento-choque atropellamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-accidentes	Deslizamiento-de terreno Dolor de Espalda-Cortadas Machucones-Golpes lesiones Contusiones-Fracturas	Incapacidad Muerte-	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado Conocimiento previo a la tarea Hidratacion
- Triturado de material	Lluvias fuertes.	Agotamiento.		
	Aplastamiento-Malas posturas-accidentes chogues-Atropellamiento Caidas al mismo nivel Lluvias fuertes	Daños de trituradora Machucones-Cortadas Golpes-Fracturas lesiones-Contusiones Dolor de Espalda. Deslizamiento de terreno.	Incapacidad Muerte No funcionamiento de trituradora	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado-Preoperacional Hidratacion.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Topografia

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código: EIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 17-23 /2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	levantamiento topografico		
Ubicación del trabajo:	Pr 36+500 ; Pr33+500		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Javier Manrique	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Excavacion para tuberia descole	Aplastamiento- choque accidentes- Atropellamiento- Caidas al mismo nivel- Malas posturas Caida de Equipos Lluvias fuertes	Fracturas- Daños de equipo- Contusiones lesiones- Cortadas Machucones- Dolor de espalda. Deslizamiento de terreno - Golpes Agotamiento	Incapacidad Muerte No funcion de equipos	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado. Hidratación Radio.
Excavacion para tuberia de acueducto.	Atropellamiento choques-accidentes Aplastamiento Caidas al mismo nivel- Malas posturas- Caida de equipos Lluvias fuertes	Fracturas- Lesiones Contusiones- Golpes Machucones- Cortadas Deslizamiento de terreno- Agotamiento Dolor de Espalda Daños de Equipo	Incapacidad No funcion de equipos Muerte	ATS- EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado - Conocimiento previo a la tarea Hidratacion - Radio

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS debera incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

laboratorio

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 17-22/2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Toma de muestras		
Ubicación del trabajo:	PR 36+900 Laboratorio		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica	A	NA	Monitorio de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos		X	Guantes de cuero/badana		X	Chaleco reflectivo	A		Linterna minera	A		Uniforme jean		X
Botas dieléctricas	A		Orejeras	A		Guantes dieléctricos	A		Arnés C.E con 1 LA	A		Mandil de cuero	A		Lentes de oxicorte	A	
Botas Jebe	A		Respirador con cartucho para humos	A		Guantes de neopreno	A		Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A		Mangas de cuero/ escarpines	A		Careta de esmerilador	A	
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases	A		Guantes de jebe/quirúrgicos	A		Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A		Guantes caña larga	A		Traje Tyvek	A	
Barbiquejo		X	Respirador con filtro para polvo	A		Lentes de seguridad		X	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A		Careta de soldador	A		Otros_____	A	
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas	A		Cintas		X	Letreros	A		Freno vertical	A		Extintor		X	Malla contra caidas	A	
Conos	A		Malla naranja	A		Línea de vida	A		Bloque retráctil	A		Extractor/inyector de aire	A		Paletas Pare/Siga	A	
Tranqueras	A		Iluminación	A		Balizas luminosas	A		Vigias	A		Mangas para aire	A		Otros_____	A	
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente	A		Excavación	A		Trabajao en Altura	A		Izaje de Carga	A		Trabajo Electricos	A		Espacios Confinados	A	

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Muestras de concreto	Aplastamiento-Choque accidentes-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-Lluvias fuerte-Atropellamiento accidentes	Fracturas-Contusiones lesiones-Cortadas Golpes Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno Machucones	Incapacidad Muerte No Funcion de Equipo	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y Capacitado-Hidratación
- Enrive equivalente de arena a Subbase	Aplastamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-Lluvias fuertes-Atropellamiento-Choque	Fracturas-Contusiones lesiones-Cortadas-Dolor de Espalda-Golpes Machucones Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte No Funcion de Equipo	ATS. EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado Conocimiento previo a la tarea- Hidratación
- Extraccion a Subbase.	accidentes-choque Aplastamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-Lluvias fuerte-Atropellamiento	Contusiones-lesiones Cortadas-Machucones Golpes-Fracturas Deslizamiento de terreno-Dolor de espalda	Incapacidad Muerte No Funcion de Equipo	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea. Personal autorizado y capacitado Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-GI-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	**Turno**	Día / Noche

Hora de Inicio	8:30 Am	**Fecha:**	18-06-2024
Área:	Obra		
Trabajo a realizar: (1)	Tala de árboles		
Ubicación del trabajo:	37 + 364		

Responsables del trabajo	**Nombre y Apellidos**	**Firma**
Responsable de Grupo	Daily Meneses	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA X	Procedimiento especifico	A	NA X	Capacitación especifica.	A	NA X	Monitoreo de gases	A	NA X	Monitoreo de ruido	A	NA X	MSDS	A	NA X		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA X	Linterna minera	A	NA X	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA X	Orejeras	X	NA	Guantes dieléctricos	A	NA X	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA X	Mandil de cuero	A	NA X	Lentes de oxicorte	A	NA X		
Botas Jebe	A	NA X	Respirador con cartucho para humos	A	NA X	Guantes de neopreno	A	NA X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA X	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA X	Careta de esmerilador	A	NA X		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA X	Guantes caña larga	A	NA X	Traje Tyvek	A	NA X		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA X	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA X	Careta de soldador	A	NA X	Otros	A	NA X		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rigidas	X	NA	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA X	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA X		
Conos	A	NA X	Malla naranja	A	NA X	Linea de vida	A	NA X	Bloque retráctil	A	NA X	Extractor/inyector de aire	A	NA X	Paletas Pare/Siga	X	NA		
Tranqueras	A	NA X	Iluminación	A	NA X	Balizas luminosas	A	NA X	Vigias	A	NA X	Mangas para aire	A	NA X	Otros	A	NA X		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA X	Excavación	A	NA X	Trabajo en Altura	A	NA X	Izaje de Carga	A	NA X	Trabajo Electricos	A	NA X	Espacios Confinados	A	NA X		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
-Revisión de puesto de trabajo de equipo y EPP	-golpeados, caidos al mismo nivel, malas posturas, altas temp.	-Fracturas, lesiones, dolor muscular, Herramientas dañadas, estres termico	-Insolación, incapacidad amputaciones, no funcionamiento de herramienta).	-ATS, personal con experiencia, actividad hidratación conocimiento previo a la tarea.
-Se planea planeada para sujetar manila al arbol, para la guia de caida.	-Atrapamiento, sobre esfuerzo, golpes, caidas, fracturas, malas posturas, altas temp, lesiones.	-Fracturas, Lesiones contusiones, heridas, machucones, estres termico, daños materiales	-Insolación, fracturas incapacidad.	-ATS personal con experiencia, conocimiento previo a la tarea, hidratación, EPP.
-Corte del arbol haciendo la cuña hacia donde va a caer	-cortaduras, golpes, caidas, altas temp, malas posturas, sobre esfuerzo, golpe miento, accidente, lesiones, aplastamiento	-Fractura, Lesiones, perdida de la vida, machucones, estres termico dolor Musculares, contusiones, daño herramientas	-Insolación, incapacidad, amputaciones, muerte, daño de herramientas, daños a propiedad.	-ATS, personal con experiencia conocimiento previo a la tarea, hidratación, EPP (careta, gafas, guantes, Botas de seguridad, peto, casco de seguridad, Proteccion auditivo, peinerol anticorte)
-Repique de arbol en 10 y via para su traslado	-cortaduras, golpes, caidas, trapezistas, altas temp, sobre esfuerzo, malas posturas.	-Estres termico, dolores musculares, Fracturas, lesiones, daño herramientas, y propiedad	-Insolación incapacidad, amputaciones, muerte daño herramientas.	-ATS, personal con experiencia, conocimiento previo a la tarea hidratación, EPP (careta, gafas, guantes, Botas de seguridad, peto, casco de seguridad, protector auditivo)

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 24-29 / 2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Pr 36		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ec.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caidas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Instalacion de tuberia	Atropellamiento-Choque accidentes-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-Caida de herramientas-Lluvias fuertes-Aplastamiento	Fracturas-Contusiones lesiones-Cortadas Machucones-Golpes Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Daños de herramiento	Incapacidad Muerte No Funcion de herramientas	ATS-EPP Autocuidado-Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado Hidratacion
- Cortar bordillo	Atropellamiento-Lluvias fuertes accidentes choques-Aplastamiento-Caidas al mismo nivel-Caida de herramientas-Malas posturas	Fracturas-Contusiones lesiones-Golpes Cortadas-Machucones Daños de herramienta-Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-	Incapacidad Muerte No Funcion de herramientas	ATS EPP Autocuidado, Conocimiento previo a la tarea-Persona! autorizado y capacitado Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla 3

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-T-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	~~Día~~	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 24-29 /2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Pr 0 ventana 1		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	~~NA~~	Procedimiento especifico	A	~~NA~~	Capacitación especifica.	A	~~NA~~	Monitoreo de gases	A	~~NA~~	Monitoreo de ruido	A	~~NA~~	MSDS	A	~~NA~~		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	~~A~~	NA	Tapones auditivos	~~A~~	NA	Guantes de cuero/badana	~~A~~	NA	Chaleco reflectivo	A	~~NA~~	Linterna minera	A	~~NA~~	Uniforme jean	~~A~~	NA		
Botas dieléctricas	A	~~NA~~	Orejeras	A	~~NA~~	Guantes dieléctricos	A	~~NA~~	Arnés C.E. con 1 LA	A	~~NA~~	Mandil de cuero	A	~~NA~~	Lentes de oxicorte	A	~~NA~~		
Botas Jebe	A	~~NA~~	Respirador con cartucho para humos	A	~~NA~~	Guantes de neopreno	A	~~NA~~	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	~~NA~~	Mangas de cuero/ escarpines	A	~~NA~~	Careta de esmeritador	A	~~NA~~		
Casco de seguridad	~~A~~	NA	Respirador con cartucho para gases	A	~~NA~~	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	~~NA~~	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	~~NA~~	Guantes caña larga	A	~~NA~~	Traje Tyvek	A	~~NA~~		
Barbiquejo	~~A~~	NA	Respirador con filtro para polvo	A	~~NA~~	Lentes de seguridad	~~A~~	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	~~NA~~	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	~~NA~~		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas	A	~~NA~~	Cintas	~~A~~	NA	Letreros	~~A~~	NA	Freno vertical	A	~~NA~~	Extintor	~~A~~	NA	Malla contra caidas	A	~~NA~~		
Conos	A	~~NA~~	Malla naranja	A	~~NA~~	Línea de vida	A	~~NA~~	Bloque retráctil	A	~~NA~~	Extractor/inyector de aire	A	~~NA~~	Paletas Pare/Siga	A	~~NA~~		
Tranqueras	A	~~NA~~	Iluminación	A	~~NA~~	Balizas luminosas	A	~~NA~~	Vigías	A	~~NA~~	Mangas para aire	A	~~NA~~	Otros_____	A	~~NA~~		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	~~NA~~	Excavación	A	~~NA~~	Trabajao en Altura	A	~~NA~~	Izaje de Carga	A	~~NA~~	Trabajo Electricos	A	~~NA~~	Espacios Confinados	A	~~NA~~		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Señalizacion para cuneta	Aplastamiento-Golpes posturas-Atrapellamiento Caidas al mismo nivel Caidas de herramientas accidentes-choques lluvias fuertes	Fracturas-Contusiones Lesiones-Cortadas Hachuones-Golpes Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Daños de herramientas.	Incapacidad Muerte-No funcion de herramientas	ATS-EPP Autocuidados Hidratacion-Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado.
Fundida y encofrado de cuneta y bordillo	Atrapellamiento-choque Malas posturas-Caidas al mismo nivel-Caidas de herramientas lluvias fuertes-accidentes Aplastamiento	Fracturas Contusiones Lesiones-Hachuones Cortadas-Golpes Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Daños de herramientas	Muerte-No Funcion de herramientas Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado. Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-FR-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 24-29 / 2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra		
Ubicación del trabajo:	Pr 35+850 hacia Menores		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daly Menores	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeritador	A	NA
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Instalacion de Formaleta	Atropellamiento-choque accidentes-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-caida de herramientas-Lluvia fuertes-Aplastamiento	de-fracturas-Golpes Contusiones-lesiones Cortadas-Machucones Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Daños de herramienta	Incapacidad Muerte-No Funcion de herramienta	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizada y capacitada Hidratacion
- Fundida de cuneta	Caidas al mismo nivel Caida de herramientas Aplastamiento-choque accidentes-Lluvias fuertes-Atropellamiento Malas posturas	Fracturas-lesiones Contusiones-Golpes Cortadas-Machucones Deslizamiento de terrenos-Dolor de Espalda-Daños de herramientas	No Funcion de herramientas Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Hidratacion-conocimiento previo a la tarea Personal autorizada y capacitado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Què necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Cuadrilla 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyacá y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 24-29 / 2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en Obra		
Ubicación del trabajo:			

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
	Aplastamiento-choque	Fracturas-Contusiones		ATS-EPP Autocuidados
-Armado de cunetas y berrillo	Atropellamiento-Malas	lesiones-Dolor de	Incapacidad	Conocimiento previo a la
	posturas-Caidas al	Espalda-Deslizami-	Muerte-No	tarea-Personal autorizado
	mismo nivel-lluvias	ento de terreno	Funcion de	y capacitado.
	fuertes-Caida de	Golpes-Caidas	herramientas	Hidratacion
	herramientas	Machucones-Daño		
	accidentes	de herramientas		
	-Atropellamiento	Fracturas-Caidas		
-Figurado y contada de Malla	Caidas al mismo	Machucones-Golpes	De Funcion	ATS-EPP Autocuidados
	nivel-Malas posturas	Lesiones-Contusiones	de herramientas	Personal autorizado y
	lluvias fuertes	Deslizamiento de	Muerte	capacitado-Hidratacion
	Aplastamiento-choque	terreno-Dolor de	Incapacidad	Conocimiento previo a la
	accidentes-Caida	Espalda-Daños de		tarea-Hidratacion
	de herramientas	herramienta		

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Contraladeras

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDORES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 24-29/2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Control vial		
Ubicación del trabajo:	PR 0; PR 26 ; PR 36 ; Onzaga		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Daily Meneses	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento especifico	A	X	Capacitación especifica.	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	X	MSDS	A	X
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	X	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	X	NA	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Linea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	X	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Dar pare y siga según correspondencia.	Aplastamiento-choque accidentes-Atropellamiento-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-lluvias fuertes	Fracturas-Contusiones lesiones-Machucones Cortadas-Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Golpes	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Paleta PARE/SIGA - Hidratación Radio - Personal autorizado y capacitado
- Apoyo a maquinaria en funcionamiento con control de trafico	Caida al mismo nivel Malas posturas-lluvias fuerte-Atropellamiento-Aplastamiento-choque accidentes	Deslizamiento de terreno Fracturas-Contusiones lesiones-Machucones Cortadas Golpes-Dolor de Espalda.	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Paleta PARE/SIGA - Radio Personal autorizado y capacitado - Hidratación
- Control de trafico en frentes de trabajo	Aplastamiento-choque Atropellamiento-accidentes caidas al mismo nivel lluvias fuertes Malas posturas	Machucones-lesiones Contusiones-Cortadas Fracturas-Golpes-Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Hidratación - Paleta PARE Y SIGA - Radio - Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Despachadores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 a.m	Fecha:	Junio 24 - 29 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Control de combustible y materiales		
Ubicación del trabajo:	P. 34 ; P. 36 ; P. 40		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento especifico	A	X	Capacitación especifica	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	X	MSDS		A	X
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos	X		Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo	X		Linterna minera	A	X	Uniforme jean		X	
Botas dieléctricas	A	X	Orejeras	A	X	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	X	Mandil de cuero	A	X	Lentes de oxicorte		A	X
Botas Jebe	A	X	Respirador con cartucho para humos	A	X	Guantes de neopreno	A	X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	X	Mangas de cuero/ escarpines	A	X	Careta de esmeritador		A	X
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases	A	X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	X	Guantes caña larga	A	X	Traje Tyvek		A	X
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo	A	X	Lentes de seguridad	X		Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____		A	NA
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rigidas	A	X	Cintas	X		Letreros	A	X	Freno vertical	A	X	Extintor	X		Malla contra caidas		A	X
Conos	A	X	Malla naranja	A	X	Linea de vida	A	X	Bloque retráctil	A	X	Extractor/inyector de aire	A	X	Paletas Pare/Siga		A	X
Tranqueras	A	X	Iluminación	A	X	Balizas luminosas	A	X	Vigias	A	X	Mangas para aire	A	X	Otros_____		A	X
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	X	Excavación	A	X	Trabajao en Altura	A	X	Izaje de Carga	A	X	Trabajo Electricos	A	X	Espacios Confinados		A	X

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos	Consecuencia (5)	Medidas de control (7)
Recibir y Despachar viajes de material en planta.	Atropellamiento-choque Aplastamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-lluvias fuertes-caida de material.	Fracturas-Golpes-Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno Machucones-Cortadas lesiones-Contusiones Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratación
· Control de viajes en la via.	Atropellamiento-choque accidentes-Malas posturas-Aplastamiento Caidas al mismo nivel Caida de material	fracturas-lesiones Contusiones-Cortadas Machucones-Golpes-Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno-Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados - Hidratacion Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado
· Despachar combustible a vehiculos y maquinaria del Consorcio	Aplastamiento-choque Atropellamiento-Caidas al mismo nivel-Malas posturas-Caida de combustible-lluvias fuertes	Fracturas-Contusiones Lesiones-Machucones Cortadas-Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda-Quemaduras Agotamiento	Incapacidad Muerte Contaminacion del medio ambiente	ATS-EPP Autocuidados Kit control de derrames Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado. Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Operadores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01 | Versión: 01 | Revisión: 0 | Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 24-29 / 2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Mejoramiento via Mogotes. San Joaquin - Onzaga		
Ubicación del trabajo:	Pr 36; Pr 35; Pr 39+60c; Pr 35+80		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de cxicorte	A	NA		
Botas Jeba	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeritador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Recuperacion Material de cuta	Aplastamiento choque Atropellamiento Malas posturas - lluvias Fuertes - Caidas al mismo nivel accidentes	Fracturas Golpes Heridas Contusiones Lesiones Dolores de maquinaria Dolor de Espalda Deslizamiento de terreno Machucones	Incapacidad Muerte No Funcion de maquinaria	ATS EPP Autocuidados Hidratacion - Preoperacional Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado
- Extender y compactar base	Atropellamiento Malas posturas - Aplastamiento Caidas al mismo nivel Lluvias fuertes - choque accidentes	Fracturas Golpes lesiones Cortadas Machucones Contusiones - Dolor de Espalda - Dolor de Maquinario. Deslizamiento de terreno -	Incapacidad Muerte No funcion de maquinaria	ATS. EPP Autocuidados Conocimiento previa a la tarea preoperacional - Hidratacion Personal autorizado y capacitado.
- Transporte de materiales	Aplastamiento choque accidentes - Malas posturas - Atropellamiento lluvias fuertes Caidas al mismo nivel	Fracturas lesiones Golpes Cortadas Contusiones - Golpes Dolor de maquinaria - Deslizamiento de terreno - Dolor de Espalda - Machucones	Muerte - No Funcion de maquinaria Incapacidad	ATS - EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado - Preoperacional Hidratacion - Conocimiento previo a la tarea.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Conductores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIGI-F-09-SST-07
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Junio 24-29/2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Transporte de material-personal y herramientas		
Ubicación del trabajo:	P: 0; P: 26; P: 33; P: 34; P: 36, P: 37; Onzaga; P: 40		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (5)	Peligros	Riesgos	Consecuencia	Medidas de control (7)
Transporte de materiales a puntos de trabajo	Aplastamiento-choque accidentes-caidas al mismo nivel-lluvias fuertes-Malas posturas-Atropellamiento	Fracturas-Golpes-Cortadas Contusiones-lesiones-Dolor de Espalda-Daños de vehiculo-deslizamiento de terreno Machucones Agotamiento	Incapacidad Muerte-No Funcion del vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Conductores con experiencia y capacitados Preoperacional-Hidratacion
Transporte de personal a frentes de trabajo	Aplastamiento-choque accidentes-caidas al mismo nivel-Malas posturas-Atropellamiento Lluvias fuertes	Contusiones-lesiones Golpes-Cortadas Dolor de Espalda Daños de vehiculo Fracturas-Machucones Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte-No Funcion del vehiculo	ATS EPP Autocuidados Preoperacional-conductores con experiencia y capacitado Conocimiento previo a la tarea-Hidratacion
-transporte de materiales para mejoramiento y pavimentacion de la via.	Atropellamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-lluvias fuertes-Aplastamiento choque-accidentes	Fracturas Golpes Cortadas Contusiones-Dolor de Espalda Deslizamiento de terreno lesiones-Daños de vehiculo Machucones Agotamiento	No Funcion del vehiculo Muerte Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Conductores con experiencia y capacitados - Hidratacion Preoperacional

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Trituradora

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01 | Versión: 01 | Revisión: 0 | Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Junio 24-29/2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Triturado de material		
Ubicación del trabajo:	Pr 39+900		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Edward Blanco	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																	
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos	X		Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo	X		Lentes de seguridad	X		Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA
Equipo de Protección Colectiva																	
Barandas rígidas	X		Cintas	X		Letreros	X		Freno vertical	A	NA	Extintor	X		Malla contra caídas	A	NA
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA
Permisos Adicionales																	
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA

Secuencia de actividades (4)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
	Aplastamiento-Caidas	Fracturas-Contusiones	Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados
	al mismo nivel- Malas	lesiones-Cortadas	Muerte	Conocimiento previo a la tarea.
Triturado de material	posturas-Atropellamiento	Machucones- Golpes	No Funcion de	Personal autorizado y capacitado
en planta	Lluvias fuertes	Deslizamiento de terreno	trituradora	Preoperacional - Hidratacion
	accidentes-choques	Daños de maquinaria		
		Dolor de Espalda.		
	Caidas al mismo nivel	fracturas-Contusiones	Incapacidad	ATS-EPP Preoperacional
- Cargue de voladuras	Atropellamiento-	lesiones-Cortadas-Golpes	Muerte	Conocimiento previo a la
	Aplastamiento-choque	Machucones- Daños de	No Funcion de	tarea- Personal autorizado y
	accidentes- fuertes	maquinaria- Dolor de	maquinaria.	capacitado. Hidratacion.
	lluvias- Malas	Espalda- Deslizamiento		Autocuidados
	posturas	de terreno		
-				

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

Topografia

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDUCIONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	June 24 - 29 / 2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		
Ubicación del trabajo:	Pr 36+500; Pr 36+560; 970; Pr 37+600		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Javier Manrique	
Supervisor / Ingeniero	Juhan Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeritador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jeba/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (5)	Peligros (4)	Riesgos (3)	Consecuencia (5)	Medidas de control (7)
- Instalacion de tuberia descole	Aplastamiento-choque accidentes-Malas posturas-Lluvias fuertes Atropellamiento-Caida al mismo nivel Caida de Equipos	Fracturas-Contusiones lesiones-choque-Dolor de espalda-Daños de Equipo-Deslizamiento de terreno-Machucones	Incapacidad Muerte - No Funcion de Equipo	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Hidratacion-Personal autorizado y capacitado. Radio.
- Topografia planta	Aplastamiento-choque Atropellamiento-Malas posturas-Caida de Equipos-Lluvias fuertes Caidas al mismo nivel accidentes.	Fracturas-Contusiones, lesiones-Cortadas te [illegible] Dolor de Espalda-Daños de Equipo-Deslizamiento de terreno-Machucones	Incapacidad Muerte - No Funcion de Equipos	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado. Hidratacion-Radio
- Senda de Sub-base.	Aplastamiento-accidentes choques-Malas posturas Caidas al mismo nivel Atropellamiento-Caida de Equipos-Lluvias fuertes	Fracturas-Machucones, lesiones-contusiones Cortadas-Dolor de Espalda Daños de Equipo, Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte No Funcion de Equipos.	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea - Hidratacion Personal autorizado y Capacitado - Radio

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

laboratorio

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDORES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01 | Versión: 01 | Revisión: 0 | Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"			**Turno**	Día / Noche
Hora de Inicio	6:00 a m	**Fecha:**	Junio 24-29 / 2024		
Área:	Trabajo de campo - obra				
Trabajo a realizar: (1)	Toma de muestras				
Ubicación del trabajo:	Pr 39 + 600, laboratorio				

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeritador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Palstas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Toma de muestra de sub-base	Aplastamiento-choque Atropellamiento-Caidas de mismo nivel-Malas posturas-accidentes lluvias fuertes-caida de equipos	fracturas-Contusiones lesiones-cortadas-Golpes Deslizamiento de terreno Daños de Equipos-Dolor de Espalda-Machucones	Incapacidad Muerte-No Funcion de Equipos	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea-Hidratacion Personal autorizado y capacitado
- Equivalente de arena para sub base	Malas posturas-choque accidentes-Aplastamiento Atropellamiento-lluvias fuertes-Caidas al mismo nivel-caida de Equipos	Fracturas Contusiones lesiones Machucones Golpes Cortadas-Dolor de Espalda Deslizamiento de terreno Daños de Equipo	Incapacidad Muerte No Funcion de Equipos	ATS-EPP Autocuidados Hidratacion-Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado.
- Gradaciones para sub-base.	Aplastamiento-accidentes Atropellamiento-choque Caidas al mismo nivel Caida de Equipo-lluvias fuertes-Malas posturas	Contusiones-lesiones Machucones-Golpes Cortadas-fracturas Daños de Equipos Dolor de Espalda Deslizamiento de terreno	No Funcion de Equipos-Muerte Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados Hidratacion-Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

5. PREOPERACIONALES

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Código:	F-IOG-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/2023

EQUIPO CARGADOR VOLVO L70F. CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO WILLIAM RAVELO.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 23455.1 SEMANA/PERIODO: 03 de Junio al 09 de Junio

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELECTRICO	Funciona correctamente y estado en buenas condiciones.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de velocidad/odometro	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	ELECTRICO	Sin sulfatar, cableado en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillo	ESTRUCTURA	Buenas condiciones		X	X	X	X	X	
CABINA	Espejos	ESTRUCTURA	Completos, vidrios en buen estado, brazos ajustados		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad.	ESTRUCTURA	Funciona retracción, correa en buen estado, enganche óptimo.		X	X	X	X	X	
	Puertas	ESTRUCTURA	Funcionan seguros y cerraduras, empaques en buen estado.		X	X	X	X	X	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, recorrido de las plumillas adecuado y las velocidades de limpieza funcionan correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Ajustado, bombona neumática sin fuga, manguera buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Vidrios completa, sin fisuras y buena visibilidad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma retroceso y pito	ELECTRICO	Funciona y tiene buen sonido.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales y palancas	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fugas, buen ajuste, se accionan con facilidad		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	No tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	MECÁNICO	Temperatura óptima, equipo sin ruidos, ni olores.		X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.		X	X	X	X	X	
	Luz de reversa	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Direccionales traseras	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Luces estacionarias	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Explosadoras	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.		X	X	X	X	X	
	Correas, patin tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, patin sin ruidos y bomba de agua sin fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque combustible	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel para realizar el manos un viaje y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Escape	MECÁNICO	Humo claro, olor de gasoil, ruido, buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Valvulas relay y mangueras	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de mangueras y acoples.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámaras de seguridad	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de cuerpo y abrazadera.		X	X	X	X	X	
	Bandas y campanas	MECÁNICO	Mínima tolerancia, espesor adecuado y buena graduación.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Rachita	MECÁNICO	Debe estar junto a la cámara de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	MECÁNICO	Acoples en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.		X	X	X	X	X	
DIRECCIÓN	Gatos de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, émbolos sin rayas, sin daños, pasadores en buen estado		X	X	X	X	X	
	Orbitrol	MECÁNICO	Sin fugas		X	X	X	X	X	
	Deposito aceite hidraulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen sellado, sin fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido		✓	✓	✓	✓	✓	
SERVOTRANSMISION	Estructura	TRANSMISION	Sin ruidos.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cardan y crucetas	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.		✓	✓	✓	✓	✓	

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	3
		Fecha:	25/05/2023

EQUIPO cargador volvo L70F. CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO WILLIAM RAVELO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 10 de Junio al 16 de Junio

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELECTRICO	Funcions correctamente y estado en buenas condiciones.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de batería	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de velocidad/tacómetro	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	ELECTRICO	Sin sulfatar, cableado en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Torpedo	ESTRUCTURA	Buenas condiciones		X	X	X	X	X	
CABINA	Espejos	ESTRUCTURA	Completos, vidrios en buen estado, brazos ajustados		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad.	ESTRUCTURA	Funciona retracción, correa en buen estado, enganche óptimo.		X	X	X	X	X	
	Puertas	ESTRUCTURA	Funcionan seguros y cerraduras, empaques en buen estado.		X	X	X	X	X	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, recorrido de las plumillas adecuado y las velocidades de limpiaes funcionan correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Ajustado, bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Vidrios completa, sin fisuras y buena visibilidad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma retroceso y pito	ELECTRICO	Funciona y tiene buen sonido.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales y palancas	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fugas, buen ajuste, se accionan con facilidad		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	No tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	MECÁNICO	Temperatura óptima, equipo sin ruidos, ni olores.		X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las farolas y el cableado están en buen estado.		X	X	X	X	X	
	Luz de reversa	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Direccionales traseras	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Luces estacionarias	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
	Exploradoras	ELECTRICO			X	X	X	X	X	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas		X	X	X	X	X	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓	
	Líquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas, patín tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, patín sin ruidos y bomba de agua sin fugas.		X	X	X	X	X	
	Tanque combustible	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un viaje y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Escape	MECÁNICO	Humo claro, olor de gases, ruido, buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Válvulas relay y mangueras	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de mangueras y acoples.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámaras de seguridad	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de cuerpo y abrazadera.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandas y campanas	MECÁNICO	Mínima tolerancia, espesor adecuado y buena graduación.		X	X	X	X	X	
	Rachets	MECÁNICO	Debe estar junto a la cámara de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	MECÁNICO	Acoples en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
DIRECCIÓN	Gatos de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, embolos sin rayas, sin óxido, pasadores en buen estado		X	X	X	X	X	
	Orbitrol	MECÁNICO	Sin fugas		X	X	X	X	X	
	Depósito aceite hidráulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen sellado, sin fugas		X	X	X	X	X	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido		✓	✓	✓	✓	✓	
SERVOTRANSMISION	Estructura	TRANSMISION	Sin ruidos.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cardan y cruceta	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.		✓	✓	✓	✓	✓	

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/2023

EQUIPO Cargador volvo L70F. CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO WILLIAM RAUZLO.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 19 de Junio al 23 de Junio

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELECTRICO	Funcions correctamente y estado en buenas condiciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de velocidad/cronometro	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	ELECTRICO	Sin sulfatar, cableado en buen estado.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Terpado	ESTRUCTURA	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	ESTRUCTURA	Completos, vidrios en buen estado, brazos ajustados	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Cinturon de seguridad.	ESTRUCTURA	Funciona retracción, correa en buen estado, enganche óptimo.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Puertas	ESTRUCTURA	Funcionan seguros y cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, recorrido de las plumillas adecuado y las velocidades de limpieza funcionan correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Ajustado, bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Vidrios completa, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma retroceso y pito	ELECTRICO	Funciona y tiene buen sonido.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales y palancas	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fugas, buen ajuste, se accionan con facilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	No tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Aire acondicionado	MECÁNICO	Temperatura óptima, equipo sin ruidos, ni olores.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las farolas y el cableado están en buen estado.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Luces estacionarias	ELECTRICO		✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Exploradoras	ELECTRICO		✗	✗	✗	✗	✗	✗	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Correas, patin tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, patin sin ruidos y bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque combustible	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un viaje y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escape	MECÁNICO	Humo claro, olor de gases, ruido, buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Valvulas relay y mangueras	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de mangueras y acoples.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámaras de seguridad	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de cuerpo y abrazadera.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Bandas y campanas	MECÁNICO	Mínima tolerancia, espesor adecuado y buena graduación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rechats	MECÁNICO	Debe estar junto a la cámara de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	MECÁNICO	Acoples en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
DIRECCIÓN	Cilos de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, embolos sin rayas, sin óxido, pasadores en buen estado	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Orbitrol	MECÁNICO	Sin fugas	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Depósito aceite hidraulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen sellado, sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SERVOTRANSMISION	Estructura	TRANSMISION	Sin ruidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cardan y crucetas	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/2023

EQUIPO Cargador volvo L70F. CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO WILLIAM PARRA

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 24 de Junio al 30 de Junio

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELÉCTRICO	Funciona correctamente y estado en buenas condiciones.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Indicador de batería	ELÉCTRICO		✓	✓	✓	✓		✓	
	Indicador de aceite	ELÉCTRICO		✓	✓	✓	✓		✓	
	Indicador de combustible	ELÉCTRICO		✓	✓	✓	✓		✓	
	Indicador de velocidad/tacómetro	ELÉCTRICO		✓	✓	✓	✓		✓	
	Conexiones eléctricas	ELÉCTRICO	Sin sulfatar, cableado en buen estado.	X	X	X	X		X	
	Torpedo	ESTRUCTURA	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓		✓	
CABINA	Espejos	ESTRUCTURA	Completos, vidrios en buen estado, brazos ajustados	X	X	X	X		X	
	Cinturón de seguridad.	ESTRUCTURA	Funciona retracción, correa en buen estado, enganche óptima.	X	X	X	X		X	
	Puertas	ESTRUCTURA	Funcionan seguros y cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, retorcido de las plumillas adecuado y las velocidades de limpieza funcionan correctamente.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Ajustado, bombona neumática sin fuga, manguaras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Vidrios completa, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Alarma retroceso y pito	ELÉCTRICO	Funciona y tiene buen sonido.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Pedales y palancas	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fugas, buen ajuste, se accionan con facilidad	✓	✓	✓	✓		✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	No tiene golpes, no tiene rayes, buen estado de pintura	X	X	X	X		X	
	Aire acondicionado	MECÁNICO	Temperatura óptima, equipo sin ruidos, ni olores.	X	X	X	X		X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELÉCTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las faroles y el cableado están en buen estado.	X	X	X	X		X	
	Luz de reversa	ELÉCTRICO		X	X	X	X		X	
	Direccionales delanteras	ELÉCTRICO		X	X	X	X		X	
	Direccionales traseras	ELÉCTRICO		X	X	X	X		X	
	Luces estacionarias	ELÉCTRICO		X	X	X	X		X	
	Exploradoras	ELÉCTRICO		X	X	X	X		X	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas	✓	✓	✓	✓		✓	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓		✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓		✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓		✓	
	Líquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Depósito refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Correas, patín tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, patín sin ruidos y bomba de agua sin fugas.	X	X	X	X		X	
	Tanque combustible	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un viaje y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓		✓	
	Escape	MECÁNICO	Humo claro, olor de gases, ruido, buen estado.	✓	✓	✓	✓		✓	
FRENOS	Válvulas relay y mangueras	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de mangueras y acoples.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Cámaras de seguridad	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de cuerpo y abrazadera.	X	X	X	X		X	
	Bandas y campanas	MECÁNICO	Mínima tolerancia, espesor adecuado y buena graduación.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Rachata	MECÁNICO	Debe estar junto a la cámara de seguridad.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas	✓	✓	✓	✓		✓	
	Mangueras, tubos, conectores y racores	MECÁNICO	Acoples en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.	X	X	X	X		X	
DIRECCIÓN	Crotos de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, embolos sin rayas, sin óxido, pasadores en buen estado	X	X	X	X		X	
	Orbitrol	MECÁNICO	Sin fugas	X	X	X	X		X	
	Depósito aceite hidráulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen sellado, sin fugas	✓	✓	✓	✓		✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓		✓	
SERVOTRANSMISION	Estructura	TRANSMISION	Sin ruidos.	✓	✓	✓	✓		✓	
	Cardan y crucetas	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.	✓	✓	✓	✓		✓	

CONSTRUCCIÓN	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	18/09/2023

EQUIPO Mini Cargador CAT 236D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson Mauricio Guaña H

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1.250. Horas SEMANA/PERIODO: 03-06-24 al 09-06-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.		✓	✓		✓	✓	✓
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funcione el retráctil.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptime, tapicería en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panorámico trasero o lunata	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no bene rayas, buen estado de pintura.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encende, sea buena y se encuentre en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las faroles y el cableado están en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Faroles traseras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Luz de reversa	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quite la suciedad, revisar que las palancas no estén dobladas ni rotas y que los pasadores no presenten desgaste.		R	R	R	R	R	R
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.		✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	16/09/2023

EQUIPO Mini Cargado CAT 236D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson Mauricio Giraldo H

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1250 Horas SEMANA/PERIODO: 10-06-24 al 16-06-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retráctil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panorámico trasero o luneta	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Faroles traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quite la suciedad, revisar que las palancas no estén dobladas ni rotas y que los pasadores no presenten desgaste.	R	R	R	R	R	R	R
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar al buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mangueras, tubos y acoplas	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

consensa	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	18/09/2023

EQUIPO Mini Cargador CAT 216D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson Mauricio Guarin

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1250 Horas SEMANA/PERIODO: 17-06-24 al 23-06-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retráctil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panorámico trasero o luneta	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no bene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Faroles traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quite la suciedad, revisar que las palancas no estén dobladas ni rotas y que los pasadores no presenten desgaste.	R	R	R	R	R	R	R
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y ga encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	18/09/2023

EQUIPO Mini Cargador CAT 236 D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson Mauricio Guain H

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1250 SEMANA/PERIODO: 24-06-24 al 30-06-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Switches y pulsadores de encendido	ELÉCTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retráctil.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sea fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Panorámico trasero o luneta	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no bene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las farolas y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Farolas traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓		
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	R	R	R	R	R		
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quite la suciedad, revisar que las palancas no estén dobladas ni rotas y que los pasadores no presenten desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓		

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO motoniveladora CODIGO 120GC01 NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO jose david pinedo

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS)

SEMANA/PERIODO: 11 - 06 - 24 16 - 06 24

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.		853.8	857.8	862.8	867.2		
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retractil.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus correduras, empaques en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisas(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpias funcionen correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, paricione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina enciende, sea buena y se encuentre en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las pestas de las farolas y el cableado están en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revise el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.		✓		✓	✓	✓	
	Puntas de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que las puntas de remolque e izaje están en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una figera presion, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	

CONSORCIO ESMERALDA	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO motoniveladora. CODIGO CAT 120GC NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Jose David Rueda

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS)

SEMANA/PERIODO: 17 06-24 23 06-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	8627	8629	8657	8701	8717	8719	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la maquina.	X	X	X	X	X	X	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	X	X	X	X	X	X	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retractil	X	X	X	X	X	X	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus cerraduras, empaques en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpias funcionen correctamente.	X	X	X	X	X	X	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	X	X	X	X	X	X	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	X	X	X	X	X	X	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, están en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	X	X	X	X	X	X	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.	X	X	X	X	X	X	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	X	X	X	X	X	X	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que está en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	X	X	X	X	X	X	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	X	X	X	X	X	X	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos	X	X	X	X	X	X	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	X	X	X	X	X	X	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	X	X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Luz de reversa	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Exploradoras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	X	X	X	X	X	X	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	X	X	X	X	X	X	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	X	X	X	X	X	X	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revisa el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.	X	X	X	X	X	X	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	X	X	X	X	X	X	
	Hoja (cuchilla y contoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	X	X	X	X	X	X	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje están en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, contra la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.	X	X	X	X	X	X	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	X	X	X	X	X	X	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	X	X	X	X	X	X	

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO motoniveladora CODIGO 12061 NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO jose David muñoz

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS)

SEMANA/PERIODO: 24 06-24 30-06-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	8750	8750	8802	8868	8918	8939	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	X	X	X	X	X	X	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	X	X	X	X	X	X	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retractil.	X	X	X	X	X	X	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus corredores, empaques en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	X	X	X	X	X	X	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	X	X	X	X	X	X	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	X	X	X	X	X	X	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionan correctamente, están en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	X	X	X	X	X	X	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionan correctamente y están en su posición correcta.	X	X	X	X	X	X	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	X	X	X	X	X	X	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que está en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	X	X	X	X	X	X	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	X	X	X	X	X	X	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos	X	X	X	X	X	X	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	X	X	X	X	X	X	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina enciende, sea buena y se encuentre en buen estado	X	X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Luz de reversa	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Exploradoras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	X	X	X	X	X	X	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	X	X	X	X	X	X	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	X	X	X	X	X	X	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revisa el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.	X	X	X	X	X	X	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	X	X	X	X	X	X	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	X	X	X	X	X	X	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	
	Puntas de remolque e hoja	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e hoja están en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	X	X	X	X	X	X	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.	X	X	X	X	X	X	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	X	X	X	X	X	X	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	X	X	X	X	X	X	

CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Motoniveladora 120G Caterpillar CODIGO N°02 NÚMERO DE SERIE 120G Caterpillar

RESPONSABLE EQUIPO H.D.C.F.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 4 de Junio al 8 de Junio

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.		690	692	693	700	705	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos o indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni deblecos.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retractil.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que las seguros funcionan y sus cerraduras, empaques en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, están en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revise el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntas de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntas de remalque o hoja	ESTRUCTURA	Verificar que las puntas de remalque o hoja estén en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, entre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	

concreria	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-10G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Motoniveladora 120 6C Caterpillar CODIGO N:02 NÚMERO DE SERIE 120 6C Caterpillar

RESPONSABLE EQUIPO H.S.E.F.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 11 de junio al 17 de junio.

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	705	705	710	717	722	727	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos o indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retractil.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus cerraduras, empaques en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, están en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retención, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO			✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos están en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revise el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remalque e taje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remalque e taje están en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Bajo todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	

CONSTRUCTOR	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Motoniveladora 120GC Cat. CODIGO N°:02 NÚMERO DE SERIE 120GC Cat.

RESPONSABLE EQUIPO H.A.C.F.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 17 al 22 de Junio.

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	728	728	735	738	743	744	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retracil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, están en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que está en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina enciende, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las partes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revisa el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remaches e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remache e izaje están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, contra la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

motoniveladora

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO 120G Caterpillar motoniveladora CODIGO N:02 NÚMERO DE SERIE Cat. 120G

RESPONSABLE EQUIPO H.A.C.F

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 24 de al 29 de Junio

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	744	745	750	755	762	762	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que las seguros funcionan y sus cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionan correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionan correctamente, están en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que está en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esa buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos están en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revise el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remalque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remalque e izaje están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, contra la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EXCAVADORAS

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-010
CONSTRUCCIÓN	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Retrocargador Identificación JCB

Periodo Programado 03-06-24 / 09-06-24 Frecuencia diaria.

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	0.5	5.9	6.3	8.3	7.2	7.1	6.6
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	X	X	X	X	✓	✓	✓
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar fugas del center							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de graseras	X	X	X	X	X	X	X
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sproket							
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tensora							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-GLH-020
GRANCOLOMBIANA	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2021
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Retrocargador Identificación JCB

Periodo Programado 10-06-24/16-06-24 Frecuencia Diaria

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	6.1	8.0	10.0	6.6	4.9	6.0	6.7
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seguros .	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pito	X	X	X	X	X	X	X
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar fugas del centar							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, baide, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ajusta bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de graseras	X	X	X	X	X	X	X
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sproket							
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tensora							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 13/03/2021
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Retrocargador Identificación JCB

Periodo Programado 17-06-24 / 23-06-24 Frecuencia diaria

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	8.0	7.0	6.2	5.4	7.3	5.7	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	X	X	X	X	X	X	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del center							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajusta bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	X	X	X	X	X	X	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sproket							
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensore							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 13/03/2023
	Control Semanal	Version No. 01

Equipo Retrocargador Identificación JCB

Periodo Programado 24-06-24/30-06-24 Frecuencia Diario

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	0.6	4.9	6.2.	7.3	7.0		
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Seguros .	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓		
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pito	X	X	X	X	X		
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓		
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Exploradores	✓	✓	✓	✓	✓		
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓		
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar fugas del centar							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ajusta bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de graseras	X	X	X	X	X		
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sproket							
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tensora							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-GLH-010
GRUPO LH	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Excavadora Identificación Doosan 225

Periodo Programado 3-06-2024 a 09-06-2024 Frecuencia Semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario		1332.1	1332.1	1332.1	1332.1	1332.1	
	Indicador de temperatura		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles		✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura		✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento		✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras		✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador		✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del center		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape		✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación		✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa		✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras		✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras		✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores		✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Sproket		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora		✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Garcia

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
SOLUCIONES	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Excavadora Identificación DooSan 225 DX

Periodo Programado 11-06-2024 - 16-06-2024 Frecuencia Semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario		1331	1332.1	1332.1	1332.1	1332.1	
	Indicador de temperatura		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horámetro)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles		✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura		✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento		✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras		✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador		✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del canter		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape		✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación		✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa		✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras		✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras		✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores		✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Sproket		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornilleria		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora		✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego García

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 13/03/2023
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Excavadora Identificación #DOOSAN 225 DX

Periodo Programado 17-06-2024 a 23-06-2024 Frecuencia Semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	1337.1	1339.1	1345.1	1350.6	1356.4	1363.9	1369.8
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar fugas del center	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ruidos en motor de translación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de tornamesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sproket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Garcia

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-SST-GLH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Excavadora Identificación Doosan 225 DK

Periodo Programado 24-28 Junio 2024 Frecuencia semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	1374,9	1381,2	1388,3	1394,6	1402,2		
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓		
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓		
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓		
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓		
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓		
	Verificar fugas del center	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ruidos en motor de translación	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de tornamesa	✓	✓	✓	✓	✓		
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓		
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓		
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sproket	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓		
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Diego Garcia						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-SST-CLH-039
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 02/05/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Excavadora Identificación

Periodo Programado 03/05/24 – 09/06/24 Procedencia Doosan DX 225 LCA R220.

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	1967	1968.2	1974.9	1978.8	1986.3	1993.3	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de voltaje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de luces (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contadores eléctricos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Pulidas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerraduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Balizas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidráulico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y tracción (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y mangos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Perdidas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tensiones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidráulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carrilas inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sprocket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:								

S.A.S.

Revisa: Residente SST

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Codigo FO-GSST-SEG-029
	Control Semanal	Fecha 22/03/2022
		Versión No. 03

Equipo Excavadora Identificación Doosan DX 225 LCA (RJ2D).

Periodo Programado 10/06/24 - 16/06/24 Frecuencia

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario		1999.6	2007.1	2016.8	2023.8	20320	
	Indicador de temperatura		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas		✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Puertas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Adentos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros		✓	✓	✓	✓	✓	
	Claxaton		✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico		✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento		✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Reglamentarias		✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraulico (verificar ausencia fugas)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).		✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racors		✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador		✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del cardan		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas de aceite		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en motor de translación		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en motor		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa		✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, tolda, dientes y esquineros		✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidráulicos		✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de grasers		✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Cerrillas interiores y superiores		✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Sprocket		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería		✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora		✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:								

A.O.

Revisar Resolución SST

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-GTH-SST-039
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha 10/04/2024
	Control Semanal	Versión No. 03

Equipo excavadora. Identificación Doosan DX 225 LCA (RJ201)

Periodo Programado 17/06/24 - 23/06/24 Frecuencia

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	2038.8	2045.4	2052.3	2059.2	20640	2073.4	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (Horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conadores eléctricos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pluviles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Camara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraulico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y tracción (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del radiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de tracción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RAZO	Estado estructura, tubos, dientes y acoplamos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN DE RODAJE	Cadenas inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sprocket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:



VA

Revisar Resolución 0312

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo EG-GST-CLH-029
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha 22/05/2023
	Control Semanal	Pagina No. 01

Equipo Excavadora Identificación Doosan DX 225 LCA (Q12)

Periodo Programado 24/06/24 - 30/06/24 Frecuencia

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	2079.7	2087.0	2093.9	2099.9	2107.4	2113.7	
	Indicador de temperatura	/	/	/	/	/	/	
	Indicador de Voltaje	/	/	/	/	/	/	
	Indicador de aceite	/	/	/	/	/	/	
	Indicador de combustible	/	/	/	/	/	/	
	Indicador de horas (horómetro)	/	/	/	/	/	/	
	Conexiones eléctricas	/	/	/	/	/	/	
	Pedales	/	/	/	/	/	/	
CABINA	Espejos	/	/	/	/	X	X	
	Cinturones de seguridad.	/	/	/	/	/	/	
	Puertas	/	/	/	/	/	/	
	Plumillas	/	/	/	/	/	/	
	Motor limpiaparbrisas	/	/	/	/	/	/	
	Asientos	/	/	/	/	/	/	
	Seguros	/	/	/	/	/	/	
	Corneta/pito	/	/	/	/	/	/	
	Panorámico	/	/	/	/	/	/	
	Alarma desplazamiento	/	/	/	/	/	/	
	Pito	/	/	/	/	/	/	
	Estado de pedales y mandos	/	/	/	/	/	/	
	Aire acondicionado	/	/	/	/	/	/	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	/	/	/	/	X	X	
	Rotativa/baliza	/	/	/	/	/	/	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	/	/	/	/	/	/	
	Nivel de aceite hidráulico (verificar ausencia fugas)	/	/	/	/	/	/	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	/	/	/	/	/	/	
	Nivel volvolina motor de giro y bastidor (verificar ausencia de fugas)	/	/	/	/	/	/	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	/	/	/	/	/	/	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	/	/	/	/	/	/	
	Estado filtro de aire	/	/	/	/	/	/	
	Estado filtro de combustible	/	/	/	/	/	/	
	Estado radiador	/	/	/	/	/	/	
	Verificar fugas del motor	/	/	/	/	/	/	
	Mangueras de combustible.	/	/	/	/	/	/	
	Ruidos de arranque	/	/	/	/	/	/	
	Ruidos en motor de translación	/	/	/	/	/	/	
	Ruidos en motor	/	/	/	/	/	/	
	Estado de tornamesa	/	/	/	/	/	/	
BRAZO	Estado estructura, bujes, dientes y esquineras	/	/	/	/	/	/	
	Ajuste bujes y pasadores	/	/	/	/	/	/	
	Fugas en cilindros hidráulicos	/	/	/	/	/	/	
	Estado de graseras	/	/	/	/	/	/	
TREN DE RODAJE	Carrilas inferiores y superiores	/	/	/	/	/	/	
	Orugas	/	/	/	/	/	/	
	Sprocket	/	/	/	/	/	/	
	Tensionte	/	/	/	/	/	/	
	Tuercas	/	/	/	/	/	/	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

H.S.A.G.

Revisor Residente SST

Vibrocompactador.

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO VIBRO COMPACTADOR CODIGO CSC 10 C NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Salomón Gomez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) SEMANA/PERIODO: 04-08 - Junio.

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.		444.7	549.3	555.5	582.1	566.8	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	/	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	/	/	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retracti.	✓	✓	✓	/	/	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionen y sus cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	/	/	/	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpias funcionen correctamente.	✓	✓	/	/	/	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, manguera buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	/	✓	✓	/	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	/	/	/	/	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionan correctamente, están en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	✓	✓	/	/	/	/	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionan correctamente y están en su posición correcta.	✓	✓		✓	✓	/	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	/	/	/	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, otras extrañas y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	/	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	✓	✓	/	✓	/	✓	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulcion y/o el interruptor de arranque requieren un ajuste	✓	/	/	/	/	/	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	/	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esa buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	/	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	/	/	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	/	/	/	/	
	Direccionales delanteros	ELECTRICO		✓	/	/	/	✓	/	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		/	/	/	/	/	/	
	Exploradoras	ELECTRICO		/	/	/	/	/	/	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	/	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	/	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlas adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	/	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Estacione la maquina en una superficie horizontal, contra la maquina y verifique el nivel de aceite hidráulico. Debe estar entre la mitad por encima del maximo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el raspador, limpie de tierra y basura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor - montaje de aislamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	/	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque o izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque o izaje estén en buen estado.	✓	✓	/	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	/	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacio, si el pistón amarillo del indicador entra a la zona roja, dele servicio al filtro de aire.	✓	✓	/	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen estado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	/	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Vibrocompactador.

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO VIBRO COMPACTADOR. CODIGO CSC V.O 6C NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Salomón Gomez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 750 SEMANA/PERIODO: 10 - 15 Junio.

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.		5690	5757	5830	5878	5894	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus corraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de manda, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulsion y/o el interruptor de arranque requieren un ajuste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Estacione la maquina en una superficie horizontal, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la mitad por encima del maximo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el raspador, limpie de tierra y basura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor - montaje de aislamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacio, si el piston amarillo del indicador entra a la zona roja, dále servicio al filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Vibrocompactador.

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Vibrocompactador. CODIGO CSC 10 GC NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Salomon Gamez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 750 SEMANA/PERIODO : A - 22

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	589.5	594.8	600.3	604.3	606.4	610.1	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos o indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionen y sus cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombero neumático sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timón y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funciona sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulsion y/o el interruptor de arranque requieren un ajuste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esa buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos están en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Estacione la maquina en una superficie horizontal, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la mitad por encima del maximo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el raspador, limpie de tierra y basura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor - montaje de alojamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque o izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque o izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacio, si el piston amarillo del indicador entre a la zona roja, dale servicio al filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Vibrocompactador.

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Vibro compactador CODIGO CS C 10 EC NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Salomon Gomez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 750 SEMANA/PERIODO: 24 al 29

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	610.3	613.5	617.6	623.4	627.5	630.3	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	/	/	/	/	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	/	/	/	/	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	/	/	/	/	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retracti.	✓	✓	/	/	/	/	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus corredores, empaques en buen estado.	✓	✓	/	/	/	/	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	/	/	/	/	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapiceria en buen estado.	✓	✓	/	/	/	/	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	/	/	/	/	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	/	/	/	/	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionan correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	/	/	/	/	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.	✓	✓	/	/	/	/	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	/	/	/	/	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funciona sin ruidos, claras entradas y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	/	/	/	/	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.	✓	✓	/	/	/	/	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulsion y/o el interruptor de arranque requieren un ajuste	✓	✓	/	/	/	/	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	/	/	/	/	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esa buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	/	/	/	/	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	/	/	/	/	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	/	/	/	/	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	/	/	/	/	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	/	/	/	/	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	/	/	/	/	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	/	/	/	/	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	/	/	/	/	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos están en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	/	/	/	/	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	/	/	/	/	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Estacione la maquina en una superficie horizontal, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la mitad por encima del maximo	✓	✓	/	/	/	/	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el raspador, limpie de tierra y basura.	✓	✓	/	/	/	/	
	Tambor - montaje de aislamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	/	/	/	/	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	/	/	/	/	
	Puntas de remolque o lanza	ESTRUCTURA	Verificar que las puntas de remolque o lanza estén en buen estado.	✓	✓	/	/	/	/	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	/	/	/	/	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacío, si el piston amarillo del indicador entra o la zona roja, cilie servicio al filtro de aire.	✓	✓	/	/	/	/	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen asiento, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	/	/	/	/	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Cambiar si es necesario.	✓	✓	/	/	/	/	

Vibrocompactador.

Redimac H= Inicial 1434.6

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Vibro compactador CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE SD 700

RESPONSABLE EQUIPO Henry Villamarin

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1560.2 SEMANA/PERIODO : 22 JUNIO 29

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	1435.9	1446.1	1446.1	1450.7	1456.1	1459.0	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos o indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni deformes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retracts.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus corredores, empaques en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionan correctamente.	X	X	X	X	X	X	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	X	X	X	X	X	X	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionan correctamente, estén en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	X	X	X	X	X	X	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulsion y/o el interruptor de arranque requieren un ajuste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esa buena y se encuentre en buen estado	X	X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		X	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Exploradoras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Estacione la maquina en una superficie horizontal, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la mitad por encima del maximo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspecciona el raspador, limpia de tierra y trabura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor - montaje de aislamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacio, si el piston amarillo del indicador entra a la zona roja, dilie servicio al filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSORCIO CONSTRUCTORES VALLE	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

MBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

CHA 7/06/24 KILOMETRAJE 151.162 HOROMETRO

XIMO CAMBIO DE ACEITE ITOR: 154.147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

ECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
ES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenes condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
OT O CARETA	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
UIS	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
DAS	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
ROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
IONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, bobiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

Alineacion de llantas delanteras y mal estado de una cruzeta

1 de 1

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
consorcio constructor vial	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

OMBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

ECHA 2/06/24 KILOMETRAJE 151339 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 154.147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
CES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
POT O CARETA	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
SIS	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
IDAS	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
ROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
CIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

Alineacion de llantas delanteras y mal estado de una cruzeta

consonica CONTENEDORES MALLA	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

FECHA 3/06/24 KILOMETRAJE 151690 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 154147

VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Esparragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

Alineación de llantas delanteras y mal estado de una cruzeta

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

FECHA 07/06/24 KILOMETRAJE 151974 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 159 147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
ICES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
APOT O CARETA	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
EDAS	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
RROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

Alineacion de llantas delanteras y mal estado de una cruzeta

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
consorcio CONTRATOS VIALES	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE: Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN: HDO-089

FECHA: 9/06/24 KILOMETRAJE: 152366 HORÓMETRO:

PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 159 147 VENCIMIENTO SOAT: 4/10/24

VENCIMIENTO TM: 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
ES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenes condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
OT O CARETA	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
S	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
DAS	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Esparragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
ROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
IONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, bolíquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

Alineacion de llantas delanteras y mal estado de una cruzeta

1 de 2

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

FECHA 11/06/24 KILOMETRAJE 152715 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 154.147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	-		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	/		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	/		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	/		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	/		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	/		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	/		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	/		
	Alarma de reversa				/		
CES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	/		
	Direccionales		ELECTRICO		/		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		/		
	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		/		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		/		
POT O CARETA	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	/		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	/		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	/		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	/		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	/		
	Transmisión de velocidades				/		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	/		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	/		
EDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	/		
	Llantas eje 2				/		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvules	/		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	/		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	/		
RROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	/		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	/		
ICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, boliquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	/		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	/		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

Alineacion de llantas delantera y mal estado de una cruzeta mal estado la Bateria se apaga y despues no vuelve a prender

CONSORCIO CONSERVEMOS VIALES	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

MBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

HA 23/06/24 KILOMETRAJE 152986 HOROMETRO

XIMO CAMBIO DE ACEITE TOR: 154.147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 20/10/24

CUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	✓		
	Cinturones de saguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
ES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
OT O CARETA	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
.IS	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
DAS	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
ROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
CIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: José

CONSORCIO COMPAÑIAS VIALES	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 01XX

NOMBRE: Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN: HSO-089

FECHA: 25/06/24 KILOMETRAJE: _____ HOROMETRO: _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 159 147 VENCIMIENTO SOAT: 4/10/24

VENCIMIENTO TM: 30/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activacion en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baul		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baul			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:			Jose				

no estaba operativa del 14 al 20

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSORCIO COMERCIAL VIAL	F-13-MXXXX	Versión No. 01XX

NOMBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

FECHA 7/06/24 KILOMETRAJE _____ HOROMETRO _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 159 147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	x	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	x	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	x	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	x	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	x	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que esten completos	✓		
	Pastillas y disco	x	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baul		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baul			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	x	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	x	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:			Jose				

no estaba operativa del 14 al 20

CONSORCIO CAMIONETAS VIALES	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 0.XXX

NOMBRE: Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN: HDO-089

FECHA: 19/06/24 KILOMETRAJE: _____ HOROMETRO: _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 159 147 VENCIMIENTO SOAT: 01/10/24

VENCIMIENTO TM: 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando			
	Espejos		ELECTRICO				
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona			
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado			
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz			
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen			
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.			
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento			
	Alarma de reversa						
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado			
	Direccionales		ELECTRICO				
	Luz de freno	X	ELECTRICO				
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas			
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas			
	Refrigerante		LUBRICACIÓN				
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN				
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos			
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta			
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado			
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.			
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos			
	Transmisión de velocidades						
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.			
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.			
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión			
	Llantas eje 2						
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas			
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos			
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.			
CARROCERIA	Platón, estacas o baul		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e			
	Compuerta y/o carpa. Puerta baul			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado			
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.			
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.			
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:							

no estaba operativa del 14 al 20

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 01XX

NOMBRE Jose Donaldo Gutierrez IDENTIFICACIÓN HDO-089

FECHA 21/06/24 KILOMETRAJE 153372 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 154 147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE José Donaldo Cetiel Ruiz IDENTIFICACIÓN HDO. 089

FECHA 23/06/24 KILOMETRAJE 153588 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 159 147 VENCIMIENTO SOAT 4/10/24

VENCIMIENTO TM 10/10/24

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Batería		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: José

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSTRUCCIÓN	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NKR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Pto. colombia

FECHA 07-06-2024 KILOMETRAJE 378024 HORÓMETRO

PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 379755 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	X		
	Espejos		ELECTRICO	Estan los regalmentarios para la correcta operación y control de	X		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estén en buen estado y el retracil funciona	X		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	X		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	X		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	X		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	X		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	X		
	Alarma de reversa				X		
ICES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	X		
	Direccionales		ELECTRICO		X		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		X		
	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, Varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	X		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	X		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		X		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		X		
POT O CARETA	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	X		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	X		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	X		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	X		
	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	X		
	Transmisión de velocidades				X		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	X		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	X		
	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	X		
	Llantas eje 2				X		
EDAS	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	X		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	X		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	X		
RROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	X		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	X		
CIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	X		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	X		
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Steven Murillo					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Steven Murillo

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSORCIO CONEXIONES VIALES	F-13-MXXXX	Versión No. 0XXX

NOMBRE Turbo NIRA II IDENTIFICACIÓN SBL 365 PTO Colombia

FECHA 26-06-2024 KILOMETRAJE 327469 HOROMETRO _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 329795 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	X		
	Espejos		ELECTRICO		X		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	X		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	X		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	X		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	X		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	X		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	X		
	Alarma de reversa				X		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	X		
	Direccionales		ELECTRICO		X		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		X		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	X		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	X		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		X		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		X		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	X		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	X		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	X		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	X		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	X		
	Transmisión de velocidades				X		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	X		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	X		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	X		
	Llantas eje 2				X		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	X		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	X		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	X		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	X		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	X		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	X		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	X		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Sluen Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSORCIO COMISIONES VIALES	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Pto. Colombia

FECHA 28-06-2024 KILOMETRAJE 327826 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 324759 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Steven Morillo					

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO	Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01

VOLQUETA: VLR 028 | OPERADOR DEL VEHICULO NOMBRE: Oscar mejia manrique | IDENTIFICACION: 79789281

PERIODO PREOPERACIONAL			FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT	TMC	EXTINTOR
INICIO	03 06 24	FINAL 09 06 24		05 01 25		05 01 25

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	11407			11443			11465			11518			11555			11599					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	169227			169277			169327			169527			169967			170211					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y liquido refrigerante del radiador.				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo				✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																✓					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																✓					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Oscar mejia manrique

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:
		Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-09G-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
Versión No. 01

VOLQUETA: 4028

OPERADOR DEL VEHICULO
NOMBRE: Oscar mejia mendoza IDENTIFICACION: 7.[illegible]

PERIODO PREOPERACIONAL			FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT	TMC	EXTINTOR
INICIO 17 06 24	FINAL 23 06 24			05 de 25		05 de 25

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1184			1187			1191			1194			1196			1199					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	17363			17383			17408			17442			17449			17471					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (farolas, direccionales,laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y liquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Oscar mejia mendoza																				

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión: Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

029

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO	Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01
VOLQUETA:	029	OPERADOR DEL VEHICULO NOMBRE: Wilmer Gomez IDENTIFICACION: 1162739140
PERIODO PREOPERACIONAL INICIO: 3-06-24 FINAL: 09-06-24	FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT / TMC / EXTINTOR

Frecuencia	Actividad	Lunes B R M	Martes B R M	Miércoles B R M	Jueves B R M	Viernes B R M	Sábado B R M	Domingo B R M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	Km	11681	11681	11704	11750	11774	—
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	Horas	1167	1167	1172	1179	1183	—
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas		B	B	B	B	B	
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.		B	B	B	B	B	
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.		B	B	B	B	B	
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible		B	B	B	B	B	
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco		B	B	B	B	B	
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones		B	B	B	B	B	
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua		B	B	B	B	B	
DIARIO	Verificar estado de llantas		B	B	B	B	B	
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)		B	B	B	B	B	
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo		B	B	B	B	B	
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba		B	B	B	B	B	
SEMANAL	Graduar frenos		B	B	B	B	B	
SEMANAL	Inspección de filtro de aire		B	B	B	B	B	
SEMANAL	Calibración presión de llantas		B	B	B	B	B	
IANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido		B	B	B	B	B	
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)		B	B	B	B	B	
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones		B	B	B	B	B	
QUINCENAL	Engrase general del equipo		B	B	B	B	B	—

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

Observaciones: Llanta de repuesto no funciona

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión: Revisado por: Wilmer Gomez

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

029

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO	Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013	Versión No. 01

VOLQUETA: 119029 — OPERADOR DEL VEHICULO — NOMBRE: Wilmer Gomez — IDENTIFICACION:

PERIODO PREOPERACIONAL — INICIO 17-06-24 — FINAL 23-06-24 — FECHA DE VENCIMIENTO — SOAT 06-02-2025 — TMC — EXTINTOR

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1212			1216			1219			1223			1225			12-29					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	12098			12118			12143			12162			12172			12199					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)		R			R			R			R			R			R					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Verificar estado de llantas	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Graduar frenos	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Calibración presión de llantas	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)	B			B			B			B			B			B					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones	B			B			B			B			B			B					
QUINCENAL	Engrase general del equipo	B			B			B			B			B			B					
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Wilmer																				

Observaciones: Llanta de repuesto en mal estado

Seguimiento a observaciones: sistema electrico presenta fallas no prenden las luz de media

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:	
		Revisado por:	Wilmer Gomez

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO																		Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01					
	VOLQUETA: LLO 030			OPERADOR DEL VEHICULO NOMBRE: Heiberto Tovar															IDENTIFICACION: 3690311					
PERIODO PREOPERACIONAL INICIO 4-6 FINAL 8-6				FECHA DE VENCIMIENTO SOAT 25-01-06										TMC					EXTINTOR Marzo 2025					
Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores				1267			1267			1267			1274			1277					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores				11636			11636			11636			11683			11723					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, empiacado, escalera, sistema de carpado)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)				✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo				✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																✓					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																✓					
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Heiberto Tovar Barreto																						
Observaciones:	volqueto LLO 030 Parada por mantenimiento																							
Seguimiento a observaciones:																								
Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:																						
		Revisado por:																						
Registre sus comentarios en el espacio de observaciones																								

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO			Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01
VOLQUETA: WO-030	NOMBRE: Heriberto Toro	OPERADOR DEL VEHICULO IDENTIFICACION: 5 670 391		
PERIODO PREOPERACIONAL	FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT	TMC	EXTINTOR
INICIO 17-6-24 FINAL 22-6-24		25-01-06		MAY 20-2025

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1301			1304			1305			1308			1311			1315					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	12043			12063			12068			12087			12097			12122					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulines)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de cargado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																✓					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																✓					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Heriberto Toro B

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:	
		Revisado por:	

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-09G-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
Versión No. 01

VOLQUETA: 557-763

OPERADOR DEL VEHICULO
NOMBRE: Diego Torres
IDENTIFICACION: 1100722680

PERIODO PREOPERACIONAL
INICIO: 3-6-24 FINAL: 8-6-24

FECHA DE VENCIMIENTO: SOAT: 2024-9-21 TMC: 2024-10-19 EXTINTOR: 2024-11

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	25082			25082			25084			25090			25098			25003					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	541254			541254			541274			541324			541348			541388					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
DIARIO	Inspección de luces (farolas, direccionales,laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y liquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓	X				
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Graduar frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo		✓			✓			✓			✓			✓			✓				

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Torres

Observaciones: Faros directo
Falta engrase

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión: Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-00G-VO	Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01

VOLQUETA 554-963 | NOMBRE Diego Torres | DOCUMENTO 1100222600

PERIODO PREOPERACIONAL | FECHA DE VENCIMIENTO | SOAT | TMC | EXTINTOR

INICIO 17-6-24 FINAL 22-6-24

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horometro al inicio de labores	25145			25148			25151			25154			25158			25163					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	541854			541875			541886			541902			541918			541944					
DIARIO	Drenar condensacion de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspeccion tablero (manometros, alertas e indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspeccion visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspeccion visual de fugas (ACPM, hidraulicas, aire, agua, valvulinas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspeccion visual suspencion (muelles, terminales barras de la direccion crucetas y cauchos viaga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspeccion de luces (farolas, direccionales,laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite deposito botella de la direccion y liquido refrigerante del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidraulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones		X			X			X			X			X			X				
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificacion documentos (licencia de transito, SOAT, CNT, licencia de conduccion)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificacion estado del Volco (compuerta, empradizado, escalera, sistema de cargado)		X			X			X			X			X			X				
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspeccion general toma fuerza y bomba																					
SEMANAL	Graduar frenos							✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspeccion de filtro de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Calibracion presion de llantas																					
SEMANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revision liquido																					
SEMANAL	Revision estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalizacion, palo, cruceta y herramienta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Torres

Observaciones: Fanlos directo Problema electrico Falta de Refrigerante esta dañada

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:
		Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

| | MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO | | |

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO		Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01
VOLQUETA: 559983	NOMBRE: Wilfrades Salazar OPERADOR DEL VEHICULO	IDENTIFICACION: 56902[illegible]	
PERIODO PREOPERACIONAL INICIO 19 6 24 FINAL 23.06.2024	FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT 21 10 24	TMC 4 12 24 EXTINTOR 3 25

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	27896			27899			27903			27907			27909			27914					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	596141			596161			596179			596185			596187			596212					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y liquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/			/			/					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba	/			/																	
SEMANAL	Graduar frenos	/			/																	
SEMANAL	Inspección de filtro de aire	/																				
SEMANAL	Calibración presión de llantas	/																				
ANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido	/																				
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalización, pato, cruceta y herramienta)	/																				
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones	/																				
QUINCENAL	Engrase general del equipo	/																				
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Wilfrades Salazar																				

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:
		Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

6. INSPECCIONES

INSPECCION CARGADOR SST-FO-06	Fecha de Emisión: 20/10/2023 Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	27-06-2024	MODELO:	2030	HOROMETRO:	23504.5
PROPIETARIO:	CGVS	MARCA:	VOLVO	GRUPO:	
OPERADOR:	Edinson Rapelo			No. DE VEHICULO:	
CEDULA:	1.104.930.837	COLOR:	Amarillo	REALIZADA POR:	Daily Meneses

	ÍTEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS	Certificado de competencias del conductor	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	X		
DESDE EL SUELO	Cucharon del cargador, herramientas de ataque, retenedores.	Desgaste, Daños y Fisuras	X		
	Cilindro, Varillaje de Cucharon y cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.	X		
	Cucharon , Herramientas de ataque, retenedores de la Retroexcavadora	Daños y Fisuras			N/A
	Cilindro y Varillaje del cucharon de la Cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.	X		
	Brazo de la Retroexcavadora	Daños, fisuras			N/A
	Pluma, Cilindros del cargador	Desgaste, daños y fugas	X		
	Pivote del cargador	Desgaste , daños, fugas y grasas.	X		
	Debajo de la Maquinaria	Fugas, Daños, Fernos flojos	X		
	Bastidor	Fisuras, Daños.	X		
	Peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	X		
	Luces	Daños , limpieza y dirección		X	
	Maquina en general	Tuercas, pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	X		
EN LA MAQUINA	Limpia/lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluidos	X		
	Refrigerante del motor	Nivel de flouido			Deposito danado
	Radiador	Obstruccion de aletas, fugas	X		
	Enfriador del aceite Hidraulico	Escombros, Fugas	X		
	Tanque de aceite Hidraulico	Nivel de Fluido, daños, fugas	X		
	Tanque de combustible	Nivel de combustible, daÑpos y fugas	X		
	Exttintor de incendios	Carga, Daños.	X		
	Espejos	Daños, limpieza		X	
COMPORTAMIENTO DEL MOTOR	Aceite del motor	Nivel de Fluidos	X		
	Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas		X	Algunas mangueras hidraulicas tienen fugas
	Todas las correas	Tensión, desgaste y fugas	X		
	Filtro de aire	Indicador de Obstrucción	X		
	Comportamiento del motor en general	Acumulación de Residuos o Tierra o fugas	X		
DENTRO DE LA CABINA	Asiento	Ajuste	X		
	Cinturon de seguridad y montaje	Daños, Montaje y ajuste		X	
	Bocina, Alarma de retroceso, luces.	Funcionamiento correcto	X		
	Interior de la cabina en general	Limpieza	X		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Todas las Falla sean reportadas al area de mantenimiento.	Area SST	Daily Meneses

INSPECCION RETROEXCAVADORA SST-FO-07	Fecha de Emisión: 20/10/2023 Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	27-06-2024	MODELO:	2023	HOROMETRO:	1395.2
PROPIETARIO:	Agus	MARCA:	Doosan	GRUPO:	
OPERADOR:	Diego Garcia			No. DE VEHICULO:	RD11
CEDULA:	1093925597	COLOR:	Naranja	REALIZADA POR:	Daily Meneses

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS	Certificado de competencia del Operador	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	X		
DESDE EL SUELO	Cucharon del cargador, herramientas de ataque, retenedores.	Desgaste, daños y fisuras			N/A
	Cilindro, Varillaje de Cucharon y cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.			N/A
	Cucharon , Herramientas de ataque, retenedores de la Retroexcavadora	Daños y fisuras	X		
	Cilindro y Varillaje del cucharon de la Retroexcavadora	Desgaste en exceso, daños y fugas.	X		
	Brazo de la Retroexcavadora	Daños, fisuras	X		
	Pluma, Ciloindros de la Retroexcavadora	Desgaste, daños y fugas	X		
	Pivote de la Retroexcavadora	Desgaste , daños, fugas y grasas.	X		
	Debajo de la Maquinaria	Fugas, daños, frenos flojos	X		
	Bastidor	Fisuras, daños.	X		
	Peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	X		
	Luces	Daños , limpieza y dirección	X		
	Maquina engeneral	Tuercas, pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	X		
EN LA MAQUINA	Limpia/lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluidos	X		
	Refrigerante del motor	Nivel de fluido	X		
	Radiador	Obstruccion de aletas, fugas	X		
	Enfriador del aceite Hidraulico	Escombros, fugas	X		
	Tanque de aceite Hidraulico	Nivel de fluido, daños, fugas	X		
	Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños y fugas	X		
	Extintor de incendios	Carga, daños.	X		
	Espejos	Daños, limpieza	X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	Aceite del motor	Nivel de fluidos	X		
	Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas			Algunas tienen humedad
	Todas las correas	Tensión, desgaste y fugas	X		
	Filtro de aire	Indicador de obstrucción	X		
	Comportamiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra o fugas	X		
DENTRO DE LA CABINA	Asiento	Ajuste	X		
	Cinturon de seguridad y montaje	Daños, montaje y ajuste	X		
	Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	X		
	Interior de la cabina en general	Limpieza	X		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

INSPECCION RETROEXCAVADORA SST-FO-07	Fecha de Emisión: 20/10/2023 Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	21-06-2024	MODELO:	2023	HOROMETRO:	2100.3
PROPIETARIO:	(CCU)	MARCA:	Doosan	GRUPO:	
OPERADOR:	Jose Balcero			No. DE VEHICULO:	RD 12
CEDULA:	1098760161	COLOR:	Naranja	REALIZADA POR:	Daily Herrera

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS	Certificado de competencia del Operador	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	X		
DE EL SUELO	Cucharon del cargador, herramientas de ataque, retenedores.	Desgaste, daños y fisuras			N/A
	Cilindro, Varillaje de Cucharon y cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.			N/A
	Cucharon , Herramientas de ataque, retenedores de la Retroexcavadora	Daños y fisuras	X		
	Cilindro y Vanllaje del cucharon de la Retroexcavadora	Desgaste en exceso, daños y fugas.	X		
	Brazo de la Retroexcavadora	Daños, fisuras	X		
	Pluma, Ciloindros de la Retroexcavadora	Desgaste, daños y fugas	X		
	Pivote de la Retroexcavadora	Desgaste , daños, fugas y grasas.	X		
	Debajo de la Maquinaria	Fugas, daños, frenos flojos	X		
	Bastidor	Fisuras, daños.	X		
	Peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	X		
	Luces	Daños , limpieza y dirección	X		
	Maquina engeneral	Tuercas, pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	X		
EN LA MAQUINA	Limpia/lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluidos	X		
	Refrigerante del motor	Nivel de fluido	X		
	Radiador	Obstruccion de aletas, fugas	X		
	Enfriador del aceite Hidraulico	Escombros, fugas	X		
	Tanque de aceite Hidraulico	Nivel de fluido, daños, fugas	X		
	Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños y fugas	X		
	Extintor de incendios	Carga, daños.	X		
	Espejos	Daños, limpieza	X		
COMPORTAMIENTO DEL MOTOR	Aceite del motor	Nivel de fluidos	X		
	Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	X		
	Todas las correas	Tensión, desgaste y fugas	X		
	Filtro de aire	Indicador de obstrucción	X		
	Comportamiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra o fugas	X		
DENTRO DE LA CABINA	Asiento	Ajuste	X		
	Cinturon de seguridad y montaje	Daños, montaje y ajuste	X		
	Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	X		
	Interior de la cabina en general	Limpieza	X		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

INSPECCION MINICARDOR SST-FO-19		Fecha de emisión 01/03/2024 Versión 1
Empresa: Consorcio Conexiones viales		
Fecha: 27-06-2024	Marca: caterpillar	
Propietario: OCUS	Color: Amarillo	
Operador: Jefferson Cocarín	Motor: Cat 8NE5529	
Cedula: 1102364852	Serie: PRC01267	
Modelo: 2022	Horometro: 1187.9	

Coloque la letra de acuerdo al estado: Bueno (B), Malo (M) ò No aplica N/A

ITEM	ESTADO	OBSERVACIONES
Inspección de Preoperación **CABINA**		
Batería y cables	B	
Botiquín primeros auxilios	.	No tiene
Cabina antivuelco	B	
Cinturones de seguridad (2) puestos	B	
Espejo retrovisor	B	
Estado del sillín	B	
Extintor		No tiene
Revoluciones del motor	B	
Indicadores de temperatura del motor	B	
Piloto de parqueo	B	
Piloto de peligro en el motor	B	
Piloto de pre calentamiento	B	
Pito normal	B	
Tablero	B	
ESTADO MECÁNICO		
Control de fugas hidráulicas		Tiene fuga por el vastago derecho
Filtro de aceite del motor	B	
Filtro de aceite hidráulico	B	
Filtro de aire	B	
Freno de parqueo	B	
Luces	B	
Mangueras en general	B	
Nivel de aceite del motor	B	
Nivel de aceite hidráulico	B	

INSPECCIÓN MOTONIVELADORA SST-FO-18		Fecha de Emesion: 01/03/2024 Version 1
Empresa: Consorcio conexiones viales		
Fecha: 27-06-2024	Marca: caterpillar	
Propietario: CCVS	Color: Amarillo	
Operador: Holmer castillo	Motor: C3	
Cedula: 1098609925	Serie: WDJ01757	
Modelo: 2022	Horometro: 760	
Coloque la letra de acuerdo al estado: Bueno (B), Malo (M) ó No aplica N/A		
ITEM	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
CABINA		
Alarma de retroceso - pito	R	NO le sirve el Pito
Asiento en buen estado	B	
Certificación de operador y equipo	B	
Cinturón de seguridad 3 puntos	B	
Dirección	B	
Escalera y pasa manos	B	
Extintor de incendio	M	vencido
Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-motor-horómetro)	B	
Limpiaparabrisas	B	
Vidrio frontal (en buen estado)	B	
Espejos retrovisores	B	
ESTADO MECÁNICO		
Bomba hidráulica	B	
Control de fugas hidráulicas	B	
Estado de las hojas de empuje o nivelación	B	
Estado de pasadores	B	
Kit para derrames	B	
Mandos de avance	B	
Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	B	
Motor	B	
Servotransmisión	B	
Terminales de dirección	B	
Bastidor delantero y trasero	B	

JUNIO

	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
		Versión:	1
CONSORCIO CONEXIONES VIALES	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha:	1/04/2023
	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
01/06/2024	Guantes de Carnaza	Efrain Pedraza	Ayudante de obra	Wendy C.	Efrain P
01/06/2024	Guantes de Nitrilo	Johan Martinez	Ayudante de obra	Wendy C.	JOHAN M.G.
01/06/2024	Guantes de carnaza	Andres Salazar	Ayudante de obra	Wendy O.	
04/06/2024	Guantes de Nitrilo	Juan Miguel Gallo	Oficial de obra	Wendy C.	Juan Miguel Gallo Z
04/06/2024	Guantes de Carnaza	Jaime Otero	Ayudante de obra	Wendy C.	Jaime Otero
05/06/2024	Bota de seguridad T. 38	Juan Miguel Gallo	Oficial de obra	Wendy O.	Juan Miguel Gallo Z
06/06/2024	Guantes de Nitrilo	Johan Herrera	Ayudante de obra	Wendy O.	Johan Herrera
06/06/2024	Gafas oscuras	Johan Herrera	Ayudante de obra	Wendy O.	Johan Herrera
06/06/2024	Guantes Nitrilo Gafas - Guantes Carnaza	Juan Gutierrez	Ayudante de obra	Wendy O	Juan Gutierrez
06/06/2024	Guantes Nitrilo Gafas - Guantes Carnaza	William Ravelo	OP. CARGADOR	Wendy O	WILLIAM RAVELO.
06/06/2024	Guantes Nitrilo Gafas - Guantes Carnaza	Jhoany Rincon	Ayudante de obra	Wendy O.	Jhoany Rincon
06/06/2024	Guantes Nitrilo Gafas - Guantes Carnaza	Carlos Roca	Operador	Wendy O.	
06/06/2024	Guantes Nitrilo Gafas - Guantes Carnaza	Alonso Delgado	Soldador	Wendy O.	
06/06/2024	Guantes Nitrilo Gafas - Guantes Carnaza	Jose Alfredo Barcenas	Operador	Wendy O.	

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión:	1
	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	1/04/2023

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
12/06/2024	Guantes Nitrilo	Tatiana Villamizar	Practicante universitaria	Wendy O.	Tatiana Villamizar
12/06/2024	Guantes Nitrilo	Ruth Zambrano	Aux. Ambiental	Wendy O.	
12/06/2024	Guantes Carnaza	Heriberto Gallo	Ayte. de obra	Wendy O.	Heriberto Gallo
12/06/2024	Guantes Carnaza	Oscar Diaz	Ayte. de obra	Wendy O.	
12/06/2024	Guantes Nitrilo	Jeimy Pinto	Despachadora	Wendy C.	Jeimy Pinto Franco
12/06/2024	Guantes Nitrilo	Alonso Delgado	Soldador	Wendy O.	
13/06/2024	Guantes Nitrilo	Johan Herrera	Ayte. de obra	Wendy O.	Johan Herrera
13/06/2024	Bota seguridad T39	Johan Herrera	Ayte. de obra	Wendy O.	Johan Herrera
13/06/2024	Guantes Nitrilo	Angel Camacho	Ayte. de obra	Wendy O.	Angel camacho
14/06/2024	Guantes Carnaza	Itemersen Morales	Ayte. de obra	Wendy O.	HEMERSON M
15/06/2024	Guantes Carnaza	Andres Salazar	Ayte. de obra	Wendy O.	
17/06/2024	Tapacidas	Sergio Avellaneda	oficial de obra	Wendy O.	Sergio Avellaneda
17/06/2024	Chaleco Reflective	Liliana Gomez	Controladora	Wendy O.	Liliana Gómez J.
17/06/2024	Chaleco Reflective	Nancy Barrera	Controladora	Wendy O.	Nancy Barrera

	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
CONSORCIO CONEXIONES VIALES		Versión:	1
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha:	1/04/2023
	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
15/6/2024 26/06/2024	Guantes Nitrilo	Wendy Olaya	Almacenista	Wendy O.	
27/06/2024	Guantes Nitrilo	Johan Martinez	Ayte. de obra	Wendy O.	JOHAN MC
27/06/2024	Bota Material T43	Edward Blanco	Jefe Planta Trituracion	Wendy O	

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
20/10/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	27/06/2024	MODELO:	2023	KILOMETRAJE:	17.547
PROPIETARIO:	Consorcio CU	MARCA:	International	GRUPO:	
CONDUCTOR:	Oscar Mejia	PLACA No.:	LLQ 028	No. DE VEHICULO:	
CEDULA:	1.100.893.597	COLOR:	Blanco	REALIZADO POR:	Adriana Pinto

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.			N/A
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojineria no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.	✓		
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidraulico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado	✓		
	Estado de Mangueras (Fugas hidraulicas y fugas refrigerantes)	Estado	✓		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
20/10/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA: 27/06/2024 MODELO: 2023 KILOMETRAJE: 12.269
PROPIETARIO: Consorcio CV MARCA: International GRUPO:
CONDUCTOR: Wilmer Gomez PLACA No.: LLQ 029 No. DE VEHICULO:
CEDULA: 1102349140 COLOR: Blanco REALIZADO POR: Adriana Pinto

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	X		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.			N/A
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	X		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	X		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	X		
	Traseras de reversa en buen estado?.		X		Luces de medici
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		X		irregulares
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		X		
	De stop y señal trasera en buen estado?		X		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	X		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	X		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	X		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	X		
	Pito	Funcionamiento	X		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	X		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	X		
	Limpia brisas	Funcionamiento	X		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojineria no presente deterioro y estén bien anclados.	X		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	X		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	X		
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	X		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste	X		
	Esparragos	Completos	X		
	Rines		X		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.		X	
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	X		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	X		
	Nivel de fluidos: hidraulico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado	X		
	Estado de Mangueras (Fugas hidraulicas y fugas refrigerantes)	Estado	X		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	X		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	X		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	X		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
20/10/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA: 27/06/2024 MODELO: 2023 KILOMETRAJE: 12.195

PROPIETARIO: Consorcio CV MARCA: International GRUPO:

CONDUCTOR: Heliberto Tavera PLACA No.: LLQ 030 No. DE VEHICULO:

CEDULA: 5.690.311 COLOR: Blanco REALIZADO POR: Adriana Pinto

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.			N/A
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojinera no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.	✓		
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidráulico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado	✓		
	Estado de Mangueras (Fugas hidráulicas y fugas refrigerantes)	Estado	✓		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		Falta botella de agua.

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
20/10/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA: 27/06/2024
PROPIETARIO: Consorcio CV
CONDUCTOR: Diego Torres
CEDULA: 1.100.222.600

MODELO: 2012
MARCA: International
PLACA No.: SSY 963
COLOR: Blanco

KILOMETRAJE: 341981
GRUPO:
No. DE VEHICULO:
REALIZADO POR: Adriana Pinto

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		Luces derechas del
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		Volco no Funcionan
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojineria no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.			No tiene
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidráulico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado		✓	
	Estado de Mangueras (Fugas hidráulicas y fugas refrigerantes)	Estado		✓	
	Estado de correas (tensión adecuado, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento			Regular
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, crucela, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
20/10/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA: 27/06/2024 MODELO: 2012 KILOMETRAJE: 596.249
PROPIETARIO: Consorcio CU MARCA: International GRUPO:
CONDUCTOR: Milciades Contreras PLACA No.: SSY 983 No. DE VEHICULO:
CEDULA: 5.690.267 COLOR: Blanca REALIZADO POR: Adriana Pinto

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojineria no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.	✓		
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidraulico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado	✓		
	Estado de Mangueras (Fugas hidraulicas y fugas refrigerantes)	Estado	✓		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

7. ASISTENCIA CHARLAS

	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1
CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Uso de EPP y su reposición

LUGAR:	En obra	FECHA:	05-Junio-2024
CAPACITADOR:	Daily Meneses	DURACION:	15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aprobo: **A** Reprueba: **R** No Realizada: **N.R**

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
1	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra	Adolfo Zuñiga Bermudez.	
2	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia		
3	Andres Felipe Salazar Velandia	1100452049	Ayudante de obra		
4	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra	Angel camacho.	
5	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	Incapacitado	
6	Carolina Gutierrez Silva	37840965	Profesional Social		
7	Cecilia Avellaneda Dueñas	1100221916	Controladora vial	Cecilia Avellaneda	
8	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla	Dago Garcia	
9	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST		
10	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial	Diana Hernandez A	
11	Diego Andres Torres Duran	1100222600	Conductor de volqueta	Diego Torres	
12	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo	Adriana Pinto	
13	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial	DORIS SMITH VILLAMIZAR.	
14	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador	WILLIAM RAVELO.	
15	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra	Efrain Pedraza G.	
16	Eslendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial	Eslendy Y. Rojas G.	
17	Fidel Sierra Anaya	81661232	Cadenero 1	Fidel Sierra Anaya	
18	German Mauricio Rueda Duran	1098685506	Director de obra		
19	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador	Gerson Mendez	

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Uso de EPP y su reposición

LUGAR: Obra | FECHA: 05-Junio-2024

CAPACITADOR: Daily Meneses | DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aprobo: **A** Reprueba: **R** No Realizada: **N.R**

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
40	Juan Pablo Muñoz Chacon	1102349735	Cadenero 2		
41	Julian Hernando Aguilar Joya	1098693111	Residente de obra		
42	Karen Lizeth Perez Prada	1100813317	Controladora vial	Karen Pérez	
43	Laura Ines Rojas Balcarcel	1100222760	Controladora vial	Laura Rojas.	
44	Liliana Gomez Jimenez	1101260449	Controladora vial	Liliana G.J.	
45	Lizeth Natalia Figueroa Castañeda	1019142348	Controladora vial	Lizeth Figueroa.	
46	Lizeth Tatiana Villamizar Pabon	1099734490	Practicante universitaria	Lizeth Villamizar	
47	Luis Alberto Dulcey Barreto	91108635	Ayudante de obra		
48	Luis Carlos Gomez Sanabria	1057546458	Tecnico de laboratorio		
49	Luis Carlos Tique Arias	1143147015	Ayudante de obra		
50	Luis Gabriel Castro Corzo	5690083	Ayudante de obra		
51	Maria Juliana Barrera Cadena	1098822491	Residente de obra		
52	Maria Victoria Cordero Salcedo	63494528	Servicios generales		
53	Milsiades Salazar Contreras	5690267	Conductor	MSC	
54	Nancy Rocio Barrera Barrera	1005464536	Controladora vial	Nancy B	
55	Oscar Diaz Reyes	5690122	Ayudante de obra		
56	Oscar Mejia Manrique	1100893597	Conductor Volqueta		
57	Paula Andrea Zambrano Figueroa	1005419890	Auxiliar de despacho	Paula Andrea Zambrano F.	
58	Ruth Elena Serrano Serrano	63476716	Controlador vial	Ruth Elena Serrano S.	
59	Ruth Zambrano Lopez	1100220020	Auxiliar ambiental	Ruth Zambrano Lopez	

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Videncia laboral

LUGAR: Obra | FECHA: 13 - Junio - 2024

CAPACITADOR: Carolina G, Daily M | DURACION: 30 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [X]

ESTADO EVALUACION: Aprobo: A Reprueba: R No Realizada: N.R

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
1	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra	Adolfo Zuniga B.	
2	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia	Andrés Eduardo Pinto.	
3	Andres Felipe Salazar Velandia	1100452049	Ayudante de obra	Andres Felipe Salazar V.	
4	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra	Angel camacho	
5	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	Incapacitado	
6	Carolina Gutierrez Silva	37840965	Profesional Social		
7	Cecilia Avellaneda Dueñas	1100221916	Controladora vial	Cecilia Avellaneda	
8	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla	Dago Garcia	
9	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST		
10	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial	Diana Hernandez	
11	Diego Andres Torres Duran	1100222600	Conductor de volqueta	Diego Torres	
12	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo	Adriana Pinto.	
13	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial	DORIS SMITH VILLAMIZAR.	
14	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador	WILLIAM RAVELO S.	
15	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra	Efrain Pedraza.	
16	Eslendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial	Eslendy Yulieth R. G.	
17	Fidel Sierra Anaya	81661232	Cadenero 1	Fidel Sierra Anaya	
18	German Mauricio Rueda Duran	1098685506	Director de obra		
19	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador	Gerson Mendez	

OBSERVACIONES: Se realizo dinamica como evaluación

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Violencia Laboral

LUGAR: Obra. FECHA: 13-Junio-2024

CAPACITADOR: Cadena 6, Daily M DURACION: 30 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [X]

ESTADO EVALUACION: Aproba: **A** Reprueba: **R** No Realizada: **N.R**

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
40	Juan Pablo Muñoz Chacon	1102349735	Cadenero 2		
41	Julian Hernando Aguilar Joya	1098693111	Residente de obra		
42	Karen Lizeth Perez Prada	1100813317	Controladora vial	Karen Pérez	
43	Laura Ines Rojas Balcarcel	1100222760	Controladora vial	Laura Rojas.	
44	Liliana Gomez Jimenez	1101260449	Controladora vial	Liliana G.J	
45	Lizeth Natalia Figueroa Castañeda	1019142348	Controladora vial	Lizeth Figueroa.	
46	Lizeth Tatiana Villamizar Pabon	1099734490	Practicante universitaria	Tatiana Villamizar	
47	Luis Alberto Dulcey Barreto	91108635	Ayudante de obra		
48	Luis Carlos Gomez Sanabria	1057546458	Tecnico de laboratorio		
49	Luis Carlos Tique Arias	1143147015	Ayudante de obra		
50	Luis Gabriel Castro Corzo	5690083	Ayudante de obra		
51	Maria Juliana Barrera Cadena	1098822491	Residente de obra		
52	Maria Victoria Cordero Salcedo	63494528	Servicios generales		
53	Milsiades Salazar Contreras	5690267	Conductor	MSC	
54	Nancy Rocio Barrera Barrera	1005464536	Controladora vial	Nancy B	
55	Oscar Diaz Reyes	5690122	Ayudante de obra		
56	Oscar Mejia Manrique	1100893597	Conductor Volqueta		
57	Paula Andrea Zambrano Figueroa	1005419890	Auxiliar de despacho	Paula A.	
58	Ruth Elena Serrano Serrano	63476716	Controlador vial	Ruth Elena Serrano.S.	
59	Ruth Zambrano Lopez	1100220020	Auxiliar ambiental	Ruth Zambrano López	

OBSERVACIONES: Se realizo dinamica como evaluación

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Riesgos silenciosos

LUGAR: obra | FECHA: 20-Junio-2024

CAPACITADOR: Daily Meneses | DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aproba: **A** Reprueba: **R** No Realizada: **N.R**

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
1	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra	Adolfo Zuñiga B.	
2	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia	Andres Eduardo Pinto	
3	Andres Felipe Salazar Velandia	1100452049	Ayudante de obra	Andres Felipe Salazar V.	
4	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra	Angel de Jesus Camacho	
5	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	Incapacitado	
6	Carolina Gutierrez Silva	37840965	Profesional Social	Carolina Gutierrez S.	
7	Cecilia Avellaneda Dueñas	1100221916	Controladora vial	Cecilia Avellaneda	
8	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla	Diego Garcia	
9	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST		
10	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial	Diana Hernandez	
11	Diego Andres Torres Duran	1100222600	Conductor de volqueta	Diego Torres	
12	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo	x Adriana Pinto.	
13	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial	DORIS SMITH VILLAMIZAR.	
14	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador	WILLIAM RAVELO SANTIAGO	
15	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra	Efrain Pedraza	
16	Eslendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial	Eslendy Yulieth R.G.	
17	Fidel Sierra Anaya	81661232	Cadenero 1	Fidel Sierra Anaya	
18	German Mauricio Rueda Duran	1098685506	Director de obra		
19	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador	Gerson Mendez	

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ RE-ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACIÓN ☐ CHARLA ☒

TEMA DE CAPACITACIÓN: Riesgos silenciosos

LUGAR: Obra | FECHA: 20- Junio - 2024

CAPACITADOR: Daily Meneses | DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita ☐ Evaluacion Verbal aleatoria ☐ Entrega material informativo ☐

ESTADO EVALUACION: Aprobo: **A** Reprueba: **R** No Realizada: **N.R**

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
40	Juan Pablo Muñoz Chacon	1102349735	Cadenero 2		
41	Julian Hernando Aguilar Joya	1098693111	Residente de obra		
42	Karen Lizeth Perez Prada	1100813317	Controladora vial	Karen Pérez	
43	Laura Ines Rojas Balcarcel	1100222760	Controladora vial	Laura I. Rojas.	
44	Liliana Gomez Jimenez	1101260449	Controladora vial	Liliana G.J	
45	Lizeth Natalia Figueroa Castañeda	1019142348	Controladora vial	Lizeth Figueroa.	
46	Lizeth Tatiana Villamizar Pabon	1099734490	Practicante universitaria	Tatiana Villamizar	
47	Luis Alberto Dulcey Barreto	91108635	Ayudante de obra		
48	Luis Carlos Gomez Sanabria	1057546458	Tecnico de laboratorio	Luis Carlos G.	
49	Luis Carlos Tique Arias	1143147015	Ayudante de obra		
50	Luis Gabriel Castro Corzo	5690083	Ayudante de obra		
51	Maria Juliana Barrera Cadena	1098822491	Residente de obra		
52	Maria Victoria Cordero Salcedo	63494528	Servicios generales		
53	Milsiades Salazar Contreras	5690267	Conductor	MSC	
54	Nancy Rocio Barrera Barrera	1005464536	Controladora vial	Nancy B.	
55	Oscar Diaz Reyes	5690122	Ayudante de obra		
56	Oscar Mejia Manrique	1100893597	Conductor Volqueta		
57	Paula Andrea Zambrano Figueroa	1005419890	Auxiliar de despacho	Paula Andrea Z.F.	
58	Ruth Elena Serrano Serrano	63476716	Controlador vial	Ruth Elena Serrano S	
59	Ruth Zambrano Lopez	1100220020	Auxiliar ambiental		

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: coordinación de trabajo en equipo

LUGAR: obra | FECHA: 26-Junio-2024

CAPACITADOR: Daily Meneses | DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aprobo **A** Reprueba **R** No Realizada: **N.R**

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
1	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra	Adolfo Zuñiga B.	
2	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia	Andrés Eduardo Pinto	
3	Andres Felipe Salazar Velandia	1100452049	Ayudante de obra		
4	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra	Angel camacho	
5	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	Incapacitado	
6	Carolina Gutierrez Silva	37840965	Profesional Social		
7	Cecilia Avellaneda Dueñas	1100221916	Controladora vial	Cecilia Avellaneda	
8	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla	Dago Andres Garcia	
9	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST		
10	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial	Diana Hernandez	
11	Diego Andres Torres Duran	1100222600	Conductor de volqueta	Diego Torres	
12	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo	Adriana Pinto.	
13	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial	DORIS SMITH VILLAMIZAR	
14	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador	WILLIAM RAVELO.	
15	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra	Efrain Pedraza Garcia.	
16	Eslendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial	Eslendi Yulieth R G	
17	Fidel Sierra Anaya	81661232	Cadenero 1	Fidel Sierra	
18	German Mauricio Rueda Duran	1098685506	Director de obra		
19	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador	Gerson Jair Mendez	

OBSERVACIONES: se realizo actividad dinamica como evaluación

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ RE-ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACIÓN ☐ CHARLA ☒

TEMA DE CAPACITACIÓN: Coordinación de trabajo en equipo

LUGAR: Obra | FECHA: 26- Junio -2024

CAPACITADOR: Daily Meneses | DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita ☐ Evaluacion Verbal aleatoria ☐ Entrega material informativo ☐

ESTADO EVALUACION: Aprobo **A** Reprueba **R** No Realizada **N.R**

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
40	Juan Pablo Muñoz Chacon	1102349735	Cadenero 2		
41	Julian Hernando Aguilar Joya	1098693111	Residente de obra		
42	Karen Lizeth Perez Prada	1100813317	Controladora vial	Karen Pérez	
43	Laura Ines Rojas Balcarcel	1100222760	Controladora vial	Laura Rojas.	
44	Liliana Gomez Jimenez	1101260449	Controladora vial	Liliana G.J.	
45	Lizeth Natalia Figueroa Castañeda	1019142348	Controladora vial	Lizeth Figueroa	
46	Lizeth Tatiana Villamizar Pabon	1099734490	Practicante universitaria	Lizeth Villamizar	
47	Luis Alberto Dulcey Barreto	91108635	Ayudante de obra		
48	Luis Carlos Gomez Sanabria	1057546458	Tecnico de laboratorio		
49	Luis Carlos Tique Arias	1143147015	Ayudante de obra		
50	Luis Gabriel Castro Corzo	5690083	Ayudante de obra		
51	Maria Juliana Barrera Cadena	1098822491	Residente de obra		
52	Maria Victoria Cordero Salcedo	63494528	Servicios generales		
53	Milsiades Salazar Contreras	5690267	Conductor	MSC	
54	Nancy Rocio Barrera Barrera	1005464536	Controladora vial	Nancy B	
55	Oscar Diaz Reyes	5690122	Ayudante de obra		
56	Oscar Mejia Manrique	1100893597	Conductor Volqueta		
57	Paula Andrea Zambrano Figueroa	1005419890	Auxiliar de despacho	Paula A.	
58	Ruth Elena Serrano Serrano	63476716	Controlador vial	Vacaciones	
59	Ruth Zambrano Lopez	1100220020	Auxiliar ambiental	Permiso	

OBSERVACIONES: Se realiza actividad dinamica como evaluación

CAPACITADOR

FIRMA

8. COPASST

Área: SST

Fecha: 25 de junio del 2024

No Acta N°006

El 25 de junio del 2024 a las 08:00 a.m. en las instalaciones de la oficina del Consorcio Conexiones Viales Santander, se reunieron los integrantes del COPASST dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986, al decreto 1295 de 1994 y a las exigencias de la división de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para tal efecto se estableció el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum.
2. Temas para tratar:
2.1. Inspecciones de seguridad
2.2. Seguimiento a la accidentalidad
2.3. Seguimiento al ausentismo
3. Capacitación a los miembros del COPASST
4. Compromisos
5. Cierre
6. Firma de los asistentes

1. ORDEN DEL DÍA

Una vez verificado el Quórum reglamentario, se procedió a revisar las demás actividades y lectura del acta anterior.

2. TEMAS PARA TRATAR:

2.1. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD: En el mes de junio se realizaron inspecciones a las volquetas doble troque, retroexcavadora, retrocargador, minicargador, motoniveladora y cargador. También se realizaron inspecciones de EPP y botiquines, dando cumplimiento al SG-SST.

2.3. SEGUIMIENTO A LA ACCIDENTALIDAD: en el mes de junio no se presentaron accidentes laborales.

2.4. SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO: En el mes de junio se presentó una incapacidad medica por accidente de tránsito del colaborador Ariel Ayala Rueda.

En el mes de junio han presentado solicitudes de permiso por citas médicas y motivos personales.

2.5 REINCORPORACIÓN DE PERSONAL: en el mes de junio fue reincorporado al Consorcio Conexiones Viales el colaborador William Barrios Fernández, el cual estuvo en incapacidad medica por 6 meses por enfermedad de origen común. Al colaborador se

9. UNIDADES SANITARIAS

JJ&M
317 382 9813
316 246 3825
www.jjymsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER	COMPROBANTE
12/05/2020	15282
VERSIÓN 2	

DIA	04	MES	06	AÑO	2024	BAÑO #		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		OTROS		ASEO		PLACA	UHG44	
CLIENTE	Conexiones Viales			PROYECTO	Hogares Unidos			

TIPOS DE SERVICIO	USP-LAVAMANOS-DUCHAS		INSUMOS				VOL RESIDUOS (LTS)
	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
ASEO		7	14		7	1750	1400
POZO SEPTICO							
MANTENIMIENTO BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐							

OBSERVACIONES DEL SERVICIO	HORA SERVICIO	EVALUACIÓN DE SERVICIO		
	Am	BUENO	REGULAR	MALO

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	C.C.

FIRMA OPERADOR JJ&M

NOMBRE	C.C.

JJ&M
317 382 9813
316 246 3825
www.jjymsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSIÓN 2

COMPROBANTE
15298

DIA	07	MES	06	AÑO	2024	BAÑO #		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		OTROS		ASEO		PLACA	UHG44	
CLIENTE	Conexiones Viales			PROYECTO	Hogares			

TIPOS DE SERVICIO	USP-LAVAMANOS-DUCHAS		INSUMOS				VOL RESIDUOS (LTS)
	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
ASEO		6	12		6	1500	1200
POZO SEPTICO							
MANTENIMIENTO BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐							

OBSERVACIONES DEL SERVICIO	HORA SERVICIO	EVALUACIÓN DE SERVICIO		
	Am	BUENO	REGULAR	MALO

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	C.C.

FIRMA OPERADOR JJ&M

NOMBRE	C.C.

JJ&M
317 382 9813
316 246 3825
www.jjymsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSIÓN 2

COMPROBANTE
15464

DIA	14	MES	05	AÑO	2024	BAÑO #			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		OTROS		ASEO		PLACA	UKG49		
CLIENTE	Conexiones Viales			PROYECTO	Hoyles				

TIPOS DE SERVICIO	USP-LAVAMANOS-DUCHAS		INSUMOS				VOL RESIDUOS (LTS)
	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
ASEO							
POZO SEPTICO		6	12		6	1500	120lts
MANTENIMIENTO BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐							

OBSERVACIONES DEL SERVICIO	HORA SERVICIO	EVALUACIÓN DE SERVICIO		
	Am			
		BUENO	REGULAR	MALO

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	C.C.

FIRMA OPERADOR JJ&M

NOMBRE	C.C.

293 | 23/10/2023 | FRX 528 | 340683 | BASE | AVENSA | B | 14.85

JJ&M
317 382 9813
316 246 3825
www.jjymsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSIÓN 2

COMPROBANTE
15472

DIA	19	MES	06	AÑO	2024	BAÑO #			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		OTROS		ASEO		PLACA	UKG49		
CLIENTE	Conexiones Viales			PROYECTO	Hoyles - Omaya				

TIPOS DE SERVICIO	USP-LAVAMANOS-DUCHAS		INSUMOS				VOL RESIDUOS (LTS)
	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
ASEO		7	14		7	1750	140lts
POZO SEPTICO							
MANTENIMIENTO BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐							

OBSERVACIONES DEL SERVICIO	HORA SERVICIO	EVALUACIÓN DE SERVICIO		
	Am			
		BUENO	REGULAR	MALO

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	C.C.
Adriana Pinto	1005411143

FIRMA OPERADOR JJ&M

NOMBRE	C.C.

JJ&M SOLUCIONES
317 382 9813
316 246 3825
www.jjymsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSIÓN 2

COMPROBANTE
16853

DIA	21	MES	06	AÑO	2024	BAÑO #			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		OTROS		ASEO		PLACA	UCO 437		
CLIENTE	Consorcio Conexion Vial			PROYECTO	Nogales				

TIPOS DE SERVICIO	USP-LAVAMANOS-DUCHAS		INSUMOS				VOL RESIDUOS (LTS)
	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
ASEO		6	12		6	1150	70
POZO SEPTICO							
MANTENIMIENTO BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐							

OBSERVACIONES DEL SERVICIO	HORA SERVICIO	EVALUACIÓN DE SERVICIO		
se realizan 2 lavadas	6pm	BUENO	REGULAR	MALO

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	C.C.

FIRMA OPERADOR JJ&M

NOMBRE	C.C.
	1060250

JJ&M SOLUCIONES
317 382 9813
316 246 3825
www.jjymsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSIÓN 2

COMPROBANTE
16821

DIA	28	MES	6	AÑO	2024	BAÑO #	75-77-96		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		OTROS		ASEO		PLACA	UBM 987		
CLIENTE	Conexion Vial			PROYECTO	Nogales				

TIPOS DE SERVICIO	USP-LAVAMANOS-DUCHAS		INSUMOS				VOL RESIDUOS (LTS)
	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐ DUCHAS ☐							
ASEO		6	12		6	1500	140
POZO SEPTICO							
MANTENIMIENTO BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐							

OBSERVACIONES DEL SERVICIO	HORA SERVICIO	EVALUACIÓN DE SERVICIO		
		BUENO	REGULAR	MALO

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	C.C.
	1100220

FIRMA OPERADOR JJ&M


NOMBRE	C.C.
Henry Serrano	

JULIO 2024

INFORME

CONTRATO N ° CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023

OBJETO: "LOTE No 2. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA."



INFORME DEL CONTRATISTA No. 17

(PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 01 MES 07 AÑO 2024; HASTA DIA 31 MES 07 AÑO 2024)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

Firma_____

DIRECTOR DE OBRA: GERMAN MAURICIO RUEDA DURAN

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe se enfoca en la coordinación del contratista, frente a las diferentes actividades en relación a la seguridad y salud en el trabajo, que se establecieron para la ejecución del proyecto, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las normas del Programa de Gestión en el Manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Conexiones Viales Santander, con el fin de minimizar los riesgos laborales en todas las actividades que se ejecutan en la obra, generando un equilibrio en el desarrollo de cada actividad constructiva sin afectar la salud del trabajador.

Para generar un detalle de avance de las actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto, se planteó una relación de las actividades vinculadas y orientadas al cumplimiento de dicho componente, donde se evaluaron los siguientes aspectos, descripción de las actividades ejecutadas por el contratista y el registro fotográfico relacionado con cada actividad.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El presente informe busca informar a la entidad contratante y a la Interventoría, acerca de los criterios, lineamientos, procedimientos y responsabilidades que ejerció el contratista, para garantizar el cumplimiento de la gestión del componente de Seguridad y salud en el trabajo, mediante el seguimiento, control y verificación de las actividades que generan riesgos y peligros en el proyecto denominado "CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4316864 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA."

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la legislación colombiana vigente para el desarrollo del proyecto.
- Prevenir la generación de riesgos y peligros haciendo cumplir lo dispuesto en las medidas de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del SG-SST en el contrato de obra en mención.

3. INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para generar un detalle de avance de las actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el trabajo en el proyecto, se plantea una relación de las actividades vinculadas y orientadas al cumplimiento de dicho componente, por ello se planteó el seguimiento a los siguientes aspectos:

3.1. RELACIÓN DE PERSONAL ACTIVO MES DE JULIO

A continuación, se relaciona personal activo Consorcio Conexiones Viales Santander.

RELACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Ayinson Javier Gonzales Pelaez	17975755	Especialista estructural	18/3/2023
2	Anyi Catherine Gutierrez Tovar	1095796908	Especialista Geotecnia	1/1/2024
3	Nadia Lucinda Aponte Celedón	49791937	Asesor legal	1/7/2024
4	Hector Torres Ortiz	13930230	Especialista hidraulico e hidrologia	1/1/2024
5	Efrain Serrano Plata	91541593	Especialista Vias	1/1/2024
6	Lorgia Karine Sepulveda Pallares	63528873	Especialista ambiental	1/9/2023

Relacion de especialista en el mes de Julio

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
1	Luis Gabriel Castro Corzo	5690083	Ayudante de obra	21/03/2023	SI
2	Milsiades Salazar Contreras	5690267	Conductor	13/04/2023	SI
3	Ruth Elena Serrano Serrano	63476716	Controlador vial	21/04/2023	SI
4	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo	21/04/2023	SI
5	William Barrios Fernandez	6794875	Operador maquinaria amarilla	04/05/2023	NO
6	Giovanny Zambrano López	1100221024	Oficial obra	11/05/2023	SI
7	Stiven Arley Aparicio Murillo	1100220081	Ayudante de obra	13/05/2023	SI
8	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador	25/05/2023	NO
9	Holmer Alexis Castillo Ferrer	1098609925	Operador motoniveladora	31/05/2023	NO
10	Heliberto Tavera Barreto	5690311	Conductor	03/06/2023	SI
11	Salomon Gomez	91111061	Operador maquinaria amarilla	13/06/2023	NO
12	Maria Victoria Cordero Salcedo	63494528	Servicios generales	14/06/2023	SI
13	Lizeth Natalia Figueroa Castañeda	1019142348	Controladora vial	20/06/2023	SI
14	Jose Donaldo Gutierrez Vargas	1005411525	Conductor	20/06/2023	SI
15	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST	26/06/2023	NO
16	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial	30/06/2023	SI
17	Jeimy Rocio Franco Pinto	1005237355	controladora vial	08/08/2023	NO
18	Wendy Yuliani Olarte Santos	1007448133	Almacenista	18/08/2023	SI
19	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia	22/08/2023	SI
20	Juan Miguel Gallo Zambrano	1098733730	Oficial de obra	22/08/2023	SI
21	Johan Sebastian Martinez Gutierrez	1095958243	Ayudante de obra	22/08/2023	SI
22	Cecilia Avellaneda Dueñas	1100221916	Controladora vial	01/09/2023	SI

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
23	Jorge Leonardo Gomez Oviedo	1099363935	Ayudante de obra	01/09/2023	SI
24	Jhoanny Alberto Rincon Rueda	91481282	Ayudante de obra	01/09/2023	SI
25	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra	01/09/2023	SI
26	Diego Andres torres Duran	1100222600	Conductor de volqueta	09/09/2023	SI
27	Maria Juliana Barrera Cadena	1098822491	Residente de obra	12/09/2023	SI
28	Oscar Mejia Manrique	1100893597	Conductor Volqueta	28/09/2023	NO
29	Wilmer Andres Gomez Salgado	1102349140	Conductor Volqueta	28/09/2023	NO
30	Nancy Rocio Barrera Barrera	1005464536	Controladora vial	17/10/2023	NO
31	Liliana Gomez Jimenez	1101260449	Controladora vial	17/10/2023	NO
32	Paula Andrea Zambrano Figueroa	1005419890	Auxiliar de despacho	17/10/2023	SI
33	Ruth Zambrano Lopez	1100220020	Auxiliar ambiental	17/10/2023	SI
34	Juan David Gutierrez Salas	1081824381	Ayudante de obra	17/10/2023	SI
35	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador	19/10/2023	SI
36	Jefferson Mauricio Guarin Hernandez	1102364612	Operador minicargador	01/11/2023	NO
37	German Mauricio Rueda Duran	1098685506	Director de obra	01/11/2023	NO
38	Wilson Javier Rugeles Gomez	91227789	Inspector de obra	03/11/2023	NO
39	Carolina Gutierrez Silva	37840965	Profesional Social	07/11/2023	NO
40	Wilmer Javier Manrique Barajas	1098689435	Topografo	28/11/2023	NO
41	Fidel Sierra Anaya	81661232	Cadenero 1	04/12/2023	NO
42	Juan Pablo Muñoz Chacon	1102349735	Cadenero 2	04/12/2023	NO
43	Saida Yazmin Africano Caro	63555076	Contadora	05/12/2023	NO
44	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla	16/01/2024	NO

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
45	Karen Lizeth Perez Prada	1100813317	Controladora vial	16/01/2024	SI
46	Eslendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial	16/01/2024	SI
47	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial	16/01/2024	SI
48	Laura Ines Rojas Balcarcel	1100222760	Controladora vial	16/01/2024	SI
49	Jerly Paola Reyes Sandoval	1100969540	Controladora vial	16/01/2024	SI
50	Johan David Herrera Ortiz	1005419982	Ayudante de obra	16/01/2024	SI
51	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra	16/01/2024	SI
52	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra	16/01/2024	SI
53	Luis Carlos Tique Arias	1143147015	Ayudante de obra	19/01/2024	SI
54	Jose Alfredo Balcenas Tello	1098260165	Operador de maquinaria amarilla	22/01/2024	NO
55	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	01/02/2024	SI
56	Julian Hernando Aguilar Joya	1098693111	Residente de obra	18/03/2024	NO
57	Luis Carlos Gomez Sanabria	1057546458	Tecnico de laboratorio	21/03/2024	NO
58	Lizeth Tatiana Villamizar Pabon	1099734490	Practicante universitaria	22/04/2024	NO
59	Sergio Leonardo Avellaneda Sanabria	1100220771	Oficial de obra	20/05/2024	SI
60	Juan David Avellaneda Zambrano	1100220152	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
61	Hemerson Felipe Morales Gutierrez	1005419925	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
62	Jaime Dario Otero Cruz	1101695030	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
63	Jean Ferneth Andres Perez Forero	1095835027	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
64	Luis Alberto Dulcey Barreto	91108635	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
65	Andres Felipe Salazar Velandia	1100452049	Ayudante de obra	20/05/2024	SI

RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER (ACTIVOS)

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	ZONA - MOGOTES
66	Oscar Diaz Reyes	5690122	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
67	Juan Manuel Arguello Pinto	1100220819	Ayudante de obra	20/05/2024	SI
68	Heriberto Gallo Angarita	1100221389	Ayudante de obra	20/05/2024	SI

Relación de personal activo mes de julio

3.2. SEGURIDAD SOCIAL

Dentro de los anexos se relaciona la seguridad social correspondiente al mes Junio – Julio del personal contratista y especialistas.

3.3. RELACIÓN DE LICENCIAS E INCAPACIDADES DE PERSONAL

3.3.1. INCAPACIDADES Y LICENCIAS

En el mes julio se presentó una incapacidad medicas

INCAPACIDADES DE TRABAJADORES CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	MOTIVO
26	Jerly Paola Reyes Sandoval	1100969540	Controladora vial	11-07-2024	3	Enfermedad general

Incapacidades medicas en julio

3.4. PERSONAL RETIRADO

En el mes de julio fue retirado el siguiente personal del Consorcio Conexiones Viales

RELACIÓN DE PERSONAL RETIRADO

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
33	Johan David Herrera Ortiz	1005419982	Ayudante de obra	16/01/2024	15/07/2024
34	Luis Carlos Tique Arias	1143147015	Ayudante de obra	19/01/2024	18/07/2024
35	Carolina Gutierrez Silva	37840965	Profesional Social	07/11/2023	19/07/2024
36	Fidel Sierra Anaya	13716539	Cadenero 1	04/12/2023	19/07/2024
37	Oscar Mejia Manrique	1100893597	Conductor Volqueta	28/09/2023	29/07/2024
38	Juan David Gutierrez Salas	1081824381	Ayudante de obra	17/10/2023	30/07/2024

Personal retirado mes de julio

Dentro de loa anexos se encuentra la ARL de retiro correspondiente al mes de julio.

3.5. POLÍTICAS SST

Se relaciona a continuación las políticas del Consorcio Conexiones Viales Santander

- Política de salud y seguridad en el trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Política de seguridad vial.
- Política para el control de emergencias.
- Política de prevención de acoso laboral

3.6. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

En el mes de julio se realizó 1 examen post incapacidad.

Dentro de los anexos se encuentra el examen post incapacidad.

3.7. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Al personal que cumplió 4 meses vinculadas al Consorcio Conexiones Viales, se le hizo entrega de la dotación y EPP que se relaciona a continuación de acuerdo con lo que cada uno requiere, dejando todo especificado en acta de entrega.

- Camisa manga larga jean color azul.
- Camisa manga larga administrativa color azul.
- Camisa manga larga administrativa color blanco
- Chaleco administrativo
- Pantalón jean color azul.
- Cascos de seguridad color amarillo.
- Cascos de seguridad color blanco.
- Tapa oídos.
- Barbuquejos.
- Gafas oscuras.
- Guantes de carnaza color amarillo.
- Guantes de nitrilo color negro.
- Capa impermeable.
- Botas en cuero color negro (botas de seguridad)
- Botas en caucho pantaneras color amarillo.
- Chaleco reflectivo.

- Otros.

Dentro de los anexos se encuentra cada una de las actas de entrega de dotación y EPP del personal que ya cumplió cuatro meses laborando por lo que se le entrega nueva dotación.


3.8. INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


En el mes de julio no se realizaron inducciones.

3.9. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

En el mes de julio se hizo adecuación de señalización existente en los PR 26, del PR 33 al PR 40 y el PR 76, puntos de intervención de actividades constructivas.

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>PR 26</td><td>PR 26</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PR 34+364</td><td>PR 34+450</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

PR 34+500	PR 34+730
	
PR 34+800	**PR 35+050**
	
PR 35+120	**PR 35+210**
	
PR 36+140	**PR 36+130**
	

PR 76	PR 76
	
Sector crítico la leona	Sector crítico la leona

3.10. HIDRATACIÓN

Para el mes de julio se hizo entrega de hidratación en frentes de trabajo, donde se le hace entrega de bolsas con agua a los trabajadores.

	
Entrega de hidratación a personal en obra	Entrega de hidratación a personal en obra

3.11. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

En el mes de julio se realizaron análisis de trabajo seguro por semana, de acuerdo con cada una de las actividades que se realizaron tales como:

- Conductores de vehículos
- Topografía
- Despachadora – Recibidora
- Cuadrilla obra 1

- Cuadrilla obra 2
- Controladoras viales
- Operarios maquinaria
- Técnico de laboratorio.
- Trituradora

Dentro de los anexos se encuentra las ATS del mes de julio por semana.

3.12. PREOPERACIONALES DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA

- Se relaciona preoperacionales diarios de las camionetas y camión turbo del Consorcio Conexiones Viales Santander en el mes de julio.

PREOPERACIONALES DE VEHICULOS JULIO

VEHICULO	PLACA	MARCA	JULIO																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	HDO 089	MAZDA																															
CAMION TURBO	SBL 365	CHEVROLET		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X

Preoperacionales de vehículos mes de julio

Dentro de los anexos se encuentran los preoperacionales por día de los vehículos correspondiente al mes de julio.

- Se relaciona preoperacionales semanales de maquinaria amarilla y volquetas internas del Consorcio Conexiones Viales Santander que se utilizó en el mes de julio.

PREOPERACIONALES MAQUINARIA AMARILLA (JULIO)

MAQUINARIA	PLACA	MARCA	MODELO	LINEA	JULIO			
					01 - 07 JULIO	08- 14 JULIO	15 - 21 JULIO	22 - 28 JULIO
RETROEXCAVADORA	R11D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M	X	X	X	X
RETROEXCAVADORA	R12D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M	X			
RETROCARCADOR	RC01JC	JCB	2022	3CX	X	X		
MOTONIVELADORA	MN02C	CATERPILLAR	2022	120GC	X	X		X
MOTONIVELADORA	MN01C	CATERPILLAR	2022	230GC	X			
VIBROCOMPACTADOR	VC02C	CATERPILLAR	2022	CS10GC	X	X		X
VIBROCOMPACTADOR		INGERSOLL RAND	2001	SD70D	X			X
MINICARGADOR		CATERPILLAR	2022	236D3	X	X	X	X
CARGADOR		VOLVO	2010	L70F	X			
VOLQUETA	SSY 983	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA	X	X		
VOLQUETA	SSY 963	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA	X	X	X	X
VOLQUETA	LLQ 030	INTERNATIONAL	2023	HV6075BA 6X4	X	X	X	X
VOLQUETA	LLQ 029	INTERNATIONAL	2023	HV6075BA 6X4	X	X	X	X
VOLQUETA	LLQ 028	INTERNATIONAL	2023	HV6075BA 6X4	X	X	X	X

Preoperacionales de maquinaria amarilla y volquetas mes de julio

Dentro de los anexos se encuentra los preoperacionales semanales de la maquinaria amarilla y volquetas utilizadas en el mes de julio.

3.13. INSPECCIONES.

En el mes de julio se realizaron inspecciones a los EPP, Botiquín, camilla y a la maquinaria amarilla y volquetas doble troque. Donde se evidenció EPP en mal estado y se realizó la respectiva reposición.

	
Inspección de maquinaria amarilla	Inspección de maquinaria amarilla
	
Inspección de volqueta doble troque	Inspección de volqueta doble troque



Dentro de los anexos se encuentra las inspecciones realizadas y el formato de la reposición de EPP correspondiente al mes de julio.

3.14. INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

En el mes de julio no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo.

3.15. BOTIQUÍN, EXTINTOR Y CAMILLA EN OBRA Y OFICINA

En el mes de julio se contó en obra y oficina con botiquín, camilla y extintor.

	
Camilla, botiquín y extintor PR 39+600	Camilla, botiquín y extintor en oficina
	
Camilla, extintor y botiquín PR 26	Camilla, extintor y botiquín PR 34+740



Camilla, extintor y botiquín PR 76

3.16. CRONOGRAMA DE CHARLAS MENSUALES

En el mes de julio se realizaron charlas de lo cual se relaciona el cronograma con la respectiva fecha.

CRONOGRAMA DE CHARLAS SST JULIO

NO. SEMANAS	TEMAS	FECHA
SEMANA 1	ACTIVIDAD PAUSAS ACTIVAS COMFENALCO	03/07/2024
SEMANA 2	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES PETREOS	10/07/2024
SEMANA 3	SEÑALIZACIÓN DE AREAS DE TRABAJO	16/07/2024

Charlas del mes de julio

3.17. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

En el mes de julio se realizaron las charlas establecidas en el cronograma de acuerdo con los temas relacionados para los trabajadores del Consorcio Conexiones Viales.



Actividad pausas activas Comfenalco 03-julio-2024



Manejo integral de materiales pétreos 10-julio-2024



Señalización de áreas de trabajo 16-julio-2024

Dentro de los anexos se encuentras los registros de asistencias a las charlas del mes de julio.

3.18. COPASST

El día 25 de julio se realizó reunión mensual del COPASST donde participaron los representantes principales por parte del empleador y lo representantes principales por parte de los trabajadores.
A continuación, se relaciona los temas que se trataron:

- Inspecciones de seguridad
- Seguimiento a la accidentalidad
- Seguimiento al ausentismo
- Examen post incapacidad
- Capacitación a los miembros del COPASST

Se realizó capacitación a los miembros del COPASST sobre uso correcto de los equipos de trabajo

Se deja establecido en el acta próxima fecha de reunión el día 26 de agosto del 2024 a las 9:00 am.

3.19. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el mes de junio se realizó la segunda reunión del comité de convivencia laboral del año, donde se tocaron temas relacionados.

Se realizó capacitación a los miembros del comité sobre el tema: prevención de acoso laboral.

La programación de la próxima reunión ordinaria para el 12 de septiembre 2024.

3.20. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

En julio se contó con el Comité Operativo de Emergencias (COE) y brigadas de emergencias.

Los brigadistas están conformados de la siguiente

- Jefe de Brigada
- Coordinador evacuación
- Coordinador primeros auxilios
- Coordinador control incendios
- Brigadistas integrales
-

3.21. RELACIÓN DE EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

A continuación, se relaciona toda la maquinaria y vehículos que estuvieron activos en el mes de julio internamente y alquilados.

Relación maquinaria y vehiculos

MAQUINARIA/VEHICULO	PLACA	MARCA	MODELO	LINEA
RETROEXCAVADORA	R11D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M
RETROEXCAVADORA	R12D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M
RETROEXCAVADORA		CATERPILLAR	2022	313GC
RETROCARCADOR	RC01JC	JCB	2022	3CX
MOTONIVELADORA	MN02C	CATERPILLAR	2022	120GC
MOTONIVELADORA	MN01C	CATERPILLAR	2022	120GC
VIBROCOMPACTADOR	VC02C	CATERPILLAR	2022	CS10GC
VIBROCOMPACTADOR		INGERSOLL RAND	2001	SD70D
MINICARGADOR		CATERPILLAR	2022	236D3
CARGADOR		VOLVO	2010	L70F
TRITURADORA		RM RUBBLE MASTER	2014	RM 80GO
VOLQUETA	SSY 983	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	SSY 963	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	LLQ 030	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 029	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 028	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
CAMIONETA	HDO 089	MAZDA	2014	
CAMIONETA	EIN 238	FORD	2017	
CAMION TURBO	SBL-385	CHEVROLET	2008	
CARROTANQUE	XKF 731	FORD	1954	

Relación de maquinaria y vehículos en el mes de julio

3.22. RELACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

En el mes de julio se contó con el equipo de topografía el cual se relaciona a continuación.

- Estación total, marca SOKKIA número de serie 1Z018077.


Se realizó calibración el 09 de enero 2024 la cual tiene una vigencia de seis meses.

- Nivel automático mecánico, marca GEAOMAX referencia ZAL232

Se realizó calibración el 02 de marzo 2024 y tiene vigencia de seis meses.


3.23. PUNTO ECOLÓGICO.

En el mes de julio se realizaron instalaciones de puntos ecológicos en puestos de trabajo en obra del Consorcio Conexiones Viales Santander.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PR 26+200</td><td>PR 34+740</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PR 36+140</td><td>PR 39+200</td></tr>
</table>

3.24. UNIDADES SANIATRIAS PORTATILES

En el mes de julio se contó con siete unidades sanitarias ubicadas en los PR 26+250, PR 26+400, PR 26+450, PR 34+740, PR 36+140, PR 37+050, PR 39+200 Y PR 76+040 de la obra, para el personal que se encuentra realizando las respectivas actividades. A las unidades sanitarias se les realiza limpieza y mantenimiento dos veces por semana.

	
Limpieza de unidades sanitarias	Limpieza de unidades sanitarias
	
Limpieza de unidades sanitarias	Limpieza de unidades sanitarias

Dentro de los anexos se encuentra los comprobantes de servicio del aseo que se le realizó a las unidades sanitarias portátiles en el mes de julio.

3.25. CONCLUSIONES

- En el mes de julio se sigue dando cumplimiento a todo lo requerido en el área de seguridad y salud en el trabajo en campo.
- El Consorcio Conexiones Viales Santander busca realizar la implementación del SG-SST en el desarrollo del proyecto, por lo cual se está trabajando para dar cumplimiento.

4. ANEXOS

1. Seguridad social
2. ARL de retiro
3. Examen post incapacidad
4. Entrega de dotación

5. Análisis de trabajo seguro
6. Preoperacionales
7. Inspecciones
8. Asistencia charlas
9. COPASST
10. Unidades sanitaras

ANEXOS

1.SEGURIDAD SOCIAL

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669825	1	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDA-GIRON	GIRON-SANTANDER	6383824	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	802053757	9470419953	E	2024/07/08	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	18	$40,060,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (68 Afiliados)																										$129,049,251	$20,651,400			$129,049,251	$5,161,000			$127,757,932	$5,109,300			$129,049,251		$8,604,200		$0	$0		$39,525,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																										$2,262,665	$362,100			$2,262,665	$90,600			$2,262,665	$90,600			$2,262,665		$11,900		$0	$0		$555,200
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																										$2,262,665	$362,100			$2,262,665	$90,600			$2,262,665	$90,600			$2,262,665		$11,900		$0	$0		$555,200
1	CC	63555076	AFRICANO CARO SAIDA YAZMIN																					25-14	30	$2,262,665	$362,100	EPS010	30	$2,262,665	$90,600	CCF40	30	$2,262,665	$90,600	14-11	30	$2,262,665	0.522%	$11,900	30	$0	$0	SI	$555,200
Centro de Trabajo: OPERATIVO (67 Afiliados)																										$126,786,586	$20,289,300			$126,786,586	$5,070,400			$125,495,267	$5,018,700			$126,786,586		$8,592,300		$0	$0		$38,970,700
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (67 Afiliados)																										$126,786,586	$20,289,300			$126,786,586	$5,070,400			$125,495,267	$5,018,700			$126,786,586		$8,592,300		$0	$0		$38,970,700
2	CC	1098693111	AGUILAR JOYA JULIAN HERNANDO																					23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
3	CC	1100220081	APARICIO MURILLO STIVEN ARLEY										X											23030 1	30	$2,096,596	$335,500	EPS041	30	$2,096,596	$83,900	CCF40	30	$2,096,596	$83,900	14-11	30	$2,096,596	6.960%	$146,000	30	$0	$0	SI	$649,300
4	CC	1005411432	ARGUELLO PINTO DORIS ADRIANA										X											23020 1	30	$1,441,755	$230,700	EPS041	30	$1,441,755	$57,700	CCF40	30	$1,441,755	$57,700	14-11	30	$1,441,755	6.960%	$100,400	30	$0	$0	SI	$446,500
5	CC	1100220819	ARGUELLO PINTO JUAN MANUEL										X											23030 1	30	$1,571,755	$251,500	EPS041	30	$1,571,755	$62,900	CCF40	30	$1,571,755	$62,900	14-11	30	$1,571,755	6.960%	$109,400	30	$0	$0	SI	$486,700
6	CC	1100221916	AVELLANEDA DUEÑAS CECILIA										X											23020 1	30	$1,537,872	$246,100	EPS041	30	$1,537,872	$61,600	CCF40	30	$1,537,872	$61,600	14-11	30	$1,537,872	6.960%	$107,100	30	$0	$0	SI	$476,400
7	CC	1100220152	AVELLANEDA ZAMBRANO JUAN DAVID										X											23030 1	30	$1,701,755	$272,300	EPS041	30	$1,701,755	$68,100	CCF40	30	$1,701,755	$68,100	14-11	30	$1,701,755	6.960%	$118,500	30	$0	$0	SI	$527,000
8	CC	1100220771	AVELLANEDA SANABRIA SERGIO LEONARDO										X											23030 1	30	$2,273,936	$363,900	EPS041	30	$2,273,936	$91,000	CCF40	30	$2,273,936	$91,000	14-11	30	$2,273,936	6.960%	$158,300	30	$0	$0	SI	$704,200
9	CC	1100221885	AYALA RUEDA ARIEL												X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$260,000
10	CC	1098260165	BARCENAS TELLO JOSE ALFREDO										X											23030 1	30	$2,096,809	$335,500	EPS005	30	$2,096,809	$83,900	CCF40	30	$2,096,809	$83,900	14-11	30	$2,096,809	6.960%	$146,000	30	$0	$0	SI	$649,300
11	CC	1098822491	BARRERA CADENA MARIA JULIANA																					23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
12	CC	1005464536	BARRERA BARRERA NANCY ROCIO										X											23020 1	30	$1,795,107	$287,300	EPS005	30	$1,795,107	$71,900	CCF40	30	$1,795,107	$71,900	14-11	30	$1,795,107	6.960%	$125,000	30	$0	$0	SI	$556,100
13	CC	6794875	BARRIOS FERNANDEZ WILLIAM												X		L							25-14	12	$536,667	$85,900	EPS037	12	$536,667	$21,500	CCF40	1	$60,000	$2,400	14-11	12	$536,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$109,800
14	CC	6794875	BARRIOS FERNANDEZ WILLIAM										X											25-14	18	$1,207,340	$193,200	EPS037	18	$1,207,340	$48,300	CCF40	18	$1,207,340	$48,300	14-11	18	$1,207,340	6.960%	$84,100	18	$0	$0	SI	$373,900
15	CC	1098828768	CAMACHO SIERRA ANGEL DE JESUS										X											23030 1	30	$1,905,745	$305,000	EPS041	30	$1,905,745	$76,300	CCF40	30	$1,905,745	$76,300	14-11	30	$1,905,745	6.960%	$132,700	30	$0	$0	SI	$590,300
16	CC	1098609925	CASTILLO FERRER HOLMER ALEXIS										X											23020 1	30	$2,240,957	$358,600	EPS017	30	$2,240,957	$89,700	CCF40	30	$2,240,957	$89,700	14-11	30	$2,240,957	6.960%	$156,000	30	$0	$0	SI	$694,000
17	CC	5690083	CASTRO CORZO LUIS GABRIEL										X											23030 1	30	$1,430,000	$228,800	EPS037	30	$1,430,000	$57,200	CCF40	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	6.960%	$99,600	30	$0	$0	SI	$442,800
18	CC	63494528	CORDERO SALCEDO MARIA VICTORIA																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
19	CC	5690122	DIAZ REYES OSCAR										X											25-14	30	$1,681,702	$269,100	EPS041	30	$1,681,702	$67,300	CCF40	30	$1,681,702	$67,300	14-11	30	$1,681,702	6.960%	$117,100	30	$0	$0	SI	$520,800
20	CC	91108635	DULCEY BARRETO LUIS ALBERTO										X											23030 1	30	$1,912,660	$306,100	MIN001	30	$1,912,660	$76,600	CCF40	30	$1,912,660	$76,600	14-11	30	$1,912,660	6.960%	$133,200	30	$0	$0	SI	$592,500
21	CC	1104184490	ESTUPIÑAN CORZO CESAR HUMBERTO	X																			X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$615,349	$24,700	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$36,600
22	CC	1019142348	FIGUEROA CASTAÑEDA LIZETH NATALIA										X											23030 1	30	$1,557,234	$249,200	EPS041	30	$1,557,234	$62,300	CCF40	30	$1,557,234	$62,300	14-11	30	$1,557,234	6.960%	$108,400	30	$0	$0	SI	$482,200
23	CC	1005237355	FRANCO PINTO JEIMY ROCIO										X											23030 1	30	$1,391,277	$222,700	ESSC24	30	$1,391,277	$55,700	CCF40	30	$1,391,277	$55,700	14-11	30	$1,391,277	6.960%	$96,900	30	$0	$0	SI	$431,000
24	CC	1100221389	GALLO ANGARITA HERIBERTO										X											23020 1	30	$1,674,787	$268,000	EPS037	30	$1,674,787	$67,000	CCF40	30	$1,674,787	$67,000	14-11	30	$1,674,787	6.960%	$116,600	30	$0	$0	SI	$518,600

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669825	1	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDA-GIRON	GIRON-SANTANDER	6383824	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	802053757	9470419953	E	2024/07/08	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	18	$40,060,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$20,651,400	$279,400	$0	$20,930,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,713,800	$23,200	$0	$1,737,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,031,900	$41,000	$0	$3,072,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$11,259,400	$152,300	$0	$11,411,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$4,646,300	$62,900	$0	$4,709,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$8,604,200	$116,400	$0	$8,720,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	$8,604,200	$116,400	$0	$8,720,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$5,109,300	$69,100	$0	$5,178,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	68	$5,109,300	$69,100	$0	$5,178,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				68	$5,161,000	$70,100	$0	$5,231,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$83,600	$1,200	$0	$84,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$279,800	$3,800	$0	$283,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$492,900	$6,700	$0	$499,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$179,500	$2,500	$0	$182,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$76,600	$1,100	$0	$77,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,359,800	$18,400	$0	$1,378,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	30	$2,019,100	$27,300	$0	$2,046,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$340,200	$4,600	$0	$344,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$329,500	$4,500	$0	$334,000
TOTAL				68	$39,525,900	$535,000	$0	$40,060,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669825	1	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDA-GIRON	GIRON-SANTANDER	6383824	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	802067699	9469778455	K	2024/07/08	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	18	$91,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
1	CC	1099734490	VILLAMIZAR PABO LIZETH TATIANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669825	1	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDA-GIRON	GIRON-SANTANDER	6383824	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	802067699	9469778455	K	2024/07/08	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	18	$91,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$1,300	$0	$91,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$1,300	$0	$91,800
TOTAL				1	$90,500	$1,300	$0	$91,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095796908		GUTIERREZ TOVAR ANYI CATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 200 a n 18 a 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	6195778	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	832190921	9470140173	I	2024/08/05	2024/08/08	BANCO DAVIVIENDA	3	$403,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1095796908	GUTIERREZ ANYI																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0		$402,200

2024/08/08 04:12 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095796908		GUTIERREZ TOVAR ANYI CATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 200 a n 18 a 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	6195778	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	832190921	9470140173	I	2024/08/05	2024/08/08	BANCO DAVIVIENDA	3	$403,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$500	$0	$208,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$100	$0	$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$400	$0	$162,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$400	$0	$162,900
TOTAL				1	$402,200	$1,000	$0	$403,200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17975755
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AYINSON JAVIER GONZALEZ PELAEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CLL 14 NR 26 A 165	TELÉFONO:	4351199
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7932797288	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	816116735

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.000	$ 0	$ 368.000
SUBTOTALES:										**$ 368.000**	**$ 0**	**$ 368.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 287.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.500	$ 0	$ 0	$ 287.500
SUBTOTALES:													**$ 287.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 287.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.100	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 12.100
SUBTOTALES:									**$ 12.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 46.000	$ 0	$ 46.000
SUBTOTALES:			**$ 46.000**	**$ 0**	**$ 46.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 17975755	GONZALEZ PELAEZ AYINSON JAVIER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.300.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 287.500	$ 0	$ 287.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 17975755	$ 12.100	30	$ 2.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 713.600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91541593	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA	Cra 20 # 110-69 apt 1712	6412124	efrainserrano11@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	29/07/2024	78999723	$696.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	696.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91541583	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA		Cra 20 # 110-69 apt 1712	6412124	efrainserrano11@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	29/07/2024	78999723	$696.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91541583	SERRANO PLATA EFRAIN ANDRES	59	0			N																	230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS037	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	1	12.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63528873		LORGIA KARINE SEPULVEDA PALLARES	INDEPENDIENTE	Principal	CIRC 36A 104 128 CJR ALTO DE LA PRADERA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3187035520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	824508289	9471042746	I	2024/08/20	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			$0	$0			**$1,300,000**		**$90,500**		**$0**	**$0**		**$461,000**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	63528873	SEPULVEDA LORGIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63528873		LORGIA KARINE SEPULVEDA PALLARES	INDEPENDIENTE	Principal	CIRC 36A 104 128 CJR ALTO DE LA PRADERA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3187035520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	824508289	9471042746	I	2024/08/20	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49791937		APONTE CELEDON NADIA LUCINDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 64 c 86 80 APTO 301 EDIF SALGAR	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	32509344	9470388071	I	2024/08/12	2024/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	53	$452,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$187,500**			**$0**	**$0**			**$1,500,000**	**$7,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$187,500**			**$0**	**$0**			**$1,500,000**	**$7,900**		**$0**	**$0**
1	CC 49791937	APONTE NADIA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,500,000	$7,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$187,500**			**$0**	**$0**			**$1,500,000**	**$7,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49791937		APONTE CELEDON NADIA LUCINDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 64 c 86 80 APTO 301 EDIF SALGAR	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	32509344	9470388071	I	2024/08/12	2024/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	53	$452,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$9,400	$0	$249,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$9,400	$0	$249,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$400	$0	$8,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,900	$400	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$7,400	$0	$194,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$7,400	$0	$194,900
TOTAL				1	$435,400	$17,200	$0	$452,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13930230		TORRES ORTIZ HECTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 34 n 24 60	BUCARAMANGA-SANTANDER	6950185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	829282588	9470327750	I	2024/08/09	2024/08/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$886,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$31,400		$0	$0		$886,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$31,400		$0	$0		$886,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$31,400		$0	$0		$886,400
1	CC	13930230	TORRES HECTOR																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	0	$0	$0	No	$886,400
Total		**Afiliados(1)**																				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$31,400		$0	$0		$886,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13930230		TORRES ORTIZ HECTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 34 n 24 60	BUCARAMANGA-SANTANDER	6950185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	829282588	9470327750	I	2024/08/09	2024/08/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$886,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,400	$0	$0	$31,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,400	$0	$0	$31,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$886,400	$0	$0	$886,400

2.ARL DE RETIRO

ARL | sura

Medellín, 23 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C13716539	SIERRA ANAYA FIDEL	04/12/2023	19/07/2024	DEPENDIENTE	MORA
C37840965	GUTIERREZ SILVA CAROLINA	07/11/2023	19/07/2024	DEPENDIENTE	MORA
C1005419982	HERRERA ORTIZ JOHAN DAVID	16/01/2024	15/07/2024	DEPENDIENTE	MORA
C1143147015	TIQUE ARIAS LUIS CARLOS	19/01/2024	18/07/2024	DEPENDIENTE	MORA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10959377742420557194

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 152.202.130.228, 198.143.41.33, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.EXAMEN POST INCAPACIDAD

IPS SAS
CEMESO
CENTRO MÉDICO DE EXCELENCIA EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA LABORAL

NIT. 901073980 - 4
Carrera 10 No. 16 - 33, San Gil - Santander
Cel. 310 273 2388 - 3167410048 - Tel 7237917
E-mail. cemesoipssas@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 44.463

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
25 DÍA	07 MES	2024 AÑO	SAN GIL (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE POST-INCAPACIDAD

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
PROSYNERGO SAS	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
AYALA RUEDA ARIEL	MASCULINO	32 AÑOS 5 MESES 12 DÍAS	CC (Tipo)	1100221885 (Número)

Cargo
CONDUCTOR

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

CON DEFECTO FÍSICO O ENFERMEDAD QUE NO DISMINUYE SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO ✓	EVALUACION POS INCAPACIDAD ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP : EN EL PUESTO DE TRABAJO	HABITOS SALUDABLES : DIETA EJERCICIO
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL : MINIMO DOS VECES DIA	HACER DEPORTE : MINIMO 30 MINUTOS DIA POR CINCO DIAS A LA SEMANA
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REGULARES CONDICIONES GENERALES, NO PRESENTA SIGNOS SUGESTIVOS DE COVID 19, PORCENTAJE DE SATURACIÓN NORMAL, TEMPERATURA NORMAL, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, PACIENTE CON ANTECEDENTES DE TRAUMA CRANEOENCEFALICO SEVERO, CON AFECTASION DEL SENO FRONTAL QUE REQUIRIO PROCEDIMIENOS QUIRURGICOS POR NEUROCIRUGIA Y QUE DEJARON COMO SECUELAS, PERDIDA TOTAL DE LA AGUDEZA VISUAL, DE OJO DERECHO, PERDIDA TOTAL DEL SENTIDO DEL GUSTO Y DEL OLFATO, VALORADO POR NEUROCIRUGIA ES DADO DE ALTA Y CONTINUAR SUPROCESO DE REHABILIACIN , REINCORPORACION LABORAL, ACTULMENTE RFIERE SENTIRSE BIEN, PUEDE INICIAR LAS ACTIVIDADES LABORALES CUMPLIENDO LAS SIGUENTES RECOMENDACIONES:

- NO DEBE LEVANTAR Y TRANSPORTAR PESO DE FORMA MANUAL MAYORES A LOS 12 KG.
- NO DEBE REALIZAR ACTIVIDADES DE CONDUCCION DE VEHICULOS DE NINGUN TIPO.
- NO DEBE USAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN ALTO IMPACTO O VIBRACIÓN DE CUERPO ENTERO.

. NO DEBE MOVILIZARSE EN VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS, O MAQUINAS DE UN EJE DE TRANSMICION A MOTOR QUE GENEREN VIBRACION.

. NO DEBE PRACTICA DEPORTES DE CHOQUE, QUE GENEREN IMPACTO DIRECTO EN REGION LUMBAR COMO, CICLISMO, ATLETISMO, FUTBOL.

. ESTAS RECOMENDACIONES APLICAN PARA TODOS LOS AMBIENTES, LABORAL, EMPRESARIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO.

. CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE REHABILITACION INTEGRAL

. NUEVO CONTROL EN 12 SEMANAS.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Fernando Pinzon Dr Edgar Fernando Pinzon Lasprilla

Nombre: PINZON LASPRILLA EDGAR FERNANDO

R. M.: 01419 SSS **L.S.O.:** 004584 SSS

Código de Seguridad
Q198W1C44463

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: AYALA RUEDA ARIEL

CC: 1100221885

4.ENTREGA DE DOTACIÓN

CONSORCIO
CONEXIONES VIALES

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

Mogotes

Trabajador: Laura Ines Rojas Balcarcel 05-Julio-2024

En cumplimiento con lo estipulado en el ART. 230 del Código Sustantivo de Trabajo, Resolución 2400 y al Decreto 1072 se deja constancia de la entrega de la dotación relacionada a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLAS
—	CAMISA MANGA LARGA JEAN COLOR AZUL	—
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR AZUL	—
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR ABLANCO	—
—	CHALECO ADMINISTRATIVO	—
2	PANTALÓN EN JEAN COLOR AZUL	8
—	CASCOS DE SEGURIDAD AMARILLO	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO	—
—	TAPA ODIDOS	—
—	BARBUQUEJOS	—
—	GAFAS OSCURAS	—
—	GUANTES DE CARNAZA COLOR AMARILLO	—
—	GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO	—
—	CAPA IMPERMEABLE	—
—	BOTAS EN CUERO COLOR NEGRO (Botas de seguridad)	—
—	BOTAS EN CAUCHO PANTANERAS COLOR AMARILLO	—
—	CHALECO REFLECTIVO	—
—	OTROS	—

El trabajador manifiesta que:
La dotación que aquí se relaciona y se entrega será utilizada correctamente bajo los parámetros y lineamientos establecidos por la Empresa, se compromete a no hacer adecuaciones, modificaciones y/o alteración al diseño elegido por la Empresa. Así mismo, en caso de terminación del contrato de trabajo, se compromete a hacer la devolución de ésta, de manera inmediata.

Autoriza expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de los salarios y/o liquidación de prestaciones sociales los valores de la dotación cuando no se devuelva la misma al finalizar la relación contractual.

Firma de autorización y constancia de recibido de la dotación:

NOMBRE DEL TRABAJADOR:
C.C. 1100222760

CONSORCIO
CONEXIONES VIALES

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

Mogotes

Trabajador: Giovanny Zambrano Lopez 13-Julio-2021

En cumplimiento con lo estipulado en el ART. 230 del Código Sustantivo de Trabajo, Resolución 2400 y al Decreto 1072 se deja constancia de la entrega de la dotación relacionada a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLAS
1	CAMISA MANGA LARGA JEAN COLOR AZUL	XL
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR AZUL	—
—	CAMISA MANGA LARGA ADIMINISTRATIVA COLOR ABLANCO	—
—	CHALECO ADMINISTRATIVO	—
—	PANTALÓN EN JEAN COLOR AZUL	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD AMARILLO	—
—	CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO	—
—	TAPA ODIDOS	—
—	BARBUQUEJOS	—
1	GAFAS OSCURAS	—
—	GUANTES DE CARNAZA COLOR AMARILLO	—
—	GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO	—
—	CAPA IMPERMEABLE	—
1	BOTAS EN CUERO COLOR NEGRO (Botas de seguridad)	43
—	BOTAS EN CAUCHO PANTANERAS COLOR AMARILLO	—
—	CHALECO REFLECTIVO	—
—	OTROS	—

El trabajador manifiesta que:

La dotación que aquí se relaciona y se entrega será utilizada correctamente bajo los parámetros y lineamientos establecidos por la Empresa, se compromete a no hacer adecuaciones, modificaciones y/o alteración al diseño elegido por la Empresa. Así mismo, en caso de terminación del contrato de trabajo, se compromete a hacer la devolución de ésta, de manera inmediata.

Autoriza expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de los salarios y/o liquidación de prestaciones sociales los valores de la dotación cuando no se devuelva la misma al finalizar la relación contractual.

Firma de autorización y constancia de recibido de la dotación:

NOMBRE DEL TRABAJADOR:
C.C. 1100221024

5.ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Cuadrilla 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"
Hora de Inicio	6:00 am
Fecha:	Julio 2 - 6 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra
Ubicación del trabajo:	Pr 36+500 ; Pr 36+400

Turno: Día / Noche

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/punlera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	X	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Fundida de cunetas	Aplastamiento-choque Atrapellamiento- Malas posturas- Caidas al mismo nivel- lluvias fuertes - accidentes	Fracturas- Golpes Cortaduras- Machucones Lesiones- Contusiones Deslizamiento de terreno- Dolor de cabeza.	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado- Hidratacion
- Instalación de tubería alcantarillado	Aplastamiento-choque accidentes- Malas posturas- Caidas al mismo nivel-lluvias fuertes-Atrapellamiento	Fracturas- lesiones Machucones Golpes Contusiones Machucones Deslizamiento de terreno- Dolor de cabeza.	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado- Hidratación

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.
2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.
3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?
4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma Al inicio	Firma Al Termino	Hora Final de	Ocurrencia (Sin novedad o describa el evento)
1	Steven Alexy Aparicio Morillo	Steven	Steven	2:00PM	SIN Novedad
2	Juan Manuel Arguello Pinto	Juan Manuel A	Juan Manuel A		Sin Novedad
3	Heriberto Gallo Angarita	Heriberto	Heriberto	2.00PM	Sin novedad
4	Oscar Diaz			2. PM	Sin Novedad
5	Johan Martinez Gutierrez	Johan M G	Johan M G	2:00PM	SIN NOVEDAD
6	Giovanny Zambrano López			2.00 PM	Sin Novedad
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Cuadrilla 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: [illegible]-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Julio 2-6 /2024	**Turno**	Día / Noche
Área:	Trabajo de campo-obra				
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra				
Ubicación del trabajo:	Dr 35 hacia mencres				

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	NA		Tapones auditivos	NA		Guantes de cuero/badana	NA		Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	NA			
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	NA		Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	NA		Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	NA		Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Instalacion de formaleta	Aplastamiento-choque accidentes-Caidas al mismo nivel Atropellamiento-lluvias fuertes - Malas posturas	Fracturas-lesiones Contusiones-Golpes Dolor de Espalda Deslizamiento de terreno- Cortadas Machucones	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea. Hidratacion Personal autorizado y capacitado
- Fundida de bordille	Aplastamiento-Malas posturas-Caidas al mismo nivel-fuertes lluvias-Atropellamiento accidentes-choques	Fracturas-Contusiones lesiones-Cortadas Golpes-Machucones Deslizamiento de terreno-Dolor de Espalda	Incapacidad Muerte	ATS-EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado Conocimiento previo a la tarea- Hidratacion.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Efrain Pedraza Garcia	Efrain P	Efrain P	2:pm	Sin Novedad.
2	Luis Tique			2:pm	Sin Novedad.
3	Jorge Leonardo gomez	Jorge	Jorge	2:pm	Sin Novedad.
4	Adolfo Cuenca Bermudez	Adolfo	Adolfo	2:00PM	Sin Novedad
5					
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Cuadrilla 3

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"
Hora de Inicio	6:00 am **Fecha:** Julio 2-7 /2024
Área:	Trabajo de campo- obra
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra
Ubicación del trabajo:	P.O

Turno: Día / Noche

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Menses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Instalacion de formaleta.	Aplastamiento Choque- accidentes	fracturas- Golpes	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidados
	Atropellamiento	Contusiones lesiones		Conocimiento previo a la tarea.
	Caidas al mismo nivel- Malas	Cortadas- Machucones		Personal autorizado y Capacitado - Hidratacion
	posturas- lluvias fuertes	Dolor de Espalda		
		Deslizamiento de terreno		

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.
2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.
3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?
4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caida de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia (Sin novedad o describa el evento)
		Al inicio	Al Termino	Final de	
1	Angel Jesus Carrasco Flores	Angel Carrasco	Angel Carrasco	2:00 pm	S/N
2	Luis Alberto Dulce Bardales			2:00 pm	S/N
3	Andres Felipe Salazar Velandia.			2.00 Pm	S/N
4	Juan Miguel Gallo Zambrano	Juan MGZ	Juan MGZ	2:00 pm	Sin Novedad
5	Johan Herrera	Johan H	Johan H	2:00 pm	Sin Novedad
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Cuadr. 1 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día ~~Noche~~

Hora de Inicio	6:00 am **Fecha:** Julio 2 - 6 /2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar: (1)	Asistencia en obra
Ubicación del trabajo:	Pr 34; Pr 35; Pr 76- Onzaga

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros_____	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Instalacion de formaleta	Aplastamiento-choque Atropellamiento-Malas posturas- Caidas al mismo nivel- lluvias fuertes . accidentes	Fracturas Contusiones Lesiones- Machucones Cortadas- Golpes Dolor de espalda- Deslizamiento de terreno Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidado Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratación
-Fundida de cunetas y bordillo	Aplastamientos choque Atropellamiento. Malas posturas. Caidas al mismo nivel- accidentes lluvias fuertes	Fracturas. Golpes Cortados Contusiones- lesiones Machucones- Dolor de Espalda- Deslizamiento de terreno Agotamiento	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidado. Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratacion
-Instalacion de cerca	Aplastamiento- choque Atropellamiento. Malas posturas. Caidas al mismo nivel. lluvias fuertes. accidentes	Golpes- Machucones Cortadas- Fracturas deslizamiento de terreno- Dolor de cabeza Lesiones- Contusiones	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizada y capacitado Hidratacion.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.
2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.
3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?
4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramiente.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Andres Perez Forero				sin novedad
2	Sergio Arellaneda	Sergio Arellaneda	Sergio Arellaneda		Sin novedad
3	Juan David Arellaneda R...	Juan David	Juan Dav		Sin novedad
4	Jaime Otero	Jaime Otero	Jaime Ote		Sin novedad
5	HEMERSON	HEMERSON	HEMERSON		Sin novedad
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Controladores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01/03/2022

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de Inicio	6:00 am
Fecha:	Julio 2 - 6 / 2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar: (1)	Control Vial
Ubicación del trabajo:	Pr 0; Pr 26; Pr 34; Pr 35; Pr 36 - Onzaga

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Daily Meneses	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajso en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Dar Pare y Siga según corresponda	Aplastamiento - choque Atropellamiento - Malas posturas - Caidas al mismo nivel accidentes fuertes lluvias	Fracturas - Contusiones Golpes - Machucones lesiones - Cortadas Deslizamiento de tierra Dolor de Espalda y cabeza	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Hidratacion - Conocimiento Previo a la tarea - Paleta PARE ISIGA - Radios Personal autorizado y capacitado
- Control de trafico en frentes de trabajo	Atropellamiento - choque Caidas al mismo nivel Malas posturas - Aplastamiento accidentes - lluvias fuertes.	Fracturas - Golpes - lesiones Contusiones - Machucones cortadas Dolor de cabeza y Espalda - Deslizamiento de Terreno Agotamiento	Incapacidad y Muerte	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea - Personal autorizado y capacitado - Paleta PARE SIGA - Radios - Hidratación
Apoyo a maquinaria en movimiento con control vial	Aplastamiento - Caidas al mismo nivel - Malas posturas - lluvias Atropellamiento Malas posturas accidentes choques	Fracturas - Golpes - lesiones Contusiones - Machucones Cortadas - Agotamiento Dolor de cabeza y Espalda - Deslizamiento de terreno	Incapacidad Muerte	ATS - EPP Autocuidados Personal capacitado y autorizado Conocimiento previo a la tarea Paleta PARE / SIGA - Radio Hidratación

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Cecilia Apellaneda Deñas	Cecilia	Cecilia	2:00pm	Sin novedad
2	Lizeth Natalia Figueroa C.	Lizeth	Lizeth	2:00pm	Sin novedad.
3	Diana Hernandéz Arguello	Diana	Diana	2:00pm	Sin Novedad
4	Laura Inei Rojas B	Laura	Laura	2:00pm	Sin novedad.
5	Karen Lizeth Perez	Karen	Karen	2:00pm	Sin novedad
6	Eslendy Yulieth Rojas G	Eslendy	Eslendy	2:00pm	Sin Novedad
7	Liliana Gómez Jiménez	Liliana	Liliana	4:00Pm	Sin Novedad
8	Nancy Rocio Barrera Barrera	Nancy	Nancy	4:00 Pm	Sin novedad
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

operadores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Emisión: 01-03-2021

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de Inicio	6:00 am **Fecha:** Julio 2-6 2024
Área:	Trabajo de campo-obra
Trabajo a realizar: (1)	Mejoramiento via Hoyales-San Joaquin-Onzaga
Ubicación del trabajo:	Pr 34 ; Pr 35; Pr 35 ; Pr 39 + 600

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A		Procedimiento especifico	A		Capacitación especifica.	A		Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A		MSDS	A			
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero		NA	Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana		NA	Chaleco reflectivo	A		Linterna minera	A	NA	Uniforme jean		NA		
Botas dieléctricas	A		Orejeras	A		Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A		Mandil de cuero	A		Lentes de oxicorte	A			
Botas Jebe	A		Respirador con cartucho para humos	A		Guantes de neopreno	A		Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A		Mangas de cuero/ escarpines	A		Careta de esmerilador	A			
Casco de seguridad		NA	Respirador con cartucho para gases	A		Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A		Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A			
Barbiquejo		NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A		Careta de soldador	A	NA	Otros_____	A			
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A		Cintas		NA	Letreros		NA	Freno vertical	A		Extintor		NA	Malla contra caidas	A			
Conos	A	NA	Malla naranja	A		Linea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Palotas Pare/Siga	A			
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A		Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A		Mangas para aire	A		Otros_____	A			
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A		Trabajo en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Cargue de materiales	Atropellamientos Caidas al mismo-accidentes choques-Aplastamiento lluvias fuertes - Malas posturas	Fracturas-Golpes-Cortadas Contusiones lesiones - Dolor de Espalda Deslizamiento de terreno Machucones-Daños de maquinaria.	Incapacidad Muerte No funcionamiento de maquinaria	ATS- EPP Autocuidados Preoperacional - Hidratación Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado.
	Malas posturas			
-Extender material	Atropellamiento-choque Aplastamiento-Caida al mismo nivel lluvias fuertes accidentes	Fracturas-Golpes lesiones Contusiones-Cortadas Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno-Machucones-Daños de maquinaria	Incapacidad No funcionamiento de maquinaria. Muerte	ATS- EPP Autocuidados Preoperacional - Hidratación Personal autorizado y autorizado - Conocimiento previo a la tarea.
-Compactacion de la via	Aplastamiento-choque Atropellamiento-caidas al mismo nivel- lluvias fuertes -accidentes Malas posturas	Fracturas-Contusiones Golpes- lesiones-Cortadas Machucones- Dolor de Espalda- Deslizamiento de terreno- Daños de maquinaria.	Incapacidad No funcionamiento de maquinaria Muerte	ATS- EPP Autocuidados Personal autorizado y capacitado - Conocimiento previo a la tarea. Preoperacional - Hidratacion

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Què necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia (Sin novedad o describa el evento)
		Al inicio	Al Termino	Final de	
1	Gerson Jair Heidy Jimenez			02:00 PM	Sin Novedad
2	H'Alexis C. Ferve			2P—	Sin Novedad
3	Jeiverson Gomez			2 pM	Sin Novedad
4	Jefferson M Guaín H			2:00 pm	Sin Novedad
5	Diego Andres Garcia Sanchez	Diego Garcia	Diego Garcia	2:10 pm	Sin Novedad
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Conductor

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día ☒ Noche ☐

Hora de Inicio	6:00 am **Fecha:** Julio 2-6 2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar: (1)	Transporte de materiales - personal
Ubicación del trabajo:	Pr 0; Pr 26; Pr 34; Pr 35; Pr 36; Pr 39; Onzaga.

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Taponas auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Transporte de personal a puntos de trabajo	Aplastamiento-choque Atropellamiento-Caida al mismo nivel-Malas posturas-accidentes fuertes lluvias Caida de personal	Fracturas-Contusiones lesiones-Machucones Cortadas-Dolor de Espalda Golpes-Deslizamiento de terreno-Daños de vehiculo	Incapacidad Muerte - No Función del vehículo	ATS-EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratación - Preoperacional
- Transporte de materiales a la via.	Caidas al mismo nivel Aplastamiento-choque accidentes-Malas posturas-Atropellamiento-Fuertes lluvias-Caida de materiales	Fracturas-Contusiones lesiones-Machucones Cortadas-Dolor de Espalda y cabeza Golpes Deslizamiento de terreno-Daños de vehiculo	Incapacidad Muerte - No Funcion del vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Preoperacional - Conocimiento previo a la tarea-Personal autorizado y capacitado Hidratación
- transporte de materiales a frentes de trabajo	Aplastamiento-choque accidentes-Malas posturas-Atropellamiento-Fuertes lluvias Caidas al mismo nivel.	Fracturas-Contusiones Machucones-Golpes-Dolor de Espalda-Deslizamiento de terreno-lesiones-Daños de vehiculo-Cortadas	Incapacidad No Funcion del vehiculo	ATS-EPP Autocuidados Preoperacional - Conocimiento previo a la tarea-personal autorizado y capacitado Hidratación

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Heliberto Tun	Heliberto	Heliberto	2:00 PM	SIN Novedad
2	Oscar Noé Manzanero			2:00	SIN Novedad
3	Milciades Salazar	MSC	MSC	200PM	SIN
4	Wilmer Gómez	Wilmer	Wilmer	200pm	SIN Novedad
5	William Barrs Fernandez	William	William	02. Pm	Sin Novedad.
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Trituradora

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código: SIG-F-FG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Hora de inicio	6:00 am	**Fecha:**	Julio 2 - 6 [2024	**Turno**	Día. Noche
Área:	Trabajo de campo - obra				
Trabajo a realizar: (1)	Trituradc de material				
Ubicación del trabajo:	Pr 39 + 600 - Planta.				

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Edward Blanco	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A		Procedimiento especifico	A		Capacitación especifica.	A		Monitoreo de gases	A		Monitoreo de ruido	A		MSDS	A		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero		NA	Tapones auditivos		NA	Guantes de cuero/badana		NA	Chaleco reflectivo	A		Linterna minera	A		Uniforme jean		NA		
Botas dieléctricas	A		Orejeras	A		Guantes dieléctricos	A		Arnés C.E. con 1 LA	A		Mandil de cuero	A		Lentes de oxicorte	A		
Botas Jebe	A		Respirador con cartucho para humos	A		Guantes de neopreno	A		Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A		Mangas de cuero/ escarpines	A		Careta de esmeriladar	A		
Casco de seguridad		NA	Respirador con cartucho para gases	A		Guantes de jebe/quirúrgicos	A		Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A		Guantes caña larga	A		Traje Tyvek	A		
Barbiquejo		NA	Respirador con filtro para polvo		NA	Lentes de seguridad		NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A		Careta de soldador	A		Otros_____	A		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas		NA	Cintas		NA	Letreros		NA	Freno vertical	A		Extintor		NA	Malla contra caidas	A			
Conos	A		Malla naranja	A		Línea de vida	A		Bloque retráctil	A		Extractor/inyector de aire	A		Paletas Pare/Siga	A			
Tranqueras	A		Iluminación	A		Balizas luminosas	A		Vigías	A		Mangas para aire	A		Otros_____	A			
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A		Excavación	A		Trabajao en Altura	A		Izaje de Carga	A		Trabajo Electricos	A		Espacios Confinados	A		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
- Alimentacion en trituradora.	Aplastamiento-Choque accidentes- Atropellamiento- Malas posturas- Fuertes lluvias - Caidas al mismo nivel	Fracturas- Contusiones Golpes- Lesiones- Cortadas Machucones- Dolor de Espalda- Daños de maquinaria- Deslizamiento de terreno -	Incapacidad Muerte. No Funcion maquinaria	ATS- EPP Autocuidados Preoperacional - Hidratacion Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado
- Cargue de vol Puetas	Atropellamiento- Caidas al mismo nivel Choque- accidentes Malas posturas Fuertes lluvias Aplastamiento Caida de material	Fracturas- Machucones Golpes- Contusiones Lesiones- Dolor de Espalda- Cortadas Deslizamiento de terreno Daños de maquinaria	Incapacidad No funcion de maquinaria Muerte	ATS - EPP Autocuidados Preoperacional - Hidratacion Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	JOHN TROJILLO MORENO	JOHN T	JOHN T	14.00	SIN NOVEDAD
2	Alonso Delgado R	ADR	AR	2:00 pm	Sin novedad
3	Fabian G Paniagua	FGP	FGP	2:00 pm	Sin novedad
4	José Alfredo Pérez			2:00 pm	Sin novedad.
5	Shoanny Alberto Rincón R	Shoanny R	Shoanny R	2:00 pm	Sin novedad
6	Juan David Gutiérrez Salas	Juan Gutiérrez	Juan Gutiérrez	2:00 PM	Sin Novedad
7	Eduard Ferney Blanco Gutiérrez			2:00 PM	Sin Novedad
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Despachadores

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquín-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"			**Turno**	Día / Noche
Hora de Inicio	6:00 am	**Fecha:**	Julio 2-6 /2024		
Área:	Trabajo de campo-obra				
Trabajo a realizar: (1)	Control de combustible y Materiales				
Ubicación del trabajo:	Pr 34 ; Pr 35 ; Pr 39+000				

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Daily Meneses	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento específico	A	NA	Capacitación específica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ec.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caídas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Linea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigías	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajos en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajos Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Control de viajes en planta de trituracion.	Atropellamiento-choque accidentes- Malas posturas- Caidas al mismo nivel- fuertes lluvias- Aplastamiento	Fracturas- Golpes Machucones Cortadas lesiones- Contusiones Deslizamiento de terreno- Dolor de cabeza	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidados Radio- Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado- Radio Hidratación
- Despacho combustible a maquinarias del consorcio	Aplastamiento-choque accidentes- Malas posturas- Atropellamiento Caidas al mismo nivel Fuertes lluvias Caida de combustible	Fracturas- Golpes Contusiones- Machucones lesiones- Cortadas Deslizamiento de terreno- Dolor de Espalda- Quemaduras	Incapacidad Contaminacion del medio ambiente Muerte	ATS-EPP Autocuidados Radios- Hidratacion Conocimiento previo a la tarea- Personal autorizado y capacitado- Control de derrames
- Control de viajes en la via.	Atropellamiento-Malas posturas- Caidas al mismo nivel-choque Aplastamiento- accidentes- Fuertes lluvias	Fracturas-Contusiones lesiones-Machucones Cortadas-Deslizamiento de terreno- Golpes Dolor de Espalda	Incapacidad Muerte	ATS- EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea Personal autorizado y capacitado Hidratacion - Radio

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Paula Andrea Zambrano F.	Paula F.	Paula F.	2:00pm	Sin Novedad
2	Doris Smith Villamizar Z.	DORIS SMITH	DORIS SMITH	2:00 PM	SIN Novedad
3	Leimy Rocio Franco Pinto.	Leimy.	Leimy.	2:00 pm	Sin novedad.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.