

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21


DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA SUPERVISIÓN	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

I.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	4113	DE	2023	SECOPI	SIM-SAM-008-2023	ESTADO	Terminado
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA						
CONTRATISTA	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.					NIT	901221652-9
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA					C.C	60.396.923
CONTRATO No.	4113	DE	2023	SECOPI	SIM-SAM-008-2023	ESTADO	Terminado
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA						
INTERVENTORÍA	N/A					C.C	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR SUPERVISOR – SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE					C.C	10.498.770
PLAZO INICIAL	10 DE NOVIEMBRE DE 2023				PLAZO FINAL	17 DE MARZO DE 2024	
VALOR INICIAL	\$ 262.037.082				VALOR FINAL CON MODIFICATORIO No. 1	\$ 262.036.236	
FECHA DE TERMINACIÓN	17/03/2024				FECHA RECIBOFINAL	19/04/2024	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO							
COORDENADA DE LATITUD LOTE 1	7°52´41.24´´N				COORDENADA DE LATITUD LOTE 2	7°52´41.43´´N	
COORDENADA LONGITUD LOTE 1	72°30´2.99´´O				COORDENADA LONGITUD LOTE 2	72°30´2.07´´O	

II.INVENTARIO POR ESPACIOS

La siguiente sección debe ser diligenciada para inventariar cada uno de los espacios intervenidos durante la ejecución de la obra y continuar con la entrega de la obra ejecutada, vías y/o equipamiento(s) público(s) ejecutado(s) por el contratista con verificación y aprobación del interventor y/o supervisor asignado.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

ESPACIO A INVENTARIAR DE LA OBRA		PARQUE LA CABRERA – PUENTE BARCO, CUCUTA NORTE DE SANTANDER		No.	1
UBICACIÓN EN EL MAPA DE LA OBRA			PLANO DE ESPACIO INTERVENIDO		
					
SECCIÓN		CONCEPTO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			
SUBSECCIÓN					
FECHA	19/04/2024				
A. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL ESPACIO A INVENTARIAR					
TIPO DE ELEMENTO			CANTIDAD	VALOR	
PRELIMINARES					
Localización y Replanteo			678.25	\$ 2,671,627.00	
Cerramiento en tela (verde y polisombra) Hmin=2,10 m			201.14	\$ 4,714,521.00	
				\$ 7,386,148.00	
DEMOLICIONES					
Demolición muro en mampostería			24.47	\$ 2,001,061.00	
Demolición pisos en gress incluye contrapiso			512.08	\$ 7,967,453.00	
Demolición de losa en concreto			50.28	\$ 847,419.00	
Demolición de bancas y jardineras incluye transporte			8	\$ 101,136.00	
Poda de árboles			10	\$ 1,163,010.00	
Retiro de raíz seca			4	\$ 310,136.00	
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)			177.53	\$ 12,984,900.00	
Generación y disposición de sobrantes			177.53	\$ 3,194,120.00	
				\$ 28,569,235.00	
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
Excavación manual sin clasificar			97.85	\$ 5,442,613.00	
Suministro e instalación de sub-base granular compactada E=0.09m			96.3	\$ 11,773,831.00	
				\$ 17,216,444.00	
PISOS Y CONCRETOS					
Suministro e instalación bordillo de confinamiento en concreto de 3000 Psi, H20 10x20 para adoquín			137.55	\$ 7,669,926.00	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

Suministro e instalación de bordillo de confinamiento en concreto de 3000 Psi, H40 15x40 para rampas de acceso	14.82	\$ 953,490.00
Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, E=0,10 incluye (malla electrosoldada 6mm)	70.25	\$ 6,672,486.00
Piso en adoquín de concreto rectangular 6x10x20 cm	430.25	\$ 49,971,817.00
Piso loseta alerta, guía, lisa, cuadrática 20x20x6	176.79	\$ 7,734,739.00
Muro en concreto 3000 psi 0.15m x 0.90m (malla electrosoldada 6mm y anclajes en varilla 1/2" cda 0.5m)	41.17	\$ 9,093,670.00
Pañete en zona de gradas, e=0.02m	8.32	\$ 287,997.00
		\$ 82,384,124.00
CARPINTERIA METALICA		
Suministro e instalación de puerta H4m*3,50m en perfil en Upn80, platina 2" x 3/16", bisagras dwe 5/8", tubo circular de 2" x 2.5mm, tubo cuadrado de 4" x 4"x 4mm, incluye templetes en 5/8" anticorrosivo y pintura.	2	\$ 9,751,140.00
Suministro e instalación de cerramiento en tubo de 3", e=2mm, Hprom = 3m, incluye tapa, anticorrosivo y pintura esmalte. (instalación de tubería separación <=20cm entre tubo y tubo)	40	\$ 33,259,040.00
Mantenimiento modulo biosaludable (contiene cambio de rodamientos desarme total cambio de ejes averiados sustitución de piezas averiadas o que no existen en su momento e instalación a las que no existen cambio de tapones restauración de pintura procesos de samblastin para retirar corrosión 100 %)	3	\$ 2,452,434.00
		\$ 45,462,614.00
MOBILIARIO URBANO		
Suministro e Instalación Banca prefabricada M80 en granito pulido y espaldar en madera zapan 1,80x0,60x0,60mts	5	\$ 6,622,105.00
Suministro e instalación caneca de basura en concreto 58x72	3	\$ 4,694,148.00
		\$ 11,316,253.00
JUEGOS BIOSALUDABLES		
(BARRAS PARALELAS) Equipo para fortalecer los músculos de hombro y abdomen, mejora también la condición muscular de la espalda y ayuda a las funciones pulmonares y cardiacas, cuyas características principales son: Tubería metálica de 110 x110x 4mm para el poste principal, tubería de 1 y 1/2" x 2,9mm para los accesorios, Anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de 1/2 x 2"	1	\$ 3,355,316.00
(ASECENSOR-DORSAL) Equipo para fortalecer los miembros superiores, pecho, espalda y músculos del hombro, de igual manera ayuda a la flexibilidad de las articulaciones del hombro y codo, cuyas características principales son: Tubería metálica de 110 x110x 4mm para el poste principal, tubería de 1 y 7/8" x 2,9mm para los accesorios, anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de 1/2 x 2", rodamiento americano PFI 6203x 5/8, pintura electrostática.	1	\$ 5,553,524.00
(ELIPTICA-ESQUI DE FONDO) Equipo que mejora, Ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cintura, cadera y espalda. También desarrolla un refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar, cuyas características principales son: Tubo metálico de 110 x 2,9mm y anillos metálicos de 130 x 9mm para los postes principales, tubo metálico de 1 y 7/8" para los accesorios, anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de 1/2 x 2", cuenta con pintura electrostática y rodamiento americano PFI 6205x 1"	1	\$ 4,539,803.00
(EJERCITADOR DE HOMBROS-VOLANTES) Equipo de ejercicio que desarrolla y activa la fuerza muscular del hombro así como las funciones pulmonares y cardiacas de igual forma ayuda también a potenciar simultáneamente la	1	\$ 3,718,867.00


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

flexibilidad de la muñeca, codo y hombro cuyas características principales son: Tubería metálica de 110 x110x 4mm para el poste principal, tubería de 1 y 7/8" x 2,9mm para los accesorios, anclaje en lámina metálica de 200x200x13mm y tubo metálico de 400 x110x 2,9mm y 4 tornillos de ½ x 2", cuenta con baño en pintura electrostática.		
		\$ 17,167,510.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
Suministro e instalación de Lampara luz led 50W, incluye fotocelda, tubo de 3" 4m de altura, brazo largo 1.2m o brazo corto 0.6m y corona de protección.	9	\$ 15,902,703.00
Acometidas eléctricas subterránea 3X12 AGW, Ducto 3/4"	69	\$ 1,879,215.00
		\$ 17,781,918.00
ÍTEM NO PREVISTOS		
Bordillo en concreto de 21MPa (incluye acero de refuerzo)	13.4	\$ 2,000,513.00
Relleno con material de excavación	25.95	\$ 1,230,341.00
(PONY) Equipo de ejercicio que Fortalece la musculatura de los brazos, piernas, cintura, abdomen, espalda y pecho, permitiendo un completo movimiento de las extremidades. Características principales: Tubería de 4" en 3mm, base en lámina de 10mm con 40cm de superficie zincada, soportes en tubería 1/2", tornillería de 5/8 grado 8, cuenta con recubrimiento electrostático y acabado en poliéster.	1	\$ 3,742,376.00
(SURF) Equipo de ejercicio que refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación del cuerpo. Recomendado para las personas de todas las edades. Ejercita la columna y la cadera. Base de soporte en tubo de 4", base de ensamble en lámina de 10mm, soldadura MIG de alta resistencia, cuenta con recubrimiento electrostático y acabado en poliéster.	1	\$ 4,363,256.00
Suministro e instalación de sistema a tierra eléctrica con accesorios	3	\$ 1,774,899.00
Suministro e instalación de cajas de concreto de 30x30cm, con marco y tapa	7	\$ 2,639,721.00
		\$ 15,751,106.00
Subtotal obras		\$243,035,352

B. DETALLE DE CADA ELEMENTO REGISTRADO EN NUMERAL A

B.1 ELEMENTO No.1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
	


NOMBRE DEL ELEMENTO	PRELIMINARES (LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CERRAMIENTO EN TELA)
DESCRIPCIÓN	
ESTADO DEL ELEMENTO	EN BUEN ESTADO
¿EL CONTRATISTA TIENE ÍTEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ÍTEMS PENDIENTES	
ÍTEMS PENDIENTES	FECHA ENTREGA

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

N/A	N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	N.A

B.1 ELEMENTO No.2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
 	

NOMBRE DEL ELEMENTO	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS, LOSAS, BANCAS Y JARDINERAS)	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	EN BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?		No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A


B.1 ELEMENTO No.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

NOMBRE DEL ELEMENTO	PODA DE ÁRBOLES	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A
B.1 ELEMENTO No.4		
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR		
FOTOGRAFÍA	PLANO	
		


NOMBRE DEL ELEMENTO	RETIRO DE RAÍZ SECA	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A
B.1 ELEMENTO No.5		
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR		
FOTOGRAFÍA		PLANO
		
NOMBRE DEL ELEMENTO	RETIRO, GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	EN BUEN ESTADO	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	FECHA ENTREGA
N/A	N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	N.A

B.1 ELEMENTO No.6


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A

B.1 ELEMENTO No.7

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA	PLANO
	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.09M	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A

B.1 ELEMENTO No.8

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA		PLANO
		

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, H2O Y H40	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21



B.1 ELEMENTO No.9

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA		PLANO
		
NOMBRE DEL ELEMENTO	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=0,10 INCLUYE (MALLA ELECTROSOLDADA 6MM)	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?		No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A


B.1 ELEMENTO No.10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR


FOTOGRAFÍA		PLANO
		
NOMBRE DEL ELEMENTO	PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO Y LOSETAS GUÍA Y ALERTA	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?		No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

B.1 ELEMENTO No.11		
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR		
FOTOGRAFÍA	PLANO	
 		
NOMBRE DEL ELEMENTO	MURO EN CONCRETO 3000 PSI 0.15M X 0.90M (MALLA ELECTROSOLDADA 6MM Y ANCLAJES EN VARILLA 1/2" CDA 0.5M)	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES	FECHA ENTREGA	
N/A	N.A	
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	N.A	

B.1 ELEMENTO No.12		
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR		
FOTOGRAFÍA	PLANO	
		
NOMBRE DEL ELEMENTO	PAÑETE EN ZONA DE GRADAS, E=0.02M	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

DESCRIPCIÓN	
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	FECHA ENTREGA
N/A	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	N.A
B.1 ELEMENTO No.13	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	PLANO
	
NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA H4M*3,50M
DESCRIPCIÓN	
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	FECHA ENTREGA
N/A	N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	N.A


B.1 ELEMENTO No.14	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	PLANO
	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO DE 3", E=2MM, HPROM = 3M	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A

B.1 ELEMENTO No.15


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
	

NOMBRE DEL ELEMENTO	MATENIMIENTO MÓDULO BIOSALUDABLE	
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?		No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES		
ITEMS PENDIENTES		FECHA ENTREGA
N/A		N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?		N.A

B.1 ELEMENTO No.16


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR

FOTOGRAFÍA	PLANO
 	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21

NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCAS Y CANECAS PREFABRICADAS
DESCRIPCIÓN	
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	FECHA ENTREGA
N/A	N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	N.A
B.1 ELEMENTO No.17	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	PLANO
	
NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS BIOSALUDABLES (BARRAS PARALELAS, ASCENSOR DORSAL, ELÍPTICA, VOLANTES, SURF Y PONY)
DESCRIPCIÓN	
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?	No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES	
ITEMS PENDIENTES	FECHA ENTREGA
N/A	N.A
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?	N.A
B.1 ELEMENTO No.18	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR	
FOTOGRAFÍA	PLANO


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21



NOMBRE DEL ELEMENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUZ LED 50W, CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
DESCRIPCIÓN			
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO		
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?			No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES			
ITEMS PENDIENTES			FECHA ENTREGA
N/A			N.A.
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?			N.A.
B.1 ELEMENTO No.19			
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR			
FOTOGRAFÍA		PLANO	
			

NOMBRE DEL ELEMENTO	BORDILLO EN CONCRETO DE 21MPA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)		
DESCRIPCIÓN			
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO		
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?			No
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES			
ITEMS PENDIENTES			FECHA ENTREGA
N/A			N.A.
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?			N.A.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO	Versión:01
		Fecha: 19/08/2022
		Página 1 de 21


B.1 ELEMENTO No.2				
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESPACIO A INVENTARIAR				
FOTOGRAFÍA		PLANO		
				
NOMBRE DEL ELEMENTO	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN			
DESCRIPCIÓN				
ESTADO DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO			
¿EL CONTRATISTA TIENE ITEMS DE ESTE ELEMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR?			No	
EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBA LOS ITEMS PENDIENTES				
ITEMS PENDIENTES			FECHA ENTREGA	
N/A			N.A	
¿EL CONTRATISTA ENTREGO TODOS LOS ITEMS PENDIENTES?			N.A	
III.RESUMEN DE ESPACIOS INVENTARIADOS				
ESPACIO INVENTARIADO		NO. DE ELEMENTOS	TOTAL DE CANTIDADES (UNIDAD)	VALOR TOTAL
No.	REFERENCIA DE ESPACIO INVENTARIADO			
1	PRELIMINARES (LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CERRAMIENTO EN TELA	GLB	GLB	\$ 7,386,148.00
2	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS, LOSAS, BANCAS Y JARDINERAS)	GLB	GLB	\$ 10,917,069.00
3	PODA DE ÁRBOLES	10	UND	\$ 1,163,010.00
4	RETIRO DE RAÍZ SECA	4	UND	\$ 310,136.00
5	RETIRO, GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES	177.5	M3	\$ 16,179,020.00
6	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	97.85	M3	\$ 5,442,613.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.09M	96.3	M3	\$ 11,773,831.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, H20 Y H40	GLB	GLB	\$ 8,623,416.00
9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=0,10 INCLUYE (MALLA ELECTROSOLDADA 6MM)	70.25	M2	\$ 6,672,486.00
10	PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO Y LOSETAS GUÍA Y ALERTA	GLB	GLB	\$ 57,706,556.00
11	MURO EN CONCRETO 3000 PSI 0.15M X 0.90M (MALLA ELECTROSOLDADA 6MM Y ANCLAJES EN VARILLA 1/2" CDA 0.5M)	41.17	ML	\$ 9,093,670.00
12	PAÑETE EN ZONA DE GRADAS, E=0.02M	8.32	M2	\$ 287,997.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA	2	UND	\$ 9,751,140.00


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			Código: PM-06-05-P1-F30
	INVENTARIO POR ESPACIO			Versión:01
				Fecha: 19/08/2022
				Página 1 de 21
	H4M*3,50M			
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO DE 3", E=2MM, HPROM = 3M	40	ML	\$ 33,259,040.00
15	MATENIMIENTO MÓDULO BIOSALUDABLE	3	UND	\$ 2,452,434.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCAS Y CANECAS PREFABRICADAS	GLB	GLB	\$ 11,316,253.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIOSALUDABLES (BARRAS, ASCENSOR DORSAL, ELÍPTICA, VOLANTES, SURF Y PONY)	6	UND	\$ 25,273,142.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUZ LED 50W, CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GLB	GLB	\$ 22,196,538.00
19	BORDILLO EN CONCRETO DE 21MPA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	13.4	ML	\$ 2,000,513.00
20	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	25.95	M3	\$ 1,230,341.00
TOTAL				\$ 243,035,352.00

V.RESUMEN DE LISTA DE PENDIENTES Y DETALLES					
ESPACIO PENDIENTE		No. DE ELEMENTOS	TOTAL DE CANTIDADES (UNIDAD)	VALOR TOTAL	FECHA DE ENTREGA
No.	REFERENCIA DE ESPACIO INVENTARIADO				
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTAL					

Para constancia de lo anterior, se firma la entrega del inventario de espacio de la obra con el fin de proceder a la liquidación y cierre del expediente contractual, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 19 días del mes de abril de año 2024.

Nota: Este formato hará parte del recibo final de obra para dar continuidad con el trámite de liquidación.


ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
 Representante Legal – Contratista de Obra
 ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A


EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
 Supervisor – Subsecretario de Medio Ambiente
 MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Proyectó y Revisó: Juan David Martínez – Contratista SIM 