HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hamil 1454

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
18-11-2024 07:00 Am	[illegible] Torres S	Hto	Central de gases

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado con manifold de Dioxido de Carbono.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerpa C.C 1065601662	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wilson	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Freddy Bolivar	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
10	Empaques de Sellos para CGA	10		135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de Valvulas anti-retorno, latigos de alta presión Verificacion de fugas y hermeticidad de uniones y Pruebas manometricas. Cambio de empaques Oring.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	TF Roja Santana ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5087

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Manifold Dióxido de Carbono
FECHA INTERVENCIÓN: 18-11-2024	**MARCA:** Beacon MEDAES
UBICACIÓN: Central de gases	**MODELO:** N/A
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [X] MANTENIMIENTO CORRECTIVO: [ ] OTRO: _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		MANUAL DE OPERACIÓN		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X
DETERIORO FÍSICO		X	FALTANTE DE PIEZAS		X
EQUIPO OBSOLETO		X	SOPORTE DE SOFTWARE		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Manifold 2 x 5
Sin orings de Sello de los CGA

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de Valvulas anti-retorno, latigos de alta presión, Verificación de Fugas de hermeticidad al, Cambio de Kits de empaques de las Valvulas anti-retorno, pruebas manometricas

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) (10.) Empaques de Sello para CGA

4. OBSERVACIONES

El manifold queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Emmanuel Velez. **Recibe:** Ing. Mecanico

Cargo: Tec Instalador **Cargo:** Daniel Torres.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hom1455

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
18-11-2024 07:00 AM	Daniel Torres	Mto	Central de gases

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Manifold de Nitrogeno

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	18-11-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Ariza	
C.C 1065621666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Ayala	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Belfin Bolivar	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
10	Kits de Empaques Orings para Válvulas	10		135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de válvulas anti-retorno, latigos de alta presión, verificación de fugas y hermeticidad en uniones y pruebas manometricas, cambio de empaques oring.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	18-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	18-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES

FORMATO

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

No. Rev/Año R3 -2024

FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5086

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Manifold de Nitrogeno
FECHA INTERVENCIÓN: 28-11-2024	**MARCA:** Beacon MeDAES
UBICACIÓN: Central de gases	**MODELO:** N/A
CLASIFICACIÓN: Medico ~~Industrial~~	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		MANUAL DE OPERACIÓN		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		MANUAL DE MANTENIMIENTO		x
DETERIORO FÍSICO		x	FALTANTE DE PIEZAS		x
EQUIPO OBSOLETO		x	SOPORTE DE SOFTWARE		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo Programado.

* Manifold 2x5
Flauta y uniones desajustadas en banco derecho del Manifold.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza. desmonte de Valvulas anti-retorno, latigos de alta presión, verificación de fugas, pruebas de hermeticidad, Cambio de Empaques Orings de la Valvulas anti-retorno, pruebas manometricas.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) Empaques orings

4. OBSERVACIONES

El manifold queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Valbuena
Cargo: Tec Instrumentador

Firma cliente:
Recibe: Daniel Olarte.
Cargo: Ing. Mecanico.

Contactanos: Cra. 2 No. 30 -112 Sur Int 24 Oficina 202 Bogotá D,C, Teléfono: 8822450 - Celular: 317 664 4105 - 316 320 3960
E-mail: colbiomedica@gmail.com - comercial@colbiomedica.com
Visite Nuestra Web: www.colbiomedica.com

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	4601

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
14-11-2024	07:00 AM	Daniel Torres	Mto	Dental de gases.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado por fugas en manifold de oxigeno, cheques con paso de suministro, Cambio de empaques. Ajuste y cura de fugas de cheques anti retorno.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	12-11-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cely	
C.C 1026201666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wolfen.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Kelvin Bolivar Daniel Palacios	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
48	Kits de empaques Orings	48		135 - 2024
"	"	"		"

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de cabezotes en mantenimiento de Origami, cambio de empaques Orings, pruebas de hermeticidad, verificación en mantenimientos desempeño de efecto Valvulas, limpieza general

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	✓

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	14-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	14-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	TF Rosa Martinez
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5074

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Manifold de Oxigeno
FECHA INTERVENCIÓN:	14-11-2024	**MARCA:**	Chaio
UBICACIÓN:	Central de gases	**MODELO:**	Chaio
CLASIFICACIÓN:	Medico Industrial	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [x] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Falla en Cheque - Anti-retorno en tres latigos conexiones a Planta.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de latigos ( ), Se realiza cambio de Orings al CGA, Verificación de Pruebas hidrostáticas Vigentes, Verificación de manometros con pruebas de desempeño en alta y baja presion, pruebas en electrovalvulas y reto al sistema por impurezas en el gas,

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) pruebas de hermeticidad, Verificación y corrección de fugas en cheque anti-retorno, y Verificación de pruebas hidrostaticas.

4. OBSERVACIONES

El manifold queda en buen estado y funcionamiento. 48 latigos verificados, 48 valvulas antiretorno Verificadas y Corregida 06 fugas en cheques antiretorno.

V. cº

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel
Cargo: Tec. Instalador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Tecnico
Cargo: Daniel R. Torres O.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hami 1457			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
30-10-2024	07:00 Am	D Ruiz Torres	Mto	Salas de cirugia #4

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo Programado a la alarma de Gases Medicinales

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Gases Medicinales

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	30-10-2024	HORA	07:00 Am

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Vr Colpn	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Cristian Escalante Guzman	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Cristian Escalante	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:			2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135 - 2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Mantenimiento preventivo programado a la alarma de gases Medicinales revisión y Ajuste de sensores, desmonte del frontal de la alarma revisión y limpieza general de la alarma y componentes electronicos

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	TE Rosa Santos
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5092

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 30-10-2024	**MARCA:** Ohaio
UBICACIÓN: Salas de Cirugia	**MODELO:** Ohaio Digital
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:**

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* ☐ *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		*MANUAL DE OPERACIÓN*		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		X
DETERIORO FÍSICO		X	*FALTANTE DE PIEZAS*		X
EQUIPO OBSOLETO		X	*SOPORTE DE SOFTWARE*		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Salas Cirugia #4

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presso-switch, tarjeta de distribución, pruebas de presión por alta y baja del gas pruebas de integridad de la tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / / /

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Ustariz
Cargo: Tecnologo Instalador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico.
Cargo: Daniel R. Torres.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Homi 1458		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
20-10-2024 07:00 AM	Daniel Forero	Mtto	Salas de cirugia H5

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado a la alarma de gases Medicinales

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		Salas Medicinales
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerpa	
C.C 1065621666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Alfonso	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Mantenimiento Preventivo Programado a la alarma de Gases Medicinales Revision y ajuste de sensores, Desmonte del frontal de la alarma revision y limpieza general de la alarma y componentes electronicos

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	07:00 Am
FECHA TERMINO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	17:00 Pm

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5093

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales.
FECHA INTERVENCIÓN: 30-10-2024	**MARCA:** Oloreo
UBICACIÓN: Salas de Cirugía	**MODELO:** Ohaio Digital
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		MANUAL DE OPERACIÓN		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		MANUAL DE MANTENIMIENTO		x
DETERIORO FÍSICO		x	FALTANTE DE PIEZAS		x
EQUIPO OBSOLETO		x	SOPORTE DE SOFTWARE		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Sala de Cirugía #5

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte del frontal de la alarma pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Prosb - Switch tarjeta de distribución, pruebas de presión y su activación de alta y baja, prueba's de integridad de tarjeta principal

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / / /

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Velez
Cargo: Tec. Instrumentador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico
Cargo: Daniel R. Torres Olarte.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Hamil1459

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
19-10-2024 07:00 AM	Daniel Torres	LAto	observación Norte 6

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo Programado: Alarmas de gases Medicinales Verificación de amperajes, Verificación de peso - Switch y Tarjeta logicas.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Gases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	19-10-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerpa C.C 1065621666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Gerencia Apoyo.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Gestion escalante	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de empalmes con multimetro verificación de peso - Smith., Tarjeta de distribución pruebas de gracion por alta y baja

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	19-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	19-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	IT
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES

FORMATO

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

No. Rev/Año R3 -2024

FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5083

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales.
FECHA INTERVENCIÓN: 19-10-2024	**MARCA:** Tri-Tech
UBICACIÓN: Observación Norte "B"	**MODELO:** Tri-Tech
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial.	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [X] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		MANUAL DE OPERACIÓN		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X
DETERIORO FÍSICO		X	FALTANTE DE PIEZAS		X
EQUIPO OBSOLETO		X	SOPORTE DE SOFTWARE		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Alarma de gases Medicinales

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presso-Switch, Tarjeta de distribución, Pruebas de caida de presión del gas por alta y baja, pruebas de integridad en Tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / / /

Firma COLBIOMÉDICA:

Entrega: Emmanuel Velasquez.

Cargo: Tec. Instalador.

Firma cliente:

Recibe: Daniel R. Torres

Cargo: Ing. Mecanico.

Contactanos: Cra. 2 No. 30 -112 Sur Int 24 Oficina 202 Bogotá D,C, Teléfono: 8822450 - Celular: 317 664 4105 - 316 320 3960
E-mail: colbiomedica@gmail.com - comercial@colbiomedica.com
Visite Nuestra Web: www.colbiomedica.com

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homil1460.

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
30-11-2024 07:00 Am	Daniel Tellez	Mto	Salas de cirugia # 8

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo Programado a la alarma de Gases Medicinales

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 Am

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Dr. Cespedes	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Ospina.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Gestion oportuna	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hom21461.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
17-10-2024	07:00 AM	Daniel Forero	Mtto	Salas de cirugía #2

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado a la alarma de Gases Medicinales

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		Gases Medicinales
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	17-10-2024	HORA	07:00 Am

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerpa	
C.C 1065621666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wyffen.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
				135 - 2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Mantenimiento Preventivo Programado a la alarma de Gases Medicinales revisión y ajuste de sensores, desmonte del frontal de la alarma revisión y limpieza general de la alarma y componentes electrónicos

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	17-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	17-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5090

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN:	17-10-2024	**MARCA:**	Ohaeo.
UBICACIÓN:	Sala Cirugía	**MODELO:**	Ohaeo Digital
CLASIFICACIÓN:	Medico Quirúrgico	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Sala cirugia ~~#~~ 2

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Poeso - Switch, Tarjeta de distribución, pruebas de presión por alta y baja del gas, pruebas de integridad en ~~tarjeta~~ principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / /

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Emmanuel Alfonso Salcedo **Recibe:** Ing. Mecanico

Cargo: Tecnologo **Cargo:** Daniel R. Torres O.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Homil 1462.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
17-10-2024 07:00 AM	David torres	mtto	Salas de cirugia #4

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado a la alarma de gases medicinales

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Gases medicinales

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	17-10-2024	HORA	07:00 Am

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerón	
C.C 1067901666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wilson	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135 - 2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Mantenimiento preventivo programado a la alarma de gases Medicinales revisión de sensores, desmonte del frontal de la alarma, revisión y limpieza general de la alarma y componentes electrónicos

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	17-10-2024	HORA	07:00 Am
FECHA TERMINO TRABAJOS	17-10-2024	HORA	19:00 pm

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	IT Rock Soto
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5089

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de Gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 30-10-2024	**MARCA:** Ohaio Digital
UBICACIÓN: Sala de Cirugia	**MODELO:** Ohaio
CLASIFICACION: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

Sala Cirugia #1

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de empalmes con multimetro, verificación de Presso-Switch, tarjeta de distribución, pruebas de presión por alta y baja del gas, pruebas de integridad mecanica en tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / /

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Emmanuel Alfonso **Recibe:** Ing. Mecanico

Cargo: Tec. Instalador **Cargo:** Daniel R. Torres.

Contactanos: Cra. 2 No. 30 -112 Sur Int 24 Oficina 202 Bogotá D,C, Teléfono: 8822450 - Celular: 317 664 4105 - 316 320 3960
E-mail:colbiomedica@gmail.com -comercial@colbiomedica.com
Visite Nuestra Web: www.colbiomedica.com

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homi 1463.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
30-10-2024 07:00 AM	Daniel Torres	Mto	Salas de Cirugía #10

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: alarma de gases Medicinales, verificación de amperajes, verificación de Presostato y tarjeta logica.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerón	
C.C 1065611666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wilfer.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
0	0	0	0	135-2024
				0

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Preso-Switch Tajeta de distribución pruebas de precion por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	TF Rojas Cruz
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5096

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN:	30-10-2024	**MARCA:**	Olvaio
UBICACIÓN:	Sala de Cirugía	**MODELO:**	Olvaio Digital
CLASIFICACIÓN:	Medico Industrial	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Sala de Cirugia #10

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarmas, pruebas de amperajes con multimetro Verificación de Presso-Switch, Tarjeta de distribución, pruebas de Precion del gas por alta y baja, pruebas de integridad en tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Wolff
Cargo: Tec. Tec. Instalador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico
Cargo: Daniel R. Torres.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Hom/1764.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
18-10-2024 07:00 AM	Jhon Jairo	HHo	terapia Respiratoria

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Alarma de gases Medicinales. Verificación de Amperajes, Verificación de Presostato Switch y Tarjeta logica

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Gases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	18-10-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Lopez C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wolff.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Cristian escamilla.	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
0	0	0		135-2024
				0

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con amperímetro Verificación de proso- Switche, Tarjeta de distribución pruebas de presión por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	16-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	18-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5084

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 18-10-2024	**MARCA:** Ohaio
UBICACIÓN: Terapia Respiratoria	**MODELO:** Ohaio
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [X] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		MANUAL DE OPERACIÓN		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X
DETERIORO FÍSICO		X	FALTANTE DE PIEZAS		X
EQUIPO OBSOLETO		X	SOPORTE DE SOFTWARE		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Alarma de gases Medicinales.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de ampenajes con multimetro verificación de Presostato, Tarjeta de distribución, pruebas de caida de presión del gas por alta y baja, pruebas de integridad en Tarjeta principal

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / / /

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Ernesto Peñaloza
Cargo: Tec. Instalador

Firma cliente: V. con
Recibe: Ing. Mecanico Daniel R. Torres
Cargo:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hom11405		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
30-10-2024 07:00 AM	Daniel Torres	H.T.	Sala de Cirugía #9

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: alarma de gases Medicinales, Verificación de amperajes, verificación de presostatos y tarjeta logica.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
N- cespa C.C 1305611666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Uribe	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presd-Switch, tarjeta de distribución pruebas de presión por alta y baja

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	✓
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	12:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5095

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN:	30-10-2024	**MARCA:**	Mario
UBICACIÓN:	Salas Cirugía	**MODELO:**	Mario Digital
CLASIFICACIÓN:	Medico Industrial	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Sala de Cirugia #9

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Proso-suiche, targeta de distribución pruebas de presión del gas por alta y baja, pruebas de integridad con targeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / / /

Firma COLBIOMÉDICA:

Entrega: Emmanuel Wolffer.

Cargo: Tec. Instalador

Firma cliente:

Recibe: Daniel R. Torres

Cargo: Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hamil 466		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
30-10-2024 07:00 AM	D Anival Torres	Mto	Sala de Cirugia # 11

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado : alarma de gases Medicinales, Verificación de amperajes, verificación de Presostato y tarjeta logica.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerón	
C.C 1065604666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wagner	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Velez	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				85-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro verificación de presostato-Switch, Bobina de distribución pruebas de presión por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5097

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN:	30-10-2024	**MARCA:**	Chario
UBICACIÓN:	Sala de Cirugia	**MODELO:**	Chario Digital
CLASIFICACIÓN:	Medico Industrial	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Sala de Cirugia #13

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presso-Switch, Tarjeta de distribución pruebas de presión del gas por alta y baja, pruebas de integridad con Tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Valbuena
Cargo: Tec Instalador

Firma cliente: V. Compte
Recibe: Ing. Mecanico.
Cargo:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Hamil 4467		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
19-10-2024 07:00 AM	Daniel Torres.	Hto	Urgencias Norte Castillo

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se realiza desmonte de frontal de la alarma. mantenimiento preventivo Programado, Verificación de amperages, verificación de Peso- Switch y Targeta Logicas.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Gases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	19-10-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerpa	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	✓
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE Emmanuel Wagner.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Cristian escalante	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperages con multimetro verificación de preso-Switch, tarjeta de distribución pruebas de por alta y baja

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA

TF Eloy Santiago

ENTREGA LIDER TALLERES
NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S	FORMATO	No. Rev/Año R3 -2024
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5082

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 19-10-2024	**MARCA:** Tri-Tech
UBICACIÓN: Pasillo Urgencias Norte	**MODELO:** Tri-Tech
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [X] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		MANUAL DE OPERACIÓN		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X
DETERIORO FÍSICO		X	FALTANTE DE PIEZAS		X
EQUIPO OBSOLETO		X	SOPORTE DE SOFTWARE		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Alarma de gases Medicinales.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de preso-Switch, tarjeta de distribución, pruebas de carga de presión de gas por alta y baja, pruebas de integridad en tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/ / / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / / /

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Emmanuel Walton **Recibe:** Ing. Mecanico

Cargo: Tec. Instalaciones **Cargo:** Daniel R. Torres.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homil 468		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
03-10-2024 07:00 AM	DANY Torres	Mto	Urgencias Norte enfermería

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Alarma de gases Medicinales Verificación de amperajes, verificación de presostato y tarjeta logica).

SECCIÓN ASIGNADA								
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales	
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA			
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA			

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cespn	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Vaffer	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Veira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:			2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135 - 2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presso-Switch, Tarjeta de distribución y pruebas de presión por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	23-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	23-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5081

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 23-10-2024	**MARCA:** Fi-tech
UBICACIÓN: Urgencias Norte enfermería	**MODELO:** Fi-Tech
CLASIFICACIÓN: Medico Endoscopio	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		MANUAL DE OPERACIÓN		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X
DETERIORO FÍSICO		X	FALTANTE DE PIEZAS		X
EQUIPO OBSOLETO		X	SOPORTE DE SOFTWARE		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Alarma de gases Medicinales

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presos. Switch, Tarjeta de distribución, pruebas de caida de presión del gas por alta y baja, pruebas de integridad en Tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Emmanuel Alfaro **Recibe:** Ing. Mecanico

Cargo: Tec. Instalador **Cargo:** Daniel R. Torres.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homil1469.

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
13-11-2024 07:00 AM	Daniel Torres	Hto	Transitorios Sala Cirugía

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Alarma de Gases Medicinales, dañada. Circuitos en corto y pantallas. Sin marcación de dígitos en presión de gas. Microcontrolador dañado. Suministro e instalación de alarma de gases Medicinales.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Gases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo		Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación		Alarmas	

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerpa	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wagner.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Emmanuel Wagner.	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:			2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Alarma de gases Medicinales de 02 Modulos	01		133-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	✓

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	13-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	13-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

* Se instala alarma de (02) gases nueva marca Biomedica.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S	FORMATO	No. Rev/Año R3 -2024
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5085

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de Sala de Cirugía
FECHA INTERVENCIÓN: 13-10-2024	**MARCA:** Colbiomedica
UBICACIÓN: Transitorios Salas de cirugía	**MODELO:** N/A
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial.	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐ *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* ☒ *OTRO:* Instalación

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		MANUAL DE OPERACIÓN	X	
ACCESORIOS COMPLETOS	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO	X	
DETERIORO FÍSICO		X	FALTANTE DE PIEZAS		X
EQUIPO OBSOLETO		X	SOPORTE DE SOFTWARE		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Alarma en el Servicio, tarjeta logica quemada, Circuito de microcontroladores y pántallas quemadas.
* Alarma en Transitorios

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de alarma, desmonte de Preso-Switch, se instalan Sensores y Mangueras, para alimentar con presión a la alarma, calibración e instalación de alarma nueva Digital Se instalan Sensores retiros de señal de la red.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

(01) Alarma de 2 modulos marca colbiomedica

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Walter
Cargo: Toc Instalador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico
Cargo: Daniel R. Torres

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hamilton

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
30-10-2024 07:00 AM	Daniel Torres	Mto	Sala de Cx # 6

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo Programado a la Alarma de gases medicinales

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 am

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cortes	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Cristian Escalante Guzman	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Emanuel Weeffer	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135 - 2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Mantenimiento preventivo Programado a la Alarma de Gases medicinales, Pruebas de hermeticidad y Pruebas de Integridad mecanica.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	07:00 am
FECHA TERMINO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES

FORMATO

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

No. Rev/Año R3 -2024

FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5094

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 30-10-2024	**MARCA:** Ohaio
UBICACIÓN: Sala Cirugia	**MODELO:** Ohaio Digital
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		MANUAL DE OPERACIÓN		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		MANUAL DE MANTENIMIENTO		x
DETERIORO FÍSICO		x	FALTANTE DE PIEZAS		x
EQUIPO OBSOLETO		x	SOPORTE DE SOFTWARE		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Sala de Cirugia #6

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de Frontal de la alarma pruebas de amperajes con amultimetro, verificación de Fuso-Breaker Tarjeta de distribución, pruebas de presión y su activación por alta y baja presión, pruebas de integridad de la tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

1

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Molano.
Cargo: Tec. Instalador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico.
Cargo: Daniel R. Torres.

Contactanos: Cra. 2 No. 30 -112 Sur Int 24 Oficina 202 Bogotá D,C, Teléfono: 8822450 - Celular: 317 664 4105 - 316 320 3960
E-mail: colbiomedica@gmail.com - comercial@colbiomedica.com
Visite Nuestra Web: www.colbiomedica.com

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hom1/1479		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
30-10-2024 07:00 AM	DANIel Torres	Hto	Recuperación Salas de cirugía

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Alarma de gases Medicinales. Verificación de amperajes, Verificación de preso-Switch y tarjeta logica.

SECCIÓN ASIGNADA								
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales.	
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA			
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA			

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerpa	
C.C 1026266666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Cepeda.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presso-switch, tajeta de distribución pruebas de presión por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	30-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES

FORMATO

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

No. Rev/Año R3 -2024

FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5098

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 30-10-2024	**MARCA:** ohaus.
UBICACIÓN: Sala de Cirugía	**MODELO:** Ohaus Digital
CLASIFICACIÓN: Medico Tradestion	**No. DE SERIE:** NA

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		MANUAL DE OPERACIÓN		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		MANUAL DE MANTENIMIENTO		x
DETERIORO FÍSICO		x	FALTANTE DE PIEZAS		x
EQUIPO OBSOLETO		x	SOPORTE DE SOFTWARE		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Recuperación Salas de Cirugía.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de Frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, Verificación de Presa Switch, tarjeta de distribución, Pruebas de caída de presión del gas por alta y baja, pruebas de integridad en tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Emmanuel Avella. **Recibe:** Ing. Mecanico

Cargo: Toc Instalador **Cargo:** Daniel R. Torres

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hom2 1472.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
04-11-2024 07:00 AM	Daniel Torres	Hto	UCI Posquirurgica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Sistema de alarma de gases Medicinales, Verificación de Presostato y pruebas de Amperajes. Alarma #2

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Jr Celm	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wepfer	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandra Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarmas, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Droso-Switch tarjeta lógica de distribución, pruebas de precaja por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	04-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	04-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

	FORMATO	No. Rev/Año R3 -2024
A S.A.S EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5075

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarmas de gases Medicinales.
FECHA INTERVENCIÓN: 04-11-2024	**MARCA:** Ohaio
UBICACIÓN: Uci Pos Quirurgica	**MODELO:** Ohaio
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* ☐ *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		*MANUAL DE OPERACIÓN*		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		X
DETERIORO FÍSICO		X	*FALTANTE DE PIEZAS*		X
EQUIPO OBSOLETO		X	*SOPORTE DE SOFTWARE*		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Alarma de gases Medicinales, #2

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, Pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Presostato, Tarjeta de distribución, pruebas de presión del gas, por alta y baja, pruebas de integridad mecanica en la tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica)

/

4. OBSERVACIONES

La alarma quedo en buen estado y funcionamiento.

V. a.m.

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Guillermo Alfonso Ramirez Ortiz
Cargo: Tec. Instalador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico Daniel R. Torres.
Cargo:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Hamil1473		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
04-11-2024 07:00 AM	DAniel Torres	Mto	Uci pos Quirurgica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Sistemas de alarmas de gases Medicinales, Verificación de Presso-Switch y Pruebas de amperajes. Alarma 1

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Gases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	04-11-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Ospina	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	✓
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Emmanuel Wolfe	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de Amperajes con multimetro, verificación de Preso-Switch tarjeta logica de distribución, pruebas de precion por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	04-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	04-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5073

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales.
FECHA INTERVENCIÓN: 04-11-2024	**MARCA:** Ohaio
UBICACIÓN: Uci Pos Quirurgica	**MODELO:** Ohaio
CLASIFICACIÓN: Medico Tecnologia	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [X] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		MANUAL DE OPERACIÓN		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X
DETERIORO FÍSICO		X	FALTANTE DE PIEZAS		X
EQUIPO OBSOLETO		X	SOPORTE DE SOFTWARE		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

Alarma de gases Medicinales. ~~1~~

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetros, Verificación de Preso-Swith, Tarjeta de distribución pruebas de caida de presión del gas su activación por alta y baja presión, pruebas de integridad en Tarjeta principal

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) Transductor y Voltages

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA: _____ Firma cliente: _____

Entrega: Emmanuel Wilson Cargo: Tec Instalador

Recibe: Ing. Mecanico Daniel R. Torres O.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Homil 1474.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
04-11-2024 07:00 AM	DANIEL Torres	Pto	Piso 3 Norte

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: En Sistemas de alarmas de Gases Medicinales > verificación de Presostato - Switch y pruebas de integridad en tarjeta lógica.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Gases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si		No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo		Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerón C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wolfen -	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:			2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
2	C		7	185-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de Frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, Verificacia de Proso-Switch, Tarjeta logica de distribución, pruebas de precion por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	04-11-2024	HORA	03:00 PM
FECHA TERMINO TRABAJOS	04-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S	FORMATO	No. Rev/Año R3 -2024
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5069

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN:	**MARCA:** Ohaus
UBICACIÓN: Piso #3 Norte	**MODELO:** N/A
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		MANUAL DE OPERACIÓN		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		MANUAL DE MANTENIMIENTO		x
DETERIORO FÍSICO		x	FALTANTE DE PIEZAS		x
EQUIPO OBSOLETO		x	SOPORTE DE SOFTWARE		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Alarma de gases Medicinales 3 piso Norte #1 y

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetros, verificación de Presostato, tarjeta de distribución pruebas de caída de presión del gas sea activación por alta y baja presión, pruebas de integridad en tarjeta principal

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) Transductor y voltajes.

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

V. cero

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Uribe
Cargo: Tec. Instrumentador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico. Daniel R. Torres.
Cargo:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hamil 1475		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
06-11-2024 07:00 AM	Daniel Torres	Mto	Uci Quirurgica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantmto preventivo programado: Sistema de alarma de gases Medicinales, Verificación de Presso-Switch y pruebas de amperajes.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Bases Medicindes.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación	✓		

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerna	
C.C 106,601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Wagner	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Nieto	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:			2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, Pruebas de amperajes con multimetro; Verificación de Peso - Switch, Tarjeta logica de distribución, Pruebas de precio por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	03-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	03-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES

FORMATO

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

No. Rev/Año R3 -2024

FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5072

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Alarma de gases Medicinales.
FECHA INTERVENCIÓN:	03-11-2024	**MARCA:**	Ohio
UBICACIÓN:	Uci Quirurgica	**MODELO:**	Ohio
CLASIFICACIÓN:	Medico Industrial	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [X] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	X		*MANUAL DE OPERACIÓN*		X
ACCESORIOS COMPLETOS	X		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		X
DETERIORO FÍSICO		X	*FALTANTE DE PIEZAS*		X
EQUIPO OBSOLETO		X	*SOPORTE DE SOFTWARE*		X

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado.

* Alarmad de gases Medicinales.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetros, verificación de Presostato, tarjeta de distribución pruebas de caida de presión del gas su activación por alta y baja presión, pruebas de integridad en tarjeta principal transductor y

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) Votages.

/ / / /

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

/ / / /

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Enmanuel [illegible] **Recibe:** Ing. Tecanico -

Cargo: Tecnologo **Cargo:** Daniel R. Torres O.

Contactanos: Cra. 2 No. 30 -112 Sur Int 24 Oficina 202 Bogotá D,C, Teléfono: 8822450 - Celular: 317 664 4105 - 316 320 3960
E-mail: colbiomedica@gmail.com - comercial@colbiomedica.com
Visite Nuestra Web: www.colbiomedica.com

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Hom 11476,		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
03-11-2024 07:00 AM	DANIEL Torres	Hto.	Uci Medica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Sistema de alarma de gases Medicinales, verificación de Presso-Switch y puntos de compresores.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	03-11-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cepa	
C.C 1065621666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Ospina.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de Preso-Switch y tarjeta logica de distribución, pruebas de precion por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	03-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	03-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5071

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN:	03-11-2024	**MARCA:**	Ohaio
UBICACIÓN:	UCI Medica	**MODELO:**	Ohaio
CLASIFICACIÓN:	Medico Industrial	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado.

* Alarma de gases Medicinales.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de apagados con multimetros, verificación de preso-switch, tarjeta de distribuidor pruebas de caida de presión del gas su activación por alta y baja presión, pruebas de integridad en tarjeta principal

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) Transductor y Voltajes.

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA: _____ **Firma cliente:** _____

Entrega: Emmanuel Uribe **Recibe:** Daniel R. Torres O.

Cargo: Tec. Instalador **Cargo:** Ing. Tecnico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Hom-1477		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
06-11-2024 07:00 AM	Manuel Torres	Pto.	Piso 4 Sur

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	✓	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado: Sistemas de alarmas de gases Medicinales, Verificación de Presostatos y pruebas de amperajes; Se realiza verificación en la tarjeta logica y su integridad.

SECCIÓN ASIGNADA								
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Bases Medicinales.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	03-11-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cepa	
C.C 1065601668	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Weffer.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Neira	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:			2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
				135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, verificación de presso-suiche, tarjeta logica de distribución, pruebas de presion por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento	✓	El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	03-11-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	03-11-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COL BIOMÉDICA S.A.S	FORMATO	No. Rev/Año R3 -2024
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5068

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE: Hospital Militar	**EQUIPO:** Alarmas de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN: 03-11-2024	**MARCA:** Oxigenos Colombia
UBICACIÓN: Piso 4 Sur	**MODELO:** N/A
CLASIFICACIÓN: Medico Industrial	**No. DE SERIE:** N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: [x] *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* [ ] *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	x		*MANUAL DE OPERACIÓN*		x
ACCESORIOS COMPLETOS	x		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		x
DETERIORO FÍSICO		x	*FALTANTE DE PIEZAS*		x
EQUIPO OBSOLETO		x	*SOPORTE DE SOFTWARE*		x

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado.

* Alarma de gases Medicinales.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro, Verificacion de Preso-Swith, Tarjeta de distribución pruebas de caída de precion del gas, Su activación por alta y baja presión, pruebas de integridad en Tarjeta principal,

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) Transductor y Voltages

4. OBSERVACIONES

la alarma queda en buen estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA:
Entrega: Emmanuel Valbuena
Cargo: Toc. Instalador

Firma cliente:
Recibe: Ing. Mecanico
Cargo: Daniel R. Torres O.

Contactanos: Cra. 2 No. 30 -112 Sur Int 24 Oficina 202 Bogotá D,C, Teléfono: 8822450 - Celular: 317 664 4105 - 316 320 3960
E-mail: colbiomedica@gmail.com - comercial@colbiomedica.com
Visite Nuestra Web: www.colbiomedica.com

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homil 1478.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
28-10-2024 07:00AM	Andrés Torres	Ptto	Urgencias cartuja 3 Piso #2

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo programado, Alarma de gases Medicinales Sistema de alarma apagada, Se realiza pruebas de amperajes con multimetro, preso-Switch tarjeta de distribución.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	28-10-2024	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	✓
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación		Portatiles	

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. cely	
C.C 106.601.666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Uribe.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Vera	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
02	pantallas analogas	02		135-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes, cambio de 02 pantalla analogas para visualizar lectura de los gases ya que estaban quemados.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	✓
Desgaste	✓	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	✓

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	✓
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS	28-10-2024	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	28-10-2024	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		✓		
	TIEMPO		✓		

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

COLBIOMÉDICA S.A.S TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE SUS PACIENTES	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	No. Rev/Año R3 -2024 FCB - RST2

Consecutivo

Nº 5077

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CLIENTE:	Hospital Militar	**EQUIPO:**	Alarma de gases Medicinales
FECHA INTERVENCIÓN:	28-10-2024	**MARCA:**	Ohaus
UBICACIÓN:	Sótano 2 Central Urgencias	**MODELO:**	Ohaus
CLASIFICACIÓN:	Medico Industrial	**No. DE SERIE:**	N/A

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐ *MANTENIMIENTO CORRECTIVO:* ☒ *OTRO:* _____

2. DIAGNOSTICO

	SI	NO		SI	NO
FUNCIONAMIENTO ADECUADO	✓		*MANUAL DE OPERACIÓN*		✓
ACCESORIOS COMPLETOS	✓		*MANUAL DE MANTENIMIENTO*		✓
DETERIORO FÍSICO		✓	*FALTANTE DE PIEZAS*		✓
EQUIPO OBSOLETO		✓	*SOPORTE DE SOFTWARE*		✓

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (si aplica): Mantenimiento preventivo programado:

* Alarma de gases Medicinales, Pantallas de alarma quemadas

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Se realiza desmonte de frontal de la alarma, pruebas de amperajes con multimetro verificacion de Presoswitch, Tarjeta de distribución pruebas de caida de presión del gas, por alta y baja, pruebas de integridad, de Tarjeta principal.

3. 1. REPUESTOS UTILIZADOS (si aplica) (02) pantallas.

4. OBSERVACIONES

La alarma queda en buen Estado y funcionamiento.

Firma COLBIOMÉDICA: _____ Firma cliente: _____

Entrega: Emanuel Uribe. Recibe: Daniel R. Torres O.

Cargo: Tec. Instalador Cargo: Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homil 1479.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
28-10-2024 07:00 AM	Daniel Torres	Mto	Piso 7 Norte

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo Programado: Sistema de alarmas de gases Medicinales, Verificación de Presostato y Pruebas de Amperaje.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Gases Medicinales
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	26-10-2024	HORA	07:00 AM

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	✓	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
V. Cerón	
C.C 1065601666	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	✓
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Emmanuel Mejía.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		Alejandro Nariño	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:			2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
				138-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza desarrollo de Prontaf de la alarma, empalmes con multimetro, verificación de Prog. Switch, Tarjeta logica de distribución, pruebas de presión por alta y baja.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	07:00 AM	HORA	07:00 AM
FECHA TERMINO TRABAJOS	17:00 PM	HORA	17:00 PM

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
	TF