INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES
CUENTA No 03

CONTRATISTA
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

No. CONTRATO
1467-2024- CO1.PCCNTR.6716256

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

OFICINA GESTORA
"SECRETARIA DE SALUD"

PERIODO EJECUTADO
04/11/2024 a 03/12/2024

SUPERVISOR
ORLANDO PATIÑO SUÁREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 222, GRADO 3

FLORIDABLANCA 2024

ACTIVIDAD No 1

Brindar apoyo bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca

Se brindo apoyo a los lineamientos técnicos a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2024	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA.		
ESTABLECIMIENTO: CLUB CAMPESTRE RUITOQUE. BICICLUB		No. Estanques: 2	
DIRECCION: VIA RUITOQUE EL MORRO.	BARRIO:	COMUNA:	
E-MAIL: JRANGEL92@HOTMAIL.COM.		TELEFONO: 3022560918 - 3209884250.	
REPRESENTANTE LEGAL: JOHAN ACERO	CEL: 3022560918.	C.C.: 1005482593.	
RESPONSABLE PISCINA: CRISTOPHER BASTO	CEL:	C.C.: 1095832112.	

PISCINA DE USO:	Colectivo [X]	Unihabitacional [ ]	Otro [ ]		
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion [X]	Renovacion continua [ ]	Desalojo completo [ ]		
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud Interesado: ____	Queja comunidad: ____	IVC oficial: X		

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: 06/09/24.	LABORATORIO: QUIMIPROYECTOS S.A.S.	VALOR IRAPI: 20% 0%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		ACUEDUCTO.	7,6	1,5		
2		ACUEDUCTO.	7,6	1,5		
3		ACUEDUCTO.	7,8	1,5.		

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA		X	
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA			
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO			
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)			
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)			
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Ximena Gomez - María A González C.C: 1098743125. Cc 1098794267 Cargo: Ing. Ambiental Ing. Ambiental	Nombre: Daniela Ordoñez Orduñez. C.C: 1007868561. Cargo: Auxiliar de administración.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 6/2024 LUGAR: Club Campestre Villaye

ACTIVIDAD: IVC - inspección sanitaria piscinas.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección vigilancia y control el día 6 de noviembre del presente año en Club Campestre Villaye ubicado en vía Villaye el Dorado.
Atendio la visita Daniela Quiñones Quien suministro toda la información necesaria y complementaria durante la visita, se revisaron los resultados de los análisis fisico-quimicos realizados a los estanques de piscina.
1. Estanque 1 = pH = 7,6 , Cloro = 1,5 mg/Cl2 , IRAQI = 20%
2. Estanque 2 = pH = 7,8 , Cloro = 1,5 mg/Cl2 , IRAQI = 0,10%

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:
1. Le Comprometen a realizar análisis fisico-Quimico y Microbiologico Mensualmente.
2. Le Comprometen a subir mensualmente al drive los analisis realizados al estanque de piscina para tener el respectivo control mensual.
3. Le Comprometen a enviar los resultados de los análisis Microbiologicos de Giardia y Cryptosporidium.

PARTICIPANTES:
Ing Ximena Gomez.
Ing. Maria Alejandra Gonzalez

Powered by CamScanner

QuimiProyectos s.a.s.
Laboratorio de Análisis de Aguas

Ensayos confiables y oportunos

INFORME DE RESULTADOS

TUD No.:	24-0924-3941-1
ENTE:	BICICLUB RUITOQUE
NFORMACION DEL CLIENTE:	RUITOQUE
ECHA DE EMISION DEL INFORME:	2024-09-12
'FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:	2024-09-06 :
FECHA Y HORA DE RECEPCION:	2024-09-06 : 10 h 28
'NOMBRE DE LA MUESTRA:	PISCINA 1
'MATRIZ DE LA MUESTRA:	AGUA DE PISCINA
'SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA:	BICICLUB RUITOQUE

'CÓDIGO DE LA MUESTRA:	1F1M
'MUESTRA TOMADA POR:	SOLICITANTE
'PLAN DE MUESTREO:	SOLICITANTE
'METODO DE MUESTREO:	MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010 (4)	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-06
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	54,0	mg $CaCO_3$/L	140	2024-09-06
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2024-09-06
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,19	mg NH_4^+/L	1,5	2024-09-06
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	32,5	mg Ca/L	N/A	2024-09-06
Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	1,5	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2024-09-06
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	155,8	mg Cl/L	N/A	2024-09-06
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2024-09-10
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2024-09-06
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2024-09-06
Conductividad a 24,8 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	981	µs/cm	2400	2024-09-06
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	81,2	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-06
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	4	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-06
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	85,2	mg $CaCO_3$/L	400	2024-09-06
Hierro Total	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2024-09-10
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2024-09-06
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2024-09-06
pH a 24,8 °C	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,6	Unidades de pH	7,0-8,0	2024-09-06
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2024-09-10
Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	24,8	°C	N/A	2024-09-06
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2024-09-06
Turbidez	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,85	UNT	2	2024-09-06
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2024-09-06
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2024-09-06
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2024-09-06
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	1	UFC/1cm3	200	2024-09-06
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	20,00	%	0-10	2024-09-11
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-0,66	-	-0,5 y 0,5	2024-09-11

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. ':Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados se encuentran dentro de los valores Físicos, Químicos y Microbiológicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "20%" y la clasifica como "Riesgo Bajo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

"Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S

Aprobó: _____

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426

"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia.
Teléfono: 634 2917 Celular: 318 516 5913 - 318 707 7371
quimiproyectoslab@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com
www.quimiproyectos.c
NIT. 900.500.779-9

Powered by CamScanner

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.:	**24-0924-3941-2**
CLIENTE:	**BICICLUB RUITOQUE**
INFORMACION DEL CLIENTE:	RUITOQUE
FECHA DE EMISION DEL INFORME:	2024-09-12
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:	2024-09-06 :
FECHA Y HORA DE RECEPCION:	2024-09-06 : 10 h 28
NOMBRE DE LA MUESTRA:	PISCINA 2
MATRIZ DE LA MUESTRA:	AGUA DE PISCINA
SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA:	BICICLUB RUITOQUE

CÓDIGO DE LA MUESTRA:	2F2M
MUESTRA TOMADA POR:	SOLICITANTE
PLAN DE MUESTREO:	SOLICITANTE
METODO DE MUESTREO:	MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010 (4)	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-06
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	56,0	mg $CaCO_3$/L	140	2024-09-06
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	0,18	mg AL/L	0,2	2024-09-06
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,09	mg NH_4^+/L	1,5	2024-09-06
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	32,7	mg Ca/L	N/A	2024-09-06
Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	1,5	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2024-09-06
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	103,8	mg Cl^-/L	N/A	2024-09-06
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2024-09-10
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2024-09-06
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2024-09-06
Conductividad a 25,5 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	918	µs/cm	2400	2024-09-06
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	93,6	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-06
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	13,2	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-06
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	106,8	mg $CaCO_3$/L	400	2024-09-06
Hierro Total	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2024-09-10
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2024-09-06
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2024-09-06
pH a 25,5 °C	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,8	Unidades de pH	7,0-8,0	2024-09-06
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2024-09-10
Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	25,4	°C	N/A	2024-09-06
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2024-09-06
Turbidez	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,4	UNT	2	2024-09-06
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2024-09-06
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2024-09-06
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2024-09-06
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	2	UFC/1cm3	200	2024-09-06
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	0,00	%	0-10	2024-09-12
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-0,34	-	-0,5 y 0,5	2024-09-12

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. ':Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados se encuentran dentro de los valores Físicos, Químicos y Microbiológicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "0%" y la clasifica como "Sin Riesgo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

*Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S.

Aprobó: _____

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426


"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia.
Teléfono: 634 2917 Celular: 318 516 5913 - 318 707 7371
quimiproyectoslab@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com
www.quimiproyectos.com
NIT. 900.500.779-9

Powered by CamScanner

06/11/2024 Inspección Sanitario a Establecimiento de Piscina en Club Campestres Ruitoque Biciclub.







Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: Noviembre 22 /2024	MUNICIPIO: Floridablanca		
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial Villa Fiorenze		No. Estanques: 2	
DIRECCION: Av. Floridablanca #144 - 114	BARRIO:		COMUNA:
E-MAIL: conjuntovillafiorenze@hotmail.com		TELEFONO:	
REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Molett	CEL: 3165307718.		C.C.: 91228246.
RESPONSABLE PISCINA: Miguel peña cardenas	CEL: 3123123476		C.C.: 91290952.

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒		Otro ☐
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☐		Renovacion continua ☒		Desalojo completo ☐
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI: 201.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		Agua Acueducto	7,2	3,0	8	SI
2		Agua Acueducto	7,2	3,0	8	SI

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA		X	
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)			
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)		X	
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra González H C.C: 1098794267 Cargo: CPS Ing. Ambiental	Nombre: Miguel peña cardenas C.C: 91290952 Cargo:

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

22/11/2024 Inspección Sanitario a Establecimiento de Piscina en Conjunto Residencial Villa Firenze.





ACTIVIDAD No 2

Apoyar las visitas de inspección y vigilancia a las plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Floridablanca, según plan de medición anual definido por la secretaría de salud.

Se apoyo a las visitas de inspección y vigilancia a las plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Floridablanca.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 07 Noviembre 2024 LUGAR: Vesgllgs UNO 1

ACTIVIDAD: IVC piscina

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion sanitaria al conjunto Versalles real 1 la cual se informa sobre visita de Concepto Sanitario del estanque de piscina nos atiend. el guardia de seguridad Wilson Rueda y se deja como compromiso que la visita debe ser mayor a 8 dias

Telfono: 3176831979.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Versalles 1
Nit 804.004.510-1
07 NOV
NO IMPLICA ACEPTACION
PORTERIA
Nelson Quintero

PARTICIPANTES:
Ing yimena Gomez
Ing. María Alejandra Gonzalez

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 7 /2022 LUGAR: Jardin de Versalles

ACTIVIDAD: IVC - inspección Sanitaria piscina

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 7 de noviembre del presente año al Conjunto residencial Jardin de Versalles ubicado en la calle 197 # 15-184 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita Carlos Salcedo piscinero del conjunto residencial, quien suministro toda la información. El estanque de piscina se encuentra fuera de funcionamiento, la piscina esta llena hasta la Mitad pero se encuentra sin tratamiento, con acumulación de suciedad como lo es polvo, residuos de hojas, insectos. Se toman cuebas insitú y se dictan. Cloro: 0, Smg/lt, pH = 7,6.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda cuando terminen labores de adecuación y Mantenimiento solicitar concepto sanitario.
2. Realizar análisis de laboratorio de manera mensual para llevar control.

PARTICIPANTES:

- Ing. María Alejandra Fernández
- Carlos Salcedo.
- Ing. Ximena Lora.

Powered by CamScanner

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	6
		FECHA DE APROBACION	14/08/2024
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaría de Salud Floridablanca	
Departamento:	Santander.	
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez/Alejandra Gonzalez/Freddy Macareo.	
Teléfono:	3197e335e3	
e-mail:	lncaguapdablesFloridablanca@gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 27 Noviembre 2024 **Hora de la toma:** 11:20 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca. **Departamento:** Santander.

Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 304-51

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0057 **Fuente Hídrica:** Río Frío

Nombre del punto de muestreo: Bellavista.

Dirección punto de toma: Calle 57-03

Matriz agua	Consumo Humano tratada		Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
		X					

Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,14 $mgCl_2/L$ Técnica: _____	pH _____ Técnica: _____	Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	___ Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	___ Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)	

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio **Desinfectante utilizado:** Oxidantes mixtos

Muestra tomada por: Fergi Galeano **Celular:** 3166997410.

Correo electrónico: cporra@amb.com.co **Firma:** _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Fergi Galeano.

Cargo: Aux laboratorio **Firma:** Fergi

Contramuestra: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico		Físico químico		Otros		Cuáles: _____			

CADENA DE CUSTODIA ***(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)***

Fecha de traspaso de custodia: HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES Y DÍAS HABILES ANTES DE FESTIVO **No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Minimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

Scanned with CamScanner

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 27 Noviembre 2024. LUGAR: Punto concertado Bellavista.

ACTIVIDAD: IVC agua Potable.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion sanitaria a punto concertado. donde se realiza acompañamiento por parte de la empresa prestadora donde ellos realizan muestra microbiologica y realizan analisis insitu de cloro. con valor.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

XIMENA GOMEZ

FREDDY MACIAS

Scanned with CamScanner

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	6
		FECHA DE APROBACION	14/08/2024
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez/Alejandra Gonzalez/Freddy Mauricio	
Teléfono:	318-1933593	
e-mail:	luccaguapotable floridablanca @gmail.com.	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 27 Noviembre 2024. Hora de la toma: 11:11 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander.

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 304-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0041 Fuente Hidrica: Rio Frio.

Nombre del punto de muestreo: lagos 3

Dirección punto de toma: Cra 6 28-25

Matriz agua	Consumo Humano tratada	X	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.19 $mgCl_2/L$ Técnica: _____				pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	——— Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				——— Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio | Desinfectante utilizado: Oxidantes mixtos.

Muestra tomada por: Fornel Galeano Celular: 3166987410

Correo electrónico: cparra@amb.com.co Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Fornel Galeano

Cargo: Aux laboratorio Firma: Firma

Contramuestra: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Fisico quimico	X	Otros		Cuáles: _____		

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES Y DÍAS HABILES ANTES DE FESTIVO **No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Minimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Scanned with CamScanner

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA **LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA**	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	6
		FECHA DE APROBACION	14/08/2024
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N° : _____ | **N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander.
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez / Alejandra Gonzalez / Ticddy Macerco.
Teléfono:	3197e335e3
e-mail:	Nc Aguapdable Floridablanca@Gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 27 Noviembre 2024 **Hora de la toma:** 11:20 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca. **Departamento:** Santander.

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 304-51

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0057 **Fuente Hidrica:** Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: Bellavista.

Dirección punto de toma: Calle 57-03

Matriz agua	**Consumo Humano tratada**	X	**Consumo Humano sin tratamiento**		**Uso recreativo y estructuras similares**				
Parámetros in situ	**Cloro residual libre** 1,14 $mgCl_2/L$ **Técnica:** _____				**pH** _____ **Técnica:** _____		**Otro - Cuál:** _____ **Técnica:** _____		
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	___ Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				___ Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio **Desinfectante utilizado:** Oxidantes mixtos

Muestra tomada por: Fernel Galeano **Celular:** 3166997410.

Correo electrónico: cporro@amb.com.co **Firma:** _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Fernel Galeano.

Cargo: Aux laboratorio **Firma:** _____

Contramuestra: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico		Físico químico		Otros		**Cuáles:** _____				

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: **HORA:** ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA **HORA:** ___ am ___ pm ___
Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C
Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES Y DÍAS HABILES ANTES DE FESTIVO No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro **MICROBIOLOGICO:** Minimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Scanned with CamScanner

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 27 Noviembre 2024. LUGAR: Punto concertado Bellavista.

ACTIVIDAD: IVC agua Potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion sanitaria a punto concertado donde se realiza acompañamiento al area de la empresa prestadora donde ellos realizan muestra microbiologica y realizan analisis insitu de cloro con valor.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

XIMENA GOMEZ

FREDDY MACIAS

Scanned with CamScanner

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	6
		FECHA DE APROBACION	14/08/2024
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de salud floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez / Alejandra Gonzalez / Fieddy moreno
Teléfono:	3167e33593
e-mail:	lucaguapotablesfloridablanca@Gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 27 Noviembre 2024. Hora de la toma: 12:00 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: acueducto metropolitano de bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 37 # 304-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0042 Fuente Hídrica: RIO FRIO

Nombre del punto de muestreo: zapamanga

Dirección punto de toma: Cr 51 125-54.

Matriz agua	Consumo Humano tratada		Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,33 $mgCl_2/L$ Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____		
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	——— Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		——— Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio Desinfectante utilizado: oxidantes mixtos.

Muestra tomada por: Farol Galeano Celular: 3166987410

Correo electrónico: cpurg@amb.com.co Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Farol Galeano

Cargo: Aux. laboratorio Firma: Farol G

Contramuestra: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico		Físico químico		Otros		Cuáles. _____			

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: HORA _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES Y DÍAS HABILES ANTES DE FESTIVO **No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Scanned with CamScanner

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 27 NOVIEMBRE 2024 LUGAR: PUNTO CONCERTADO ZARZUELA 4.

ACTIVIDAD: NC agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza Visita de inspeccion sanitaria a PUNTO CONCERTADO donde se realiza acompañamiento por parte de Empresa prestadora de Suministro de agua, donde ellos realizan muestra microbiologica y realizan analisis insitu.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

XIMENA GOMEZ

FREDDY MACCREO

María Alejandra Gonzáles

Scanned with CamScanner

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI GS RG 110
		VERSION	6
		FECHA DE APROBACION	14/08/2024
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP |

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de salud Fbricaloca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez / Alejandra Gonzalez / Freddy Ricardo
Teléfono:	3137833583
e-mail:	Ucaguapolaboratoriofbricaloca@Gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 27 Noviembre 2024. Hora de la toma: 11:40 am X pm ___

Municipio de toma: Fbricaloca. Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0046 Fuente Hidrica: Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: El Carmen

Dirección punto de toma: AV 60 141-03

Matriz agua	Consumo Humano tratada	X	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,02 $mgCl_2/L$ Técnica: _____				pH _____ Técnica _____		Otro - Cuál _____ Técnica _____
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	_____ Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				_____ Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si _____ No _____

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio | Desinfectante utilizado: Oxidantes mixtos.

Muestra tomada por: Fanol Galeano Celular: 3166987410.

Correo electrónico: cpqrs@amb.com.co Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Fanol Galeano

Cargo: Aux. laboratorio Firma: Fanol G

Contramuestra: Si ___ No X

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Fisico quimico		Otros		Cuáles: _____			

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: HORA: _____ am ____ pm ____

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ____ pm ____

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7.00 am a 4.00pm JUEVES de 7.00 am a 2.00 pm
VIERNES Y DÍAS HABILES ANTES DE FESTIVO **No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Minimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 27 Noviembre 2024. LUGAR: Punto concertado carmen

ACTIVIDAD: IVC agua potable.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion sanitaria a punto concertado donde se realiza acompañamiento por parte de la empresa prestadora, donde ellos realizan muestra microbiologica y realizan analisis insitu

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ximena Gomez

FREDDY MARQUEZ

Maria Alejandra Gonzalez.

Scanned with CamScanner

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSION	6
		FECHA DE APROBACION	14/08/2024
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca.	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez./Alejandra Gonzalez/Freddy macareo.	
Teléfono:	3187e335e3	
e-mail:	Ncaguapotable@Gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 27 Noviembre 2024. Hora de la toma: 11:05 am. X pm. ___

Municipio de toma: Flaidablanca. Departamento: _____

Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 32 b 30A-51.

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si ____ No ____

Código punto de muestreo: _____ Fuente Hidrica: Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: lagos 2.

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo Humano tratada	X	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,47 $mgCl_2/L$ Técnica: _____				pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	____ Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				____ Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ____ No ____

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio Desinfectante utilizado: Oxidantes mixtos

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: Firma

Contramuestra: Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico		Fisico quimico		Otros		Cuáles: _____			

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: HORA: _____ am ____ pm ____

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ____ pm ____

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES Y DÍAS HABILES ANTES DE FESTIVO **No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Minimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 27 Noviembre 2024. LUGAR: Punto concertado lago 2.

ACTIVIDAD: Uc agua potable.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion sanitaria a punto concertado lago 2. donde se realiza acompañamiento por parte de la empresa prestadora amb donde ellos realizan muestra microbiologica. y realizan analisis insito de cloro.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Xhary Gomez

FREDDY MACAREO

Juan Alejandro Gonzalez

Scanned with CamScanner

	ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA	CODIGO	MI.GS.RG-110
		VERSION	6
		FECHA DE APROBACION	14/08/2024
		PÁGINA	1 de 3

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez / Alejandra Gonzalez / Freddy Murcia
Teléfono:	318-1933593
e-mail:	lucaguapotable floridablanca @gmail.com.

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 27 Noviembre 2024. Hora de la toma: 11:11 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander.

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 304-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0041 Fuente Hidrica: Rio Frio.

Nombre del punto de muestreo: Lagos 3

Dirección punto de toma: Cra 6 28-25

Matriz agua	Consumo Humano tratada	X	Consumo Humano sin tratamiento		Uso recreativo y estructuras similares		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.19 $mgCl_2/L$ Técnica: _____				pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	___ Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				___ Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio | Desinfectante utilizado: Oxidantes mixtos.

Muestra tomada por: Farol Galeano Celular: 3166987410

Correo electrónico: cparra@amb.com.co Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Farol Galeano

Cargo: Aux laboratorio Firma: Firma

Contramuestra: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Fisico quimico	X	Otros		Cuáles: _____		

CADENA DE CUSTODIA *(EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)*

Fecha de traspaso de custodia: HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: _____ °C

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm
VIERNES Y DÍAS HABILES ANTES DE FESTIVO **No se reciben muestras (Se exceptúan casos de ETAs con Muestra acompañada de epicrisis y documentación respectiva)**

NOTA: Cantidad de Muestra: FISICOQUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Minimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 27 Noviembre 2024. LUGAR: lagos 3.

ACTIVIDAD: IVC agua potable.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion Sanitaria a punto concertado donde se realiza acompañamiento por parte de la empresa prestadora, donde ellos realizan muestra microbiologica y realizan analisis insitu.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ximena Gomez

FREDDY MACAREO

María Alejandra Gomez

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 7 /2024 LUGAR: Institución Educativa Vicente Azuero, Sede B

ACTIVIDAD: IUC - visita institución Educativa Vicente Azuero Sede B.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita el dia 7 de noviembre del presente año 2024, en la institución educativa Vicente Azuero Sede B, ubicado en la Calle 44# 4-73 en el barrio Lagos 2, perteneciente al Municipio de Floridablanca, Santander. Se han identificado dentro de la institución dos (canaletas) sin desagüe adecuado, las cuales acumulan agua estancada en su interior. Esta situación genera un ambiente propicio para el desarrollo de criaderos de Aedes aegypti, un mosquito vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. La canaleta al no contar con un sistema de drenaje eficiente, mantiene agua acumulada durante periodos prolongados, lo que permite la proliferación de larvas y aumenta el riesgo de propagación de estas enfermedades en la zona, del mismo modo le incluye, la contaminación odorífera que causa molestia en el personal que trabaja dentro de la institución y los mismos estudiantes.
Es fundamental implementar medidas de control de vectores, como la eliminación de focos de reproducción dentro de áreas estudiantiles aplicando el sellado de áreas donde se acumule agua. Además la implementación de tecnologías como sistemas de drenajes más eficientes podrían ayudar a prevenir futuros criaderos.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Se recomienda promover campañas de educación sobre la importancia de mantener los espacios libres de agua estancada, especialmente en áreas como canaletas, macetas, cubetas y cualquier otro recipiente susceptible de almacenamiento de agua.

PARTICIPANTES:

- María Alejandra Gonzalez
- Ximena Gómez
- Jhon Jairo Muñoz (ETV).

11 - 33

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 7 / 2024 LUGAR: Institución educativa vicente azuero sede B.

ACTIVIDAD: IVC Colegio vicente azuero sede B,

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo inspección, vigilancia y control el día Noviembre 7 del presente año 2024 en la institución educativa vicente azuero sede B, le evidencia que la canaleta del patio no cuenta con desagüe lo cual presenta retención de aguas lluvias y por ende es criadero de larvicida (aedes aegypti), tambien le evidencia que manualmente el personal de limpieza loca esta agua con baldes y recogedores.

La segunda canaleta le encuentra ubicada en la entrada del colegio la cual presenta daños desagradables por retención de aguas y del mismo modo tambien es positivo para foco de Aedes Aegypti.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Cada vez que se presenten Acumulación de Aguas realizar la debida limpieza, con el fin de prevenir Criadero de larvicidos.

PARTICIPANTES:

- Ing. María Alejandra González
- Ximena Gomez
- Jhon Jairo Marcz Garcia (ETV)

63562806 Bmg.
Guarda Vigilancia.

xClaudia Castro

se envio link.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2024	MUNICIPIO: Floridablanca.	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial Colina Versalles.		No. Estanques:
DIRECCION: Calle 197 15-392.	BARRIO: Versalles	COMUNA:
E-MAIL: colinaversalles197@gmail.com.		TELEFONO: 3158043864
REPRESENTANTE LEGAL: Adriana Calderon.	CEL: 3158043864.	C.C.: 63492848.
RESPONSABLE PISCINA: Patricia Piratoba	CEL:	C.C.: 52743751

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒		Otro ☐
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☒		Renovacion continua ☐		Desalojo completo ☐
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
16/10/2024	Quimiproyectos	35% riesgo bajo

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		acueducto	6.8	5	8	
2		acueducto.				

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)		X	
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Ximena Gomez - María Alejandra González	Nombre: Patricia Idali Piratoba Lago:
C.C: 63487125 cc 1098394261	C.C: 52743751
Cargo: Ing Ambiental. Ing. Ambiental.	Cargo: Piscinera

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 7 2024 LUGAR: Casas Unifamiliares

ACTIVIDAD: IVC - inspección Sanitaria piscina

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 7 de noviembre del presente año al conjunto residencial Casas unifamiliares ubicado en la calle 197 # 15-382, en Floridablanca Santander.

Durante la visita Policarpa profesional piscinera del conjunto residencial quien suministra toda la información pertinente y complementaria durante la visita, la persona encargada del conjunto que acaba de recibir el cargo y labrapone unos días.

Se verifica los resultados de la analisis fisicoquimicos (cloro, pH) y microbiologicos tomados por la empresa Quimpiscycentro SAS. la cual fue el 1 de noviembre de 2024 donde como resultado cloro: 4.0 mg Cl2/L, pH= 7,2 y el temp: 35°.

Se encuentra que el cloro residual se encuentra fuera de los parametros aceptables por la resolución 1618 de 2010 para el agua de estanque de piscina, por otro lado el temp al estar en 35°, presenta "riesgo bajo" y tambien se encuentra fuera de los parametros, por ende debe comprender de 0-10°. para poder contar un concepto valido.

Se realizaron pruebas insitú para lo cual cloro: 5,0 mg Cl2/L y pH = 7,8, el cloro se encuentra alto y el pH esta dentro de los rangos establecidos dentro de la resolución 1618 del 2010.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda implementar Mejoras en el tratamiento del Agua del estanque de piscina para poder Mejorar los resultados de cloro e ICPS, ya que no Manejan libro de tratamiento para el agua de la piscina.
2. Se envia link al correo Juridica Unidad para subir los análisis fisico-Quimicos y Microbiologicos y llevar el respectivo control mensual
3. Se comprometen a realizar los análisis Microbiologicos de Giardia y Cryptosporidium, es anualmente.
4. Se resalta la importancia de crear barreras para evitar el ingreso de Mascotas como tierra particularmente al modo que colinda con la piscina.
5. Se comprometen en Octubre 24 Mensualmente los analisis de laboratorio y publicarlos para que los propios poseedores al conjunto residencial puedan verlos

PARTICIPANTES:

- Ing. María Alejandra González H.
- Ing Ximena Gomez

Powered by CamScanner

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante: Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento: Santander
Nombre del solicitante: María A. González, ximena Gomez, Freddy Marcano
Teléfono: 3102768313
e-mail: lvcagua potable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 19 /2024 **Hora de la toma:** 10.18 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-31

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0059 **Fuente Hídrica:** Río Frío.

Nombre del punto de muestreo: La Hormiga.

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,79 mgCl_2/L Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____				Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **Si** _____ **No** _____ **cantidad:** _____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Solido y liquido **Desinfectante utilizado:** Oxidantes Mixtos.

Muestra tomada por: _____ **Celular:** _____

Correo electrónico: _____ **Firma:** X

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ **Firma:** X

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES:

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 19 noviembre 2024 LUGAR: punto concertado Termiqui

ACTIVIDAD: IVC agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza acompañamiento a punto concertado del Perfil de la empresa prestadora AMD, la Termiqui como punto concertado para las condiciones higiénico sanitarias y la calidad del Agua potable, la empresa actualiza reporte Mensual de agua potable para resultados fisicoquímicos y microbiológicos según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Ximena Gomez
Maria A Velasquez
Freddy Moreno

PARTICIPANTES:

	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.	CÓDIGO	MI-GS-RG-113
Alcaldía Municipal de Floridablanca		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	31/01/2023
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP
INFORMACION DEL SOLICITANTE	
Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Maria A. Gaitán, Jimena Gomez y Freddy Moreno
Teléfono:	3133768313
e-mail:	tecnicopotable@floridablanca.gov.co

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: noviembre 19 / 2024 Hora de la toma: 10:00 am X pm ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 31

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0052 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo:

Fuente Tanque UNI - Bucaramanga

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial	Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,75 mg/Cl/L		pH _____			Otro - Cual:
	Técnica _____		Técnica _____			Técnica: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)	

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Solido y liquido Desinfectante utilizado: Cloradores Hipoclorito

Muestra tomada por _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: [signature]

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesion			
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR	
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Fisico químico		Otros		Cuáles:	

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 19 noviembre 2024 LUGAR: punto concertado vía Piedecuesta

ACTIVIDAD: vda agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza acompañamiento a punto concertado por parte de la empresa prestadora AMB, Polotye Rojas, como punto concertado con el fin de verificar las condiciones higiénico sanitarias y la calidad del agua potable, la empresa prestadora realizara Muestra de Agua potable para ambos parametros microbiologicos y dan cumplimiento con la resolución 2115 de 2007 y Por tanto cumpliendo los parametros fisicoquimicos.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Yimary Gomez
Maria A Gonzalez
Paola J Morales

PARTICIPANTES:

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP
INFORMACION DEL SOLICITANTE	
Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra Gonzalez, Ximena Gomez, Freddy Marciaco
Teléfono:	311 376 8313
e-mail:	lucoguapotable@floridablanca.gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 19 / 2024 Hora de la toma: 10:46 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0051 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo:

Fávata

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,78 mgCl₂/L Técnica _____				pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Sólido y Líquido Desinfectante utilizado: Cuidonios Mixtos.

Muestra tomada por _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: _____

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 14 Noviembre 2024 LUGAR: Punto concertado Fauvis

ACTIVIDAD: IVC agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza acompañamiento a punto concertado por parte de la empresa prestadora amb en Fauvis, para verificar las condiciones higienico Sanitarias y la calidad del agua potable. la empresa prestadora realiza muestra de agua potable para medir parametros microbiologicos para dar cumplimiento a la resolucion 2115, dando como resultado insitu cloro 0,78 mg Cl2 /L

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ximena Gomez
María A Gonzalez
Freddy Macareo.

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante: Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento: Santander
Nombre del solicitante: Ximena Gomez, María Alejandra González, Freddy Hacaeo
Teléfono: 3113768313
e-mail: vacayapdoble.floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 19 /2024 **Hora de la toma:** 9:57. am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0053 **Fuente Hidrica:** Río Frío

Nombre del punto de muestreo:

La paz.

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial	Uso recreativo y similares		Otro:	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,85 mgCl₂/L			pH _____		Otro - Cuál:	
	Técnica _____			Técnica _____		Técnica _____	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio oe borosilicato con cinta indicadora			Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **Si** _____ **No** _____ **cantidad:** _____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Ideal y Liquido **Desinfectante utilizado:** Cáidantes Mixtos

Muestra tomada por Freddy Cadena **Celular:** _____

Correo electrónico: _____ **Firma:** X

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ **Firma:** X

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles		

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 19 NOVIEMBRO 2024 LUGAR: PUNTO CONCERTADO MARIA PAZ

ACTIVIDAD: IVC agua Potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza acompañamiento a punto concertado maria paz. Para verificar las condiciones higienico sanitaria y la calidad del agua potable. la empresa Hostadria realiza muestra de agua potable de parametros microbiologicos y fisicoquimicos para dar cumplimiento a resolucion 2115 dando como resultado de cloro 0,85 mg Cl2/L

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
María Alejandra Gonzalez
Ximena Gómez
Freddy Macaleo

Colombia

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gómez , María Alejandra Gonzalez
Teléfono:	3113768313
e-mail:	lecaguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 6 / 2024 Hora de la toma: 11 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP

Dirección EPSA: Vereda el Limonal - vía (o Girón)

Vereda: El limonal Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0015 Fuente Hídrica: Río Hato

Nombre del punto de muestreo: Planta Montañitos

Dirección punto de toma: Ptap Vereda el limonal - vereda limonal vía (o Girón)

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,62 mgCl₂/L Técnica:				pH 7,54 Técnica:		Otro - Cuál: 19,5°C Técnica: Temperatura.
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: PAC- 20 Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio

Muestra tomada por: Diana Peña Gomez Celular: 3202045557

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Diana Mercedes Tacna Ardila

Cargo: Jefe PTAP Firma: [signature]

Contramuestra: Si X No ___ Sistema de Tratamiento: Si X No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AA.A HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___°C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 07 Noviembre 2024 LUGAR: Versalles 2

ACTIVIDAD: Nc piscina

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección sanitaria al conjunto residencial versalles 2 la cual se informa sobre visita de concepto sanitario del estanque de piscina, nos atiende el Guardia de seguridad. Ismaro Jerez y se deja como compromiso que la visita debe ser mensual a 8 días a partir de hoy

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PORTERIA VERSALLES II
NIT. 804.008.345-9

07 NOV 2024

RECIBIDO

PARTICIPANTES:

Ing. Ximena Gomez

Ing. Maria Alejandra Gonzalez.

Powered by CamScanner

Colombia

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra Gonzalez
Teléfono:	3113768313
e-mail:	mariajandra.gonzalez230@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 14 /2024 Hora de la toma: 9.50 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: AGUALIA LATINOAMERICA SAESP

Dirección EPSA: Vía los Cimitanos, Vereda el limonal, planta Montañitas

Vereda: Sector pinares de Portugal. Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0003 Fuente Hídrica: Rio Hato

Nombre del punto de muestreo: Sector pinares del Portugal - finca Nazareth.

Dirección punto de toma: Latitud 73°06'16.1", Longitud 7°01'24.3", Altitud 1242 msnm

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,42 mgCl₂/L Técnica:			pH 7,76 Técnica:		Otro - Cuál: Temperatura. Técnica: 24,2°C.	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)	X	

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: PAC-20 Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio.

Muestra tomada por: Danny Peña Gomez Celular: 3202021557

Correo electrónico: dalipega-2414@hotmail.com Firma:

Nombre del acompañante de la EPSA: José A. Torres

Cargo: ___ Firma: ___

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES: ___

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: ___

Entidad: ___ Firma: ___

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: ___ Firma: ___

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Floridablanca	**PROCESO**: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	**TRD**	200

FECHA: Noviembre 19 /2024 LUGAR: Punto concertado Sector pinares - finca Nazareth

ACTIVIDAD: IVR punto concertado.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 19 de noviembre del 2024 al punto concertado sector pinares de tuluaque en la entrada de la finca Nazareth (potencialmente) al acueducto de AQUALIA LATINOAMERICA S.A ESP. ubicado en las coordenadas Latitud 73°06'16,1", longitud 7°01'24,3", Altitud 1242 msnm.
Se verifica que el punto se encuentra en condiciones optimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del sitio de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
María Alejandra Gonzalez H.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: Noviembre 21 / 2024	MUNICIPIO: Floridablanca		
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial piemonti		No. Estanques: 2	
DIRECCION: Transversal oriental # 47-36.	BARRIO: El Carmen.	COMUNA:	
E-MAIL: Ing.carolinag@gmail.com		TELEFONO: 3156411599	
REPRESENTANTE LEGAL: Lilia Carolina Garces Rueda	CEL: 3156411599	C.C. : 1098622685	
RESPONSABLE PISCINA: Jeider Antonio Amaro Maldonado	CEL:	C.C. :	

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒	Otro ☐	
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☒		Renovacion continua ☐	Desalojo completo ☐	
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____	IVC oficial: ☒	

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: 21/10/2024	LABORATORIO: Inoqualab.	VALOR IRAPI:

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		Agua Acueducto				
2.		Agua Acueducto.				

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA		X	
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)			X
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA		X	
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS		X	
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)		X	
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra González C.C: 1098794267 Cargo: CPS Ing Ambiental.	Nombre: Lilia Carolina Garcés Rueda. C.C: 1'098.622.685 Bbga. Cargo: Administradora.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Floridablanca	**PROCESO**: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	**TRD**	200

FECHA: noviembre 21 /2024 LUGAR: conjunto residencial Piemonte

ACTIVIDAD: IVC piscinas

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 21 de noviembre del presente año al conjunto residencial piemonté ubicado en la Transversal oriental #47-36 en Floridablanca, Santander, barrio el carmen.

Atendio la visita Lina Carolina Goices administradora del conjunto residencial quién suministro toda la información necesaria y complementaria a la hora de la visita de inspección sanitaria al estanque de piscina.

Le Quedo pendiente para revisar resultados de noviembre ya que lo realizo cambio de laboratorio para pruebas fisico-Quimicas y Microbiologicas, ya que ellos resultados no le aparecian completos.

Se realizaron pruebas insitu y le dieron. Cloro = 3,0 mg Cl_2/L y pH = 7,6.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Le enviara link de acceso en drive para subir resultados de laboratorios fisico-Químicos y Microbiologicos mes a mes y en adelante.
- Se comprometen a realizar laboratorios microbiologicos de Giardia y Cryptosporidium de forma anual.

PARTICIPANTES:

- Ing María Alejandra Gonzáles 1005822668

INFORME DE RESULTADOS M-11081-24

Fecha de emisión: 2024-10-21

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	CONJUNTO RESIDENCIAL PIEMONTI
Nit	900223565-1
Direccion	TV ORIENTAL METROPOLITANA 47 36
Ciudad	Floridablanca
Responsable	Carolina Garcés
Cargo	Administrador
Tel/Fax	6770097/
E-mail	conjutoresidencialpiemonti@gamil.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Zona social
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB SAS/ANDRES YESID OLARTE DÍAZ
Fecha y Hora	2024-10-14 16:30
Cadena Custodia	11154
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra	Agua de piscina		
Fecha de Recepción	2024-10-15	**Matriz**	Agua de Piscina
Fecha Análisis	2023-10-15	**No. de Muestra**	2318012
Cantidad	500 ml ml	**Temperatura**	28.00 °C
Empaque	Bolsa con tiosulfato	**Area**	N.A
Observaciones	Ninguna		

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
E. coli	UFC/mL	SM 9222J	0	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/mL	SM 9213 E	0	0
Coliformes termotolerantes	UFC/mL	SM 9222J	0	0
Heterótrofos	UFC/mL	SM 9215B	0	<200

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 Inoqualab SAS no se hace responsable por la información otorgada por los clientes que pueda afectar la validez de los resultados.
4 Los parámetros analizados están de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1618 de 2010.
5 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.

INFORME DE RESULTADOS M-11081-23

Fecha de emisión: 2024-10-21

Observaciones:
Limites establecidos según RESOLUCIÓN 1618 / 2010.

MARIA ALEJANDRA VEGA FLOREZ/Analista de Microbiologia

Angelica Ramirez/Direcciòn Tècnica

*** FIN DEL INFORME ***

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: Noviembre 21/2024	MUNICIPIO: Floridablanca.		
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial Valverde		No. Estanques: 2.	
DIRECCION: Calle 128 # 97 - 179	BARRIO: El Carmen.	COMUNA:	
E-MAIL: ing. Carolina13@gmail.com		TELEFONO: 3156411599	
REPRESENTANTE LEGAL: Silia Carolina Garces Rueda	CEL: 3156411599	C.C.: 1098622685	
RESPONSABLE PISCINA: Jose Ebastian Celues Guevara	CEL: 3025981442.	C.C.: 1095950056	

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒	Otro ☐	
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☒		Renovacion continua ☐	Desalojo completo ☐	
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____	IVC oficial: X	

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: Noviembre 7/2024	LABORATORIO: Quimiproyectos SAS	VALOR IRAPI: 20%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		Agua Acueducto	7,19	2,65.	12 Hrs/dia viernes	Si
2		Agua Acueducto.	7,26	2,79	12. Hrs/dia viernes	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO.	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA		X	
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS		X	
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Maria Alejandra Gonzalez C.C: 1098749761 Cargo: CPS Ing. Ambiental.	Nombre: Silia Carolina Garces Rueda. C.C: 1098.622685 Bga. Cargo: Administradora.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Floridablanca	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 21 /2024 LUGAR: Conjunto Residencial Volverdí

ACTIVIDAD: IVC piscinas

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el día 21 de noviembre del presente año en el Conjunto residencial Volverdí ubicado en la calle 12E # 47-179 en Floridablanca, Santander en el barrio el Carmen.

Atendio la visita Lilia Carolina Garces, administradora del conjunto residencial, quien suministro toda la información pertinente y necesaria durante la visita de inspección sanitaria al estanque de piscina. Se revisaron los últimos laboratorios realizados por el laboratorio Quimiproyectos SAS en a cual el pH = 7,19, cloro = 2,65 mg Cl2/l y el IRAPi = 207. el cual esta presentado como riesgo bajo dentro de la resolución 1618 de 2010. Pero este resultado debe de estar dentro de los datos otorgados dentro de la reducción y acobija valores dentro de 0-10.
El estanque correspondiente al #2 Tiene pH = 7,26 y Cloro = 2,79 mg Cl2/L y el IRPi = 207.

Se realizaron pruebas insitu y se obtuvo pH = 7,6 y cloro = 3,0.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Se envia link de acceso al drive para subir mes a mes los análisis Físico-Químicos y Microbiologicos y llevar su respectivo control.
- Se comprometen a realizar los análisis Microbiologicos de Giardia y Cryptosporidium de forma Anual.

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra González

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.: 24-1768-4964-2
[1]CLIENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL VALVERDI
[1]INFORMACION DEL CLIENTE: CALLE 128 # 47-174 CON VALVERDI FLORIDABLANCA
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 2024-11-14
[1]FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 2024-11-07 : 12 h 40
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 2024-11-07 : 13 h 00
[1]NOMBRE DE LA MUESTRA: PISCINA PEQUEÑA
[1]MATRIZ DE LA MUESTRA: AGUA DE PISCINA
[1]SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA: CONJUNTO RESIDENCIAL VALVERDI
[1]CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2F2M
[1]MUESTRA TOMADA POR: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
[1]PLAN DE MUESTREO: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
[1]METODO DE MUESTREO: MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010 [4]	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-11-07
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	40,0	mg $CaCO_3$/L	140	2024-11-07
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2024-11-07
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,14	mg NH_4^+/L	1,5	2024-11-07
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	68,1	mg Ca/L	N/A	2024-11-07
[2]Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	2,79	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2024-11-07
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	179,9	mg Cl^-/L	N/A	2024-11-07
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2024-11-13
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2024-11-07
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2024-11-07
Conductividad a 25,3 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	982	µs/cm	2400	2024-11-07
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	170	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-11-07
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	16,0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-11-07
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	186	mg $CaCO_3$/L	400	2024-11-07
Hierro Total	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2024-11-13
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2024-11-07
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2024-11-07
[2]pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,26	Unidades de pH	7,0-8,0	2024-11-07
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2024-11-13
[2]Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	27,9	°C	N/A	2024-11-07
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2024-11-07
Turbidez	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,35	UNT	2	2024-11-07
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-11-07
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-11-07
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-11-07
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	31	UFC/1cm^3	200	2024-11-07
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	20,00	%	0-10	2024-11-12
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-0,74	-	-0,5 y 0,5	2024-11-12

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. [1]:Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles. [2]Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados se encuentran dentro de los valores Físicos, Químicos y Microbiológicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "20%" y la clasifica como "Riesgo Bajo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

*Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S. *

Aprobó:

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426

FIN DEL INFORME

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia | quimiproyectoslab@gmail.com | www.quimiproyectos.com

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° :		N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE			
Institución solicitante:	Instituto de Salud de Floridablanca.		
Departamento:	Santander		
Nombre del solicitante:	Vanessa Gomez, María A Gamboa		
Teléfono:	3135683613		
e-mail:	notificacionesfloridablanca@gmail.com		

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Viernes 26 Julio Hora de la toma: 11:00 am X pm

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-249

Vereda: Punto de toma de muestra concertado: Si X No

Código punto de muestreo: Fuente Hídrica: rio Suratá

Nombre del punto de muestreo:

Planta de Tratamiento de Agua potable Concol.

Dirección punto de toma: Barrio Cañaveral

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,43 mg/L		pH 7,09				Otro - Cual: Turbiedad = 0,62.
	Técnica:		Técnica:				Técnica: Temperatura = 21,4°C
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ____ No ____ cantidad: ____ ml

Coagulante utilizado: Solución de Alumbre líquido. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio

Muestra tomada por ____ Celular: ____

Correo electrónico: ____ Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: ____

Cargo: ____ Firma: ____

Contramuestra: Si ____ No ____ Sistema de Tratamiento: Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PGR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuales:		

OBSERVACIONES:

Aldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 26/2024 LUGAR: Punto concertado Planta.

ACTIVIDAD: IVC punto concertado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza acompañamiento a punto concertado por parte de la empresa prestadora AMB, punto concertado planta de tratamiento agua potable carrocol con el fin de verificar Condiciones Higienico Sanitarias y la Calidad del agua potable. La empresa prestadora realiza la toma de Muestra para medir los parametros fisico-quimicos y Microbiologicos para dar Cumplimiento a la resolución 2115 de 2007.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

María A Gonzalez

Vanessa Gomez

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, María A. Gonzalez	
Teléfono:	3127683313	
e-mail:	lucaguapotable@floridablanca.gov.co	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 26 2024 Hora de la toma: 10:04 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0053 Fuente Hídrica: Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: La paz.

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,13 $mgCl_2/L$ Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____				Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ___ No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Solido y liquido Desinfectante utilizado: Cloramina Hipoclorito

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: Funes Cadena V.

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 26 /2024 LUGAR: Barrio la paz.

ACTIVIDAD: IVC punto concertado.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza acompañamiento a punto concertado por parte de la Empresa prestadora AMB, punto concertado Barrio la paz con el fin de verificar Condiciones Higiénico Sanitaria) y la calidad del Agua potable. la empresa prestadora realiza Muestra de Agua potable para Medir parametros Microbiologicos y dar Cumplimiento a la resolución 2115 de 2010 junto con los parametros fisico-Quimicos.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
Ximena Gomez
Maria A. Gonzalez

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, María A. Gonzalez	
Teléfono:	3113768313	
e-mail:	rucaguapotable floridablanca@gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 26 l2024 Hora de la toma: 10:11 am. X pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 #30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: 0052 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo: Frente a Colegio Fundemos - Bocatoma baja

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,02 $mgCl_2/L$ Técnica: _____				pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ____ No ____ cantidad: ____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio Sólido y líquido Desinfectante utilizado: Oxidantes Mixtos

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: Firmado Cedula

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: _____

Contramuestra: Si ____ No ____ Sistema de Tratamiento: Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:			

OBSERVACIONES: _____

Floridablanca	**PROCESO**: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	**TRD**	200

FECHA: Noviembre 26/2024 LUGAR: frente a colegio fundevis - tuntaque bajo

ACTIVIDAD: 1ve punto concertado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza Acompañamiento a punto concertado por parte de la empresa prestadora AMB, punto concertado Frente a colegio fundevis - tuntaque bajo con el fin de verificar condiciones Higienico Sanitarias y la calidad del Agua potable. La Empresa prestadora realiza Muestra de Agua potable para Medir parametros Microbiologicos y fisico-Quimicos y dar Cumplimiento a la resolución 2115 de 2010.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ximena Gomez

María A. González

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, Maria A. Gonzalez	
Teléfono:	3113768313	
e-mail:	lucaguapotable floridablanca@gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 26 /2024 Hora de la toma: 10:21 am. X pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Nuevo Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 B 30N - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: _____ Fuente Hídrica: Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: Sector la Hormiga Puente Bajo

Dirección punto de toma: Caseta de refugio entrada.

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,00 $mgCl_2/L$ Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____				Otro - Cuál: _____ Técnica: _____	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)					

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ____ No ____ cantidad: ____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Solido y liquido Desinfectante utilizado: oxidantes Mixtos

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: _____

Contramuestra: Si ____ No ____ Sistema de Tratamiento: Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:			

OBSERVACIONES:

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Diciembre 26 /2023 LUGAR: Vereda la Hormiga - Enrique Vega

ACTIVIDAD: Mc punto concertado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se visita conjuntamente a punto concertado en compañía profesional APSA, para socializar Plan Enrique Vega Vereda la Hormiga para la de realizar Medidas Sanitarias Higiénicas y la calidad del agua potable, la Comunidad presentan tratan Hipoclorito de agua potable para Medir parámetros Microbiológicos y fisicoquímicos y dar cumplimiento con la resolución 2115 de 2007.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Virginia Gómez

María A Gonzalez

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, María A Gonzalez
Teléfono:	3113768313
e-mail:	lucoguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 26 /2024 Hora de la toma: 10:40 am. X pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30N - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: 0051 Fuente Hídrica: Rio Frío

Nombre del punto de muestreo: Bairo Favuis

Dirección punto de toma: Cra 8B # 10-47

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,12 $mgCl_2/L$ Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____				Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si ____ No ____ cantidad: ____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Solido y liquido Desinfectante utilizado: Oxidantes Mixtos

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: Ximena Gomez

Contramuestra: Si ____ No ____ Sistema de Tratamiento: Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:			

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 26 NOVIEMBRE 2024 LUGAR: PUNTO concertado FAVUIS

ACTIVIDAD: IVC aguas potables.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de IVC punto concertado FAVUIS en donde se verifica las condiciones higienico sanitarias del punto se realiza acompañamiento con la empresa prestadora amb. se realiza toma de muestra microbiologica

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ing. Ximena Gomez. Firma Colaborador

Ing. Maria A. Gonzalez

Alcaldía Municipal De Floridablanca

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, Maria A. Gonzalez	
Teléfono:	3113168313	
e-mail:	lncaguapotable@floridablanca@gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Noviembre 26/2024 **Hora de la toma:** 10:50 am. X pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: 0056 **Fuente Hídrica:** Rio Frio

Nombre del punto de muestreo:

Barrio Cristales

Dirección punto de toma: Calle 8 # 8-11

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,27 $mgCl_2/L$ Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____				Otro - Cuál: _____ Técnica: _____	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)					

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **Si** ____ **No** ____ **cantidad:** ____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Solido y Liquido **Desinfectante utilizado:** Oxidantes Mixtos.

Muestra tomada por: _____ **Celular:** _____

Correo electrónico: _____ **Firma:** _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ **Firma:** _____

Contramuestra: Si ____ No ____ **Sistema de Tratamiento:** Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	Y	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:			

OBSERVACIONES: _____

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 26 Noviembre 2024 LUGAR: Punto concertado Caracoli

ACTIVIDAD: IVC agua Potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza Visita de IVC PUNTO concertado caracoli en donde se verifica. las condiciones. higienico Sanitarias. del punto la empresa prestadora realiza muestra. microbiologica y fisico quimica.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ximena Gomez

Maria A. Gonzalez

Firmes Colaracion

Toma fotográfica en los puntos autorizados y concertados de la muestra de Agua en el Municipio de Floridablanca.


























ACTIVIDAD No 3

Apoyar la elaboración del mapa de riesgos del sistema de abastecimiento de agua potable para el consumo humano del municipio de Floridablanca.

En este periodo no se requirió esta actividad.

ACTIVIDAD No 4

. Realizar las acciones de inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano suministrada por personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural.

En este periodo no se requirió esta actividad.

ACTIVIDAD No 5

Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad o suministro de agua en el municipio de Floridablanca.

Se brindo acompañamiento técnico a las quejas o solicitudes relacionada con calidad o suministro de agua en el municipio de Floridablanca. Se realizo IVC de visitas de verificación al manejo de Piscina en funcionamiento del municipio de Floridablanca.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 6 / 2024 LUGAR: Departamental

ACTIVIDAD: IVC

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se dirigió el día 6 de Noviembre al laboratorio departamental de salud pública en bucaramanga Santander, atendió la orden Jenny Alma quién recibe las Muestras de Agua potable, le confirmo que hasta la fecha del día de hoy aun no tenemos cerveria para poder llevar las Muestras correspondientes al hgvimonto, vigilancia y control.

la persona que dio la información dijo que no podia firmar el respectivo IVC.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Ing. María Alejandra Gonzalez.

PARTICIPANTES:

06/11/2024 Inspección y Caracterización de seguimiento a muestra de agua Departamental en el Edificio Mirador de Versalles.





Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Noviembre 20 / 2024 LUGAR: Colegio Fundación uis.

ACTIVIDAD: IVC - Inspección Sanitaria de piscinas

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 20 de noviembre del 2024 en el lugar Colegio Fundación uis ubicado en Antiguo hogar # 27-240, Floridablanca, Santander.

Atendio la visita Ardis Jerez Quien suministro toda la información necesaria y complementaria durante la visita. Se determino que cuentan con una piscina Estructural la cual solo se alma. Cuando se requiera algún evento o situación de diversión para los estudiantes, por consiguiente al siguiente dia esta agua es deshechada.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. En conclusión la institución Educativa no cuenta con piscina de uso recreativo que requiera de un respectivo Tratamiento.

PARTICIPANTES:

Ing. Maria Alejandra Gonzalez H.

Ardis Jerez Pineda

Maria Camila Moreno Arguello

20/11/2024 Inspección y Caracterización de seguimiento a muestra de agua Departamental en el Colegio Fundación UIS.





Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 1 Noviembre 2024 LUGAR: C R Nautica Bay

ACTIVIDAD: Nc Piscina

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita al conjunto residencial Nautica Bay allegando circular ofp la cual se informa visita sanitaria para revisar condiciones higienico sanitarias de la Piscina y revisar la calidad del agua

Se deja circular en portería del conjunto con el guarda de seguridad William RODRIGUEZ.

El Conjunto no cuenta con Cuerpo de piscina para uso social

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1 El Conjunto Residencial no cuenta con piscina.

PARTICIPANTES:

Ing. Ximena Gomez.

Ing. María Alejandra Gonzalez

CONJUNTO RESIDENCIAL NAUTICA BAY PH
NIT 901018-9
01 NOV 2024
RECIBIDO

01/11/2024 Inspección y Caracterización de seguimiento a muestra de agua Departamental en el Conjunto Residencial Náutica Bay.



Floridablanca	**PROCESO**: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	**TRD**	200

FECHA: Noviembre 19 | 2024 LUGAR: polideportivo San Bernardo

ACTIVIDAD: Uso visita piscinas.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 19 noviembre del presente año 2024 al polideportivo correspondiente al barrio San bernardo. Se determino que dicho lugar ubicado en la calle 104B # 9L en Floridablanca, Santander no tiene piscina. Actualmente funcionan canchas de futbol y son manejados por el presidente de la comunidad.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ing. María A. Gonzalez

14/11/2024 Inspección y Caracterización de seguimiento a muestra de agua Departamental en el Polideportivo San Bernardo.





ACTIVIDAD No 6


Brindar apoyo al proceso misional de Gestión Integral de la Salud en la proyección de manuales, planes, programas, procedimientos de la oficina de Salud Ambiental en el municipio de Floridablanca.

En este periodo no se requirió esta actividad

ACTIVIDAD No 7

Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia

Se apoyo a los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de las obligaciones y/o en lo que se requiere por el supervisor del contrato en: Reunión proyectada por oficina de Salud Ambiental y/o secretaria de Salud.



CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.

ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO: A-PI-FOR-[illegible] | VERSION: 1

ACTA DE REUNIÓN


TEMA:		ACTA No.	FECHA DD / MM / AA
LUGAR:	Jardin Botanico Eloy Valenzuela – CDMB		12 / 11 / 24

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

NO.	NOMBRE COMPLETO	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO U OFICIO	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO FIJO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Bernardo Jurado	X		Profesional CPS	Alcaldia Florida.	3168791426	bernardojurado1@gmail.com	
2	Armando Mercham M.	X		Profesional CPS	Direccion Rural Alcaldia Florida	3185287055	[illegible]	Armando Mercham
3	Felix E. Martinez	X		CPS	S.D.P.E.	3209810684	[illegible]	
4	Ximena Gomez		X	Ingeniera ambiental CB - Secretaria	SMF	3187833583	ximenagomez1611@gmail.com	
5	María alejandra González		X	Ing. Ambiental CPS Topografia Salud	Uis	3133683143	[illegible]	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Género: M; Masculino; F; Femenino


12/11/2024 2:23:26 p. m.
Altitud:907.3m
Velocidad:0.0km/h


12/11/2024 2:27:14 p. m.
Altitud:899.7m
Velocidad:0.0km/h

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	REGISTRO DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL	CÓDIGO	GD-F-04
		VERSIÓN	03
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Tipo de actividad:	Capacitación / Formación		Evento / Feria		Charla / Taller		Reunión		Otro		¿Cuál?		Fecha:	
Objetivo / Tema / Nombre:														
Responsable / Expositor / Moderador:											Programa / Componente:			
											Lugar:		Hora inicio:	Hora fin:

N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Género			Ciclo de vida (Años)						Grupo Perteneciente														Ubic		Dirección / Barrio (Comuna) / Vereda (Corregimiento)	Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Femenino	Masculino	No binario	Primera infancia (0-5)	Infancia (6-11)	Adolescencia (12-17)	Juventud (18-28)	Adulto (29-59)	Adulto mayor (60 y más)	Niños, niñas y adolescentes	Mujeres	Discapacidad	LGTBIQ+	Etnias	Migrantes	Víctimas	Reintegrados	Madres cabeza de familia	Habitante de calle	Otro	Ninguno	Urbana	Rural				
1	Margelis Vergel Suarez	CC. 63555493.	X							X			X											X		Cr 42 #106-34.	ingevergel@gmail	3102545548	
2	Tatiana Silva L	63453351	X							X			X											X		Calle 40 #18-14	t_silo@hotmail.com	3188280562	
3	Andrea Rodriguez T	1095819450	X							X			X											X		cra 17 #61-57	andrio666@gmail.com	3186185233	
4	Jaime Alexander Carrillo	13873.473		X						X														X		Cra 9 #12-35	Jcarrillo301@gmail.com	3144566903	
5	Nancy Arelis Ramírez	63 534 593	X							X			X											X		C138 #7-02	nancyarey@hotmail.com	3042133855	
6	Shantz D. Montilla	1098783285	X																					X		Cll 157 #151.	Shantz.montilla@gmail.com	3149905794	
7	Ximena Gomez O	1046743125	X							X														X		Calle 24 N24-87	Ximenagomez207@hotmail.com	3106335503	
8	FREDDY MACARIO R	1095884205								X														X		calle 10 #11-80 villabel	freddymacario@gmail.	3102964490	

"Los arriba firmantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en el presente registro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012; así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

COMUNA 1: Abadías, Altamira, La Ronda, Limoncito, Los Andes, Casco Antiguo, Florida, Paragüitas, SENA
COMUNA 2: Cañaveral Occidental y Oriental, Versalles, Aranzoque, Buenos Aires, La Paz, Campestre
COMUNA 3: Bucarica, Caracolí
COMUNA 4: Caldas, Reposo, Fátima, Trinidad, Zapamanga
COMUNA 5: El Bosque, Molinos, Palomitas, Niza, Trinitarios, Rosales
COMUNA 6: Bellavista, Lagos
COMUNA 7: Santa Ana, Villa Helena, Villebel, Altos de Villabel
COMUNA 8: El Carmen, La Cumbre, La Hacienda, Prados del Sur)
CORREGIMIENTO 1: Alsacia, Casiano, Guayan, Helechales
CORREGIMIENTO 2: Aguablanca, Vericute
CORREGIMIENTO 3: Rio Frio, Ruitoque

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA

REGISTRO DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL

SECRETARÍA DE SALUD

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD

CÓDIGO	GD-F-04
VERSIÓN	03
FECHA	04/10/2024
TRD	200

CÓDIGO SS-F-800.e...

Tipo de actividad: Capacitación / Formación | Evento / Feria | Charla / Taller | Reunión | Otro | ¿Cuál?

Objetivo / Tema / Nombre:

Responsable / Expositor / Moderador:

Programa / Componente:

Fecha:

Lugar:

Hora inicio:

Hora fin:

N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Género			Ciclo de vida (Años)						Grupo Perteneciente													Ubic		Dirección / Barrio (Comuna) / Vereda (Corregimiento)	Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Femenino	Masculino	No binario	Primera infancia (0-5)	Infancia (6-11)	Adolescencia (12-17)	Juventud (18-28)	Adulto (29-59)	Adulto mayor (60 y más)	Niños, niñas y adolescentes	Mujeres	Discapacidad	LGTBIQ+	Etnias	Migrantes	Víctimas	Reintegrados	Madres cabeza de familia	Habitante de calle	Otro	Ninguno	Urbana	Rural				
9	María Alejandra González	1098394267	X						X														X	X		Carrera 13 # 57a-03	malejandragonzalez23@gmail.com	3133768313	

"Los arriba firmantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en el presente registro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012; así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

COMUNA 1: Abadías, Altamira, La Ronda, Limoncito, Los Andes, Casco Antiguo, Florida, Paragüitas, SENA
COMUNA 2: Cañaveral Occidental y Oriental, Versalles, Aranzoque, Buenos Aires, La Paz, Campestre
COMUNA 3: Bucarica, Caracolí
COMUNA 4: Caldas, Reposo, Fatima, Trinidad, Zapamanga
COMUNA 5: El Bosque, Molinos, Palomitas, Niza, Trinitarios, Rosales
COMUNA 6: Bellavista, Lagos
COMUNA 7: Santa Ana, Ville Helena, Villebel, Altos de Villabel
COMUNA 8: El Carmen, La Cumbre, La Hacienda, Prados del Sur)
CORREGIMIENTO 1: Alsacia, Casiano, Guayan, Helechales
CORREGIMIENTO 2: Aguablanca, Vericute
CORREGIMIENTO 3: Rio Frio, Ruitoque