ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Cocina Industrial

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para Estufa Industrial 6 puestos, MARCA: Joserrago, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Joserrago
- **Modelo:** 125

Fecha de Mantenimiento: 13 de septiembre del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General:** Se llevó a cabo una revisión integral de conexiones eléctricas y de gas, se inspecciono los componentes mecánicos y sus estructuras.
2. **Limpieza Interna:** Se realizó una limpieza haciendo desmontaje y limpieza de quemadores, limpieza de filtros y conductos de ventilación.
3. **Ajustes:** se ajustaron las válvulas de gas y calibración de termostatos..
4. **Pruebas:** Se realiza prueba de funcionamiento a diferentes temperaturas, verificación de seguridad y sistemas de emergencia.

La estufa ha sido probada y se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, sin necesidad de reparaciones. Se recomienda realizar un seguimiento periódico y continuar con el mantenimiento cada [frecuencia recomendada, 6 meses] para garantizar su rendimiento y seguridad.

Atentamente,



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Gramera

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para gramera electronica, MARCA: Electronic, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Electronic
- **Modelo:**

Fecha de Mantenimiento: 13 de septiembre del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. Inspección General:

- Verificación del estado de la plataforma de pesaje.
- Revisión de conexiones eléctricas y componentes internos.

2. Limpieza:

- Limpieza de la superficie de la gramera y los sensores.
- Eliminación de cualquier residuo o suciedad acumulada.

3. Ajustes:

- Calibración de la gramera para asegurar precisión en las mediciones.
- Ajuste de parámetros según las especificaciones del fabricante.

4. Pruebas:

- Prueba de funcionamiento con pesos estándar.
- **Verificación de la exactitud y estabilidad en las lecturas.**

La gramera ha sido probada y se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, sin necesidad de reparaciones. Se recomienda continuar con un mantenimiento regular cada [frecuencia recomendada, 6 meses] para asegurar su rendimiento y precisión.



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Bascula

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para Bascula Electronica , MARCA: Electronic, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Electronic
- **Modelo:** 40kg

Fecha de Mantenimiento: 13 de septiembre del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. Inspección General:

- Verificación del estado de la plataforma de pesaje.
- Revisión de conexiones eléctricas y componentes internos.

2. Limpieza:

- Limpieza de la superficie de la bascula y los sensores.
- Eliminación de cualquier residuo o suciedad acumulada.

3. Ajustes:

- Calibración de la báscula para asegurar precisión en las mediciones.
- Ajuste de parámetros según las especificaciones del fabricante.

4. Pruebas:

- Prueba de funcionamiento con pesos estándar.
- Verificación de la exactitud y estabilidad en las lecturas.

La báscula ha sido probada y se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, sin necesidad de reparaciones. Se recomienda continuar con un mantenimiento regular cada [frecuencia recomendada, 6 meses] para asegurar su rendimiento y precisión.



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en mini estufa 1 puesto

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para en mini estufa 1 puesto, MARCA: Haceb, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Haceb
- **Modelo:** 940154311PNSSE

Fecha de Mantenimiento: 13 de septiembre del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General:**

- Verificación de conexiones eléctricas y de gas.
- Inspección de componentes mecánicos y de seguridad.

2. **Limpieza:**

- Limpieza de la superficie de la estufa y de los quemadores.
- Revisión y limpieza de los filtros de ventilación.

3. **Ajustes:**

- Ajuste de válvulas de gas y controles de temperatura.
- Calibración de termostatos si aplica.

4. **Pruebas:**

- Prueba de funcionamiento a diferentes niveles de temperatura.
- Verificación de la seguridad y sistemas de emergencia.

La mini estufa ha sido probada y se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, sin necesidad de reparaciones. Se recomienda realizar un mantenimiento regular cada [frecuencia recomendada, 6 meses] para garantizar su rendimiento y seguridad.



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE