

 ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

<p>CONTRATISTA: ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA ("USOCHICAMOCHA")</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL: OLGA CAROLINA HURTADO SANCHEZ</p> <p>SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ SECRETARIO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD</p> <p>PERIODO REPORTE: Del 13 de junio de 2024 al 18 de noviembre de 2024</p> <p>No. CONTRATO: C-MT-RE-ESAL-009-2024</p> <p>FECHA INICIO: (13 DE JUNIO DE 2024)</p> <p>FECHA DE TERMINACIÓN: (20 DE NOVIEMBRE DE 2024)</p> <p>No. De INFORMES A PRESENTAR: DOS (2)</p> <p>No. DEL PRESENTE INFORME UNO (1)</p> <p>OBJETO: ANUAR ESFUERZOS PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MECÁNICA DE VALLADOS Y CANALES, CON EL OBJETO DE REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIONES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACÁ.</p>
--

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

 ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
ACTIVIDAD DE OBRA EN RIO CHIQUITO Y CANAL TRANSVAAL Las actividades contempladas en el río Chiquito corresponden al tramo entre la vía de ingreso al municipio de Sogamoso y el tambre de regulación de caudal, en esta zona el trabajo se dificulta por las cuerdas y lo estrecho de la zona de limpieza y debe ser apoyada por bomberos, longitud a intervenir 1460 metros. En el canal Transvaal corresponde a la zona donde se realiza el vertimiento de aguas servidas del municipio de Tibasosa, se intervendrán 570 metros conforme a las especificaciones técnicas y para los tramos con las coordenadas establecidas. Para esta actividad se empleará una excavadora de brazo Largo Caterpillar 326 D2L Y una excavadora de brazo estándar Jhon Deere 200^a	Se verifico que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual en el Río Chiquito y canal transval empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor del contratista cumpliendo con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se presto apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad. 				

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

 ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA NIT: 891855361-6	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</div> <div>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</div>	<div>A-05-P-05-F6</div> <div>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</div>	
---	---	---	---

<p>ACTIVIDADES CANALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS.</p> <p>Los canales secundarios y terciarios de la zona plana no están incluidos en el contrato de administración del distrito de riego, pero son de vital importancia para el funcionamiento del sistema de drenaje del valle, por esta razón es necesaria su intervención con maquinaria pesada (Retroexcavadora, excavadoras) con el fin de retirar la maleza acuática y los sedimentos que interfieren en la circulación del agua de drenaje y de esta manera beneficiar a los usuarios de la zona.</p> <p>Proponemos adelantar mantenimiento a 30500 metros lineales de canales ubicados en la zona plana de las veredas de Patrocinio Bajo, Suescun, Las Vueltas.</p>		<p>El contratista realiza la limpieza de en los canales secundarios y terciarios incluidos en el convenio empleando los equipos adecuados y toando las medidas de seguridad necesarias para garantizar la correcta ejecución de las actividades y reducir el impacto social y ambiental generado por estas actividades; se intervinieron en total 30,500 metros lineales de canales y/o vallados con lo cual se redujo considerablemente el riesgo de inundaciones durante la temporada de invierno en el municipio.</p>			<p>técnicas por el supervisor del contrato, el contratista acato las observaciones pertinentes por el supervisor y ejecuta las actividades nombradas, se presenta el informe en el cual se registra la evidencia fotográfica y cuadro de coordenadas de las actividades realizadas por el contratista durante la ejecución del contrato.</p> <p>AMBIENTALES: Se evidencia que durante las actividades realizadas por el contratista se tomaron en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar generar un impacto ambiental considerable en el buen desarrollo de las actividades propias de acuerdo con el alcance del objeto contractual.</p>
--	--	--	--	--	--



JAIME ANDRÉS ZEA GUTIERREZ
C.C No. 1.055.314.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR