INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Diciembre 03 / 2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-6323
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	JASIM ALVAREZ JIMENEZ C.C. 72.175.926		
Periodo del informe:	INFORME CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO A TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($9.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Día 26 noviembre al 30 de noviembre

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de escombros del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de ductos de alumbrado público del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de subbase estabilizada del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaleta bordillos jardineras del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de arena negra jardineras del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registro banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición pavimento acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación de terreno para rampa peatonal del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaleta rampa acceso a predios del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición anden del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación material seleccionado anden del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida ampliación via del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos perimetral del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida aproximación radio de giro calle 79 del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida radios de giro acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaleta ampliación via del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo ampliación via del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida ampliación via del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación ampliación via del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación formaleta bordillos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación formaleta rampa acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería ductos de redes secas del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de pavimento ampliación via del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registro banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación radio de giro calle 79 del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaletas bordillo anden del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaletas bordillo perimetral del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el levante sobre bordillo jardinera del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos anden del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos perimetral del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cruce de tubería banco de ductos calle 79 del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación ampliación via del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación rampa acceso a predios del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos jardinera del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición via para cruce de tubería de banco de ductos calle76 del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la colocación arena negra jardineras del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo radio de giro calle 80 del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida radio de giro calle 80 del tramo calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación tubería banco de ductos cruce calle 79 del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida pavimento sobre tubería banco de ductos cruce calle 79 del tramo calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición anden del tramo entre carrera 47 y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para tubería de alcantarillado del tramo entre carrera 47 y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre carrera 47 y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre carrera 47 y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre carrera 47 y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros de alcantarillado domiciliario del tramo entre carrera 47 y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaleta bordillos anden del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaleta bordillos perimetral del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos anden del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos perimetral del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación rampa peatonal del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa peatonal del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demarcación de la via del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para la instalación de ductos de redes secas del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de ductos de redes secas del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.


Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registro de banco de ductos del tramo carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cambio de semáforo en la Carrera 51b del tramo carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación material seleccionado anden del tramo carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el traslado de palmeras del tramo carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Cordialmente,



JASIM ASAEL ALVAREZ JIMENEZ
C.C. Nº 72.175.926 de Barranquilla, Atl

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CALLE 79



INSTALACION DE LOSETAS ENTRE CARRERAS 51 Y 51B



FUNDIDA PLANTILLA ANDEN ENTRE CARRERAS 51 Y 51B



FORMALETA BORDILLOS JPERIMETRAL ENTRE CARRERAS 51 Y 51B



DEMARCACION VIA ENTRE CARRERAS 52 Y 53



EXCAVACION PARA DUCTOS DE REDES SECAS ENTRE CARRERAS 50 Y 51



FUNDIDA RAMPA PEATONAL ENTRE CARRERAS 51 Y 51B



RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ANDEN CARRERAS 51 Y 51B



INSTALACIONTUBERIA DE ALCANTARILLADO ENTRE CARRERAS 47 Y 48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 49C



INSTALACION DE DUCTOS DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE CALLES 80 Y 82



FORMALETA BORDILLOS JARDINERA ENTRE CALLES 79 Y 80



CONSTRUCCION REGISTRO BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 79 Y 80



COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO ANDEN ENTRE CALLES 80 Y 82



FUNDIDA APROXIMACION RADIO DE GIRO CALLE 79



COLOCACION ARENA NEGRA JARDINERA ENTRE CALLES 79 Y 80



FUNDIDA AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 79 Y 80



CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS ENTRE CALLES 80 Y 82

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 50



FUNDIDA APROXIMACION RADIO DE GIRO CALLE 80



FUNDIDA BORDILLOS ANDEN ENTRE CALLES 79 Y 80



EXCAVACION RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CALLES 79 Y 80




LIMPIEZA DE OBRA ENTRE CALLES 76 Y 79



FORMALETA BORDILLOS JARDINERA ENTRE CALLES 76 Y 79



FUNDIDA AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 76 Y 79



RELLENO MATERIAL SELECCIONADO RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CALLES 76 Y 79



LEVANTE JARDINERA ENTRE CALLES 76 Y 79