CONSORCIO SVOC - ST NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Noviembre del 12 al 16. **LUGAR:** Sala de Espera **ANDAMIO No.** 2

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: R12 Hop FENGUA **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR	—		—		13-11-2024		—		—		.			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION						X								
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE						X								
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO						X								
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS						X								
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS						X								
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO					✓									
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO						NA								
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.					✓									
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS					✓									
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS					✓									
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS						X								
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA					✓									
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO					✓									
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD					✓									
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD**														
COORD. ALTURAS					Edna L Yara									
RESPONSABLE HSE					Edna Yara									

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BTOC - ST NIT: 901.860.248 - 2	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 12 AL 16 **LUGAR:** Salida exterior del edificio **ANDAMIO No.** 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: RIN HAR FENDING **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR					13-11-24									
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION						X								
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE						X								
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO						X								
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS						X								
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS						X								
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO					✓									
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO						NA								
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.					✓									
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS					✓									
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS					✓									
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS						X								
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA					✓									
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO					✓									
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD					✓									

NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN														
	ARMADOR Y/O RESP DE LA ACTIVIDAD					Juan Mora								
	COORD. ALTURAS													
	RESPONSABLE HSE					Edna L Yara								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	Edna liliana yara	Ciudad y Fecha:	Ibague 12/11/2024
Cargo:	Residente SISO		
Centro de trabajo:	Genera obra.		

PROVEEDOR: NA MARCA No tiene MATERIAL Aluminio CLASE Tijera

	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	INSPECCIÓN GENERAL				
1	Cuenta con certificación	✓			
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas			X	
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante			X	
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie_____			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie_____			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie_____			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			X	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención	✓			
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta		X		
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad			X	
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

Edna liliana yara

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

EQUIPO APROBADO	SI	✓
	NO	
	OBSERVACIONES	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-37	Versión: 01
CONSORCIO ATRIO - 01 NIT: 901.000.000-0	REGISTRO DE VISITANTES EN LA OBRA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

OBRA/PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación Y mejora del edificio de Registro instrumento Público	CUIDAD:	BAGUE
RESPONSABLE	Edna Feliciana y Cia	CARGO	Residente SISO

DATOS DEL PERSONAL

No.	Fecha de ingreso (dia/mes/año)	H.I	H.S	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	Nombres y apellidos	Documento de identidad	EPS	ARL	En caso de emergencia comunicarse con	Teléfono de contacto	FIRMA	OBSERVACIONES
1	13-11-24	8:00	1:00	Particular Pedro Arango	Retiro de escombros	Andres Hernandez Diego F. Gonzalez	14281417 1110504092	La nueva		Adriana Rocio Luisa F Rocha	3222392630 3106081404	Diego Fcc	
2	13-11-24	8:30	10:00	Particular	Toma de medidas para hornamentacion	Alexander Garcia	93238281	Nueva	Sura	Diana Bedoya	3125950975		
3	15-11-24	9:20	4:30	Super Intendencia	Saludo. Recorrido.	William Henao	1070595795	Salud total	Sura	Viviana Andrea	3229207366		
4	15-11-24	8:50	4:30	Super Intendencia	Recorrido Obra.	Luis Alejandro Chaparro	1018487353	Alianza Salud	positiva	Gabriela Peño.	3134543960		
5	15-11-24	10:55	4:30	Super Intendencia	Recorrido obra	Cesar Burgos	15026274	Alianza salud	Positiva	Monica Montes.	3126691918		
6	15-11-24	10:50	4:30	Super Intendencia	Recorrido obra	Magaly Carreño	66864250	Sanitas	Positiva	Alejandra Diaz	3202801266		
7	15-11-24	10:50	2:00	Super Intendencia	Recorrido obra	Berta Lucy Hurtado	41680888	Sanitas	Positiva	Milena cuervo	3015706483		
8	15-11-24	11:22	4:30	Electrico Super Intendencia	Recorrido Instalaciones cableado	Jose Alvarez	1066746957	Nueva	Sura	Lorena Rodriguez	3143366658		
9	15-11-24	11:22	4:30	Indest Cruz Inmar	Medicion de inmovilario	Yair Castro	93341184	Sanitas	Sura	Mayrela Agudelo	3142025		
10	15-11-24	11:22	4:30	Ind Cruz	Medicion de inmovilario	Wilson Chala	79925724	Famisanar	Sura	Angela Bojaca	3203107		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-37	Versión: 01
	REGISTRO DE VISITANTES EN LA OBRA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

OBRA/PROYECTO:		CIUDAD:	IBAGUE
RESPONSABLE		CARGIO	

DATOS DEL PERSONAL

No.	Fecha de ingreso (dia/mes/año)	H.I	H.S	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	Nombres y apellidos	Documento de Identidad	EPS	ARL	En caso de emergencia comunicarse con	Teléfono de contacto	FIRMA	OBESRVACIONES
11	16-11-24				Revision Electrica	Alfredo Polania	1110454[illegible]	Salud Total	Sura	Carla Mendoza	3178507[illegible]		
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Ver 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Pág 1 d

PROYECTO/OBRA:	Mantenimiento , adecuacion y mejoramiento del inmueble de oficinas instrumentos publicos	PERIODO:	DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024
RESPONSABLE		CARGO	RESIDENTE SISO

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA LUNES 12/11/2024	MARTES 13/11/2024	MIÉRCOLES 14/11/2024	JUEVES 15/11/2024	VIERNES 16/11/2024	SAB. 17/11
1	12-11-24	EDWIN DE JESUS MUÑOZ	1110478748	OFICIAL		7:20	7:40 5:15	7:30 5:5	NO VINO	
2	12-11-24	ANDRES F. CUAN	1234639512	AYUDANTE		Andres... 7:10 5:15	Andres... 7:00 5:15	Andres.. 7:00	Andres.. 7:00	Andres
3	12-11-24	JERSON JOHAN CORTES	1110468756	AYUDANTE		7:00 5:15	7:00 5:15	6:50 5:5	7:20	
4	12-11-24	OSCAR LEONARDO MATOMA	1006028713	AYUDANTE		Oscar 7:10 5:15	Oscar 7:14 5:15	Oscar 7:10 5:15	Oscar 7:20	Oscar
5	12-11-24	JUAN SEBASTIAN MORA	1005754528	OFICIAL		Juan mora 7:10 5:15	Juan mora 7:00 5:5	Juan mora 7:00	Juan mora 7:10	Juan mora
6	12-11-24	JUAN CARLOS BRAND	93391279	OFICIAL		7:08 5:15	7:10 5:15	7:20	7:10	
7	12-11-24	JUAN CARLOS VELASCO	1082776228	INSPEC. OBRA		7:00 5:15	7:00 6:30	7:10 5:30	7:15	
8	12-11-24	EDNA LILIANA YARA	65788895	RESID. SST		6:40 5:15	6:50 5:20	6:40 5:30	6:40 5:00	6:40
9	12-11-24	ISABEL CRISTINA MORALES	1032377729	DIRECT. OBRA		Isabel M. 1:00 5:00	Isabel M.		Isabel Mor.	Isabel M.
10	12-11-24	ANDRES BASTO BLANCO	19479503	RESID. OBRA		8:30 6:30	8:00 6:30	8:00 6:30	NO VINO	NO VINO

Powered by CamScanner

		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA			Código: F-SST-29 Fecha: 12/9/2024	Vers 0 Pág 1 d
11	12-11-24	DIEGO GARCIA	14296310	ALMACENISTA	6:40 5:15 / 6:40 5:20 / 6:40 5:15 / 6:40	
12	12-11-24	JHON F. FLORES	80226043	ELECTRICO	9:00 5:15 / 9:00 5:15 / 8:00 5:15	
13	12-11-24	FRANCISCO LEIVA	79914435	ELECTRICO	9:00 5: / 9:00 5:15 / 8:00	
14	12-11-24	ROBINSON RANGEL	19369465	OFICIAL	7:20 5:00 / 7:15 5:15	
15	12-11-24	EDWIN VEGA	14296757	OFICIAL	Edwin 8:00 5:15 / Edwin 7:20 5:15 / Edwin Vega 7:30 5:15 / Edwin Vega 7:20	Edwin Vega
16	12-11-24	ELQUIN DE JESUS LEON	1109002547	AYUDANTE	Elquin León 8:00 5:15 / Elquin León 7:30 5:15 / Elquin León 7:15 5:15 / Elquin León Edwin 7:20	Elquin León
17		JORGE EDUARDO MANJARRES	1033809868	OFICIAL		
18		JORGE IVAN GUERRERO RAMIREZ	1003532987	OFICIAL		
19		LUIS ALBERTO BERMUDEZ DIAZ	1023912742	OFICIAL INSTALADOR		
20		JAMER ROJAS	1083908005	OFICIAL INSTALADOR		
21						

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-34	Versión: 01
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

NOVIEMBRE 2024

No.	INSPECCION	RESPONSABLE	PERIODICIDAD EJECUTADO	1. SEMANA		2. SEMANA					3. SEMANA					4. SEMANA						5. SEMANA						TOTAL AVANCE POR PROCESO	OBSEVACIONES
				1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30		
1	INSPECCION A INSTALACIONES LOCATIVAS	LILIANA YARA	P			1					1					1						1						75	SEMANAL
			E			1					1					1													
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	LILIANA YARA	P				1					1				1						1						75	SEMANAL
			E				1					1				1													
3	INSPECCION HERRAMIENTAS	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75	DIARIA
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
4	INSPECCION PUNTO ECOLOGICO	LILIANA YARA	P				1							1					1						1			75	SEMANAL
			E				1							1					1									
5	INSPECCION DE SEÑALIZACION	LILIANA YARA	P					1							1					1						1		75	SEMANAL
			E					1							1					1									
6	INSPECCION DE TALADROS	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							69	DIARIA SI ESTA EN USO
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
7	INSPECCION DE PULIDORAS	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							69	DIARIA SI ESTA EN USO
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
8	INSPECCION DE PISTOLA DRYWALL	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1							54	DIARIA SI ESTA EN USO
			E	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1								
9	INSPECCION CORTADORA DE CERAMICA	LILIANA YARA	P											1	1	1	1	1	1	1								27	DIARIA SI ESTA EN USO
			E											1	1	1	1	1	1	1									
10	INSPECCION DE PISTOLA DE CALOR	LILIANA YARA	P			1	1	1	1	1																		19	DIARIA SI ESTA EN USO
			E			1	1	1	1	1																			
11	INSPECCION EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	LILIANA YARA	P	1		1					1					1						1						80	SEMANAL SI ESTA EN USO
			E	1		1					1					1													
12	INSPECCION DE ARNES	LILIANA YARA	P			1	1	1	1	1		1																23	DIARIA
			E			1	1	1	1	1		1																	
13	INSPECCION DE ANDAMIOS	LILIANA YARA	P			1	1	1	1	1		1																23	DIARIA
			E			1	1	1	1	1		1																	
14	ESCALERAS	m m	P	1		1					1					1						1						80	SEMANAL
			E	1		1					1					1													
15	CONTROL DE ASISTENCIA	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73	DIARIA
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1								
16	CONTROL DE VISITANTES	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73	DIARIA
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1								
17	ELEMENTOS DE BRIIGADISTA	LILIANA YARA	P																							1		0	FIN DE MES
			E																										
18	BOTOQUIN	LILIANA YARA	P																							1		0	FIN DE MES
			E																										
19	EXTINTORES	LILIANA YARA	P																								1	0	FIN DE MES
			E																										
TOTAL PLANEADO				8	6	12	11	10	9	9	8	9	6	7	6	9	7	6	7	7	6	7	3	3	4	2	1	163	**EN EL MES**
TOTAL EJECUTADO				8	6	12	11	10	9	9	8	9	6	7	6	9	5	6	7	9	6	0	0	0	0	0	0	143	**EN EL MES**

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
CONSORCIO AYSA - ST NIT. 901.260.244 - 3	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS — **Ciudad:** Ibague

Fecha: — **Lugar:** PISO 1, TRABAJO CIELO RASOS

Inspeccionado por: — **Cargo:**

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar
1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)	✓				
Condición de ventanas				X	
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras	✓				
Pasamanos	✓				
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad				X	
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres				X	
Áreas y puestos ordenados				X	
Estado silla				X	
Pies libre de obstaculos				X	
Altura pantalla				X	
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos químicos, insumos)	✓			X	
Estantes de almacenamiento anclados				X	
Estanterías en buen estado				X	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados				X	
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido		✓			ALTO.
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones eléctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)				X	
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protección mínima para las condiciones de utilización				X	
Tableros eléctricos con tapa de protección y señalizados				X	
Instalaciones eléctricas sobrecargadas				X	
Cables recogidos y organizados				X	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
CONSORCIO AYDA - SY NIT: 901.860.222 - 5	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafetería se encuentra en buen estado de orden y aseo				X	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafetería (café, aromáticas)				X	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				X	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo				X	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo				X	
Baños en buen estado		✓			
Limpieza adecuada de los baños		✓			
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Señalización de áreas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con fácil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	21	3	0	2	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS			
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edwin Ulcue Q.	**CARGO**	Residente SST

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
CONSORCIO SYGS - 01 NIT: 901.560.258 - 3	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS — **Ciudad:** Ibague

Fecha: 18-11-2024 — **Lugar:** RAMPLAS: TRABAJOS ELECTRICOS

Inspeccionado por: Edwin Liliana Yoya — **Cargo:** Residente SSO

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar
1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)	✓				
Condición de ventanas				X	
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras	✓				
Pasamanos	✓				Pasamanos de la rampla
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad				X	
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres				X	
Áreas y puestos ordenados				X	
Estado silla				X	
Pies libre de obstaculos				X	
Altura pantalla				X	
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos químicos, insumos)	✓				
Estantes de almacenamiento anclados				X	
Estanterías en buen estado				X	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados				X	
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido	✓				
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones eléctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)				X	
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protección mínima para las condiciones de utilización	✓				
Tableros eléctricos con tapa de protección y señalizados				X	
Instalaciones eléctricas sobrecargadas				X	
Cables recogidos y organizados	✓				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
[redacted]	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafeteria se encuentra en buen estado de orden y aseo				X	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafeteria (café, aromáticas)				X	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				X	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo				X	Remodelacion
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo				X	En remodelación
Baños en buen estado		✓			
Limpieza adecuada de los baños		✓			
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Señalización de áreas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con fácil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	25	2	0	18	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edna liliana yoy	CARGO	Residente SISO

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS — **Ciudad:** Ibague

Fecha: 18-11-2024 — **Lugar:** TRABAJOS EN BAÑOS

Inspeccionado por: Edna Liliana Yara — **Cargo:** Residente SISO

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar
1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)		✓			En reparación con su cuadrilla.
Condición de ventanas				NA	
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras	✓				
Pasamanos	✓				
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad	✓				
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres				NA	
Áreas y puestos ordenados	✓			✓	
Estado silla				✓	
Pies libre de obstaculos				✓	
Altura pantalla				✓	
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos químicos, insumos)	✓				
Estantes de almacenamiento anclados				✓	
Estanterías en buen estado				✓	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados	✓				
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido	✓				
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones eléctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)				✓	
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protección mínima para las condiciones de utilización	✓				
Tableros eléctricos con tapa de protección y señalizados				✓	
Instalaciones eléctricas sobrecargadas				✓	
Cables recogidos y organizados	✓				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
CONSORCIO AYSA - SY NIT: 901.880.888 - 3	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafetería se encuentra en buen estado de orden y aseo				✓	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafetería (café, aromáticas)				✓	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				✓	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo	✓				
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo	✓				
Baños en buen estado		✓			Baños en remodelación
Limpieza adecuada de los baños		✓			En remodelación
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Señalización de áreas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con fácil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	29	3	0	13	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edna Liliana Yara	**CARGO**	Residente SST

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
CONSORCIO VIAS 21 NIT: 901.180.888-1	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS — **Ciudad:** Ibague

Fecha: 18-11-2024 — **Lugar:** ALMACEN

Inspeccionado por: Edna Liliana Yara — **Cargo:** Residente SISO

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar

1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)	✓				
Condición de ventanas				X	
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras	✓				
Pasamanos	✓				
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad	✓				
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres	✓				
Áreas y puestos ordenados	✓				
Estado silla	✓				
Pies libre de obstaculos	✓				
Altura pantalla	✓				
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos químicos, insumos)	✓				
Estantes de almacenamiento anclados	✓				
Estanterías en buen estado	✓				
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados	✓				
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido	✓				
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones eléctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)			X		
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protección mínima para las condiciones de utilización	✓				
Tableros eléctricos con tapa de protección y señalizados			X		
Instalaciones eléctricas sobrecargadas			X		
Cables recogidos y organizados	✓				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
CONSORCIO AYOS - ST NIVEL SOLUCIONES - 2	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafetería se encuentra en buen estado de orden y aseo				X	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafetería (café, aromáticas)				X	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				X	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo	✓				
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo	✓				
Baños en buen estado		✓			En remodelacion
Limpieza adecuada de los baños		✓			En remodelacion
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Señalización de áreas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con fácil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	36	2	0	7	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS			
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edna Liliana Yara	CARGO	Residente SISO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOS - ST NIT: 901.888.888 - 5	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-10	Versión: 01
	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 18-11-2024
AREA: Obra.
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Edna Liliana Yoya

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Edwin de Jesus muñoz	Oficial.	✓	✓	✓	✓		✓					✓										
2	Andres F. Cuan	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓										
3	Oscar Matoma	Ayudante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓										
4	Juan Sebastian Mora	Oficial.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓										
5	Juan C. Bond	Oficial.	✓	✓	✓	✓		✓		✓	R		✓					X				X	
6	Edwin Vega	Oficial.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓										
7	Elquin de Jesus Leon	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓										
8	Jhon F. Florez	tec electrico	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓										
9	Francisco Leiva	tec. electrico	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓										
10	Luis A. Bermudez	Oficial instalador	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓										
11	JAmer Rojas	Oficial instalador	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓										
12	Edna Liliana Yoya	Residente SST.	✓	✓		✓	✓				✓		✓										
13	Juan Carlos Velasco	Inspector Obra	✓	✓		✓					✓		✓										
14	Isabel C. Morales	Directora obra.	✓	✓		✓					✓		✓										
15	Andres Baste	Residente obra	✓	✓		✓					✓		✓										
16	Diego Garcia	almacenista.	✓	✓		X					✓			X									

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA

FIRMA INSPECTOR

DEBE USAR		ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- PANTALON	E- PROTECTORES AUDITIVOS	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CAMISA	F- TAPA BOCAS			2. MOTIVACION
C- GUANTES	G- ZAPATO ANTIDESLIZANTE	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
D- BOTAS	H- GAFAS DE SEGURIDAD			4. MEDIDAS PENDIENTES
OTRO? SI___ NO ___		M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS
CUAL:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 18 - 11 - 2024 | ACTIVIDADES: Demoliciones de pisos, porcelanato, vidrios, techos, pañete, pintura, retiro e instalación de cielo raso | INSPECTOR: Edna Lucia Cuevas

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS	Buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
PICAS	Buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
BARRAS	Buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PALUSTRES	Buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS	Buen estado	3	B	B	B	B	B	B		
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)	Buen estado	7	B	B	B	B	B	B		
PORRAS (Hierro____, Goma__)	Buen estado	3	B	B	B	B	B	B		
NIVELES										
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	Buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
CINCELES	Buen estado	7	B	B	B	B	B	B		
LIMAS			1							
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	Buen estado	2	B							
PULIDORAS	Buen estado	2	B							
CORTADORAS DE BLOQUE	Buen estado	1	B							
EXTENCIONES	Buen estado	2	B							
OTRAS HERRAMIENTAS										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO:	OBSERVACIONES
CARGO:	
FIRMA:	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página 1 de 1

FECHA: 18-11-2024 | ACTIVIDADES: Instalacion de regatas. y bateo en los baños | INSPECTOR: Edwin

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PICAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
BARRAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
PORRAS (Hierro____, Goma__)										
NIVELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA										
CINCELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PULIDORAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
CORTADORAS DE CERAMICA	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
EXTENCIONES	En buen Estado	1	B	B	B	B	B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.

2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO: Edwin Ulises Hernandez

CARGO: Residente SISO

FIRMA:

Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin		OBSERVACIONES
SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	91	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página 1 de 1

FECHA: 18-11-2024 | ACTIVIDADES: Alambrado electrico instalacion de luminaria | INSPECTOR: Edwin Delgado Yepez

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B	B	
PORRAS (Hierro___, Goma__)	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B	B	
NIVELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B	B	
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B	B	
CINCELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B	B	
LIMAS										
Sondes	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B	B	
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	En buen estado	3	B	B	B	B	B	B	B	
PULIDORAS	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B	B	
CORTADORAS DE CERAMICA										
EXTENCIONES	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B	B	
Nivel Laser.	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B	B	
OTRAS HERRAMIENTAS										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.

2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO: Edra Liliana y ...	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	OBSERVACIONES
CARGO: Residente S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O	
FIRMA: Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página 1 de 1

FECHA:	21 - 11 - 2024 AL 24-11-2024	ACTIVIDADES	Instalacion de cielo rasos	INSPECTOR:	Edwin Leyva

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)	En buen estado	1				B	B	B	B	
PORRAS (Hierro___, Goma__)	En buen estado	1				B	B	B	B	
NIVELES	En buen estado	1				B	B	B	B	
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA										
CINCELES										
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS inalambrico	En buen estado	1				B	B	B	B	
PULIDORAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										
EXTENCIONES	En buen estado	1				B	B	B	B	
OTRAS HERRAMIENTAS										
Pistola neumatica	En buen estado	1				B	B	B	B	

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

								OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO:	Edna Liliana Yepes			Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	
CARGO:	Residente SISO			SISO	SISO	SISO	SISO	
FIRMA:								

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA:	ACTIVIDADES		INSPECTOR:

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)										
PORRAS (Hierro____, Goma__)										
NIVELES	En buen estado	1								
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	En buen estado	1								
CINCELES										
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS										
PULIDORAS										
COMPRESOR ELECTRICO	En buen estado	1				B	B	B		
EXTENCIONES	En buen estado					B	B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

							OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO: Edwin Hernandez Sierra	/	/	/	Edwin	Edwin	Edwin	
CARGO: Residente S.S.O				S.S.O	S.S.O	S.S.O	
FIRMA: Edwin				Edwin	Edwin	Edwin	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - ST NIT: 901.000.208 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-13	Versión: 01
	INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Fecha: 21-11-2024	**Lugar:** Patio cotas
Inspeccionado por: Edna liliana gra	**Cargo:** Residente S.S.O

Marque con un visto (V) si cumple o con una Equis (X) si no cumple con las condiciones según la casilla

CONDICIONES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El punto ecologica esta en buenas condiciones	✓		
El punto ecologica tiene las señalizaciones correctas de clasificacion	✓		
El punto ecologica cumple con el codigo de colores según la norma	✓		
Los residuos depositados corresponden a la caneca	✓		
Se evidencia residuos por fuera de la caneca		X	
En el recipiente se generan olores molestos		X	
Se evidencia presencia de lixibiados, plagas o bectores en los recipientes		X	
Sasigna a una persona para que retire los residuos los dias programados de aseo	✓		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-14	Versión: 01
	INSPECCION DE SEÑALIZACION	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

EMPRESA:	Consorcio 3 Yoc - 6T	CIUDAD:	Ibague
FECHA:	22-11-2024	AREA:	Obra
NOMBRE INSPECTOR:	Edna Liliana Yara	CARGO:	Residente SISO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	✓			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	✓			
¿ La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	✓			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?		X		
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?	✓			
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	✓			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	✓			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?			X	
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	✓			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?	✓			
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej:Ahorremos agua, Ahorremos energía, Ahorremos papel, etc....	✓			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?		X		
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?			X	
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	✓			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?			X	
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	✓			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?			X	
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?	✓			Pito

RECOMENDACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:


NOMBRE COMPLETO:	Edna Liliana Yara
CARGO:	Residente SISO
FIRMA:	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.		MARCA	Makita	REF./SERIE	5537853	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23.			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon F. Ramirez.			CARGO:	Prof.So.	AREA: Anclajes Azotea

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parametros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODIO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODIO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVIADORA		
TAPAODIO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓																	
	Mango de agarre en buen estado	✓																	
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓																	
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓																	
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓																	
	Protector de cable en buen estado	✓																	
	Estado de los enchufes es bueno	✓																	
	Estado del such de encendido en bueno	✓																	
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓																	
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓																	
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓																	
	Selector de percutor buenas condiciones	✓																	
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓																	
	Estado de los cables en buen estado	✓																	
	Llave del mandril en buen estado	✓																	
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X																
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓																	
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																	
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																	
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X															
	Se encuentran personas en el entorno	✓																	
NOMBRE/FIRMA OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO

P-SST-17 | Fecha: 12/9/2024 | Página: 1 de 1

TALADRO No.		MARCA	Makita	REF./SERIE	5537853
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague
MES	Noviembre	SEMANA	del 18 al 23		
NOMBRE DEL OPERADOR	fausto casamarca.			CARGO:	
				AREA:	Instalacion punto anclaje A20.164.



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parametros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro„ en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODIO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODIO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAODIO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓											
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓											
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓											
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓			✓			✓											
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓			✓			✓											
	Protector de cable en buen estado	✓			✓			✓											
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓											
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓											
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓											
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓											
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓											
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓											
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓											
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓											
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓											
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X										
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓											
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X									
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓											
NOMBRE/FIRMA OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLE:		NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:					

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	3	MARCA	BLACK&DECKER	REF./SERIE	187452-00	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Juan Sebastian Mora			CARGO	Oficial	AREA: En general.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguno, esta será retirado y consigo se detendrá la tarea
TAPADOO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓		✓	
TAPADOO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVIADUETA		
TAPADOO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Protector de cable en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X	
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
NOMBRE/FIRMA OPERADOR		Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora		
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST		Edwar			Edwar			Edwar			Edwar			Edwar			Edwar		

Con su firma da por entendidos las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLE: _____			_____ NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO NO.	1	MARCA	DEWALD	REF./SER	66875	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	DEL 18 AL 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar B. Garcia			CARGO:	Ayudante	AREA: Plomeria.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPAODO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAODO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estago general de equipo libres de (Fisuras, Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			✓	
	Se utiliza otros accesorios para el taladro como paletas para mezclar, piedras pulidoras, trompos de pulido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Los accesorios utilizados se encuentran en buenas condiciones para la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X		X			X			X				X
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR		Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST		Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES: _____			_____ NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	DCD96 150389	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon F. Flores	CARGO:	Tec Electrico	AREA:	ELECTRICA	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro., en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		✗			✗			✗			✗			✗			✗	
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✗	✓	✗				✗			✗			✗			✗
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓				✓		✓			✓		
NOMBRE/FIRMA OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/5/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./SER	NO TIENE	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionen las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	DEL 18 AL 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon F. Flores			CARGO:	Electricista	AREA: ELECTRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODO DE COPA		CARETA AVIBOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAODO DE ESPUNA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estago general de equipo libres de (Fisuras, Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X	
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																		
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X		X			X			X							X
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
NOMBRE OPERADOR																			
NOMBRE INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	OK	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	2	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	DCD771 25870	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Robinson Rangel			CARGO:	Oficial	AREA: INSTALACION CIELO RASOS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro., en caso que se incumplan alguna, este será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA IVISOR		GUANTES DE AVIADUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del taladro esta en buen estado							✓			✓			✓			✓		
	Mangos de agarre fijo en buen estado							✓			✓			✓			✓		
	Bateria en buen estado y recargada							✓			✓			✓			✓		
	El indicador de bateria funciona correctamente							✓			✓			✓			✓		
	Estado del such de encendido en bueno							✓			✓			✓			✓		
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones							✓			✓			✓			✓		
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad							✓			✓			✓			✓		
	Estado de la broca en buenas condiciones							✓			✓			✓			✓		
	Selector de percutor buenas condiciones							✓			✓			✓			✓		
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones							✓			✓			✓			✓		
	Llave del mandril en buen estado							✓			✓			✓			✓		
	Funciona correctamente							✓			✓			✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas								X			X			X			X	
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo							✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia							✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud							✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas							✓		A	✓		X	✓		X			X
	Se encuentran personas en el entorno							✓			✓			✓			✓		
NOMBRE/FIRMA OPERADOR Robinson Rangel																			
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST Edna Liliana Yara																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	DCD996 180599	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva			CARGO:	Electricista	AREA: ELECTRICA

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, este será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA ARBOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓		
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓		
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓						✓			✓		
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓						✓			✓		
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓						✓			✓		
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓		
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓						✓			✓		
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓		
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓		
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓		
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓		
	Funciona correctamente	✓			✓			✓						✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			✓			X						✓			✓	
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓						✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓						✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓						✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✓			✓		✓						✓				✓
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓						✓			✓		
NOMBRE/FIRMA OPERADOR		[signature]			[signature]			[signature]			X			[signature]			[signature]		
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST		[signature]			[signature]			[signature]			X			[signature]			[signature]		

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO NO.	1	MARCA	DEWALD	REF./SER	66878	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Elquin J. Leon			CARGO:	Ayudante plomeria	AREA: Plomeria

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPAODO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAODO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estago general de equipo libres de (Fisuras, Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X	
	Se utiliza otros accesorios para el taladro como paletas para mezclar, piedras pulidoras, trompos de pulido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Los accesorios utilizados se encuentran en buenas condiciones para la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR		Elkin leon			Elkin leon			Elkin leon			Elkin leon			Elkin leon			Elkin leon		
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST		Edwin Lyn			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin		

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./SER	NO TIENE	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva			CARGO:	Electricista	AREA: ELECTRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUNA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓						✓			✓		
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓						✓					
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓						✓			✓		
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓		
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓		
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓						✓			✓		
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X						✓			✓	
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓						✓			✓		
	Otros:																		
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓						✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓						✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X		X			X						X				X
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓						✓			✓		
NOMBRE OPERADOR											X								
NOMBRE INSPECTOR SST											X								

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-38	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO MEZCLADOR INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

MEZCLADOR INALAMBRICO No.	1	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	20vMAX	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	del 18 al 23	AREA:	BALCONES (Para aplicación de oliuros)	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVIADORA		
TAPAODO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del mezclador esta en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓								
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓								
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble de la paleta mezcladora esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	paleta mezcladora es apropiada para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓								
	Estado de la paleta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	El interruptor con boton de uso continuo esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Boton selector de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	mango controlador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Caja de engranes de aluminio, en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Los mangos ergonomicos bimaterial, en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X							
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utiliza adecuadamente los EPP necesarios para la actividad	✓			✓			✓			✓								
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas		X			X		✓		X	✓		X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE OPERADOR Jamer Rojas	Jamer RR			Jamer RR			Jamer RR			Jamer RR								
	NOMBRE INSPECTOR SST Edna Liliana Yoro	Edna			Edna			Edna			Edna								

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO: ☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:		NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-38	Versión 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO MEZCLADOR INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

MEZCLADOR INALAMBRICO No.	1	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	20vMAX	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 6 al 23	AREA:	BALCONES (Para aplicación de oliures)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo del mezclador esta en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓								
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓								
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble de la paleta mezcladora esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	paleta mezcladora es apropiada para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓								
	Estado de la paleta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	El interruptor con boton de uso continuo esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Boton selector de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	mango controlador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Caja de engranes de aluminio, en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Los mangos ergonomicos bimaterial, en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			✓			✓							
OTROS																			
REQUIMTOS - OPERADOR	El operador utiliza adecuadamente los EPP necesarios para la actividad	✓			✓			✓			✓								
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE OPERADOR Luis A. Bermudez.	Luis			Luis			Luis			Luis								
	NOMBRE INSPECTOR SST Edna Liliana Hoyos	Edna			Edna			Edna			Edna								

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:					
OBSERVACIONES:		NOMBRES Y APELLIDOS			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 13/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar B. Garcia			CARGO:	Ayudante	AREA: PLOMERIA

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUNA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X	
OTROS		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X		X				X			X			X
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FIRMA OPERADOR																		
	INSPECTOR SST																		

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLE:			NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

MORA

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	1	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	627276	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembe	SEMANA	del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Juan Sebastian Mora	CARGO:	oficial	AREA:	En general	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓						✓			✓					
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X	
OTROS																			
ESTOS - OPERA	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA OPERADOR		Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora		
INSPECTOR SST		Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin		

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:			FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	☐	☒				

RESPONSABLES: _____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código F-SST-16	Versión 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha 12/9/2024	Página 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF / SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin Vega			CARGO:	oficial	AREA: PLOMERIA

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X	
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X
	Se encuentras personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA OPERADOR		Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega		
INSPECTOR SST		Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin		

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCION	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

andres

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	Versión
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha 12/04/2024	Página 1 de 1

PULIDORA NO.	1	MARCA	DEWALT	RES /SERIE	677376	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	DEL 18 AL 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Andres Vasquez			CARGO	Ayudante	AREA: Estructura PISO



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de estos formatos, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y corregir se continuará la tarea
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVIADORA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓																	
	Mango de agarre en buen estado	✓																	
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓																	
	Estado de los enchufes es bueno	✓																	
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad																		
	Area de ensambie del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓																	
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓																	
	Estado del disco en buenas condiciones	✓																	
	Estado de los cables en buen estado	✓																	
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓																	
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X																
OTROS																			
FACTORES - OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓																	
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																	
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																	
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X															
	Se encuentran personas en el entorno	✓																	
FIRMA OPERADOR					—														
INSPECTOR SST					—														

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLE:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	4	MARCA	TRUPER	REF./ SERIE	ERGO-4580	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	John Sebastian Prado			CARGO:		AREA:

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo de la pulidora en buen estado																✓		
	Mango de agarre en buen estado																✓		
	Mangos de agarre fija en buen estado																✓		
	Estado de los enchufes es bueno																✓		
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad																✓		
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones																✓		
	Disco apropiado para la labor a realizar																✓		
	Estado del disco en buenas condiciones																✓		
	Estado de los cables en buen estado																✓		
	Estado de clavija esta fija y en buen estado																✓		
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas																	✓	
OTROS																			
RITOS - OPERA	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo																✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia																✓		
ORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud																✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivos																✓		
	Se encuentran personas en el entorno																✓		
FIRMA OPERADOR																			
INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que puedan estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS	

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

EIKm

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/6/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre.	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Elquin de Jesus Leon			CARGO:	Ayudante plomeria	AREA: PLOMERIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODIO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODIO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAODIO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓						✓			✓			✓		
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓						✓			✓			✓		
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓						✓			✓			✓		
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓						✓			✓			✓		
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓									✓			✓		
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓						✓			✓			✓		
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓						✓			✓			✓		
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓						✓			✓			✓		
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓						✓			✓			✓		
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓						✓			✓			✓		
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X						X			X			X	
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓						✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓						✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓						✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X	✓								X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓						✓			✓			✓		
FIRMA OPERADOR		Elcin Leon			Elcin Leon						Elcin Leon			Elcin Leon			Elcin Leon		
INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:						
OBSERVACIONES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DEPULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	6	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	Modelo: UTG12018028 Serie: 1197000	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembe	SEMANA	Del 18 al 23	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Polluras)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																		
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓								
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓		X			X			X			X						
	Area de ensamble del disco de la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	El accesotio es apropiado para la labor a realizar (disco, piedra, trompo, etc)	✓			✓			✓			✓								
	Estado del disco y/o accesorios en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Estado de clevija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	-	X			X			X			X							
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X		X			X							
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓								
OPERADOR	Luis Alberto Bermudez																		
INSPECTOR SST	Edna Liliana Yara																		

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: P-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DEPULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	6	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	Modelo: UTG12018026 Serie: 1197000	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	DEL 18 AL 23	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Pollurea)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVACUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR	✓			✓			✓			✓								
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓								
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble del disco de la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	El accesorio es apropiado para la labor a realizar (disco, piedra, trompo, etc)	✓			✓			✓			✓								
	Estado del disco y/o accesorios en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓								
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X							
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivos			X			X			X			X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓								
OPERADOR	James Rojas	James Rojas			James Rojas			James Rojas			James Rojas								
INSPECTOR SST	Edna Liliana Yara	Edna Liliana Yara			Edna Liliana Yara			Edna Liliana Yara			Edna Liliana Yara								

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar tomarse en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-20	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PISTOLA DE FIJACION PARA DRYWALL	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PISTOLA NO.	1	MARCA	RAMSET	REF./ SERIE	MOD: RS22 No. 30500109	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Semana del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Robinson Rangel.			CARGO:	oficial	AREA: 1er PISO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		SE debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de esta formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	o	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVIADQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y FUNCIONAMIENTO	La uña de la pistola en buenas condiciones?							✓			✓			✓			✓		
	Resorte de la uña en buen estado							✓			✓			✓			✓		
	Tapa de la uña en buen estado?							✓			✓			✓			✓		
	El amortiguador se encuentra en buenas condiciones?							✓			✓			✓			✓		
	El casquillo de la broca presenta desgaste?								X			X			X			X	
	El casquillo de la boca se encuentra apriétado y firmemente?							✓			✓			✓			✓		
	El pistón y el anillo presentan desgaste y deformación excesivos?								X			X			X			X	
	El interior del alojamiento del barril se encuentra limpio?							✓			✓			✓			✓		
	Pasador y gatillo en buenas condiciones?							✓			✓			✓			✓		
	Mango en buenas condiciones?							✓			✓			✓			✓		
	Las correderas se encuentran en buenas condiciones?							✓			✓			✓			✓		
	Protector Contra golpe bueno estado?							✓			✓			✓			✓		
	Descascaramiento funcionando?							✓			✓			✓			✓		
	La pistola funciona correctamente?							✓			✓			✓			✓		
	La Placa o etiqueta es legible?							✓			✓			✓			✓		
	Posee Manual de Funciones?							✓			✓			✓					
OTROS																			
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo							✓			✓			✓			✓		
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia							✓			✓			✓			✓		
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud							✓			✓			✓			✓		
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas									X			X			X			X
	Se encuentran personas en el entorno							✓			✓			✓			✓		
FIRMA OPERADOR Robinson Rangel																			
INSPECTOR SST Edna Liliana Gon																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar latentes en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismos.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:			FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-42	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL CORTADORA DE CERAMICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

CORTADORA No.	1	MARCA	RUBI	REFJ SERIE	TS60	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 al 23			
OPERADOR	Juan C. Bran.	CARGO:	oficial	AREA:	Corte de baldosa.	

MODO DE EMPLEO


1. COLOCAR EL RODEL


2. MARCAR Y RAYAR


3. CORTAR


4. EN ÁNGULO

PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO

Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandod la cortadora de baldosa, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL

PROTECCION AUDITIVA	TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	TAPADIDO DE COPA		TAPADIDO DE ESPUMA		
PROTECCION VISUAL	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	CARETA /VISOR				
PROTECCION PARA MANOS	GIANTES HILO NITRILO	✓	GUANTES DE AVAQUETA		GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
CUERPO EN GENERAL	* BASE																		
	Base de acero robusta y sólida?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Base y torretas anchas con doble arje?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Torretas reforzadas de aluminio con doble anclaje a la base, robustas y resistentes?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El tope - regla - escuadra en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Es de facil ajuste el rodel, para cambio rapido, sin stasceduras?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango es ergonomico y esta en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Es de doble guiado el cual garantiza la presicion y una mejor visibilidadde la linea de rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las guias redondas son sólidas y cromadas para garantizar la resistencia a la abracion y el desgaste	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las guias redondas tienen buen deslizamiento y presicion de rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las correderas con rodamiento facilita la fluidez en el rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Posee separador movil magnetico y en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El separador movil magnetico garantiza una buena sistribucion de la carga de rotura y es de facil acondicionamiento?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El suplemento para facilitar el posicionamiento y asentuar formatos grandes de baldosa esta en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con espumas en la base para garantizar el asiento de la baldosa y que acompaña en la separacion?	✓			✓			✓			✓			✓					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X		✓	X			✓			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRE/FIRMA OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES: _____			_____ NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-GST-45	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL COMPRESOR ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

COMPRESOR ELECTRICO MONOFASICO No.	1	MARCA	B.N.A. POWER	REF./SER	FD 223250007	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR				CARGO:		AREA:

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguno, este será retirado y consigo se detendrá la tarea
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
ESTADO GENERAL	Motor en buen estado y funcionando				✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general de los cables en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El enchufe se encuentra en buen estado?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de swich de encendido en buen estado?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El seguro del gatillo funciona correctamente?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Se observa buena limpieza de filtro de entrada?				✓			✓			✓			✓			✓		
	La carcasa se encuentra en buen estado libre de daños estructurales evidentes?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El interruptor de partida se encuentra operando?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Posee placa legible?					X			X			X			X			X	
	Las ruedas para desplazamiento estan en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El soporte frontal de helle esta en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuenta con manometros y funcionando correctamente?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El regulador de presion funciona correctamente?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuena con valvula de drenado?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El estado de las mangueras de presion estan en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓		
	La pistola se encuentra en buen estado?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El filtro de la pistola estan limpos y en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Los acoples estan ajustados y en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓		
	La boquilla cuenta con su protector?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Las boquillas se encuentran limpias?				✓			✓			✓			✓			✓		
	El deposito de pintura de la pistla se encuentra en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓		
	La perilla de control del volumen de la pintura se encuentra funcinando bien?				✓			✓			✓			✓			✓		
	La perilla de control de abanico de la pintura se encuentra funcinando bien?				✓			✓			✓			✓			✓		
	Los materiales a utilizar de base acuosa no inflamables?					X			X			X			X			X	
	Los materiales a utilizar son inflamables?										✓			✓			✓		
	Tiene antilatigos y en buen estado?									X			✓			✓			✓
	El equipo cuenta con polo a tierra para evitar descargas?				✓			✓			✓			✓			✓		

Escaneado con CamScanner

REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP cuando esta utilizando el equipo?				✓			✓			✓			✓			✓			
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo?				✓			✓			✓			✓			✓			
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				✓			✓			✓			✓			✓			
	Cumple con las instrucciones del operatividad con el equipo?				✓			✓			✓			✓			✓			
ENTORNO	El area de trabajo se encuentra bien ventilada?				✓			✓			✓			✓			✓			
	Se cuenta con extintor en el area de trabajo?				✓			✓			✓			✓			✓			
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				✓			✓			✓			✓			✓			
	Se encuentran personas en el entorno					X			X			X			✓			X		
	Los productos cuentan con hjojas de seguridad y se dibulgaron?				✓			✓			✓			✓			✓			
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR																				
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST																				

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐ ☑	**FECHA DE CORRECCIÓN**	**DIA**	**MES**	**AÑO**

RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-43	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL APIZONADOR COMPACTADOR-RANA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

COMPACTADOR - RANA No.	1	MARCA		REF./SER		
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR				CARGO:		AREA:

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguno, este será retirado y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA		GAFAS DE SEGURIDAD		GIANTES HILO NITRILO		
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO	Motor en buen estado y funcionando				✓														
	Tubo de escape en buenas condiciones				✓														
	Estado de pasadores (bastidor) en buen estado?				✓														
	Palanca vibratoria en buen estado?				✓														
	Cilindro vibrador en buen estado?				✓														
	Las correas de transmision presentan desgaste, grietas?					X													
	Poleas de transmision en buenas condiciones?				✓														
	Pernos de sujección de motor a la placa estan estables y sin movimientos?				✓														
	Pernos de sujección de motor a la placa presentan moho?				✓														
	Los acoples flexibles estan en buenas condiciones?				✓														
	El timon de manejo esta en buenas condiciones (con las espumas antividratorias en las manijas)				✓														
	Las ruedas para desplazamiento estan en buenas condiciones?				✓														
	El tanque de combustible presenta fugas?					X													
	Las mangueras de aceite hidráhulico presentan fugas?					X													
	Yoyo de encendedor del motor en buenas condiciones?				✓														
	Posee placa legible?					X													
	Posee bandeja contra derrames?				✓														
	Las correas de transmision presentan desgaste, grietas?					X													
	La rana compactadora tiene partes sueltas o defectuosas					X													
	Estado general del equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente?				✓		*												
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP cuando esta utilizando el equipo?				✓														
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo?				✓														
	Cumple con las instrucciones del operatividad con el equipo?				✓														
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				✓														
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas						X												
	Se encuentran personas en el entorno				✓														
	NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR	—			Jhon Mora														
	NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST	—			Edwin														

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES:				
OBSERVACIONES:			NOMBRES Y APELLIDOS	

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-43	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL APIZONADOR COMPACTADOR-RANA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

COMPACTADOR - RANA No.	1	MARCA		REF./SER		
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 Al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR				CARGO:		AREA:

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO	Motor en buen estado y funcionando				✓			✓											
	Tubo de escape en buenas condiciones				✓			✓											
	Estado de pasadores (bastidor) en buen estado?				✓			✓											
	Palanca vibratoria en buen estado?				✓			✓											
	Cilindro vibrador en buen estado?				✓			✓											
	Las correas de transmision presentan desgaste, grietas?					X			X										
	Poleas de transmision en buenas condiciones?				✓			✓											
	Pernos de sujección de motor a la placa estan estables y sin movimientos?				✓			✓											
	Pernos de sujección de motor a la placa presentan moho?				✓			✓											
	Los acoples flexibles estan en buenas condiciones?				✓			✓											
	El timon de manejo esta en buenas condiciones (con las espumas antividratorias en las manijas)				✓			✓											
	Las ruedas para desplazamiento estan en buenas condiciones?				✓			✓											
	El tanque de combustible presenta fugas?					X			X										
	Las mangueras de aceite hidráhulico presentan fugas?					X			X										
	Yoyo de encendedor del motor en buenas condiciones?				✓			✓											
	Posee placa legible?					X			X										
	Posee bandeja contra derrames?				✓			✓											
	Las correas de transmision presentan desgaste, grietas?					X			X										
	La rana compactadora tiene partes sueltas o defectuosas					X			X										
	Estado general del equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente?				✓			✓											
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP cuando esta utilizando el equipo?				✓			✓											
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo?				✓			✓											
	Cumple con las instrucciones del operatividad con el equipo?				✓			✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				✓			✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas						X			X									
	Se encuentran personas en el entorno				✓			✓											
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS	
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-21	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ROTOMARTILLO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

ROTOMARTILLO No.	2	MARCA	MAKITA	REF./ SERIE	HM1360 CB	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 18 al 23			
NOMBRE DEL OPERADOR	Cesar Augusto Gorzon	CARGO:	ayudante	AREA:	Entrada de Parqueadero	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandoel rotomartillo, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas)																✓					
	interruptor de gatillo																✓					
	Acople adecuado para los accesorios																✓					
	Estado del mango																✓					
	Estado de interruptorde encendido y su seguro																✓					
	Estago general de equipo (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras) en buen estado																✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas																	X				
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor																✓					
	Otros:																					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina																✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia																✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud																✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas																		X			
	Se encuentran personas en el entorno																✓					
NOMBRE/FIRMA OPERADOR																	Cesar G.					
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																	Edwin					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	Código: F-SST-45	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

Equipo MEZCLADORA	Fecha :	Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

INSTRUCCIONES BÀSICAS PARA REALIZAR EL CHEQUEO DE SEGURIDAD: la finalidad de esta lista de chequeo es identificar los riesgos que puedan genera peligros al empleado y daños materiales tenga en cuenta:

1.La lista de chequeo de seguridad debe realizarse a diario al inicio de la actividad.
2.Realice la revisión y observe detalladamente las condiciones del área.
3.Evalue las condiciones de seguridad de acuerdo a los ítems listados en esta hoja.

4. Marque de acuerdo a:

Se cumple completamente con el requerimiento V
No se cumple con el requerimiento X
No aplica NA



No.	ITEM A INSPECCIONAR
1	Operador capacitado o con experiencia en el uso correcto del equipo
2	Operador conoce el manual técnico de funcionamiento
3	El área se encuentra libre de elementos que dificulten la operación como cables en el piso, huecos, elementos colgantes, dispositivos o materiales
4	La ruta de evacuación se encuentra despejada y señalizada
5	El área se encuentra demarcada y señalizada
6	La integridad externa del equipo está en buenas condiciones
7	La superficie donde esta ubicada la mezcladora es estable
8	La base de la mezcladora se encuentra bien asegurada y estable
9	La mezcladora tiene instalada la guarda del sistema motriz
10	La acometida eléctrica se encuentra protegida del paso de vehículos y personas
11	El breaker de control eléctrico se encuentra en buen estado y bien ubicado
12	La tolva de la mezcladora se encuentra en buen estado
13	La correa del sistema motriz se encuentra en buen estado
14	El sistema de volcó o giro lateral de la tolva funciona adecuadamente
15	La cremallera de la tolva se encuentra lubricada
16	Existe un extintor para control de incendios cerca al área de trabajo
17	El operador hace uso de los elementos de protección personal necesarios para la actividad
18	El equipo cuenta con sistema de bloqueo, cuando este no se encuentra en funcionamiento ? ¿Cual?
19	El operador cuenta con carnet que lo acredite como persona autorizada para la manipulación del mismo
20	Se evidencia publicado el avisos de seguridad para uso seguro del equipo

INSPECCION DIARIA DE SEGURIDAD
NOVIEMBRE 2024

	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION

_____

NOMBRE DEL INSPECTOR SST

_____

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-72	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/09/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energia sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
4.4	Etiqueta legible	✓				
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada) +4.0 F.		X			
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓	·			
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
5.4	Etiqueta legible	✓				
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación		X			
7.2	Picaduras, grietas		X			
7.3	Seguros y partes móviles en buen estado	✓				
7.4	Corrosión		X			
7.5	Otros					

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	18-11-2024
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Hoyos	Firma	
Cargo	Residente SSO		
Nombre del Trabajador	Jhon F. Ramirez	Firma	
Cargo	Auxiliar de Redes		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energia sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
4.4	Etiqueta legible	✓				
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
5.4	Etiqueta legible	✓				
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación		X			
7.2	Picaduras, grietas		X			
7.3	Seguros y partes móviles	✓				
7.4	Corrosión		X			
7.5	Otros					
OBSERVACIONES GENERALES:						

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	12-11-2024
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Yara.	Firma	
Cargo	Residente SISO		
Nombre del Trabajador	Fausto Caparroso	Firma	
Cargo	Prof. S.O.		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible					
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible					
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros					

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	21-11-2024
Nombre del Supervisor	Edwar Jefferson Yara	Firma	
Cargo	Residente SISO / COORD. TSA		
Nombre del Trabajador	Edwin muñoz	Firma	
Cargo	OPERARIO		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				✓	
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energia sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible	✓				
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible	✓				
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros	✓				
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión	✓				
7.5	Otros					

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	20/11/2024
Nombre del Supervisor	Edna Adriana Yara	Firma	
Cargo	Residente SISO Cod 154		
Nombre del Trabajador	Juan mora	Firma	Juan mora
Cargo	Oficial		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible					
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible					
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros					
OBSERVACIONES GENERALES:						

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	21-11-2024
Nombre del Supervisor	Edwin Leiva	Firma	
Cargo	Residente SISO / coord TSA		
Nombre del Trabajador	Jhonny Pitalua	Firma	
Cargo			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energia sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible	✓				
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible	✓				
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros	✓				
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros	✓				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	21-11-2024
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Yepes		
Cargo	Residente SISO Coord TSA	Firma	
Nombre del Trabajador	Robinson Rangel		
Cargo	Robinson Rangel	Firma	Robinson Rangel

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código F-SST-09	Versión 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA DE INSPECCION: 18-11-2024.

INSPECCION REALIZADA POR: Fausto Cajamarca CARGO: Jefe. S.O.

Modelo: 349 Serial: 0190H Marca: COBRAN

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		X		X		X									
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		X		X		X									
1.3	Grietas		X		X		X									
1.4	Estiramiento excesivo		X		X		X									
1.5	Deterioro general		X		X		X									
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos		X		X		X									
1.7	Quemaduras		X		X		X									
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras		X		X		X									
2.2	Deshilacha miento		X		X		X									
2.3	Hilos faltantes		X		X		X									
2.4	Quemaduras		X		X		X									
2.5	Exposición a productos Químicos		X		X		X									
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		X		X		X									
3.2	Picaduras, grietas		X		X		X									
3.3	Deterioro general		X		X		X									
3.4	Defecto de funcionamiento		X		X		X									
3.5	Corrosión		X		X		X									
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		X		X		X									
4.2	Grietas		X		X		X									
4.3	Cortaduras		X		X		X									
4.4	Piezas faltantes		X		X		X									
4.5	Otros															



OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo F-SST-09	Version 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha 12/9/2024	Pagina 1 de 1

FECHA DE INSPECCION: 18-11-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Jhon Fernando Ramirez CARGO: profesional SST Inspector

Modelo: 3491 Serial: 01961-300 Marca: COURAN

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		X													
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		X													
1.3	Grietas		X													
1.4	Estiramiento excesivo		X													
1.5	Deterioro general		X													
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos		X													
1.7	Quemaduras		X													
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras		X													
2.2	Deshilacha miento		X													
2.3	Hilos faltantes		X													
2.4	Quemaduras		X													
2.5	Exposición a productos Químicos		X													
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		X													
3.2	Picaduras, grietas		X													
3.3	Deterioro general		X													
3.4	Defecto de funcionamiento		X													
3.5	Corrosión		X													
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		X													
4.2	Grietas		X													
4.3	Cortaduras		X													
4.4	Piezas faltantes		X													
4.5	Otros															



OBSERVACIONES:

Serie 6197162 Dinamica en 4

Serie 6197083 D en 4.

Serie Eslinga de Posicionamiento. E229064. EXP. 196 E214034 marca XP- seria 93.

TY OF: EPI Ref 145905. Linea de vida.
EPI R 145903. Serie 1005237 marca: Kortes Ropes.

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S/ O EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
[redacted]	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA DE INSPECCION: 21-11-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Robinson Rangel **CARGO** Oficial

Modelo: Lote 2306 **Serial:** A1004230600016 **Marca:** LinkTech

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X		X		X	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X		X		X	
1.3	Grietas								X		X		X		X	
1.4	Estiramiento excesivo								X		X		X		X	
1.5	Deterioro general								X		X		X		X	
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X		X		X	
1.7	Quemaduras								X		X		X		X	
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X		X		X		X	
2.2	Deshilacha miento								X		X		X		X	
2.3	Hilos faltantes								X		X		X		X	
2.4	Quemaduras								X		X		X		X	
2.5	Exposición a productos Químicos								X		X		X		X	
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X		X		X	
3.2	Picaduras, grietas								X		X		X		X	
3.3	Deterioro general								X		X		X		X	
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X		X		X	
3.5	Corrosión								X		X		X		X	
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X		X		X	
4.2	Grietas								X		X		X		X	
4.3	Cortaduras								X		X		X		X	
4.4	Piezas faltantes								X		X		X		X	
4.5	Otros															





OBSERVACIONES:

R. Robinson Rangel. — INSPECCIONADO POR

Edna Liliana Yara — COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA DE INSPECCION: 21-11-2024

INSPECCION REALIZADA POR: YONIS DEL CRISTO PITOLWA **CARGO** Oficial

Modelo: LT4C lote:2310. **Serial:** 4101231002B3 **Marca:** LINKTECH

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X		X			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X					
1.3	Grietas								X		X					
1.4	Estiramiento excesivo								X		X					
1.5	Deterioro general								X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X					
1.7	Quemaduras								X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X		X					
2.2	Deshilacha miento								X		X					
2.3	Hilos faltantes								X		X					
2.4	Quemaduras								X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos								X							
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X					
3.2	Picaduras, grietas								X		X					
3.3	Deterioro general								X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X					
3.5	Corrosión								X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X					
4.2	Grietas								X		X					
4.3	Cortaduras								X		X					
4.4	Piezas faltantes								X		X					
4.5	Otros															





OBSERVACIONES: color Naranja.

Yonis Pitolwa
INSPECCIONADO POR

Edna Liliana Yara
COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA DE INSPECCION:

INSPECCION REALIZADA POR: JUAN SEBASTIAN MORA **CARGO:** OFICIAL

Modelo: 410123100054 **Serial:** **Marca:** Link tech.

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas						X		X				X			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido						X		X				X			
1.3	Grietas						X		X				X			
1.4	Estiramiento excesivo						X		X				X			
1.5	Deterioro general						X		X				X			
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos						X		X				X			
1.7	Quemaduras						X		X				X			
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras						X		X				X			
2.2	Deshilacha miento						X		X				X			
2.3	Hilos faltantes						X		X				X			
2.4	Quemaduras						X		X				X			
2.5	Exposición a productos Químicos						X		X				X			
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)						X		X				X			
3.2	Picaduras, grietas						X		X				X			
3.3	Deterioro general						X		X				X			
3.4	Defecto de funcionamiento						X		X				X			
3.5	Corrosión						X		X				X			
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)						X		X				X			
4.2	Grietas						X		X				X			
4.3	Cortaduras						X		X				X			
4.4	Piezas faltantes						X		X				X			
4.5	Otros												V			





F

OBSERVACIONES:

Juan Mora
INSPECCIONADO POR

Edna Ulcuango
COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


[redacted]	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: Del 18 al 23 Noviembre

INSPECCION REALIZADA POR: Edwin muñoz CARGO Oficial

Modelo: Serial: Marca:

	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1																
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								✓		✓					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								✓		✓					
1.3	Grietas								✓		✓					
1.4	Estiramiento excesivo								✓		✓					
1.5	Deterioro general								✓		✓					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								✓		✓					
1.7	Quemaduras								✓		✓					
1.8	Otros															
2	COSTURAS															
2.1	Cortaduras								✓		✓					
2.2	Deshilacha miento								✓		✓					
2.3	Hilos faltantes								✓		✓					
2.4	Quemaduras								✓		✓					
2.5	Exposición a productos Químicos								✓		✓					
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								✓		✓					
3.2	Picaduras, grietas								✓		✓					
3.3	Deterioro general								✓		✓					
3.4	Defecto de funcionamiento								✓		✓					
3.5	Corrosión								✓		✓					
3.6	Otros															
4	PARTES PLASTICAS															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								✓		✓					
4.2	Grietas								✓		✓					
4.3	Cortaduras								✓		✓					
4.4	Piezas faltantes								✓		✓					
4.5	Otros															





OBSERVACIONES:

Edwin muñoz C.
INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVOC - ST NIT: 901.880.248 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 18 al 23 Noviembre 2024 LUGAR: _____ ANDAMIO No. 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ INSPECCIONADO POR: Edwin Rivera y Jhon

CONCEPTO A INSPECCIONAR					20-11-24		21-11-24				23-11-24			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION						X		X				X		
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE						X		X				X		
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO						X		X				X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS						X		X				X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS						X		X				X		
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO						N/A		N/A				N/A		
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO						N/A		N/A				N/A		
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.					✓		✓				✓			
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS					✓		✓				✓			
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS					✓		✓				✓			
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS						X		X				X		
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA					✓		✓				✓			
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO					✓		✓				✓			
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD					✓		✓				✓			
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD					Jhon Mora		Jhon Mora				Jhon Mora			
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — COORD. ALTURAS					Edwin		Edwin				Edwin			
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — RESPONSABLE HSE					Edwin		Edwin				Edwin			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - AT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 18 al 23 Noviembre 2024 LUGAR: _____ ANDAMIO No. 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ INSPECCIONADO POR: Edna Liliana Yepes

CONCEPTO A INSPECCIONAR							21-11-24		22-11-24					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION								X		X				
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE								X		X				
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NO		NA				
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NA		NA				
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.							✓		✓					
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS							✓		✓					
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS							✓		✓					
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS								X		X				
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA							✓		✓					
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO							✓		✓					
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD							✓		✓					
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD							Edwar Mauricio Yepes		Edwar Mauricio Yepes					
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — COORD. ALTURAS							Edwar		Edwar					
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — RESPONSABLE HSE							Edwar		Edwar					

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.860.262 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 18 al 24 Noviembre 24 **LUGAR:** Sala de espera **ANDAMIO No.** 2

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Rodriguez Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR								21-11-24		22-11-24		23-11-24		24-11-24	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION									X		X		X		X
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE									X		X		X		X
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO									X		X		X		X
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS									X		X		X		X
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS									X		X		X		X
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO									NA		NA		NA		NA
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO									NA		NA		NA		NA
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.								✓		✓		✓			✓
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS								✓		✓		✓			✓
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS								✓		✓		✓			✓
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS									X		X		X		X
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA								✓		✓		✓			✓
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO								✓		✓		✓			✓
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD								✓		✓		✓			✓
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN	**ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD**														
	COORD. ALTURAS														
	RESPONSABLE HSE														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	Edna Liliana Yara	Ciudad y Fecha:	Ibague - 18-11-2024
Cargo:	Residente SISO		
Centro de trabajo:	actividades electricas		

PROVEEDOR: NA MARCA No tiene MATERIAL Aluminio CLASE Tijera 1.50 mts

INSPECCIÓN GENERAL

	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con certificación	✓		X	
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas	✓			
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante		X		
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura	✓			
	ESCALERAS TIJERA	N serie			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			X	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención	-		X	
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		✓		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta	✓			
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad	✓			
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

EQUIPO APROBADO		
	SI	31
	NO	
	OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	Edna Liliana Yara	Ciudad y Fecha:	Ibague - 18-11-2024
Cargo:	Residente SISO		
Centro de trabajo:	Area electrica - actividades		

PROVEEDOR: NA MARCA NO tiene MATERIAL Aluminio CLASE Tijera grande de 180 mts

	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	INSPECCIÓN GENERAL				
1	Cuenta con certificación	✓			
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas			X	
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante			X	
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			X	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención	✓			
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta		X		
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad			X	
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

Edna Liliana Yara.

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

EQUIPO APROBADO

SI	SI
NO	
OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-37	Versión: 01
	REGISTRO DE VISITANTES EN LA OBRA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

OBRA/PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación Y mejora del edificio de Registro instrumento Publico	CIUDAD:	BAQUE
RESPONSABLE	Edna Liliana Y Cia	CARGO	Residente SISO

DATOS DEL PERSONAL

No.	Fecha de ingreso (dia/mes/año)	H.I	H.S	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	Nombres y apellidos	Documento de identidad	EPS	ARL	En caso de emergencia comunicarse con	Teléfono de contacto	FIRMA	OBSERVACIONES
1	13-11-24	8:00	1:00	Particular Pedro Bianca	Retiro de escombros	Audiel Hernandez Diego F. Gonzalez	14281417 1110504092	La nueva		Adriana Ramos Luisa F Rocha	3222392630 3106081404	Audiel Diego F.G.	
2	13-11-24	8:30	10:00	Particular	Toma de medida para hornamentacion	Alexander Garcia	9325828	Nueva	Sura	Diana Bedoya	3125950975		
3	15-11-24	9:20	4:30	Super Intendencia	Invitado. Recorrido.	William Henao	1070595799	Salud total	Sura	Veviana andrea	3229207364		
4	15-11-24	10:50	4:30	Super Intendencia	Recorrido Obra.	Luis delgado chaparro	1018487353	Alliance Salud	positiva	Gabriela peño.	3134543960		
5	15-11-24	10:55	4:30	Super Intendencia	Recorrido obra	Cesar Burgos	15026274	Alianza Salud	Positiva	Monica Monta.	3126691918		
6	15-11-24	10:50	4:30	Super Intendencia	Recorrido obra	Magaly carcedo	66864250	Sanitas	Positiva	Alejandra Diaz	3202831206		
7	15-11-24	10:50	2:00	Super Intendencia	Recorrido obra	Berta Lucy Murillo	41680888	Sanitas	positiva	Milena cuervo	3015706483		
8	15-11-24	11:22	4:30	Electrica Super Intende	Recorrido Instalaciones Electricidad	Jose Alvarez	1066746957	Nueva	Sura	Lorena Rodriguez	3143366658		
9	15-11-24	11:22	4:30	Indust Cruz Inmar	medicion de inmobiliaria	Jair Castro	93341184	Sanitas	Sura	Maynola Agudelo	3142025907		
10	15-11-24	11:22	4:30	Ind Cruz	medicion de inmobiliaria	Wilson Chala	79925724	Famisanar	Sura	Angela Bojaca	3203107		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-37	Versión: 01
	REGISTRO DE VISITANTES EN LA OBRA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

OBRA/PROYECTO:		CIUDAD:	IBAGUE
RESPONSABLE		CARGO	

DATOS DEL PERSONAL

No.	Fecha de Ingreso (día/mes/año)	H.I	H.S	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	Nombres y apellidos	Documento de Identidad	EPS	ARL	En caso de emergencia comunicarse con	Teléfono de contacto	FIRMA	OBSERVACIONES
11	16-11-24	8:00	10:00		Revision Electrica	Alfredo Polanica	1110454	Salud 95 total	Sura	Carla Mendoza	3117853		
12	19-11-24	8:30	9:30	Diseño Ramirez	Recorrido	Emiliano Ramirez.	7948703	Salud total	Colmena	Alba Sanchez	3044016823		
13	20-11-24	9:00		Alumino del Tolima	Recorrido de ventaneria	Jeferson Baral.	1110499445	Salud Total	Sura	Erika Quroga	3185545249		
14				Alumino del tolima	Recorrido de Ventaneria	Edwin trujillo	1006125620	Sanitas	Sura.	Heidy Ortiz.	3157317158		
15	22-11-24	7:00	4:00		Recorrido electrico.	Alfredo Polanica.	1110454495	Salud total	Sura	Carla Mendoza	3117851574		
16	22-11-23	10:00	4:00		Recorrido Electrico	Felipe Alba	1020827652	Sanitas	Positiva	Cristian Alba	3026241330	Felipe Alba	
17													
18													
19													
20													

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Ver: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Pág 1 d

PROYECTO/OBRA:	Mantenimiento , adecuacion y mejoramiento del inmueble de oficinas instrumentos publicos	PERIODO:	DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024
RESPONSABLE	Edna Liliana Yara	CARGO	RESIDENTE SISO

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA					
					LUNES 18/11/2024	MARTES 19/11/2024	MIÉRCOLES 20/11/2024	JUEVES 21/11/2024	VIERNES 22/11/2024	SAB 23/11
1	18-11-24	EDWIN DE JESUS MUÑOZ	1110478748	OFICIAL	7:15 6:00	7:15 6:00	7:20 600	7:20 600	7:33	720
2	18-11-2024	ANDRES F. CUAN	1234639512	AYUDANTE	7:00 5:20	7:00 6:00	7:00 6:00	7:20 600	7:18 600	
3	18-11-2024	JERSON JOHAN CORTES	1110468756	AYUDANTE	RETIRADO		RETIRADO		RETIRADO	
4	18-11-2024	OSCAR LEONARDO MATOMA	1006028713	AYUDANTE	7:05 615	7:05 6:15	7:10 600	7:17 600	7:21 600	719
5	18-11-2024	JUAN SEBASTIAN MORA	1005754528	OFICIAL	7:00 600	7:15 600	7:10 600	7:08 600	7:10	7:08
6	18-11-24	JUAN CARLOS BRAND	93391279	OFICIAL	7:15 600	7:10 600	7:20 600	7:00 800	7:23 800	9:20
7	18-11-24	JUAN CARLOS VELASCO	1082776228	INSPEC. OBRA						
8	18-11-2024	EDNA LILIANA YARA	65768895	RESID. SST	640	6:10 6:30	6:40 5:15	6:40 500	640 6:30	6:40
9	19-11-24	ISABEL CRISTINA MORALES	1032377729	DIRECT. OBRA	Isabel M.	Isabel M.	Isabel M.	Isabel M	Isabel. M.	
10	18-11-24	ANDRES BASTO BLANCO	19479503	RESID. OBRA						

Escaneado con CamScanner

					SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA				Código: F-SST-29 Fecha: 12/9/2024	Ver Pág 1
11		DIEGO GARCIA	14296310	ALMACENISTA	6:40 500	6:40 600	6:40 500	6:40 500	6:40 -	
12	18-11-2024	JHON F. FLORES	80226043	ELECTRICO	900 500	800 500	900 500	900 500	900 600	8:00 -
13	18-11-2024	FRANCISCO LEIVA	79914435	ELECTRICO	9:00 500	8:00 500	9:00 500	900 500	900 600	8:00
14	20-11-2024	ROBINSON RANGEL	19369465	OFICIAL			300 500	7:10 600	7:00	7:00
15	18-11-24	EDWIN VEGA	14296757	OFICIAL	Edwin Vega 7:15 500	Edwin Vega 7:10 600	Edwin Vega 7:15 600	Edwin Vega 7:15 600	Edwin Vega 7:10	Edwin Vega 7:10
16	18-11-24	ELQUIN DE JESUS LEON	1109002547	AYUDANTE	Elquin León 7:10 600	Elquin León 7:15 600	Elquin León 7:10 600	Elquin León 7:10 600	Elquin León 7:10	Elquin León 7:10
17		JORGE EDUARDO MANJARRES	1033809868	OFICIAL						
18	18-11-2024	JORGE IVAN GUERRERO RAMIREZ	1003532987	OFICIAL						
19	18-11-2024	LUIS ALBERTO BERMUDEZ DIAZ	1023912742	OFICIAL INSTALADOR	8:00 500	8:10 500	800	900 500		
20	18-11-2024	JAMER ROJAS	1083908005	OFICIAL INSTALADOR	Jamer Rojas 8:00 500	Jamer Rojas 8:10 500	Jamer Rojas 800	Jamer Rojas 900 500		
21	19-11-2024	Adrian Tuquerres	1002802358	Ayudante		Adrian T.	Adrian T. 7:00 600	Adrian T. 7:00 600	Adrian T. 7:10	Adrian Tuquerres 7:15

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Vers 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Pág 1 d

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA					
					LUNES 18/11/2024	MARTES 19/11/2024	MIÉRCOLES 20/11/2024	JUEVES 21/11/2024	VIERNES 22/11/2024	SABA 23/11/
22	19-11-2024	JOHAN SEBASTIAN PRADA	1110456987	AYUDANTE OBRA						
23	19-11-2024	KEVIN JAVIER PARDO ORTIZ	1105463073	AYUDANTE OBRA						
24		ALEXANDER FERIA PRADA	93238281	PINTOR						
25	20-11-2024	YONIS DEL CRISTO PITALUA	8798168	OFICIAL			7:00 4:00	9:00 6:00	7:10	
26	22-11-2024	Yostin Sobno Bonilla	1110430 444	Ayudante Obra					7:00	
27	22-11-2024	nelson Alberto Socarras	5227077	Ayudante de obra					7:00	
28	22-11-2024	Cesar Garzón	1'106.738.407	Pintor					7:00	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-34	Versión: 01
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

NOVIEMBRE 2024

No.	INSPECCION	RESPONSABLE	PLANEADO/EJECUTADO	1. SEMANA		2. SEMANA					3. SEMANA					4. SEMANA						5. SEMANA						TOTAL AVANCE POR PROCESO	OBSEVACIONES
				1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30		
1	INSPECCION A INSTALACIONES LOCATIVAS	LILIANA YARA	P			1					1					1						1						100	SEMANAL
			E			1					1					1						1							
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	LILIA NA YARA	P				1					1				1						1						100	SEMANAL
			E				1					1				1						1							
3	INSPECCION HERRAMIENTAS	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	DIARIA
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	INSPECCION PUNTO ECOLOGICO	LILIANA YARA	P				1							1					1						1			100	SEMANAL
			E				1							1					1						1				
5	INSPECCION DE SEÑALIZACION	LILIANA YARA	P					1							1					1						1		100	SEMANAL
			E					1							1					1						1			
6	INSPECCION DE TALADROS	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	DIARIA SI ESTA EN USO
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	INSPECCION DE PULIDORAS	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	DIARIA SI ESTA EN USO
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	INSPECCION DE PISTOLA DRYWALL	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1				100	DIARIA SI ESTA EN USO
			E	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1					
9	INSPECCION CORTADORA DE CERAMICA	LILIANA YARA	P											1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	100	DIARIA SI ESTA EN USO
			E											1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
10	INSPECCION DE PISTOLA DE CALOR	LILIANA YARA	P			1	1	1	1	1																		100	DIARIA SI ESTA EN USO
			E			1	1	1	1	1																			
11	INSPECCION EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	LILIANA YARA	P	1		1					1					1						1	1	1	1	1	1	100	SEMANAL SI ESTA EN USO
			E	1		1					1					1						1	1	1	1	1	1		
12	INSPECCION DE ARNES	LILIANA YARA	P			1	1	1	1	1		1										1	1	1	1	1	1	100	DIARIA
			E			1	1	1	1	1		1										1	1	1	1	1	1		
13	INSPECCION DE ANDAMIOS	LILIANA YARA	P			1	1	1	1	1		1										1	1	1	1	1	1	100	DIARIA
			E			1	1	1	1	1		1										1	1	1	1	1	1		
14	ESCALERAS	m m	P	1		1					1					1						1						100	SEMANAL
			E	1		1					1					1						1							
15	CONTROL DE ASISTENCIA	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	104	DIARIA
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16	CONTROL DE VISITANTES	LILIANA YARA	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	104	DIARIA
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
17	ELEMENTOS DE BRIIGADISTA	LILIANA YARA	P																							1		100	FIN DE MES
			E																							1			
18	BOTOQUIN	LILIANA YARA	P																							1		100	FIN DE MES
			E																							1			
19	EXTINTORES	LILIANA YARA	P																								1	100	FIN DE MES
			E																							1			
TOTAL PLANEADO				8	6	12	11	10	9	9	8	9	6	7	6	9	6	6	7	7	6	12	9	9	9	2	1	184	**EN EL MES**
TOTAL EJECUTADO				8	6	12	11	10	9	9	8	9	6	7	6	9	6	6	7	7	6	12	9	9	9	2	1	184	**EN EL MES**

CONSORCIO AVOC - SI NIT: 901.200.258 - 8	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS **Ciudad:** Ibague

Fecha: 25-11-2024 **Lugar:** Almacen

Inspeccionado por: Edna Liliana gon **Cargo:** Residente SST

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar
1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)	✓				
Condición de ventanas				X	
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras	✓				
Pasamanos	✓				
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad	✓				
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres	✓				
Áreas y puestos ordenados	✓				
Estado silla	✓				
Pies libre de obstaculos	✓				
Altura pantalla	✓				
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos químicos, insumos)	✓				
Estantes de almacenamiento anclados	✓				
Estanterías en buen estado	✓				
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados	✓				
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido	✓				
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones el é ctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)				X	
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protecci ó n m í nima para las condiciones de utilización	✓				
Tableros el é ctricos con tapa de protecci ó n y señalizados			X		
Instalaciones eléctricas sobrecargadas			X		
Cables recogidos y organizados	✓				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafeter í a se encuentra en buen estado de orden y aseo				x	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafeteria (café, aromáticas)				x	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				x	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo	✓				
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo	✓				
Baños en buen estado		x			En remodelación
Limpieza adecuada de los baños		x			En remodelación
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Se ñ alizaci ó n de á reas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con f á cil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	36	2	0	5	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edna Liliana Yoreh	**CARGO**	Residente SISO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYDC - 01 NIT: 901.260.244 - 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS **Ciudad:** Ibague

Fecha: 25-11-2024 **Lugar:** BAÑOS- PLOMEROS

Inspeccionado por: Edna Liliana Yerc **Cargo:** Residente SISO

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar
1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)		✓			En remodelacion Ricardo baño
Condición de ventanas				NA	
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras	✓				
Pasamanos	✓				
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad	✓				
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres				X	
Áreas y puestos ordenados	✓				
Estado silla				X	
Pies libre de obstaculos				X	
Altura pantalla				X	
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos químicos, insumos)	✓				Herramienta e insumos
Estantes de almacenamiento anclados				X	
Estanterías en buen estado				X	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados				X	
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido	✓				
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones el é ctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)				X	
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protecci ó n m í nima para las condiciones de utilización	✓				
Tableros el é ctricos con tapa de protecci ó n y señalizados				X	
Instalaciones eléctricas sobrecargadas				X	
Cables recogidos y organizados	✓				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
[redacted]	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafeter l a se encuentra en buen estado de orden y aseo				X	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafetería (café, aromáticas)				X	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				X	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo	✓				
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo	✓				
Baños en buen estado		✓			En remodelacion
Limpieza adecuada de los baños		✓			En remodelacion
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Se ñ alizaci ó n de á reas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con f á cil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	28	3	0	14	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS			
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edna Liliana Yara	CARGO	Resp. SST

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
CONSORCIO AVOC - 47 NIT: 901.288.248 - 5	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS — Ciudad: Ibague

Fecha: 25-11-2024 — Lugar: PISO 2 Y 3 TRABAJO EN CIELORASO

Inspeccionado por: Edwin Patiño Yara — Cargo: Residente SISO

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar
1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)	✓				
Condición de ventanas	✓				
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras (Rampas)	✓				Escaleras inhabilitadas
Pasamanos	✓				
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad	✓				
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres				✓	
Áreas y puestos ordenados				✓	
Estado silla				✓	
Pies libre de obstaculos				✓	
Altura pantalla				✓	
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos químicos, insumos)				✓	
Estantes de almacenamiento anclados				✓	
Estanterías en buen estado				✓	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados				✓	
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido		✓			Alto (Pistola drywall)
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones eléctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)				✓	
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protección mínima para las condiciones de utilización				✓	
Tableros eléctricos con tapa de protección y señalizados				✓	
Instalaciones eléctricas sobrecargadas				✓	
Cables recogidos y organizados				✓	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
[redacted]	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafeter f a se encuentra en buen estado de orden y aseo				X	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafetería (café, aromáticas)				X	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				X	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo				X	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo				X	
Baños en buen estado		✓			En remodelacion
Limpieza adecuada de los baños		✓			En remodelacion
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Se ñ alizaci ó n de á reas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con f á cil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	23	3	0	19	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Elsa Liliana Yanez	CARGO	Residente SISO

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS **Ciudad:** Ibague

Fecha: 25-11-2024 **Lugar:** RAMPLAS Y SALONES DEL PISO 3 Y PARQUEADERO TRABAJOS ELECTRICOS

Inspeccionado por: Edna Milena Yory **Cargo:** Residente SISO

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado general de cada aspecto a inspeccionar
1= Bueno 0,5=Regular 0= Malo N.A=No aplica

ASPECTO	1	0,5	0	N.A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos (gritas, huecos)	✓				
Techos (grietas, goteras, fisuras, humedad)	✓				
Paredes (grietas, fisuras verticales, humedad)	✓				
Condición de ventanas	✓				
Pasillos de circulación despejados	✓				
Escaleras (Rampla	✓				
Pasamanos	✓				
Puertas	✓				
Estado guardas de seguridad	✓				
PUESTOS DE TRABAJO					
Mobiliario y enseres				X	
Áreas y puestos ordenados				X	
Estado silla				X	
Pies libre de obstaculos				X	
Altura pantalla				X	
Postura	✓				
ALMACENAMIENTO					
Sistema de almacenamiento adecuado (archivo, equipos, herramientas, productos quimicos, insumos)	✓				Insumos, cajas de luminarios
Estantes de almacenamiento anclados				X	
Estanterías en buen estado				X	
Disponibilidad de las hojas de seguridad de las tintas y productos químicos utilizados				X	
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO					
Uso de los EPP.	✓				
Desarrollo de labores en forma segura	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Iluminación natural	✓				
Iluminación artificial	✓				
Ventilación	✓				
Ruido	✓				
Temperatura	✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Instalaciones el é ctricas (tomas sueltas, cables pelados, cables energizados descubiertos, interruptores, acometidas y alambres)		X			cable descubierto en la esq.
Las tomas de corriente, clavijas, interruptores disponen de la protecci ó n m í nima para las condiciones de utilización	✓				
Tableros el é ctricos con tapa de protecci ó n y señalizados	✓				
Instalaciones eléctricas sobrecargadas				X	
Cables recogidos y organizados	✓				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-06	Versión: 01
	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

CAFETERIA					
La cafeter l a se encuentra en buen estado de orden y aseo				X	
Existe mobiliario para almacenamiento de elementos de cafeteria (café, aromáticas)				X	
Los elementos de aseo y alimentos se encuentran almacenados por separado				X	
ORDEN Y ASEO					
Orden y aseo en general	✓				
Almacenamiento de los productos de aseo				X	En remodelacion
Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos de aseo				X	En remodelación
Baños en buen estado		X			
Limpieza adecuada de los baños		X			
Clasificación y separación de basuras y residuos peligrosos (bolsas adecuadas, almacenamiento)	✓				
RUTAS DE EVACUACIÓN					
Se ñ alizaci ó n de á reas comunes y rutas de evacuación	✓				
Salidas de emergencia señalizadas	✓				
Salidas de emergencia despejadas	✓				
La señalización general esta en buen estado	✓				
Las puertas de emergencia cuentan con f á cil disposición de apertura	✓				
TOTAL DE ASPECTOS	28	3	0	14	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA ASPECTOS REGULARES Y MALOS

- a los baños se recomienda a los trabajadres Asearlos 3 veces a la semana
- Señalizacion.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edna Liliana Yara	CARGO	Residente SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - ST NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-10	Versión: 01
	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024
AREA: obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Edna Liliana Yerci

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Andres F. Coan	Ayudante	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓										
2	Oscar L matoma	Ayudante	✓	✓	/	✓	✓	✓		✓	✓		✓										
3	Adrian A Tabaso	Ayudante	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓										
4	Cesar A Gorzon	Ayudante	/	/	✓	✓	✓	✓		✓	/		/										
5	Elkin de Jesus Leon	Ayudante	/	/	/	/	✓	✓		✓	✓		✓										
6	Yostin A. Solano	Ayudante	/	/	/	/		✓		✓	/		✓										
7	Nelson A. Solorzano	Ayudante.	/	/	✓	/	✓	✓		✓	/		✓										
8	Juan Sebastian Mor	Oficial	/	/	✓	/	✓	✓		✓	/		✓										
9	Juan Carlos Brand	Oficial - Maestro	✓	✓	✓	/		✓		/		X	✓					X					X
10	Edwin Vega	Oficial.	✓	✓	✓	✓	✓	/		✓	✓		✓										
11	Robinson Rangel	Oficial	/	/	/	✓	✓	✓		✓	✓		✓										
12	Jhon F Florez.	Tec. Electrico	/	✓	✓	✓				✓	✓		✓										
13	Francisco Reina	Tec Electrico	/	✓	/	✓		✓		✓	/		✓										
14	Johan S. Prada	Ayudante ornamentacion	✓	✓	/	✓		✓		✓	✓		✓										
15	Kevin Javier Pardo	Ayudante ornamentacion	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓										
16	Alfredo Polanco	Ing electrico	✓	✓		/					✓		✓										

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA

FIRMA INSPECTOR

DEBE USAR		ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- PANTALON B- CAMISA C- GUANTES D- BOTAS OTRO? SI___ NO___ CUAL:	E- PROTECTORES AUDITIVOS F- TAPA BOCAS G- ZAPATO ANTIDESLIZANTE H- GAFAS DE SEGURIDAD	B- BUENO R- REGULAR M- MALO	NS- NO SABE NP- NO PUEDE NQ- NO QUIERE	1. INSTRUCCIÓN 2. MOTIVACION 3. CAMBIO DE EPP 4. MEDIDAS PENDIENTES 5. OTRAS

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 01 NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-10	Versión: 01
	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024
AREA: obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Edna liliana Yore

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
17	Jamer Rojo	oficial aplicador	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓										
18	Jorge E Bermudez	Ayudante Aplicador	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓										
19	Juan C velasco	Inspector obra	✓	✓		✓					✓		✓										
20	Edna liliana Yore	Residente SISO	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓										
21	Isabel C. Morato	Directora obra	✓	✓		✓					✓		✓										
22	Andres Bosto	Residente obra	✓	✓		✓		✓			✓		✓										
23	Diego Garcia	almacenista	✓	✓		✓		✓			✓		✓										
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA

FIRMA INSPECTOR

DEBE USAR		ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- PANTALON	E- PROTECTORES AUDITIVOS	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CAMISA	F- TAPA BOCAS			2. MOTIVACION
C- GUANTES	G- ZAPATO ANTIDESLIZANTE	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
D- BOTAS	H- GAFAS DE SEGURIDAD			4. MEDIDAS PENDIENTES
OTRO? SI___ NO ___		M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS
CUAL:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024 | ACTIVIDADES: Corte e instalacion de baldaz | INSPECTOR: Edna Liliana yca

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)										
PORRAS (Hierro___, Goma__)	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
NIVELES										
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA										
CINCELES										
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS										
PULIDORAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
COMPRESOR ELECTRICO										
EXTENCIONES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

								OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO: Edna liliana yca	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna		
CARGO: Residente SISO	S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O	S.S.O		
FIRMA: Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024 | ACTIVIDADES: Demoliciones, aplicación de impermabilizante, resane. | INSPECTOR: Edna Liliana Yara

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
PICAS	Buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
BARRAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PALUSTRES	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS	En buen estado	3	B	B	B	B	B	B		
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)	Buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PORRAS (Hierro___, Goma__)	En buen estado	3	B	B	B	B	B	B		
NIVELES										
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
CINCELES	En buen estado	7	B	B	B	B	B	B		
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
PULIDORAS	Buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
COMPRESOR ELECTRICO			B							
EXTENCIONES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

							OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO:	Edna Liliana Yara	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	
CARGO:	Residente SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	
FIRMA:							

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024 | ACTIVIDADES: cambio de electrico y colocacion de luminaria | INSPECTOR: Edwa Liciana y RG

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__ con madera__)	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PORRAS (Hierro___ Goma__)	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
NIVELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
CINCELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
LIMAS										
Sondeo	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	En buen estado	3	B	B	B	B	B	B		
PULIDORAS	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
COMPRESOR ELECTRICO	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
EXTENCIONES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
Nivel laser										
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

							OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO: Edwar Liciana Sosa	Edwa	Edwa	Edwa	Edwa	Edwa	Edwa	
CARGO: Residente SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	
FIRMA: Edwa							

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024 | ACTIVIDADES: Corte e instalación de Tubería para Baños | INSPECTOR: Edna Liliana Y.

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PICAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
BARRAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__ con madera__)	En buen estado	2	B	B	B	B	B	B		
PORRAS (Hierro___, Goma__)										
NIVELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA										
CINCELES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
PULIDORAS	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
COMPRESOR ELECTRICO										
EXTENCIONES	En buen estado	1	B	B	B	B	B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

								OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO:	Edna Liliana Y.	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	
CARGO:	Residente SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	
FIRMA:	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024 | ACTIVIDADES: Instalacion de cielo Raso | INSPECTOR: Edna Liliana Yara

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__ con madera__)	En buen estado	1	B	B	B					
PORRAS (Hierro___, Goma__)	En buen estado	1	B	B	B					
NIVELES	En buen estado	1	B	B	B					
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA										
CINCELES										
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS inalambrico	En buen estado	1	B	B	B					
PULIDORAS										
COMPRESOR ELECTRICO										
EXTENCIONES	En buen estado	1	B	B	B					
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										
Pistola neumatica	En buen estado	1	B	B	B					

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO: Edna liliana Yara	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	OBSERVACIONES
CARGO: Residente SSO	S/SO	S/SO	S/SO	S/SO	S/SO	S/SO	
FIRMA: Edna P	Edna P	Edna P	Edna P	Edna P	Edna P	Edna P	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: 25-11-2024	ACTIVIDADES	Ocnicmentación "Pintores Puerto	INSPECTOR: Edwi Liliana Yara

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)										
PORRAS (Hierro___, Goma__)										
NIVELES	En buen estado	1	B	B	B		B	B		
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	En buen estado	1	B	B	B		B	B		
CINCELES										
LIMAS										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS										
PULIDORAS										
COMPRESOR ELECTRICO	En buen estado	1	B	B	B		B	B		
EXTENCIONES	En buen estado	1	B	B	B		B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.

2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO: Edwy Liliana Yara	Edwi	Edwi	Edwi	Edwi	Edwi	Edwi		OBSERVACIONES
CARGO: Residente SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO		
FIRMA: Edwi	Edwi	Edwi	Edwi	Edwi	Edwi	Edwi		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYDC - ST NIT: 901.060.248 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-13	Versión: 01
	INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Fecha: 28-11-2024	**Lugar:**
Inspeccionado por:	**Cargo:**

Marque con un visto (V) si cumple o con una Equis (X) si no cumple con las condiciones según la casilla

CONDICIONES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El punto ecologica esta en buenas condiciones	✓		
El punto ecologica tiene las señalizaciones correctas de clasificacion	✓		
El punto ecologica cumple con el codigo de colores según la norma	✓		
Los residuos depositados corresponden a la caneca	✓	X	
Se evidencia residuos por fuera de la caneca		X	
En el recipiente se generan olores molestos		X	
Se evidencia presencia de lixibiados, plagas o bectores en los recipientes		X	
Sasigna a una persona para que retire los residuos los dias programados de aseo	✓		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-14	Versión: 01
	INSPECCION DE SEÑALIZACION	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

EMPRESA:	Consorcio 540C-6T	CIUDAD:	Ibague
FECHA:	29-11-2024	AREA:	Obra
NOMBRE INSPECTOR:	Edna Liliana Yara	CARGO:	Residente SISO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	✓			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	✓			
¿ La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	✓			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?		X		
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?	✓			
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	✓			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	✓			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?			X	
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	✓			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?	✓			
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej:Ahorremos agua, Ahorremos energía, Ahorremos papel, etc....	✓			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?	✓			
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?	✓		X	
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	✓			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?			X	
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	✓			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?			X	
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?	✓			Pito

RECOMENDACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO:	Edna Liliana Yara
CARGO:	Residente SISO
FIRMA:	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	3	MARCA	BLACK&DECKER	REF./SERIE	187452-00	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Nov/Dic	SEMANA	Del 25 Nov al 1 Dic			
NOMBRE DEL OPERADOR	Juan Mora	CARGO:	Oficial	AREA:	Obra	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES DE NOTRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Protector de cable en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			✓				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR Juan Mora	Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST Edwar Velasco Yate	Edwar			Edwar			Edwar			Edwar			Edwar			Edwar					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que puedan estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:			FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
		X				

RESPONSABLES: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	2	MARCA	DEWALD	REF./SERIE	SN 4058	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de Inmueble donde funcionan las oficinas de registro de Instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE	
MES	Noviembre	SEMANA	Del 25 No / 1 Dic			
NOMBRE DEL OPERADOR	Juan Sebastian Mora	CARGO:	oficial	AREA:	Obra general	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES DE NOTRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Protector de cable en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			–			✓					
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRE/FIRMA OPERADOR	Juan Mora	Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora					
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST	Edwar Liliana Gar	Edwar			Edwar			Edwar			Edwar			Edwar			Edwar					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS	
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: P-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	1	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	627276	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV / DIC	SEMANA	Del 25 NO / 1 DIC			
NOMBRE DEL OPERADOR	Juan Mora			CARGO:	Oficial	AREA: Obra Gris.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensambie del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuoses		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
USUTOS - OPERA	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FIRMA OPERADOR	Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora			Juan Mora					
	INSPECTOR SST	Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	2	MARCA	DEWALD	REF./SERIE	SN 4058	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE	
MES	NOV / DIC	SEMANA	Del 25 NOV Al 1 DIC			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar Leonardo Garcia	CARGO:	Ayudante	AREA:	Plomeria - Baño	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando del taladro., en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES DE NOTRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	Protector de cable en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓											
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓											
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓											
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓											
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓											
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓											
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓											
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓											
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X										
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓											
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X									
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓											
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR Oscar Leonardo Matorra																					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST Edna Liliana Yara																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:		NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:					

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV | DIC	SEMANA	Del 25 Al 1 Dic			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar Leonardo Matoma	CARGO:	Ayudante	AREA:	PLOMERIA	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAODO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓						✓			✓			✓					
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA OPERADOR	Oscar L. matoma	Oscar			Oscar			Oscar			Oscar			Oscar			Oscar					
INSPECTOR SST	Edna Liliana Yara	Edna			Edna			Edna			Edna			Edna			Edna					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLE:			NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código F-SST-16	Versión 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha 12/9/2024	Página 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre/Dic	SEMANA	Del 25 NOV AL 1 DIC			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin Vega			CARGO:	oficial	AREA: PLOMERIA

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA AVISOR		GUANTES DE AVADUETA		
TAPAOIDO DE ESPUNA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			O			X			X			X			Y			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FIRMA OPERADOR Edwin Vega	Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega			Edwin Vega					
	INSPECTOR SST Enaliliana Vega	Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO: ☐ ☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:	NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./ SER	NO TIEME	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de Instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Nov / Dic	SEMANA	Del 25 Noviembre Al 1 Diciembre			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon flores			CARGO:		AREA: ELECTRRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA	✓	PROTECCION VISUAL	✓	PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la labre.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA		GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estago general de equipo libres de (Fisuras, Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		+			X			X			X			X			X				
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	NOMBRE OPERADOR Jhon flores																					
	NOMBRE INSPECTOR SST Edna Liliana Yara																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____ _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	DCD98 150399	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviem- Dicm	SEMANA	Del 25 NOV AL 1 DIC.			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon flores	CARGO:	Tecnico electricista	AREA:	ELECTRICA	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA MISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensambie mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X	✓		X		X			X				
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR Jhon flores																					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST Edna Liliana Yara																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	DCD98 150399	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV/DIC.	SEMANA	Del 25 NOV al 1 DIC			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva	CARGO:	Aux Electrico	AREA:	ELECTRICA	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea*
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X	✓		X	✓		X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR Francisco Leiva	~~Lllll~~			~~Lllll~~			~~Lllll~~			~~Lllll~~			~~Lllll~~			~~Lllll~~					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST Edna Alcaraz Yara	Edna			Edna			Edna			Edna			Edna			Edna					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./ SER	NO TIEME	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV/DIC	SEMANA	DEL 25 NOV AL 1 DIC			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva			CARGO:	Ay. Elect	AREA: ELECTRRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA	✓	PROTECCION VISUAL	✓	PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA		GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AYAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estago general de equipo libres de (Fisuras, Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRE OPERADOR	Francisco Leiva																					
NOMBRE INSPECTOR SST	Edna Liliana Yoya																					

Con su firma de por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:						
OBSERVACIONES: /			NOMBRES Y APELLIDOS			

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-43	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL COMPRESOR ELECTRICO	Fecha: 12/8/2024	Página: 1 de 1

COMPRESOR ELECTRICO MONOFASICO No.	1	MARCA	E.N.A POWER	REFAER	FD 223230007	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV	SEMANA	Del 25 Al			
NOMBRE DEL OPERADOR	Johan Sebastian Parada			CARGO:	Ayudante	AREA: Patio altos - Pintura

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguno, este será retirado y consigo se detendrá la tarea.*
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA		GAFAS DE SEGURIDAD		GIANTES HILO NITRILO		
TAPADIDO DE COPA		CARETA VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
ESTADO GENERAL	Motor en buen estado y funcionando	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado general de los cables en buenas condiciones?	✓			✓			✓						✓			✓					
	El enchufe se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado de swich de encendido en buen estado?	✓			✓			✓						✓			✓					
	El seguro del gatillo funciona correctamente?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Se observa buena limpieza de filtro de entrada?	✓			✓			✓						✓			✓					
	La carcasa se encuentra en buen estado libre de daños estructurales evidentes?	✓			✓			✓						✓			✓					
	El interruptor de partida se encuentra operando?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado?			X					X						X				X			
	Posee placa legible?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Las ruedas para desplazamiento estan en buenas condiciones?	✓			✓			✓						✓			✓					
	El soporte frontal de helle esta en buenas condiciones?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Cuenta con manometros y funcionando correctamente?	✓						✓						✓			✓					
	El regulador de presion funciona correctamente?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Cuena con valvula de drenado?	✓			✓			✓						✓			✓					
	El estado de las mangueras de presion estan en buenas condiciones?	✓			✓			✓						✓			✓					
	La pistola se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓						✓			✓					
	El filtro de la pistola estan limpos y en buenas condiciones?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Los acoples estan ajustados y en buenas condiciones?	✓			✓			✓						✓			✓					
	La boquilla cuenta con su protector?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Las boquillas se encuentran limpias?	✓			✓			✓						✓			✓					
	El deposito de pintura de la pistla se encuentra en buenas condiciones?	✓			✓			✓						✓			✓					
	La perilla de control del volumen de la pintura se encuentra funcinando bien?	✓			✓			✓						✓			✓					
	La perilla de control de abanico de la pintura se encuentra funcinando bien?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Los materiales a utilizar de base acuosa no inflamables?		X			X			X						X			X				
	Los materiales a utilizar son inflamables?	✓			✓			✓						✓			✓					
	Tiene antilatigos y en buen estado?			X			X			X						X			X			
	El equipo cuenta con polo a tierra para evitar descargas?	✓			✓			✓						✓			✓					

Escaneado con CamScanner

REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP cuando esta utilizando el equipo?	✓			✓			✓						✓			✓						
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo?	✓			✓			✓						✓			✓						
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓						✓			✓						
	Cumple con las instrucciones del operatividad con el equipo?	✓			✓			✓						✓			✓						
ENTORNO	El area de trabajo se encuentra bien ventilada?	✓			✓			✓						✓			✓						
	Se cuenta con extintor en el area de trabajo?	✓			✓			✓						✓			✓						
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas		X			X			X						X			X					
	Se encuentran personas en el entorno		X			X			X						X			X					
	Los productos cuentan con hjojas de seguridad y se dibulgaron?	✓			✓			✓						✓			✓						
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR																							
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST																							

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES / AÑO
RESPONSABLES: _____		_____ NOMBRES Y APELLIDOS		
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DEPULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	6	MARCA	ELITE	REF./ SERIE	0852401000AG1140278	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV / DIC	SEMANA	DEL 25 NOV / 1 DIC	AREA:	ORNAMENTACION	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR													✓			✓					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓						✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓						✓			✓					
	Area de ensamble del disco de la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓					
	El accesotio es apropiado para la labor a realizar (disco, piedra, trompo, etc)	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado del disco y/o accesorios en buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X						X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓						✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓						✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓						✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas		✓			X			X						✓			✓				
	Se encuentran personas en el entorno		✓			✓			✓						✓							
OPERADOR																						
INSPECTOR SST																						

Con su firma de por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐ ☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES / AÑO
RESPONSABLES: _____		_____ NOMBRES Y APELLIDOS		
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DEPULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	6	MARCA	ELITE	REF./ SERIE	0852401000AG1140278	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV / DIC	SEMANA	dl 25 NOV / 1 DIC	AREA:	ORNAMENTACION	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR													✓			✓					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓						✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓						✓			✓					
	Area de ensamble del disco de la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓					
	El accesotio es apropiado para la labor a realizar (disco, piedra, trompo, etc)	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado del disco y/o accesorios en buenas condiciones	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓						✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X						X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓						✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓						✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓						✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas		X			X			X						X			X				
	Se encuentran personas en el entorno		X			X			X						X			X				
	OPERADOR																					
	INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad arias expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES: _____			_____ NOMBRES Y APELLIDOS	
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	4	MARCA	BLACK&DECKER	REF./SERIE	NO TIENE	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE	
MES	NOV / DIC	SEMANA	Del 25 NOV Al 2 DIC			
NOMBRE DEL OPERADOR	Robinson Rangel			CARGO:	Oficias	AREA: INSTALACION CIELOS RASOS

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES DE NOTRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓														
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓														
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓														
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓			✓			✓														
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓			✓			✓														
	Protector de cable en buen estado	✓			✓			✓														
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓														
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓														
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓														
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓														
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓														
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓														
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓														
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓														
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓														
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		✗			✗			✗													
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓														
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓														
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓														
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✗			✗			✗												
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓														
NOMBRE/FIRMA OPERADOR	Robinson Rangel																					
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST	Edna liliana yan																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐ ☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:	NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			Código: F-007-25	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PISTOLA DE FIJACION PARA DRYWALL			Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PISTOLA No.	1	MARCA	HILTI	SERIE / MODELO	MODI: BS22 No. 10500109	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos públicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV / DIC	SEMANA	Del 25 NOV al 1 Dic.			
NOMBRE DEL OPERADOR	Robinson Rangel			CARGO	OFICIAL	AREA: Instalacion electrico

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y FUNCIONAMIENTO	La uña de la pistola en buenas condiciones?	✓			✓			✓														
	Resorte de la uña en buen estado	✓			✓			✓														
	Tapa de la uña en buen estado?	✓			✓			✓														
	El amortiguador se encuentra en buenas condiciones?	✓			✓			✓														
	El casquillo de la brnca presenta desgaste?		X			X			X													
	El casquillo de la boca se encuentra apretado y firmemente?	✓			✓			✓														
	El pistón y el anillo presentan desgaste y deformación excesivos?		X			X			X													
	El interior del alojamiento del barril se encuentra limpio?	✓			✓			✓														
	Pasador y gatillo en buenas condiciones?	✓			✓			✓														
	Mango en buenas condiciones?	✓			✓			✓														
	Las correderas se encuentran en buenas condiciones?	✓			✓			✓														
	Protector Contra golpe bueno estado?	✓			✓			✓														
	Descascaramiento funcionando?	✓			✓			✓														
	La pistola funciona correctamente?	✓			✓			✓														
	La Placa o etiqueta es legible?	✓			✓			✓														
	Posee Manual de Funciones?	✓			✓			✓														
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓														
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓														
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓														
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X												
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓														
	FIRMA OPERADOR																					
	INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a usar correctamente y cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar presentes en el entorno y a no usar ninguno los elementos de protección personal para trabajar los equipos.

* PUNTO CRITICO QUE IMPIDE LA EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES / AÑO
RESPONSABLE					
OBSERVACIONES			NOMBRES Y APELLIDOS		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-39	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO MEZCLADOR INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

MEZCLADOR INALAMBRICO No.	1	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	20vMAX	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Nov/Dic.	SEMANA	Del 25 Noviembre al 1 Dic.	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Poliurea)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL	✓	PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del mezclador esta en buen estado							✓			✓											
	Mangos de agarre fijo en buen estado							✓			✓											
	Bateria en buen estado y recargada							✓			✓											
	El indicador de bateria funciona correctamente							✓			✓											
	Estado del such de encendido en bueno							✓			✓											
	Area de ensamble de la paleta mezcladora esta en buenas condiciones							✓			✓											
	paleta mezcladora es apropiada para la labor a realizar la actividad							✓			✓											
	Estado de la paleta en buenas condiciones							✓			✓											
	El interruptor con boton de uso continuo esta en buenas condiciones							✓			✓											
	Boton selector de velocidad en buenas condiciones							✓			✓											
	mango controlador de velocidad en buenas condiciones							✓			✓											
	Caja de engranes de aluminio, en buenas condiciones							✓			✓											
	Los mangos ergonomicos bimaterial, en buen estado							✓			✓											
	Funciona correctamente							✓			✓											
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas								X			X										
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utiliza adecuadamente los EPP necesarios para la actividad							✓			✓											
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo							✓			✓											
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia							✓			✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud							✓			✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas								X			X										
	Se encuentran personas en el entorno								X			X										
NOMBRE OPERADOR: Jamer.								Jamer RR			Jamer RR											
NOMBRE INSPECTOR SST								Eduar			Eduar											

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DEPULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	6	MARCA	TOTAL	REF./ SERIE	Modelo: UTG12018026 Serie: 1197000	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV. / Dic	SEMANA	Del 25 NOV al 1 Dic	AREA:	PATIO DE ATRAS (Para aplicación de Poliurea)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR							✓			✓											
	Cuerpo de la pulidora en buen estado							✓			✓											
	Mango de agarre en buen estado							✓			✓											
	Mangos de agarre fija en buen estado							✓			✓											
	Estado de los enchufes es bueno							✓			✓											
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad							✓			✓											
	Area de ensamble del disco de la pulidora en buenas condiciones							✓			✓											
	El accesotio es apropiado para la labor a realizar (disco, piedra, trompo, etc)							✓			✓											
	Estado del disco y/o accesorios en buenas condiciones							✓			✓											
	Estado de los cables en buen estado							✓			✓											
	Estado de clavija esta fija y en buen estado							✓			✓											
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas								X			X										
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina							✓			✓											
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia							✓			✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud							✓			✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas								X			X										
	Se encuentran personas en el entorno								X			X										
OPERADOR	Jamer Rojas							Jamer RR			Jamer RR											
INSPECTOR SST	Edna Lucia Hoy							Edna L H			Edna L H											

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES: _____			_____ NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DEPULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	6	MARCA	TOTAL	REF./ SERIE	Modelo: UTG12018028 Serie: 1197000	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Noviembre/Diciembre	SEMANA	25 NOV AL 2 DIC.	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Poliurea) Patio Datos	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado							✓			✓											
	Mango de agarre en buen estado							✓			✓											
	Mangos de agarre fija en buen estado							✓			✓											
	Estado de los enchufes es bueno							✓			✓											
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad							✓			✓											
	Area de ensamble del disco de la pulidora en buenas condiciones							✓			✓											
	El accesotio es apropiado para la labor a realizar (disco, piedra, trompo, etc)							✓			✓											
	Estado del disco y/o accesorios en buenas condiciones							✓			✓											
	Estado de los cables en buen estado							✓			✓											
	Estado de clavija esta fija y en buen estado							✓			✓											
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas								X			X										
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina							✓			✓											
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia							✓			✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud							✓			✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas									X			X									
	Se encuentran personas en el entorno							✓			✓											
OPERADOR								Jorge Enrique			Jorge Enrique											
INSPECTOR SST	Edna Liliana Yony							Edwin			Edwin											

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES: _____			_____ NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: P-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	1	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	827270	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	NOV / DIC	SEMANA	Del 25 Nov al 1 Dic			
NOMBRE DEL OPERADOR	Elquin de Jesus Leon			CARGO:	Ayudante	AREA: Enchape.



ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensambie del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
SUSITOS - OPERAR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✓		X			X			✓			X				X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA OPERADOR	Elquin de Jesus Leon	Elkin León			Elkin León			Elkin León			Elkin León			Elkin León			Elkin León					
INSPECTOR SST	Edna Liliana Yara	Edna			Edna			Edna			Edna			Edna			Edna					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que puedan estar presentes en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	☑				
RESPONSABLES:					
OBSERVACIONES:		NOMBRES Y APELLIDOS			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	2	MARCA	DEWALD	REF./SERIE	SN 4058	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE	
MES	NOV / DIC	SEMANA	Del 25 NOV al 1 DIC.			
NOMBRE DEL OPERADOR	Elgon de Jesus Leon	CARGO:	Ayudante	AREA:	Baños Instalaciones Saldar	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá le tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES DE NOTRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango auxiliar de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El tope o varilla de profundidad en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Protector de cable en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRE/FIRMA OPERADOR	Elgon de Jesus Leon	Elkin León			Elkin León			Elkin León			Elkin León			Elkin León			Elkin Leon					
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST	Edna Liliana Yam	Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			X		
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible					
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible					
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros					

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Yara	Firma	
Cargo	Residente SISO		
Nombre del Trabajador	ANDRES VASQUEZ	Firma	ANDRES VASQUEZ
Cargo	AYUDANTE		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: E-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energia sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible					
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible					
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros					

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Cano	Firma	
Cargo	Residente SISO		
Nombre del Trabajador	Juan mora	Firma	Juan mora
Cargo	Oficial		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X			
1.7	Deterioro General		X			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X			
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energia sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible					
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible					
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros					

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	30-11-2024
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Yara	Firma	
Cargo	Residente SISO		
Nombre del Trabajador	Carlos Ancizar Hernandez	Firma	
Cargo	Apicultor		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 25 NOV / 1 DIC **LUGAR:** patio atras aplicacion impermeable patio posterior atencion abajo **ANDAMIO No.** 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edwin Liborio Yaz

CONCEPTO A INSPECCIONAR	26-11-2024								24-11-24		30-11-24			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION				X						X		X		
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE				X						X		X		
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO				X						X		X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS				X						X		X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS				X						X		X		
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO				N/A						N/A		N/A		
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO				N/A						N/A		N/A		
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.			✓						✓		✓			
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS			✓						✓		✓			
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS			✓						✓		✓			
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS				X						X		X		
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA			✓						✓		✓			
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO			✓						✓		✓			
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD			✓						✓		✓			
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — ARMADOR Y/O RESP DE LA ACTIVIDAD			Juan Mora						Juan Mora		Juan Mora			
COORD. ALTURAS			Edwin						Edwin		Edwin			
RESPONSABLE HSE			Edwin						Edwin		Edwin			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.860.248 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 23 Nov / 1 Dic 2024 **LUGAR:** Patio de atras **ANDAMIO No.** 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR			26-11-24		27-11-24									
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION				X		X								
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE				X		X								
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO				X		X								
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS				X		X								
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS				X		X								
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO				ND		ND								
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO				ND		ND								
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.			✓		✓									
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS			✓		✓									
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS			✓		✓									
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS				X		X								
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA			✓		✓									
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO			✓		✓									
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD			✓		✓									
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/O RESP DE LA ACTIVIDAD**			Andres		Andres									
COORD. ALTURAS			Edwin		Edwin									
RESPONSABLE HSE			Edwin		Edwin									

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - ST NIT: 901.860.262 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 25 al 1 Diciembre **LUGAR:** Sala de espera o recepcion: el publico. **ANDAMIO No.** 3

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR											30-11-24			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION												X		
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE												X		
EL ANDAMIO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO												X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS												X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS												X		
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO												N/A		
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO												N/A		
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.											✓			
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS											✓			
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS											✓			
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS											✓			
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA											✓			
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO											✓			
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD											✓			

NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN		
	ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD	
	COORD. ALTURAS	
	RESPONSABLE HSE	

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
[redacted]	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: 26-11-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Juan mora **CARGO** Oficial

Modelo: LT4C **Serial:** 4101231000284 **Marca:** LN TECH

	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas				X						X		X			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido				X						X		X			
1.3	Grietas				X						X		X			
1.4	Estiramiento excesivo				X						X		X			
1.5	Deterioro general				X						X		X			
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos				X						X		X			
1.7	Quemaduras				X						X		X			
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras				X						X		X			
2.2	Deshilacha miento				X						X		X			
2.3	Hilos faltantes				X						X		X			
2.4	Quemaduras				X						X		X			
2.5	Exposición a productos Químicos				X						X		X			
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)				X						X		X			
3.2	Picaduras, grietas				X						X		X			
3.3	Deterioro general				X						X		X			
3.4	Defecto de funcionamiento				X						X		X			
3.5	Corrosión				X						X		X			
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)				X						X		X			
4.2	Grietas				X						X		X			
4.3	Cortaduras				X						X		X			
4.4	Piezas faltantes				X						X		X			
4.5	Otros															





F

OBSERVACIONES:

Juan mora
INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE BRIGADAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


[redacted]	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: 26-11-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Andres Vasquez CARGO ayudante

Modelo: LT4C Serial: 410123100044 Marca: LIN TECH

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas				X		X									
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido				X		X									
1.3	Grietas				X		X									
1.4	Estiramiento excesivo				X		X									
1.5	Deterioro general				X		X									
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos			✓		✓										
1.7	Quemaduras				X		X									
1.8	Otros															
2	COSTURAS															
2.1	Cortaduras				X		X									
2.2	Deshilacha miento				X		X									
2.3	Hilos faltantes				X		X									
2.4	Quemaduras				X		✓									
2.5	Exposición a productos Químicos			✓		✓										
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)				X		X									
3.2	Picaduras, grietas				X		X									
3.3	Deterioro general				X		X									
3.4	Defecto de funcionamiento				X		X									
3.5	Corrosión				X		X									
3.6	Otros															
4	PARTES PLASTICAS															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)				X		X									
4.2	Grietas				X		X									
4.3	Cortaduras				X		X									
4.4	Piezas faltantes				X		X									
4.5	Otros															





F

OBSERVACIONES:

Andres Vasquez
INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
[redacted]	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: 30-11-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Carlos Andres Hernandez CARGO Apicultor

Modelo: LT4C lote 2310 Serial: 4101231000283 Marca: Link tech.

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas												X			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido												X			
1.3	Grietas												X			
1.4	Estiramiento excesivo												X			
1.5	Deterioro general												X			
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos												X			
1.7	Quemaduras												X			
1.8	Otros															
2	COSTURAS															
2.1	Cortaduras												X			
2.2	Deshilacha miento												X			
2.3	Hilos faltantes												X			
2.4	Quemaduras												X			
2.5	Exposición a productos Químicos												X			
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)												X			
3.2	Picaduras, grietas												X			
3.3	Deterioro general												X			
3.4	Defecto de funcionamiento												X			
3.5	Corrosión												X			
3.6	Otros															
4	PARTES PLASTICAS															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)												X			
4.2	Grietas												X			
4.3	Cortaduras												X			
4.4	Piezas faltantes												X			
4.5	Otros															





F

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	Edna Liliana Yara	Ciudad y Fecha:	Ibague 25/11/2024
Cargo:	Residente SISO		
Centro de trabajo:	Electrico		

PROVEEDOR: NO MARCA Nortene MATERIAL Aluminio CLASE Tijeras 6.70 cm

	INSPECCIÓN GENERAL				
	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con certificación	✓			
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas			X	
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante			X	
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			?	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención	✓			
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta		X		
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad			X	
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

EQUIPO APROBADO	SI	51
	NO	
	OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	Edna Liliana G.	Ciudad y Fecha:	Ibague - 25/11/2024
Cargo:	Residente SISO		
Centro de trabajo:	Electrico		

PROVEEDOR: NA MARCA No tiene MATERIAL Aluminio CLASE Tijera 1.50 mts

	INSPECCIÓN GENERAL				
	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con certificación			✓	
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas	✓			
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante		X		
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante	✓			
	ESCALERA SIMPLES	N serie			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			✓	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención			✓	
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta	✓			
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad	✓			
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

EQUIPO APROBADO		
	SI	✓
	NO	
	OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYDC - ST NIT: 901.000.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-15	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE LA BRIGADA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Fecha: 29-11-2024 **Inspector:** Oscar Idarraga Gz.

Nombre del trabajador Juan mora **Cargo:** dFIC.

Marque con una Equis (X) en la columna que corresponda de acuerdo con el estado de cada elemento.

ELEMENTO	ESTADO				OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Requiere Cambio	No lo usa	
Brazalete con Identificacion	✓				
Chaleco	✓				
Pito	✓				
Tapabocas	✓				
Guantes	✓				
Señal Pare y Siga	✓				
Señal punto de encuentro	✓				
Libreta y Lapiz	✓				
Listado numeros de emergencia	✓				
Otros: ¿Cuales?:					

Escaneado con CamScanner

		Código: F-SST-05	Versión: 01
CONSORCIO GYGC + GT NIT: 901.000.244 - 5	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Proyección:	Mantenimieto, adecuacion y remodelacion del inmueble Registro de Instrumentos Públicos	Ubicación:	Entrada	TIPO: A__ B__ C__

Fecha: 29-11-2024 Responsable de la inspección: Juan Mora

Escriba bajo la columna ESTADO: B=si el elemento se encuentra en buenas condiciones M=Si el elemento se encuentra sucio o en mal estado, N.A=si no aplica y X=si no tiene el elemento.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	EXISTENCIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	1 PAQUETE X 20	B	5 unid	5/2027	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	1 UNIDAD	B	1	8/2028	
3	MICROPORE 3"	1 UNIDAD	B	2	NA	
4	BAJALENGUAS	1 PAQUETE X 20	B	1	5/2028	
5	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1 CAJA X 50	B	1 caja	1/2026	
6	APOSITO TAPAOJOS	1 UNIDAD	B	1 caja	2/2026	
7	VENDIAS ADHESIVAS (CURITAS)	1 CAJA X 20	B	50	NA	
8	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	4	28/11/2027	
9	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1	28/9/2028	
10	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1	5/2024	
11	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1	8/2028	
12	YODOPOVIDONA ISODINE ESPUMA	1 FRASCO X 120mL	—	0	—	—
13	YODOPOVIDONA ISODINE SOLUCION	1 UNIDADES	B	1	2/2026	
14	SOLUCIÓN SALINA 250cc o 500cc	1 UNIDADES	B	1	1/2027	
15	GERINGAS DE 5 Y 10 MI	1 UNIDAD C/U	B	4		
16	TERMÓMETRO DIGITAL	1 UNIDAD	B	1		
17	INMOVILIZADORES	1 UNIDAD	B	2		
18	CUELLO INMOVILIZADOR	1 UNIDAD	B	1		
19	OTROS:					

CAMILLA

	ASPECTO	ESTADO				OBSERVACIÓN
		Bueno	Malo	Regular	N.A	
22	¿La camilla se encuentra visible?	✓				
23	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
24	¿Se encuentra señalizada?	✓				
25	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
26	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GSTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-04	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN

MARQUE BAJO LA COLUMNA ESTADO, LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: Bueno=B Regular=R Malo=M No aplica=N/A

COMPONENTE A EVALUAR	RESPONSABLE Edwar Yara	RESPONSABLE Edwar Yara	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE
	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
FECHA DE INSPECCIÓN	EXTINTOR No. 1	EXTINTOR No. 2	EXTINTOR No. 3	EXTINTOR No. 4	EXTINTOR No. 5
	30-11-2024	30-11-2024			
Ubicación:	Entrada	Area ornamentación			
Fecha proxima recarga	SEP 1 2025	MARZO 1 2025			
Agente extintor:	Multipropósito X Solkaflam ___ CO2 ___ Agua ___ Otro ___	Multipropósito X Solkaflam ___ CO2 ___ Agua ___ Otro ___	Multipropósito ___ Solkaflam ___ CO2 ___ Agua ___ Otro ___	Multipropósito ___ Solkaflam ___ CO2 ___ Agua ___ Otro ___	Multipropósito ___ Solkaflam ___ CO2 ___ Agua ___ Otro ___
Clase de extintor:	ABC X A ___ BC ___ K ___	ABC X A ___ BC ___ K ___	ABC ___ A ___ BC ___ K ___	ABC ___ A ___ BC ___ K ___	ABC ___ A ___ BC ___ K ___
Capacidad:	10 L	10 L			
Pasador de seguridad	B	B			
Palanca de descarga	B	B			
Manija de transporte	B	B			
Indicador de presión (manómetro)	B	B			
Cuerpo metálico (golpes, pintura)	B	B			
Etiqueta con fecha de última y próxima recarga	B	B			
Etiqueta de identificación y tipo de extintor	B	B			
Boquilla	NA	NA			
Manguera	B	B			
Ubicación del extintor (visible)	B	B			
Accesibilidad	B	B			
Señalización	B	B			
Soporte	B	NA			

2. OBSERVACIONES



Estuen el area de ornamentacion donde estu el comprobar

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ	Código: F-SST-29	Versión: 01
[redacted]	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

PROYECTO/OBRA:	Mantenimiento , adecuacion y mejoramiento del inmueble de oficinas instrumentos publicos	PERIODO:	DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
RESPONSABLE		CARGO	RESIDENTE SISO

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA						
					LUNES 25/11/2024	MARTES 26/11/2024	MIÉRCOLES 27/11/2024	JUEVES 28/11/2024	VIERNES 29/11/2024	SABADO 30/11/2024	DOMINGO 1/12/2024
1	26-11-24	EDWIN DE JESUS MUÑOZ	1110478748	OFICIAL	X	7:30 600	7:32 600	7:30 600	7:30 600		
2	25-11-24	ANDRES F. CUAN	1234639512	AYUDANTE	Andres.. 7:05 600	Andres... 7:10 600	Andres... 7:08 600	Andres... 7:05	Andres... 7:00 600	Andres....	
3	25-11-24	OSCAR LEONARDO MATOMA	1006028713	AYUDANTE	Oscar 7:10 600	Oscar 7:8 600	Oscar 7:08 600	Oscar 7:12 600	Oscar 7:00 600	Oscar	
4	25-11-24	ADRIAN ANDRES TAPASCO CEDANO	1002802369	AYUDANTE	Adrian T. 7:00 600	Adrian T. 7:05 600	Adrian T. 7:08 600	Adrian T. 7:00 600	Adrian T. 7:00 600	Adrian T.	
5	25-11-24	CESAR AUGUSTO GARZON	1106738407	AYUDANTE	Cesar G. 7:00 600	Cesar Garzon 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garz 7:00 6:00	Cesar Garz 7:00	Cesar Garz 7:00	
6	25-11-24	JUAN SEBASTIAN MORA	1005754528	OFICIAL	Juan mora 7:08	Juan Mora 7:10 60	Juan mora 7:08 600	Juan mora 7:05 600	Juan mora 7:00 600	Juan mor	
7	25-11-24	JUAN CARLOS BRAND	93391279	OFICIAL	7:08	7:10 600	7:08 600	7:00 600	7:20 600		
8	25-11-24	EDWIN VEGA	14296757	OFICIAL	Edwin 7:09	Edwin Vega 7:15 600	Edwin Vega 7:20 600	Edwin Vega 7:20 600	Edwin Vega 7:20 600		
9	25-11-24	ELQUIN DE JESUS LEON	1109002547	AYUDANTE	Elquin de Leon 7:05 600	Elquin Leon 7:08 600	Elquin Leon 7:05 600	Elquin Leon 7:15 600	Elquin Leon 7:15 600		
10	25-11-24	ROBINSON RANGEL	19369465	OFICIAL	7:00	7:08	7:10 500	X	X		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 3

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA						
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
11	—	YONIS DEL CRISTO PITALUA	8798168	OFICIAL							
12	25-11-24	JHON F. FLORES	80226043	ELECTRICO	8:10	8:00	8:00	8:00			
13	25-11-24	FRANCISCO LEIVA	79914435	ELECTRICO	8:40	8:00	8:00	8:00			
14	25-11-24	JOHAN SEBASTIAN PRADA	1110456987	AYUDANTE OBRA	7:00 500	7:05 500					
15	25-11-24	KEVIN JAVIER PARDO ORTIZ	1105463073	AYUDANTE OBRA	7:00 500	7:05 500					
16	—	ALEXANDER FERIA PRADA	93238281	PINTOR							
17	—	LUIS ALBERTO BERMUDEZ DIAZ	1023912742	OFICIAL INSTALADOR							
18	27-11-24	JAMER ROJAS	1083908005	OFICIAL INSTALADOR			7:00 500	7:10 500			
19	—	JORGE EDUARDO MANJARREZ	1033809868	OFICIAL							
20	—	JORGE IVAN GUERRERO RAMIREZ	1003532987	OFICIAL							

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA						
					LUNES 25/11/2024	MARTES 26/11/2024	MIÉRCOLES 27/11/2024	JUEVES 28/11/2024	VIERNES 29/11/2024	SABADO 30/11/2024	DOMINGO 1/12/2024
21	25-11-24	YOSTIN ANDRES SOLANO	1110450444	AYUDANTE	7:00 600	7:02 600	7:00 600	7:00 600	7:00		
22	25-11-24	NELSON ALBERTO SOLORZANO	5997077	AYUDANTE	7:00 600	7:05 600	7:00 600	7:00 600	7:00		
23	26-11-24	JUAN CARLOS VELASCO	1082776228	INSPEC. OBRA		8:00 6:40	7:00 630	7:00 6.30	7:00 630	7:00 630	
24	25-11-24	EDNA LILIANA YARA	65788895	RESID. SST	6:40	6:10 600	6:20 6:30	6:30 600	6:30 600	6:40 500	
25	25-11-24	ISABEL CRISTINA MORALES	1032377729	DIRECT. OBRA	1:00 500	1:30 500	100 500	100 500	100 500	7:00 R00	
26	25-11-24	ANDRES BASTO BLANCO	19479503	RESID. OBRA	8:00 6:40	8:00 6:30	8:10 6:30	8:00 6:30			
27	25-11-24	DIEGO GARCIA	14296310	ALMACENISTA	6:40	6:30 500	6:30	630	630		
28	25-11-24	Alfredo Solano	1110454497	Ing. electrico	8:00 12:00						
29	27-11-24	Jorge Enrique Bermudez	1023956707	Aplicador			Jorge Enrique 7:00 500	Jorge Enrique 7:20 500			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-37	Versión: 01
	REGISTRO DE VISITANTES EN LA OBRA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

OBRA/PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación y mejora del edificio de Registro instrumento Público	CUIDAD:	IBAGUE
RESPONSABLE	Edna Liliana y cc	CARGO	Residente SISO

DATOS DEL PERSONAL

No.	Fecha de ingreso (día/mes/año)	HJ	H.S	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	Nombres y apellidos	Documento de Identidad	EPS	ARL	En caso de emergencia comunicarse con	Teléfono de contacto	FIRMA	OBSERVACIONES
1	13-11-24	8:00	1:00	Particular Pedro Arango	Retiro de escombros	Audiel Hernandez	14281417	Lanuevo		Adriana Ponce	3222926350		
						Diego F. Gonzalez	1110504092			Luisa F Rocha	3106081404	Diego F.G	
2	13-11-24	8:30	10:00	Particular	Toma de medidas para hornamentación	Alexander Garcia	93238281	Nueva	Sura	Diana Bedoya	3125950975		
3	15-11-24	9:20	4:30	Super Intendencia	Invitado. Recorrido.	William Henao	1070595795	Salud total	Sura	Viviana Andrea	3229201361		
4	15-11-24	10:50	4:30	Super Intendencia	Recorrido Obra.	Luis Alejandro Chaparro	CD18487353	Alianza Salud	positiva	Gabriela Peña.	3134543960		
5	15-11-24	10:55	4:30	Super Intendencia	Recorrido Obra	Cesar Borges	15026274	Alianza Salud	Positiva	Monica Montes.	3126691948		
6	15-11-24	10:50	4:30	Super Intendencia	Recorrido obra	Magaly Carreño	66864250	Sanitas	Positiva	Alejandra Diaz	3202831266		
7	15-11-24	10:50	2:00	Super Intendencia	Recorrido obra	Berta Lucy Montes	41680888	Sanitas	positiva	Milena Cuervo	3015706483		
8	15-11-24	11:22	4:30	Electrocuper Intendencia	Recorrido Instalaciones cableado	Jose Alvarez	1066746957	Nueva	Sura	Lorena Rodriguez	3143366658		
9	15-11-24	11:22	4:30	Indecruz Inmar	Medicion de inmovilidad	Jair Castro	93341184	Sanitas	Sura	Maynola Agudelo	3142025		
10	15-11-24	11:22	4:30	Indecruz	Medicion de inmovilidad	Wilson Chala	79925724	Famisanar	Sura	Angela Bojaca	3203107		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-37	Versión: 01
	REGISTRO DE VISITANTES EN LA OBRA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

OBRA/PROYECTO:		CIUDAD:	IBAGUE
RESPONSABLE		CARGO	

DATOS DEL PERSONAL

No.	Fecha de ingreso (dia/mes/año)	H.I	H.S	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	Nombres y apellidos	Documento de identidad	EPS	ARL	En caso de emergencia comunicarse con	Teléfono de contacto	FIRMA	OBSERVACIONES
11	16-11-24	8:00	10:00	consor SYDC	Revision Electrica	Alfredo Polanica	1110454	Salud total	Sura	Carla Mendoza	3117855		
12	19-11-24	8:30	9:30	Diseño Ramiro W	Recorrido	Emiliano Ramirez.	7948703	Salud total	Colmena	Alba Sanchez	3040168		
13	20-11-24	9:00	1000	Aluminio del Tolima	Recorrido de ventaneria	Jeferson Baral.	1104994	Salud Total	Sura	Erika Quiroga	3115545		
14	20-11-24	9:00	10:00	Aluminio del tolima	Recorrido de Ventaneria	Edwin trujillo	1006125	Sanitas	Sura.	Heidy ortiz.	3157317		
15	22-11-24	7:00	4:00	consor SYDC	Recorrido electrico.	Alfredo Polanica.	1110454	Salud total	Sura	Carla mendoza	3117851		
16	22-11-23	10:00	4:00	consor SYDC	Recorrido Electrico	Felipe Alba	1020827	Sanitas	positiva	Cristian Alba	3026241	Felipe Alba	
17	28-11-24	11:00	12:00	reencontrol	Fumigacion murcielagos	Jesus Aguilar	80246679	Salud total	Sura	Hilda Bejarano	3142929		3134479
18	28-11-24	11:00	1:00	reencontrol	Fumigacion Murcielagos	Juan Armando	1024547	Compensar	Sura	Johanna Ayala	3003637		
19	28-11-24	11:00	1:00	Reencontrol	Fumigacion Murcielagos	Fredy alexander moreno	8022	Salud total	Sura	maria alvarez	3124		
20	28-11-24	11:00	1:00		Acompañante de fumigacion	Oscar mejia	4296174	Sanitas	Sura Sanitas	maria elizabeth	3005557		3195

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-37	Versión: 01
	REGISTRO DE VISITANTES EN LA OBRA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

OBRA/PROYECTO:		CIUDAD:	IBAGUE
RESPONSABLE		CARGO	

DATOS DEL PERSONAL

No.	Fecha de ingreso (día/mes/año)	H.I	H.S	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	Nombres y apellidos	Documento de identidad	EPS	ARL	En caso de emergencia comunicarse con	Teléfono de contacto	FIRMA	OBSERVACIONES
11	12-9-24			INGS TOL.	Soda Sierra Recorrido dos	Soda Sierra	1104941672	La nueva	SURA	Diego Sierra	3183200200		
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Escaneado con CamScanner

REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha de Reunión:	*Noviembre 29 de 2024*	Acta No.	2

Siendo las __4:00 p.m.__ del día 29 de noviembre 2024__, se da inicio a la reunión del Comité de convivencia laboral, a la cual asisten

ASISTENTES		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Juan Mora	OFICIAL	
Andres Vasquez	Auxiliar	
Gloria Lizeth Pava	Interventoria sst	Gloria Pava
Diego Garcia	Almacen	

INVITADOS		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Isabel Cristina Morales	Directora obra	Isabel M.

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Informe indice de accidentalidad
3. Tema sobre los EPP
4. Tema de punto de hidratación
5. Fin de la reunion

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	
Tema	**Descripción/Observaciones**
Verificación quórum	Hay mas de la mitad de los integrantes cumpliendo con este punto

Escaneado con CamScanner

Informe indices de accidentalidad (AT y IT)	Se realizan informe: indice AT 0% Indice IT 0%
Elementos de Proteccion Personal EPP.	Se hace enfasis que se estan cumpliendo con la reposicion de los EPP Por parte de los trabajadores no se hacen novedades respecto al tema.
Punto de Hidratacion	Por parte de la administracion se esta cumpliendo con el botellon de agua. Se recomienda a los miembros Por parte de los trabajadores que deben traer agua, el botellon es una ayuda en caso de acabarse, porque desde que se
Fin de la reunion	traso el botellon no se evidencia que traen agua, por tal motivo se acaba rapido. Sin novedad.

Escaneado con CamScanner

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha Ejecución	Observaciones
Sin novedad Pendiente	—	—	—

ANÁLISIS DE AVANCE

NA.

VARIOS

NA.

PROXIMA REUNION:	Dia/ ___ Mes/ 12 _ /Año/ 2024	Hora 4:00 Pm

Siendo las ____5:00 p.m.____, día 29 Noviembre de 2024__ se da por terminada la reunión.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/VIGIA
ACTA No. 02

El día 27 septiembre del 2024 se reunió en las instalaciones de la empresa los trabajadores, donde se solicito un voluntario para ser el principal en el COPASST, y dentro del total del personal se designó por votación unanime al principal, y luego se solicito si alguien queria postularse como suplente quien tambien quedo unanimamente

Esta nueva votacion se realiza puesto que los anteriores integrantes que se habian elegido democraticamente por votacion se retiraron de la obra, cumplimiendo asi la norma 2013 del 1986 y al decreto 1295 de 1984, el periodo del comité es de 2 años y el empleador está obligado a proporcionar por lo menos 4 horas dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité.

Quedando como integrantes del COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y como asignación del gerente, igual como estaba, de la siguiente manera:

POR PARTE DE LA EMPRESA			
PRINCIPAL			
No.	NOMBRES	CARGO	C.C.
1			
SUPLENTE			
No.	NOMBRES	CARGO	C.C.
2	Diego Correa	Alween	1429620

Los trabajadores eligen como principales a:

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES			
PRINCIPAL			
No.	NOMBRES	CARGO	C.C.
1	Juan mora	OFICIAL	1005154608
SUPLENTE			
No.	NOMBRES	CARGO	C.C.
2	Andres Vasquez	Auxiliar...	1234639512.

Estos últimos se postularon de manera voluntaria, eligiendose primero al principal y luego al suplente unimamente.

Escaneado con CamScanner

Se sigue con las mismas personas que el delegado por el representante legal de la empresa designó el mes pasado a como presidente y secretario a: Diego Garcia, como presidente y a Edna Liliana Yara, como secretaria.

PRESIDENTE COPASST		
NOMBRES	**CARGO**	**C.C.**

SECRETARIO (A) COPASST		
NOMBRES	**CARGO**	**C.C.**
Edna Liliana Yara	Residente SISO	65788895

ISSABELLE CRISTINA ESS
DIRECTORA DE OBRA
DELEGADO DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ELECCION UNANIME





Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.866.884 - 5

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Piso 3.

FECHA: DEL 1/11/24 **AL** 2-11-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Actividad Hidraulica en todas las tuberias de baños.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y pierna falta de atencion y entendimiento en el tema	charlas cortas, pausas activas uso de silla
Traslado del personal herramientas, materiales al area de trabajo	BIOMECANICO MECANICO LOCATIVO	Lombago, cansancio osteomuscular. Machacones, hematomas, heridas en dedos y manos Torceduras, raspones	Pausas activas, higiene postural Uso de EPP adecuados autocuidado, Precoperacional inspeccion señalizacion inspeccion area, autocuidado
Corte de la tuberia en PVC con la poli dora dentro de los baños	- MECANICO - FISICO: Ruido, vibraciones, calor - ELECTRICO - QUIMICO: - BIOMECANICO	Atricion, graves amputacion, lesion ocular, golpes en dedos y manos. Hipoacusia, zumbido, cefalea, cambio del humor, estres, desordenes en el torrente sanguineo disconfort termico. deshidratacion Descarga, quemaduras Rinitis, gripes, alergias Lombago, cansancio osteomuscular	Uso de EPP adecuado inspeccion visual precoperacionales, autocuidado. Uso de EPP adecuado autocuidado, pausas activas, inspeccion. pausas activas o dias cumpos., hidratacion persona autorizada Uso EPP, inspeccion precoperacionales, autocuidado Uso de EPP, autocuidado Pausas activas higiene postural
Demolicion de parches y piso para incertar. regados	Mecanico- Uso Herra y epp's Fisico: Ruido vibracion, calor ELECTRICO	Herido, graves amputacion lesion ocular. golpes en dedos o manos Hipoacusia, zumbidos, cefalea estres, irritabilidad cambio de humor disconfort termico deshidratacion Descarga electrica	Uso de EPP adecuado pausas activas autocuidado inspeccion, precoperacional. autocuidado Uso de EPP adecuado pausas activas Descanso, autocuidado. Hidratacion. Uso EPP autocuidado
	QUIMICO BIOMECANICO BIOLOGICO Picaduras- mordeduras	rinitis, alergicas gripa, otro problemas respiratorio Lombago, cansancio osteomuscular Alergias, enferm. Endemicos Dolor, ardor	Uso de EPP, autocuidado humectacion. Pausas activas, higiene postural autocuidado Uso de EPP, autocuidado orden y aseo

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin A Vega H.	7429757 Edwin H	Oficial	Edwin Vega
2	Elkin de Jesus León	7709-002-587	Ayudante pio	Elkin León
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Rodrigo Bonilla	Nombre: Eduardo Lara
Cedula: 1082776228	Cedula: 19479504	Cedula: 6878895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.000.222 - 5

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Piso 1, 2 y 3.

FECHA: DEL 1 Noviembre **AL** 2 NOV 2024.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Trabajos en el interior y exterior de la edificación, No implican trabajos en alturas a mas de 2:00 mts. como Pintura en Pared y techo sobre Plataformas de 1.40cm, demolición de Pisos, Paredes, estructura, resanes en muros y Pared

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, inspecciones, Preoperacionales)	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas falta de atencion en el tema	Charlas cortas, dinamicas y eficaces uso de EPP
Traslado de personal, herramientas, material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalones, tropezones, raspones, hematomas Lumbago cansancio osteomuscular Disconfor termico hidratacion	uso de EPP, autocuidado inspeccion visual demarcacion señalizacion Pausas activas., higiene Postural. uso ropa fresca, uso de EPP hidratacion
Pinturas en paredes sobre plataformas de 1.40 cmts.	Altura: igual o menor a 1.40cm en plataformas Quimico: uso de producto Mecanico: Proyec particulas Uso Herramien Biomecanico Fisico: calor ambiente	Lesiones, torceduras raspones, hematomas Alergias al contacto con la piel, irritacion o afeccion ocular. Lesiones oculares, fracturas en dedos y manos. Lumbago, cansancio osteomuscular en cuello, brazos, piernas Disconfort Termico irritabilidad, estres deshidratacion	Personal autorizado, inspeccion de plataforma y area, preoperacional de equipos y Herramienta, uso de EPP, restriccion, señalizacion autocuidado, superv. SST. uso de gafas, guantes, tapabocas ropa manga larga y demas EPP autocuidado, hoja de seguridad restriccion, señalizacion Pausas activas, higiene Postural, autocuidado. uso de ropa fresca y demas Epp. Pausas activas, descanso en sombra, hidratacion.
Recoleccion de Residuos y correcto almacenamiento en el sotano en bolsas	Quimico: Polvo material particulado Biomecanico: Mecanico Fisico: calor ambiente	Alergia, rinitis gripa. Lumbagos, cansancios osteomuscular; herida Disconfor termico irritabilidad, estres, deshidratacion	uso de tapabocas, gafas, cuero guantes y demas EPP autocuidado, realizacion de Pausas activas, higiene Postural, descansos.
Demolicion de Pisos, Paredes, enchapes	Quimicos Polvo material particulado MECANICOS. uso Herramienta, equipo proyeccion de particulas	rinitis, gripa, alergias otras afecciones respiratorias, molestia irritacion en ojos machucones, lesiones en dedos y manos lesion ocular.	uso de tapaboca, gafas y demas EPP, autocuidado no exposicion del area. uso de gafas, tapaboca guantes demas EPP, autocuidado, inspeccion del area, herramienta Preoperac. equipos.
	Biomecanico Locativos: caida al nivel. Fisico:	Lumbagos, lesiones osteomuscular tropezones, raspones, hematomas disconfor termico Deshidratacion, estres	realizar Pausas activas higiene postural, autocuidado Señalizacion, restricciones, uso de EPP, autocuidado uso ropa Fresca y demas EPP Hidratacion
Resanes de Pisos con sicaflex y cemento.	Quimico, uso del Producto, Polvo material Particulado MECANICOS: Proyec particulas, Multiherramienta BIOMECANICO. locativo: desnivel Fisico: calor	Irritacion, alergia en la piel, afeccion respiratorias, Gripas. Lesiones oculares, heridas machucones en dedos y manos - Lumbagos, Lesion osteomuscular, tropezones, raspones. Disconfor, deshidratacion	uso de tapabocas, guantes, gafas y demas EPP, autocuidado, personal capacitado, hoja de seguridad. uso de gafas, guantes, tapabocas y demas EPP. Realizar pausas activas, higiene Postural uso de botas, ropa fresca y demas EPP descanso, Pausas activas

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCIÓN AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	✓
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO? Plataformas	✓
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Garcia	1006028713	Auxiliar	
2	Diego Baron	1142963710	Aseo	
3	Andres Vasquez	1234659512	Auxiliar	
4	JUAN VARA	1104736170	AUXILIAR	JUAN
5	Angie Jesus	1007720150		Angelo
6	Juan mora	1005754539	Of	
7	JASON J. CORTES M.	1104689756	AUXILIAR	
8	Juan C Baron	9534124		
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A	Nombre: Andrés Bastidas	Nombre: Edra Velasquez
Cedula: 1082776228.	Cedula: 1124795044	Cedula: 63788895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.xxx - x	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Piso 1°	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de estructura Pore, cielo raso
FECHA: DEL 1 NOVIEMBRE AL 2 NOVIEMBRE	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion (ATS, Inspecciones, Procp)	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas falta de atencion al tema	Charlas cortas, dinamicas y eficaces. uso de sillas.
Traslado del personal al área de Trabajo	Locativo Biomecanico Fisico.	Resbalones, tropezones, heridas Lumbalgia, ausencia osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Uso de EPP, autocuidado Inspeccion visual. de carga. Pausas activas, hig. postural. ropa fresca,
Instalacion y	ALTURA: En plataformas a 1.4 cm. BIOMECANICO.	Lesiones, esguinces torceduras, heridas. Lumbagos cansancio en brazo y cuello.	Persona autorizada inspeccion de Plataforma restriccion del area realizacion, supervision SST uso de EPP pausas activas, higiene Postural autocuidado.
armado de la estructura del soporte del cielo raso, utilizando plataforma de 1.40cm.	FISICO: Ruido Calor ambiental Vibracion. ELECTRICO: uso de equipos, extensiones MECANICO: uso herramienta, proy. particulas. LOCATIVO: caidas a nivel	Hipoacusia, estres cambio de humor irritabilidad, destidez Disconfor termico hormigueo en manos. Descarga electrica Electrocucion Golpe en manos y dedos hematomas, heridas. Lesiones. oculares. resbalones, tropezones. heridas, hematomas.	uso de tapaoidos, guantes y demas EPP, inspeccion de equipos, herramientas. Propias. Apausa activas, autocuidado Persona autorizada uso de guantes, y demas EPP, inspeccion y preoperacional de equipos o herramienta. Persona autorizada, autocuidado uso de guantes, gafas, tapabocas y demas EPP, inspecciones preoperacionales equipos y herramienta Persona autorizada y autocuidado uso de EPP, autocuidado Se realizaran.
Realizacion de orden y aseo en el area de trabajo.	Quimico: Polvo al barrer Biomecanico LOCATIVO Fisico: Calor ambiente	Alergia, rinitis gripa. y demas afecciones respirat Cansancio osteomu Calambres. Lumbagos Tropezones resbalones, hematomas Disconfor termico deshidratacion	uso de tapabocas, gafas y todos los demas EPP adecuado para la actividad autocuidado. Realizacion de Pausas activas, higiene postural. Autocuidado, realizar un correcto retiro de residuos al area asignada, uso de EPP. uso de ropa fresca, cargo y demas EPP, descansos Pausa activa.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO? Plataforma de Lamina	✓
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel S.	1936946S	oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jhon Carlos Velosa	Nombre: Andres Bautista	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1098776229	Cedula: 1192795041	Cedula: 63488845
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 0	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Piso 2 y 3	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Trabajos electricos instalacion de sistema electrico en tuberia PVC y alambrado en tuberia existente
FECHA: DEL 2-11-2024 AL 3-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentos (ATS; insp. preoperacionales).	Biomecanico Psicosocial.	Cansancio en piernas y pies falta de atencion en el tema	Charla corta dinamica y eficaz uso de sillas.
Traslado del personal al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezones, resbalones, caidas a nivel Lumbagos, cansancio Disconfor termico, estres, irritabilidad	Protocolo de seguridad vial, uso de botas, gafas y demas EPP necesarios. Pausas activas, higiene postural. ropa de trabajo fresca Pausas activas.
Corte de energia "Bajo de tacos"	ELECTRICO BIOMECANICO	Descarga electrica, quemaduras, corto circuito Lumbagos, cansancio en brazos y nuca.	Persona autorizada, uso de EPP dielectrico, herramienta aislante, inspeccion de herramienta, preoperacional de equipos, extensiones
Instalacion de cables nuevos mediante alambrado por las tuberias existentes	ALTURA: uso de Plataforma a 1.40 cm. MECANICO: uso Herramta, proyeccion particulas, corte con alambre ELECTRICO FISICO: Ruido vibraciones, calor ambiente Biomecanico	Lesiones, esguinces torceduras, heridas. machacones, heridas. herramta, punzones en dedos y manos. Descargas, corrientes, hormigueo, cortes Hipoacusia, estres cambio de humor irritabilidad, disconfor termico Lumbagos, cansancio, torceduras, piernas, cuello	Persona autorizada (Plataforma). capacitacion, inspeccion de la plataforma, restricciones, señalizacion, inspeccion de area, herramientas preoperacionales. uso apropiado de guantes dielectricos, casco, dielectrico, botas dielectricas, gafas y demas EPP, inspeccion de area herramienta, preoperacionales de equipos, personal autorizado, corte energia Uso de tapaoidos, casco dielectrico, realizar durante pausas activas, autocuidado Pausas activas, higiene postural.
Instalacion de cableado por tuberia de PVC adherida al techo de concreto.	Altura: uso de plataforma a 1.40 cm MECANICO uso Hta., corte con alambre ELECTRICO. BIOMECANICO. FISICO: Ruido Vibracion	golpes, esguince torceduras. herido machacones, heridos punzantes. Descarga electrica, corriente, hormigueo, quemadas Lumbagos Hipoacusia, estres cambios de animo hormigueo.	Persona autorizada, inspeccion de plataforma, uso de EPP dielectricos. restriccion, señalizacion. uso de guantes, demas EPP, autocuidado, inspeccion de Hta, equipos. corte de energia, Persona autorizada, uso de EPP dielectrico, Herramienta aislante preoperacional de equipos, inspeccion de Herramta, extensiones Pausas activas, Hig Postural, uso de EPP dielectricos adecuados autocuidado, inspecciones
Orden y aseo.	Quimico. polvo al barrer Biomecanico	Rinitis, gripes alergicos cansancio en brazos y manos	Uso de EPP adecuado autocuidado, humectacion Pausas activas, higiene postural.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Luis Burbano R	4136403	Electrico	
2	Juan Fredy Florez	80226043.	Tec Electr.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Barato	Nombre: Edinson Lara Yara
Cedula: 1082776228	Cedula: 19479 504	Cedula: 65+888895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.669.842 - 2	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: PSO 241	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Trabajos electrico Instalación de Sistema electrico en tuberia PVC y alambrado en tuberia existente.
FECHA: DEL 5/11/2024 AL 9/11/2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentos (ATS, INSP. Preoperacional)	Biomecánico psicosocial ambiental	Cansancio en Pies y Manos. falta de atencion en el tema.	Charla corta, dinamica, eficaz. -uso de silla
Traslado del personal al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Golpes, tropezones, caidas, hematomas Lumbagos, cansancio Disconfort termico estres, irritabilidad	Autocuidado, señalizacion. uso adecuado de EPP necesario Pausas activas, hig Postural. uso EPP adecuado, pausas activ-descanso bajo sombra.
Corte de energia y Bloqueo de Tacas"	ELECTRICO Biomecanico	Descarga electrica hormigueo, Quemadura corto circuito Lumbago, cansancio en brazos y nuca.	Persona autorizada, uso de EPP necesarios dielectricos herramienta aislante, inspeccion y preoperacionales de Herramientas, Equipos. Persona autorizada, Pausas activas higiene Postural, autocuidado
Instalaciones de Cables nuevos mediante alambrado por las tuberias existentes.	Altura - uso de Plataforma ≤ 1,40 MECANICO. ELECTRICO FISICO - Ruido vibraciones, calor Biomecanico	Lesiones graves, esguince, torceduras. heridas. Golpes, machacones en dedos o manos, heridas graves, amputaciones cortes Descarga electrica hormigueo, Quemadura Hipoacusia, cambios de humor, estrés Disconfor termico Deshidratacion Lumbago	Persona autorizada (ATS, PTS dect) inspeccion de la plataforma, restriccion, señalizacion, inspeccion de area, herramienta y equipos; uso de EPP necesario autocuidado. Preoperacionales USO EPP; autorizado. persona autorizada. uso EPP dielectricos inspeccion de area uso adecuado de los EPP necesarios, Pausas activas Descanso, autocuidado Pausas activas, hig. Postural
Instalacion de cableado Por tubera de PVC, Fibra	Altura: uso de Plataforma a ≤ 1,40 MECANICO	Golpes, esguinces. torceduras de Pies. Heridas. Machacones/Heridas Punzadas	Persona autorizada, inspeccion preoperacional de la plataforma uso EPP adecuados inspeccion y preoperacionales autocuidado
Instalada en el techo de concreto	ELECTRICO BIOMECANICO FISICO, Ruido Adyacente	Descarga electrica corriente, hormigueo Quemaduras Lumbagos, dolor osteomuscular Problema auditivo Zumbido, Estres	uso correcto EPP dielectrico persona autorizada, uso herramienta aislante. verificacion inspeccion de corte energia. Pausas activas, hig Postural uso de EPP adecuados, autocuidado
Orden y aseo de área	y Equipo. QUIMICO Biomecanico	Hipoacusia rinitis, tos, gripa alergia. cansancio en brazos y manos	uso adecuado de los EPP necesarios, autocuidado nunca tocar si es posible el área Pausas activas, correcta higiene postural

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jon [illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible] Freddy Florez	[illegible]	[illegible]	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andrés Bonilla D	Nombre: Edna Liliana [illegible]
Cedula: 1082776228.	Cedula: 19479504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 0	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Baños Piso 1, 2 y 3.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Corte de tubería PVC, demolicion de Pared, Pega incerter regatas.
FECHA: DEL 5 NOV 2024 AL 9 NOV 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación (ATS, Inspecciones, charla preoperacionales)	Biomecanico Psicosocial. Fatiga-aburrimiento	Contusiones en Pies y Piernas Falta de concentracion en el tema	Charlas cortas y dinamicas, temas especificos - uso de sillas
Traslado del Personal, herramienta y material al area de trabajo	Biomecanico Mecanico Locativo Caida a nivel	Lumbagos, cansancio osteomuscular Machacones, fracturas heridas en dedos y manos - tarjeta cedula, resbalones	Pausas activas, higiene postural. Ayuda con carretilla uso de EPP., autocuidado señalizacion, inspecciones preoperacionales señalizacion inspeccion del area
Corte de tuberias en PVC con pulidora. dentro de los baños.	Mecanico uso Herramienta y equipos. Fisico: Ruido.	Heridas graves, amputación, lesion ocular, golpes. en dedos o manos. Hipoacusia bilateral zumbidos, dolor de	uso de EPP adecuado inspecciones preoperacionales personal autorizado uso de guardas seg. uso adecuado de los EPP.; realizar pausas
	vibracion, calor Electrico:	cuberas, cambios de humor, estres. alteraciones en el. sistema circulatorio Disconfor. termico deshidratacion Descargas electricas Quemaduras	activas, inspeccion de equipos y herramientas restriccion en el area Punto de Hidratacion. uso de EPP dielectro. Persona autorizada.
	Quimico: Biomecanico	Problemas respirat gripa, rinitis. Lumbago, cansancio Osteomuscular.	preoperacionales uso de EPP adecuado autocuidado, humectacion. persona autorizada, restriccion en el area. colocar plastico como mampara pausas activas, hig postural.
Demolicion de pared y piso	Mecanico uso Htas y equipos. Fisico: Ruido vibracion, calor	Herido, graves, amputacion, lesion ocular; golpes en dedos o manos Hipoacusia bilateral zumbido, dolor de cab	uso de EPP adecuado inspecions, preoperacionales personal autorizado. uso de guardas de seguridad uso de EPP adecuados realizar pausa activa,
Para incerter regatas.. orden y aseo del area	Electrico. Quimico:	cambios de humor estres, Disconfor termico, deshidratacion Descarga electrica Quemaduras problemas respiratorios	inspeccion de equipos y Htas. restriccion del area, punto de hidratacion uso de EPP, solicitar al personal encargado electrico si se requiere, autocuidado uso de EPP adecuado
	Biomecanico Posturas incomodas y Prolongadas. Biologico. Picaduras	gripa, rinitis Lumbago cansancio osteomuscular. mosquito, zancudo Dolor, inflamacion alergia.	autocuidado, humectacion plastico como mampara. Persona autorizada, restriccion Pausas activas, hig. Postural. descanso. uso de EPP adecuado, autocuidado Orden y aseo en el area. fomentar el uso de repelente

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin A Vaga	74296757	oficial	Edwin
2	Elkin de Jesus León	7709.002.542	ayudante	Elkin León
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A	Nombre: Andrés Bahos	Nombre: Edna Liliana Gil
Cedula: 1082770228	Cedula: 1.47M.504	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Salon de oficinas Piso 3 y 2	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de pisos en vinilico.
FECHA: DEL 5/11/2024 AL 9-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion.	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	Cansancio en pies y espalda falta de concentracion en el tema	Charlas cortas, dinamicas. ejercicios. uso de Sillas.
Traslado de personas, herramienta y material al área de trabajo	LOCATIVO BIOMECANICO FISICO	restriccion, riesgo tropezon, heridas Lumbagos y cansancio osteomuscular Disconfort termico deshidratacion	uso EPP, autocuidado inspecciones visual del area pausas activas, higiene postural, autocuidado Hidratacion, uso EPP. pausas activas, descanso
Preparacion de los Producto para aplicar mediante mezclado. con pala y taladro.	MECANICO ELECTRICO FISICO: calor, Ruido, vibraciones. BIOMECANICO QUIMICO	heridas, hematomas golpes, irritacion color o lesion. Descargas Disconfort termico Sordera, zumbidos alteraciones en el torrente sanguineo hormigueo Lumbagos, cansancio osteomuscular uso de producto quimicos, alergia	uso EPP, autocuidado. Preoperacionales, inspeccion restriccion del area persona autorizada Uso de EPP adecuados pausas activas, descanso amortiguadores en las herramientas. pausas activas, higiene postural. uso de EPP, autocuidado persona autorizada
Aplicacion del Producto en la zona donde va el Peso vinilico	QUIMICO MECANICO BIOMECANICO	alergia por contacto lesion en ojos. Lumbago, cansancio osteomuscular por malas posturas	uso de EPP adecuado fichas de seguridad, autocuidado, persona autorizada. Pausas activas, higiene postural, autocuidado
Instalación del Peso vinilico mediante radiacion termica con pistola.	FISICO: Ruido Bordes calientes vibraciones, BIOMECANICO ELECTRICO	Sordera, zumbidos Quemaduras en dedos o manos. hormigueo en manos Lumbagos, cansancio osteomuscular Descarga electrica Quemaduras.	uso de los EPP adecuados inspeccion de area preoperacionales, autocuidado Pausas activas higiene postural, autocuidado uso de EPP., personal autorizado con experiencia autocuidado, inspecciones preoperacional.
orden y aseo en el area	QUIMICO BIOMECANICO	Alergia, gripas fiebres Lumbago, cansancio osteomuscular.	uso de EPP, autocuidado humectacion Pausas activas, higiene postural -

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge montañez	1033804868	instalador oficial	
2	Jorge Guerrero	1003532937	instalador oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jean Carlos Velasco	Nombre: Isabel C. Morales	Nombre: Edna Liliana [illegible]
Cedula: 1087776279	Cedula: 1032377729	Cedula: 63788895
Firma:	Firma: Isabel C Morales	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.240.284 - 8

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: obra piso 1, 2, 3 interior y exterior	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** trabajos en el interior y exterior de la edificación que no implican trabajos en alturas con diferencias considerables con mas de 2 mts como Pinturas en paredes, demolicion, retiro de estructuras, resanes
FECHA: DEL 5-12-2024 **AL** 9-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, Preoperacionales, inspecciones)	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas falta de concentracion y entendimiento en el tema	Charlas cortas, dinamicas, efectivas. uso de sillas
Traslado del personal, herramientas y materiales al área de trabajo	Biomecanico Mecanico Locativo	Lumbagos, cansancio osteomuscular Machucones, hematomas heridas en dedos y manos Torceduras, caidas	Pausas activas, hig. postural Uso de EPP adecuado, autocuidado señalizacion, inspeccion preoperacional señalizacion, inspeccion area adyacente
Resanes de pisos, paredes con cemento.	Quimico. Mecanico. proyeccion uso herramientas Biomecanico Locativo. Fisico: calor	Irritacion, alergias en la piel, afeccion respiratoria silicosis. Irritacion o lesiones oculares por contacto cortadas en dedos o manos, hematomas por golpes. Lumbagos, cansancio osteomusculares resbalones, tropezones Disconfor termico, deshidratacion.	uso de EPP adecuado autocuidado, hasta de seguridad, personal autorizado uso de EPP adecuado, persona autorizada autocuidado, inspeccion preoperacionales. Pausas activas, higiene postural, autocuidado Autocuidado, señalizacion EPP. Hidratacion,
Excavacion en terreno exterior. 50 cm. Profundidad	Mecanico Locativo: excavación Biomecanico mas repetitivo Fisico:	Particulas extrañas en los ojos. Heridas/laceraciones en dedos o manos. caidas, raspones esguinces Lumbagos, cansancio osteomusculoesq. Deshidratacion, golpe de calor	uso de EPP adecuado. autocuidado Autocuidado, personal autorizado, restriccion uso de EPP, señalizacion Pausas activas, higiene postural, autocuidado Hidratacion, descanso bajo la sombra, pausas activas
Recolección y empaque de residuos en el area del almacen y realizar aseo del area	Quimico Biomecanico Mecanico Fisico. Locativo	Alergias, rinitis gripas Lumbago, cansancio osteomuscular. Laceraciones en dedos o manos Disconfor termico deshidratacion tropezones, caidas de orden y aseo	uso de EPP adecuado autocuidado, restriccion Pausas activas, higiene postural. Uso de EPP, autocuidado inspeccion preoperacional Hidratacion, pausas activas descanso, autocuidado autocuidado, orden y uso del area

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Garcia	14226310	Aiwon	
2	Kason Jolmon Cortes Moreno	1110268756	Auxiliar	
3	Oscar Leonardo Matoma Garcia	1006028773		
4	Juan Mora	1005481528	OF	
5	Andres Vazquez	1234639512	AUX	
6	Edwin Muñoz castellanos	1110479719	OF	
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco M.	Nombre: Andres Bautista	Nombre: Edna Hernandez
Cedula: 1082776228	Cedula: 1047950	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.860.844 - 5

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Sala de espera o atencion al Publico	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Instalacion de drywall Sobre andamio al rededor del tragaluz en la sala de espera o atencion al publico en 9 mts
FECHA: DEL 5 NOV 2019 **AL** 5 NOV 2019	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de la documentacion (ATS, PTS señalizacion inspecciones. (preoperacionales)	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas falta de concentración y entendimiento en el trabajo	Charlas cortas, dinámicas efectivas uso de sillas
Traslado del personal herramientas y materiales al area de trabajo	Biomecanico Mecanico Locativo	Lumbagos, cansancio osteomuscular Machacones, hematomas, heridas en dedos y manos / Torceduras,	Pausas activas, higiene Postural. Uso de EPP adecuados, autocuidado señalizacion, inspeccion preoperacional Señalizacion, inspeccion del area, autocuidado (orden)
Corte de laminas de Drywall a instalar	Mecanico FISICO QUIMICO	Heridas, cortes amputacion Hipoacusia, estres cambios de humor rinitis, gripa, alergias, silicosis, asbestosis	Uso de EPP adecuados personal autorizado preoperacional inspeccion. Uso de EPP adecuado. area con espacios y tiempos. preoperacionales, pausas activas. uso EPP, autocuidado
Ascenso del instalador a la plataforma del andamio	ALTURA ERGONOMICO	Lesiones graves fatalidad cansancio en manos y brazos	Personal autorizado (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificado, uso EPP adecuado inspecciones, preoperacionales supervision SST, restriccion Pausas activas, hig. postural
Acenso del drywall cortado a la plataforma del andamio	MECANICO BIOMECANICO	golpes, contusiones en la cabeza Lumbagos, cansancio lumbar y manos	Uso de EPP adecuados restriccion, señalizacion. comunicacion asertiva, supervision SST. Pausa activas, hig. Postural.
Instalacion del drywall alrededor del tragaluz en el techo del salon de atencion al Publico o espera	ALTURA. BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbagos, cansancio en brazos, cuello y piernas	Personal autorizado (ATS, PTS) Uso de EPCC y andamios certificados, uso EPP adecuado restriccion, señalizacion - supervision SST. Pausa activas, hig. postural.
	MECANICO. FISICO QUIMICO	machacones, hematomas heridas en dedos y manos Hipoacusia, estres cambios de humor Alergias, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados. autocuidado, Preoperacional inspecciones. Uso EPP adecuado, autocuidado pausas activas. Uso EPP, autocuidado
Desenso del andamio a piso, orden y aseo	ALTURA BIOMECANICO QUIMICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbagos, cansancio en brazos y manos Alergias, rinitis, gripa	Personal autorizado (ATS, PTS) uso de EPCC y andamio certificados, restricciones, señalizacion supervision SST pausas Activas, hig postural. Uso EPP adecuado, autocuidado humectacion del area

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234639512	AUX---	
2	Juan mora	1005431398	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A	Nombre:	Nombre: Edna Ulianagen
Cedula: 1082776278	Cedula: 19479504	Cedula: 65788898
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Sala de espera o atencion al publico

FECHA: DEL 6 NOV 2024 AL 6 NOV 2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalación de drywall alrededor del tragaluz en la sala de espera o atencion al publico, sobre andamio a 8 mts de altura

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación (ATS, pts, inspecciones, cf)	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en brazos y piernas falta de atencion en el tema	Charla corta, dinamica y eficaz uso de sillas
Traslado del personal al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	resbalon, tropezon, caida, hematoma Lumbago, cansancio Disconfor termico	Autocuidado, señalización, uso adecuado de EPP en el area Pausas Activas, hig. Postural uso de EPP adecuados, Pausas Activas, descanso bajo sombra
corte de laminas de drywall	Mecanico Electrico Fisico Quimico	Heridas, cortes amputacion. - Descarga. Hipoacusia, estres cambios de humor gripa, alergia, rinitis silicosis	uso de EPP adecuados persona autorizado, preoperacional inspeccion, autocuidado
Ascenso del los instaladores a la plataforma del andamio	Altura. Ergonomico	Lesiones graves fatalidad Cansancio en manos y brazos	Persona autorizada (ATS pts) uso EPCC y andamio certificado, uso de EPP adecuados restriccion señalizacion inspeccion, supervision SST Pausas activas, higiena postural.
Ascenso del Drywall Cortado a la plataforma del andamio	Mecanico Biomecanico	golpes, contusiones en las cabezas Lumbagos, cansancio Lumbalgia manos.	Uso EPP adecuados, restriccion en el area. Señalizacion, comunicacion asertiva, supervision SST autocuidado Pausas activas, hig. postural.
Instalacion del Drywall al rededor del tragaluz en el techo de la Sala	Altura. Biomecanico	Lesiones y graves fatalidad. Lumbagos, cansancio Lumbalgia manos.	Persona autorizada (ATS pts) uso de EPCC y andamios certificados, uso EPP adecuados restriccion, señalizacion, inspeccion preoperacional; Supervision SST Pausas activas, hig. Postural
de espera atencion al publico, sobre andamio	Mecanico Fisico Quimico.	machacones, hematomas heridas en dedos y manos Hipoacusia estres cambio de humor gripa, rinitis, alergias	uso de EPP adecuado autocuidado, preoperacional. inspeccion. Uso de EPP adecuado, autocuidado Pausas activas. Uso EPP., autocuidado
Descenso del andamio a piso y. orden y aseo	Altura. Biomecanico Quimico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio. en manos y brazos Alergias, estres, rinitis	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPP y andamios certificados, uso EPP adecuados restriccion, señalizacion, inspeccion preoperacional, supervision SST Pausas activas, hig. postural. Uso EPP adecuados, autocuidado humectacion

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Velasco	1234639512	AUX. -	
2	Juan Mora	1004545528	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Bautista	Nombre: Edwin Velasquez
Cedula: 1082976228	Cedula: 91479504	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.060.088 - 8	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Sala de espera o atencion al publico	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Instalación del Drywall alrededor del tragaluz de la Sala espera sobre andamio.
FECHA: DEL 7 NOV 2024 **AL** 7 NOV 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion.	Biomecanico Psicosocial.	cansancio en pies y pierna falta de concentración y entendimiento en el tema.	Charla cortas, dinámica eficaz uso de silla
Trasado del personal, herramientas y materiales al área de trabajo	Biomecanico Mecanico Locativo	Lumbago, cansancio estromuscular Machacones, heridas en dedos y manos Torcedura, caidas	Pausas Activas, hig. Postural Uso de EPP adecuado, autocuidado señalizacion, inspeccion precoperacional. Señalizacion, inspeccion del area, autocuidado
Corte de laminas de Drywal. para instalar.	Mecanico Electrico Fisico. Quimico.	Heridas, cortes amputaciones Descargas. Hipoacusia, estres cambio de hormonas Gripa, alergias.	Uso de EPP. personal autorizado, precoperacional inspecciones. Uso de EPP, area amplia Pausa activas, descansos Uso de EPP, autocuidado
Ascenso del instalador a la plataforma del andamio	Altura Ergonomico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en manos y brazos.	Persona autorizada (ATS, PTS) Uso de EPCC y andamio certificado restriccion de area, señalizacion inspeccion, precoperacional, autocuid. supervision SST Pausas activas, hig. postural
Acenso del Drywall cortado a la plataforma del andamio.	Mecanico Biomecanico	golpes, contusiones en la cabeza. Lumbagos, cansancio Lumbar y manos	Uso de EPP, restriccion personas, señalizacion, comunicacion asertiva. supervision SST Pausas activas, hig. postural.
Instalacion del Drywall al rededor del Tragaluz ~~en el techo de la~~ Sala de espera sobre andamio	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en brazos, cuello y piernas.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso EPCC y andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion precoperacional, supervisSST, autocuid Pausas activas, hig. ergonomica postural
	Mecanico Fisico Quimico	Machacones, heridas en dedos y manos Hipoacusia, estres cambio de hormonas Alergia, gripa, virus	uso de EPP adecuado autorizado, precoperacional inspecciones uso de EPP adecuado, pausas activas, descansos. uso EPP. autocuidado
Descenso del andamio al piso, orden y aseo	Altura. Biomecanico Quimico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en manos y brazos alergias, gripas, virus, hipoacusia, homeostasis	Persona autorizada (ATS, PTS) uso EPCC y andamio certificado restriccion, inspeccion, precoperacional. señalizacion, supervision SST. uso de EPP autocuidado, hig. ocupacional.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005454528	OF	
2	Andres Velasquez	1234639512	Aux...	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Bayona	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082776218	Cedula: 19479504	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.888.888 - 5

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Sala de espera o atencion al publico

FECHA: DEL 8 NOV 2024 **AL** 8 NOV 2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de drywall sobre andamio al rededor del tragaluz de la sala de espera.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion.	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas falta de atencion en el tema	Charlas cortas, llamadas efectivas uso de sillas
traslado de personas herramientas y materiales al area de trabajo	Biomecanico Mecanico Locativo	Lumbalgia, cansancio osteomuscular machacones, hematomas heridas en dedos y manos tropezones, raspones	Pausas activas, hig. Postural uso adecuado de los EPP autocuidado, inspeccion preoperacional señalizacion, inspeccion en el area, autocuidado
corte de laminas de Drywall.	Mecanico Electrico Fisico Quimico	Heridas (cortes amputaciones. Descargas. Hipoacusia, estres cambios de humedad Irritacion, gripas, y alergias	uso de EPP. adecuado persona autorizada. preoperacionales, inspeccion. uso de EPP, area espaciosa, pausas activas descanso. uso EPP, autocuidado.
Ascenso de los instaladores a la plataforma del andamio.	Altura. Ergonomico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en manos y brazos.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamio certificado, restriccion, EPP preoperacional, supervision SST Pausas activas. higiene postural, descanso autocuidado
Acenso del Drywall cortado a la Plataforma del andamio	Mecanico Biomecanico	golpes, contusiones en la cabeza. Lumbago, cansancio Lumbalgia mecanica	uso de EPP, restriccion del area, comunicacion asertiva, supervision SST pausas activas, higiene postural
Instalacion del Drywall al rededor del tragaluz en foro de la sala de espera, sobre andamio	Altura Biomecanico Mecanico Fisico Quimico.	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en brazos, cuello piernas. machacones, hematomas heridas en dedos y manos Hipoacusia, estres cambio de humor Alergias, rinitis, gripa,	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificado uso EPP, restricciones señalizacion preoperacional, supervision SST Pausas activas, higiene postural, autocuidado uso de EPP adecuado preoperacionales, inspeccion autocuidado uso EPP, pausas activas descanso autocuidado uso EPP. autocuidado.
Descenso del andamio a piso, or dan yasco	Altura Biomecanico Quimico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio manos y brazos Alergia, rinitis, gripa	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamio certificado uso EPP, restriccion, señalizacion preoperacional, supervision SST Pausas activas, higiene postural. uso EPP, autocuidado, humectacion del area.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan mora	1005 [illegible]	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	AUX.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bastos	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082776228	Cedula: 1047950	Cedula: 63789895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.000.844 - 8

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Sala de espera. atencional Publico.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de drywall sobre andamio al rededor del tragaluz en la sala de espera.

FECHA: DEL 9 NOV 2019 **AL** 9 NOV 2019

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, PTS; inspeccion, preoperacional, charla)	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas falta de concentración en el tema	Charlas cortas, dinamicas eficaz, tema especifico uso de sillas.
Traslado del personal, herramienta y material al area de trabajo	Biomecanico Mecanico Locativo: caida a nivel	Lumbagos, cansancio osteomuscular. Machucones, hematomas, heridas en cabeza y manos torcedura, esguince	Pausas activas, higiene postural. cargue de cargas. uso de EPP adecuado. autocuidado, señalizacion, inspecciones, preoperacional. señalizacion, inspeccion autocuidado
Corte de laminas de Drywall.	Mecanico Electrico Fisico: Quimico:	Heridas, cortes, contusiones descargas Hipoacusia, cambio de humor, otros. rinitis, gripa, alergia otro prob. respirat.	uso de EPP adecuado personal autorizado, preoperacional. inspeccion. uso de EPP, areas aisladas preoperacional, pausas activas uso de EPP, autocuidado
Ascenso del instalador a la plataforma del andamio	Altura: Ergonomico.	lesiones graves fatalidad. cansancio en manos y brazos.	persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC certificado, EPP andamios multidireccionales señalizacion, restriccion, SST autocuidado pausas activas, hig. postural.
Acceso del Drywall cortado, a la plataforma del andamio.	Mecanico: caida objetos. Biomecanico	golpe, contusion en la cabeza. Lumbalgias, cansancio lumbar, mano.	uso de EPP, restriccion personal, señalizacion, comunicacion, supervision SST pausas activas, hig. Postural.
Instalación del Drywal al rededor del tragaluz en el techo.	Altura: Biomecanico Mecanico Fisico. Quimico.	Lesiones graves fatalidad lumbagos, cansancio en brazos, cuello piernas. machucones, hematomas heridas en cabeza y manos. Hipoacusia, estres cambio de humor alergia, rinitis, gripa	Personal autorizado (ATS, PTS) uso de EPCC certificados andamios multidireccionales EPP adecuado, restriccion señalizacion, supervision SST. Pausas activas, higiene postural uso de EPP adecuado, autocuidado Pausas activas. uso de EPP, autocuidado
Deseneo del andamio y orden en el área	Altura: Biomecanico Quimico	Lesiones graves fatalidad. Lumbago, cansancio en manos y brazos Alergias, gripa, rinitis	Personal autorizado (ATS, PTS) uso EPCC y andamios certificado uso EPP, señalizacion, restriccion supervision SST, autocuidado Pausas activas, higiene postural uso EPP adecuado, autocuidado humectacion

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005[illegible]528	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Valverde A	Nombre: Isabel C Morales	Nombre: Edna Alcantara
Cedula: 1082776228	Cedula:	Cedula: 65788895
Firma:	Firma: Isabel C. Morales	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Balcon piso 2-	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de pintura en azotea de los balcones
FECHA: DEL 6- Nov-2024 AL 8 Nov-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS inspeccion, Preoperacional charlas)	Biomecanico Psicosocial apatia-aburrido	Cansancio en pies y piernas falta de atencion y concentracion en el tema	charlas cortas, dinamicas temas especificos - - uso de sillas
traslado del personal herramienta y materiales al area de trabajo	Biomecanico Mecanico Locativo	Lumbago, cansancio osteomuscular Machucon, heridas por caida de objetos y mismo nivel torceduras, resbalones	pausas activas, higiene postural. ayuda con carretilla uso de EPP adecuado. autocuidado, preoperacional inspeccion señalizacion, inspeccion del area
limpieza mediante pulido del area de los balcones.	Mecanico Electrico Fisico: Ruido vibracion, calor Biomecanico	golpes, abrasiones herido en dedos y manos Descarga electrica sordera, zumbidos, irritabilidad cambios de humor alteracion en tornos quemaduras, hormigueo en manos, Disconfort termico, deshidratacion golpe de calor Lumbalgia.	uso EPP adecuado, personal autorizado y inspeccion preoperacional uso EPP, autocuidado inspeccion, preoperacional uso de EPP adecuado inspecciones, preoperacional personal autorizado, autocuidado, pausas activas, descansos, Hidratacion, descanso bajo la sombra, Pausas activas, higiene postural.
	Quimico:	cansancio, dolores calor Alergia, gripas rinitis, silicosis	uso de EPP, autocuidado persona autorizada
Aplicacion del producto en el area de balcon.	Quimico Mecanico:	Alergias, irritacion dermatitis. Irritacion o lesion ocular por contacto.	uso de EPP adecuado personal autorizado autocuidado, inspeccion del area, señalizacion
	Biomecanico Fisico	Lumbago, cansancio osteomuscular Deshidratacion golpe de calor	Pausas activas, higiene postural, autocuidado Hidratacion, pausas activas descanso en sombra
Orden y aseo	Quimico Biomecanico	Alergias, gripas rinitis : Lumbago, ausencia en manos y brazos	uso de EPP adecuado personal autorizado autocuidado, inspeccion pausas activas, higiene postural.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaimer Rojas	1083908005.	Aplicador	
2	Luis Bermudez	1233412447	Aplicador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco H.	Nombre: Andrés Barth D	Nombre: Edna Liliana Jara
Cedula: 1082776228.	Cedula: 19 479 504	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Piso 1, 2, 3 Edificio Instituto Publicos,

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Actividades electricas en piso, plataforma ≤1.40 o escaleras cortas. de alambrado, arreglo de luminarias en la zona de pre rampla

FECHA: DEL 12 NOV 2024 AL 16 NOV 2024.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion (ATS, Inspecciones, PreOpera, Charla)	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	Cansancio en pies y Piernas. falta de atencion desinformacion dentro	Charlas, Cortas, directas del cargo Faciles de entender Uso de sillas
Traslado del personal, herramienta y materiales al area de trabajo	BIOMCANICO LOCATIVO FISICO	Pies balones trop... heridas Lumbago, cansancio osteomuscular Disconfor, termico Deshidratacion	Uso de EPP autocuidado inspeccion visual de areas Pausas activas, higiene Postural Uso EPP, Punto de hidratacion, Pausas activas, autocuidado
Alambrado	Locativo: uso de escaleras tipo; Mecanico	Caida a ≤1.40; esguinces, traspies, lesiones, heridas. Heridas, golpes. laceraciones	Inspeccion, Preoperacional, persona autorizada, uso EPP Uso de EPP adecuadamente, Personal autorizado, Inspecciones, Preoperacional
electrico dentro de los ductos existentes. para tal. instalación	Electrico FISICO: Ruido, Vibracion, Iluminacion deficiente BIOMECANICO	Descargas, Quemaduras, corto, circuito Sordera, estres, cambios de humor, cansancio visual. Cansancio osteomuscular	personal autorizado y competente, inspeccion preoperacional autorizado Uso de EPP adecuadamente, preoperacional, inspeccion, persona autorizada, autocuidado Pausas activas, Hig. Postural
Arreglo e instalacion de luminarias. en las areas de rampla.	ELECTRICO locativo caida de escalera de tijeras. o rampla. MECANICO	Descarga, Quemadura Heridas, esguince hematomas. lesiones. Heridas, cortadas, golpes o machacones	Uso de EPP adecuadamente, personal autorizado y competente. Inspeccion del area señalizacion, personal autorizado, uso EPP. Uso de EPP adecuadamente autocuidado, personal competente y autorizado
	FISICO: Ruido vibracion, iluminacion defic. Biomecanico	Sorderas, estres cambios de humor hormigueo en manos Cansancio visual cansancio osteo-muscular.	Uso de EPP adecuadamente personal autorizado y competente, inspeccion preoperacional, autocuidado. Pausas activas, Hig. postural.
Orden y Asco Del area	Quimico polvo al barrer Biomecanico	alergia, gripa rinitis. cansancio en barrido y manos.	Uso de EPP adecuadamente humectacion, autocuidado pausa activas Higiene postural

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79.914.435	electrico	
2	Yhon Freddy Florez	80226043	Tec Electr.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco H	Nombre: Andrés Bobadilla D	Nombre: Edna Liliana Y
Cedula: 1082772228.	Cedula: 19.479.504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.560.888 - 8	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Baños Piso 1, 2, 3.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Armc y desarmc. tuberia en baños, regatas en muro de baños, instalacion de baldosas.
FECHA: DEL 12 NOV 2024 AL 16 NOV 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (charla, ATS inspecciones, Preoperacionales).	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	cansancio en Pies y Piernas. fatiga de atencion y entendimiento del tema	Charla corta y dinamica eficaz y uso de sillas.
Traslado de personal; herramienta y materiales al área de trabajo	BIOMECANICO LOCATIVO FISICO.	Resbalon, tropezon raspon. Lumbago, cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	uso de EPP adecuadamente autocuidado, inspeccion visual del area, señalizacion pausas activas, higiene postural. Uso EPP adecuado, Punto de hidratacion, pausa activas
Corte de tuberia en PVC con Pulidora para instalar la red hidraulica de los Baños.	MECANICO Uso Htta y equipo proyeccion de particulas FISICO. Ruido vibracion, iluminacion	Heridas. graves amputacion, lesion ocular, golpe en dedos y manos - Lesion ocular. hipoacusia, zumbido estres, cambios de humor adormecimiento	Uso de EPP adecuadamente inspecciones, Procedimientos, autocuidado, persona autorizada. Uso de EPP. adecuadamente Preoperacional autocuidado
	QUIMICO: Polvo BIOMECANICO	silicosis, rinitis, gripa, tos, afecciones respiratorias cansancio en mano y brazos osteomuscular.	Uso de EPP adecuadamente humectacion, Persona autorizada Realizar pausas activas correcta higiene postural autocuidado
	LOCATIVO ELECTRICO.	caidas a nivel, resbalones, Tropezones hematomas Descarga electrica quemaduras	uso EPP, autocuidado inspeccion visual del area uso EPP, inspecciones, preoperacionales, personal autorizado.
Preparacion de adhesivo para pegar los baldosas	MECANICO. ELECTRICO. QUIMICO FISICO: Ruido Vibracion, Iluminacion BIOMECANICO	golpes, heridas en dedos y manos; dermatitis alergias, dermatitis hipoacusia, cambios de humor, estres, hormigueo en manos, fatiga visual cansancio osteomuscular	uso de los EPP adecuadamente, autocuidado Inspecciones, Preoperacionales personal autorizado. Pausas activas, higiene postural.
Corte de baldosas con polidora y/o cortadora de ceramica	MECANICO ELECTRICO FISICO QUIMICO BIOMECANICO	golpes, heridas, amputacion; lesion ocular; descarga electrica, hipoacusia estres, fatiga visual dermatitis, alergia cansancio osteomuscular	uso de EPP adecuadamente autocuidado, inspeccion Preoperacionales, personal autorizado, Supervision SST. Pausas activas, hig. postural.
Instalacion y pegue de baldosas en los baños, orden y aseo	BIOMECANICO QUIMICO. LOCATIVO.	cansancio osteomuscular, gripa, rinitis, alergia dermatitis. raspones, tropezones	Pausas activas hig. postural. Uso de EPP adecuadamente personal autorizado inspeccion visual de la actividad.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin Arego H.	14796757	Oficial	Edwin
2	Erika de Sexis Ibón	770.002.547	ayudante	Erika
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andrés Barbo D	Nombre: Edna L. Yara
Cedula: 1098770210	Cedula: 19479504	Cedula: 63488895
Firma:	Firma: Andrés Barbo D	Firma:

Powered by CamScanner

"CONSORCIO SYOC - GT" NIT: 901.500.222 - 8	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Piso 1, 2 y 4 Edificio instituto publico.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de cielo raso
FECHA: DEL 07 - Nov - 2024 AL 16 Nov 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion, (ATS, inspeccion, Preoperacionales charlas)	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	cansancion en pies y Piernas. falta de atencion y entendimiento en el tema	charlas, cortes, dinamicas y ejercicios uso de silla.
Traslado del personal, herramienta y materiales al área de trabajo	LOCATIVO BIOMECANICO FISICO	Restalon, tropezon caida, tasson. Lombago, cansancio estres muscular Disconfor termico deshidratacion	USO EPP, autocuidado inspeccion vial del area señalizacion Pausas activas, hig. ene Postural. uso EPP adecuado, Punto de hidratacion, descanso bajo sombra; autocuidado
Instalación y armado de la estructura del Soporte del cielo raso, utilizando plataformas ~~≤ 1.40~~	ALTURA: en plataforma ≤1.40. Biomecanico	Lesions, esguinces golpes, heridos Lombago, cansancio en brazos y cuello	Inspeccion de la plataforma, persona autorizada, personal con experiencia, restricion, señalizacion SST, inspecion visual. Pausa activa, higiene Postural; autocuidado
	FISICO: Ruido vibracion calor ambiente MECANICO ELECTRICO LOCATIVO	Hipoacusia, estres cambio de humor irritabilidad, deshidratacion, disconfor termico, hormigueo en manos Golpe en dedos o manos heridas, lesion ocular Descarga electri' Quemaduras resbalones, tropezones hematomas, laceraciones raspaduras	uso de EPP apropiados para la actividad, Persona autorizada, inspeccion del area, inspeccion vial, restricciones, señalizacion preoperacionales, autocuidado uso EPP adecuado, persona autorizada preoperacionales, restricc uso de EPP adecuado Persona autorizada con experiencia, restriccion uso EPP, autocuidado señalizacion, inspeccion visual del area
Instalacion de laminas del cielo raso sobre la estructura	ALTURA: en Plataforma ≤1.40 BIOMECANICO FISICO: Ruido vibraciones, calor MECANICOS ELECTRICOS LOCATIVOS	Lesions, esguinces golpes, heridos. Lombago, cansancio en brazos, cuello, Piernas Hipoacusia, estres cambios de humor irritabilidad, deshidratacion for termico; golpe en dedos o manos heridos, lesion ocular Descarga, quemaduras resbalon, tropezon heridas	Inspeccion de la plataforma, persona autorizada (ATS) y con experiencia, restriccion, inspeccion del area, supervision SST, autocuidado Pausas Activas, hig. Postural Uso de EPP adecuado, Persona autorizada, preoperacional. Hidratacion, Pausas Activas autocuidado uso EPP, adecuados, Preoperacional de herramienta y equipos autocuidado uso EPP, autocuidado señalizacion insp. area.
Orden y aseo del área de trabajo	QUIMICO - Polvo alborne BIOMECANICO LOCATIVO	rinitis, gripa, alergia cansancio en brazos y manos tropezones resbalones hematomas	uso de EPP, autocuidado pausas activas, higiene Postural. autocuidado, inspeccion visual del area

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel S.	1936946S.	R R	Optical
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jean Carlos Velasco.	Nombre: Andrés Bastos	Nombre: Edwin Velasquez
Cedula: 1082776219	Cedula: 19479.504	Cedula: 63788895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.040.248 - 8

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Piso 1, 2 y 3.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Actividades realizadas en piso y sobre plataformas ≤ 1.40 como resane, pañete, instalacion de Drywall

FECHA: DEL 12 - NOVIEMBRE **AL** 16 NOV - 2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion varios. (ATS, PTS, Inspecciones)	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y piernas falta de atencion en el tema / desinformacion	Charlas cortas, dinamicas efectivas. Uso de sillas.
Traslado de personal, herramienta y materiales al área de trabajo	Biomecanico Locativos: caida a nivel Fisico: calor ambiente	Lumbagos, cansancio osteomuscular Resbalones, tropezones, laceracion, hematomas, esguince. Disconfor termico, deshidratación	Pausas activas, hig postural. Uso de EPP adecuados, señalizacion, autocuidado inspeccion visual del área Pausas activas, descansos. Punto de hidratación autocuidado
Preparación de la mezcla de cemento (mortero) manualmente	Quimico: Biomecanico Mecanico.	Dermatitis, silicosis, alergico, rinitis. gripa. Lumbagos, cansancio en brazos y manos Golpes, laceraciones, machucones, lesion ocular	Uso de EPP adecuados autocuidado, hojas de seguridad, pausas activas, hig. Postural Uso de EPP autocuidado inspeccion de herramientas, areas, precauciones
Traslado de la mezcla (mortero) a las diferentes areas en carretilla.	Biomecanico Locativo Mecanico	Lumbagos, cansancio osteomuscular. Tropezon, volcamiento de carretilla, machucones, deslizamiento, heridas.	Pausa activas, higiene Postural descanso Uso de EPP, autocuidado, inspeccion visual de carretilla Uso de EPP, inspeccion visual. precauciones, autocuidado
Aplicación de Mezcla (mortero) para resanes y pañete de Paredes.	Mecanico Quimico Biomecanico Fisico: calor	Machucones, laceracion, Lesion en ojos y manos, Lesion ocular particula extraña Dermatitis, irritacion ocular, Lumbago, cansancio osteomuscular. Disconfort termico, deshidrat	Uso de EPP adecuados. inspecciones, Precaucional autocuidado. Uso EPP, inspecciones, hoja de seguridad, plan de emergencia Pausas activas, descansos Hidratacion, punto de agua
Desinstalación de equipos. "condensadores" y traslado al almacen	Mecanico Quimico Biomecanico Locativo Fisico.	Machucones, lesions en ojos y manos, Rinitis, Alergias, lumbagos, cansancio osteomuscular. Resbalones, tropezones, hematomas. Disconfor termico, deshi	Uso de EPP. persona asignada, inspeccion visual del area Precaucional, autocuidado realizar pausa activas, higiene postural, autocuidado Uso EPP, inspeccion visual, autocuidado Pausas activas, punto de hidratación
Instalación de Drywall en ductos.	Mecanico. Fisico: Ruido vibracion Electrica Biomecanico	Laceraciones, machucones en dedos y manos. Sordera, Zumbidos. estres, cambios de humor, alteracion en el torrente sanguineo Abormecimiento cromosomico Lumbago, cons. osteomus	Uso de EPP adecuado para esta actividad. inspeccion visual del area precauciones de las herramientas y equipos autocuidado, persona asignada. Pausas Activas, hig. Postural
Orden y aseo de area de trabajo.	Quimico: Polvo Biomecanico Locativo	Rinitis, gripa, tos alergico respirat. cansancio en manos y pies Tropezones, resbalones hematomas	Uso de EPP adecuadamente limpieza del area autocuidado Pausas activas, higiene postural, descanso. Autocuidado, inspeccion visual.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Garcia	14296310	Almacen	
2	Ivon C Brand	93394244	Of. cer	
3	Juan mora	1005754588	OF	
4	Andres vasquez	1234639512	Aux...	
5	Juan mora	1005754588	OF	
6	Jhon J Colles M.	1102692761	Auxiliar	
7	Oscar Garcia	1006028413	Ayudante	
8	Christian Contreras	1110479409	Oficial	
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andres Baito	Nombre: Edna Ibarra
Cedula: 1082476228	Cedula: 19479904	Cedula: 65788899
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.500.668 - 5

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Zona Exterior lateral de la edificacion	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Armo y desarme de andamio, multidireccional certificado para trabajos de pintura en fachadas y pared interna y externas.
FECHA: DEL 13 - NOV - 2024 AL 13 NOV 2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (charla ATS, PTS, inspecions, Preoperacionales)	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	cansancio en brazos y piernas falta de atencion en el tema desinformacion	Realizacion de charlas cortas y dinamicas eficaces uso de silla
Traslado de personal, herramienta y materiales al area de trabajo	BIOMECANICO LOCATIVOS. MECANICO	Lumbago, dolor osteomuscular Resbalones, lesiones heridas, hematomas. Golpes en dedos o manos hematomas.	higiene postural., pausas activas. uso de EPP apropiado señalizacion, inspecion vehicular autocuidado uso EPP apropiados, inspecion Preoperacionales autocuidado
Armado de andamio multidireccional.	ALTURA MECANICO caida de Hta, dispersion de Hta	Lesiones y graves fatalidad Golpes contusiones en la cabeza, machucones en dedos o manos.	Persona autorizada (ATS, PTS) Andamio certificado EPCC certificados, uso EPP restriccion, señalizacion, inspecion preoperacional procedimiento supervision SST, autocuidado uso de EPP, inspecion, Preoperac. autocuidado
Certificado en el area en que se requiere	LOCATIVOS BIOMECANICO FISICO.	Resbalones, hematomas, caidas, Tropezones. Desestabilizacion del andamio por terreno Lumbago, cansancio en cuello, brazos, manos Deshidratacion, golpe calor, estres.	Uso de EPP, inspecion de area autocuidado Pausas activas, higiene postural. descansos. Hidratacion en punto hidratacion. uso EPP.
Aplicacion de pintura impermeabilizante en fachadas de pared exterior del edificio sobre andamio fijo.	ALTURA QUIMICO.	Lesiones Graves fatalidad Alergias, dermatitis afeccion respiratoria por inhalacion	Persona autorizada (ATS, PTS) uso EPCC y andamios certificado uso EPP, restriccion, señalizacion inspeccion, preoperacionales procedimiento, autocuidado supervision SST uso EPP adecuados, hojas de seguridad, plan de emergencia.
	MECANICO BIOMECANICO FISICO.	Lesion ocular Machucones en dedos y manos, hematomas lesion ocular Lumbago, dolor en brazos, manos y cuello Deshidratacion golpe calor	uso de EPP, inspecion preoperacional, autocuidado personal asignado. Pausas Activas, higiene postural, autocuidado Punto de hidratacion, Pausas act. descansos en sombra
Desarme del andamio multidireccional certificado y retiro de los paneles al area de acopio en el almacen, orden y aseo.	ALTURA MECANICO BIOMECANICO	Lesiones Graves fatalidad Machucones de dedos o manos, heridas hematomas Lumbago, cansancio osteomuscular.	Persona Autorizada (ATS, PTS) uso de EPP y andamios certificado uso EPP, inspecion, preoperacionales procedimiento, soporte SST uso de EPP adecuados. inspecion, preoperacional autocuidado. Pausas activas, hig. postural.
	LOCATIVO FISICO. QUIMICO: POLVO material particulado	tropezon, resbalon esguince, heridas laceraciones. Deshidratacion golpe de calor Alergias	inspeccion visual del area uso de EPP adecuados autocuidado punto de hidratacion pausas activas, descanso. uso de EPP autocuidado hojas de seguridad.

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005154528	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	Aux...	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Basto D	Nombre: Edra Liliana Yu
Cedula: 1092760220	Cedula: 19479504	Cedula: 65485895
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Sala de espera o atencion al Publ	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Retiro de luminarias a 8 mts de altura sobre andamio en la sala de espera
FECHA: DEL 13 NOV 2024 AL 13 NOV 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, PTS inspeccion, Preoperacionales charlas)	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	cansancio en brazos y pies falta de atencion en el tema, desinteres	Charlas, cortas y dinamicas y eficaces faciles de entender uso de sillas.
Traslado del personal, herramientas y materiales al area de trabajo	LOCATIVA BIOMECANICO FISICO	Resbalones, tropezones, hematomas, heridas Lumbagos cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	uso EPP, autocuidado inspecion visual del area Pausas activas, higiene postural. Punto de hidratacion, Pausas activas, uso EPP.
Movilizacion y ubicacion de los andamios a utilizar, Acenso al andamio	Altura: caida alto nivel. BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad Lumbagos, cansancio en brazos, manos, cuello	Personal autorizado (ATS, PTS) uso de EPCC y andamio certificado, restriccion, señalizacion, Preoperacionales supervision SST, autocuidado Pausas activas, higiene Postural, autocuidado
Desarmada de Retiro de luminarias	ALTURA: caida alto nivel BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos manos, cuello.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificados, uso EPP adecuado restriccion, señalizacion, Preoperacionales supervision SST, autocuidado Pausas activas, higiene Postural.
de piso.	MECANICO caida de objeto uso herramientas uso Equipos. LOCATIVO FISICO	contusiones en la cabeza, heridas golpes en dedos mano, laceraciones Resbalones, tropezones heridas Disconfor termico	uso de EPP, Personal autorizado restriccion del area, señalizacion inspecion visual, autocuidado supervision SST. uso EPP, autocuidado, insp. de area. EPP adecuado, Pausas activas
DESARMADA del andamio	ALTURA: caida alto nivel BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbagos cansancio en brazos, manos	Personal autorizado, uso de EPCC y andamio certificado uso de EPP, restriccion, señalizacion, inspecion supervision SST Pausa activas. higiene Postural autocuidado
Retiro DE luminarias Al area de almacen	LOCATIVO MECANICO. BIOMECANICO	Resbalones, caidas alto nivel tropezones golpe en dedos amigos hematomas, heridas Lombagos, cansancio osteomuscular.	señalizacion, inspecion del area, autocuidado uso de EPP adecuado inspecion de area, Preoperacional. uso de carretilla, uso de EPP, autocuidado, Pausas activas, higiene Postural.
ORDEN Y ASEO del area.	Quimicos: polvo al barrer BIOMECANICO	Alergia, rinitis gripa Lumbago cansancio de brazo y manos	uso EPP, humectacion autocuidado Pausa activas, hig. Postural

Powered by CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Florez	80226043	Tec Electri	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jhon Carlos Velasco	Nombre: Adolfo Barbosa	Nombre: Edna Liliana Yate
Cedula: 1082776218	Cedula: 19479 504	Cedula: 63588595
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Patio Posterior de la edificacion.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Hornamentacion "Pintura de puertas metalicas con compresor"
FECHA: DEL 18-11-2024 **AL** 23-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación (charlas ATS, inspeccion, preoperac)	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desinformacion por falta de atencion en el tema	Charlas, cortes, dinamicas y eficacez uso de sillas.
Traslado de personal, materiales y herramienta al área de trabajo	Locativo- Biomecanico Fisico: calor Sol.	resbalones, raspon tropezones, heridas Lombagos, cansancio osteomuscular. Disconfor termico Des hidratacion	Uso de EPP. - instalacion de carpa Plastica. Descanso, pausas activas. Punto de hidratacion
Lijado y limpieza de las puertas metalicas	Quimico. Biomecanico Fisico: Sol/calor	Afecciones respirat gripa, rinitis. Cansancio en brazos y manos: deshidratacion, golpe calor	uso adecuado de EPP. autocuidado Pausas activas, higiene postural Descanso Hidratacion, punto de hidratacion, instalar carpa con plastico.
Realizacion.	- Quimico Polvo, vapores neblinas. Pintura - Fisico: Sol, calor ruido.	Afecciones respiratorias, sistema nervioso central. Hipoacusia, estres cambios de humor.	Uso adecuado de los EPP. Personal autorizado, cerramiento, restriccion señalizacion, Hojas de seguridad Uso de los EPP adecuadamente instalacion de carpa con plastico para sombra descanso, pausas activas, punto Hidratacion, autocuidado
Pintura de Puertas metalicos con Pistola de compresión	- Fisico-Quimico Pintura en aceite.	Deshidratacion, golpe de calor disconfor termico Contacto de incendio	Hojas de seguridad, extintor cerca al area, almacenamiento en sombra
	- Biomecanico - Mecanicos - Locativo:	Lombagos, cansancio en brazos y manos, piernas, -machucones, lesion ocular raspon, tropezones heridas, esguinc	Pausas activas, higiene postural, descanso Personal autorizado uso de EPP, autocuidado inspeccion del area, Señalizacion restriccion.
Instalacion de las Puertas en el marco	Mecanico Biomecanico Locativo	machucones en dedos. Lombagos, cansancio osteomuscular. resbalones, heridas	Uso de EPP adecuados autocuidado, personal autorizado, Pausa activas, hig. postural. inspeccion area, autocuidado
orden y aseo del area	Quimico Polvo. Ergonomico	Gripas, rinitis Alergias cansancio en manos y brazos	Uso de EPI adecuadamente autocuidado, inspeccion visual. Pausas activas, higiene postural

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER PEÑA PRADO	93238281	PINTOR	
2	Johan Sebastian Prada	1140456487	Ayudante	
3	Kevin Javier Pardo ortiz	1105463073	ayondante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bosto D	Nombre: Edwin Liana Y
Cedula: 1082776238	Cedula: 1047950	Cedula: 63788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.560.868 - 8

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Balcones Piso 3 y 2

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de Poliurea en balcones. "Asos"

FECHA: DEL 18-11-2024 **AL** 23-11-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion: Charlas ATS, PTS, inspeccion, Prop	BIOMECANICO Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas falta de informacion y atencion al tema	charlas, cortas, directas y eficaces. uso de sillas.
Traslado del personal, materiales y herramientas al area de trabajo.	LOCATIVO BIOMECANICO FISICO	resbalon, tropezones, heridas. Lumbagos, cansancio osteomuscular. Deshidratacion, golpe de calor, disconfort termico	Uso de EPP adecuados inspeccion visual del area autocuidado pausas activas, hig. Postural Punto de hidratacion pausas activas, descansos.
Limpieza y adecuacion del piso. Para poder aplicar el producto	FISICO: Ruido vibracion, sol. QUIMICO: material particulado BIOMECANICO:	Sordera, zumbidos en oidos, estres cambios de humor hormigueo en manos deshidratacion, golpe de calor, problemas respiratorios, silicosis Lumbagos, afecciones osteomuscular	uso adecuado de los EPP. autocuidado, inspecciones preoperacionales, de equipos persona autorizada y capacitada Punto de hidratacion, pausas act. Cerramiento del area, con plastico si hay otra area cerca. Pausas Act; Hig. Postural.
Preparacion de Mezcla de los productos que se van a aplicar en el área: mediante.	MECANICO ELECTRICO FISICO: Ruido vibracion, calor	Heridas, hematomas golpes en dedos o manos irritacion ocular, Lesion ocular, carga. Descarga electrica sordera, estres, cambios de humor hormiguero en manos. ~~Deshidratacion~~	uso adecuado de los EPP, autocuidado, inspeccion del area, preoperacionales de equipos y herramientas a usar Personal autorizado capacitacion del area, hidratacion
taladro y pala. como accesorio.	BIOMECANICO QUIMICO	Lumbagos, cansancio osteomuscular. uso de productos. contacto con la piel dermatitis, afecciones respiratorias, alergias.	realizar pausas activas tener buena hig. Postural. USO de EPP adecuados en la actividad, autocuidado, personal autorizado restriccion del area, hacer de seguridad
Aplicación del producto mediante esparcimiento con rodillo	BIOMECANICO posturas prolong. QUIMICO FISICO: solar	Lumbagos, cansancio osteomuscular alergias, dermatitis, afeccion respiratoria, deshidratacion, golpe de calor.	Pausa activas, higiene Postural autocuidado, descansos. Uso de EPP adecuados, autocuidado pausas activas. EPP adecuados autocuidado, punto de hidratacion
Orden y aseo.	Locativo:	resbalones, raspones hematoma, heridas	uso de EPP, inspeccion del área de trabajo restriccion del area.
	QUIMICOS BIOMECANICO	Alergia, gripa rinitis. Lumbagos, cansancio osteomuscular	uso de EPP adecuados humectar el area, autocuidado realizar pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Bermudez	1023912442	Ayudante	
2	Jomer Rojas Ramos.	1083908005	Aplicador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velosco	Nombre: Andres Bastos D	Nombre: Edna Liliana G R
Cedula: 1082776228	Cedula: 19479504	Cedula: 65+88995-
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.560.554 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Area de baños piso 1, 2 y 3	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** HIDRAULICOS - Retiro e instalacion de tuberia. en baño regata en muros, instalacion de baldosa
FECHA: DEL 18-11-2024 **AL** 24-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentación Charlas, ATS, inspeccion, Permisos	Biomecanico Psicosocial.	Cansancio en piernas y pies falta de atencion y desinformacion del tema.	Realizacion de charlas cortas, especificas y dinamicas, pausas activas, uso de sillas.
Traslado de personal, herramienta y materiales al área de trabajo	Biomecanico Locativo Fisico.	Dolor, Lumbago, Cansancio osteomuscular. Resbalon, tropezon herida, Disconfor termico. Deshidratacion.	pausa activas, higiene postural., autocuidado inspeccion visual del area señalizacion, uso de EPP. autocuidado uso de EPP adecuados, Pausas Activas, higiene postural.
corte de tuberia	- Mecanico - Fisico: Ruido	Herida graves. amputacion, lesiones oculares, golpes con objetos y muros. hipoacusia, zumbido en los oidos, estres	uso de EPP adecuado personal autorizado supervision SST uso de EPP adecuado. autocuidado, pausa activas, higiene postural
en PVC con Polidora. para instalar. la	- Vibracion - Iluminacion deficiente - calor ambi. - Quimico.	cambios de humor hormiguero y adormecimiento en manos. cansancio visual. Deshidratacion, g. Silicosis, rinitis,	Punto de hidratacion uso de EPP adecuado autocuidado, rotulacion hidratacion.
red hidraulica de los baños.	- Biomecanico - Locativo. - Electrico	gripa, alergias. · cansancio en manos y brazos, piernas. resbalon, traspones heridas, tropezon Descarga, hormiguero	pausas activas, hig. postural. uso de EPP adecuado inspeccion visual del area autocuidado uso EPP adecuado, autocuidado
Corte de baldosas con Polidora y/o cortadera de ceramica.	Mecanico Electrico Fisico Quimico Biomecanico	golpe, heridas graves amputacion, Sobrecarga del carga electrica sordera, zumbidos. estres, hormiguero. Alergia, dermatitis. Lumbago, cansancio altera	pausas activas, uso de EPP adecuado personal autorizado, Procedimiento. Personal autorizado uso de EPP adecuado autocuidado inspeccion del area, herramientas. Pausa activas, higiene postural
Preparacion. de adhesivo para pegar las baldosas mediante uso de taladro con paleta mezcladora.	Mecanico Quimico. Electrico Fisico. Biomecanico	golpes dedos o mano Lesion ocular. Alergias, dermatitis. Descarga, adormecimiento sordera, zumbidos alteracion circulatoria abortamiento. Lumbago, cansancio	pausas activas, hig. postural. Procedimiento, uso de EPP adecuado, autocuidado. uso de EPP adecuado inspeccion y procedimientos autocuidado. Pausas activas higiene personal
Instalacion y pegue de baldosas en los baños, orden y aseo	Biomecanico Quimico Locativo.	Cansancio estromuscular, irritacion ocular Alergia, rinitis, gripa Resbalon, heridas hematomas.	Pausa activas, higiene postural uso de EPP adecuado. personal autorizado. inspeccion visual del area; autocuidado.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Garcia	1088287 13	Aux	Oscar
2	Edwin Leon	1109002547	Aux	Edwin Leon
3	Edwin Vega M	74296757	Oficial	Edwin Vega
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bustos D	Nombre: Edna Liliana g rca
Cedula: 1082776228	Cedula: 19479504	Cedula: 63+888955
Firma:	Firma: Andrés Bustos D	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Piso 1, 2, 3. Edificio Instrumentos Públicos	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Alumbrado. por tubería existente sobre plataformas ≤1.40, en escalera de tijera, arreglo de instalación de luminarios en zona de escaleras y salones. de oficinas
FECHA: DEL 19-11-2024 **AL** 23-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, Inspecciones, Preoperacional, Charla)	Biomecanico Psicosocial	cansancio en piernas y pies falta de atencion en el tema	Charlas, cortas, rapidas y dinamicas, eficaz sillas
Traslado del personal al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Vehiculos, tropezones, raspones, hematomas lumbago, cansancio, osteomuscular Disconfor termico, estres	Auto cuidado, señalizacion Uso de EPP, inspeccion visual del area Pausas activas, hig. postural Uso de EPP, punto hidratacion Pausas activas, hig. postural
Corte de energia. "Bosa de Tacos"	Electrico Biomecanico	Descarga electrica, quemaduras. lumbago, cansancio en brazos y nuca	Personal autorizado. Uso de EPP adecuado a la actividad, dielectricos herramienta aislante, Inspecciones, preoperacional. Pausas activas, hig. Postural.
cambio y. Alambrado electrico dentro	Locativo: uso plataforma 1.40 y escalera de tijera piso desnivel. Mecanico Electrico	esguince, caida ≤1.40, torceduras, golpes, tropezones, resbalones, raspones. Heridas en dedos o manos golpes, laceracion punzantes Descargas, Quemadas	uso de los EPP adecuados Inspeccion visual del area, Preoperacional de equipos, restriccion del area, personal autorizado y capacitado. autocuidado, supervision SST
de los ductos ya existentes sobre plataforma ≤1.40.	Fisico: Biomecanico	Disconfor termico Deshidratacion. estres. cansancios osteomuscular Lumbagos, calambres	uso EPP adecuado. pausas activas, descanso punto de hidratacion realizar pausas activas punto de hidratacion, uso EPP.
Alambrado electrico dentro de los ductos existentes en el area	Locativo: uso escalera tijera piso desnivelado Mecanico Electrico	esguince, torceduras golpes, raperos raspones, resbalones Heridas en dedos y manos, laceraciones punzantes en dedos Descargas, Quemadas	uso de los EPP adecuados Personal autorizado y capacitado, inspecciones visual del area, preoperacional de equipos, autocuidado supervision de SST.
de la rampla sobre escalera de tijeras	Fisico. Biomecanico	Disconfor termico Deshidratacion estres. lumbagos cansancio osteomuscular	uso de EPP adecuados persona autorizada autocuidado, preoperacional. punto de hidratacion Pausas activas, higiene postural.
Instalacion de luminarios nuevos, en areas de salones sobre escalera tijera, rampla, pasillos	Mecanico Electrico Fisico. Quimico. Biomecanico	Golpes graves en dedos y manos. Descarga electrica Sordera, cambios de humor, estres Alergias, ardor. cansancio en brazos y cuello.	Uso de EPP adecuado. persona autorizada, competente, inspeccion preoperacional a equipos autocuidado, supervision SST Pausas activas, hig. postural.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	electricc	
2	Jhon Freddy Florez	80226043	Tec Electr.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Basto D	Nombre: Edna Liliana yoya
Cedula: 1082276228	Cedula: 1479504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma: Andrés Basto D	Firma:

Escaneado con CamScanner

[redacted]	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Piso 1°, entrada de parqueadero Patio trasero.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Actividades varias como preparacion de mezcla manual mente pintura, resanes y especificamente, fundidos, compactacion de terreno y demolicion de placas.
FECHA: DEL 18/11/2021 AL 23/11/2021	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación (charlas, ATS, inspecciones, Procedimientos).	Biomecanico Psicosocial.	cansancio en pies y piernas. falta de atencion en el tema.	Charlas cortas, claras y efectivas. uso de sillas.
Traslado del personal, herramienta y material al área de trabajo	Biomecanico Locativo Fisico.	cansancio osteomuscular Tropezon, resbalones, heridas. Disconfort termico deshidratacion	Pausas activas, hig. Postural. uso de carretilla. Uso EPP adecuado, transporte autocuidado, inspeccion visual de area. Pausas activas, descanso, punto hidratacion, autocuidado
Preparación de la mezcla de cemento (mortero) mantenimiento	Quimico Biomecanico Mecanico	Dermatitis, Silicosis alergias, rinitis, gripa Lumbago, cansancio en manos y la espalda golpe, laceraciones lesion ocular	uso de EPP adecuados autocuidado, hojas de seguridad. Pausas activas, hig. Postural uso de EPP, autocuidado, inspeccion de herramienta, area,
Traslado de la mezcla (mortero) a los diferentes areas en carretilla.	Biomecanico Locativo Mecanico	Lumbago, cansancio osteomuscular. tropezon, desnivel de pisos, heridas. resbalon, hematoma machacon, laceracion	Pausas Activas, hig. Postural. Uso de EPP, adecuado autocuidado, inspeccion visual del area, preoperacional
-Relleno de excavaciones con recebo. y su compactacion..	Biomecanico Mecanico	Lumbago, cansancio osteomuscular. machucones, golpe con la carretilla, heridas.	Uso de EPP, uso de carretilla pausas activas, higiene postural, autocuidado uso EPP, autocuidado inspeccion de area.
Compactacion del recebo con "rana"	Fisico: Ruido vibracion, calor. Quimico: material particulado vapor. Mecanico Biomecanico	Sordera, zumbido estres, cambios de humor, deshidratacion Silicosis, otras afecciones respiratorias machucones, heridas Lumbago, cansancio ost.	Uso de los EPP adecuados para cada actividad, autocuidado, preoperacionales de equipos, insp. visual del area, personas autorizadas. Ventilacion del area ventanas. Pausas Activas, hig. postural.
. Preparacion de mezcla. cemento "mortero" mecanicamente Mezcladora.	Fisico: Ruido. vibracion, calor. Quimico: humos Biomecanico.	Sordera, zumbidos estres, cambios de humor hormigueo o adormecimiento en manos, deshidratacion irritacion en ojos y nariz, afecciones respiratorias Lumbagos, Lesiones osteomusculares	Uso adecuado de EPP, personas autorizadas y experiencia, inspeccion del area preoperacional autocuidado, hidratacion pausas activas. Uso de EPP adecuado, Personas autorizadas, inspeccion preoperacional. autocuidado Pausas Act. higiene postural.
Vaciado de la mezcla en su destino final; nivelacion del piso Orden y Aseo	Biomecanico Quimico Fisico: Ruidos adyacentes.	Lumbagos, lesiones osteomusculares Alergias, Dermatitis Sordera, zumbido, estres, cambios de humor	uso de EPP adecuados, uso de carretilla, pausas activas higiene postural Uso de EPP constante, autocuidado Uso EPP, autocuidado Pausas activas lejos del ruido

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Demolición de piso en concreto con rotomartillo.	FISICO: Ruido vibracion, Sol MECANICO Biomecanico	Hipoacusia, zumbido estres, cambios de humor, hormigueo y adormecimiento en manos, deshidratacion Lumbagos, Lesion osteomuscular	uso de EPP adecuado persona autorizada Inspeccion Preoperacional. inspeccion visual, Pausas activas, Autocuidado Punto de hidratacion Pausas activas, hig-postural. autocuidado.
	Quimico Psicosocial. Estres. De seguridad. Publico	Alergias, gripa rinitis. Estres, cefaleas Robos, heridas.	uso de EPP adecuado autocuidado Pausas activas, Descansos, autocuidado Inspeccion visual, delimitacion Plan de emergencia.
Corte de piso en concreto con Pulidora.	Fisico: Ruido vibracio, Sol	Hipoacusia, zumbido en oidos estres, cambio de humor, hormigueo adormecimiento en manos. deshidratacion	uso de EPP adecuado Persona autorizada inspecciones, Preoperacional. Pausa activas, autocuidado Punto de hidratacion
	Biomecanico Quimico. Pesag: Polvo	Lombagos, cansancio muscular, Rinitis, gripa, alergia Robo, heridas, lesion	Pausa activas, higiene postural, autocuidado uso de EPP adecuado autocuidado. inspeccion visual de la area, autocuidado, Plan de emergencia
	MECANICO	herida graves, amputacion Lesion ocular.	uso de EPP adecuado Persona autorizada Preoperacional. Guarda de seguridad. restriccion del area.
Orden y aseo de áreas	Quimico Biomecanico Locativo	Alergias, rinitis gripa Lombagos, causas musculer Resbalon, trupones	uso de EPP adecuado autocuidado, humectación Pausas activas hig. postural. inspeccion del area, autocuidado.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005754528	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	AUX...	
3	Jorge Garcia	1006028773		
4	Juan C Brand	9853117		
5	[illegible]	[illegible]		
6	Adrian Andres Tapasco	1002802369		Adrian T.
7	nelson alberto saldarriaga munera	5997077	Ayudante	
8	Kostin Solano Bonilla	1110450444	Ayudante	
9	Cesar Augusto Garces Torres	1.106.738.407	Pintor	
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bonilla	Nombre: Edna Liliana G/z
Cedula: 1082776228	Cedula: 1047950[illegible]	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

[redacted]	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Azotea.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de puntos de anclaje sobre las azoteas.
FECHA: DEL 28-11-2024 AL 28-11-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desinformacion de los riesgos por falta de atencion al tema	Realizar los charlas diarias cortas y eficaces pausas activas uso de sillas.
traslado de personas, herramientas y material al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico.	Resbalon, tropezon hematoma, heridas. Lumbagos, cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Uso de EPP, inspeccion de area unicamente autorizado Pausas activas, higiene postural Uso de carretillas. uso EPP; autocuidado, pausas activas, descanso ponto hidratacion.
Ascenso a la azotea por escalera.	Altura Locativo Biomecanico	Lesiones graves esguinces, torceduras, tropezones, resbalones heridas. cansancio en manos y brazos.	Personal autorizado y capacitado uso de EPP adecuados, inspeccion de area usual. y escaleras. Pausas activas y higiene postural.
Perforacion para los puntos de anclaje a bordo de placa	Altura Fisico	hipoacusia, estres cambios de humor adormecimiento de manos Lesiones graves fatalidad	Uso de EPP. adecuado, uso de EPCC certificado personal autorizado y experto, autocuidado inspeccion, Propuesta Supervision SST
Aplicacion del adhesivo e instalacion del anclaje fijo	Altura Fisico	Lesiones graves fatalidad hipoacusia, deshidratacion, golpe calor.	persona autorizado y experto, uso de EPCC. Certificado., vsp propuesta. Supervision SST, autocuidado uso EPP, autocuidado hidratacion
	Quimico Biomecanico Biologico	Alergia, ardor en irritacion en vias respiratorias cansancio osteomuscular. Alergias, inchazon dolor.	uso de EPP, personal autorizado y experto. autocuidado Pausas activas, higiene postural uso EPP, autocuidado
Prueba de resistencia de los anclajes	Fisico Biomecanico	Deshidratacion. Golpe de calor. cansancio osteomuscular.	uso EPP, pausa activa. descanso en sombra. autocuidado Pausas activas, higiene postural.
Descenso de la azotea por las escaleras	Altura Locativo Biomecanico	Lesiones graves esguinces, heridas. raspones, tropezones hematomas, heridas lumbagos, cansancio de manos	uso EPP, autocuidado inspeccion usual del area; personal autorizado pausas, activas, higiene postural

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES	✓		

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Fausto I. Cujanarca	1105011840	Profesional S.O	
2	Jhon Temoy Ramirez	1007431654	profesional SST	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Edeldordo Cortes M.	Nombre: Andrés Basto D	Nombre: Edna liliana yoes
Cedula: 9338484	Cedula: 1479502	Cedula: 69788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Azotea	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de Puntos de anclaje Sobre Azotea
FECHA: DEL 19-11-2024 AL 19-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentación	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas desinformacion de los peligros por falta de atencion en el trabajo	Realizacion de charlas dinamicas, cortas y efectivas Pausas activas uso de silla.
traslado de persona, herramientas y materiales al area de trabajo	LOCATIVO BIOMECANICO FISICO.	Resbalones, tropezones hematomas, heridas lumbagos, cansancio osteomuscular. Desconfort termico Deshidratacion.	uso de EPP, inspeccion visual del area, autocuidado Pausas activas, higiene postural. uso EPP, autocuidado pausa activas, descanso puntos de hidratacion
Ascenso a la azotea por la escalera	ALTURA LOCATIVO BIOMECANICO	Lesiones graves persona autorizada y con experiencia uso de EPP, inspeccion del area, escalera, supervision SST Pausas lumbago. cansancio osteomuscular	Persona autorizada y con experiencia, uso de EPP, inspeccion de area de escalera, supervision de SST, autocuidado Pausas activas. higiene Posturales
Perforación para los puntos de anclaje a borde de placa.	FISICO. MECANICO ALTURA	hipoacusia, estres cambios de humor, atrapamiento de manos, golpes. Lesiones graves fatalidad.	uso de EPP adecuado autocuidado preoperacional inspeccion. Persona autorizada (altura) uso de EPCC certificado inspeccion preoperacional supervision SST autocuidado
Aplicacion del adhesivo e instalacion del anclaje fijo.	ALTURA FISICO.	Lesiones graves fatalidad Deshidratacion golpe de calor	Persona autorizada y experta, uso EPCC certificado, inspeccion preoperacional supervision SST uso de EPP, autocuidado hidratacion
	QUIMICO Biomecanico Biologico.	Alergia, ardor en Vias respiratorias cansancio, osteomuscular. alergias, hinchazon Dolor.	uso de EPP, Persona autorizada y experta. autocuidado. Pausa activa, higiene Postural uso de EPP, autocuidado
Prueba de resistencia de los anclajes	Fisico. Biomecanico	Deshidratacion. Golpe de calor. cansancio osteomuscular.	uso de EPP, autocuidado descanso bajo sombra Pausas activas, higiene postural; autocuidado.
Descenso de la azotea por la escalera	Altura Locativo Biomecanico	Lesiones graves esguince, heridas. raspones, resbalones. hematomas lumbago, cansancio en manos	uso EPP, autocuidado inspeccion visual del area persona autorizada pausa activa, higiene Postural, autocuidado uso de EPP adecuado

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Fausto Cajamarca.	1105011840	Prof S.O.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Edildardo Cortes M.	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edna Eliana Ysn
Cedula: 93387847.	Cedula: 19479 504	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Azotea o cubierta.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de anclajes sobre azotea.
FECHA: DEL 20-11-2024 AL 20-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	cansancio en pies y piernas. Desinformacion por falta de atencion al tema.	Realizacion de charlas cortas dinámicas y efectivas Pausas activas Uso de sillas.
Arastado de personal, herramienta y materiales al area de trabajo	LOCATIVO BIOMECANICO FISICO	Golpes, Tropezones, hematomas, heridas. Lumbalgia, cansancio osteomuscular Deshidratacion, golpe de calor	Uso EPP, inspeccion y uso del area, autoridades, señalizacion Pausas activas, higiene postural. Uso EPP, autocuidado. pausas activas, descansos. punto de hidratacion
Ascenso a la azotea por las escaleras.	ATURA. LOCATIVO BIOMECANICO	Lesiones, graves esguinces, heridas, caidas, tropezones, hematoma. Lumbalgia, cansancio en manos.	Uso de EPP, autocuidado inspecion, usuas de escaleras instalacion de las escaleras persona autorizada. Pausas Activas, higiene postural.
Perforacion de los puntos de anclaje por medio de taladro	FISICO: Radiacion, sol. Altura: caida a nivel.	Hipoacusia, estres cambios de humor. Adormecimiento Lesiones graves fatalidad.	Uso de EPP adecuado autocuidado. Persona autorizada ATS Uso de EPCC certificado inspeccion, preoperacional supervision SST.
Aplicacion del adhesivo e instalacion del anclaje fijo	Altura: FISICO. Quimico. Biomecanico Biologico.	Lesiones graves fatalidad hipoacusia deshidratacion golpe de calor Alergias, ardor en vias respiratorias cansancio osteomuscular. picaduras, alergias dolor.	Persona autorizada especialista, uso de EPCC certificado inspeccion preoperacional. uso de EPP, autocuidado hidratacion. uso de EPP, personal autorizado y experto. autocuidado. pausa activas, descansos adecuados uso EPP, autocuidado
Prueba de resistencia de los anclajes.	FISICO: Biomecanico	Deshidratacion golpe de calor cansancio osteomuscular	uso de EPP, pausas activas descanso bajo sombra Pausas activas, higiene postural.
Descenso de la azotea por las escaleras	Altura Locativo Biomecanico	Lesiones graves esguince. herida caidas, tropezones hematoma. lumbalgia, cansancio en manos	Uso de EPP, autocuidado inspeccion usual de area persona autorizada pausa activas, higiene postural pausas activas, hig. Postural.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OP)	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Fausto Cajamarca.	1105611810	Prof S.O.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Edildardo Cortes M.	Nombre: Andrés Barba D	Nombre: Edna Liliana [illegible]
Cedula: 93387847	Cedula: 1719795042	Cedula: 637888985
Firma:	Firma: Andrés Barba D	Firma:

Escaneado con CamScanner

[redacted]	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Sala de atencion al publico,	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion y armado de estructura para cielo raso en techo a 8 mts sobre andamio
FECHA: DEL 21-11-2024 AL 21-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (charla ATS, PTS, inspecciones, preoperacionales)	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas Desinformación Por la falta de atencion en la charla	Realizacion de charlas Cortas, dinamicas y Estiramientos uso de sillas.
Traslado del personal. Herramienta y materiales al Area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico:	tres balones, Tropezones hematomas, heridas Lumbagos, cansancio osteomosculas Disconfor termicos deshidratacion	Uso de EPP adecuado autocuidado, señalizacion Pausas activas, hig. Postural uso EPP, autocuidado, pausas activas, punto de hidratacion
Ascenso por el Descenso. por el andamio.	Altura: Biomecanico	Lesiones graves. Fatalidad Cansancio en brazos y manos.	Personal autorizado (ATS, PTS) uso de EPCC y andamio certificados uso de EPP, inspecciones, Preoperacionales señalizacion, restriccion del personal, autocuidado, supervision SST Descansos, Pausas activas
Intalacion y armado de la estructura Para el Soporte del cielo raso Sobre andamio. multidireccional.	Altura: nivel alto. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad calambres cansancio en brazos, cuello.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso EPCC certificados en buen estado certificado uso EPP inspeccion, preoperacional, restriccion, señalizacion supervision SST, autocuidado. Pausas activas, descanso higiene postural.
	Fisico. Mecanico.	Hipoacusia, estres cambios de humor. Somnolencia adormecimiento manos. deshidratacion golpeon cabeza, lesion ocular.	uso adecuado de los EPP, autocuidado. Supervision SST. Preoperacional, uso de EPP. autocuidado.
Instalacion de laminas del cielo raso Sobre la estructura	Altura: caida altonivel Biomecanico Fisico. Mecanico	Lesiones graves fatalidad. lumbago, cansancio hipoacusia, estres cambios de humor. somnolencia, adormecimiento en manos. deshidratacion machucones en dedos lesion ocular.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPP, y EPCC certificado uso andamio certificado. inspeccion, preoperacional. señalizacion, restriccion supervision SST, autocuidado Pausas activas, higiene postural uso de EPP adecuado inspeccion de equipos y herramientas, autocuidado Pausas activas, supervision SST, Punto de hidratacion.
orden y aseo del area de trabajo	Quimicos polvo. Biomecanico Locativo	rinitis, gripa alergia Cansancio en brazos y manos Tropezon, resbalon raspaduras, heridas	uso de EPP adecuado. autocuidado Pausas activas, higiene postural. autocuidado, inspeccion del area.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel. S	9369465.	Oficial	
2	Yhony Pinto	8148168	Of	
3	Yuca			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Pedro Pinto D	Nombre: Edna Alvarez
Cedula: 1082776228	Cedula: 9479504	Cedula: 63+88898
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Patio trasero	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de impermeabilizante en fachadas y otras actividades como resanes sobre el andamio.
FECHA: DEL 22-11-2024 AL 01-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (charlas, ATS, PTS, inspecciones preoperacionales)	BIOMECANICO PSICOSOCIAL.	Cansancio en pies y piernas Desinformacion del tema por la poca atencion	Realizacion de charlas cortas, dinamicas y efectivas, uso de ayudas
Traslado de personal herramientas y material al area de trabajo	BIOMECANICO LOCATIVO MECANICO.	Lumbagos, cansancio osteomuscular Resbalones, heridas esguinces, torceduras Golpes en dedos o manos	higiene postural, Pausas activas, autocuidado uso de EPP apropiado. inspeccion de area. preoperacionales, autocuidado.
Acceso por el andamio a la plataforma de trabajo	ALTURA: caida alto nivel. BIOMECANICO.	Lesiones graves fatalidad Cansancio en brazos y piernas	personal autorizado (ATS-PTS) uso de EPCC y andamio certificados uso de EPP, inspecion, preoperacional restriccion, supervision SST, autocuidado pausas activas, calentamiento hig. postural.
Resane en areas donde se va a impermabilizar.	Altura: alto nivel. QUIMICO MECANICO	Lesiones graves fatalidad. Silicosis; alteracion en la piel. machacones	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificados restriccion, autocuidado. supervision SST uso EPP adecuados. autocuidado, hojas de seguridad preoperacionales,
Corte de varillas que se encuentran en el area para poder aplicar el impermab	ALTURA MECANICO. uso palidum.	Lesiones graves fatalidad. Herido. graves lesion ocular.	Persona autorizada. uso EPCC y andamio certificado uso EPP, preoperacional. supervision SST, autocuidado Uso de EPP adecuado autocuidado, preoperacional personal autorizado.
Aplicacion del impermeabilizante en las fachadas	ALTURA: alto nivel. QUIMICO.	Lesiones graves fatalidad Alergias, dermatitis afecciones respiratorias por inhalacion	Persona autorizada, uso EPP, EPCC, certificado andamio multidireccional certificado, supervision SST, autocuidado uso EPP adecuado; hojas de seguridad, autocuidado Plan de Emergencia
asignado sobre andamio multidireccional.	MECANICO BIOMECANICO FISICO	Lesiones oculares. machacones Lumbagos, dolores en brazos, ciclo. calor, deshidratacion golpe de calor.	uso de EPP adecuado inspecciones, preoperacionales pausas activas, higiene postural. autocuidado. hidratacion, descansos frente.
Descenso del andamio a piso Orden y aseo	ALTURA. Biomecanico Quimico: polvo	Lesiones graves fatalidad Cansancio osteomuscular. Alergias rinitis gripa.	Persona autorizada uso de EPCC, andamios certificados, restriccion. inspeccion. preoperacional, supervision SST, autocuidado higiene postural, pausas activas.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1082776228	OF	
2	Edwin Muñoz Castellanos	1104879748	AY	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velarde	Nombre: Andrés Basto D	Nombre: Edwin Muñoz
Cedula: 1082776228	Cedula: 1047950d	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: patio de atrás.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Pintura impermeable fachada sobre andamio multidireccional.
FECHA: DEL 22-11-2024 AL 22-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (charlas ATS, PTS, inspecciones, Preoperacionales)	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas. falta de atencion y desinformacion sobre el tema	Realizacion de charlas cortas y dinamicas, eficaces uso de sillas
Traslado de personal, herramientas y materiales al área de trabajo	Biomecanico Locativo MECANICO	Lumbagos, cansancio osteomuscular Resbalones, heridas esguinces, golpes golpes en dedos o manos	higiene postural, pausas activas, autocuidado uso de EPP apropiados. inspecciones del area, preoperacionales, autocuidado
Acenso por el andamio a la plataforma de trabajo.	Altura: caida alto nivel. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. cansancio en brazos y piernas.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso adecuado de EPCC y andamios certificados, señalizacion, inspecciones, restriccion, supervision SST, autocuidado descanso, estiramiento pausa activa.
Aplicación de pintura impermeabilizante en fachada de la pared Exterior sobre andamio multidireccional	Altura: caida altura alto nivel. QUIMICO. MECANICO: BIOMECANICO FISICO	Lesiones graves fatalidad alergias, dermatitis. afeccion respiratoria por inhalacion Lesion ocular, machucones en dedos y manos. Lumbago, dolor en hombros. y cuello deshidratacion	Persona autorizada (ATS, PTS) uso adecuado de EPCC y andamio certificado señalizacion, restriccion inspecciones, preoperacionales supervision SST, autocuidado uso de EPP adecuado, hojas de seguridad, autocuidado plan de emergencia. uso de EPP adecuado. inspecciones preoperacionales, autocuidado, personas capacitadas pausa activa, hig. postural Hidratación, pausas activas
Corte de varillas que se encuentran en el area retirar para pintar.	Altura: Alto nivel. MECANICO	Lesiones graves fatalidad. Heridas graves, lesion ocular	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificados uso de EPP, inspecciones. restriccion, preoperacionales supervision SST, autocuidado uso de EPP adecuados, autocuidado, preoperacional del personal autorizado
Resanes en arcos donde se va aplicar la pintura impermeabilizante	Altura: alto nivel QUIMICO MECANICO	Lesion grave fatalidad Silicosis, alergias en la piel. machucones en dedos y manos, lesion ocular	persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificados, restricciones inspecciones preoperacionales, supervision SST uso EPP, autocuidado, hojas de seguridad. uso EPP, preoperacional. autocuidado.
Descenso del andamio a piso, orden y aseo del area.	Altura: Alto nivel BIOMECANICO QUIMICO: polvo al cemento	lesiones graves fatalidad cansancio en manos y brazos. alergia, rinitis.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificados uso EPP, inspecion, preoperacional. restriccion, supervision SST, autocuidado descanso, pausa activa, hig. postural, autocuidado uso de EPP, autocuidado

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alvaro Cañon Castellanos	1014278478	Oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan carlos Velasco	Nombre: Andrés Bautista	Nombre: Edna Liliana Gm
Cedula: 1082776228	Cedula: 1049504	Cedula: 63788865
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.888.888 - 8	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Sala de espera o atencion al publico	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de estructura en aluminio para cielo raso sobre andamio multidireccional.
FECHA: DEL 22-11-24 AL 22-11-24	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (carta, ATS, PTS, preoperacional SISP)	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	Cansancio en pies y piernas Perdida concentracion por falta de atencion.	realizacion de checklist cortos, dinamicos y eficaces Pausas activas, uso de Sello.
traslado del personal, herramienta y material al area de trabajo	LOCATIVO BIOMECANICO FISICO	resbalones, tropezones, heridas Lumbalgias, cansancio, sintomas por disconfort termico, deshidratacion	Uso de EPP, autocuidado señalizacion Pausas activas higiene postural Uso EPP autocuidado, pausa activa, hidratacion
Ascensos y descensos por el andamio	ALTURA. BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad cansancio, calambres	persona autorizada y competente uso EPCC, uso EPP, uso andamio certificado señalizacion, restriccion, preoperacional supervision SST autocuidado. pausas activas, higiene postural
Instalación y armado de la estructura para el	ALTURA BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad cansancio lumbares cuello calambres.	persona autorizada y competente uso de EPCC y andamio certificado uso de EPP, restriccion, preoperacional, supervision SST autocuidado higiene postural, pausas activas.
Soporte del cielo raso sobre andamio multidireccional	FISICO. MECANICO.	hipoacusia; estres, cambios de humor, zumbidos, adormecimiento de manos, deshidratacion golpes en dedos, lesiones oculares	uso de EPP adecuado persona con experiencia. autocuidado, supervision de SST.
Instalación de las laminas del.	ALTURA. BIOMECANICO.	Lesiones graves fatalidad Lumbalgias. cansancio en brazos cuello	Persona autorizada y competente uso de EPCC y andamio certificado señalizacion, inspeccion, preoperacional, uso EPP, supervision SST, preoperacional. pausas activas, higiene postural
cielo raso sobre la estructura.	FISICO. MECANICO.	hipoacusia, zumbidos, estres, cambio de humor, adormecimiento, hormigueo en dedos y manos, deshidratacion golpes en dedos, hundimiento deshidratacion	uso de EPP adecuado, Persona con experiencia inspeccionada equipos y herramienta, preoperacional pausas activas, supervision SST, autocuidado
Orden y aseo del area de trabajo	QUIMICO. BIOMECANICO LOCATIVO.	rinitis, gripa alergia cansancio en brazos y manos tropezones, resbalones heridas.	Uso de EPP adecuado autocuidado pausas activas, hig. postural. autocuidado, inspeccion del area.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES		MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCIÓN AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yhonnar Pitre	8798168	OF	
2	Robinson Rangel.	19369465.	oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bautista	Nombre: Edwar Alvarez
Cedula: 1082774228	Cedula: 1.479.504	Cedula:
Firma:	Firma: Andrés Bautista	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.500.244 - 8

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Azotea

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Resane de una Altracion ubicada en gargola en la azotea

FECHA: DEL 22-11-2023 **AL** 22-11-2023

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación charla, inspec. ATS, PTS).	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas Desinformacion del tema. Por falta de atención	charla, cortas, dorman y eficaz uso de sillas
Traslado del Personal herramienta y material al area de trabajo	Biomecanico locativo: escalera, Pisos. FISICO: sol	Cansancio osteomus, Lesiones, esguince. hematomas, heridas tropezon, resbalon, deshidratacion, golpe calor.	Pausas activas, higiene Postural. Uso de EPP, adecuado autocuidado, personal autorizado. Punto de hidratacion
Preparacion de mezcla "mortero" mano en balde.	Quimico. Biomecanico	Silicosis, rinitis afecciones respirat cansancio en manos y brazos	Uso de EPP adecuado autorizacion., autocuidado Pausa activas., descansos.
Aplicacion de la mezcla en la gargola, ubicadas a bordo de la azotea.	ALTURA: caida altura BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbalgias, cansancio osteomuscular.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC certificados Arneses certificado, uso EPP adecuado, inspeccion del area Precauciones, Supervision SST.
	Quimico: FISICO: BIOLOGICO Locativo.	Dermatitis; alergia en la piel. Deshidratacion, golpe calor Picaduras: Alergia Dolor. general	Uso de EPP adecuado. Plan de seguridad. autocuidado. Punto de hidratacion Pausas activas autocuidado, uso
	Locativo	resbalones, resbalon hematomas, heridas.	de EPP. adecuado. Uso de EPP, autocuidado inspeccion de area usual. sensibilizacion
Orden y aseo del area.	Quimico polvo - Biomecanico	Alergia, rinitis gripa Lumbalgia, Cansancio en manos y brazos	Uso de EPP adecuado autocuidado, Pausa activa, higiene postural.
Descenso por escalera.	Locativo Altura. Biomecanico	golpe, esguince Torceduras, escoria cansancio osteomus	Uso de EPP, autocuidado inspeccion visual del area pausa activa higiene postural.

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Elvia Muñoz	41 473 748	Oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Barbo B	Nombre: Edna Liliana yate
Cedula: 1082776228	Cedula: 1 479 504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma: Andrés Barbo D	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Sala de espera atencion al Publico	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalación de estructura en aluminio para cielo raso sobre andamio multidireccional.
FECHA: DEL 23-11-2024 AL 23-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación (ATS, PTS, inspecciones, preoperacional, charlas)	BIOMECANICO	cansancio en pies y piernas	Realizar estiramientos cortos dinamicos y eficaces
	PSICOSOCIAL	Desinformacion de los riesgos por falta de atencion	Pausas Activas Uso de Sillas.
Traslado del personal, herramientas y material al area de trabajo	LOCATIVO	Rasgaduras, fracturas heridas.	Uso de EPP, autocuidado señalizacion, inspeccion visual.
	BIOMECANICO	lumbago, cansancio en brazos y cuello	Pausas activas higiene postural.
	FISICO	Disconfor termico. Deshidratacion	uso de EPP, autocuidado Pausas Activas, Punto de hidratacion
Ascensos y descenso Por el andamio	ALTURA	Lesiones graves fatalidad.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso de EPCC y andamios certificados, uso EPP, señalizacion restricciones, preoperacional supervision SST, autocuidado
	BIOMECANICO	Cansancio en brazos y manos.	Pausas activas, higiene postural.
Instalación y armado de la estructura para el soporte del cielo raso sobre andamio multidireccional.	ALTURA.	Lesiones graves fatalidad.	Persona autorizada y capacitada uso de EPCC y andamios certificados uso EPP, señalizacion, inspeccion preoperacional, restriccion supervision SST, autocuidado
	BIOMECANICO	cansancio, brazos cuello, calambres	Pausas activas higiene Postural Autocuidado
	FISICO.	Hipoacusia, estres cambios de humor zumbido en oido adormecimiento en las manos, Deshidratacion	hipoacusia, uso de EPP adecuado Personal con experiencia y autocuidado. supervision SST.
	MECANICO	Golpe en dedos, lesiones oculares	uso EPP adecuados autocuido.
Instalación de las laminas del cielo raso sobre la estructura	ALTURA	Lesiones graves fatalidad	Persona autorizada y capacitada uso de EPCC y andamios certificados uso EPP, señalizacion, restriccion preoperacional, inspecciones supervision SST, autocuidado
	BIOMECANICO	Lumbago, cansancio en brazos, cuello calambres.	Pausas activas higiene Postural.
	FISICO	Hipoacusia, estres cambios de humor zumbidos en oidos. adormecimiento en manos, Deshidratacion	uso de los EPP adecuados. autocuidado supervision SST.
	MECANICO	Golpe en dedos, lesiones oculares.	uso EPP adecuado autocuidado.
Orden y aseo en el area de trabajo	QUIMICO	irritis, gripa alergica	uso de EPP adecuado autocuidado
	BIOMECANICO	cansancio en manos y brazos	Pausas activas, higiene postural.
	LOCATIVO	tropezones, resbalones heridas	inspecciones locativas visual autocuidado

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhonny pitalua	8798168	Of	
2	Robinson Rangel S	19369465	oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bustos	Nombre: Edna Liliana G H
Cedula: 1082776228	Cedula: 1479904	Cedula: 65788454
Firma:	Firma: Andrés Bustos	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.060.202 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio atras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Herramentacion Pintura a base de aceite para puertas metalicas.
FECHA DEL 25 - 11 - 2024 AL 1 - 12 - 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento De documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desintormacion de los Peligros.	Realizacion de charlas cortas diarias y eficaces uso de SIRLA
traslado de Personas herramientas y materiales al area de trabajo	Biomecanico Locativo fisico	Lumbagos, cansancio osteomuscular Resbalones, raspones Disconfor termico Deshidrataciones	Pausa activa, hig ergo postural, uso correctivos Inspeccion de area cuidado con el uso para altura Punto hidratacion
Desinstalacion de Puertas y traslado al area.	Mecanico Biomecanico Locativo. Fisico	machacones, heridas en dedos y manos cansancio osteomuscular Lumbagos Resbalon, raspon, Disconfor termico deshidratacion golpe de calor	Uso adecuado de los EPP en la act. a realizar autocuidado Inspeccion del area. Pausas activas Punto de hidratacion
Lijado de puertas. y limpieza de imperfecciones.	Quimico Mecanico Biomecanico Fisico.	Afecciones respiratorias rinitis. Lesion ocular por particulas extrañas. cansancio osteomuscular Golpe de calor, deshidratacion Disconfor termico	Uso adecuado de EPP, autocuidado supervision SST persona autorizada y responsable. uso de EPP, carpa con caucho, pausas, hidratacion Punto de hidratacion
Aplicacion de Pintura a base de aceite a las	Quimico: uso pintura a base de aceite. material particulado liquido. MECANICO. uso compresor	Afeccion respiratorias Alergia, Dermatitis Golpes, Quemaduras. Lesiones oculares.	Uso adecuado de los EPP para la actividad Persona autorizada operacionales Inspeccion, señalizacion supervision SST, autocuidado
puertas mediante asporion con pistola de compresion	FISICA. Ruido: Superficies calientes Incendios; Biomecanico	Deshidratacion, golpe de calor, sordera, estres. cambios de humor contactos, perdida. Lumbagos, cansancio osteomuscular	Uso de EPP adecuado autocuidado, personas autorizadas, señalizacion carpa para proteger del sol, punto de hidratacion uso de extintores en el area. Pausas act, hig. postural.
Instalacion de los Puertas en los marcos	Locativos Mecanico Biomecanico	Resbalones, tropezones raspon, esguinces machacones en dedos o manos. Lumbagos, cansancio osteomuscular	Uso EPP, autocuidado inspeccion visual del area, señalizacion Pausas activas, higiene postural.
Orden y asco.	Quimico Biomecanico FISICO	Alergia, gripa rinitis cansancio en brazos y manos Disconfor termico Deshidratacion	Uso de EPP adecuado autocuidado Pausas activas, hig. Postural carpa en el area Punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Johan Sebastian Prada	1147045698?	Ayudante	
2	Kevin Javier Prada Cadena	1105465673	ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andrés Bato D	Nombre: Edwin Alexander Y.
Cedula: 1082776729	Cedula: 19479504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.060.608 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Baños	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de estructura en aluminio para cielo raso. Sobre escaleras y/o plataformas ≤1.40
FECHA DEL 25 NOV 2024 AL 30 NOV 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, inspecciones, preoperacional)	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Deformacion por la falta de atencion al tema	Realizar charlas, cortas y dinamicas, eficaces uso de silla pausas activas
Traslado del personal, herramienta y material al área de trabajo	LOCATIVO BIOMECANICO FISICO	Resbalon, tropezon heridas. Lumbago, cansancio en brazos y manos Disconfor termico. Deshidratacion	Uso de EPP adecuadamente, señalizacion inspeccion visual, autocuidado Pausas activas, h.g. postural pausas activas, descanso Punto de hidratación
	Altura, sobre plataforma de 1.40 y escaleras BIOMECANICO	Lesiones, esguinces fractura, golpes, heridas Lumbagos, cansancio en brazos y cuello	Inspeccion visual del area, plataformas y escaleras, uso de EPP persona autorizada, con experiencia, restriccion Pausas activas, higiene postural.
Instalación y armado de la estructura del soporte para el cielo raso	FISICO MECANICO	Hipoacusia, estres. cambios de humor. irritabilidad, disconfor termico, hormigueo en manos, adormecimiento Deshidratacion Golpes en dedos o manos heridos	uso adecuado de EPP para la actividad, personal autorizado inspeccion del area, autorizacion, preoperacional supervision del SST autocuidado Punto de hidratación
	ELECTRICO. LOCATIVO	Descarga, Quemadura Resbalones, tropezones hematomas, laceraciones raspadores	uso EPP adecuado preoperacional de equipo inspeccion visual del equipo y area. personal autorizado, inspeccion visual del area de trabajo Señalizacion
Instalacion de tramos del cielo raso sobre la estructura.	Altura sobre plataforma de 1.40 y escalera BIOMECANICO	Lesiones esguinces fracturas golpes heridas Lumbagos, cansancio en brazos y cuello.	uso de EPP adecuado personal autorizado y con experiencia. inspeccion de area, plataformas y escalera, autorizado supervision del SST. pausa activas, higiene postural autocuidado
	FISICO MECANICO. ELECTRICO LOCATIVO	Hipoacusia, estres irritabilidad, cambios de humor golpes, heridas en dedos o manos. Descarga electrica, quemadura, resbalon, lesiones, hematomas	uso adecuado de EPP inspeccion visual del area equipos, personal autorizado y con experiencia, autocuidado supervision SST, señalizacion Punto de hidratación
	QUIMICO BIOMECANICO LOCATIVO	Rinitis, alergia, ojos rojos cansancio en brazos y manos Tropezon, resbalon heridas	uso de EPP, autocuidado humectacion del area pausas activas, higiene postural. inspeccion visual; autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - NIT 901.000.244 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel S.	1936946	Oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andres Bello	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082776229	Cedula: 19479504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.069.245 - 3	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Banco.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Regatos, Retiro e instalacion de tuberia PVC. en los baños.
FECHA DEL 25-11-2024 **AL** 1-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en piernas y pies. Desinformacion de los fines por falta de atencion	Realizacion de charlas cortas, rapidas, dinamicas y efectivas uso de sillas
Traslado de personal herramienta y materiales al area de trabajo.	Biomecanico Locativo Fisico-	cansancio osteomuscular resbalones, tropezones heridas Disconfort termico deshidratacion	Pausas activas, hig. postural uso de carretillas Inspeccion visual del area, autocuidado señalizacion, uso EPP, uso EPP, pausas act; hidratacion
Corte de tuberia	- MECANICO - FISICO: ruido. Vibracion Iluminacion Calor.	Amputacion, heridas graves, lesiones oculares golpe en dedos y manos. hipoacusia, zumbidos, estres, cambios de humor irritabilidad, hormigueo y adormecimiento en dedos y manos, cansancio visual disconfort termico. deshidratacion	uso de EPP adecuado a la actividad, persona autorizada y con experiencia, autocuidado Luminarias en el area. supervision SST. señalizacion
en PVC. con Polidora.	- ELECTRICO - Locativo. - Biomecanico	Descargas, quemaduras tropezones, resbalones hematomas Lumbagos, cansancio	restriccion en el area. uso de EPP adecuado persona autorizada inspeccion del area autocuidado Realizacion de
	- Quimico: Polvo, mat particulado	en brazos, piernas y cuello. Alergia, rinitis, gripes silicosis.	pausa activas higiene postural. uso EPP adecuado autocuidado. humectacion
Instalacion y Pegue de la	Quimico: uso de pegantes Mecanico	rinitis, irritacion en los vias respiratorias. efecto alucinogeno. alergias. Lesion ocular o irritacion por contacto	Uso adecuado de los EPP para la actividad persona responsable y autorizada, autocuidado, supervision SST.
tuberia con Soldadura PVC	Fisico: Rayos Ayuscantes calor Locativo Biomecanico	Sordera, zumbidos estres, cambio de humor deshidratacion. Resbalones, raspones Lumbagos, cansancio en brazos y piernas	uso EPP adecuado autocuidado, hidratacion inspeccion del area autocuidado, señalizacion Pausas activas, hig. postural.
Orden y aseo	Quimico Biomecanico.	Rinitis, gripa, alergia. cansancio en brazos y manos	uso de EPP adecuado autocuidado Pausas activas. higiene postural autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.000.342 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	✓
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin Vega	14296752	oficial	Edwin Vega
2	Oscar Garcia	1006028713	Ayu...	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A	Nombre: Andrés Ortiz D	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 19479504	Cedula: 52788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.XXX.XXX - X	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Oficinas, Rampla, Parqueadero	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Alambrado... por las ducts existentes, instalacion de luminarios... Sobre Plataforma S1.40 y escaleras de tijeras.
FECHA DEL 25-11-2024 **AL** 1-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Piernas y Pies. Desinformacion de los riesgos por falta de atencion	charla corta, dinamica y eficaz pausa activa. uso de sillas
traslado de personal, herramienta y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalones, tropezones, caidas, hematomas Lumbagos, cansancio osteomuscular Disconfor termico, deshidratacion.	Auto cuidado, inspeccion usual del area, señalizacion. Pausas activas, higiene postural uso de carretilla, EPP uso de EPP, autocuidado, Pausas activas, descansos
Corte de energia "Bajo de tacos"	Electrico Biomecanico	Descargas; quemaduras Lumbago, cansancio en brazos y cuello.	Persona autorizada y experta. uso de EPP. Pausas activas, higiene postural, descansos autocuidado
Alambrado electrico por las tuberias existentes "nuevo cableado" Sobre Plataforma S1.40	Locativo: Altura en Plataforma S1.40. Mecanico	Lesiones, esguinces torceduras tropezones, resbalones hematomas. Heridas en dedos y manos, golpes, laceraciones, punzones.	Uso de EPP adecuado Inspeccion Usual del area., preoperacional de equipos, Persona autorizada y con experiencia señalizacion, restriccion supervision SST, autocuidado
	ELECTRICO FISICO BIOMECANICO	Descargas, Quemaduras Electrico. Disconfor termico Deshidratacion, estres. cansancio en lumbares y cuello, piernas.	Uso de los EPP adecuados a la actividad. persona autorizada uso Herramienta electrica autocuidado, supervision SST, restriccion, señalizacion Pausas activas, hig. Postural
Alambrado electrico por las tuberias existentes	Locativo MECANICO	Lesiones, esguinces torceduras tropezones resbalones Cortadoras, punzones golpes	Inspeccion usual de las areas, autocuidado Senalizacion Uso de EPP adecuados
Sobre rampla en escaleras de tijeras.	ELECTRICO Fisico (ruido adyacente) Biomecanico	Descarga electrica Disconfor termico sordera, zombadera, estres Lumbagos cansancio en brazos, Piernas, cuello	persona autorizada con experiencia, uso de EPP adecuados. cuto cuidado, supervision SST, pausas activas, h.o. postural.
Instalacion y cambio de luminarios nuevos en area de salones, pasillos, perforadores Orden y aseo	Mecanico Electrico FISICO Biomecanico Quimicos: polvo mat. Parte.	Golpes, heridas, punzones Descargas, Quemaduras Disconfor. termico; sordera estres, cambios de humor Lumbago, cansancios, asma Alergias, gripas, rinitis	uso de EPP adecuados a la actividad persona autorizada y experta. auto cuidado Punto de hidratacion, Pausas activas, hig. postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.088.244 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elemenios de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD Dielectrico	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alfredo Blanco	1110654945	Ing. Residente	
2	Juan Perez	8022[illegible]	Tec. Electri	
3	Francisco Leiva	79914 435	electrico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bayo	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 19479 504	Cedula: 65788695
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Diversos puntos en la obra internos y externos.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Preparacion de mezcla manualmente para realizar resanes o pegar enchapado de baños mediante corte e instalacion de ceramica "baldosa, instalacion de guardaescobas corte y adecuacion para pisos, demoliciones.
FECHA DEL 25-11-2024 AL 1-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion "charla, ATS, inspecciones, procedimientos"	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y Piernas Desinformacion del tema por Alta de atencion	Charlas cortas, dinamicas y eficaces uso de sillas
traslado del personal, herramienta y materiales al área de trabajo	Biomecanico Locativo FISICO	cansancio osteomuscular Golpes, caidas, heridas Disconfort termico deshidratacion	Pausas activas, hig. Postural uso de extintor uso de EPP adecuado, señalizacion, autocuidado inspeccion. Vigilancia uso de EPP, pausas activas, autocuidado, Punto de hidratacion
Preparación de mezcla de cemento "mortero" manualmente. Para resanes	QUIMICO. MECANICO Biomecanico	Dermatitis en la piel silicosis, otras afecciones respiratorias Lesion ocular. cansancio osteomuscular Lumbalgia	Uso de EPP adecuado para la actividad. Preparaciones, autocuidado, higiene postural pausas activas.
Aplicacion de mezcla para los resanes en la pared sobre escalera o plataformas.	QUIMICO MECANICO FISICO: BIOMECANICO	Dermatitis en la piel silicosis y otras afecciones respiratorias Lesion ocular, cuerpo extraño en los ojos, disconfort termico, deshidratacion Lumbalgia, cansancio osteomuscular	Uso de los EPP adecuadamente, preparaciones autocuidado, Hidratacion, descansos, pausas activas, higiene postural.
Corte de ceramica con cortadora.	Mecanico Biomecanico	Heridas en dedos o manos. Lesion ocular. cansancio osteomuscular Lumbalgia	Uso de EPP adecuado autocuidado, persona autorizada, preoperacional. Pausas activas higiene Postural
Corte de ceramica con polidora	Mecanico FISICO QUIMICO Biomecanico	Amputacion, Heridas graves, Lesion ocular grave. Hipoacusia, estres. silicosis, afecciones respiratorias, Afeccion en los ojos Afec. cansancio osteomuscular Lumbalgia	Uso adecuado de EPP para la actividad persona autorizada inspeccion, preoperacional supervision SST, autocuidado pausas Activas, hig. Postural.
Instalacion de ceramica "baldosa" en los baños	QUIMICO Biomecanico Fisico: Ruido adyacentes	Alergia, dermatitis. Afeccion respiratoria Lumbalgia, cansancio osteomuscular Zumbidos en oidos estres cambios de humor, sordera	Uso adecuado de los EPP, autocuidado Realizar descansos pausas activas. higiene postural.
Instalación de guardaescoba en PVC	QUIMICO uso de Boxer material particul FISICO: Ruido adyacente Biomecanico:	Alteracion en el estado de animo - efecto alergico Alergias, gripas, rinitis. Sordera, estres, cambios en animo, irritabilidad Lumbalgia, cansancio osteomuscular	Uso adecuado de los EPP para la actividad autocuidado, area abierta pausas activas, descanso supervision SST, higiene postural.

Escaneado con CamScanner

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
corte de piso en baldosa en los salones.	Mecanico. Fisico:	Amputacion, heridas graves, Lesion ocular grave. Hipoacusia, zombidos en	Persona autorizada
internerno de la edificacion.	Quimico - material particulado Biomecanico	oidos, estres, irritabilidad cambios de humor Adormecimiento y/o hormigueo en dedos y manos. Deshidratacion Alergias, rinitis, gripa silicosis y otras afecciones respiratorias Lumbago, cansancio estomacal	inspeccion visual de area, preoperacional del equipo, señalizacion uso de EPP adecuados supervision SST punto de hidratacion uso de EPP; humectacion si es posible, restriccion Pausas activas, higiene postural, autocuidado
Lijado de paredes para pintar	Quimico Mecanico Biomecanico Fisico: Ruido abyente Bal baldosin	Alergia, dermatitis. irritación ocular, Lesion ocular; irritacion en ojos; abracion en dedos cansancio en brazos, manos y cuello. sorderas, zombidos, estres Deshidratación	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, Hojas de seguridad señalizacion, personal autorizado. Pausa activas Hig. Postural supervicion SST. punto de hidratación
Aplicacion de Pinturas en paredes interiores sobre escaleras o Plataformas de 1.40.	Altura: ≤1.40 Quimicos. Mecanicos Biomecanico Fisicos	Lesiones, esguinces torceduras, heridas. Alergia, rinitis, grillas. Dermatitis, irritaciones oculares, cansancio en brazos, manos y cuello. sorderas, zombidos, estres Deshidratacion	plataforma con barandas y de anclajes certificados. Preoperacional, inspeccion, uso de, personal autorizado y con experiencia, restriccion de area, supervisión SST. uso EPP. autocuidado supervision restriccion Punto de hidratacion
Instalación de baldosa en duro piso.	Biomecanico Quimico. Mecanico Fisico.	Lumbago, cansancio osteo muscular general. Alergia, rinitis, dermatitis cortes, amputaciones heridas graves. Lesion ocular grave Disconfort, Deshidratacion	Pausas activas, higiene postural, autocuidado Uso de EPP adecuado, inspeccion de area, de los productos quimicos de herramientas, Preoperacional restriccion, supervision Pausas activas Ergonomia Punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVDC - ST NIT: 901.080.348 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Gomez	1428656	Amer	
2	Adriana Jaquez	1002807369	Ayudante.	Adriana J.
3	Cesar Augusto Garzón	1'106.738.407	Buzo	
4	Yostin Andres Solano Bonilla	1102505464	Ayudante	
5	Juan mora	1005454528	OF	
6	Andres Vasquez	1234639512	Aux...	
7	Eduardo Vega	74296757	Oficial	Eduardo Vega
8		95700		
9	Nelson Solarte	5997077	Ayudante	
10	Erika de Jesus León	1104007587	Ayudante	Erika León
11	Andrés Bastos B	19479504	Residente	
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre:	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 19479504	Cedula: 63488895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.208 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio de atras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de impermeabilizante en fachada sobre andamio multidireccional
FECHA DEL 26-11-2024 AL -11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (charlas inspeccion, ATS, Preoperacional)	BIOMECANICO PSICOSOCIAL	Cansancio en pies y piernas. Desinformacion de los peligros por falta de atencion a la charlas.	Realizacion de charlas cortas, y dinamicas y eficaces. uso de sillas
Traslado de personal, herramienta y materiales al área de trabajo	BIOMECANICO LOCATIVO. MECANICO	Lumbalgias, cansancio osteomuscular. Desbalance, heridas esguinces, torceduras Golpes en dedos manos	higiene Postural, pausas activas, autocuidado uso de EPP apropiados inspeccion del area. preoperacionales, autocuidado.
Acenso por el andamio a la plataforma de trabajo	Altura; caida alto nivel. BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad. Cansancio de brazos y piernas.	Persona autorizada (ATS, PTS) uso adecuado de EPP y EPCC y andamios certificados señalizacion, restriccion supervision SST, autocuidado Pausa activa, calistenia. higiene postural.
Aplicacion de pintura o impermeabilizante en la fachada de la pared exterior sobre andamio multidireccional.	Altura; caida alto nivel Quimica.	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis. afeccion respiratoria.	Persona autorizada uso adecuado de EPP. EPCC y andamio certificado señalizacion, restriccion supervision SST, autocuidado uso EPP adecuado, autocuidado.
	MECANICO. BIOMECANICO FISICO.	Lesion ocular. machucones en dedos y manos. Lumbago, dolor en manos y brazos, codo Disconfort termico, Deshidratacion	Habito de seguridad plan de emergencia, brigadista, uso de EPP adecuadamente inspeccion visual preoperacional Pausa activa, descanso en sombra, punto de hidratacion
Resane en áreas donde se va a aplicar el impermeabilizante	Altura. Quimico MECANICO	Lesiones graves fatalidad. Silicosis, alergias en la piel machucones en dedos y mano, lesion ocular	Persona autorizada uso de EPP adecuado y EPCC y andamio certificado supervision SST, señalizacion inspeccion, restriccion autocuidado, charla de SST.
Descenso del andamio a PISO	Altura BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbalgias, cansancio en manos y brazos	Persona autorizada. uso de EPP adecuado uso EPCC y andamio certificado señalizacion restriccion inspeccion, autocuidado. supervision SST pausas activas
Orden y aseo en area.	Quimico. Biomecanico Locativo	Alergias, rinitis, gripa cansancio en brazos y manos resbalones, trop. caidas a nivel.	uso de EPP adecuado autocuidado, humectacion pausas activas, higiene postural. inspeccion visual del area autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOS - GT NIT: 901.660.248 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan mora	1005545528	OF	
2	Andres velasquez	1234639512	AUX.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bad D	Nombre: Edna Liliana Yoreo
Cedula: 1082776228	Cedula: 19479504	Cedula: 65783995
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.888.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio de atras	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de imp. Permeabilizante en fachada sobre andamio multidireccional
FECHA DEL 27-11-2024 **AL** -11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y Piernas. Desinformacion de los peligros existentes.	Realizacion de charla corta, y dinámica eficaces uso de sillas
traslado de personal, herramienta y materiales al area de trabajo	Biomecanico Locativo Mecanico	Lumbagos, cansancio. osteomuscular. Rabalones, heridas. esguince, torcedura Golpes en dedos o manos	higiene postural, pausas activas. Uso de EPP, inspeccion usual de areas Procedimientos, autocuidado.
Acenso por el andamio a la Plataforma de trabajo	Altura Biomecanico	Lesiones, graves fatalidad Cansancio de brazos y piernas	Persona autorizada uso de EPP, de EPCC y andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion, supervision SST, autocuidado pausas activas, higiene postural.
Aplicacion de Antura o impermeabilizante en la fachada del	Altura Fisico Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Desconfor, sol, dolor cansancio de brazos y Piernas	Persona autorizada uso de EPP, EPCC y andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision. SST, autocuidado, pausas activas, calentamiento postural.
Parcd exterior. sobre andamio multidireccional.	Altura Quimico.	Lesiones graves fatalidad. Alergia, dermatitis. afeccion respiratoria	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC y andamio certif. Señalizacion, restriccion inspeccion, supervi SST. uso EPP adecuado, autocuidado hojas de seguridad.
Resane en arcos donde se va a aplicar el impermeabilizante	Altura Quimico Mecanico	Lesiones graves, fatalidad Silicosis, alergias en la piel Machacones en dedos y manos, lesion ocular.	Persona autorizada. uso EPP, uso EPCC y andamios certificado. supervision, preoperacional. restriccion, autocuidado Uso EPP., hojas de seguridad autocuidado. uso EPP, Preoperacional.
Descenso de andamio a piso	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbagos, cansancio en manos y brazos	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC y andamio certificado, señalizacion restriccion, inspeccion supervision SST, autocuidado pausas activas, higiene postural
Orden y aseo en area.	Quimico Biomecanico Locativo	Alergias, tintos gripa. cansancio de brazos y manos resbalones, tropezones	uso EPP adecuado autocuidado, humectacion Pausas activas, higiene postural. Inspeccion usual de area autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO XYOS - 47 NIT: 901.069.242 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ in la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234636512	Aux....	
2	Juan Mata	1005[illegible]8	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bahos	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082776220	Cedula: 19479504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.262 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio de atras.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de la pintura.
FECHA DEL 27-11-2024 AL 1 Diciembre 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y Piernas.	Realizacion de charlas rapidas, dinamicas y eficaces Uso de silla
Traslado de personal, herramientas y materiales al área de trabajo.	Biomecanico Locativo Fisico	Lumbalgias, dorsalgia osteomuscular Resbalones, caidas con heridas. Disconfort termico Deshidratacion	Pausas activas - higiene postural; autocuidado Inspeccion visual del area, uso de EPP. Descansos, pausas activas Punto de hidratacion
Limpieza y Pulido del área mediante	Mecanico. Quimicos Polvo, material particulado Biomecanico	heridas, golpes. Lesion ocular gripa, rinitis, Sinusitis. molestias oculares Lumbalgias, cansancio osteomuscular	Uso adecuado de EPP autocuidado, inspeccion preoperacional, persona autorizada, Supervision, SST, restricción Pausas activas, hig. Postural.
Piedra de Pulir.	Fisico Locativo	Golpe de calor Deshidratacion Resbalon, caidas al mismo nivel.	Uso de ropa fresca. punto hidratacion pausas activas Inspeccion visual, Autocuidado. restriccion
Preparacion de mezcla de los productos que se.	Mecanico Electrico Fisico	Heridas heridas golpes en dedos. Irritacion ocular Descarga electrica. Dolor de cabeza, estres cambios de humor hormigueo en manos.	Uso de EPP adecuado autocuidado, inspeccion del area de equipos preoperacionales, personal autorizado y restriccion Supervision SST.
van a aplicar en el area; mediante taladro con paleta como accesorio	Biomecanico Quimico.	Deshidratacion Lumbalgias cansancio osteomuscular Dermatitis por contacto irritacion en vias respiratorias, alergia.	Pausas activas, higiene postural Uso de EPP, adecuado autocuidado, humectacion señalizacion, restriccion
Aplicacion del producto mediante aspersorcito con rodillo	Biomecanico Quimico Fisico Locativo	Lumbalgia cansancio osteomuscular. Alergia, rinitis, Dermatitis Golpe calor, deshidratacion resbalones, caidas.	Pausas activas hig postural Uso de EPP adecuado autocuidado punto de hidratacion autocuidado, uso EPP
Orden y Asco del área	Quimico Biomecanico	rinitis alergia, cansancio en brazos y manos.	uso de EPP adecuado humectacion del PSO. Pausas activas hig. postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ATOS - NIT: 901.000.000 - 0	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Junior Rojers	1083908003	Aplicador	Junior JR
2	Jorge Enrique	1123976707	Aplicador	Jorge Enrique
3	Juan Carlos Velasco	1082770228		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Dado D	Nombre: Edna Liliana Yepes
Cedula: 1082770228	Cedula: 19.479.504	Cedula: 63488895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.050.248 - 3	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Parte posterior u	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Armes y desarmes del andamio, incluye traslado de area de extraccion de los pozos Andamio # 4.
FECHA DEL 29-11-2024 **AL** 29-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y Dierns Desinformacion de los Trabajadores por falta de atencion	charla SST; dinamicas cortas y efectivas uso de sillas.
traslado de personal, materiales y herramientas al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: Solar, calor	Raspalon, tropezones heridas. Lumbagos, Golpe de calor; Deshidratacion	uso de los EPP adecuados, inspeccion del area, pausas activas, higiene postural, punto de hidratacion, pausa activas, EPP.
Ascenso al andamio Para comenzar	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad lumbago, cansancio brazos, manos	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC y andamio certificado, restriccion, señalizacion, supervision SST autoridad calestenia pausa activas Hig. postural.
el desarme.	Fisico: Ruido martillero, Sol. calor locativo	Sordera, zumbido en los oidos, golpe de calor, disconfor termico Deshidratacion Tropezon, raspalon heridas	uso de EPP adecuadamente autoridad, Pausas activas. Inspeccion visual del area, autoridad.
Desarme y bajada de los partes del andamio a piso	Altura Biomecanico Mecanico caida objetos, uso Hta manual Fisico: Ruido Sol calor.	Lesiones graves fatalidad Lumbago cansancio brazos y manos. nuca cuello. Lesiones, contuncion en la cabeza, golpe en oido; dolor, hinchazon sordera, zumbidos estres, riesgo de hum Deshidratacion	Persona autorizada uso EPP EPCC, andamio certificado, restriccion señalizacion, supervision SST, autoridad calestenia, pausas activas higiene postural Pausa activa, uso correcto de los EPP autoridad, supervision SST. punto de hidratacion
Traslado y armado del andamio en otra area.	Altura Locativo Biomecanico	Lesiones, graves fatalidad Tropezon, raspalon Lumbago, cansancio osteomuscular	Persona autorizada uso EPP, EPCC, andamio certificado, restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST, autoridad higiene postural y de traslado de herramienta. autocuidado
" extraccion de abajo.	Fisico: Ruido martillero, sol, calor Biologico Picadura	Sordera, zumbido en oidos, golpe de calor disconfor termico, Deshidrat hinchazon, alergica. dolor ayudo Anafilaxia.	uso adecuado de los EPP, autocuidado inspeccion del area restriccion, punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO EYDE - 07 NIT: 901.000.241 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005245378	OF	
2	Andres Velazquez	1234639512	Aux...	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Ulloa	Nombre: Isabel C. morales	Nombre: Edwin Velasquez Yepe
Cedula: 2092776328	Cedula: 1032377429	Cedula: 6378883955
Firma:	Firma: Isabel C. Morales	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.500.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de espera orecepcion al público	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de pintura en parcel. altos. dela. fachadas sobre andamio multidireccional
FECHA DEL 30-11-2024 **AL** 30-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, PTS inspecciones, Preoperac, charlas)	Biomecanico Psicosocial.	cansancio en pies y piernas falta de atencion en el tema - Desinformacion del peligro	Charlas, dinamicas corta y efectivas uso de sillas
Traslado de Personal material y herramienta al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	resbalones, tropiezos caidas a nivel Lumbalgias, esguinces osteomusculares Deshidratacion, golpe calor	inspeccion visual del area, autorizacion señalizacion Pausas activas higiene postural punto de hidratacion
Ascenso del personal por el andamio con los cuneos de Impermeabilizante Pintura a base de agua.	Altura. Mecanico caida de objetos Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. Lesiones y contusiones en cabeza. lumbalgias, luxaciones	Persona autorizada uso EPP uso EPCC, andamio certificado, restriccion inspecciones, Señalizacion supervision SST, autorizado señalizacion Pausas activas, higiene postural.
	Fisico Quimico	osteomusculares sobre esfuerzos. Deshidratacion, golpe de calor. Dermatitis, irritacion ocular.	Descanso bajo en sombra Punto de hidratacion uso EPP; autorizado Inspeccion del area supervi. SST.
Aplicacion del Impermeabilizante en los paredes. Sobre andamio.	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbalgias, esguinces osteomusculares	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC y andamio certificado restriccion no persona señalizacion, supervision SST Pausas activas. higiene Postural
	MECANICO Quimico Fisico.	Lesion ocular. Lesiones en la cabeza Dermatitis irritacion en los ojos. Deshidratacion, golpe de calor.	uso de equipo personal, uso EPP, inspeccion restriccion, persona autorizada, autorizado punto de hidratacion pausa activa
Descenso del andamio al	Altura. Biomecanico	Lesiones grave fatalidad. Lumbalgias, esguinces en brazos y manos	persona autorizada uso de EPP y EPCC, andamio certificado restriccion, inspeccion supervision SST, autorizado Pausas activas, higiene postural
piso, orden y aseo Fin.	Fisico Quimico. polvo del barrido	Deshidratacion, golpe calor tinitis, gripa, alergias	punto de hidratacion pausas activas, descanso uso de EPP, autorizado inspeccion, humectacion

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO AYOS - 07 NIT: 901.000.288 - 8	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan rosc	1085[illegible]28	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre:	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082778228.	Cedula:	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.282 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Parte posterior de la edificacion	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Extraccion de lodos de cornisa entre muro a mas de 0-12 mts:
FECHA DEL 30-11-2021 AL 30-11-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion (ATS, pts, charlas, inspeccion, ARO, Permisos)	Biomecanico Psicosocial: Distracion, cansancio, monotonia, rutina	Cansancio en piernas y pies Desinformacion de los factores de riesgo existentes en obra.	Realizar una charla corta, dinamica y eficaz Uso de sistemas
Traslado del personal, materiales y herramientas al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: Sol/calor	Tropezon, resbalon, herida Lumbalgia, cansancio osteomuscular Disconfort termico, estres, deshidratacion	Uso de EPP como bota antideslizante ropa de trabajo, pausas activas, higiene postural. Descansos, pausa activa, punto de hidratacion
Inspeccion del andamio y acceso para la aplicacion del humo como primera medida	Altura, caida Altonivel Quimico: Humo Biologico Biomecanico Fisico: sol/calor	Lesiones graves fatalidad Asfixia, ahogamiento Irritacion, alergia, dolor, anafilaxia cansancio osteomuscular Golpe calor, deshidratacion	persona autorizada (ATS, pts) uso de EPCC certificado andamios certificados uso EPP, restriccion, senalizacion Espacio abierto, maquina para humos uso de traje especial, pausa activa, persona capacitada y autorizada, inspeccion del area autocuidado. realizacion pausas activas, hig postural, punto de hidratacion
Perforacion de muro donde esta el panal	Altura: Biomecanico Biologico Mecanico Fisico: sol/calor	Lesiones graves fatalidad cansancio osteomuscular Hinchazon, alergia, dolor anafilaxia machucones en dedos Golpe de calor, deshidratacion	persona autorizada, uso EPP adecuado, uso EPP, inspeccion preoperacional, espacio de autocuidado, restriccion Pausa activa, hig postural uso de traje de apicultor Persona autorizada, autocuidado uso de EPP, autocuidado. Punto de hidratacion autocuidado, descanso pausa activa.
Corte de panales y retiro con la reina a las cajas.	Altura Biologico Biomecanico Fisico.	Lesiones graves fatalidad Hinchazon, alergia dolor anafilaxia cansancio osteomuscular Golpe de calor Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC certificado uso andamio certificado inspeccion, restriccion, preoperacional, autocuidado supervision SST uso EPP, pausa activa autocuidado. Pausa activa, hig. postural autocuidado Punto de hidratacion descanso en sombra pausa activa

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO ETOC - ST RUT: 901.000.000 - 3	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 3

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Instalacion de los casas para que ingresen.	Altura Biologico Biomecanico Mecanico Fisico	Lesiones graves fatalidad. Picaduras, hinchazon anafilaxia, dolor agudo Lombagos, cansancio osteomuscular machacon en dedos golpe calor deshidratacion	persona autorizada uso EPP usa EPCC, anduvio certificado autoridad, restriccion supervision SST, aut uso traje especial autocuidado, no no restriccion pausas activas Aplicare pastoral uso EPP. autocuidado hidratacion, autocuidado pausas activas
Retiro de casas y descenso del arca.	Altura Biomecanico Biologico Mecanico Fisico	Lesiones graves fatalidad Lombagos, cansancio picaduras, hinchazon dolor, anafilaxia. enronquecimiento. golpes y machucones en dedos deshidratacion, golpe calor.	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamios certificados señalizacion, restriccion, supervision SST autocuidado, pausa activas. uso de traje especial no fumo, autocuidado uso EPP autocuidado Punto hidratacion autocuidado, descanso pausa activas
Fin			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYDE - GT NIT: 901.099.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO? Multi-Bee-Suit Traje Protector Rig apicultura	✓

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Meiza Hernández	93369733	Apicultor	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre:	Nombre: Edwin Liliana Yara
Cedula: 1082772223	Cedula:	Cedula: 63788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

N°	SEMANA		PROGRAMADO		ACUMULADO PROGRAMADO		EECUTADO		ACUMULADO EJECUTADO	
	INICIA	TERMINA	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
N°1	8-sep-24	8-sep-24	0,036%	$ 411.389	0,036%	$ 411.389	0,09%	$ 1.040.224	0,09%	$ 1.040.224
N°2	9-sep-24	15-sep-24	0,088%	$ 1.016.723	0,124%	$ 1.428.112	1,57%	$ 18.124.522	1,66%	$ 19.164.746
N°3	16-sep-24	22-sep-24	0,27%	$ 3.135.108	0,395%	$ 4.563.220	0,32%	$ 3.668.431	1,98%	$ 22.833.177
N°4	23-sep-24	29-sep-24	0,31%	$ 3.583.057	0,705%	$ 8.146.276	2,56%	$ 29.576.075	4,54%	$ 52.409.252
N°5	30-sep-24	6-oct-24	0,76%	$ 8.752.491	1,46%	$ 16.898.767	5,80%	$ 67.087.196	10,34%	$ 119.496.448
N°6	7-oct-24	13-oct-24	1,89%	$ 21.895.468	3,36%	$ 38.794.235	9,51%	$ 109.883.212	19,85%	$ 229.379.660
N°7	14-oct-24	20-oct-24	1,84%	$ 21.298.662	5,20%	$ 60.092.898	2,97%	$ 34.357.442	22,82%	$ 263.779.783
N°8	21-oct-24	27-oct-24	1,54%	$ 17.781.721	6,74%	$ 77.874.619	6,68%	$ 77.182.716	29,50%	$ 340.962.499
N°9	28-oct-24	3-nov-24	1,43%	$ 16.584.920	8,17%	$ 94.459.539	3,40%	$ 39.297.373	32,90%	$ 380.259.872
N°10	4-nov-24	10-nov-24	1,82%	$ 21.003.083	9,99%	$ 115.462.623	4,60%	$ 53.167.034	37,50%	$ 433.426.906
N°11	11-nov-24	17-nov-24	2,11%	$ 24.356.866	12,10%	$ 139.819.488	4,00%	$ 46.232.203	41,50%	$ 479.659.109
N°12	18-nov-24	24-nov-24	4,27%	$ 49.356.210	16,37%	$ 189.175.698	16,27%	$ 188.049.487	57,77%	$ 667.708.596
N°13	25-nov-24	1-dic-24	13,34%	$ 154.228.070	29,71%	$ 343.403.768	25,13%	$ 290.453.817	82,90%	$ 958.162.414
N°14	2-dic-24	8-dic-24	19,17%	$ 221.605.552	48,88%	$ 565.009.320				
N°15	9-dic-24	15-dic-24	20,91%	$ 241.623.274	69,79%	$ 806.632.594				
N°16	16-dic-24	22-dic-24	19,44%	$ 224.682.723	89,23%	$ 1.031.315.316				
N°17	23-dic-24	29-dic-24	9,37%	$ 108.274.922	98,60%	$ 1.139.590.239				
N°18	30-dic-24	31-dic-24	1,40%	$ 16.214.845	100,00%	$ 1.155.805.083				



PERSONAL DE OBRA

4. Anexo. CONTROL PERSONAL octubre 2024

CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO CORRESPONDIENTE EL 01/10/24 Y EL 31/10/24 PLAZO: Inicio 21 Octubre

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC GT — ACUERDO DE OBRA No. 2151 - 2024

INTERVENTOR: CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS — ACTA DE SERVICIO No. 2148 - 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA			MES													NOVIEMBRE																										OBSERVACIONES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
CARGO	NOMBRE APELLIDO		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S										
GERENTE DE OBRA	GUSTAVO TORRES																																								
DIRECTOR DE PROYECTOS	ISABEL C. MORALES		1	1			1	1	1	1	0			1	1	0	1	1			1	1	1	1	0			1	1	1	1	1									
RESIDENTE DE OBRA	ANDRES RASTO		1	0			1	1	1	1	0			1	1	0	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	0									
INSPECTOR DE OBRA	JUAN CARLOS VELASCO		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			0	1	1	1	1									
ALMACENISTA	DIEGO GARCIA		1	0			1	1	1	1	0			1	1	1	1	0			1	1	1	1	0			1	1	1	1	0									
RESIDENTE SST	EDWARD AYALA		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
OFICIALES	JUAN CARLOS DIAZ																																								
	EDISON [redacted]		0	0			1	1	1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	1			0	1	1	1	0									
	JOSE [redacted]		1	0			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
	EDWIN VEGA		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
	HEIDER DAVID HERNANDEZ																																							INGRESO NUEVO PERSONAL
	ORFANEIDER DAVID																																							INGRESO NUEVO PERSONAL
	EMERSON [redacted]																																							INGRESO NUEVO PERSONAL
AYUDANTES	ANDRES FELIPE [redacted]		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	0			1	1	1	1	1									
	OSCAR [redacted]		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
	JEISON [redacted]		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0									RETIRADO
	[redacted]		1	1			1	1	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0									RETIRADO
	ANGELO JESUS [redacted]		1	1			1	1	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0									RETIRADO
	ELIDER DE JESUS [redacted]		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
	ADRIAN ANDRES TABACO						0	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									INGRESO NUEVO PERSONAL
	YOSTIN ANDRES [redacted]																																							INGRESO NUEVO PERSONAL
	NELSON [redacted]																																							INGRESO NUEVO PERSONAL
	CESAR AUGUSTO [redacted]																																							INGRESO NUEVO PERSONAL
	JOSE [redacted]																																							INGRESO NUEVO PERSONAL
ELECTRICOS	JOHN FLOREZ		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	0			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
	JOSE EVER [redacted]		1	0			1	1	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0									RETIRADO
	PEDRO MARCELO [redacted]													1	1	1	1	0			1	1	1	0	1			1	1	1	1	1									
	ARMANDO [redacted]																												1	0	0	0	0									
OFICIALES INSTALADORES DE LOS BAÑOS	ROBINSON [redacted]		1	0			0	0	0	0	0			0	1	1	1	0			0	0	1	1	1			1	1	1	0	0									TRABAJADO
	YONI DEL CRISTO [redacted]																						1	1	1			0	0	0	0	0									
OFICIALES INSTALADORES PEGOS	JORGE EDUARDO [redacted]		1	1			1	1	1	1	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0									RETIRADO
VIDRIOS	JORGE [redacted]		1	1			1	1	1	1	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0									RETIRADO
OFICIALES ARMADORES DE FORMALETA	LUIS ALBERTO [redacted]						0	1	1	1	0			0	0	0	0	0			1	1	1	1	0			0	0	0	0	0									
	JAIDER ROJAS						0	1	1	1	0			0	0	0	0	0			1	1	1	1	0			0	1	1	0	0									TRABAJADO
	JORGE ENRIQUE [redacted]																																							
TOTAL																																							TOTAL PERIODO	444

COMENTARIOS

Firma

Nombre
RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO BITACORA

5. Anexo. BITACORA DE OBRA

CALLE 99 N.º 49-38 OFICINA 509 – Teléfono. 7458097 BOGOTÁ- COLOMBIA
e-mail: g.torres.d@hotmail.com
Bogotá D.C., Colombia

entre el auxiliar de la Supervisión el Arq. Gilland Lopez, el residente de interventoria y obra, el inspector de obra. En esta reunion se realiza un recorrido en obra de las diferentes zonas del edificio que estan siendo intervenidas. En primera instancia se realiza visita a los cuartos de archivo Junto con el encargado por la entidad, para determinar y aprobar las actividades que se tienen proyectadas para estas zonas. En la obra en General se Tocan y socializan Actividades en el cual se requiere su concepto (la supervision) para que en sitio sean aprobadas o se realizan las observaciones pertinentes a considerar para poder proceder con estas actividades, las cuales estan ya incluidas en el Balance No 2. (PARA AMPLIAR INFORMACION REMITIRSE AL ACTA No 8)

* Tambien realizan avance en reparaciones hidraulicas y Sanitarias en los baños de los pasillos de los 3 pisos y Bultrones de oficinas incorporados en los baños.
* Se realiza Terminacion de instalacion de manto Asfaltico con foil de aluminio en zona de placa cubierta. Tambien analiza la impermeabilizacion de Alfajias de muro perimetral en cubierta.

05:00 PM Finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria / Residente obra

Nov/02/24 Sabado 07:00 AM

Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal de obra que ingresa:
OPERATIVO: Ayudante obra (5), OFICIALES de obra (6), oficial electrico (1), Ayudante Electrico (1), inspector obra
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

* Actividades realizadas en obra: instalacion de tuberia

Escaneado con CamScanner

electrica, cableado respectivo y terminal de salida ya instalado en ciertos puntos donde ya quedo listo para conectar Luminaria led 60x60. Tambien avanzan en la instalacion de estructura de cielo raso en los 3 pisos de la edificacion. Se realizan actividades de Tuberia Sanitaria e hidraulica en los baños de las pasillos. Realizan Avance en resane de placas de piso de las oficinas de los 3 pisos y capa primaria en mortero impermeabilizado como actividad previa para la aplicacion del acrilico volante.

05:00Am Finalizan actividades Sin mas novedad.

Residente Interventor Residente obra

Nov/04/24 07:00AM LUNES ESTADO DEL TIEMPO (SOLEADO) Dia Festivo: El contratista ingresa con 4 Ayudantes de obra, 2 oficiales de hidraulica y Sanitaria, 2 oficiales de Piso Vinisol; 2 oficiales Electricos.

Del personal Administrativo asisten: Director de obra, Residentes de Interventoria y obra, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista.

El personal labora Jornada Completa, las actividades que se adelantaron son: Red hidraulica y sanitaria, Salidas y reparacion de piso de oficinas con mortero impermeabilizante como actividad previa para aplicacion de acrilico volante.

05:00 Pm Finalizan labores Sin mas novedad.

Residente Interventor Residente de obra

Nov/05/24 07:00AM MARTES Estado del Tiempo: Dia Soleado

Personal de obra que asiste:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (6), oficiales electricos (1), Ayudantes Electricos (1), inspector de obra (1).

Administrativo: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes de SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

Escaneado con CamScanner

	Actividades realizadas en obra:
	* Se realizan actividades de reparacion hidraulica y sanitaria de los baños de las pasillos, Bulthaos de cada piso, regatas en muro para reparar las partes hidraulicas de salida que se encuentran apoda dos.
	* Se realiza avance en actividades previas de repa racion de alistado de la placa de los pisos de ofici- nas (salido con Mortero impermeabilizado 2 mm), esto como actividad anterior a la aplicacion del enlonive lado de piso.
	* Se realiza avance en Desmonte de cable Electrico existente en las salidas de luminarias, instalacion de tuberia nueva con su respectivo cableado para la salida de las luminarias del cielo raso nuevo.
	* Se Atiende Visita de personal de CORTOLIMA, el cual en atencion a la solicitud presentada por el Con tratista para socializar en sitio las actividades que se van a realizar en el muro Division de las 2 predios, evidencia el estado actual del Cerramiento de ellos y le queda en conocimiento las actividades a desarrollar. Se levanta Acta de Visita y firman las presentes.
05:00 Pm	Finalizan Jornada de actividades con la Siguiente Nove dad del dia: Se Desarrolla Comite Tecnico de obra en modalidad Virtual entre las partes y la Supervi sion del contrato. Las tomas tratadas se encuentran contenidas en el acta de comite No 9 del presente dia.
	Residente Interventor Residente obra
Nov/06/24	Estado del clima: Dia Soleado (Mañana) y en la tarde se
Miercoles	presenta lluvia Moderada desde la 3 Pm hasta las 6 Pm
07:00 Am	Personal de obra que ingresa:

Escaneado con CamScanner

OPERATIVO: Ayudantes de obra, (4), Oficiales de obra (2), Oficiales Electricos (1), Ayudante Electrico (1), Inspector de obra (1)
ADMINISTRATIVO: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES DE INTERVENTORIA y OBRA, RESIDENTES SST Obra y Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

* Realizacion de actividades de Desmanle de cableado en salidas empotradas en placas (luminarias) zona pasillos. Tambien se realiza avance en cableado nuevo para salidas
* Avance en reparacion de tuberias hidraulicas y sanitarias que se encuentren en deterioro en los baños de pasillos. Tambien se realiza reparacion en Buitronas ubicadas en los mismos baños (Cambio de Tuberia hidraulica y sanitaria en mal estado)
* Avance en aplicacion de mortero Autonivelante para los pisos de las oficinas donde se instalara piso en vinisol. (zona oficinas PISO 2). "AVANCE"
Asi mismo se realiza instalacion de piso Vinisol en una parte del PISO de oficinas Segundo Piso.
* Los Tres pisos de las oficinas del edificio se encuentran con un avance del 90% en instalacion de tuberia electrica, cableado y terminacion de salida lista para conector Luminaria led 60x60. Tambien se la realizo el Desmanle respectivo de cableado existente en aquellas zonas necesarias donde se instalo cable nuevo, para llevar cable y conectar lamparas nuevas con interruptores multiples.
* Se realizo avance de aplicacion de mortero en Balcones de Cafeteria 3 PISO canal pa de corregir pendiente del piso y que el agua lluvia conduzca hacia las Gargolas de evacuacion y el agua no se estanque hacia la puerta.
* Tambien se realiza avance de instalacion de placas en Superboard en zona de abertura de la placa del

Escaneado con CamScanner

Cielo Raso del hall principal zona atencion al publico. Esto para dar transicion al nivel con que empalma el cielo Raso en ese punto.

05:00 Pm Finalizan Actividades Sin mas novedad.

Residente Interventoria Residente obra

04/07/24 Estado del clima = Dia Nublado.

Jueves Personal que ingresa a obra

07:00 Am OPerativo: Ayudantes de obra (4), oficiales de obra (6), oficiales Electricos (1), ayudantes Electricos (1), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenistas de obra.

Actividades realizadas en obra

- Realizacion de actividades electricas como desmonte de cableado en salidas de luminarias existentes y que se encuentren empotradas en cielo raso placa. Tambien se avanza en el cableado nuevo de la misma.
- Avance en reparacion de tuberias hidraulicas y sanitarias de baños pasillos de los 3 pisos de la edificacion.
- Se realiza instalacion de piso Vinisol zona piso 3 de oficinas. (Avance).
- La instalacion de cielo Raso (estructura) se encuentra en un 90%. en zona oficinas de los 3 pisos. Se suspende actividad para dar espacio a las oficios del piso Vinisol. (2 y 3 piso solo falta instalar Tapas y luminarias y que el personal de camaras realice ubicacion de cableado y tuberia Respectiva.)
- Se realiza debida aplicacion de mortero de nivelacion de pendiente de piso en Baños de Cafeteria 3 piso.

Escaneado con CamScanner

- Realizar avance de instalacion de topes en superboard para disimular el empalme del cielo raso del hall de atencion al publico. (Estos Topes son necesarios para tambien anclar la estructura del cielo raso).
En el hall existe una abertura de la placa cubierta que cubre el Domo y en esa transicion se necesitan los topes de Superboard para dar forma de Muro falso y fijar la estructura del cielo raso. a este.
- Se realiza avance en Drywall y tapetico para fijar placa que reforzara la permeabilidad de una Zona al costado de la placa "TECHO) del cuarto de la planta de emergencia electrica. Se realiza limpieza de Canaleta de evacuacion de aguas lluvias.

05:00 A.M. Finalizar actividades de obra sin mas novedad.

Residente Interventoria / Residente obra

Novlor/24 VIERNES 07:00AM Estado del Clima: Mañana con lluvia moderada hasta las 8:00AM y en la tarde lluvia moderada desde la 12:PM hasta la 5:PM.

Personal que ingresa a obra: Ayudantes de obra (4), oficiales de obra(4), Oficiales Electricos(1), Ayudantes electricos, (1), inspector de obra (1). Instaladores de PISO VINISOL (2), instaladores de piso en poliuretano (2)

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST obra e interventoria, almacenista de obra.

Actividades de obra realizada

- El Sr Contratista toma la Decision de Suspender actividades de obra que esten incluidas en el balance #2 a raiz de la aun no aprobacion del mismo por parte de la interventoria. Mencionan que ejecutara solo las actividades del balance #1 que esten ya aprobadas.

la interventoria el dia anterior Mediante correo electronico realiza unas recomendaciones y observaciones al balance

Escaneado con CamScanner

	#2 del Contratista para que sea ajustado y se pueda dar aprobacion final al balance#2(Estas observaciones son emanadas de la entidad a la interventoria para que se tuviera en cuenta dentro de las observaciones que emitiera interventoria). En ese sentido el Contratista manifiesta que se realizara una reunion de Comite de obra presencial entre la Supervision y las partes, Mientras tanto Suspende el comunicado a su residente y retoma actividades de la manera como ha venido laborando todas las actividades del Balance #1 y #2. * El contratista realiza avances de actividades en Paños de muros de baños en pasillos, reparacion de red hidraulica, Sanitaria y agua lluvia (Anexo), Desmonte de cableado electrico de las salidas de luminarias existentes en el cielo rasa de placa maciza de los 3 pisos de la edificacion (Tubos avanzar con el cableado nuevo de la misma). Realizan Avance de actividades de Descapote y excavacion para realizar placa de Concreto en la zona Junto a la placa cubierta del cuarto de emergencia PLANTA ELECTRICA, impermeabilizadas de Canaletas en concreto que estan existentes en la misma zona.
05:00 PM	Terminan actividades de obra sin mas novedad. Residente Interventoria / Residente obra
Nov/09/24 Sabado 07:00 Am	Estado del clima: Dia soleado Personal que ingresa a obra Operativo: Ayudantes de obra (4), Oficiales de obra Oficiales Electricos, (1), Ayudantes Electricos (1), Inspector de obra (1). ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra

Escaneado con CamScanner

e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Las actividades realizadas en obra son:

- Avance en el desmonte de cableado electrico existente en las luminarias de salida como tambien el cableado electrico nuevo tambien se avanzo en la instalada (zona cielo Raso Macizo de Pasillo escaleras)
- Avance en instalacion de Cajas en Superboard para el hall principal de atencion al publico (zona Cielo Raso nuevo que se va a instalar y Soguera para Sujetar parte de la estructura del cielo raso a instalar)
- Avance en realizacion de Paños en muros de bahos zona pasillos y Escalera.
- Avance en realizacion de rectificacion de niveles de piso Balcon cafeteria 3 piso con aplicacion de mortero impermeabilizado (sobrepuesto).

01:00Pm Finalizo labores de obra Sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Nov/12/24 Martes NOTA: EL DIA LUNES 11 de Nov No se labro por ser condicion Festivo.

07:00Am

Estado del clima: Mañana Con lluvia moderada y tarde Soleada.

* Personal que asistio a obra:

Operativo: Ayudante de obra (4), Oficial de obra (4), Oficial Electrico (1) Ayudante Electrico (1), Instaladores de Cielo Raso Modulado 60x60. (1).

* ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes de SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

* Actividades de obra realizadas:

- Instalacion de Cableado electrico nuevo en los Salidas de luminarias de Cielo Raso Placa Nueva en pasillos.

Escaneado con CamScanner

- Avance de Pañetes en muro de baños en zona de pasillos y escaleras (en los 3 pisos).
- Avance en instalacion de Estructura cielo raso nuevo zona oficina 1 piso area de Ventanillas
- Avance de instalacion y reparacion de tramos de tuberia red hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias en Baños y Bultrones de los 3 pisos de la edificacion.

05:00 Pm Finalizan Actividades de obra sin mas novedad.

Residente Interventoria Residente obra.

Nov/13/24 Miercoles 07:00AM Estado del clima: Dia Nublado

Personal que ingresa a obra:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (5), oficiales Electricos (1), Ayudante Electrico (1), Instalador del Cielo Raso (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

* Las Actividades que se realizaran son:

- Gestion de Recoleccion de RCD con la empresa Gestiones Ambientales Costañeda S.A.S (Ductos de aire acondicionado desmontados, Desmonte de Piso Vinisol, fibra de vidrio de Ductos y Escombros de muros).
- Se avanza en el cableado de salidas de luminarias de zonas de Pasillos y escaleras en los 3 pisos.
- Se avanza en la instalacion de tapas en Superboard para tapar los Bultrones donde estaban los Ductos en el primer piso.
- Instalacion de andamios para seguir con la impermeabilizacion del nuevo fachada en concreto abujardado. (Zona fachada principal que esta pendiente por impermeabilizar con pintura Latex).
- Avance en la instalacion de estructura de cielo raso en

Escaneado con CamScanner

	el primer piso zona de oficina Ventanillas de atencion al publico.
	- Avance en la hechura de paños en baños de los pasillos y escaleras de los 3 pisos del Edificio. (Dejando Superficie de Muros de baños listo para enchapar)
	- Avance de Regates y cambio de tramos hidraulicos, Sanitarios y aguas lluvias (Tubería y accesorios) en los baños de los 3 pisos
	- Avance en la impermeabilizacion de Canaleta existente en la zona de la placa Cubierta "parte externa" del cuarto de planta Electrica de emergencia.
5:00 Pm	Finalizan Jornada laboral Sin mas novedad
	Residente obra Residente Interventoria.
Nov/14/24	Estado del clima: Dia Soleado
Jueves	Personal que ingresa a la obra
07:00 Am	Operativo: Ayudantes de obra (5), Oficiales de obra (5), oficiales electricos (1), Ayudantes electricos (1), Instalador de cielo raso, (1). ADMON: Dir. obra, Resid: obra-Interv- Prof. SST - Almacenista.
	Actividades realizadas en obra.
	- Avance instalacion de estructura Cielo raso nueva de la zona oficinas Ventanilla atencion al publico 1 Piso.
	- Avance instalacion Tapas de Superboard para Sellar los Boquetes que interconectaban los ductos de aire antiguos.
	- Avance de Regates e instalacion de Tubería hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias nueva para Baños de los 3 pisos de la edificacion.
	- Avance en la impermeabilizacion de Muro fachada principal en concreto abujardado que estaba pendiente por pintar.
	Aseo general de los 3 pisos de la Edificacion incluyendo Sotano en donde el dia de ayer quedaron residuos del traslado y recoleccion de RCD.
05:00 Pm	Finalizan Labores Sin Mas Novedad.
	R. Interventoria R. Obra.

Escaneado con CamScanner

Nov/15/24 VIERNES 07:00 AM

Estado del clima: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra

* OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), operarios de obra (5), oficial Electrico (1), Instalador de cielo Raso (1), Ayudante Electrico (1), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista.

Actividades Realizadas en obra:

* Avance instalacion de estructura de cielo raso 1 Piso
* Avance instalacion de tapas de Superboard para la zona de hall de atencion al publico, fabricacion de Muro en Superboard para cuarto del RAC.
* Avance en Regatas e instalacion de Tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias en los 3 pisos.
* Avance de Desmonte de Cableado electrico e instalacion de Tuberia y Cableado nuevo (zona Pendiente por Intervenir de la oficina Piso 1)
* Avance de Desmonte de cableado antiguo e instalacion de Cableado nuevo para las salidas de las luminarias (Zona pasillos - Escalera - sotano)
* Avance de Realizacion de paños en muros de Baños pasillos y los que estan en las oficinas del Segundo Piso. Tambien se realiza avance de instalacion de enchape en los 1 muros de los Baños.
* Se Recibe Visita de personal de la entidad donde se ejecuta un comite de obra presencial y se realiza un recorrido general por la obra, estableciendo con mutuo acuerdo el tiempo de entrega de las oficinas de los tres pisos de la edificacion, como tambien la definicion de algunos items de obra. Se inspeccionan entre las partes el estado actual de las cuentas de archivo y se determinan las actividades a realizar en este punto de obra.

05:00 Pm Finalizan Actividades de obra sin Novedad.

Res. Interventoria Res. obra

Escaneado con CamScanner

Nov/16/24	Estado del Tiempo: Dia lluvioso
Sabado	Personal que ingresa a obra:
07:00AM	* OPerativo: Ayudante obra (5), inspector de obra (1), oficial de obra (5), Oficial y ayudante electrico (2), Instaladores de porcelana (2), Instaladores de Anclajes (2).
	* ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.
	Actividades de obra realizadas
	* Realizaron avance en Tuberia hidraulica, Sanitaria y agua lluvias (Reparacion y reposicion de Tramos que se encuentran afectados)
	* Avance en Pañetes de Muros internos de baños de pasillos y zona comun (Segundo Piso).
	* Avance en Desmonte del cableado Electrico existente en radier reso placa maciza, como tambien la instalacion del cableado Nuevo respectivo.
	* Los instaladores de anclajes se programaron Iniciar actividades el dia Lunes 18 Nov/24. Realizan suministro de documentacion para ingreso a obra el proximo lunes.
	* Siendo las 4:46 Pm Se registra fuga de agua en el cuarto de archivo ubicado en sotano. Inmediatamente Se revisa el origen y se toman acciones de Correccion y Solucion. La registradora toma conocimiento de la Situacion atraves de un comunicado de la empresa de Seguridad Via telefonica y ella comenta que hara una visita para revisar el alcance de afectacion de la documentacion de archivo. Se toma registro fotografico y se ponen puertas para que la funcionaria realize la inspeccion. (Se hace una proteccion con plastico de las cajas por el agua que cae Agua destilada)
05:00Pm	Finalizan Actividades Sin mas novedad

Residente Interventoria Residente de obra

Escaneado con CamScanner

Nov/18/24	Estado del clima: Mañana Soleada-Nublada, en la tarde
LUNES	se presentan precipitacion Lave.
07:00Am	Personal que ingresa a obra
	* OPERATIVO: Ayudante obra (4), Oficiales obra (4), oficiales Electricos (7), Ayudantes Electricos (1), Instalador Cielo raso (1), Instaladores de anclajes (3), Instaladores de Piso en Polilurea (2), inspector de obra (1).
	* ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria. Almacenista de obra.
	Actividades de obra Realizadas:
	* Avanzan en reparacion y reposicion de Tramos de tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias las cuales se encuentran afectadas.
	* Avance en pañete de muros internos de baños ubicados en pasillos y zona oficina Segundo Piso.
	* Avanzan en desmonte de cableado electrico e instalacion de cableado nuevo (Placa Maciza Cielo raso de pasillos y Escaleras en los 3 pisos)
	* Inician la instalacion de anclajes contraventados en zona placa cubierta del edificio.
	* Avanzan con el Desmonte del piso Tecnico del RAC y desinstalacion de cableado autorizado via telefonica por el Electrico de la entidad Ing Juan Leon (se hablo con el via telefonica y dio indicaciones sobre el desmonte de Cableado y canaletes existentes debajo del piso del RAC. Se realiza el relleno con Recebo compactado del vacio o cajones existentes para fundir placa maciza en concreto.
	* Avanzan con Relleno compactado para posteriormente fundir la placa ubicada al costado de la placa cubierta Cuarto planta electrica de emergencia.
05:00 Pm	Finalizan Actividades Sin mas novedad

Residente Interventoria — Residente obra

Escaneado con CamScanner

Naturaleza: Estado del Tiempo: Inicia Nublada con lluvia hasta las
Martes: 8 Am. Tarde Nublada.
Personal que ingresa a laborar:
* OPERATIVO: Ayudante de obra (4), Oficial de obra (4), oficial y ayudante electricos (2), Instaladores de anclajes (3), Instaladores piso poliurea "Balcones" (2), inspector de obra (1)
* ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra.

- Avance en reposicion y reparacion de bramas de tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran aprobadas.
- Avance en Paredes Muros internos baños de los 3 pisos de pasillos y escaleras, tambien baños ubicados en oficina 2 Piso. Tambien realizan avance de enchape en los muros.
- Avance en desmonte de Cableado electrico e instalacion de nuevo cableado en placa Nueza cielo Raso de los 3 pisos. Inician con la misma actividad en parqueadero de Sotano.
- Avance en la instalacion de anclajes certificados en placa cubierta de la edificacion.
- Avanzan en el Cuarto del Eje del Primer piso con el Relleno con Recebo compactado para posterior fundir piso en concreto.

NOTA: Se evidencia Salido de perforaciones de placa reforzada "concreto" que existe en cielo raso de los 3 pisos de las oficinas (Se instalaran topes en superboard anclados (Con Pegue alambre y chazos). Esta actividad se realiza a peticion de la Entidad como recurso para evitar encamadores de playa.

Finalizan Actividades Sin mas novedad

Residente Interventoria Residente Obra

Escaneado con CamScanner

NOV/20/24
MIERCOLES
02:00Am

Estado del tiempo: Dia Soleado - Nublado.
Personal que ingresa a laborar
* OPERATIVO: Ayudante de obra (4), Oficiales de obra (4), Ornamentadores (2), oficial y ayudante Electrico (2) Instaladores de Anclaje en cubierta (2), Instaladores de piso en poliurea "BALCONES" (2), inspector de obra (1).
* ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Avance en reparacion y reposicion de tramos de tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran afectadas.
- Avance en pañetes muros internos de los baños de los 3 pisos y escaleras, tambien baños ubicados en la oficina 2 piso. Realizan avance de enchapes muros.
- Avance de Desmonte de cableado e instalacion de Tuberia Electrica MT y cableado Nuevo para las Salidas de luminarias hermeticas (Trabajo realizado en el parqueadero Sotano).
- Se termina instalacion de anclajes completados. Siendo las 2 PM se realiza test de prueba sobre el 70% del total de puntos de anclajes. las Pruebas arrojan una resistencia a la traccion de 3500 psi realizada insitu (Equipo HYDRAJAWS MODEL 7000 FIXING TESTER). El Personal de anclajes queda pendiente de entregar los Soportes Tecnicos de instalacion, pruebas de ensayo, manual de uso y plano de ubicacion de los puntos de anclajes.
- Se realiza Desmonte de Puertas Metalicas General de la Edificacion zona interna, para posteriormente ser pintadas.
- Avanzan en la instalacion de Pisos Balcones en Poliurea.
- Avanzan en la instalacion de Cielo raso Hall Grandes de 2000 Escaleras y Salon atencion al publico (Solo realizaran toma de medidas y replanteo).

Escaneado con CamScanner

05:00 PM Finalizan actividades de obra Sin mas novedad

Residente obra Residente Interventoria

Nov/21/24 Estado del Tiempo: Dia Nublado

Jueves Personal que ingresa a obra

07:00 AM OPERATIVO: Ayudante de obra (4), Oficial de obra (4), oficial de obra Electrico y ayudante (2), Instaladores de piso en polimarmol para balcones(2) Instaladores de cielo raso (2), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

* Avance en reposicion y reparacion de tramos de tuberia hidraulica, sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran afectadas.
* Avance de enchapes de muros internos de baños zonas pasillos y Escaleras, tambien baños oficinas 2 Piso.
Nota: Los Paños internos ya fueron terminados.
* Avance en Desmonte de cableado Electrico e instalacion de cableado nuevo en acometidas de Salida placa maciza .Cielo Raso (Escaleras, Pasillos, cafeteria, Sotano). Incluye instalacion de Tuberia Sobrepuesta.
* Se realiza avance en Desmonte de puertas metalicas General de todo la edificacion parte interna para posteriormente Ser pintadas.
* Avance de instalacion de pisos de balcones en polimarmol.
* Avance de instalacion de Cielo Raso Hall de atencion al publico y zona Escaleras. (Realizan actividades previas de instalacion de Estructura).
* Ingresa a obra personal de Camaras para instalar Temporalmente algunas camaras para hacer Seguimiento al movimiento de Cajas que Se Van a realizar en los cuartos de archivo y de mas elementos que tienen en el guardado.

Escaneado con CamScanner

NOTA: La Dra. Janeth laguna realizo visita a las instalaciones de la ARL IBARRE esta Semana en transcurso y Presento a la persona que iba a quedar encargada del movimiento de cajas de las archivos. Sin embargo a la fecha no se ha evidenciado ninguna actividad de traslado de Cajas de archivo.

Residente Interventoria Residente obra

Nov/22/24 VIERNES 07:00AM

Estado del clima: Dia Nublado.

Personal que ingresa a obra.

* OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4), oficial y ayudante Electrico (2), Instaladores de cielo raso (2), Instaladores piso porcelanato en Balcones (2), ornamentacion (2), inspector de obra (7)
* ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas En obra.

* Avance en reposicion y reparacion de bramas de tuberia hidraulicas, sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran afectadas.
* Avance de enchapes de muros internos de baños zonas pasillos y escaleras, tambien baños oficinas 2 y 3 piso.
* Avance en instalacion de luminarias de cielo Raso en las oficinas de los 3 pisos, luminarias de Sobreponer en pasillos Escaleras, luminarias de aplique (Tortugas) en Rampas. Tambien se avanzan en instalacion de luminarias de emergencia en ambas zonas anteriormente descritas.
* Avance de instalacion de pisos de balcones en porcelanato
* Avance instalacion de cielo Raso Hall de atencion al publico y zonas Escaleras. (Realizan actividades previas de instalacion Estructura).

Escaneado con CamScanner

*	Se evidencia avance de instalación de Guardaescobas plas ticos en donde se instalo pisos en vinisol (oficinas)
*	Se realiza avance en desmonte de puertas metalicas y pinturas (con actividades previas de lijada y limpieza)
*	Se avanza en Salleado de pares y empates en muro en concreto abujardado (faltaba pasteur). para pasteur realizar impermeabilizacion con pintura Latex
*	Se Realiza fijacion en concreto de placas (Cuarto RAC, zona Verde al costado de Cubierta planta Electrica de emergencia) (Tambien realizan avance de demolicion de placas Rampa Ingreso a parqueadero que se encuentra afectado).
05:00PM	Finalizan actividades del dia sin mas novedad.
	Residente de obra — Residente Interventoria
Nov/23/24 Sabado	Estado del Tiempo: Dia con Nublado y todo con lluvia fuerte.
01:00AM	Personal que ingresa a la obra.
OPERATIVOS	Ayudantes de obra, (6), oficiales de obra (4), oficial y ayudantes Electricos (2), instalador de Cielo raso (2), ornamentacion, (2), inspector de obra (1).
ADMINISTR.	Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.
	Actividades de obra realizadas
*	Avance en reparacion y reposicion de tuberias hidraulicas, Sanitarias y aguas lluvias en baños y redes generales.
*	Avance en pintura de puertas metalicas (lijado, limpieza aplicacion de anticorrosivo y Esmalte)
*	Avance instalacion de estructura cielo raso hall de atencion al publico.
*	Avance instalacion de Guardaescobas plasticos en pisos vinisol
*	Avance impermeabilizacion con pintura latex de fachada posterior donde esta el muro en concreto abujardado.
*	Avance de actividades para realizar la Terminacion de

Escaneado con CamScanner

	fundicion de placas en: cuarto BAC, Zona Verde fachada posterior, Rampa de acceso Garaje Sotano (zona que se excavaba cpocleda su cola reparando su concreto).
05:00 Pm	Finalizan Actividades Sin mas novedad.
	Residente obra — Residente Interventoria.
NOV/25/24	Estado del Tiempo: Dia Soleado.
LUNES	Personal que ingresa a obra
07:00 AM	OPERATIVO: Ayudante de obra (6), oficiales de obra (4) oficial y ayudante Electrico (2), Instalador de cielo Raso (2), ornamentacion (2), inspector de obra (1)
	ADMINISTRATIVO: Director de obra(1) Residentes de obra e interventoria (2), Residentes SST de obra e Interventoria(2), Almacenista de obra (1)
	ACTIVIDADES DE OBRA
*	Avance en reparacion de Tuberia hydraulica, Sanitaria y aguas lluvias en baños y redes general del Edificio.
*	Avance de pinturas de puertas metalicas : Naves (Lijado, limpieza, aplicacion de anticorrosivo y esmalte) Marco (Retoque de pintura).
*	Avance instalacion de tapas especiales en cotas del Cielo Raso Zonas aferentes.
*	Avance instalacion de Gravacascaras plasticos en pisos Vinisol.
*	Avance actividades de Aplicacion de Pintura en muros internos de los pisos 2 y 3 de oficinas.
05:00 PM *	Terminan actividades de obra Sin mas novedad.
	Residente de obra — Residente Interventoria.
26/11/24	Estado del tiempo : Dia Nublado con lluvia moderada
MARTES	Sobre el medio dia.
07:00Am	Personal que ingresa a obra.
	Ayudante de obra (7), oficiales de obra (4), oficial y ayu dante Electricos (3), Instalador Cielo Raso (2), ornamen-

Escaneado con CamScanner

	facion (2), inspector de obra (1).
	ADMINISTRACIÓN = Directores de obra, Residentes de obra, Interventoría, SST de ambas partes, Almacenista de obra
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
a	Avance Pintura Muros internos General del Edificio
x	Avance Enchape Muros internos Baños de pasillos y oficinas en los 3 pisos. También incluye Embaquetada.
x	Avance reposicion y reparacion de Tramos de tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias de las Redes en general.
+	Avance en trabajos de pintura en puertas Metalicas de todo el Edificio en general.
x	Avance de Instalacion de piso en poliurea de placa que Caluda con Cubierta de planta de emergencia electrica Sector Norte de la Edificacion.
x	Avance en instalacion y cableado electrico (Tuberia MT) para la Zona de Sotano Parqueadero.
x	Avance en realizacion de Tapas a detalles en el Ciclo vaso (Requieren corte Circulares en columnas).
x	Avance instalacion de Guardaescoba plastico para pisos Vinisol
Δ 05:00pm	Finalizan actividades de obra sin mas novedad.
	Residente obra — Residente Interventoría
Nov/22/24	Estado del tiempo: Dia Soleado
Miercoles	Personal que ingresa a obra.
07:00 Am	OPerativo: Ayudante de obra (7), oficial de obra (4), Ayudante y oficial Electrico (2), Instaladores Ciclo Pesado (1), Ornamentacion (2), Instaladores piso poliurea (2), inspector obra (1)
	ADMINISTRACIÓN = Directora de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residentes Interventoría y SST, Almacenista de obra.
	Actividades Realizadas en obra.
x	Avance Pintura Muros internos General del Edificio, Placa Sotano.
x	Avance Enchapes Muros internos Baños pasillos y oficinas en

Escaneado con CamScanner

los 3 pisos de la Edificacion, Tambien incluye Boquilla.
* Avance en reposicion y reparacion de tramos de Tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias de las Redes en general.
* Avance en trabajos de pintura en puertas metalicas de todo el edificacion en general.
* Avance de trabajos en piso polimerico en costado Norte de la Edificacion (zona que colinda con las zonas de placa Cubierta del cuarto de la planta Electrica de emergencia)
* Avance en instalacion y cableado electrico (TuberiaMT) para la zona de Sotano parqueadero.
* Avance en realizacion de pertos a detalle en el cielo raso (Requieren cortes circulares en laminas Colombond).
* Avance instalacion de Guardaescoba plastico para pisos Vinisol.

02:00 PM Finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Nal/28/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Jueves Personal que ingresa a obra:
07:00 Am OPERATIVO: Ayudante de obra (7), Oficial de obra (4), Ayudante y Oficial Electrico (2), Instalador cielo Raso (7), ornamentacion (2), Instaladores piso Polimerico (2), inspector obra (1).
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes Interventoria y SST, Almacenistas de obra.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
* Avance pintura Muros internos General del edificio.
* Avance enchape muros internos Baños del Edificio.
* Avance en reposiciones y reparacion de tramos de tuberia hidraulica, sanitaria y aguas lluvias de las Redes en general.

Escaneado con CamScanner

* Avance de trabajos en pintura de puertas metalicas de todo el edificio en general. "INCLUYE PINTURA MARCOS"
* Avance de trabajos en piso poliurea (zona Placa cubierta - cuarto de planta de emergencia electrica) costado Norte del Edificio.
* Instalacion de Cableado y Tuberia EMT electrica en Garaje Sotano Zona Cielo Raso Placa.
* Avance instalacion Guardaescoba plastico para pisos Vinisol
* Ingresa personal de Red de Voz y datos. para realizar los trabajos respectivos.

05:00 PM finalizan actividades de obra sin mas novedad

Residente obra Residente Interventoria

Nov/29/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado.

VIERNES Personal que ingresa a obra:

07:00 AM OPERATIVO: Ayudantes de obra (7), oficiales de obra (4), Oficial y ayudante electrico (2), Instalador de cielo rasos (2), cimentacion (2), Instaladores piso poliurea (2), Inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra y SST contratista, Residentes Interventoria (obra y SST), Ingeniero Electrico Contratista, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra:

* Avance pintura Muros internos General del edificio.
* Avance enchape muros internos de los Baños de la edificacion (solo los contractuales)
* Avance con reposicion y reparacion de tramos de tuberia hidraulica, sanitaria, aguas lluvias de las redes en general del edificio.
* Avance trabajos de Pintura de puertas metalicas de todo el edificio en general "incluye pintura Marcos"
* Avance de trabajos en piso poliurea (zona donde se realiza placa en concreto que colinda con cubierta

Escaneado con CamScanner

	del cuarto de planta Electrica de emergencia.
X	Instalacion de cableado y Tuberia EMT Electrica en el cielo raso placa del Garaje Sotano.
X	Avance instalacion de Cajas plasticas en pisos Vinisol que han sido instaladas.
X	Personal de Red de Voz y datos Avanzar en los trabajos respectivos.
05:00 PM	Finalizar labores Sin mas novedad.
	Isabel Mach — Residente obra — Residente Interventoria
NOV/30/24 Sabado 07:00AM	Estado del clima : Dia soleado Personal que ingresa a obra Operativo: Ayudante de obra (7), Oficiales de obra (4), oficial y ayudante Electrico (2), ornamentacion (2), Aplicador (7), Personal movimiento de cajas dela entidad (4), Vanteneria (7). ADMINISTRATIVO : Director de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de Interventoria, Almacenista de obra. Actividades realizadas en obra X Se realiza Avance de pintura muros internos General del edificio. X Avance enchape muros internos dolos baños de los 3 pisos pasillos y oficinas (Solo los contratuales) X Avance en reposicion y reparacion de tramos de la tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias dolas redes en general del Edificio. X Avance de trabajos de pintura puertas metalicas de todo el edificio en general "Incluye Pintura Marcos" X Avance instalacion de Tuberia EMT Electrica y cableado (Queda Sobrepuesta y anclada a la placa del cielo raso Sotano)

Escaneado con CamScanner

* Se realiza la actividad de extracción de panales de abejas ubicados en el costado de la edificación (fachada Lateral Derecha, parte Superior, zona del Edificio que colinda con predio contiguo).
* Se realiza actividad de desplazamiento de Cajas de archivo de las Cuentas Denominadas "archivos" por la entidad, para ubicarlas dentro de la edificación. Esto se realiza con la participación de personal dispuesto por la entidad con el propósito de liberar espacios en estas cuentas y poder realizar las actividades contractuales necesarias para el contratista poder intervenir.

05:00pm Finalizan labores de obra sin mas novedad.

Isabel Mendoza — Residente de obra

Residente Interventoría

DIC/01/24 Domingo 01:00am

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra:


OPERATIVO: Oficiales de obra (4) (Mediodia dm (2), aprendiz (1). Personal de la Entidad para movimiento de cajas (9). ADMINISTRATIVO:

Actividades realizadas en obra

* Avance en labores de Redes hidraulicas, Sanitarias y aguas lluvias.
* Avance en instalacion de enchapes Area Piso para oficinas 1 Piso.
* Avance en actividades de instalacion de Ventaneria y vidrios de Ventanales.
* Avance en labores de enchapes muros internos de baños Pasillos y oficinas (solo los contractuales)
* Avance en Actividades de pinturas en muros internos del Edificio.
* Realizan labores de Extraccion de panales de abejas en Cubierta del Edificio.

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
1. Aplicación de autonivelantes pisos	2. Instalación piso vinisol oficinas	3. Aplicación de mortero en terraza 3° piso
		
4. Descapote y excavación de la zona exterior sobre el cuarto de planta eléctrica	5. Desmonte de cable existente en tubería a usar para instalación de cables de salidas luminarias	6. Instalación de red hidráulica y sanitaria zona baños
		
7. Impermeabilización de canales en concreto en zona exterior sobre el cuarto de planta eléctrica	8. Pañete sobre muros, baños.	9. Instalación estructura cielo raso oficinas

		
10. Instalación superboard en vano superior de cubierta – atención al publico	11. Instalación superboard en vano de buitrones de ductos de aire	12. Instalación muro superboard en cuarto del RAC
		
13. Impermeabilización de muro abujardado de fachada principal	14. Retiro para disposición de material RCD y escombro	15. Instalación estructura cielo raso oficinas
		
16. Instalación superboard en vano superior de cubierta – atención al publico	17. Instalación de anclajes certificados en placa de cubierta	18. Instalación de anclajes certificados en placa de cubierta


		
19. Desmonte piso técnico del cuarto del RACK	20. instalación de enchape en muros de los baños	21. Impermeabilización de muro abujardado de fachada posterior
		
22. Relleno de recebo y compactación en hueco del cuarto del RACK	23. Vaciado de concreto para placa de contrapiso cuarto de RACK	24. sellado de huecos en torta inferior de placa de entrepiso
		
25. Instalación de cables de salidas luminarias, tubería EMT, lámparas de sobreponer y de emergencia	26. Desmonte, lijada y limpieza puertas metálicas	27. Impermeabilización de terrazas con poliuria

		
28. Instalación de cielo raso en zona atención al publico	29. Instalación de guarda escoba plástico en oficinas	30. Vaciado de concreto de placa exterior sobre cuarto de planta eléctrica
		
31. Demolición y vaciado de rampa de acceso vehicular	32. Instalación de enchape duropiso en oficinas 1° nivel	33. Instalación de ventanas 3° y 1° nivel
		
34. Aplicación de pintura en muros internos.	35. Impermeabilización de piso en zona exterior, sobre cuarto de planta eléctrica con poliuria	36. Instalación de cielo raso en zona oficinas

		
37. Extracción de panales de abejas	38. Retiro y reubicación de cajas de archivos	39. Construcción cenefa 2° y 3° nivel oficinas
		
40.Impermeabilización de muro abujardado de fachada posterior	41. corte de poyo de cocina 3° piso	42. Instalación de aparatos sanitarios

CONTROL DE CLIMA:

6. Anexo. CONTROL LLUVIAS octubre 2024



CONSORCIO SYOC - GT

CONTROL DE LLUVIAS MES DE NOVIEMBRE 2024

SVA - SUPERVENTORIA VIAL DEPOTAMIDO Y REGISTRO BAHÍA E

MES: NOVIEMBRE AÑO: 2024 DÍAS

NOMBRE	DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
Lluvia Mañana /Madrugada																																
7 III - 8 III																																
8 III - 9 III																																
9 III - 10 III																																
10 III - 11 III																																
11 III - 12 III																																
12 III - 13 III																																
13 III - 14 III																																
14 III - 15 III																																
15 III - 16 III																																
16 III - 17 III																																
Total/Día		0	3	0	0	0	5	1	6	0	5	0	3	2	4	1	0	3	4	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	2	0	0

CONTROL DE LLUVIA	DESDE:	01	11	2024	HASTA:	30	11	2024

ABASTECIMIENTO DE AGUA S	PORCENTAJE	CONVENCIONES	CT	COLOR
LLUVIAS FUERTES	9 3,00%	LLUVIAS FUERTES	4	
LLUVIAS MODERADAS	37 12,33%	LLUVIAS MODERADAS	3	
NUBLADO	74 24,67%	NUBLADO	2	
SOLEADO	180 60,00%	SOLEADO	1	
NOVEDADES	300 100,00%			

CONVENCIONES DE LLUVIAS		
DE LLUVIA	HORAS	PORCENTAJE
TOTAL LLUVIAS FUERTES	1	1,00%
TOTAL LLUVIAS MODERADAS	37	12,33%
TOTAL LLUVIAS LEVES	264	88,67%
TOTAL	300	100,00%

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

OBSERVACIONES

- Visita y recorrido a obra el martes 5 noviembre con personal de CORTOLIMA, a la solicitud por parte del contratista Consorcio SYOC-GT a la radicación del oficio de socialización de intervención del muro cerramiento que colinda con el cerramiento con las instalaciones de CORTOLIMA, para verificar su estado

- Se realiza comité presencial el viernes 15 de noviembre en las instalaciones de la superintendencia de registro público, asiste personal de la entidad, contratista e interventoría, se hace recorrido de obra estableciendo unos compromisos de cada una de las partes, se levanta acta por parte de la interventoría.

- Para la semana del 18 al 24 de noviembre no se han realizado los compromisos por parte de la SNR de fumigación de archivos y retiro de material guardado en estos espacios establecidos en comité presencial de 15 de noviembre

- El miércoles 20 noviembre se realiza prueba de resistencia de los anclajes instalados en cubierta.

- Al desmontar piso del cuarto del RACK se evidencia canaletas y cableado, se autoriza por parte de la interventoría el desmonte de estos, se dejó nota en bitácora por parte de la interventoría de autorización por parte de la SNR.

- El sábado 30 de noviembre y 1 diciembre, se realiza retiro y reubicación de cajas del archivo 2° piso dirigido con personal dispuesto por la entidad SNR para ejecutar actividades en estos espacios

- Extracción de panales de abejas encontrados en la edificación el sábado 30 noviembre y domingo 01 diciembre. Para intervenir muro fachada que colinda con Cortolima

- El jueves 28 noviembre ingresa personal de voz y datos a realizar actividades por parte de la entidad.