Tauramena, diciembre 02 del 2024

Señores:

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Calle 5 # 14 – 34

INFORME DE ACTIVIDADES N° 2

NUMERO DE CONTRATO:	435 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	TRANSPORTES PAIS S.A.S
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
VALOR:	$ 35.701.083.00
PLAZO DE EJECUCION:	NOVENTA Y NUEVE (99) DIAS
FECHA DE INICIACION:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE INFORME:	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE:	03 DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Prestar el servicio especial de pasajeros en una (1) camioneta diésel/gasolina, doble cabina con doble transmisión. Modelo 2018 en adelante, placa blanca, con buen estado de motor, pintura, tapicería y aire acondicionado (full equipo). Capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros.
2. El contratista deberá presentar los siguientes documentos al día del vehículo: -Certificado de movilización y revisión técnico - mecánica y ambiental vigente. -Seguro obligatorio SOAT vigente. -Acreditar póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual en los términos de la sección 5, Artículo 2.2.1.6.5.1. del Decreto 1079 de 2015. -Certificado de afiliación a Empresa de transporte público mixto Especial debidamente autorizada por el ministerio de Transporte.
3. El vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento, conservación y limpieza, además el vehículo debe cumplir con todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Transporte y estar dotados de todos los respectivos equipos reglamentarios de carreteras.
4. Garantizar los servicios del(os) conductor (es) y combustible (s) 24 horas 7 días durante el plazo de ejecución.
5. El mantenimiento del vehículo correrá a cargo del contratista.
6. Horario: Disponibilidad las 24 horas del día, los 30 días del mes.
7. El conductor deberá contar con su respectiva licencia al día para la conducción del vehículo.
8. Diligenciar las respectivas planillas de movilización de acuerdo con la programación de visitas establecida por el supervisor del contrato.
9. El cilindraje del vehículo tipo camioneta deberá ser como mínimo 2.200 CC.
10. El contratista deberá reemplazar el vehículo de manera inmediata, por otro, de igual o mejores condiciones, cuando se presenten fallas mecánicas, siniestros y/o reparaciones.
11. El proponente deberá adjuntar la resolución que acredite la habilitación del ministerio de trasporte para prestar el servicio público de transporte terrestre en la modalidad especial.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

No.		ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
ACT	OBLIG		
1	1,2 y 3	-Diligenciamiento preoperacional diario del vehículo.	**ANEXO 1** -Inspección preoperacional diario del vehículo.
2	2	-Se verifica en SIMIT el estado del conductor respecto al tema de comparendos, se realizan pagos de seguridad social y para fiscales	**ANEXO 2** -Certificado de SIMIT. -Planilla de seguridad social.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

3	**3,5**	-Se realiza seguimiento al plan de mantenimiento del vehículo, se realizan sus respectivos mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Durante este tiempo no se ha realizado ningún mantenimiento por lo tanto no hay anexos -Inspección mensual del estado del vehículo, inspección de botiquín, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo.	**ANEXO 3** -Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, kit de aseo.
4	**4**	-Al vehículo se le suministra el combustible necesario para la prestación del servicio.	**ANEXO 4** Recibos de tanqueo de combustible
5	**6 y 8**	-El vehículo se encuentra disponible según lo pactado en el contrato, los recorridos se registran en planilla de recorrido diario. Disponibilidad las 24 Horas.	**ANEXO 5** -Planilla de recorrido diario.
6	**7**	-El conductor cuenta con su respectiva licencia de conducción de acuerdo con el tipo de vehículo a conducir y se verifica estado vigente. -El conductor asignado con contrato laboral para el servicio es el señor Carlos Alberto Calixto.	**ANEXO 6** -Licencia de conducción del conductor.
7	**10**	-Se cuenta con un procedimiento para el respectivo plan de acción en caso de presentarse una falla o siniestro y así poder reemplazar el vehículo de manera que no se afecte el servicio.	**ANEXO 7** -Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía publica

3. LOGROS/ IMPACTO

1. Se realiza inspección del vehículo al momento del ingreso y de manera periódica con el fin de verificar el estado del vehículo y así garantizar un oportuno y excelente servicio.

2. La empresa Transpais S.A.S, comprometida con el estado de salud de nuestro conductor y en cumplimiento de la normatividad laboral se realizó exámenes médicos de ingreso al trabajador y su respetiva afiliación a seguridad social y para fiscales.

3. Se garantiza que nuestro conductor reciba inducción y capacitación creando conciencia de la importancia de cumplir con todos los protocolos establecidos.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

4. El personal recibe capacitación, charlas y participa de campañas de seguridad vial, nuestras políticas entre ellas se hace énfasis en la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, riesgos, consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, funciones y responsabilidades del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo además como está conformado, la identificación de riesgos y peligros asociados a la actividad que desempeña.

4. OBSERVACIONES

1. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel mundial, no bajamos la guardia y tomamos medidas básicas como: Reportar sintomatología, uso de tapa bocas, vidrios abajo mientras se encuentre personas dentro del vehículo, limpieza diaria del vehículo, lavado de manos, uso de alcohol, distanciamiento social, adicional no olvidar y tener presente las normas y reglas de tránsito y transporte como lo es: No hablar por celular mientras conduce, uso de cinturón de seguridad de todos los ocupantes, respetar límites de velocidad, política de no alcohol y política de seguridad vial.

5. ANEXOS

ANEXO 1: Inspección preoperacional diario del vehículo.

ANEXO 2: Certificado de SIMIT, Planilla de seguridad social.

ANEXO 3: Plan de mantenimiento del 19 de septiembre al 31 de octubre de 2024, registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo.

ANEXO 4: N/A

ANEXO 5: Planilla de recorrido diario.

ANEXO 6: Licencia de conducción del conductor.

ANEXO 7: Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía pública. TP-HSEQ-PR-34

CONTRATISTA:

Daniela Correa P.

Daniela Dayanna Correa Prada
CC: 1.020.837.180 de Bogotá
Representante Legal
Transportes País S.A.S

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

Noviembre

TRANSPAIS TODO UN PAIS POR RECORRER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP-HSEQ-FO-37
		1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 02

SEMANA DEL 01 AL 03 MARCA Toyota. MODELO 2020 TIPO Camioneta PLACA GOE 966.

CONDUCTOR Carlos Arcos. UBICACION Tauramena EMPRESA Alcaldia. Timero.

ITEM	CONCEPTO	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SABADO C	SABADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
LUCES	* Frontales de servicio									X					
	* Direccionales delanteras de parqueo									X					
	* Direccionales traseras de parqueo									X					
	* De Stop y señal trasera									X					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)									X					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)									X					
	* Direccion / suspension (terminales)									X					
	* Cinturon de seguridad									X					
	Puertas en buen estado									X					
	* Pito. Alarma de retorceso									X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)									X					
	Sistema de monitoreo GPS									X					
	Bolsun									X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)									X					
	Indicadores									X					
ESTADO MECANICO	Estado de correas									X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)									X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos									X					
	Llanta de repuesto									X					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)									X					
	* Dirección (terminales)									X					
	Freno de mano									X					
	* Motor									X					
	Pasadores y tornillos en buen estado									X					
	Caja de cambios en buen estado									X					
	* Freno de servicio									X					
	Radiador									X					
	Tanque combustible abrazaderas soportes									X					
	Mangueras									X					
	fugas de hidráulico y aceite									X	X				
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR Carlos A.									Carlos A.					
	FIRMA SUPERVISOR									Edwin A.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C : Conforme / NC : No conforme

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

Noviembre

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP-HSEQ-FO-37
		1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 02

SEMANA DEL 01 AL 03 MARCA Toyota. MODELO 2020 TIPO Camioneta PLACA EOZ96.

CONDUCTOR Carlos Rivas. UBICACION Tauramena EMPRESA Alcaldia. Timero.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio									X					
	* Direccionales delanteras de parqueo									Y					
	* Direccionales traseras de parqueo									Y					
	* De Stop y señal trasera									Y					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)									Y					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)									Y					
	* Direccion / suspension (terminales)									Y					
	* Cinturon de seguridad									Y					
	Puertas en buen estado									Y					
	* Pito. Alarma de retorceso									Y					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)									Y					
	Sistema de monitoreo GPS									Y					
	Botiquin									Y					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)									Y					
	Indicadores									Y					
ESTADO MECANICO	Estado de correas									Y					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)									Y					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos									Y					
	Llanta de repuesto									Y					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)									Y					
	* Dirección (terminales)									Y					
	Freno de mano									Y					
	* Motor									Y					
	Pasadores y tornillos en buen estado									Y					
	Caja de cambios en buen estado									Y					
	* Freno de servicio									Y					
	Radiador									Y					
	Tanque combustible abrazaderas soportes									Y					
	Mangueras									Y					
	fugas de hidráulico y aceite									Y	X				
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR Carlos A.									Carlos					
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP-HSEQ-FO-37
		1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 02
		Pagina: 1 de 1

SEMANA DEL 04 al 10 de NOV MARCA: Toyota MODELO: 2020 TIPO: Camioneta PLACA: GUR966

CONDUCTOR Carlos Arcos UBICACION Tauramena EMPRESA Alcaldia Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SABADO C	SABADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
LUCES	* Frontales de servicio	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	X		X		X		X		X					
	* Direccion / suspension (terminales)	X		X		X		X		X					
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X					
	Puertas en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorceso	X		X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	X		X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS	X		X		X		X		X					
	Botiquin	X		X		X		X		X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	X		X		X		X		X					
	Indicadores	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	X		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X					
	* Dirección (terminales)	X		X		X		X		X					
	Freno de mano	X		X		X		X		X					
	* Motor	X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	Radiador	X		X		X		X		X					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	X		X		X		X		X					
	Mangueras	X		X		X		X		X					
	fugas de hidráulico y aceite		X		X		X		X		X				
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Carlos A		Carlos A		Carlos A		Carlos A		Carlos A					
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C : Conforme / NC : No conforme

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP-HSEQ-FO-37
		1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 02
		Pagina: 1 de 1

SEMANA DEL 11 al 17 de NOV. MARCA: Toyota. MODELO: 2020 TIPO: Camioneta PLACA: GUR966.

CONDUCTOR Carlos Vargas. UBICACION Tauramena EMPRESA Alcaldia Tmena.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio														
	* Direccionales delanteras de parqueo														
	* Direccionales traseras de parqueo														
	* De Stop y señal trasera														
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)														
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)														
	* Direccion / suspension (terminales)														
	* Cinturon de seguridad														
	Puertas en buen estado														
	* Pito, Alarma de retorceso														
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)														
	Sistema de monitoreo GPS														
	Botiquin														
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)														
	Indicadores														
ESTADO MECANICO	Estado de correas														
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)														
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos														
	Llanta de repuesto														
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)														
	* Dirección (terminales)														
	Freno de mano														
	* Motor														
	Pasadores y tornillos en buen estado														
	Caja de cambios en buen estado														
	* Freno de servicio														
	Radiador														
	Tanque combustible abrazaderas soportes														
	Mangueras														
	fugas de hidráulico y aceite														
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP-HSEQ-FO-37
		1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 02
		Pagina: 1 de 1

SEMANA DEL 18 al 24 de NOV. MARCA: Toyota MODELO: 2020 TIPO: Camioneta PLACA: GUZ966.

CONDUCTOR Carlos A. UBICACION Tauramena EMPRESA Alcaldia Tame.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	X		X		X		X		X					
	* Direccion / suspension (terminales)	X		X		X		X		X					
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X					
	Puertas en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorceso	X		X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	X		X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS	X		X		X		X		X					
	Botiquin	X		X		X		X		X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	X		X		X		X		X					
	Indicadores	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	X		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X					
	* Dirección (terminales)	X		X		X		X		X					
	Freno de mano	X		X		X		X		X					
	* Motor	X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	Radiador	X		X		X		X		X					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	X		X		X		X		X					
	Mangueras	X		X		X		X		X					
	fugas de hidráulico y aceite		X		X		X		X		X				
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Carlos A		Carlos A		Carlos A		Carlos A.		Carlos A.					
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP-HSEQ-FO-37
		1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	VERSION: 02
		Pagina: 1 de 1

SEMANA DEL 25 al 30 de NOV MARCA: Toyota MODELO: 2020 TIPO: camioneta PLACA: GUR966.

CONDUCTOR Carlos M. UBICACION Tauramena EMPRESA Alcaldia Tauramena

	ITEM	CONCEPTO	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SABADO C	SABADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
LUCES		* Frontales de servicio														
		* Direccionales delanteras de parqueo														
		* Direccionales traseras de parqueo														
		* De Stop y señal trasera														
CABINA		* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)														
		Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)														
		* Direccion / suspension (terminales)														
		* Cinturon de seguridad														
		Puertas en buen estado														
		* Pito, Alarma de retorceso														
		* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)														
		Sistema de monitoreo GPS														
		Botiquin														
		Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)														
		Indicadores														
ESTADO MECANICO		Estado de correas														
		* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)														
		* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos														
		Llanta de repuesto														
		Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)														
		* Dirección (terminales)														
		Freno de mano														
		* Motor														
		Pasadores y tornillos en buen estado														
		Caja de cambios en buen estado														
		* Freno de servicio														
		Radiador														
		Tanque combustible abrazaderas soportes														
		Mangueras														
		fugas de hidráulico y aceite														
OTRO		KILOMETRAJE	INICIAL													
			FINAL													
FIRMA		FIRMA CONDUCTOR	Carlos M.		Carlos M.		Carlos M.		Carlos M.		Carlos M.					
		FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C : Conforme / NC : No conforme

CRA 15 N° 4 - 41 TAURAMENA CASANARE 3107730518 info@transportespais.com.co

TRANSPAIS
TODO UN PAIS POR RECORRER

ANEXO 2:

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Cédula: **1115917113**

Fecha de expedición: 02/12/2024

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de diciembre de 2024 a las 09:27 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS
TODO UN PAIS POR RECORRER

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

aportes en línea


Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSPORTES PAIS S.A.S. identificado(a) con NI 901123192 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ALBERTO ARIAS CALIXTO identificado(a) con CC 1115917113

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																		$1,300,000		$0
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																		$1,300,000		$0
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																		$0	0%	$0
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																		$0	0%	$0
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500
9478499399	1100426188	E	2024-12-04	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-12-04 a las 03:37.









CONTADORA PÚBLICA
CALLE 19 No 10ª - 32
CEL. 3209581307
Nadya.ibarra@outlook.com
Tauramena Casanare

Nota: Copia de la Tarjeta profesional y Certificado de Antecedentes disciplinario firmados; son parte integral de este documento.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 8 5 E 2 1 4 C 0 3 9 6 D 5 A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NADYA SCHIRLEY IBARRA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33480843 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 285257-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

TRANSPAIS
TODO UN PAIS POR RECORRER

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **Daniela Dayanna Correa Prada**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1020837180, en mi condición de **Representante Legal** de **TRANSPORTES PAIS S.A.S** identificada con Nit. 901123192-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles lo anterior, dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Nadya Shirley Ibarra Gutierrez,** identificado con cedula de ciudadanía N° 33.480.843, y con tarjeta profesional no. 285257 -T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** de **TRANSPORTES PAIS S.A.S** identificada con nit. 901123192-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (instituto colombiano de bienestar familiar icbf, servicio nacional de aprendizaje sena y caja de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

TRANSPAIS
TODO UN PAIS POR RECORRER

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en Tauramena, a los (04) días del mes de diciembre de 2024

Daniela Correa P.

FIRMA:
DANIELA DAYANNA CORREA PRADA
Representante legal
Transportes Pais s.a.s

Nadya.

FIRMA:
NOMBRE: Nadya Shirley Ibarra Gutierrez
Contador Publico
TP 285257 - T

ANEXO 3:

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo: TP-HSEQ-FO-38
	INSPECIÓN MENSUAL DE VEHICULOS	Fecha: 01/05/2024
		Version 02
		Pagina: 1 de 2

DATOS DEL VEHÍCULO					
FECHA 15 NOV 2024	PLACA GUR 966			LUGAR: oficina transpais.	
KILOMETRAJE ACTUAL 239200.	CAMIONETA	X	MICRO 10 A 19	BUS 20 A 29	BUS MAS 30
Licencia de tránsito 10070000 0132	Revisión tecno mecánica y de gases	06-01-2025		Seguro RC contractual	10-08-2025
Tarjeta de operación 34 4810.	Revisión preventiva bimestral	09-08-2024		Seguro RC extracontractual	10-08-2025
SOAT 27-12-2024.				Seguro contra todo riesgo	15-01-2025.

REQUISITOS BÁSICOS DE LOS VEHÍCULOS						
	DESCRIPCIÓN		C	NC	N/A	OBSERVACIÓN
LUCES	Altas	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin roturas, leds no fundidos	✓			
	Bajas		✓			
	Stops		✓			
	Reversa		✓			
	Parqueo		✓			
	Direccionales delanteras	Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	✓			
	Direccionales traseras		✓			
FLUIDOS	Frenos	Verificar que los niveles de los fluidos, sean adecuados (reportar si se ven fugas)	✓			
	Aceite		✓			
	Hidraulico		✓			
	Refrigerante		✓			
LLANTAS	Delanteras	Antes de comenzar la marcha, verificar su estado, profundidad de labrado y presión.	✓			
	Traseras		✓			
	Repuesto		✓			
CABINA	Direccion/suspensión (Terminales)		✓			
	Escaleras acceso (iluminación, manijas)		✓			
	Puerta de cierre automático		·		NO	
	Indicadores (Hidráulicos, presión neumática, corriente)		✓			
	Iluminación interior cabina		✓			
	Pasamanos techo (ajustado)		·		X	
	Asientos conductor y pasajeros (buen estado - Espaldar y base)		✓			
	Piso en buen estado, sin obstáculos		✓			
	Ventanas en buen estado		✓			
	Puertas	Estado de manijas y cerraduras	✓			
	Parabrisas		✓			
	Freno principal	Verificar al momento de iniciar la marcha	✓			
	Freno emergencia		✓			
	Espejo retrovisor	Verificar estado (limpieza sin rotura, ni opacidad)	✓			
	Espejos laterales Der/Izq		✓			
	Brazos de controles / Barra cambios		✓			
	Limpia brisas Der / Izq / Atrás	(limpieza y estructura)	✓			
	Cinturónes de seguridad	todos los puestos y funcionando	✓			
	Alarma de retroceso	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	✓			
	Pito		✓			
MOTOR	Tanque de combustible	Verificar porosidad, ranuras	✓			
	Exosto		✓			
	Mangueras		✓			
	Caja de cambios en buen estado		✓			
	Radiador		✓			
EQUIPO DE CARRETERA (LEY 769/2002, Art.30.)	1 gato con capacidad para elevar el vehiculo		✓			
	1 cruceta		✓			
	2 dos conos grandes refractivos		·			
	2 tacos compactos para bloquear el vehículo		·	✓		
	20 metros de manila de 1/2 pulgada		·	✓		
	1 chaleco y 1 paleta para cruce peatonal		✓			
OTROS	Controlador de velocidad (visual y sonoro)		·	✓		
	Sistema de GPS			✓		
	Equipo de comunicación bidireccional			✓		
	Calcomania interna "Use el cinturón de seguridad"			✓		
	Calcomania interna "Prohibido fumar"			✓		
	Calcomania interna "Prohibido reproducir obras audiovisuales"			✓		
	Barra antivuelco		✓	✓		
	Tiro de arrastre		✓			
	Calcomania externa "COMO CONDUZCO"		✓			
	Logo de la empresa vinculante, en buen estado		✓			
HERRAMIENTA (LEY 769/2002, Art.30.)	Alicate, Destornilladores		✓			
	Llave de expansión		✓			
	Llaves fijas			✓		
	Llanta de repuesto en buen estado con mínimo 3mm de labrado, igual que todas					
	Linterna		✓			

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP-HSEQ-FO-38
		1/05/2024
	INSPECIÓN MENSUAL DE VEHICULOS	VERSION 02
		Pagina: 2 de 2

EQUIPOS DE EMERGENCIA

	DESCRIPCIÓN	C	NC	N/A	OBSERVACIÓN
KIT AMBIENTAL	Tela o material absorbente			/	
	2 guantes de nitrilo			/	
	1 bolsa roja				
	1 bolsa verde				
	1 balde plástico	/			
	1 pala plástica	/			
EXTINTOR	Tipo ABC (Capacidad 20 Lbs)	/			
	Boquilla en buen estado	/			
	Simbolos correspondientes a clases de fuego	/			
	Presión normal de trabajo	/			
	Cilindro en buen estado (sin golpes, sin oxido ni corrosión)	/			
	Fecha última recarga vigente	/			
	Soporte en buen estado, y de fácil acceso al extintor	/			

	CONTENIDO		FECHA VIGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIÓN
BOTIQUÍN	Antiseptico liquido solucion	1		/			
	Agua oxigenada	1		/			
	Suero fisiológico	1		/			
	Guantes quirúrgicos	2		/			
	Tapabocas	3		/			
	Gasa estéril	3		/			
	Compresas	2		/			
	Vendas triangulares	1		/			
	Venda elástica grande, mediana y pequeña	3		/			
	Aplicadores	10		/			
	Baja lengua	10		/			
	Esparadrapo	1		/			
	Curas	10		/			
	Tijeras rompe todo	1		/			
	Suero oral	2		/			
	Parche ocular	3		/			
	Alcohol	1		/			
	Algodón	1		/			
	Mascarilla facial de bolsillo para RCP	1		/			
	Inmovilizador cervical	1		/			
	Juego de férulas de inmovilización de cartón plast	1		/			
	Camilla plegable					X	
KIT DE ASEO	2 paño o bayetilla				X		
	Aromatizante				X		
	Bolsa de agua 300 cc				X		
	Shampo				X		
	Bolsa para residuos sólidos (basura)			/	X		
	Escoba para aseo en seco				X		
	Elementos de desinfección						

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:	
FIRMA	Geylen Chacon
NOMBRE	Geylen
CARGO	Operacione

CONDUCTOR:	
FIRMA	Carlos Andres Calixto
NOMBRE	Carlos Andres C.
CARGO	conductor


SEGUIMIENTO

DESCRIPCION HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

ANEXO 5:

PLANILLA RECORRIDO DIARIO SEPTIEMBRE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO

Código: TP-RECO-FO-11
Fecha: 01/01/2021
Versión: 02
Página 1 de 1

TIPO DE VEHICULO: Camioneta. PLACA: GOL966 MODELO: 2020. CONDUCTOR: Carlos Anos CELULAR: 3124811519

EMPRESA: Alcaldía Municipal. RELEVADOR: NIA MES: Noviembre.

NIT:

ITEM	RECORRIDO	INICIO SERVICIO MAÑANA (HORA MILITAR)			INICIO SERVICIO TARDE (HORA MILITAR)			NOMBRE CONDUCTOR(ES)	KILOMETRAJE RECORRIDO			NOMBRE PERSONA TRANSPORTADA	V°B° SERVICIO RECIBIDO
		HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA	HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA		KM INICIAL	KM FINAL	KM TOTAL		
1	Tauramena casco urbano.	05:30		12:00	18:00			Carlos Anos.	149498	149552	54		
2	Disponible	12:00			18:00			Carlos A.					
3	Disponible	04:00			18:00			Carlos A.					
4	Disponible	04:00			18:00			Carlos A.					
5	Tauramena yopal	05:00	13:00	18:00	18:00			Carlos A.	149549	149572	23		
6	Tauramena Villanueva yopal	04:00	13:00	12:00	18:00			Carlos A.	149572	149595	23		
7	Tauramena Villanueva yopal	04:00	13:00	12:00	18:00			Carlos A.	149595	149735	140		
8	Tauramena Recreo sur.	04:00	13:00	12:00	18:00			Carlos A.	149735	149876	141		
9	Tauramena Villanueva	04:00	13:00	12:00	18:00			Carlos A.					
10	Disponible	04:00			18:00			Carlos A.					
11	Disponible	04:00			18:00			Carlos A.	149876	149998	122		
12	Disponible	04:00			18:00			Carlos A.	149998	150116	118		
13	Tauramena aguazul yopal	04:00	13:00	12:00	18:00			Carlos A.	150116	150139	23		
14	Tauramena yopal	04:00	13:00	12:00	18:00			Carlos A.	150139	150162	23		
15	Tauramena yopal	04:00		12:00	18:00			Carlos A.	150162	150283	121		
16	Tauramena Casa Blanca.	04:00		12:00	18:00			Carlos A.	150283	150340	57		
17	Tauramena yopal	04:00		12:00	18:00			Carlos A.	150340	150531	191		
18	Tauramena yopal	04:00		12:00	19:00			Carlos A.	150531	150720	189		
19	Tauramena yopal	04:00		12:00	19:00			Carlos A.	150720	150940	220		
20	Disponible	04:00			19:00			Carlos A.	150940	151140	200		
21	Disponible	04:00			19:00			Carlos A.	151140	151321	181		
22	Tauramena Vigia Hacienda	04:00		12:00	18:00			Carlos A.	151321	151558	237		
23	Yopal Tauramena sur.	04:00		12:00	18:00			Carlos A.	151558	151730	172		
24	Tauramena Yopal	05:00		12:00	18:00			Carlos A.	151730				
25	Tauramena yopal	04:00		12:00	18:00			Carlos A.					
26	Disponible	04:00			18:00			Carlos Anos.					
27													
28													

TOTAL KM RECORRIDO

FIRMA DEL CONDUCTOR

Carlos Anos

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

ANEXO 6:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1115917113

NOMBRE
CARLOS ALBERTO ARIAS CALIXTO

FECHA DE NACIMIENTO
01-10-1996

O+

FECHA DE EXPEDICION
19-10-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR DPTAL TTOyTTE CASANARE/AGUAZUL

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	19-10-2031	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	19-10-2031	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	19-10-2024	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07000587643

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

ANEXO 7:

CONTENIDO

Contenido

OBJETIVO..... 17
ALCANCE..... 17
En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo..... 18
VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA..... 19

OBJETIVO.

Este pueblo pretende ser una guía de actuación en la que se establezcan los pasos mínimos que se deben seguir en caso de una varada y los requisitos mínimos de seguridad a contemplar por parte de los conductores, así como de los usuarios de los vehículos en caso de una varada en carretera.

ALCANCE.

Aplica para todo pasajero y personal de transportes país SAS, que haga uso del servicio de transporte de la empresa.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo

- guarde la calma y la compostura
- coloque las luces estacionarias

estacione su vehículo, si le es posible, lo más lejos de la calzada; estacione y sigue las instrucciones de seguridad

- Coloque las señales respectivas para evitar que otro vehículo, colisione con el suyo
- quiero hablar Cuba baje del vehículo, descienda con precaución del vehículo y coloque su chaleco reflexivo; realice una inspección para establecer la criticidad, revise la posible causa de la varada, no tardé más de 15 minutos revisando el vehículo, recuerda que viajan varias personas del vehículo, y que Espere que us que usted pueda dar un informe sobre la situación.
- Se requiere personal especializado para la reparación, en caso de que se comunique con Nike con el coordinador operativo, para que envíe un mecánico, coordiné la logística de ayuda que requiere.
- Con lo que se en un sitio seguro mientras llega la ayuda. Realice el acorde tratamiento de lugar dónde quedó estacionado.

- Realice evaluación de los riesgos a los que está expuesto antes de realizar cualquier mantenimiento, si usted mismo puede realizar la reparación o el mantenimiento.
- Asegura el vehículo con conos, cinta de peligro, tenga a la mano una paleta de pare y siga y colóquese su chaleco reflexivo sin importar la hora.
- Tome la decisión acertada, analice si es necesario trasbordar o si la falla la puede solucionar rápidamente.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co


- Antes de tomar la decisión realice un programa o planificación de las materiales herramientas elementos de protección personal (guantes overol manga larga debidamente abotonado y si es necesario gafas de seguridad)
- revise que la iluminación de la falla sea la adecuada (mantenga siempre una linterna para varadas en la noche)
- no introduzca las manos ni otra parte del cuerpo cuando el vehículo se encuentre prendido
- No reemplace las pinzas o dispositivos por otros impropios
- explique a los pasajeros la causa exacta e infórmeles la acción a seguir y el tiempo aproximado que deberán esperar para poder continuar el recorrido ya sea en el mismo vehículo o en el otro de trasbordo.
- Sea cual sea la decisión tomada pide excusas a los pasajeros por los inconvenientes e incomodidades que pueda causar debido a la situación presentada
- si la decisión tomada, es que los pasajeros deben esperar a que usted se desvare debido a que el tiempo que usted tarda en desbaratarse es muy corto
  y no vale la pena incomodarlos trasbordando los de vehículo informe al pasajero el tiempo exacto que tarda en realizar el desvare.
- Realice la reparación (usted está autorizado para realizar las siguientes actividades) cambiar llantas, bajar ejes, cambiar filtros, tensionar frenos, suspender llantas, cambiar cruceta, cambiar mangueras y correas).

SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN BAHÍAS O FUERA DE LA CALZADA

- hola verifique la reparación
- continué con el viaje

VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co



CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co