| CONSORCIO DAVASA 23<br>INTERVENTORIA | Identificación | Fecha | Págs. |
|---|---|---|---|
| | CE-INT-LIBO-217-2023 | 06-12-2024 | 1 |
| | Para responder cite este código | | |

Señores
**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**
Ing. Uriel Alonso Suaza Arboleda
Supervisor - SIF
Medellin
Urielalonso.suaza@antioquia.gov.co

Radicado R:2024010561738
Fecha:2024/12/06 10:26:00 AM
Tpo:OFICIO
Responsable BEATRIZ ELENA OSPINA MON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

**REFERENCIA:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. - LOTE 1.

**ASUNTO:** Entrega y radicación del Informe mensual SST de Interventoria N°11.

Cordial Saludo,

En atención al presente, hacemos entrega en medio físico y digital del informe mensual SST No. 11 del frente del municipio de Liborina, comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2024.

Atentamente,

332

**JUAN JOSE ARAQUE BLANCO**
Directora Interventoría
**CONSORCIO DAVASA 23**
interventoria-liborina@hotmail.com

Copia a: N.A.

Anexos: Contiene una carpeta con 22 folios.
1 CD que contiene las carpetas con los anexos que acompañan el inf., mensual SST.

ARCHIVO SIF
2024 DIC 9 16:07:45

# INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°11








## GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

## CONTRATO DE OBRA N° 2300111B1477

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA LOTE 1 SUROESTE – OCCIDENTE – URABA.**

**BETULIA, BETANIA, LIBORINA SALGAR, SAN PEDRO DE URABÁ**

## INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°11

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Gobernación de Antioquia - SIF |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023 |
| **CONTRATO DE OBRA N°** | 23OO111B1477 |
| **OBJETO** | Mejoramiento y Mantenimiento de las vías del grupo 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste - Occidente - Urabá |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO DAVASA 23 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°** | 23SS111B1469 |
| **OBJETO** | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para mejoramiento y Mantenimiento de las Vías del grupo 1 de Circuitos estratégicos del Departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste – Occidente – Urabá. |
| **PERIODO** | Dos meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023.<br>Con prorroga hasta el 23 de abril de 2024<br>Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204.<br>Prórroga del plazo hasta el 23 de julio de 2024<br>Prórroga del plazo hasta el 23 de agosto de 2024<br>Suspensión del contrato 30 días, del 21 de agosto. Reanudación 21-09-2024.<br>Prorroga por dos meses quedando como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2024. |

| | CARGO | FIRMA | PERIODO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | Residente SST de Interventoría | Jesús Arial Morales | 1 al 30 de noviembre de 2024 | V0 |
| **REVISÓ** | Director de Interventoría | Ing. Juan José Araque | | |
| **APROBÓ** | Supervisor SST del proyecto SIF | Alcides Díaz Villada | | |

**CONTENIDO**

LISTA DE TABLAS....4
LISTA DE FOTOS....5
1. OBJETIVO DEL INFORME....6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023....7
2.1. Localización....7
2.2. Actividades por ejecutar y alcance:....8
3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA....8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....9
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA....9
4. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023....11
5. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA....14
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023....15
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO....14
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS INTERVENTORÍA CIRCUITO CONSORCIO DAVASA 23 EN EL PERIODO....17
9. REQUERIMIENTOS....24
10. PMT....26
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....27

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información del contrato de obra ..... 9
Tabla 2 Información contrato Interventoría ..... 10
Tabla 3 Listado personal del contratista Liborina ..... 11
Tabla 4 Listado personal del contratista Betulia ..... 13
Tabla 5 Listado personal del contratista San Pedro Urabá ..... 14
Tabla 6 Listado personal Interventoría ..... 14
Tabla 7 Listado fotográfico gestión SST Contratista ..... 18
Tabla 8 Actividades realizadas SST Contratista ..... 20
Tabla 9 Listado fotográfico gestión SST Interventoría ..... 23
Tabla 10 Listado Actividades SST Interventoría ..... 24
Tabla 11 Listado Relación accidentes del contratista ..... 24
Tabla 12 Listado Relación accidentes de Interventoría ..... 24
Tabla 13 Relación pago seguridad social ..... 25

**LISTA DE FOTOS**

FOTO 1. Localización ..... 16
FOTO 2. Gestión SST Contratista ..... 16
FOTO 3. Gestión SST Interventoría ..... 16

## 1. OBJETIVO DEL INFORME

Mantener informado a la Entidad **Gobernación de Antioquia**, las actividades ejecutadas por **CONSORCIO CIRCUITO G1 AP – BT 2023** y la Interventoría, **CONSORCIO DAVASA 23** en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024. Teniendo en cuenta los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo generados durante el periodo del informe, enmarcados en el avance del contrato que tiene por objeto **"Mejoramiento y Mantenimiento de las vías del Grupo 1 de Circuitos Estratégicos del departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste – Occidente - Urabá".**

- **FRENTES DE TRABAJO ACTIVOS:**

**Betulia:** Altamira - Betulia (25BAN04-1), Vía de tercer Orden, Inicio: KOO+000 (Latitud: 06" 13' 13.86" N Longitud: 075" 57' 12.21" W), Fin: K01+000 (Latitud: 06" 12' 54.44" N Longitud: 075" 57' 27.50" W) aproximadamente.

**Liborina:** Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San José De la Montaña) (62AN14-1), Vía de segundo orden. Inicio: K15+755 (Latitud: 06" 45' 58.42" N Longitud: 075° 44' 59.60" W) Fin; K13+755 (Latitud: 06° 45' 09.47" N Longitud: 075° 45' 14.96" W) aproximadamente.

**San Pedro de Urabá:** San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito (62AN02- 2), Vía de tercer orden, Inicio: K54+600 (Latitud: 08° 17' 01.90" N Longitud; 076° 22' 45.41" W). Fin: K53+600 (Latitud: 08° 17' 17.91" N Longitud: 076° 22' 16.88" W) aproximadamente.

- **FRENTES DE TRABAJO TERMINADOS Y ENTREGADOS:**

**Betania:** Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania (60AN02), Vía de tercer orden, Inicio: K15+560 (Latitud: 05" 45' 24.06" N Longitud: 075" 58' 29.33" W), Fin: K16+560 (Latitud: 05" 45' 36.86" N Longitud: 075" 58' 25.54" W) aproximadamente.


**Salgar:** Salgar - La Cámara •* La Quiebra (60AN05-1), Vía de tercer orden. Inicio: KOI +150 (Latitud: 05" 58' 31.62" N Longitud: 075" 58' 02.46" W), Fin: K02+150 (Latitud: 05" 59' 00.30" N Longitud: 075" 57' 55.81" W) aproximadamente.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023

El presente proyecto consiste en el mejoramiento de más de diez mil metros de Vías Del Grupo 1 De Circuitos Estratégicos - Lote 1: Suroeste – Occidente – Urabá. Puente Nuevo (Ruta 60), El Tablazo - Betania; Altamira Betulia; Salgar - La Cámara - La Quiebra ; San Pedro De Urabá, El Carmelo - El Tambito; Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San José de la Montaña), del departamento de Antioquia.

### 2.1. Localización

**Suroeste antioqueño**



## 2.2 Actividades por ejecutar y alcance:

Se contempla que, para la entrega total del presente proyecto, se deben realizar las actividades que se relacionan a continuación:

- Demolición de construcciones y estructuras existentes.
- Excavaciones manuales y mecánicas.
- Retiro de tuberías de alcantarillas Existentes.
- Conformación de Calzada.
- Construcción de Alcantarillas.
- Construcción de Bordillos.
- Construcción de Box Coulverts.
- Pavimento en concreto hidráulico, incluyendo bordillos.
- Obras de Contención y conducción de aguas.
- Señalización vial.
- Defensa Metálica.
- Manejo de Fauna y Especies vegetales.
- Mantenimiento mecánico de la vía con suministro de material.

# 3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

## 3.1 Información General del Contrato de Obra

A continuación, se presenta la ficha técnica del contratista de obra **CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023**

**Tabla 1 información del contrato de obra**

| FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA | |
|---|---|
| **Contrato de Obra No.** | 23OO111B477 de 2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 28/08/2023 |
| **Identificación del Proceso en SECOP** | LIC-15372 |
| **Objeto** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA LOTE 1: SUROESTE – OCCIDENTE - URABA |
| **Contratista** | CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023 |
| **Nit.** | 901765529-5 |
| **Representante Legal** | Sergio Andrés Acero Álvarez |
| **Valor del contrato** | $ 11.572.085.288 |
| **Anticipo entregado al contratista (15%)** | $ |
| **Fecha de inicio** | 23 de noviembre 2023 |
| **Plazo inicial** | Dos (2) meses |
| **Fecha de terminación final** | Dos meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023.<br>Con prorroga hasta el 23 de abril de 2024<br>Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204.<br>Prórroga del plazo hasta el 23 de julio de 2024<br>Prórroga del plazo hasta el 23 de agosto de 2024<br>Suspensión del contrato 30 días, del 21 de agosto. Reanudación 21-09-2024.<br>Prórroga por dos meses quedando como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2024. |
| **Interventor** | CONSORCIO DAVASA 23 |

**3.2 Información general de interventoría:** A continuación, se presenta la ficha técnica del consorcio DAVASA 23

**Tabla 2 información del contrato de interventoría**

| FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **Contrato de Interventoría No.** | 23SS111B1469 de 2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 23/08/2023 |
| **Identificación del Proceso en SECOP** | CON - 15031 |
| **Objeto** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIALOTE 1 |
| **Interventoría** | CONSORCIO DAVASA 23 |
| **Nit.** | 901.764.427-8 |
| **Representante Legal** | ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE |
| **Valor del contrato** | $ 995.369.918 |
| **Anticipo entregado al contratista (15%)** | $ 0 |
| **Fecha de inicio** | 23 de noviembre de 2023 |
| **Plazo inicial** | Dos (2) meses |
| **Fecha de terminación final (con prórroga)** | Dos meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023.<br>Con prorroga hasta el 23 de abril de 2024<br>Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204.<br>Prórroga del plazo hasta el 23 de julio de 2024<br>Prórroga del plazo hasta el 23 de agosto de 2024<br>Suspensión del contrato 30 días, del 21 de agosto. Reanudación 21-09-2024.<br>Prorroga por dos meses quedando como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2024. |
| **Supervisor** | Ing. Uriel Alonso Suaza Arboleda |

## 4. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023.

En la tabla No **3**, se relaciona el listado de personal técnico y operativo del Contratista, autorizado por la Interventoría.

***Tabla 3 listado del personal del contratista – LIBORINA***

| LIBORINA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO.** | **NOMBRES** | **CEDULA** | **CARGO** | **FECHA DE INGRESO** |
| 1 | José Bernardo Zapata Sossa | 71696235 | Director de Obra | 23/11/2023 |
| 2 | Elkin Darío Correa Puerta | 70811611 | Residente de Obra | 27-08-2024 |
| 3 | German Enrique Lodoño Trespalacios | 98669237 | Residente Ambiental | 3/01/2024 |
| 4 | Isberly Patricia Yepes Londoño | 43583411 | Profesional SST | 23/11/2023 |
| 5 | Leydi Lorena Lopera Henao | 1039622411 | Secretaria | 22/12/2023 |
| 6 | Maribel Mazo Velásquez | 1039624045 | Inspectora SST | 26/12/2023 |
| 7 | Yeison De Jesús Monsalve Correa | 3525782 | Ayudante | 26/12/2023 |
| 8 | Jorge Eleazar Úsuga Bran | 70433566 | Oficial | 20/11/2017 |
| 9 | Juan Pablo Pineda García | 1044986738 | Ayudante | 18/01/2024 |
| 10 | Andrés Camilo Morales Agresott | 1143401149 | Almacenista | 1/04/2024 |
| 11 | Carlos Andrés Lopera García | 1037045289 | Vigilante | 2/04/2024 |
| 12 | Dayron Riviera Vargas | 71054125 | Conductor | 23-04-2024 |
| 13 | Sebastián Muñoz Tamayo | 1039624632 | Ayudante | 23-05-2024 |
| 14 | Carlos Andrés Restrepo Ruiz | 1039624632 | Ayudante | 25-05-2024 |
| 15 | Nelson de Jesús Arango Echavarría | 1022122183 | Operador | 24-06-2024 |
| 16 | Daniel Antonio González Rendón | 1045049069 | Cadenero | 20-8-2024 |
| 17 | Luis Carlos Echavarría Taborda | 98586391 | Ayudante | 24-09-2024 |
| 18 | Brayan Camilo Betancur Guerra | 1036134483 | *Ayudante* | 27/09/2024 |
| 19 | Eduardo Antonio Caro Abaunza | 70257072 | Oficial | 2/07/2024 |
| 20 | Carlos Alberto Pérez Zapata | 71671448 | Topógrafo | 31-7-2024 |
| 21 | Daniel Foronda Correa | 1025765876 | Ayudante | 30/09/2024 |
| 22 | Ignacio De Jesús Rojo Casas | 8153011 | Encargado | 30/09/2024 |
| 23 | Rodrigo Arroyave | 3521778 | Ayudante | 2/10/2024 |
| 24 | Luis Orlando Salazar Gil | 98483345 | Ayudante | 2/10/2024 |
| 25 | Luis Alfredo De Hoyos Lobo | 11042069 | Ayudante | 2/10/2024 |
| 26 | Miguel Ángel Gaviria Blandón | 1047967234 | Oficial | 2/10/2024 |
| 27 | Carlos Andrés Gómez Torres | 1035127072 | Oficial | 2/10/2024 |
| 28 | Edgar de Jesús Castañeda | 71080495 | Operario | 23/10/2024 |
| 29 | John Freddy Sepúlveda Villada | 8205197 | Operario | 1/11/2024 |

***Tabla 4 listado del personal del contratista – BETULIA***

| BETULIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO.** | **NOMBRES** | **CEDULA** | **CARGO** | **FECHA DE INGRESO** |
| 1 | Rubén Antonio Saldarriaga | 70562008 | Director de obra | 23/11/2023 |
| 2 | Diana Patricia Franco Ospina | 32258571 | Residente de obra | 23-11-2023 |
| 3 | William Adolfo Henao Jaramillo | 8100555 | Residente De Obra | 25/01/2024 |
| 4 | Wilson Fernando Quintero Cardona | 75106853 | Residente Social | 11/12/2023 |
| 5 | Luz Eneida Palacios Ortiz | 35602109 | Residente SST | 21/12/2023 |
| 6 | José Orlando Rojas Gómez | 8153643 | Oficial | 16/01/2024 |
| 7 | Iván De Jesús Morales Morales | 98506320 | Operador | 30/01/2024 |
| 8 | Juan Guillermo Arredondo Restrepo | 98628480 | Ayudante | 12/03/2024 |
| 9 | Alexander Alberto Muñoz Pérez | 98703434 | Tecnólogo | 23-11-2023 |
| 10 | Luz Yicela Montoya Machado | 1018374897 | Secretaria | *20-05-2024* |
| 11 | Ramon Albeiro Varelas Manco | 8415030 | Operador | 2/07/2024 |
| 12 | Roguer David Escobar Muñoz | 1000314344 | Ayudante | 2/07/2024 |
| 13 | Juan Pablo Vélez Trujillo | 1000393022 | Ayudante | 2/07/2024 |
| 14 | Iván Ancizar Trujillo Penagos | 71055074 | Ayudante | 2/07/2024 |
| 15 | Jersson Mauricio Bolivar Pareja | 1000313855 | Ayudante | 2/07/2024 |
| 16 | Deysi Paola Espinoza Rios Deysi Paola | 1017228148 | Secretaria | 2/07/2024 |
| 17 | León Carío Rúa García | 71.696.543,00 | *Oficial* | *24/09/2024* |
| 18 | José Herney Flórez Sucerquia | 1128419788 | *Maestro* | *29/09/2024* |
| 19 | Iber Gonzalo Girón Martínez | 1003915264 | *Oficial* | 26/09/2024 |

***Tabla 5 listado del personal del contratista – SAN PEDRO DE URABÁ***

| SAN PEDRO DE URABÁ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO.** | **NOMBRES** | **CEDULA** | **CARGO** | **FECHA DE INGRESO** |
| 1 | Rubén Antonio Saldarriaga | 70.562.008 | Director de Obra | 23/11/2023 |
| 2 | Cesar Ignacio Idárraga | 71.587.869 | Residente de Obra | 23/11/2023 |
| 3 | Lina Milena Hernández Velásquez | 1.013.558.635 | Secretaria | 24/10/2024 |
| 4 | Consuelo Ramírez Mazo | 1.007.110.409 | Inspector SISOMA | 23/12/2023 |
| 5 | Dairo Alarcón | 11.154.424 | Ayudante | 24/10/2024 |
| 6 | Osvaldo Márquez | 1.028.033.962 | Ayudante | 24/10/2024 |
| 7 | Mario Espitia | 8.174.890 | Oficial | 24/10/2024 |
| 8 | Eulises Giron Martinez | 98.764.642 | Oficial | 7/11/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Daniel Alejandro Rivera Usuga | 1.001.397.628 | Operador | 7/11/2024 |
| 10 | Paula Andrea Conde Viafara | 1.037.119.486 | Controlador Vial | 13/11/2024 |
| 11 | Jhon Jairo Jiménez Camaño | 1.041.270.695 | Ayudante De Obra | 14/11/2024 |
| 12 | Jairo Jimenez Ramos | 98.600.483 | Ayudante De Obra | 14/11/2024 |
| 13 | Quenis Antonio Pantoja Teheran | 1.041.255.081 | Ayudante | 14/11/2024 |
| 14 | Adolfo Antonio Cordero Villadiego | 71.943.431 | Ayudante De Obra | 14/11/2024 |
| 15 | Carlos Mario Espitia Ruiz | 98.600.296 | Ayudante De Obra | 14/11/2024 |
| 16 | Oscar Luis Gonzalez Osorio | 98.598.876 | Ayudante De Obra | 14/11/2024 |
| 17 | Wilson Hernando Arango Flores | 98.644.349 | Conductor | 14/11/2024 |
| 18 | Carlos Mario Trujillo | 1.041.260.816 | Ayudante | 18/11/2024 |
| 19 | Horacio Antonio Cifuentes | 1.068.806.478 | Ayudante | 14/11/2024 |

## 5. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

***Tabla 6 listado del personal profesional de la Interventoría***

| INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|
| **NO.** | **NOMBRES** | **CARGO** |
| 1 | Camilo Alberto Valdés | Residente civil |
| 2 | Jeisson Andrés Hoyos Aldana | Residente ambiental |
| 3 | Claudia Patricia Meza Donado | Residente social |
| 4 | Jesús Ariel Morales Sarmiento | Residente SST |
| 5 | Frank Vélez | Tecnólogo civil |
| 6 | Isabel Pino Cossio | Secretaria |

## 6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023.

Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista plantea la ejecución las siguientes actividades:


- Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas.
- Identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales.
- Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST, de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.

- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Notificar a la ARL los accidentes y las enfermedades laborales.
- Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación.
- Realizar Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y retiro, basados en los riesgos y labores a realizar.
- Ejecutar los programas de vigilancia epidemiológica
- Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud.
- Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte.

### 7.1 Registro fotográfico contratista:

***Tabla 9 Listado fotográfico gestión SST- CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023***

| LIBORINA | |
|---|---|
|  |  |
| **ENTREGA DE HIDRATACION PARA PERSONAL EN CAMPO** | **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL** |

| BETULIA | |
|---|---|
|  |  |
| **INSPECCIÓN CAMILLA** | **DILIGENCIAMIENTO ENCUESTA RIESGO PSICOSOCIAL** |

| SAN PEDRO | |
|---|---|
|  |  |
| **AVANCE OBRA** | **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA** |

A continuación, se relacionan las actividades ejecutas en cada uno de los proyectos como evidencia de implementación del SG-SST.

### *7.2 Actividades Realizadas SST- Consorcio Circuitos G1 AP-BT 2023*

***Tabla 7 Actividades Realizadas SST- Consorcio Circuitos G1 AP-BT 2023***

| Actividades realizadas | Frente de obra | | | Evidencias |
|---|---|---|---|---|
| | Betulia | Liborina | San pedro de Urabá | |
| Afiliación del personal (ARL, AFP, EPS, examen médico, inducción) | X | X | X | Véase Anexo 01 |
| Entrega EPP | X | X | - | Véase Anexo 02 |
| Entrega dotación | X | X | - | Véase Anexo 03 |
| Charlas 5 minutos | X | X | - | Véase Anexo 04 |
| Recolección y revisión documentos parque automotor | X | X | - | Véase Anexo 07 |
| Inspección preoperacional maquinaria y vehículo | X | X | - | Véase Anexo 18 |
| Inspección preoperacional equipo menor | X | X | - | Véase Anexo 09 |
| Inspección general actividades de campo | X | X | X | Véase Anexo 14 |
| Recolección y actualización de datos perfil sociodemográfico | X | X | X | Véase Anexo 10 |
| Acompañamiento en diligenciamiento de ATS para tareas críticas | X | X | - | Véase Anexo 12 |
| Indicadores | X | X | - | Véase Anexo 13 |
| Cronograma de actividades | X | X | - | Véase Anexo 22 |
| Capacitaciones | X | X | - | Anexo 19 |
| Registro fotográfico | X | X | X | Anexo 20 |
| Liquidación de personal | X | X | - | Véase anexo 27 |

## 7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA-CONSORCIO DAVASA 23


Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría plantea la ejecución las siguientes actividades:

- Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST, de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.

- Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo.
- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa y procurar su financiación.
- Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales.
- Identificar los riesgos existentes en cada uno de los centros de trabajo con la participación de los trabajadores.
- Proponer medidas de prevención y control para intervenir cada uno de los peligros existentes.
- Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud.
- Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte.

**8.1 Registro Fotográfico Interventoría Consorcio DAVASA 23 En El Periodo:**

***Tabla 8 registro fotográfico gestión SST- CONSORCIO DAVASA 2023***

| LIBORINA | |
|---|---|
|  |  |
| **INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES** | **ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES EN CAMPO** |

| BETULIA | |
|---|---|
|  |  |
| PAUSAS ACTIVAS | INSPECCIÓN PUNTO DE EMERGENCIA |

## 8.2 Gestión de actividades SST realizadas por Interventoría CONSORCIO DAVASA 23

| SAN PEDRO DE URABÁ | |
|---|---|
|  |  |
| ORDEN Y ASEO EN OBRA | CAPACITACIÓN |

***Tabla 9 listado* actividades SST realizadas por interventoría - CONSORCIO DAVASA 23**

| Actividades realizadas | Frente de obra | | | Evidencias |
|---|---|---|---|---|
| | Betulia | Liborina | San pedro | |
| Revisión documental para aprobación de ingreso de personal | X | X | X | Visto bueno a través de correo electrónico o grupo WhatsApp |
| Recorrido diario en campo para verificación de actividades constructivas y seguridad y salud en el trabajo | X | X | X | Informes diarios WhatsApp, registro fotográfico |
| Elaboración de informe semanal | X | X | X | Anexo 28 |
| Asistencia a Comité de obra semanalmente | X | X | X | Actas de comité, elaboradas por la parte técnica. |
| Perfil sociodemográfico | - | - | - | Anexos 23, 24, |
| Inspecciones | X | X | - | Anexos 23, 04 |
| Seguimiento PMT | X | X | - | Anexo 29 |

## 8. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo octubre 21 al 31 se han presentado los siguientes accidentes laborales

***Tabla 10 Relación de accidentes del contratista***

| CONSORCIO CIRCUITOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quien sufre el AT | Fecha | Frente de obra | | | |
| | | Betulia | Liborina | San pedro | Anexo |
| Brayan Camilo Betancur Guerra | 27-11-2024 | | X | | |

***Tabla 11 Relación de accidentes de interventoría***

| CONSORCIO DAVASA 23 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de quien sufre el AT** | **Frente de obra** | | | |
| | **Betulia** | **Liborina** | **San pedro** | **Anexo** |
| **No** se ha presentado ningún caso de accidente laboral de personal de interventoría | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 9. REQUERIMIENTOS

### 9.1 Seguridad Social Contratista

Durante el mes de agosto de 2024, se verifican las afiliaciones a seguridad social del personal, contratista que forman el Consorcio Circuitos G1 AP.BT 2023.

***Tabla 12 Relación pago de seguridad social***

| Empresa | Fecha de pago | Número planilla | Día de vencimiento | Próximo pago |
|---|---|---|---|---|
| Consorcio circuitos | 14-11-2024 | 73985860 | 7 día hábil del mes | 10-12-2024 |
| Construcciones A.P. S.A.S (Admón.) | 28-11-2024 | 73993126 | 3 día hábil del mes | 4-12-2024 |
| Construcciones A.P S.A.S (Circuitos) | 14-11-2024 | 73993049 | 3 día hábil del mes | 4-12-2024 |
| Taller y equipos AP | 28-11-2024 | 73993033 | 6 día hábil del mes | 6-12-2024 |

**Véase anexo 6. Planillas pago de seguridad social contratista**

**9.2 Seguridad Social Interventoría**

| Empresa | Fecha de pago | Número planilla | Día de vencimiento | Próximo pago |
|---|---|---|---|---|
| Consorcio DAVASA 23 | 28-11-2024 | 31722586 | 5 día hábil del mes | 12-10-2024 |

**Véase anexo 11. Planilla pago de seguridad social Interventoría**

**9.3 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias:** el plan de emergencia se ajustó a las características de cada uno de los proyectos, estableciendo actividades a desarrollar durante los meses de ejecución.

**Véase anexo 8. Plan de emergencia**

**Notas:**

- La brigada de emergencia de todos los frentes de trabajo se encuentra conformadas, se socializó el respectivo plan de emergencias en todos los frentes de trabajo. Se Capacitó el personal de todos los frentes en primeros auxilios, traslado de pacientes y control del fuego.

9.4 **Trabajo en altura:** se cuenta con programa de protección anticaída, donde se establecen los lineamientos del Consorcio Circuitos para realizar trabajos en alturas y está alineado con la resolución 4272 de 2021. A la fecha en ninguno de los frentes se ha iniciado tales actividades (es el anexo 27 del SG-SST)

Se adjuntan certificados del personal capacitado en alturas en el frente de trabajo Betulia.

**Anexo 32- Certificados alturas**

9.5 **Trabajo en espacio confinado:** se cuenta con programa para trabajos en espacios confinados, donde se establecen lineamientos del Consorcio Circuitos para realizar tareas catalogadas como espacio confinado y esta alineado con la Resolución 0491 de 2020. A la fecha en ninguno de los frentes se ha dado inicio a tales actividades (es el anexo 32 del

SG-SST)

9.6 **COPASST**: Aplica el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo - COPASST de Construcciones A.P S.A.S, empresa administradora de **CONSORCIO CIRCUITOS**.

**Véase Anexo 05. acta mes de noviembre**

**Comité Convivencia Laboral:** Aplica Comité de Convivencia Laboral de Construcciones A.P S.A.S, empresa administradora de Consorcio Circuitos, el cual tiene una periodicidad de reunión trimestral.

**Véase Anexo 15. Registro asistencia CCL mes noviembre (próxima reunión mes de enero).**

**9.8 Pago de nómina:** se adjuntas los comprobantes de pago de nómina de la entidad Bancolombia, ya que la empresa realiza nómina electrónica.

**Véase anexo 16. Comprobantes pago nomina contratista**

**Véase anexo 28 comprobantes nómina interventoría**

**Nota:** el pago de nómina de la Interventoría Consorcio DAVASA 23 se realizada de forma mensual, con vencimiento el 5 de diciembre, por lo tanto, aun no se cuenta con comprobante de pago correspondiente al mes del informe.

**9.9 Paz y Salvo Parafiscales**

**Véase anexo 17**

**10. PMT**

Se continúa con la ejecución de los diferentes PMT diseñados para cada uno de los proyectos.

Desde el área de interventoría de SST se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en los mismos por cada uno de los responsables de los frentes de trabajo, tales como: pasos peatonales, señalización y auxiliares de tráfico.

**Véase anexo 29.** Informe de seguimiento al PMT.

# OBSERVACIÓN DE ARCHIVO

EN ESTE FOLIO VA UN

VER EXPEDIENTE FISICO

