CONSORCIO CAMINOS 2024	Nit: 901862180-4	
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01
		Versión: 1 / Fecha: 23/10/2024

INFORME MENSUAL SG SST-OCTUBRE 2024

interventoría técnica y económica jurídica y financiera administrativa y contable de la obra pública para el mantenimiento mayor y adecuación y remodelación de la edificación GRUSE 85 en el comando aéreo de transporte militar CATAM en Bogotá D.C conforme especificaciones técnicas y documentos que rigen el proceso.




RECURSO HUMANO

Número de Trabajadores	15
Horas Hombre Trabajadas Mes	200
Horas Hombre Trabajadas Totales	200



INDICADORES Res 0312/2019

Accidentes de Trabajo	0
Incidentes de trabajo	0
Enfermedades Laborales	0
Prevalencia E.L	0
Incidencia E.L	0
Primeros auxilios prestados	0
Mortalidades	0
Ausentismo por ATEL	0
Ausentismo Común	0




No se presentaron casos de accidentes ni enfermedades laborales.

CONTROL DE INSPECCIONES EN AREAS



Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Escaleras Dieléctricas, tijeras y extensible.	05	No se reportan fallas, se evidencia inspección y su estado es bueno.
Vehículo	01	No se reportan fallas, se realiza mantenimiento preventivo y en la inspección todo está en buen estado.
Volqueta	01	No se reporta fallas al realizar la inspección se evidencia estar en un estado óptimo para prestar el servicio.
Botiquín oficina (Campamento)	01	Se verifica buen estado de botiquín, se evidencia próximo a vencer, solución salina con fecha enero 2025.
Inspección de Extintores	0	No se evidencia extintor en el campamento. Este debe estar adecuado, sin novedad en buen estado y recargado el extintor ABC en oficina (campamento).
Inspección de Herramientas	14	Se revisan herramientas como pulidora Stanley y pulidora Makita, 6 inspecciones de pulidoras Se revisa 8 inspección de demoledor Makita y demoledor Globameq en obra sin novedad y en buen estado.
Inspección de EPP	0	Evidencio que los colaboradores si utilizan elementos de protección personal (EPP) pero no se lleva una inspección de ello. Sin novedades el personal usa adecuadamente sus EPP
Inspección Ambiental	0	No se lleva inspección climática para así tener conocimiento de que actividades no se puedan llevar a cabo o terminar por lluvias, tormentas etc. O si se presentan condiciones óptimas para realizar las actividades.
Inspección Orden Y Aseo	0	Se registra orden y limpieza en áreas, pero no se maneja formato de inspección.
Charlas o capacitaciones	10	Se realizan charlas informativas tales como: divulgación de ATS, pausas activas, responsabilidades en sg-sst, riesgo biomecánico, verificación de herramientas eléctricas, prohibición de joyas u/o accesorios, señalización áreas de trabajo, orden y aseo en áreas de trabajo, uso de epps.


Inspección de extensiones	01	Se realiza la verificación de la inspección que realizan a las extensiones que utilizan en el proyecto. (aclarando que hay una extensión que no es óptima para el uso de ese trabajo).
Cambio de EPP	0	Se reportan las entregas adecuadas de elementos de protección personal a los trabajadores. Pero no he evidenciado que lleven formato o la inspección para ello.
	INSPECCIÓN EN ALTURAS	
Arnés	02	Se evidencia inspección realizada al arnés 913-insafe y 1770239- donde el estado de estos es BUENOS
Eslingas	02	Se evidencia inspección realizada a los Eslingas Arseg 43353800199-1228 y Aseg 36190-120, donde son aprobados para realizar la actividad.
Líneas de vida	02	Se revisa inspección de líneas de vida donde hay dos Security 16593-09 y Security 21225, se observa que están en buenas condiciones para el trabajo.
Inspección de andamios	05	Se evidencia que en las inspecciones se encuentran en buen estado los andamios y se pueden utilizar para el trabajo en alturas.
Permisos de trabajo en alturas	02	Se revisa el permiso de trabajo en alturas donde aprueban el trabajo de apantallamiento en alturas, se evidencia que se cumple con sus elementos epp, con sus elementos de protección contra caídas y su condición de salud adecuada.
TOTAL, DE INSPECCIONES	**46**	



CONTROL DE BIOSEGURIDAD



Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Limpieza Vehículo	0	No se evidencia formato de inspección de limpieza de vehículo.
Limpieza en Oficina en áreas y equipos en uso.	0	Se evidencia que realizan limpieza en el campamento, pero no manejan una inspección para dejar constancia de ello.
TOTAL, DE INSPECCIONES	**0**	



“Total de inspecciones en la Empresa del mes Octubre”

Total, de inspecciones en el mes	46
Total, de inspecciones programadas	35

ACTIVIDADES CON LA ARL



- Todos los trabajadores cuentan con ARL pero No se ha programado reunión con Asesora de Positiva ARL.

- Se revisa personal existente y pago de Seguridad social mes de **septiembre a octubre** con Planilla **81286642** correspondiente con el Salario Mensual contractual y de la clasificación del riesgo laboral de cada trabajador.

LEYES APLICABLES



Este mes se trabajó en alturas para ello se reviso la Resolución 4272 del 2021 (por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas).

MANTENIMIENTOS



No se obtiene formatos ni certificación de mantenimientos ni de vehículos ni de herramientas, cabe recalcar que estos ya se solicitaron y se presentaran en el próximo informe.

OBSERVACIONES RESPONSABLE SG SST



- Se comunica que hay poca señalización y que se debe mejorar la recolección de residuos, orden y aseo. Evidenciando en el trascurso de los días el compromiso en mejorar las zonas tanto en la señalización como en la limpieza.
- Se debe seguir realizando recorridos y acompañamiento en la obra para seguir detectando factores de riesgos y que los colaboradores siempre estén cumpliendo con sus labores y sus elementos de protección.
- Acompañamiento para supervisión de él buen manejo de máquinas, equipos y herramientas.
- Seguir señalizando cada área de trabajo, zonas de excavación y zonas de senderos peatonales.

- Siempre que se esté manipulando máquinas, equipos o herramientas, se debe conta con acompañamiento para evitar que el trabajador tenga distracciones o manipule inadecuadamente el elementó.
- Acordonar o señalizar cada vez que se realice un cargue o descargue de material, se ha trabajado en la señalización.
- Se a mejorado el aseo de residuos de excavación para evitar accidentes
- Se realiza la observación de cubrir siempre los materiales para evitar perdida o posibles caídas.
- Se realizo la observación del orden y aseo en las escaleras de los alojamientos y la de las oficinas, donde se ha evidenciado la limpieza en ellas
- Se solicita que sea puntual el pago de planillas de seguridad social
- Se participa y se hace acompañamiento a las charlas que brinda la sst del contratista
- Por seguridad se recomienda cuando llueva cubrir materiales, el colaborador si está en la intemperie no mojarse y si tiene que salir a recoger herramientas utilizar una capa o impermeable.
- Se observa compromiso en realización de inspección de máquinas, equipos y herramientas.
- Se recomienda seguir con su entrega oportuna de EPP y material de limpieza.

CONSORCIO CAMINOS 2024	Nit: 901862180-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 23/10/2024

Fotos anexas



































CONSORCIO CAMINOS 2024	Nit: 901862180-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 23/10/2024































Lina Navarrete

LINA KATHERINE NAVARRETE RAIRÁN
Inspectora SISOMA del SG SST
Licencia: 25-1474-2021