ANEXO 2

El día 11 de septiembre recibí la llamada del maestro Anthony Vega porque necesitaba una reparación y mantenimiento urgente del fagot Fox con placa 215020012-1, que estaba presentando fallas. Se realizó un desmontaje completo, se limpió y brilló la plata, se le cambiaron 3 zapatillas, se cambiaron varios corchos de ajuste, se lubricó, se armó y se ajustó.

ROLLING