

**REPORTE DE SERVICIO
MANTENIMIENTO PTAR**

No. 46540
Codigo: GO-P027-F033
Versión: V3
01 DE OCTUBRE DE 2021

CIUDAD **Bogota** FECHA **2024-10-07** HORA **08:00 AM**
EMPRESA **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA (PRINCIPAL)**
DIRECCIÓN **CRA. 96 No. 156B -18 , Bogota CUNDINAMARCA**
CONTACTO **EUGENIA DE VANEGAS** TELÉFONO **3202293703**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: ☒ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Evacuación Residuos | ☒ Camión de Vacío | ☐ Sondeo de Tubería |
| ☐ Sonda de Varillas | ☒ Transporte Residuos | ☐ Limpieza |
| ☒ Disposición Final | ☒ Pozo Séptico | ☐ Rotosonda |
| ☐ Limpieza de Cajas | ☐ Limpieza de Cárcamos | ☐ Tanque de Aguas Negras |
| ☐ Tanque de Aguas Lluvias | ☐ Servicio Vactor | ☐ Sonda Para Baños |
| | | ☐ Motobomba |

Productos Utilizados ☐ Bacterias

RESULTADOS

No. Trampas Limpias **1** Cant. Residuos Evacuados (Mt3/Kg) **10mt3** No. Tuberías Sondeadas **N/A**
No. Tuberías Destapadas **N/A** Hora de Entrada **N/A** Hora de Salida **N/A**

RECOMENDACIONES**OBSERVACIONES DEL TÉCNICO**

Se realiza la extracción de líquidos y limpieza de pozo quedando todo a conformidad

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

NOTA: El Proveedor o dueño de las sustancias o residuos transportados debe asegurarse de informar al transportador sobre el origen de las aguas transportadas y las características fisicoquímicas de las mismas.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: ☒ Reporte de servicio ☐ Certificado

TÉCNICO**RECIBÍ A CONFORMIDAD: SERVICIO Y RECOMENDACIONES**