CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 4256

Fecha 30-11-2024	Marca del Vehiculo Chevrolet	Hora 9:00
Color Blanco	Placa TJP 976	Lugar Centro
Conductor Grua Jesus Lopez		Nº Grua EY822

	Si	No
Radio		No
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		No
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

		Si	No
Copas			
Kit de Carretera			
Tapete			
Bateria			
Espejo Retrovisor			





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES Laterales Golpeados, Defensa trasera Golpeada. Defensa Delantera Partida. y Golpeada. Rayones al Rededor, Burlak. Golpeado.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4257

Fecha 30-11-2024	Marca del Vehiculo Chevrolet		Hora 7:40
Color azul	Placa AJQ 79B	Lugar	la Inovla
Conductor Grua: Jemeto			Nº Grua 97622

	Si	No
Radio		/
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		/
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

		Si	No
Copas			
Kit de Carretera			
Tapete			
Bateria			
Espejo Retrovisor			





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					/
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTÍCULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Medina.

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4258


Fecha 30-11-2024	Marca del Vehiculo AX4		Hora 1:40
Color Negra	Placa EGL20H	Lugar Pavia	
Conductor Grua Jemolu R			Nº Grua EY622

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

		Si	No
Copas			
Kit de Carretera			
Tapete			
Bateria			
Espejo Retrovisor			





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod, entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Medina.

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4259


Fecha 20-11-2024	Marca del Vehiculo Senorita		Hora 5:40
Color Negra	Placa XYT70	Lugar Libertad	
Conductor Grua Jamder R			Nº Grua EY662

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas	✓	
Kit de Carretera	✓	
Tapete	✓	
Bateria	✓	
Espejo Retrovisor	✓	





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTÍCULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

CONSORCIO HVR
CONCESION
RECIBIDO

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Sandoval

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4260


Fecha 30-11-2024	Marca del Vehiculo EMPIRE		Hora 6:40
Color azul	Placa AHZ28M	Lugar CENTRO	
Conductor Grua Jemder R			Nº Grua EA622

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

		Si	No
Copas			
Kit de Carretera			
Tapete			
Bateria			
Espejo Retrovisor			





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

CONSORCIO HVR

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4261


Fecha 30-1-2024	Marca del Vehiculo Socialista		Hora 6:40
Color Morada	Placa AC275T5	Lugar Conto	
Conductor Grua Jonder R			Nº Grua EYZ622

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTÍCULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONCESION PYR
PARQUEADERO
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 4262

Fecha 30-11-2024	Marca del Vehiculo Nissan		Hora 8:10
Color Blanco	Placa FRP 811	Lugar Simon Bolivar	
Conductor Grua Jemita V			Nº Grua eyther

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

		Si	No
Copas			
Kit de Carretera			
Tapete			
Bateria			
Espejo Retrovisor			





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

acc

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	Lozano
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869


Nº 4263

Fecha 30-11-2024	Marca del Vehiculo Bosbauer		Hora 11.00
Color Negra	Placa EPT 192	Lugar Diagonal Santander	
Conductor Grua Jeimmer			Nº Grua Grua 22

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
Deja llaves para Guajira No Llegada pero no se ora por motivos de salud futuras.

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	no firmo

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	Ortega
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Escaneado con CamScanner