CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362

Nº 7181

Fecha 12-NOV-24	Marca del Vehiculo HONDA		Hora 10:00
Color NEGRO	Placa IBQ-36C		Aeropuerto
Conductor Grua LUIS B			Nº Grua TH 934

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

en mal estado

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Becerra

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	RECIBIDO
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362

Nº 7182

Fecha	12-NOV-21	Marca del Vehiculo	KEWAY / deroputo
Hora	10:00		
Color	ROJO	Placa	AGZK23D
Conductor Grua	LUIS B	Nº Grua	TL0934

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

presenta una Golpe y Raya

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO PARQUEADEROS
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHICULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362


Nº 7183

Fecha 12-Nov-24	Marca del Vehiculo RENAULT		Hora 10:00
Color 6ns R	Placa HRR-040		aeropuerto
Conductor Grua Luis B			Nº Grua 11934

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTÍCULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

presenta vanos 6spe y Retro

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSIGNACION
PARQUEADERO

RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362


Nº 7184

Fecha	12-Nov-24	Marca del Vehiculo	FORD Ventury
Color	Negro	Placa	84J-SNH
Conductor Guia	Luis B		Hora 12:20
			Nº Grua 111934

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Presenta vidrio Guia y Rayon

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONDUCTOR
PORQUEADERO
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362

Nº 7185

Fecha	12-NOV-24	Marca del Vehiculo	JUS
Hora	16:40		
Color	NGN	Placa	JNL-216
Conductor Grua	LUIS B	Nº Grua	HC934

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES: Presenta corte 6ta y Payan

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	1.151.954
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	[illegible]
CEDULA O NIT	CONSORCIO [illegible]
Nº COMPARENDO	CONSORCIO [illegible]
FIRMA	PARQUEADERO RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362

Nº 7186

Fecha	12-Nov-24	Marca del Vehiculo	Yamaha Setra
Hora	16:40		
Color	Blanco	Placa	KAL-42C
Conductor Grua	Luis B	Nº Grua	11934

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES: Ya Sirta Vara Baja y Rayon

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	ANA

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	1060

PARQUEADERO
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362

Nº 7187

Fecha 12-Nov-24	Marca del Vehiculo NKD		Hora 16:40
Color Negro	Placa DBA-48G		Sede Nº Grua 111939
Conductor Grua Luis B.			

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

		Si	No
Copas			
Kit de Carretera			
Tapete			
Bateria			
Espejo Retrovisor			





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTÍCULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

Presenta una copa y Reja

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	12/11/24

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RECIBIDO

CONSORCIO HVR
CONCESIONARIO
PARQUEADERO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 313 217 7362

Nº 7188

Fecha	12-NOV-24	Marca del Vehiculo	CHEVETTE Hora 16:40
Color	Amarillo	Placa	AQG-682 Serie
Conductor Grua	Luis B		Nº Grua TH2934

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, Ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

En mal estado

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

CONSORCIO SVR
CONCESIONARIO
PARQUEADEROS
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner