
CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO 2024

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	REVISION COMISIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% PLANEADO	% EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
QUINDIO	Grupo # 1	Ejecutado	1-Oct-2024	4-Oct-2024	100%	50%	75%
CUNDINAMARCA	Grupo # 4	Ejecutado	8-Oct-2024	11-Oct-2024	84%	63%	74%
LA GUAJIRA	Grupo # 2 - Grupo #3	Ejecutado	7-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	96%	98%
NARIÑO	Grupo #2B - Grupo #3B y Grupo# 5B	Ejecutado	21-Oct-2024	25-Oct-2024	90%	71%	80%
LA GUAJIRA	Grupo #1B y Grupo # 4B	Ejecutado	21-Oct-2024	25-Oct-2024	100%	90%	95%
CESAR	Grupo # 4B	Ejecutado	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	100%
VALLE DEL CAUCA	Grupo #1B y Grupo# 5B	Ejecutado	5-Nov-2024	8-Nov-2024	71%	59%	65%
NARIÑO	Grupo #2B	Ejecutado	5-Nov-2024	8-Nov-2024	67%	67%	67%
ATLANTICO - BOLIVAR	Grupo # 4B	Ejecutado	5-Nov-2024	8-Nov-2024	86%	79%	82%
TOLIMA / CUNDINAMARCA	Grupo# 3B	Ejecutado	12-Nov-2024	15-Nov-2024	100%	100%	100%
PUTUMAYO	Grupo #3C y Grupo #4C	Ejecutado	18-Nov-2024	21-Nov-2024	76%	52%	64%
ARAUCA	Grupo # 2C	Ejecutado	18-Nov-2024	22-Nov-2024	100%	93%	96%
CESAR	Grupo #1C y Grupo # 5C	Ejecutado	18-Nov-2024	22-Nov-2024	84%	89%	87%
ANTIOQUIA	Grupo # 2C- Grupo # 3C	No Ejecutado	2-Dec-2024	6-Dec-2024	100%	0%	0%
MAGDALENA	Grupo # 5C	No Ejecutado	2-Dec-2024	6-Dec-2024	100%	0%	0%
CHOCO	Grupo # 1C y Grupo # 4C	No Ejecutado	2-Dec-2024	6-Dec-2024	100%	0%	0%



CRONOGRAMA MES DE OCTUBRE ESTACIONES DE SERVICIO 2024

CRONOGRAMA OCUBRE 2024								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Quindio	**Municipio**	**Sicom**	**14 Visitas EDS**	**Grupo # 1**	**4**	**1-Oct-2024**	**4-Oct-2024**	**100%**	**50%**	**75%**	**Detalle**
Quindio	Armenia	632913	EDS Del Norte, Carrera 6 N° 2 - 10 Avenida Centenario	Grupo # 1	1	1-Oct-2024	1-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar dados los tiempos requeridos por cada visita. Se estima que se pueden realizar 2 visitas diarias con duración de 4 horas cada una
Quindio	Armenia	632895	EDS Alcazar, Avenida Bolivar N° 1 - 192	Grupo # 1	1	1-Oct-2024	1-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	632919	EDS Distracom Galán, Carrera 19 N° 03 - 81	Grupo # 1	1	1-Oct-2024	1-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar dados los tiempos requeridos por cada visita. Se estima que se pueden realizar 2 visitas diarias con duración de 4 horas cada una
Quindio	Calarcá	636248	EDS Metropolitana Calarca EDS, Parque Industrial del Quindio Lote 1	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar dados los tiempos requeridos por cada visita. Se estima que se pueden realizar 2 visitas diarias con duración de 4 horas cada una
Quindio	Calarcá	635209	EDS Aquí es Papá, Manzana 1 Parque Industrial del Quindio Carrera 34 con calle 16	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar dados los tiempos requeridos por cada visita. Se estima que se pueden realizar 2 visitas diarias con duración de 4 horas cada una
Quindio	Calarcá	632929	EDS Las Palmas Calarca, Avenida Colón N° 21 - 135	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Calarcá	632924	EDS Servicentro Guemero, ubicada en Carrera 25 N° 29 - 64	Grupo # 1	1	2-Oct-2024	2-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	632902	EDS Terpel Tintal , Calle 19 N° 19-30	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar dados los tiempos requeridos por cada visita. Se estima que se pueden realizar 2 visitas diarias con duración de 4 horas cada una
Quindio	Armenia	632903	EDS Cooburquín, Carrera 19A N° 48-02	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	632909	EDS Brasilia, Carrera 19 N° 43-50	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	635966	EDS Zeus Centenario, Carrera 18 N° 48-55	Grupo # 1	1	3-Oct-2024	3-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Quindio	Armenia	632901	EDS El Centro, Carrera 11a N° 17 - 05	Grupo # 1	1	4-Oct-2024	4-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar dados los tiempos requeridos por cada visita. Se estima que se pueden realizar 2 visitas diarias con duración de 4 horas cada una
Quindio	Armenia	632918	EDS Talleres Occidental, Carrera 22a N° 6 - 17	Grupo # 1	1	4-Oct-2024	4-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar dados los tiempos requeridos por cada visita. Se estima que se pueden realizar 2 visitas diarias con duración de 4 horas cada una
Quindio	Armenia	632911	EDS Surtidor Boyacá, Carrera 19 N° 39-12	Grupo # 1	1	4-Oct-2024	4-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	**Municipio**	**Sicom**	**19 Visitas EDS**	**Grupo # 4**	**4**	**8-Oct-2024**	**11-Oct-2024**	**84%**	**63%**	**74%**	**Detalle**
Cundinamarca	Soacha	635989	EDS SAN MATEO PDS calle 30 #3 106	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Soacha	634387	EDS GNE SOLUCIONES SAS carrera 4 # 22 88	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	Reemplazada por estación EDS CAZUCA SICOM 634331 debido al inconveniente de transporte
Cundinamarca	Soacha	634331	EDS AUTOMOTRIZ CAZUCA Carrera 4 #48-08	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Esta estación fue visitada en reemplazo de GNE SOLUCIONES SAS debido al inconveniente de transporte
Cundinamarca	Soacha	632246	ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO SOACHA carrera 4 # 7 51	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No atendieron, no estaba la persona encargada.
Cundinamarca	Soacha	632242	EDS TERPEL EL RETORNO carrera 4 # 3 10	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar debido al problema de desplazamientos, fue reemplazado por la EDS SANCHEZ en Soacha
Cundinamarca	Soacha	630866	SERVICENTRO SANCHEZ CARRERA 4 No. 17 - 42	Grupo # 4	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realizo en reemplazo de la EDS TERPEL EL RETORNO debido a los problemas de desplazamiento
Cundinamarca	Facatativá	640131	PUMA ENERGY COLOMBIA C.I. S.A.S.- INST. MANSILLA ENERGIZAR S.A.S km 3 vía Antigua a la Vega	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	Esta estación no se visita al ser de aviación, es reemplazada por EDS PRIMAX FACA
Cundinamarca	Facatativá	632129	EDS PRIMAX FACA-INV LA GLORIETA CLL 16 No 1-26	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realizo en reemplazo de la estación de aviación PUMA ENERGY
Cundinamarca	Facatativá	632131	ESTACION DE SERVICIO EL CLUB lote 27 vrd Moncilla complejo industrial	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se puede realizar por falta de tiempo
Cundinamarca	Facatativá	632127	ESD FLONAGO Y CIA TEXACO Carrera 2 # 15 84	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Facatativá	620367	Carrera 1 # 12 33 Barrio San Cristobal - PQR - (SICOM del distribuidor Mayorista Octano)	Grupo # 4	1	9-Oct-2024	9-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Cota	632117	ESTACION DE SERVICIO TERPEL COTA carrera 5 # 10 67	Grupo # 4	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado, no presentan documentación
Cundinamarca	Chia	632097	ESTACION DE SERVICIO CMAR SAN FRANCISCO km 1 via chia cota	Grupo # 4	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	Fue reemplazada por EDS LAS PALMERAS
Cundinamarca	Chia	636550	ESTACIÓN DE SERVICIO LA PALMERA VRD CERCA DE PIEDRA VIA CHIA - COTA	Grupo # 4	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se hizo en reemplazo de la EDS SAN FRANCISCO por problemas en el desplazamiento. Entregaron documentación incompleta
Cundinamarca	Zipaquira	632302	ESTACION DE SERVICIO ESSO PROCARBON ZIPAQUIRA Carrera 10 1 86	Grupo # 4	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
Cundinamarca	Madrid	632189	INDUSTRIA HARINERA CAPRI carrera 1 # 12 81	Grupo # 4	1	11-Oct-2024	11-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	NO SE ENCONTRO NADA EN LA UBICACIÓN
Cundinamarca	Madrid	634058	E.D.S. MADRID ASOJUNTAS calle 7 # 2 75	Grupo # 4	1	11-Oct-2024	11-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado - EDS No hacia parte del plan incial
Cundinamarca	Madrid	632186	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SERVICENTRO MADRID LAS PALMAS Calle 7 # 3 60	Grupo # 4	1	11-Oct-2024	11-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado - EDS No hacia parte del plan incial
Cundinamarca	Mosquera	636294	ES SANTO DOMINGO avenida troncal del occidente	Grupo # 4	1	11-Oct-2024	11-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
La Guajira	**Municipio**	**Sicom**	**22 Vistas EDS**	**Grupo # 2 y Grupo # 3**	**4**	**7-Oct-2024**	**10-Oct-2024**	**100%**	**96%**	**98%**	**Detalle**
La Guajira	Riohacha	632523	CALLE 15 No. 21A-24	Grupo # 2	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Documentacion al día, se evidencia ausencia de horario de estación, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	632521	Calle 15 No. 25 - 71	Grupo # 2	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencian falencias en el sistema electrico debido a procesos de adecuación del mismo, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	633868	Calle 15 No. 23-05	Grupo # 2	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	632524	CALLE 15 No. 16-104	Grupo # 2	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencian obras por adecuaciones en los tanques, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	633867	CALLE 15 No. 16-100	Grupo # 2	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	Se evidencia que la estación está temporalmente cerrada, indagando con las personas de los alrededores se nos informa que es un acto recurrente del dueño de la estación, informan que usualmente trabaja los ultimos días del
La Guajira	Riohacha	632529	CALLE 15 No. 12-10	Grupo # 2	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección.
La Guajira	Riohacha	633869	CALLE 15 No. 27-49	Grupo # 2	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. Las instaciones electricas de la EDS son muy antiguas, y generan un peligro en la operación.
La Guajira	Dibulla	632478	CALLE 2 No. 8-50	Grupo # 2	4	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La infraestructura de la EDS es muy antigua, en este momento se encuentran en sitio los nuevos surtidores que cumplen con los requerimientos y se aportaron los planes de las adecuaciones que se encuentran en ejecución.
La Guajira	Riohacha	640102	CALLE 15 No. 28A-55	Grupo # 2	4	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Esta EDS tal Avacian Colenal con bajos volumenes de almacenaje de 20 K, con sus instalaciones en buen estado, al ser una planta netamente operativa no cuenta con una parte administrativa por lo cual se aporto un correo
La Guajira	Riohacha	640029	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA	Grupo # 2	4	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Esta EDS tal Avacian Colenal con bajos volumenes de almacenaje de 20 K, con sus instalaciones en buen estado, al ser una planta netamente operativa no cuenta con una parte administrativa por lo cual se aporto un correo
La Guajira	Manaure	632513	EDS- ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL GUARE //Calle 9 No. 4 - 56	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que hay ruinas de una estacion de servicio que funcionó hace mucho tiempo, al indagar con los habitantes aledaños informan que si existió la EDS pero que hace mucho tiempo no funciona.
La Guajira	Manaure	632514	EDS- ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN//Troncal Manaure-Uribia	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos mínimos. Manifiesta molestia por el cupo subsidiado asignado.
La Guajira	Manaure	637609	EDS- MAYAPO//Kilometro 24 más 500 Vía al Pajaro	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requisitos, estación nueva con funcionamiento de aproximadamente un mes. Estación sobre carretera rural.
La Guajira	Manaure	637137	EDS- MANAURE MG//TV 14 10-33	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que no esta funcionando la E.D.S., informan que hace más de dos semanas se acabo el combustible y por eso no esta abierto.
La Guajira	Manaure	637193	EDS- HAROLD ROSADO//TV 14 NRO. 8-18	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos mínimos. Manifiesta molestia por el cupo subsidiado asignado.
La Guajira	Manaure	637229	EDS- AREMASAIN SAS//CORREGIMIENTO DE AREMASAIN	Grupo # 3	1	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura.
La Guajira	Uribia	637165	EDS ICHPIKI SAS - Km 76 Vía cuatro vías Uribia	Grupo # 3	1	8-Oct-2024	8-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutado
La Guajira	Uribia	632540	EDS- ESTACION DE SERVICIO JG//Diag. 5 No. 1-42	Grupo # 3	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura y documentación.
La Guajira	Uribia	632541	EDS- ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES URIBIA// CUATRO VIAS SALIDA A MANAURE	Grupo # 3	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura.
La Guajira	Uribia	633871	EDS- ESTACION DE SERVICIO BETEL//Cra 7 No. 13-23	Grupo # 3	2	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple parcialmente con requerimientos de infraestructura y documentación.
La Guajira	Uribia	634945	EDS- ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CABO DE LA VELA//KILOMETRO 75 MAS 775 METROS VIA CUATRO VIAS URIBIA	Grupo # 3	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura y documentación.
La Guajira	Uribia	637469	E.D.S. SOL// Calle 12 A Carrera 4 Esquina Zona Industrial	Grupo # 3	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S. cumple con requerimiento de infraestructura, se evidencia que se encuentran haciendo estudio de suelopara pavimentacion de la estación y su alrededor.
La Guajira	Uribia	637018	EDS- E D S NAZARETH//CARRERA 4 No.12-04	Grupo # 3	3	10-Oct-2024	10-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	E.D.S con infraestructura aparentemente en poco uso, se indaga a los habitantes aledaños quienes manifiestan que lleva más de tres meses sin funcionar.

Nariño	Municipio	Sicom	52 Visitas EDS	po #2B - Grupo #3B y Grupo	5	21-Oct-2024	25-Oct-2024	90%	71%	80%	Detalle
Nariño	Barbacoas	635377	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL GASOLINERA LA GRAN CONQUISTA, ubicada en la Rivera del Rio Telembi	Grupo #2B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	No se pudo realizar visita el 21/10/24 por compra de equipo en la tarde. En días posteriores se buscó la EDS sin exito. Se consultó con personal de otras EDS quienes aunque se les hacia familiar el nombre, tampoco nos pudieron dar
Nariño	Barbacoas	635383	FLUVIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CLEMENTE, ubicada frente al pueblo Barbacoas.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636458	ESTACION DE SERVICIO GUELMAMBI, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	635331	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES LANDAZURY, ubicada en VEREDA LA PAMPA	Grupo #2B	1	22-Oct-2024	22-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realizo en reemplazo de EDS ALYSON ya que al momento de la visita se encontraba cerrada y sin personal que pudiese atender la visita.
Nariño	Barbacoas	636461	ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSTIBLE ORO VERDE, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636642	EDS COMBUSTIBLES ALYSON, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas.	Grupo #2B	1	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	Se realizo en reemplazo la EDS LANDAZURY, Ubicada en su costado oeste. Las 2 veces que fuimos hasta dicha ubicación la EDS se encontraba cerrada. Se deja Georeferenciada.
Nariño	Barbacoas	636464	ESTACION LA PAMPA, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas.	Grupo #2B	1	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	Se reemplazo por la EDS SAN FELIPE, ya que la pampa no se encontraba en funcionamiento en las 2 oportunidades que fuimos hasta su ubicación durante la realización de la comisión.
Nariño	Barbacoas	610025	ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FELIPE 2, ubicada en el río Telembí	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se hizo en reemplazo de EDS LA PAMPA
Nariño	Barbacoas	636647	ESTACION DE SERVICIO PEDRO JOSE, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636665	EDS DANNA, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636666	EDS CLARET SOFIA, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	637150	EDS FORTAMAX, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610013	ESTACION DE SERVICIOS FLUVIAL ALEXANDRA N.2, ubicada frente al Túnel	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610080	ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL PEZ SOLAR 2, ubicada en margen izquierdo subiendo Río Telembí.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	635522	FLUVIAL COMBUSTIBLES EL MINERO, ubicado en muelle principal paso grande de Barbacoas	Grupo #2B	1	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	En reemplazo se realizo la EDS Victoria, realizada el 23/10/2024. No se decidio a realizar por cuestiones logísticas y disponibilidad de tiempo. Cuando pasamos cerca ala mismo el 23/10/2024 ya se encontraba cerrada y sin
Nariño	Barbacoas	636658	ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA BARBACOAS, ubicada en pampa del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realizo en reemplazo de la EDS EL MINERO.
Nariño	Barbacoas	635620	ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUIGUAY, ubicada en la ilusión vereda santa rosa	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se encuentra en el recorrido y decide visitarse adicional a las programadas
Nariño	Barbacoas	610014	ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL SURTI PAISA, ubicada al frente del paso grande río Telembí	Grupo #2B	1	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	Estación de servicio cerrada, En reemplazo se realiza EDS FENIX
Nariño	Barbacoas	636644	ESTACIÓN DE SERVICIO FENIX BARBACOAS, La pampa sobre el río Telembí	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se encuentra en el recorrido y decide visitarse adicional a las programadas
Nariño	Pasto	630158	EDS- SERVISUR S.A.S.// Calle 12 No. 12-24	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cuenta con los requerimientos del canal perimetral.
Nariño	Pasto	630159	EDS- SERVICENTRO SUPER// CALLE 12 CARRERA 14 ESQUINA DE PASTO	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita , se observa que no cuenta con canal perimetral de la isla, ni de llenado. Cuenta con canal perimetral total de la estacion.
Nariño	Pasto	630157	EDS- SERVICENTRO TRANSIPIALES //CARRERA 48 No. 11B-13	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita s, se observa incumplimiento de los requerimientos del canal perimetral y rejillas, igual numeral 9,11 y 9,02.
Nariño	Pasto	632773	ESTACION DE SERVICIO EL GUAITARA// CALLE 12 No. 13 - 31	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple on numerales 9,02 y 9,11
Nariño	Pasto	630160	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO FALCON	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple on numerales 9,02, 9,11 y 9,17
Nariño	Pasto	633883	ESTACION DE SERVICIOS AUTOBUSES DEL SUR LTDA / Calle 12 No. 12-24	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple on numerales 9,02 y 9,17
Nariño	Pasto	630153	ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA// CARRERA 14 No. 20-30 BARRIO FATIMA	Grupo #3B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, con incumplimiento del numeral 2.05 (canal recolector), incumplimiento en numeral 3.02 (sellantes cable para humedad), numeral 9.02, numeral 9.10, numeral 9.07.
Nariño	Pasto	632774	Estacion de servicio San Bartolome	Grupo #3B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que el area de servicio de la estacion no se encuntra separa de las vias publicas como se requiere en la norma, adicional comparte tablero electrico con la estación Traservicol. No cumple con las rejillas de recolección.
Nariño	Pasto	637204	ESTACION DE SERVICIO EL PILAR// CALLE 12 B # B-36	Grupo #3B	3	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia extintores vencidos, no entrega documentacion, no cuenta con muchos requerimientos segun lo solicitado en formato de visita, se dejan las observaciones en acta.
Nariño	Pasto	630144	EDS- SERVICENTRO CALLE LA 17// CALLE 17 No.15-85 AIRE LIBRE DE PASTO	Grupo #3B	3	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó, por directriz del Director de volver a Bogotá, por seguridad del equipo SB de Cumbal.
Nariño	Pasto	630151	ESTACION DE SERVICIO PARQUE INFANTIL // CALLE 16B No. 29-89	Grupo #3B	3	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó, por directriz del Director de volver a Bogotá, por seguridad del equipo SB de Cumbal.
Nariño	Pasto	630145	ESTACION DE SERVICIO LA MERCED CALLE 17 No.19-04	Grupo #3B	3	25-Oct-2024	25-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó, por directriz del Director de volver a Bogotá, por seguridad del equipo SB de Cumbal.
Nariño	Pasto	630129	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS DE PASTO// CARRERA 19 No. 14-58 DE PASTO	Grupo #3B	3	25-Oct-2024	25-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó, por directriz del Director de volver a Bogotá, por seguridad del equipo SB de Cumbal.
Nariño	Pasto	630152	ESTACION DE SERVICIO COOTRANAR // CALLE 12 No.5-08	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo la inspección y se evidenció la falta de rejillas de recolección.
Nariño	Pasto	630150	ESTACION DE SERVICIO TRASERVICOL // CALLE 12 No. 5-09 BARRIO CHAPAL DE PASTO	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que el area de servicio de la estacion no se encuntra separa de las vias publicas como se requiere en la norma, adicional comparte tablero electrico con la estación San Bartolome. No cumple con las rejillas de
Nariño	Pasto	630149	ESTACION DE SERVICIO PORVENIR ESTADIO // CALLE 12 No. 7-97 CHAPAL	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo la inspección y se evidenció la falta de rejillas de recolección.
Nariño	Pasto	630154	ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA - COONARTAX // CALLE 2A No.33-10	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita a la EDS en la cual se evidencia que no se entregan las memorias del proceso de construcción, así como los soportes de las capacitaciones realizadas al personal, se tienen las facturas, pero no se
Nariño	Pasto	630131	SERVICENTRO GALERAS // Calle 12 No. 3-17 Chapal	Grupo #5B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cuenta con las rejillas de recolección requeridas en la norma, se informa que debido al año de construcción y a la explicación que se les brindo sobre la norma no estan obligados a cumplir con el documento certificación RETIE.
Nariño	Pasto	630135	SERVICENTRO EL POTRERILLO // CALLE 15 No. 7B-20 PROGRESO	Grupo #5B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se ejecuto la visita, dado que la comisión fue cancelada por ordenes de la dirección.
Nariño	Pasto	632775	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO CRUZ DE AMARILLO // VEREDA CRUZ DE AMARILLO DE PASTO	Grupo #5B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se ejecuto la visita, dado que la comisión fue cancelada por ordenes de la dirección.
Nariño	Pasto	633883	ESTACION DE SERVICIOS AUTOBUSES DEL SUR LTDA	Grupo #5B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se ejecuto la visita, dado que la comisión fue cancelada por ordenes de la dirección.
Nariño	Pasto	634458	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES URBANOS CIUDAD DE PASTO // CALLE 22 N 9 ESTE 20 VIA ORIENTE	Grupo #5B	4	25-Oct-2024	25-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se ejecuto la visita, dado que la comisión fue cancelada por ordenes de la dirección.
Nariño	Pasto	630129	ESTACIÓN DE SERVICIO AMÉRICAS PASTO // CARRERA 19 No. 14-58 DE PASTO	Grupo #5B	4	25-Oct-2024	25-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se ejecuto la visita, dado que la comisión fue cancelada por ordenes de la dirección.
Nariño	Cumbal	630040	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO CUMBAL // CALLE 22 CON 4	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolección no cumple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda marquetalia de las FARC.
Nariño	Cumbal	632743	SERVICENTRO AUTOPISTA CUMBALVEREDA GUAN CANTERIA DE CUMBAL	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolección no cumple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda marquetalia de las FARC.
Nariño	Cumbal	632744	ESTACION DE SERVICIO CUMBAL // TRANSVERSAL 4 No. 19-102 BARRIO LA MERCED	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolección no cumple con los requerimientos mínimo. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda marquetalia de las FARC.
Nariño	Cumbal	630039	EDS- ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO LA FRONTERA DE CHILE	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	0%	No ejecutado	No se ejecuto la visita, dado a problemas de orden social.
Nariño	Ipiales	630078	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO LAS LAJAS EU//AVENIDA PANAMERICANA NORTE LOS CHILCOS DE IPIALES	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se observa q las uniones de las manguera con los breakway tiene teflon
Nariño	Ipiales	630080	ESTACION DE SERVICIO LOS CHILCOS // Avenida Panamericana Norte Barrio Los Chilcos.	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se observa que etsno en mtto de pintura el canopging, no se observan avisos del numeral 2,18, los presentaron y se instalan, no cuenta con numeral 2.09
Nariño	Ipiales	630081	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPER TAXIS DEL SUR LTDA ESTACION DE SERVICIOS	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Esta en remodelación de equipos, una de las islas estba FDS. No todos los tks tienen valcula de sobre lleno
Nariño	Ipiales	630075	ESTACION MULTISERVICIOS CIUDAD DE IPIALES/CR 6 No. 3 B E - 41 BARRIO CHARCO	Grupo #5B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las válvulas de sobrellenado son uevas por lo cual aún no se cuenta con el procedimiento del Item 7.06
Nariño	Ipiales	630079	EDS SERVICENTROAVENIDA COMPAÑIA SAS / CRA 3A 17 ESQUINA	Grupo #5B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolección no cuentan con los estandares requeridos
La Guajira	**Municipio**	**Sicom**	**22 Visitas EDS**	**Grupo #1B y Grupo # 4B**	**5**	**21-Oct-2024**	**25-Oct-2024**	**100%**	**90%**	**95%**	**Detalle**
La Guajira	Maicao	637172	EDS LA FORTALEZA Calle 16 No 1c 16 Santa Isabel	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	632498	EDS NENA Calle 16 No. 20 72 barrio pastrana	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	NO	EDS ROBLE 2 Cra. 26 #15a 12	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se encuentra un lugar totalmente abandonado no esta en servicio se puede evidenciar en la pruebas fotograficas. NO SE ENCUENTRA EL NUMERO DE SICOM EN BASE DATOS NI EN EL SICOM
La Guajira	Maicao	633860	EDS ALI JOSE Calle 16 #21 73	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	637062	EDS LA MILAGROSA CL 16 NRO. 1 B - 21	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	632504	EDS LOS OLIVOS calle 16 No. 4 - 04	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	635902	EDS LA FE MAICAO	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	636091	EDS HO Calle 16 No. 1a 09 Barrio Jorge arieta	Grupo #4B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	632508	EDS EL PAPA Calle 16 No. 24 55	Grupo #4B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Maicao	635909	EDS LA TRONCAL DEL CARIBE CALLE 16 No. 1A - 83	Grupo #1B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	0%	No Ejecutado	Se realizó la visita el dia 21 de octubre de 2024 sin lograr atención
La Guajira	Albania	637332	EDS LOS JOOTH CARRERA 4 NRO. 4 - 60 - CORREGIMIENTO DE CUESTECITAS - ALBANIA	Grupo #4B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Albania	636021	EDS AUTOMOTRIZ CUESTECITA, Cuestesita Albania km 1	Grupo #4B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 22 de octubre de 2024 sin atencion, solo registra las pruebas fotograficas y se evidencia falencias en la EDS
La Guajira	Hatonuevo	632488	EDS JIRETH SECTOR LAS DELICIAS Kilómetro 5 Sector Las Delicias	Grupo #1B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Hatonuevo	636134	EDS Zion Kilómetro 5 Sector Las Delicias	Grupo #1B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Hatonuevo	636378	EDS HESED Kilómetro 5 Sector Las Delicias	Grupo #1B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el dia 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
La Guajira	Barrancas	632466	EDS AUTO JIRETH Cra 6 No. 18 - 99	Grupo #1B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el dia 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas
La Guajira	Fonseca	632483	EDS AUTOMOTRIZ LA BUENA FE CALLE 13 No. 7 - 56	Grupo #4B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el dia 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas con 30 minutos, con muchas falencias .
La Guajira	Fonseca	633851	EDS Sur Guajira Diagonal 12 Nº 24 – 80	Grupo #4B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	0%	Ejecutado	La visita se realizó el 23 de octubre del 2024, la EDS se encuentra sin atención y servicio. El señor Julio Gonzalez de un local comercial llama al dueño al Sr. Bladimir Cuello nos dice que lo esperamos, transcurre 1 hora y 40 minutos sin
La Guajira	San Juan Del Cesar	632534	EDS SEPTIMA AVENIDA, Cra 18 No. 10 15	Grupo #4B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el dia 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas
La Guajira	San Juan Del Cesar	632535	EDS MARTHA VANESSA Carrera 18 No. 10 35 Barrio los Angeles (google tran 17a)	Grupo #1B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el dia 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas
CESAR	**Municipio**	**Sicom**	**Visitas EDS**	**Grupo #1B**	**5**	**24-Oct-2024**	**24-Oct-2024**	**100%**	**100%**	**100%**	**Detalle**
Cesar	Valledupar	631766	EDS SALGUERO Carrera 7A Nº 36 - 48	Grupo #1B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el dia 24 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 3 horas
Cesar	Valledupar	631767	EDS NOVALITO Carrera 9 Nº 10 - 63	Grupo #1B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el dia 24 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 3 horas
Cesar	Valledupar	634128	EDS SUPER STATION LIBA ELENA Diagonal 21 Nº 19D-20 Barrio Los Caciques	Grupo # 4B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el dia 24 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas

CRONOGRAMA MES DE NOVIEMBRE ESTACIONES DE SERVICIO 2024

CRONOGRAMA NOVIEMBRE 2024								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Valle del Cauca	**MUNICIPIO**	**CODIGO SICOM**	**49 Visitas EDS**	**Grupo #1B - Grupo #2B y Grupo# 5B**	**4**	**5-Nov-2024**	**8-Nov-2024**	**71%**	**59%**	**65%**	**DETALLE**
Valle del Cauca	Cali	633527	EDS LOS GUADUALES CALLE 70 No. 8N-50	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633496	EDS COMBUSCOL SAN FERNANDO CALLE 5 N° 25 - 20	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con una duración de 3 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633477	EDS DISTRACOM MIRAFLORES CALLE 5 N° 27 - 08	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con una duración de 3 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633509	EDS SERVICIOS ROOSEVELT SA Carrera 39 No. 6-89	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con una duración de 3 horas aproximadamente"
Valle del Cauca	Cali	633521	EDS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES GRIS SAN FERNANDO LTDA DIAGONAL 51 # 14-89	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633510	EDS PLAZAS VERDES CARRERA 1 N° 62A - 50	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	630285	EDS VILLA COLOMBIA CARRERA 15 N° 51 - 40	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633470	EDS ESSO LA FLORESTA CARRERA 15 N° 33H - 34	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con una duración de 2.5 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633454	EDS LA 52 CALI Carrera 1 No. 51 - 02	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024, encontrando que en el predio que corresponde con la dirección no existen instalaciones físicas de la EDS
Valle del Cauca	Cali	633506	EDS TERPEL MONACO Calle 52 No 8 N-80	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024, encontrando que en el predio que corresponde con la dirección no existen instalaciones físicas de la EDS
Valle del Cauca	Cali	634125	E.D.S INVERSIONES PRIMAX JUNIN DIAGONAL 23 No. 12-25	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633552	EDS TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA CALLE 70 No. 5-42	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	634576	EDS CENTRO DE SERVICIOS VERSALLES AVENIDA 3N No. 20-69	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633455	EDS OÑATE EL OBRERO SAS CARRERA 9 No. 20-25	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633504	EDS OPES EL TRIANGULO CALLE 9 No. 17-65	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633699	EDS BRETANA CALLE 10 No. 15-53	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024. El administrador no se encontraba en la EDS para atender la visita
Valle del Cauca	Cali	633494	EDS COMBUSCOL ESTADIO CALLE 6 N° 31 - 32	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	636534	EDS ROOSVELT CALLE 6 N° 28 - 51	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	634250	EDS LA TERCERA CALLE 34 N° 2F - 105	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con una duración de 4 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633588	EDS NUEVA TERMINAL CALLE 30 A N° 2B - 95	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633474	EDS TERMINAL CALI CALLE 30 N° 2BN - 160	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente
Valle del Cauca	Cali	633559	EDS GREEN EDS CARRERA QUINCE CARRERA 15 No. 11 - 15	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633464	EDS TEXACO CALLE 15 Calle 15 No. 13A - 05	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633457	EDS SERCOMAS 11 DE CALI CARRERA 15 No. 19-01	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633446	EDS SERVICIOS LA 23 ALONSO GÓMEZ MARTÍNEZ CALLE 23 No. 16-40	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633512	ESTACION DE SERVICIO LA NUEVA AUTOPISTA Carrera 24 No. 18E - 65	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633604	TERPEL BELALCAZAR CARRERA 17B No. 23-31	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633472	LORENZA DEL SOCORRO GIRALDO RAMÍREZ Transversal 25 No. 23-16	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633553	EDS EL SAMAN TRANSVERSAL 25 No. 25-10	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Cali	633517	EDS FULL GAS LA FLORESTA DE CALI Transversal 29 No 27C 1 - 106	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realizó ésta visita dado que debimos cambiar el plan de trabajo por temas de desplazamiento en la ciudad atendiendo una condición de salud del compañero José Ávila
Valle del Cauca	Palmira	633680	1. ESTACION DE SERVICIO SERVIBERNA Cra 32 No. 11-20	Grupo #5B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la documentacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633681	2. EDS- ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM PARQUE DEL AZÚCAR Calle 42 No. 34B-141	Grupo #5B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	En la visita se evidencia que los tanques se llenan de forma manual, via tubería interna y se mantienen al 93% de su capacidad de llenado. Documentalmente se refiere que la estación no esta en la obligación de presentar el informe de
Valle del Cauca	Palmira	633675	3. EDS SAN FLORIAN SAS Carrera 27#32-70	Grupo #5B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	se observa el no uso de los surtidores, tanques, y que en las islas estan los surtidores en stop. Aún así el administrador de la EDS refiere enviar la
Valle del Cauca	Palmira	633682	4. EDS- SERVICENTRO ESSO VERSALLES ubicada en la Carrera 28 No.41-68	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	administración que las obras del deprimido requirieron el cierre de esta, ya se realizó la novedad ambiental pertinente y se enviará el correo electronico al
Valle del Cauca	Palmira	633685	5. EDS- SERVICENTRO LA NORTE PALMIRA ubicada en la carrera 28 #39-20	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la documentacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633686	6. EDS- EDS LAS VICTORIAS ubicada en la Carrera 32 #15-05	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la documentacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634473	7. EDS BARRIO NUEVO ubicada en la Carrera 32#23-05	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la documentacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634499	8. EDS- ESTACION DE SERVICIO COODETRANS LA MARIA ubicado en la Carrera 32 #19-72	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la documentacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634578	9. EDS EL PALMAR Calle 42# 34A-16	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visito y no se registraron hallazgos ni documentales ni de infraestructura.
Valle del Cauca	Palmira	635057	10. EDS- ESTACION DE SERVICIO LA 42 ubicada en la Calle 42 #34b-63	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Administrador de la estación no atendió la visita porque no logró verificar si éramos parte del ministerio, nos informó que llamó al número del carnet y no le dieron razón, que le dijeran que tenía que llamar directamente al ministerio.
Valle del Cauca	Palmira	635483	11. EDS- GREEN EDS PLAZA CAMPESTRE ubicada en la Calle 44 #13-45	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la documentacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633670	12. EDS -ESTACION DE SERVICIOS FATIMA PALMIRA ubicada en la Calle 42# 29-31	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Se evidencia que la estacion no se encuentra en funcionamiento, propietario del predio informa que lleva alrededor de 6 años cerrada, no hay infraestructura conforme a lo narrado, pero se evidencia la presencia de 2
Valle del Cauca	Palmira	633672	13. EDS- ESTACION DE SERVICIO LAS PALMERAS PALMIRA ubicada en la Calle 42 #31-93	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la documentacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633664	ESTACION DE SERVICIO TU BOMBA SAS CRA 32 #29-68	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo una inspección visual de la estación, la administradora del lugar informa que tiene planeado el cierre de esta y por esto las condiciones en las que se encuentra, no se tiene el anuncio del precio visible pues la tapa la
Valle del Cauca	Palmira	635041	ESTACION DE SERVICIO LA COLOMBINA CRA 15 #28-24	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de acuerdo al formato de revisión de infraestructura de la EDS y sus instalaciones se encuentran en óptimas condiciones
Valle del Cauca	Palmira	635297	ESTACION DE SERVICIO TERPEL PALMIRANA	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de acuerdo al formato de revisión de infraestructura de la EDS y sus instalaciones se encuentran en óptimas condiciones
Valle del Cauca	Palmira	635722	GREEN EDS CENTRO	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de acuerdo con el formato de revisión de infraestructura de la EDS y sus instalaciones se encuentran en óptimas
Valle del Cauca	Palmira	633665	ESTACION DE SERVICIO LA CEIBA LLANO GRANDE SAS	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de acuerdo al formato de revisión de infraestructura de la EDS y sus instalaciones se encuentran en óptimas condiciones
Valle del Cauca	Palmira	633667	GREEN EDS LA 28	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de acuerdo al formato de revisión de infraestructura de la EDS y sus instalaciones se encuentran en óptimas condiciones
Nariño	**MUNICIPIO**	**CODIGO SICOM**	**21 Visitas EDS**	**Grupo #2B**		**5-Nov-2024**	**8-Nov-2024**	**67%**	**67%**	**67%**	**DETALLE**
Nariño	San Andrés de Tumaco	630237	EDS ESTACIONES DE SERVICIO DEL LITORAL S.A. ubicada en la calle del comercio	Grupo #2B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630224	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLE LA BOMBITA, ubicada en la calle del comercio de Tumaco	Grupo #2B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	635197	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES NO HAY COMO DIOS, ubicada en la calle de comercio detrás del hotel la sultana	Grupo #2B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630230	**EDS PLAYAS DEL MIRA KM 86, ubicada en el KM 86 vía Tumaco-Pasto.**	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA POR BLOQUEO EN VÍA NACIONAL SECTOR DE CHILVI. REEMPLAZADA POR EDS SAN JUAN DE LA COSTA
Nariño	San Andrés de Tumaco	634694	EDS SAN JUAN DE LA COSTA, ubicada en sector el pindo	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE EDS PLAYAS DEL MIRA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630232	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ROSARIO, ubicada en la Guayacana.	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA POR BLOQUEO EN VÍA NACIONAL SECTOR DE CHILVI. REEMPLAZADA POR EDS IBERIA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630244	SERVICENTRO IBERIA, ubicada en barrio Iberia	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE ESTACIÓN DE SERVICIO EL ROSARIO
Nariño	San Andrés de Tumaco	636452	**EDS LLORENTE, ubicada en el CORREGUIMIENTO EL PINDE KILOMETRO 72 VIA TUMACO.**	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA POR BLOQUEO EN VÍA NACIONAL SECTOR DE CHILVI, SE REEMPLAZA POR EDS LOS ROBLES Y SE REALIZA EL 07 DE NOVIEMBRE
Nariño	San Andrés de Tumaco	635048	EDS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ROBLES, ubicada en barrio obrero	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA EDS LLORENTE
Nariño	San Andrés de Tumaco	636454	GASOLINA Y LUBRICANTES S.R, ubicada en el CORREGUIMIENTO EL PINDE KILOMETRO 72 VIA TUMACO	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA POR BLOQUEO EN VÍA NACIONAL SECTOR DE CHILVI. REEMPLAZADA POR EDS PUNTA FLORIDA
Nariño	San Andrés de Tumaco	635224	EDS PUNTA FLORIDA, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE GASOLINA Y LUBRICANTES S.R
Nariño	San Andrés de Tumaco	636455	**ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSTIBLES EL PINDE, ubicada en el CORREGUIMIENTO EL PINDE KILOMETRO 72 VIA TUMACO.**	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA POR BLOQUEO EN VÍA NACIONAL SECTOR DE CHILVI. SE REEMPLAZA POR EDS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COLORADO
Nariño	San Andrés de Tumaco	635272	ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COLORADO	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES EL PINDE
Nariño	San Andrés de Tumaco	636453	ESTACIÓN DE SERVICIO BUCHELI, ubicada VEREDA BUCHELI KM 19 VÍA TUMACO	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA POR BLOQUEO EN VÍA NACIONAL SECTOR DE CHILVI. SE REEMPLAZA POR EDS LA FLORIDA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630245	ESTACIÓN DE SERVICIO LA FLORIDA, ubicada en barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE ESTACIÓN DE SERVICIO BUCHELI
Nariño	San Andrés de Tumaco	636972	EDS BUCHELI, ubicada en KM 20 VEREDA BUCHELI	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA POR BLOQUEO EN VÍA NACIONAL SECTOR DE CHILVI. SE REEMPLAZA POR EDS BELLAVISTA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630227	EDS BELLAVISTA, ubicada en barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE EDS BUCHELI
Nariño	San Andrés de Tumaco	630222	EDS PUERTO BELLO, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630226	ESTACION DE SERVICIO EL PINDO, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	3	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA EL 6 DE NOVIEMBRE
Nariño	San Andrés de Tumaco	610045	**ROMERO Y BURGOS Y CIA S EN C No 2 ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL, ubicada en la calle del comercio**	Grupo #2B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN EL CRONOGRAMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	620385	ROMERO Y BURGOS Y CIA EN C, ubicada en la calle PAYAN	Grupo #2B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN EL CRONOGRAMA, EL CODIGO SICOM PERTENECE AL COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE LA MISMA FRANQUICIA ROMERO Y BURGOS, POR LO QUE SE REEMPLAZA CON 610045 Y 630240

ATLANTICO - BOLIVAR	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	14 Visitas EDS	Grupo # 4B	5	5-Nov-2024	8-Nov-2024	86%	79%	82%	DETALLE
Atlantico	Soledad	630848	EDS NUEVO MANANTIAL CARRERA 12 No. 63-79	Grupo # 4B	2	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Soledad	630854	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SERVICENTRO ESSO CIRCUNVALAR CARRERA 27C No. 58-39	Grupo # 4B	2	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO REALIZADA POR CAMBIOS DE PROGRAMACION A UNA NUEVA VISITA
Atlantico	Soledad	634681	SS LOS MANGOS CALLE 18 No. 37 A 4 - 20	Grupo # 4B	2	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO REALIZADA POR CAMBIOS DE PROGRAMACION A UNA NUEVA VISITA
Atlantico	Soledad	636816	EDS LA 18 CALLE 18 No. 16-17	Grupo # 4B	2	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Barranquilla	630768	ESTACIÓN DE SERVICIO LA CIRCUNVALAR CALLE 110 No. 30-53	Grupo # 4B	1	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Barranquilla	636633	EDS VENTANA AL MUNDO CALLE 110 No. 71-82	Grupo # 4B	1	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Barranquilla	630786	EDS VIRGEN DEL CARMEN CARRERA 8B No. 5-325	Grupo # 4B	1	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se llego hacer la visita no nos atendieron, no se escontraba el Administrador, solo el Bombero (nos manifiesta que estan capacitacion esta semana) se hace registro fotografico.
Atlantico	Barranquilla	635265	EDS SL LA CORDIALIDAD CALLE 99 B No. 6 - 55	Grupo # 4B	1	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Atlantico	Malambo	630821	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MALAMBO CARRETERA ORIENTAL No. 19-20	Grupo # 4B	2	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA EL 7 DE NOVIEMBRE
Atlantico	Malambo	634284	EDS LA MAGDALENA, Calle 10 # 19 42	Grupo # 4B	2	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	VISITA AGREGADA POR TEMA DE DESPLAZAMIENTO
Atlantico	Malambo	636104	EDS LA POPA CALLE 17 No. 13-41	Grupo # 4B	3	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	VISITA NO EJECUTADA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SE REEMPLAZA POR EDS LA MAGDALENA
Atlantico	Baranquilla	800046	PLANTA DE ABASTECIMIENTO PLANTA DE PALERMO, Km 5 Corredor Portuario vía Baranquilla Cienaga, Palermo, Sitionuevo, Magdalena	Grupo # 4B	3	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	POR SOLICITUD DEL DIRECTO SE HACE VISITA A LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO
Bolivar	Cartagena	620155	ESTE ES UN COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, ESTACION DE SERVICIOS CODIS SAS , CORREGIMIENTO PASCABALLO CALLE DEL PUERTO CALLE 16 NO 6 - 47	Grupo # 4B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Bolivar	Cartagena	631135	ESTACION DE SERVICIO CODIS SAS CORREGIMIENTO PASCABALLO CALLE DEL PUERTO CALLE 16 NO 6 - 47	Grupo # 4B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
TOLIMA / CUNDINAMARCA	**MUNICIPIO**	**CODIGO SICOM**	**10 Visitas EDS**	**Grupo #3B**	**4**	**12-Nov-2024**	**15-Nov-2024**	**100%**	**100%**	**100%**	**DETALLE**
Cundinamarca	Fusagasugá	632150	EDS- CONSORCIO BOGOTA - FUSA/Kilómetro 4 Variante Fusagasuga	Grupo 3B	1	15-Nov-2024	15-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	SE CAMBIA FECHA PARA VISITA VIERNES 15 NOV- POR LOGITSICA// Se realizó visita donde se observa que ya no funciona la EDS en la dirección registrada.
Cundinamarca	Girardot	632160	ESTACION DE SERVICIO SOCIEDAD DE AGRICULTURA/CARRERA 10 No. 21-30 BARRIO GRANADA	Grupo 3B	1	12-Nov-2024	12-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRAMA
Cundinamarca	Girardot	632157	EDS Girardot con calle 28A	Grupo 3B	1	12-Nov-2024	12-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	SE REALIZO VISITA ADICIONAL- TENIENDO EN CUENTA QUE LA ANTERIOR EDS NO ESTABA EN FUNCIONAMIENTO.
Tolima	Ibagué	633348	ESTACION DE SERVICIO CEMEX PLANTA IBAGUE/Avenida Miralindo Calle 60 Zona Industrial El Pozavo	Grupo 3B	2	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se hizo visita en la dirección reportada, encontrando que hace parte de la planta de transporte de CEMEX, pero no funciona la EDS Privada registrada en Sicom.
Tolima	Ibagué	633346	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRIVADA CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A. KM 24	Grupo 3B	3	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	se realizó visita en dirección de sicom, se observa una planta de cemex, somos atendidos por ingeniero quien manifiesta que si existe EDS por lo que procedemos a realizar visita con nuevo sicom y razón social_SICOM.633346
Tolima	Ibagué	634784	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRIVADA CENTRAL DE MEZCLAS SA/km 25 vía + 48 METROS SUR Ibague - Esalnal	Grupo 3B	2	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	se realizó visita en dirección de sicom, se observa una planta de cemex, somos atendidos por ingeniero quien manifiesta que si existe EDS pero no con los datos que estamos buscando.
Tolima	Ibagué	637506	ESTACION DE SERVICIO GY TEXACO EL CURAL 10/KM 8.5 SECTOR EL CURAL VIA IBAGUE-ROVIRA-VDA EL CURAL	Grupo 3B	2	14-Nov-2024	14-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Visita realizada y atendida por el propietario, sin novedades relevantes.
Tolima	Prado	610046	EDS- RIO PRADO INVERSIONES CAMALEOPOTAMIA/CALLE N° 140 0 VEREDA EL PUERTO	Grupo 3B	3	13-Nov-2024	13-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visita al dia de hoy 13 teniendo en cuenta las condiciones de clima. Con novedad de la estacion flotante y el sito donde está ubicado el tanque.
Tolima	Prado	633378	EDS- ESTACION DE SERVICIO PRADO BIOMAX/CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA	Grupo 3B	3	13-Nov-2024	13-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visita al dia de hoy 13 teniendo en cuenta condiciones de clima. Con novedad de tanques debajo del canopy.
Tolima	Prado	635473	SICOM 635473- EDS ESTACION DE SERVICIO ASOPRADO/KILOMETRO 1 VIA PRADO PURIFICACION	Grupo 3B	4	13-Nov-2024	13-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visita al dia de hoy 13 teniendo en cuenta condiciones de clima. Sin novedad en cuanto estructura y documentación, aporta citación por parte de GI a reunión veredal como representante legal de la estación.
PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	**CODIGO SICOM**	**29 Visitas EDS**	**Grupo # 3C y Grupo # 4C**	**5**	**18-Nov-2024**	**22-Nov-2024**	**76%**	**52%**	**64%**	**DETALLE**
Putumayo	VILLAGARZON	633978	ESTACION DE SERVICIO ARIAS SOLARTE_CARRERA 7 No. 1 - 85	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, con los siguientes hallazgos, extintor sobrelleno vencido, 1 solo extintor en zona administrativa, puerta de ingreso sin cierre automatico, parte del cableado sin tuberia conduit, tubos de ventilación a menos de 15 menos
Putumayo	VILLAGARZON	633979	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO KILOMETRO 1 SALIDA A PUERTO ASIS VILLAGARZON	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Esta estación no estaba planeada sin embargo se realiza ya que se encuentra a 1km del recorrido planeado inicialmente, las mangueras presentan tefton, puertas no son de cierre automatico
Putumayo	VILLAGARZON	633984	ESTACION DE SERVICIO PUERTO UMBRIA_BARRIO OBRERO SALIDA A PUERTO ASIS	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	No se realiza por problemas de movilidad, en cambio de esta se realiza la eds SAN ANTONIO ya que se encontraba mas cerca
Putumayo	PUERTO ASIS	610036	EDS TOLIMA, muelle la esmeralda barrio la union	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza visita sin novedades en infraestructura, se encuentran fuentes de ignición a menos de seis metros pero es una novedad común en las eds fluviales tipo 1, ya que es un espacio pequeño
Putumayo	VILLAGARZON	633983	ESTACION DE SERVICIO FALKONERY_CARRERA 7 NO 13B - 70 BARRIO SAN DIEGO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita encontrando lo siguiente: no hay cuarto de vapor, fue desmontado por obras en la estación, hay cables electricos expuestos en el cuarto electrico, se encuentra tefton en mangueras, rejillas de canal recolector
Putumayo	PUERTO ASIS	633939	SERVICENTRO SANTANDER, ubicado en Calle 12 No 26-04	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realizo debido a que estaba cerca de las estaciones visitadas el dia 20 de Noviembre de 2024, no cuenta con separadores, andenes o zona verde para delimitar, canal perimetral no tiene las medidas establecidas, no tienen horario
Putumayo	PUERTO ASIS	610066	"610066 ESTACION FLUVIAL PUERTO ASIS NO 2 PLAYA HONG - KONG"	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	La eds no cuenta con anuncios, no cuenta con pasamanos
Putumayo	PUERTO ASIS	634094	ESTACION DE SERVICIO BOYACA_KILOMETRO 3 VEREDA PEÑAZORA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Se reemplaza por EDS KM 5
Putumayo	PUERTO ASIS	633921	SERVICENTRO KM 5	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	•No cuenta con manteniba del proceso de construcción, modificación o ampliación de la EDS, entre otros... •No cumple con los requisitos de medida de rejilla perimetral ni con tramos de
Putumayo	PUERTO ASIS	633930	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL ESTAMBUL_PLAYA HONG KONG RIO PUTUMAYO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	633936	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO LA COCHA_CALLE 9 CARRERA 26 ESQUINA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, encontrando que no cumple con zonas verdes o andenes para separar la estación de la pública.
Putumayo	PUERTO ASIS	610072	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL ÁGUILA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de eds programadas y no visitadas, la comunicación con los administradores de la estación es complicada brindan un numero telefonico el cual se llama y se pide correo electronico el cual no brindan; por
Putumayo	PUERTO ASIS	610052	E.D.S FLUVIAL COMBUSTIBLES DEL RIO PUTUMAYO_PLAYA HONG KONG VIA RIO PUTUMAYO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	637607	ESTACIÓN DE SERVICIO CARMELITA_VDA LA CARMELITA VIA PRINCIPAL	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	610047	ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL Y LUBRICANTES YOSELIN_ VDA LA CARMELITA - (610047)	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	610054	EDS FLUVIAL ESTAMBUL_PLAYA HONG KONG	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	633927	ESTACION DE SERVICIO TRANS HONG KONG SA_Carrera 21 14-88	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Faltan andenes, zonas verdes, canal perimetral no cumple medidas
Putumayo	PUERTO CAICEDO	633946	ESTACIÓN DE SERVICIO CARIBE NO 1_CRA 6 N 5-41 Barrio Santa Barbara	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	FUERON REEMPLAZADAS POR ESTACIONES EN PUERTO ASIS
Putumayo	PUERTO CAICEDO	633947	ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO_VIA PRINCIPAL SAN PEDRO - PUERTO CAICEDO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	FUERON REEMPLAZADAS POR ESTACIONES EN PUERTO ASIS
Putumayo	PUERTO CAICEDO	633948	ESTACION DE SERVICIO VILLA NATALIA_BARRIO MIRAFLORES	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	FUERON REEMPLAZADAS POR ESTACIONES EN PUERTO ASIS
Putumayo	PUERTO CAICEDO	635871	ESTACION DE SERVICIO LA VILLA PTO CAICEDO_BARRIO LA ISLA DE PUERTO CAICEDO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	FUERON REEMPLAZADAS POR ESTACIONES EN PUERTO ASIS
Putumayo	PUERTO ASIS	633932	LOS CRISTALES ESTACION DE SERVICIOS	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de ESTACION DE SERVICIO LA VILLA PTO CAICEDO_BARRIO LA ISLA DE PUERTO CAICEDO, es una EDS inactiva desde hace año y medio
Putumayo	PUERTO ASIS	633931	FLUVIAL LA ESMERALDA_KM 9 BOCANAS DEL GUAMUES	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	633933	ESTACIÓN AVENIDA AEROPUERTO_Cr 20 N° 13 ß 85 Av. Aeropuerto Barrio Las Américas	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	No cumple canal perimetral de canopy, puerta principal no es automatica, no cuenta con andenes, ni zonas verdes que separen la estación de la vía pública
Putumayo	PUERTO ASIS	633941	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ ROMO_Cra 29 15-80 B/B Recreo	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	El canal perimetral no cumple, puerta principal no es automatica ni de facil acceso, la caja electrica se encuentra en el local del restaurante
Putumayo	PUERTO ASIS	633930	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL ESTAMBUL_PLAYA HONG KONG RIO PUTUMAYO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	633937	SERVICENTRO PUERTO ASIS_CARRERA 20 No. 31-150 BARRIO EL JARDIN	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	•No cumple ningun tipo de documentación tecnica o juridica. •No cumple con los requisitos de medida de rejilla perimetral ni con tramos de 2 metros.
Putumayo	PUERTO ASIS	633928	ESTACION CENTRAL VICTORIA_CORREGIMIENTO SANTANA KM 1 VIA ORITO PUERTO ASIS	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Esta estación no se realizo, pero fue reemplazada por una nueva no progamada
Putumayo	PUERTO ASIS	610056	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL COOTRANSAMAZONICA LTDA_MUELLE LA ESMERALDA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Nadie atiende la visita, se toma registro fotografico y georeferenciacion

ARAUCA	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	24 Visitas EDS	Grupo #2C	4	18-Nov-2024	22-Nov-2024	100%	93%	96%	DETALLE
Arauca	Arauquita	630693	ESTACION DE SERVICIO LA QUINTA/CALLE 5 No. 0 - 67 BARRIO SAN MARTIN	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauquita	630694	ESTACION DE SERVICIO EL NAVEGANTE/Calle 4 0-80	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauquita	630695	ESTACION DE SERVICIO CORRAL DE PIEDRA/ CARRERA 1 NO 1 - 77	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	0%	No ejecutado	Por situación de orden público, no se puede visitar, se reemplaza por EDS Kairo.
Arauca	Arauca	630690	ESTACION DE SERVICIO SABANALARGA/CARRERA 19 No. 12 -04.	Grupo #2C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	637368	ESTACION DE SERVICIO KAIROS/ VEREDA CAMPOALEGRE	Grupo #2C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	634942	ESTACION DE SERVICIO LA PRIMERA DEL LLANO/ CARRERA 19 CALLE 12-15 BARRIO CRISTO REY	Grupo #2C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	637578	LA ANTIOQUEÑA/VEREDA EL CHAPARRITO PD LA JULIETA	Grupo #2C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630687	ESTACION TODO SERVICIO/Calle 1 Sur No. 3-244	Grupo #2C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630691	ESTACION DE SERVICIO LAS MALVINAS/ KILOMETRO N° 4 EL PARAISO VEREDA MATA DE GALLINA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	Grupo #2C	3	22-Nov-2024	22-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630692	ESTACION DE SERVICIO BRISAS DEL RIO //KM 4 Vereda Matagallina Finca el Paraiso	Grupo #2C	5	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630689	ESTACION DE SERVICIO DON PERANCO/ CALLE 1A SUR No. 23 - 100 FUNDADORES	Grupo #2C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	630688	ESTACION DE SERVICIO Y TRANSPORTE EL PROGRESO/ CARRERA N° 19 7 317	Grupo #2C	5	22-Nov-2024	22-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentación al día
Arauca	Arauca	634981	EDS- BRISAS DEL LLANO SAS/ kilómetro 7 Vereda Matagallina	Grupo #2C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentacion incompleta.
Arauca	Arauca	637221	EDS FONSECA/ Vereda matagallina fincalos clavellinos	Grupo #2C	4	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Novedades de Infraestructura, documentacion incompleta.
CESAR	**MUNICIPIO**	**CODIGO SICOM**	**19 Visitas EDS**	**Grupo# 1C y Grupo # 5C**	**4**	**18-Nov-2024**	**21-Nov-2024**	**84%**	**89%**	**87%**	**DETALLE**
Cesar	La Gloria	637569	EDS SERVICENTRO LAS MARGARITAS C LA MATA KM 4 LOTE 2	Grupo # 1C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	REQUERIMIENTO Verificación de existencia de dos EDS en el municipio de La Gloria para asignación de cupo de combustible en ZF.
Cesar	La Gloria	637571	EDS SERVICENTRO LOS LAURELES C LA MATA KM 4	Grupo # 5C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	REQUERIMIENTO EDS CUMPLE CON LA DOCUMENTACION, EN EL TECNICO CUNTA recolector de la estación de servicio no cumple con las dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en la normativa.
Cesar	Agua Chica	631673	EDS NEW EL ROSARIO LOTE 3 KM 59 +848 VIA AGUA CHICA SAN ALBERTO	Grupo # 1C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada en el recorrido La visita se realizó el día 18 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas.
Cesar	Agua Chica	636806	EDS LAS PALMAS DE AGUA CHICA	Grupo # 5C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada en el recorrido, sin novedades graves, EDS agregada en el recorrido con documentacion de inspección y poliza al dia en general cumple con la documentacion, en lo tecnico canal recolector de la estación de
Cesar	Agua Chica	NO REGISTRA	EDS NEW SAN MIGUEL KM 59+946,43 VÍA AGUACHICA - SAN ALBERTO	Grupo # 1C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	REQUERIMIENTO Presentó Certificado de Inspección con fecha anterior a la actividad de acompañamiento por el MME a la Inspección Inicial.
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631724	EDS MARLI, ubicada en DIAGONAL 1 No. 10-34 BARRIO LOC COMUNEROS	Grupo # 1C	2	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 20 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631731	EDS SERVIMINAS, ubicada en ENTRADA PRINCIPAL VIA VALLEDUPAR LA JAGUA DE IBIRICO	Grupo # 5C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS CON DOCUMENTOS AL DIA, en lo técnico no cumple con el canal de recolecto, comercialización de combustible en garrafones, Se ha identificado la acumulación significativa de agua en la caja que contiene la bomba
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	635770	EDS SORORIA, ubicada en AVENIDA PRINCIPAL ENTRADA A LA JAGUA DE IBIRICO	Grupo # 1C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 19 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas. La EDS no envió documentación, se dejo un archivo con el correo de solicitud que se remitió.
Cesar	La_Jagua_De_Ibirico	631729	ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JORGE E. RICARDO SANCHEZ, ubicada en DIAGONAL 1 No. 3 A - 143 BARRIO LA Y	Grupo # 5C	3	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS EJECUTADAS SIN COMPLICACIONES, DOCUMENTOS AL DIA, EDS cumple con la documentacio y esta el dia en la poliza e inspeccion, Los tanques de almacenamiento de la estación de servicio están ubicados debajo del canopy.
Cesar	Agustin_Codazzi	631677	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL TESORO, ubicada en Cra 16 No. 29-350	Grupo # 5C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS cumple con documentacion y al dia, El canal recolector no cumple con las medidas reglamentarias
Cesar	Agustin_Codazzi	633805	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA TRINITARIA CR 16 3 160	Grupo # 1C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 20 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	El_Paso	636844	EDS LOS SIERRA, ubicada en CALLE 1 No 7-17 BARRIO SANTA BARBARA	Grupo # 5C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	0%	No Ejecutado	Esta visita no se realizó
Cesar	El_Paso	634948	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SHALOM CALLE 12 #8-114 BARRIO 15 DE MARZO CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA	Grupo # 1C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	0%	No Ejecutado	Esta visita no se realizó, se reemplazo con la EDS New San Miguel
Cesar	Valledupar	633832	SERVICENTRO OMEGA Carrera 16 No. 21 - 85	Grupo # 1C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 19 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	Valledupar	633826	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOTRAUPAR Calle 21 No 7 A - 80	Grupo # 5C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS NO APORTA DOCUMENTOS, EN SICOM SE PUEDE INSPECCIONAR AL DIA, en lo tecnico Se identificaron derrames de combustible e infiltración de agua en un surtidor, posiblemente por fallas en sellos, empaques o conexiones del sistema
Cesar	Valledupar	631762	ESTACION DE SERVICIO LA 21 CARRERA 18A No. 20A-44	Grupo # 1C	4	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	La visita se realizó el día 20 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas
Cesar	Valledupar	631765	ESTACION AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR CALLE 17 No. 15-56	Grupo # 1C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada en el recorrido La visita se realizó el día 21 de noviembre con una duración aproximada de 2 horas.
Cesar	Valledupar	631761	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LOS CACIQUES CALLE 16 No. 19-27 BARRIO DANCONO	Grupo # 5C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS EJECUTADAS SIN COMPLICACIONES, DOCUMENTOS AL DIA, en lo tecnico Se identificó que la caja contenedora de derrames, diseñada para albergar la bomba sumergible y la tubería de succión, no cumple con los requisitos
Cesar	Valledupar	631763	ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN DIAGONAL 21 No. 18D-66	Grupo # 5C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	EDS SIN NOVEDAD DOCUMENTACION Y AL DIA EN EL TECNICO, SE HA DETECTADO la presencia de fugas de combustible en las uniones de los breakaways, atribuible al uso indebido de cinta de teflón como elemento de sellado. Este