OBLIGACIÓN 10.

FECHA: 04 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la vereda Santa Cruz sector Meridor y sector Chucúa en el rio Chicú donde se circulando sin novedad.





FECHA: 07 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: monitoreo al Rio Chicú vía la cita Guangata en la cual se evidencia material vegetal obstruyendo el libre cause del Rio.





FECHA: 07 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo preventivo por temporada de lluvias en el Rio Chicú en la vereda santa cruz sector Meridor en donde se evidencia material vegetal aumento del afluente.





FECHA: 08 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: monitoreo preventivo al Rio Chicú vía la cita Guangata en la cual se evidencia limpieza en este sector.





FECHA: 08 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo preventivo por temporada de lluvias en el Rio Chicú en la vereda Santa Cruz sector Meridor en donde se evidencia material vegetal aumento del afluente.





FECHA: 09 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: monitoreo preventivo por temporada de lluvias al Rio Chicú vía la cita Guangata y vereda Santa Cruz sector Meridor.





FECHA: 10 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo al afluente del Río en el sector colegios en la cual se evidencia material vegetal obstruyendo el libre cause del rio.





FECHA: 12 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo preventivo por temporada de lluvias en el Rio Chicú en la vereda Santa Cruz sector Meridor en donde se evidencia material vegetal aumento del afluente.





FECHA: 09 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: monitoreo preventivo por temporada de lluvias al Rio Chicú vía la cita Guangata en el cual se observa aumento de este afluente hídrico y con bastante material vegetal obstruyendo este caudal y desbordamiento por el mismo.





FECHA: 20 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo preventivo por temporada de lluvias en el Rio Chicú en la vereda Santa Cruz sector el Tambo en donde se evidencia material vegetal aumento del afluente.





FECHA: 21 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo preventivo por temporada de lluvias en el Rio Chicú en la vereda Santa Cruz sector Meridor en donde se evidencia material vegetal aumento del afluente.





FECHA: 22 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en el Rio Chicú por variabilidad climática en la cual se presentan precipitaciones con tormenta eléctrica en la vereda Santa Cruz sector Meridor en donde se evidencia material vegetal aumento del afluente.





FECHA: 04 de diciembre de 2024.

ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú

LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 04
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la vereda Santa Cruz sector Meridor y sector Chucúa en el rio Chicú donde se circulando sin novedad.





FECHA: 09 de noviembre de 2024.
ASUNTO: Monitoreo Rio Chicú
LUGAR: Tenjo
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.
TIPO DE EVENTO: monitoreo preventivo por temporada de lluvias en el Rio Chicú en la vereda santa cruz sector Meridor en donde se evidencia material vegetal aumento del afluente.





María Elsy Molina Cruz.

Maria Elsy Molina Cruz

Reprentante Legal

Junta Defensa Civil Tenjo