Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte Final
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
3.07	und	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11				2	2,00
								Total	2,00



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL