E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

INFORME No. 02

CONTRATO:	**496**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**DINAMO DE COLOMBIA**	**NIT No.**	**900.277.500-5**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, BOLSA DE REPUESTOS PARA REFRIGERADORES Y CONGELADORES** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
53.568.257,00	24.570.797,00	AGOSTO DE 2024	28.997.460,00	AC 2070
	27.497.560,00	DICIEMBRE DE 2024	1.499.900,00	AC 2082

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 496 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que: **DINAMO DE COLOMBIA,** DURANTE LOS MESES DE **NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024,** REALIZO EL **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS REFRIGERADORES Y CONGELADORES** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato, tal como hace constar el Ingeniero Biomédico de la institución en certificación emitida por el, el Comprobante de Ingreso a Almacén y los Reportes de Servicio, documentos que hacen parte integral del presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 27.497.560.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002677

Señores: DINAMO DE COLOMBIA LTDA
NIT/C.C.: 900277500 Señor (a): DINAMO DE COLOMBIA LTDA
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: AC-2082 Fecha Factura: 2024/12/13
Fecha: 2024/12/19
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PMB182	PU1	COMPRENSOR DE 1/5	UN	1.00	235,294.12	44,706	280,000
PMB181	PU1	COMPRENSOR UNIDAD	UN	1.00	436,974.79	83,025	520,000
PMB194	PU1	CONDENSADO MOTOCOMPRESOR	UN	1.00	4,285,714.29	814,286	5,100,000
PMB185	PU1	CONTROLADOR MT 512	UN	1.00	134,453.78	25,546	160,000
PMB186	PU1	CONTROLADOR MT 530	UN	4.00	361,344.54	274,622	1,720,000
PMB195	PU1	FILTRO 1/4 NEVERA	UN	1.00	25,042.02	4,758	29,800
PMB183	PU1	FILTRO DE 1/4	UN	1.00	27,310.92	5,189	32,500
PMB187	PU1	MOTOR VENTILADOR 10 V A 110V	UN	1.00	113,445.38	21,555	135,000
PMB188	PU1	MOTOR VENTILADOR 18V A 110V	UN	1.00	142,857.14	27,143	170,000
PMB192	PU1	REFRIGERADOR R404 K	UN	1.00	45,000.00	8,550	53,550
PMB190	PU1	REFRIGERANTE R 600A K	UN	1.00	37,815.13	7,185	45,000
PMB189	PU1	REFRIGERANTE R134 VALVULA AUTOSELLADA	UN	1.00	49,537.82	9,412	58,950
PMB191	PU1	REFRIGERANTE R290 K	UN	1.00	59,243.70	11,256	70,500
PMB184	PU1	SONDA DE AMBIENTE	UN	1.00	76,050.42	14,450	90,500
PMB193	PU1	TERMICOS TPC 1/12 A	UN	1.00	29,411.76	5,588	35,000
						1,357,271	8,500,800

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500,800	0	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	178,588	7,143,529
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	203,591	1,357,271
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	71,435	7,143,529
24905501	Internacional	Internacional	SERVICIOS	0	8,047,186	0
			TOTAL INTERNACIONAL	8,500,800	8,500,800	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/12/19 Hora: 16:25:15 Usuario:jesenjam Terminal:*

Periodo: 2024/12 - civmov 8.0.33

DINAMO de Colombia
Ingeniería, tecnología y servicios.

Tunja, Diciembre de 2024

Señores:
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Ciudad

REF: BOLSA DE REPUESTOS

BOLSA DE REPUESTOS ACTA FINAL NEVERAS 2024				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN**	**V/UNIT**	**V/PARCIAL**
Suministro de unidad compresora	1	Uci Neonatos	$ 520.000,00	$ 520.000,00
Cambio de compresor de 1/5 +	1	Uci Neonatos	$ 280.000,00	$ 280.000,00
CARGA REFRIGERANTE R134	1	Uci Neonatos	$ 95.000,00	$ 95.000,00
FILTRO DE 1/4	1	Uci Neonatos	$ 32.500,00	$ 32.500,00
NITROGENO PARA BARRIDO TUBERIA	1	Uci Neonatos	$ 37.000,00	$ 37.000,00
DESMONTE DE EVAPORADOR PARA DESBLOQUEO POR CONGELACIÓN (Se recomedo cambio sistema).	1	Cava Morgue	$ 240.000,00	$ 240.000,00
Suminisatro y Cambio de sonda de Ambiente	1	Cava Morgue	$ 90.500,00	$ 90.500,00
Correccion fuga evaporador	1	Nevera farmacio Bodega -Haceb	$ 138.000,00	$ 138.000,00
REMPLAZO CONTROLADOR MT 512	1	Nevera farmacio Bodega -Haceb	$ 160.000,00	$ 160.000,00
NITROGENO PARA BARRIDO TUBERIA	1	Nevera farmacio Bodega -Haceb	$ 37.000,00	$ 37.000,00
Suministro CONTROLADOR MT 530	4	Nevera farmacio Bodega -Haceb	$ 430.000,00	$ 1.720.000,00
MOTOR VENTILADOR 10 Vatios a 110 V	1	STOP	$ 135.000,00	$ 135.000,00
MOTOR VENTILADOR 18 Vatios a 110 V	1	STOP	$ 170.000,00	$ 170.000,00
REFRIGERANTE R134 KILO VALVULA AUTOSELLADA	1	STOP	$ 58.950,00	$ 58.950,00
REFRIGERANTE R 600A KILO	1	STOP	$ 45.000,00	$ 45.000,00
REFRIGERANTE R290 KILO	1	STOP	$ 70.500,00	$ 70.500,00
REFRIGERANTE R 404 KILO	1	STOP	$ 53.550,00	$ 53.550,00
TERMICOS TPC 1/12 A 1/2 HP	1	STOP	$ 35.000,00	$ 35.000,00
CONDENSADRO MOTOCOMPRESOR	1	STOP Morgue	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
FILTRO 1/4 NEVERA	1	STOP NEVERAS	$ 29.800,00	$ 29.800,00
TOTAL				**$ 9.047.800,00**

CONTRATISTA

DINAMO DE COLOMBIA LTD- R/L JORGE PEREZ LUGO

Nit: 900277500-5

Dir: Cr 21 No 2 8 - 30
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodecol@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

EL INGENIERO BIOMÉDICO
TEMPOLAB – TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa **DINAMO DE COLOMBIA** Identificada con el Nit: **900.277.500-5** realizó mantenimiento preventivo e instalo a satisfacción durante los meses de noviembre y diciembre del 2024 los repuestos para refrigeradores y congeladores de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja de acuerdo con el contrato Nº **496** de 2024, con factura No. **AC 2082** de fecha de 12 de diciembre de 2024, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, BOLSA DE REPUESTOS PARA REFRIGERADORES Y CONGELADORES.**

Se realiza mantenimiento preventivo e instalación de repuestos de acuerdo a los protocolos de servicio de la empresa, el reporte se encuentra escaneado y archivado en la hoja de vida de cada equipo. Los equipos se encuentran funcionando correctamente.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor DE **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 27.497.560).**

Tunja, 16 de diciembre de 2.024.

Atentamente,

GERMÁN DARIO PUERTO GUTIERREZ
Ingeniero Biomédico

Elaboró/Aida B

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 101 | FECHA DIA 19 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador.	MARCA	MELING.
MODELO	YC 65 L.	No.SERIE	23100 1883.
No.INV	2238.	UBICACIÓN	Ortopedia I Suv.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje, amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los rangos Permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓*	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación dal funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V.
Amp. nominal	0.8
Amp. compresor	0.8.2
Temp. ambiente	24
Temp. Equipo.	7°C A 8°.

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZAOO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha.	Nombre: Yeimy Lizeth Melina Cargo: Enfermera Yeimy Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 02 | FECHA DIA 19 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Hidrocolector.	MARCA	Chattanoga.
MODELO	Chattanooga. C-2.	No.SERIE	K0812470170.
No.INV		UBICACIÓN	Ortopedia 7 Sur.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua voltaje, amperaje temperatura donde se logra identificar que esta dentro de los rangos. Permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V.
Amp. nominal	2.0
Amp. compresor	2.6.
Temp. ambiente	21.9
Temp. Equipo.	-0° A -10°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO	
[X]	Mantenimiento preventivo
[ ]	Mantenimiento correctivo
[ ]	Revisión y Diagnostico.

REPUESTOS UTILIZADOS

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Raalizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Cargo: Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 03 | FECHA DIA 19 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HDSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernatico
MODELO	No registra	No.SERIE	15-0683
No.INV		UBICACIÓN	UCI Pediatrica Bovite

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se logra evaluar temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Selledo de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Vollaje	110 V
Amp. nominal	2.6
Amp. compresor	2.3
Temp. ambiente	21.5
Temp. Equipo.	2° A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

DTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Nasly Gonzalez Cargo: Enfermera Nasly G. Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 04 FECHA DIA 19 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HDSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	MELING
MODELO	VC-130L	No.SERIE	240300974
No.INV		UBICACIÓN	Hospitalizacion 6 SUV

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua voltaje, amperaje y temperatura. donde se logra identifica que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	2.1
Amp. compresor	2.
Temp. ambiente	21.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Maureen Tatiana Hoyos Cargo: Enfermera Profesional. Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	05	FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:	SAN RAFAEL		
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Metro
MODELO	YC.	No.SERIE	2310018894
No.INV		UBICACIÓN	6to Norte

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje y amperaje el cual esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de mòto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperature.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	0,8
Amp. compresor	8.3
Temp. ámbiente	21.5
Temp. Equipo.	20 A 80

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADDR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramlanta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Ciperocha	Nombre: Laura Bibiyan Cargo: Enfermera. Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 06 **FECHA** **DIA** 19 **MES** 4 **AÑO** 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador.	**MARCA**	HELM G.
MODELO	YC 55L.	**No.SERIE**	231001882.
No.INV	0004	**UBICACIÓN**	5 norte.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua voltaje, amperaje, temperatura el cual esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de eveporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V.
Amp. nominal	0.8.3
Amp. compresor	0.8.
Temp. ambiente	22.5.
Temp. Equipo.	2 A 8 a

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Jessica Rivas Cargo: Enfermera Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	107	FECHA	DIA 19	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:	SAN RAFAEL		
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Haceb.
MODELO	RVC 3	No.SERIE	90908301
No.INV	0339	UBICACIÓN	UCI Cardio 5to Sur.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se toma temperatura, voltaje y amperaje. el cual estan dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	1.7
Amp. compresor	1.5
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2° A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
	Nombre: Yolman Dario Ojeda Rodriguez Cargo: Enfermero Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 08 | FECHA DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigeradora.	MARCA	MELING.
MODELO	YC-75L.	No.SERIE	23100186B
No.INV	2021Dm-0024179.	UBICACIÓN	Hospitalización 3 Sur

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua voltaje, amperaje, temperatura donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipe.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste da moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	1.5
Amp. compresor	1.2
Temp. ambiente	22.3
Temp. Equipo.	2° A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Oscar Serrano Cargo: Jefe de Enfermeria Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 109 | FECHA DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador.	MARCA	Heling
MODELO	YCD-FL289	No.SERIE	240302431
No.INV	0007	UBICACIÓN	Dotación 3er Piso.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje, amperaje el cual esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	/	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	/	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	/	
4	Verificación de termostato.	/	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	/	
6	Verificación de temperatura.	/	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	/	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	/	

VARIABLES	
Voltaje	119V
Amp. nominal	2,6
Amp. compresor	2.3
Temp. ambiente	22°
Temp. Equipo.	2° A 8°

OBSERVACIONES

esta presentando falla de revoluciones el motor ventilador de la condensadora del cuerpo de refrigeración

TIPO DE SERVICIO	REPUESTOS UTILIZADOS
Mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	
Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha.	Nombre: Cargo: Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	10	FECHA	DIA 20	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:	SAN RAFAEL		
EQUIPO	Congelador	MARCA	Heiny
MODELO	YCL-12289	No.SERIE	240302431
No.INV	6007	UBICACIÓN	nutrición 3 piso

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura y voltaje, amperaje el cual esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	3.3
Amp. compresor	3.1
Temp. ambiente	22°
Temp. Equipo.	-0°A-18

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit antonio Cipamocha.	Nombre: Cargo: Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	11	FECHA	DIA 20	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	MGLING.
MODELO	YC-751.	No.SERIE	23100870
No.INV	2021Dm.	UBICACIÓN	pediatria. 3 norte

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje, amperaje. el cual esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza Integral Interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	8.2
Amp. compresor	8
Temp. ambiente	21.3
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
	Nombre: Leonardo Piña Fig Leonardo Piña Fig
	Cargo: Enfermero Jefe
	Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	12	FECHA	DIA: 20	MES: 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Refrigerador.	MARCA	Supernatico
MODELO	no registra.	No.SERIE	15-0686
No.INV		UBICACIÓN	Uci neonatal

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje y amperaje el cual esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estedo de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V.
Amp. nominal	2.6
Amp. compresor	2.4
Temp. ambiente	23°
Temp. Equipo.	20A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha.	Nombre: Natalia Ochoa Cuervo Cargo: Coordinador de enfermería. Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	113	FECHA	DIA 20	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Congelador.	MARCA	Supernatico
MODELO	No legisdva	No.SERIE	16 - 0686
No.INV		UBICACIÓN	UCI neonatal.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje, amperaje el cual esta dentro del rango permitido

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	2.6
Amp. compresor	2.3
Temp. ambiente	23°
Temp. Equipo.	-0°A -18.

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Natalia Erica Guerra C Cargo: Coordinadora de enfermer. Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	14	FECHA	DIA 20	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	HELING
MODELO	YCD-FL 289	No.SERIE	240302432
No.INV	0009	UBICACIÓN	VCI neonatos

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

se interviene el eyuipo donde se evalua temperatura voltaje, amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los parametros permitido

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	/	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	/	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	/	
4	Verificación de termostato.	/	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	/	
6	Verificación de temperatura.	/	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	/	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	/	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	2.6
Amp. compresor	2.3
Temp. ambiente	23
Temp. Equipo.	2°A 8°A

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil antonio cipamocha	Nombre: Natalia Ortiz Guerrero Cargo: Coordinadora de enfermeria Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 15 | FECHA | DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:			
EQUIPO	Congelador	MARCA	HELING
MODELO	ycd-fl 289	No.SERIE	240302432
No.INV		UBICACIÓN	UCI neonatos.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los parametros permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	3.2
Amp. compresor	3
Temp. ambiente	23
Temp. Equipo.	-0°A -1°A

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRON O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Natalia Carolina Guerrero Cargo: Enfermera Coordinadora Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. | 16 | FECHA | DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:

EQUIPO	Refrigeración	MARCA	haceb.
MODELO	RVVC-3.	No.SERIE	H1321916144
No.INV		UBICACIÓN	UCI neonatal. medicamentos

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje amperaje. donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V.
Amp. nominal	1.3
Amp. compresor	1.1
Temp. ambiente	23°
Temp. Equipo.	2°A 8°A.

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revision y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRON O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha.	Nombre: Natalia Echeverri Guerrero Cargo: Coordinadora de enfermeria Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 117 | FECHA DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	haceb.
MODELO	RVC3	No.SERIE	111228078.
No.INV		UBICACIÓN	Reanimacion 2.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua voltaje amperaje temperatura donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	1.4
Amp. compresor	1.2
Temp. ambiente	21
Temp. Equipo.	2°A 8°A

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO	
X	Mantenimiento preventivo
	Mantenimiento correctivo
	Revisión y Diagnostico.

REPUESTOS UTILIZADOS

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Jura Fernanda Hernandez Bolivar Cargo: Enfermera Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	18	FECHA	DIA: 20	MES: 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Meling
MODELO	MR 430 L	No.SERIE	23100186 3
No.INV	0012.	UBICACIÓN	Expansión Bodega Urgencias

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	
Amp. nominal	
Amp. compresor	
Temp. ambiente	
Temp. Equipo.	

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Diana Araque Cargo: Enfermera Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 19 | FECHA DIA 20 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernordico
MODELO	P. Acero	No.SERIE	15-0684
No.INV	0111	UBICACIÓN	Farmacia Urgencias

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO Si	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	
Amp. nominal	
Amp. compresor	
Temp. ambiente	
Temp. Equipo.	

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Blenda Tatiana Martinez Torres Cargo: Regente de Farmacia Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	20	FECHA	DIA	20	MES	11	AÑO	2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:	SAN RAFAEL		
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Melling
MODELO	SR 130L	No.SERIE	23100866
No.INV		UBICACIÓN	Urgencias - Remisiones

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje. donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.		
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.		
3	Revisión y ajuste de moto-compresor		
4	Verificación de termostato.		
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).		
6	Verificación de temperatura.		
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.		
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.		

VARIABLES	
Voltaje	
Amp. nominal	
Amp. compresor	
Temp. ambiente	
Temp. Equipo.	

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta manor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Jhon Alexander Galindo Cargo: Enfermero Jefe Jhon A Galindo Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	121	FECHA	DIA: 20	MES: 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Haling
MODELO	HC 130L	No.SERIE	240300976
No.INV	0014.	UBICACIÓN	Urgencias - Pediatría

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	1.4
Amp. compresor	1.2
Temp. ambiente	20.5
Temp. Equipo.	2°A 8°A

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Johana Mora Cargo: Enfermera Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 22 FECHA DIA 21 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernatico
MODELO	NA	No.SERIE	20241073
No.INV		UBICACIÓN	Inmunoquímica. Laboratorio.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje, amperaje donde se logra identifica que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	3.1
Amp. compresor	3
Temp. ambiente	22.5°
Temp. Equipo.	2°A 8°A

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Ciparnocha	Nombre: Angel Fonseca Cargo: coord. laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 123 | FECHA DIA 21 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigeradores.	MARCA	Wonder
MODELO	WR-13440	No.SERIE	ND12067
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio almacenamiento

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar y ve esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	3.8
Amp. compresor	3.3
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	20A8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yumit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Perez Cargo: Coord. laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 24 FECHA DIA 21 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:	SAN RAFAEL		
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernatico
MODELO		No.SERIE	10-0386
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio. muestras de

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO microbiologia.

se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje. donde se logra evidensia que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo..	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110v
Amp. nominal	4.6
Amp. compresor	4.3
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yumit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Fonseca Cargo: Aux. laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 125 | FECHA | DIA 21 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	congelador	MARCA	supernatico
MODELO	No registra	No.SERIE	10-0386
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se Evalua temperatura voltaje. y amperaje donde se logra evidenciar y se esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	3.8
Amp. compresor	3.6
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	-0°A -18°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, tormómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Cardenas Cargo: coord. laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	26	FECHA	DIA 21	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:	SAN RAFAEL		
EQUIPO	Refrigerador.	MARCA	Supermatica
MODELO	NO	No.SERIE	08-184
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio. Medios de cultivos

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltage y amperaje donde se logra identifica que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionemiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	114V
Amp. nominal	5.9
Amp. compresor	5.6
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACIÓN DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Perez Cargo: Coord. Laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 127 | FECHA DIA 21 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Congelador	MARCA	ARCTICO.
MODELO	LF-500	No.SERIE	2715-1051336
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio almacenamiento

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el Equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje. donde se logra evidenciar que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	9.2
Amp. compresor	9
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	-0° A -22°

OBSERVACIONES

motoventilador del condensador esta presentado ruido devido a desgaste del eje.

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
	Mantenimiento preventivo	
X	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Fonseca Cargo: Coord. laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 28 FECHA DIA MES AÑO

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supermatico
MODELO	N.D	No.SERIE	08-182
No.INV		UBICACIÓN	Observatorio deposito microbiologia

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra evidenciar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	7
Amp. compresor	6.9
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Fonseca Cargo: Coord. Logistica Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	29	FECHA	DIA 21	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Terumo Penpol
MODELO	BBR3006	No.SERIE	1312563
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio Insumos Gases

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje y compresor donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	220 V
Amp. nominal	1.7
Amp. compresor	1.5
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Fonseca Cargo: Coordinador de laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	30	FECHA	DIA 26	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Refrigeración	MARCA	Haceb
MODELO	AVC-15	No.SERIE	E-1411845801
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	4.4
Amp. compresor	4.2
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	02°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela [illegible] Cargo: Coord. [illegible] Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 131 | FECHA | DIA 26 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supermatico
MODELO	N.D	No.SERIE	11-0284
No.INV		UBICACIÓN	La Sova Area Reactivos

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltage y amperaje donde se logra evidenciar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentre el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	119 V
Amp. nominal	9.2
Amp. compresor	9
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2° A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha.	Nombre: Angela Pimienta Cargo: Coord. laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	32	FECHA	DIA 26	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernofico
MODELO	N.D	No.SERIE	10-0397
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio Reactivos

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro del rango permitida.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	
Amp. nominal	0.9
Amp. compresor	0.6
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimátrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Fonseca Cargo: Coord. Laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	33	FECHA	DIA: 26	MES: 11	AÑO: 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL			
EQUIPO	Congelador	MARCA	ARTICO
MODELO	LF-500	No.SERIE	2715-1051335
No.INV		UBICACIÓN	Laboratorio Biología Molecular

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje amperaje donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	8.4
Amp. compresor	8.2
Temp. ambiente	21
Temp. Equipo.	-0°A -22.

OBSERVACIONES

Aspa ventilador del condensador esta presentado vuido debido a que tiene desgaste en el eje del aspa.

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: [illegible] Cargo: Tecnico laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 34 FECHA DIA 26 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigeradora	MARCA	Haley
MODELO	HXC-629+b	No.SERIE	21P4E0001
No.INV	0010	UBICACIÓN	Laboratorio

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	/	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	/	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	/	
4	Verificación de termostato.	/	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	/	
6	Verificación de temperatura.	/	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	/	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	/	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	
Amp. compresor	
Temp. ambiente	
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha.	Nombre: Angela Rosero Cargo: Coord. Laboratorio Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 135 | FECHA DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:	SAN RAFAEL		
EQUIPO	Congelador Horizontal	MARCA	Biored
MODELO	CHFS-261L	No.SERIE	BIO-C230093B
No.INV	011	UBICACIÓN	Farmacia.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje. donde se logra identificar que está dentro de los rangos. permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	1.2
Amp. compresor	1
Temp. ambiente	21.8
Temp. Equipo.	-0°A-18°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN D EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Lina Luz Fuentes Quiroz Cargo: Química Farmacéutica Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	36	FECHA	DIA 20	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Congelador Horizontal	MARCA	Induscol
MODELO	CH-H- 248 BL1VP.	No.SERIE	24800056
No.INV	3939	UBICACIÓN	Farmacia

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde. Se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra evidenciar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	2.2
Amp. compresor	2
Temp. ambiente	21.8
Temp. Equipo.	-0°A-18°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit antonio Cipamocha.	Nombre: Lina Luz Fuentes Amor Cargo: Química Farmacéutica Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 37 | FECHA | DIA 21 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigeración	MARCA	Haceb
MODELO	RVC-17	No.SERIE	A-07100459Q
No.INV		UBICACIÓN	Farmacia - Dispensación

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje, compresor donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	5
Amp. compresor	5.1
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	20A80

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
[X]	Mantenimiento preventivo	
[ ]	Mantenimiento correctivo	
[ ]	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Julian Leonardo Nova Cotera Cargo: Químico farmacéutico Julian L. Nova Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No.	38	FECHA	DIA 21	MES 11	AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernatico
MODELO	28FF	No.SERIE	NA/F6971
No.INV		UBICACIÓN	Farmacia.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	7.4
Amp. compresor	7.3
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	6°A8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO	
X	Mantenimiento preventivo
	Mantenimiento correctivo
	Revisión y Diagnostico.

REPUESTOS UTILIZADOS

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit antonio ciprancho	Nombre: Julio Leonardo Novo Cerón Cargo: Químico farmacéutico Julio L. Novo C. Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 139 | FECHA | DIA 21 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL:

EQUIPO	refrigerador	MARCA	Haceb.
MODELO	RVC-17	No.SERIE	C-0710772157
No.INV		UBICACIÓN	Farmacia bodega.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje. donde se logra identificar que se encuentra en los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110v
Amp. nominal	6.3
Amp. compresor	3.2
Temp. ambiente	23.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

El desague del evaporador esta presentando goteo. desague devido dque esta Fracturado

TIPO DE SERVICIO	
X	Mantenimiento preventivo
	Mentenimiento correctivo
	Revisión y Diagnostico.

REPUESTOS UTILIZADOS

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRON O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Jonh Alexander Moreno Cargo: C.C. 1187934 BODEGA FARMACIA HOSPITAL SAN RAFAEL Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 40 FECHA DIA 21 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Wonder
MODELO	WPV-360	No.SERIE	WH07
No.INV		UBICACIÓN	farmacia bodega

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje, y amperaje donde se logra identifica. que esta dentro de los rangos permitidos.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	4.3
Amp. compresor	4.1
Temp. ambiente	22.5
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha.	Nombre: Jonh Alexander Moreno Cargo: C.C. 91529[illegible] BODEGA FARMACIA HOSPITAL SAN RAFAEL Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 41 | FECHA DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernortico.
MODELO		No.SERIE	DL2460.
No.INV		UBICACIÓN	Evario de residuos Solano.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje donde se logra identificar que se encuentra dentro de los parametros requeridos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V.
Amp. nominal	4.7
Amp. compresor	4.3
Temp. ambiente	20°
Temp. Equipo.	20A8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Laura Natalia Espinosa Cargo: Lider SGA Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 42 | FECHA | DIA 20 | MES 11 | AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador.	MARCA	WONDER.
MODELO	WVE-11000 AL.	No.SERIE	20101021010063.
No.INV		UBICACIÓN	Cuarto de residuos. Solano.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

se interviene el equipo, donde se evalua temperatura, voltaje y amperaje. donde se logra identificar. que esta dentro del rango. permitido

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	/	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	/	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	/	
4	Verificación de termostato.	/	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	/	
6	Verificación de temperatura.	/	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	/	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	/	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	6.3
Amp. compresor	6
Temp. ambiente	20°
Temp. Equipo.	2° A 8° A.

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Laura Natalia Ospina Cano Cargo: Tecnico SOA Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 43 FECHA DIA 25 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Congelador	MARCA	Ves FROST
MODELO	TK 074	No.SERIE	2009141554
No.INV		UBICACIÓN	Vacunacion

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje y compresor donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	220V
Amp. nominal	1.3
Amp. compresor	1.2
Temp. ambiente	22°
Temp. Equipo.	-0 A -8.

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Jennifer Pino Cargo: Dux de Ingeniería Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 44 FECHA DIA 25 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	BMEDICAL SYSTEMS
MODELO	TCW 4000 ACL	No.SERIE	4231683
No.INV		UBICACIÓN	Vacunación

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje amperaje. donde se logra identificar que esta dentro de los rangos permitidos

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110V
Amp. nominal	
Amp. compresor	
Temp. ambiente	22
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO	
X	Mantenimiento preventivo
	Mantenimiento correctivo
	Revisión y Diagnostico.

REPUESTOS UTILIZADOS

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamil Antonio Cipamocha	Nombre: Jennifer Ruiz Cargo: Aux de enfermeria Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 45 FECHA DIA 26 MES 11 AÑO 2021

DATOS DEL EQUIPO.

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernordica
MODELO	PACeco	No.SERIE	50686
No.INV	0566	UBICACIÓN	UCI adultos norte.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje. y amperajes donde se logra identificar que esta dentro del ramgo permitido

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110v
Amp. nominal	5.2
Amp. compresor	6
Temp. ambiente	22
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRON O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yumit Antonio Cipamocha	Nombre: Angela Vanegas Garcia Cargo: Coordinadora Enfermeria UCI A Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 46 FECHA DIA 25 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Supernortico
MODELO	PACevo	No.SERIE	0000230
No.INV	3161	UBICACIÓN	UCI adulto SUI

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el eyupo donde se evalua temperatura Voltaje y amperaje donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	3.2 110 v
Amp. nominal	3.2
Amp. compresor	3
Temp. ambiente	22
Temp. Equipo.	2°A 8°

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Ciparicha	Nombre: Angela Arteaga Garcia Cargo: Coordinadora Enf UCIA Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 47 FECHA DIA 25 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	Refrigerador	MARCA	Haceb
MODELO	RUVC3	No.SERIE	90968301
No.INV	6239	UBICACIÓN	UCI adulto FD.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura, voltaje. y amperaje donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	110 V
Amp. nominal	1.1
Amp. compresor	1
Temp. ambiente	22°
Temp. Equipo.	20A8°.

OBSERVACIONES

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Cargo: Firma

REPORTE DE SERVICIO EQUIPO
NEVERA DE ALMACENAMIENTO.

Reporte No. 48 FECHA DIA 25 MES 11 AÑO 2024

DATOS DEL EQUIPO

HOSPITAL: SAN RAFAEL

EQUIPO	cuarto FRIO	MARCA	Darlico
MODELO		No.SERIE	
No.INV		UBICACIÓN	MORGUE.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL DEL EQUIPO

Se interviene el equipo donde se evalua temperatura Voltaje y amperaje. donde se logra identificar que esta dentro del rango permitido.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

ITEM	RUTINA	REALIZADO SI	REALIZADO NO
1	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	
2	Revisión y ajuste de evaporador y condensador.	✓	
3	Revisión y ajuste de moto-compresor	✓	
4	Verificación de termostato.	✓	
5	Revisión del estado de hermeticidad del equipo (Sellado de puerta).	✓	
6	Verificación de temperatura.	✓	
7	Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo.	✓	
8	Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.	✓	

VARIABLES	
Voltaje	220V
Amp. nominal	3.8
Amp. compresor	3.6
Temp. ambiente	22
Temp. Equipo.	20A 8°

OBSERVACIONES

esta presentando bloque en el evaporador.

TIPO DE SERVICIO		REPUESTOS UTILIZADOS
X	Mantenimiento preventivo	
	Mantenimiento correctivo	
	Revisión y Diagnostico.	

OTROS PROCEDIMIENTOS

DURACION DE TRABAJO (TIEMPO):

SIMULADOR ,PATRÓN O EQUIPO UTILIZADO: pinza amperimétrica, termómetro digital, herramienta menor, sopladora.

Realizado por:	Recibido por:
Yamit Antonio Cipamocha	Nombre: Cargo: Firma