TECNICONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA DE LA COSTA SAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST-013 Fecha 31/05/2024

EMPRESA:	TECNICONSTRUCCIÓN	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Demoliciones de andenes		DESDE: 01/11/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	pala, pico, mona, Barra.		HASTA: 02/11/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisión del área de trabajo (orden y aseo)	Locativo Biologico	Caida a distinto nivel Infección, Amebia, Enfermedades	Jornada de orden y aseo	Ulianger
Señalización del area de trabajo	Mecanico Locativo	Resbalones, tropezones, Golpes contra o por elementos	Uso de EPP Inspección del Area Interna	Ulianger
Charla pre trabajo	Biomecanico Locativo	Dolores musculares lumbalgia Caidas y resbalones	Pausas activas Uso EPP	Ulianger
Inspección de equipos y Herramientas	Mecanico	Golpes contra o por elementos, Laceraciones	Capacitaciones charla en riesgo mecanico	Ulianger
Ejecución de la actividad Demoliciones	Condición de seguridad Mecanico	Abrasiones, corte, aplastamiento resbalones y tropezones	Jornada orden y aseo, Inspección preoperacional de	Ulianger

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de identidad	Cargo	Firma
Kidier Merino	7675995	obrero	
Camilo Acosta	1080540183	OFI	
Hilton Zuñiga Guzman.	4-032-973-276	obrero	
Adelyder Carrillo	1950606	Ayuda	
Brando	1146	OF	
Guillermo Eduardo	1126	OF	
Jhon Cortes	1020	OF	
Ronaldo V.C	1007372649	OF	

Escaneado con CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FT-SST-015
Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	TECNICONSTRUCCIÓN	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN DESDE: 05/11/2024
TRABAJO A REALIZAR:	Demoliciones de cimientos		HASTA: 08/11/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, pico, marro, barra.		

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisión del área de trabajo, orden y aseo	locativo Biologico	Caida a distinto nivel intoxicación, Caidas y golpes	Jornada de orden aseo y	Vigia
Señalización del área de trabajo	mecanico locativo	Golpes, atropellos, Golpes Corta o Por objetos	uso de EPP Inspección del área Intervisión	Vigia
Charla Pre trabajo	Biomecanico locativo	Dolores musculares, lumbalgia caidas y resbalones	Pausas activas uso EPP	Vigia
Inspección de equipos y Herramientas	Mecanico	Golpes Corta o Punzantes laceraciones	Capacitaciones charla en riesgo mecanico	Vigia
Ejecución de la actividad demolición andenes	condición de seguridad mecanico	abrasiones, Corte, aplastamiento resbalones y trop ezones	Jornada orden y aseo, Inspección Preoperacional de herramientas	Vigia

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de identidad	Cargo	Firma
Kider Merino	7675995	obrero	
comisionado	1080540183	oficial	
Miller Forero Bozman	4.052.973.276.	obrero	
Alexander Bustamante	14596906	OF	
Braian Gallardo	1126202077	OF	
Jhon Edison Gallardo	1050004464	OF	
Yonatan V.C	1007372649	OF	

Escaneado con CamScanner

TECNICONSTRUCCION	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FT-SST-015 Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	TECNICONSTRUCCIÓN	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☐	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Demolición de anclajes		DESDE: 12/11/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, Pico, Barra, Mona		HASTA: 16/11/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Revisión del área de trabajo, orden y aseo.	Locativo Biológico	Caída a distinto nivel Irritación, Cortes y enrrojecimiento	Jornadas de orden y aseo.	Viviangeneros.
Señalización del area de trabajo	Mecanico locativo	Resbalones, tropezones, Golpes Contra O Por elementos	Uso de EPP Inspección del area Intervenir	Viviangeneros
Charla Pretrabajo	Biomecanico locativo	Dolores musculares, lumbalgia Caidas y resbalones	pausas activas Uso EPP	Viviangeneros.
Inspección de equipos y herramientas	Mecanico	Golpes Contra O Por elementos, Laceraciones	Capacitaciones charla on riesgo mecanico	Viviangeneros.
Ejecución de la actividad demolición anclaje	Condiciones desfavorables mecanico	abresiones, Corte, aplastamiento, resbalones y tropezones	Jornadas orden y aseo Inspección preoperacionales Herramientas	Viviangeneros.

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de identidad	Cargo	Firma
Kidier Mexinho	7675993	obrero	
Camilo Acosta	1020540187	OFI	
Hilton Zuniga Guzman.	T.D. 993276.	obrero	
Alexander Cantillo	1057806	OFI	
Brayan Pedroza	1140807032	Ot	
Julio Pedroza	1126126283	Ot	
Luis Perez	1052004460	OF	
Yonathan Ortiz	1007372649	OF	

Escaneado con CamScanner

TECNICONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA DE LA PUNTA SAS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FT-SST-015
Fecha: 31/05/2024

EMPRESA:	TECNICONSTRUCCIÓN	SUBCONTRATISTA	
TURNO:	DIURNO ☑	NOCTURNO ☐	APLICACIÓN
TRABAJO A REALIZAR:	Demoliciones de andenes		DESDE: 1/11/2024
Equipos y/o herramientas necesarios para realizar la actividad	Pala, Pica, Mona, Barra		HASTA: 23/11/2024

SECUENCIA ORDENADA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICION AL PELIGRO	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
Reunión del área de trabajo antes y después	Locativo Biológico	Caída a distinto nivel Irritación, Conexión y enrojecimiento	Jornada de orden y aseo	Líder Germán
Señalización del área de trabajo	Mecánico Locativo	Rebanos, Torceduras, Golpes Contra o por elementos	Uso de EPP Inspección del área Interna	Líder Germán
Charla pre-trabajo	Biomecánico Locativo	Dolores musculares, Lumbalgia Caídas y rebanos	Pausas activas Uso EPP	Líder Germán
Inspección de equipos y herramientas	Mecánico	Golpes Contra o por elementos Laceraciones	Capacitaciones Charla en riesgo mecánico	Líder Germán
Ejecución de labores demoliciones andenes	Condiciones de Seguridad mecánico	Abrasiones, Corte, Aplastamiento, rebanos y torceduras	Jornada orden y aseo, Inspección Preoperacional del	Líder Germán

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Documento de Identidad	Cargo	Firma
Isidro Mendoza Camilo	7675 995 1080540183	obrero OFF	
Elimelet Bonilla	92170595 1002372849	AY OF	
Brandon [illegible]	1NB8A7032	OF	
Wilbeiker Correa	1046946640	AY	
Jonathan Acosta Mendez	1002136143 0870202779	AY	

Escaneado con CamScanner