BRASCO INGENIERÍA SAS	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTA		CODIGO: SG-SST 12
	PROCESO: GESTION INTEGRAL		
	AREA: SST		
	REVISIÓN:0	PAG. 1 DE 1	

FECHA: 01/07/2024
OBRA: La libertad - La Aurora - Benjamin Herrera
AREA INSPECCIONADA: SST - HA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Juan Pablo Oyuela

B = BUENO M = MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO SI	NO	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B		
1	Se usa la adecuada al trabajo	B		
2	Se encuentran en buen estado	B		
3	Se guardan y portan adecuadamente	B		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	B		
5	Se usan pa ra la labor que estan diseñadas			
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B		
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	B		
2	Los cinceles se encuentran afilados	B		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	B		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	B		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	B		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	B		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	B		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	B		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	B		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	B		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	B		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	B		
3	Los alicates se encuentran en buen estado	B		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	B		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	B		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	B		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	B		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B		
3	Están limpia y lubricadas	B		
4	Tienen sus guardas	B		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B		
6	El cable y enchufe no presentan daños	B		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	B		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	B		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	B		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	B		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	B		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	B		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			X
6	El personal es autorizado			X
7	Emplean los elementos de protección			X
8	Se descarga y es almacenada			X

OBSERVACIONES Las herramientas utilizadas para el periodo cumplen con las condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades en cada puesto de trabajo

Juan Pablo Oyuela.
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Powered by CamScanner