BRASCO INGENIERÍA SAS	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTA		CODIGO: SG-SST 12
	PROCESO: GESTION INTEGRAL		
	AREA: SST		
	REVISIÓN:0	PAG. 1 DE 1	

FECHA: 23/08/2024
OBRA: Santa Sofia - La Libertad.
AREA INSPECCIONADA: SST (Santa Sofia - La Libertad).
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Juan Pablo Oyuela

B = BUENO M = MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO SI	NO	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	B		
2	Se encuentran en buen estado	B		
3	Se guardan y portan adecuadamente	B		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	B		
5	Se usan pa ra la labor que estan diseñadas	B		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	B		
2	Los cinceles se encuentran afilados	B		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	B		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	B		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	B		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	B		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	B		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	B		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	B		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	B		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	B		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	B		
3	Los alicates se encuentran en buen estado	B		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	B		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	B		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	B		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	B		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B		
3	Están limpia y lubricadas	B		
4	Tienen sus guardas	B		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B		
6	El cable y enchufe no presentan daños	B		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	B		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	B		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	B		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	B		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	B		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	B		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			B
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			B
3	Se trabaja a las presiones indicadas			B
4	La herramienta es descargada al terminar.			B
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			D
6	El personal es autorizado			B
7	Emplean los elementos de protección			B
8	Se descarga y es almacenada			B

OBSERVACIONES: Las herramientas utilizadas para el periodo cumplen con los estandares de seguridad, en las instalaciones de Santa Sofia y la libertad.

Juan Pablo Oyuela.
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Powered by CamScanner