FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
1	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO		DURACIÓN
	MAÑANA			X	
	TARDE			X	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA NUBLADO, LLUVIAS LEVES EN LAS HORAS DE LA TARDE , INSTALACION DE FILTROS AMBOS COSTADOS , INSTALACION DE SARDINELES , DEMOLICION PARA BAJO RAMPAS MANUAL. 9003285, INSTALACION GEOTEXTIL

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
2	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SXV 139	15	MATERIAL COMUN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
BASE TIPO A	UQE 596	14	PENCAL
RAJON	UQE 597	14	PENCAL
B-200	UQE 806	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA NUBLADO, SE REALIZA EXCAVACION MECANICA PARA EL CIV 9003212, ENTRE LA K0+270- K0+260 CS , INSTALACION DE GEOTEXTIL, NIVELACION SELLO Y RAJON, INSTALACION DE FILTROS AMBOS COSTADOS , PERFORACION DE BARRENOS CON CAL EN SECO , INSTALACION DE SARDINELES CS, DEMOLICION PARA BAJO RAMPAS MANUAL.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
3	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	10
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	2
Finisher	1
Cortadora	1
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	1600
ASFALTO CAUCHO	M3	96.1
RAJON	M3	14
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
ASFALTO CAUCHO		96.1	DROMOS
EMULSION		1600	
RAJON	UQE 597	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, INSTALACION RIEGO DE LIGA Y EXTENCION A LA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA ASFALTICA GRANO DE CAUCHO CON UN ESPESOR DE 0,8CM COMPACTADO ENTRE LA K0+350 - K0+461,20. CN Y CS. Y POSTERIOR A ESTA UNA SIGUIENTE CAPA DE 0,5CM PARA UN TOTAL DE ESPESOR DE CAPA SEGÚN DISEÑO 13 CM, ENTRE LA K0+461,20 - K0+402 CS Y ENTRE LA K0+461,20 - K0+385,00 CS. NIVELACION Y COMPACTACION PARA MBR PARA EL CIV 9003213, INSTALACION DE SARDINELES, NIVELACION DE CARGUS DE POZOS, DEMOLICION PARA RAMPAS ANDENES.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
4	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	2
Finisher	1
Cortadora	1
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	14
BASE TIPO A	M3	14
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UQE 594	15	MATERIAL COMUN
	UQE 806	15	MATERIAL COMUN
	UQE 597	15	MATERIAL COMUN
	UQE 596	15	MATERIAL COMUN
	UQE 806	15	MATERIAL COMUN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
BASE TOPO	UQE 806	14	PENCAL
B-200	UQE 594	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, CONTINUIDAD DE EXCAVACION MECANICA PARA CAJA VIA, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, PERFORACION DE BARRENOS EN SECO, INSTALACION DE GEODREN , NIVELACION Y COMPACTACION SELLO Y RAJON, EXCAVACION PARA RAMPAS DE ANDENES ACCESO GARAJES,

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
5	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	14
BASE TIPO A	M3	-
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	1810
ASFALTO CAUCHO	M3	-
RAJON	M3	14
MIXTO	M3	7
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UQE 596	15	MATERIAL COMUN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
EMULSION	UQE 596	1810	-
ERAJON	UQE 594	14	PENCAL
MIXTO	UQE 806	7	PENCAL
B-200	UQE 597	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA NUBLADO TARDE LLUVIOSA, EXCAVACION PARA CAJA VIA CIV 9003213, INSTALACION DE GEODREN Y PEROFRACION DE BARRENOS, NIVELACION SELLO Y RAJON Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, EXTENDIDA DE GEOTEXTIL PARA MEZCLA DE MBR PRIMERA CAPA DE 14 CM, COMPUESTA POR BASE TIPO A, FRESADO, CEMENTO Y AGUA Y EMULSIO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
6	7	2019	INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	14
BASE TIPO A	M3	-
FRESADO	M3	14
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
MIXTO	M3	7
RAJON	M3	14
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SXV 139	15	MATERIAL COMUN
	UQE 596	15	MATERIAL COMUN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
MIXTO	UQE 806	7	PENCAL
FRESADO	UQE 594	14	PENCAL
B-200	UQE 806	14	PENCAL
RAJON	UQE 596	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, VISITA DEL VACTOR PARA LA LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO, Y RED PLUVIAL, ENTRE EL CIV 9003285 - CIV 9003213, CONTINUIDAD DE EXCAVACION MECANIA PARA CAJA VIA, PERFORACION DE BARRENOS, COMPACTACION SUBRASANTE, NIVELACION Y SERIADO SELLO Y RAJON.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
8	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	14
BASE TIPO A	M3	14
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
MIXTO	M3	-
RAJON	M3	28
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UQE 597	15	MATERIAL COMUN
	SXV 139	15	MATERIAL COMUN
	UQE 806	15	MATERIAL COMUN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJON	UQE 596	28	UND MAN VIAL
BASE TIPO A	UQE 806	14	PENCAL
B-200	UQE 949	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO CONTINUIDAD DE LA EXCAVACION PARA CAJA VIA CIV 9003213, ENTRE L K0+254,00 K0+235,00, PARA UN TOTAL DE 10ML , NIVELACION SELLO Y RAJON, GEODREN, PERFORACION DE BARRENOS, FUNDICION DE ANDENES GARAJE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
9	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	2
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
BASE TIPO A	M3	14
FRESADO	M3	14
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
MIXTO	M3	-
RAJON	M3	14
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UQE 806	15	MATERIAL COMUN
	UQE 597	15	MATERIAL COMUN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJON	UQE 806	14	PENCAL
BASE TIPO A	UQE 597	14	PENCAL
FRESADO	UQE 806	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, SE INSTALAN SUMIDEROS 2 AMBOS COSTADOS CN/CS DE LA VIA EN TRE LA ABSCISA K0+238,00 EXCAVACION MECANICA ENTRE LA K0+238,20 HASTA LA K0+233,00 PARA EMPATE EN TUBERIA DE 10¨ 12ML MAS COLILLA DE 2,40ML , INSTALACION DE FILTRO ENTRE LA K0+245,00 - K0+238,20 CN/CS, FUNDICION DE ANDENES, CIV 9003213,

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
10	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
EMULSION	LT	1800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
EMULSION	-	1800	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA CON LLUVIAS LEVES DURANTE LA JORNADA LABORAL, INSTALACION DE SARDINELES, A10, A85, A100. EN AMBOS COSTADOS DE LA VIA CIV 9003213, INSTALACION DE MBR PARA PRIMERA CAPA CIV 9003213 ENTRE LA K0+263,00 - K0+238,00, INSTALACION DE GEOTEXTIL, FUNDICION DE RAMPAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
11	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, CONTINUIDAD DE ISNTALACION DE SARDINELES CIV 9003213 Y FUNDICION DE RAMPAS CIV 9003213, ADICIONAL SE REALIZAN LABORES DE ORDEN Y LIMPIEZA A LA OBRA .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
12	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA		**CIV**	9003285/9003213
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	14
BASE TIPO A	M3	14
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UQE 806	15	MATERIAL COMUN
	UQE 597	15	MATERIAL COMUN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
FRESADO	UQE 596	14	UN MAN VIAL
BASE TIPO A	UQE 949	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, TOMA DE DENSIDADES POR EL METODO DE CONO DE ARENA, EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE INSPECCION CASA 75-56 CS CIV 9003285, DEMOLICION Y FUNDICION DE ANDENES, CERRAMIENTO PARA CIV 9003285, REMATES DE CAJAS DE INSPECCION, LIMPIEZA Y ORDEN A LA OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
13	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	14
BASE TIPO A	M3	14
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
FRESADO	UQE 597	14	UND MAN VIAL
-	-	-	-
BASE TIPO A	UQE 806	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, LABORES DE CERRAMIENTO Y ASEO A LA OBRA, REMATES CAJAS DE INSPECCION, LIMPIEZA A MATERAS, REMATES DE SUMIDEROS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
15	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA		**CIV**	9003285/9003213
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
FRESADO	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, LABORES DE CERRAMIENTO Y ASEO A LA OBRA, REMATES CAJAS DE INSPECCION, LIMPIEZA DE MATERAS, RETIRO DE CARGUES PARA PLAFONAR POZOS YASI GARANTIZAR SERIADO DEL TRAMO A INTERVENIR CIV 9003213, PARA MBR SEGUNDA CAPA DE 14CM.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
16	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	1890
BASE TIPO A	M3	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
EMULSION	-	1890	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, LABORES DE NIVELACION Y COMPACTACION PARA SEGUNDA CAPA DE MBR, ENTRE LA K0+330,00 - K0+270,00CON MOTONIVELADORA PARA CIV 9003213, REMATES DE CAJAS Y POZOS, FUNDICION DE RAMPAS PARA GARAGE, LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA A LA OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
17	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
EMULSION	LT	1600
BASE TIPO A	M3	14
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
EMULSION		1600	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, LLEGADA DE EMULSION Y SE PREPARO PISTA PARA INSTALACION DE BASE MBR SEGÚNDA CAPA, PARA CIV 9003213, ENTRE LA K0+270,00 K0+ 235,00, CONTINUAN EN LABORES DE NIVELACION Y COMPACTACION PARA MEZCLA MBR, LABORES DE ASEO Y ORDEN EN LA OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
18	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, REMATES DE CAJAS DE INSPECCION. LIMPIEZA Y ASEO A LA OBRA, LABORES DE LIMPIEZA A MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
8*3A	6	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, REMATES DE CAJAS DE INSPECCION. LIMPIEZA Y ASEO A LA OBRA, LABORES DE LIMPIEZA A MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
22	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
MIXTO	M3	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO SE FINALIZA SEGUNDA CAPA 9003213, Y CONTINUACION DE REMATE A CAJAS Y EXCAVACION MANUAL PARA MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
23	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	0
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, TOMA DE DENSIDADES PARA EL PORCENTAJE DE COMPACTACION SEGUNDA CAPA DE BASE MBR CIV 9003213, EXCAVACION MANUAL PARA MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
24	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, NIVELACION POZOS DE INSPECCION CIV 9003213, SE COLOCAN NIVELES PARA ASFALTO CAUCHO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
25	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, EXCAVACION MANUAL PARA MATERAS, CORTE PARA RAIZ CAJA DE INSPECCION.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
26	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	#¡VALOR!
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, LIMPIEZA Y BARRIDO DE PISTA, DE LA BASE MBR PARA LA IMPRIMACION, CONTRUCCION DE CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION. CHARLA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD, SOBRE EL INGRESO DE VEHICULOS A LAS CASAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
27	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
EMULSION		1640	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, IMPRIMACION PARA PISTA, VISITA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA REALIZANDO INSPECCION CCTV PARA CIV 9003285/ CIV900313, LABORES DE EXCAVACION MANUAL PARA METERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
29	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	177
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, LLEGADA DE ASFALTO CAUCHO PARA FRENTE CIV 9003285-CIV 9003213, EN UNA CANTIDAD DE 90M3,

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
30	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	177
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, CONTINUIDAD DE INSTALACION DE ASFALTO CAUCHO, Y SE REALIZAN CORTE DE EMPATES EN LOS CRUCES ENTRE LA 80B-23 Y 75-20 BANCO CAJA SOCIAL,

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
31	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELIA	**CIV**	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	**DESDE**	Carrera 75	**HASTA**	Carrera 81

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	2
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO,REPLANTEO TOPOGRAFICO, NIVELACION ASFALTO CAUCHO CIV 9003258/CIV 9003213.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
2	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE		x		1h
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

excavcion manual para construccion sumideros k0+015, instalaciones de sardinel costado sur, se realizan las mezclas para base MBR- BG-A + fresado asfaltico 28m3.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
3	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

excvacion manual costado sur para instalacion de sardinel, retiro y limpieza de material de excavcion, conformacion de rasantes entre las absisas k0+095 - k0+112,90, instalacion de placa fondo y construccion de pozos red sanitaria y red pluvial, instalacion de tuberia 10**"** sumidero k0+015, conexion con tuberia de 12" a pozo de inspeccion, manejo de aguas para conexiones sanitarias.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
4	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realuzan las construcciones para sumidero costado norte absisa k0+014, se ejecutan las construcciones y mamposterias para carcamos y pozos, arreglos para rasantes desde k0+107-k0+112,90 por ancho de calzado (saturamientos) minimos espesor de 0.8m . Se realiza las adiciones de emulsion asf. 2000l. +13 bultos de cemento portland. con esto se ejecutaron los extendidos y cereos desde la absisa k0+095 - k0+112,90 con una longitud de 17,90m

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
5	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

instalacion de sardinel A-100, A-10, A-85 costado sur ente las absisas k0+095-k0+112,90, estabilizacion de subrasantes con rajon entre las absisas k0+010 - k0+12,80.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
6	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

intervensiones para construccion de sumideros costado norte k0+14.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
8	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

vaciado de concreto vigas soporte marco tapas sumidero doble absisa k0+015, construccion de cañuelas pozos de inspeccion sanitaria y aguas lluvias, pañetes impermeabilizados en pozos de inspeccion red sanitaria y aguas pluviales.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
9	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

excavacion manual para instalacion de sardinel costado derecho k0+025 - k0+010, finaliza construccion de sumidero doble en absisa k0+15, conformacion y compactacion de mbr capa 1.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
10	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las mezclas para base MBR. 50 % BG-A 50% fresado asfaltico mas adicion de cemento portland 14 bultos mas adicion de 1500 L. emulsion asfaltica. Con esto se realizan los cereos respectivos desde la absisa k0+025 hasta k0+10.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
11	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las actividades de instalacion de sardinel con una longitud de 14 m. detallamientos y arreglos pozos y sumideros

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
12	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

adecuacion de cerramiento perimetral.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
17	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
cemento gris	15	750k
emulsion asfaltica	1	1500L
fresado asfaltico	1	14m3
base estabilisante BG-A	1	14m3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las mezclas para base MBR con una cantidad de 28m3, mas adicion de 15 bultos de cemento portland, mas adicion de 1500L de emulsion. Con esto se ejecutan optimamente la instalacion, conformacion, cereo y compactacion de segunda capa e=0,12m. desde las absisas k0+065 hasta absisa k0+097 longitud total de 32 m.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
18	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

nivelaciones correspondientes para pozo red sanitaria, asi mismo se resaliza la nivelacion correspondiente para sus respectivos cargues.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
19	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

nivelacion pozo de inspeccion sanitaria e instalacion de cargue absisa k0+117.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
22	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				1h
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las mezclas para base MBR con una cantidad de 28m3, mas adicion de 15 bultos de cemento portland, mas adicion de 1500L de emulsion. Con esto se ejecutan optimamente la instalacion, conformacion, cereo y compactacion de segunda capa e=0,12m. desde las absisas k0+035 hasta absisa k0+010. cubos extendidos 21m3, nivelaciones para cargues de pozos

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
23	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				2h
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

orden general para segmento vial.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
24	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

orden general para segmento vial.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
25	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
% de compactacion	101%	k0+060
% de compactacion	102%	k0+030
% de compactacion	103%	
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan correspondientemente la spruebas de laboratorio

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
26	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS	-
POZOS	-	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

imprimacion con emulsion asfaltica en un area 690m2 de rompimiento lento.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
27	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	1
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	7
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
ltico MD12 asfalto 60/70 reciclado de pavimento	10	107.68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	MD-12
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
UQE 596	150°c	148°c
ZOC 596	125°c	123°c
CEV 124	162°C	158°c

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	5	DOMICILIARIAS	17

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

instalacion de mezcla asfaltica MD-12extendido, conformacion, compactacion, y sello. En totalidad de civ entre las absisas k0+7,5 hasta la absisa k0+122,9

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
29	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SELVA DORADA	**CIV**	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	**DESDE**	Carrera 123a	**HASTA**	carrera 124A

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	1
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	7
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
ltico MD12 asfalto 60/70 reciclado de pavimento	10	107.68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	MD-12
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
UQE 596	150°c	148°c
ZOC 596	125°c	123°c
CEV 124	162°C	158°c

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	5	DOMICILIARIAS	17

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

orden general para segmento.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
2	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Comienzan con el fresado de la capa de asfalto del CIV 9000319

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
3	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con el fresado de la capa de asfalto de los CIV 9000319 y 9000302

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
4	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con el fresado de la capa de asfalto de los CIV 9000302 Y 9000284

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**	
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
5	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Terminan con el proceso de fresado de los CIV 9000284, 9000263 y 9000252
Se realza recorrido junto con la EAAB, ESP, Ingescor Ltda., interventoría y delegado del FDLF

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
6	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES	No se dispone de la maquinaria necesaria para la realización de las actividades.			

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
8	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES	No se dispone de la maquinaria necesaria para la realización de las actividades. Igualmente sucedió en los dias siguientes hasta el 10 de julio de 2019			

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizaron actividades de reparación de cerramiento, apiques para localizar la redes de servicios publicos

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
11	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se inicia con la excavación mecánica de material común del CIV 9000252 para la conformación de la caja donde se instalará la estructura de soporte.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
12	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000252
Comienzan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000252, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
13	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000252
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000252, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Realizan la construcción del pozo de inspeccion de la red residual

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
15	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000252
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000252, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la construcción del pozo de inspeccion de la red residual

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
16	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000252 y 9000263
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000252 y 9000263, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Realizan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000242 y 9000263

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
17	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	4
Operarios	3
Topografía	2
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000263
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000263, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Realizan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000242 y 9000263
Comienzan con la instalación del rajón y el sello en el CIV 9000252

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
18	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000263 y 9000284
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000263 y 9000284 , excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12", para ello se hace la instalación de un entibado.
Realizan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000263
Continuan con la instalación del rajón y el sello en el CIV 9000252

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
18	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS							

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000263
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000263, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Realizan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000242 y 9000263
Terminan con la instalación del rajón y el sello en el CIV 9000252
Realizan la instalación de los tubos par ala descarga de los sumideros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
22	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319			
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				1 hr y 30 min
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000263
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000263, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Realizan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000242 y 9000263
Terminan con la instalación del rajón y el sello en el CIV 9000252
Realizan la instalación de los tubos par ala descarga de los sumideros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
24	7	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000263
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000263, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000242 y 9000263
Terminan con la instalación del rajón y el sello en el CIV 9000252
Continuan la instalación de los tubos par ala descarga de los sumideros.
La EAAB, ESP realza un lavado de del colector principal de la Calle 13 que ayuda el el proceso de instalacion de la red de agua residual.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
25	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319			
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000263 y 9000284
Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000263 y 9000284, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000263 y 9000284
Terminan con la instalación del rajón y el sello en el CIV 9000252

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
25	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000284 y 9000302, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000263 y 9000284
Realizan el mezclado del material MBR con emulsión asfaltica la 5% y cemento al 1.5 %

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
27	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000284 y 9000302, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000263 y 9000284
Continuan el mezclado del material MBR con emulsión asfaltica la 5% y cemento al 1.5 %

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
29	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000302 y 9000319, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000263 y 9000284
Continuan el mezclado del material MBR con emulsión asfaltica la 5% y cemento al 1.5 %

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
30	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000302
con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000319, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000263 y 9000284

Continuan

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
31	7	2019	**INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	CASANDRA	**CIV**	9000252, 9000263, 9000284, 9000302 Y 9000319		
NOMENCLATURA	Carrera 134A		**DESDE**	Calle 16	**HASTA**	Calle 14F

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. JUAN CARLOS RIOS**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS								

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación de la caja para la vía del CIV 9000302 Continuan
con la renovación de la red de agua residual del CIV 9000319, excavación, instalación de tuberia en PVC novafot de 12"
Continuan la renovación de las conexiones domiciliarias de los CIV 9000302

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ