Bucaramanga,

CDMB_22472

19DEZ'24 8:33

Señor:
GLORIA GONZALEZ
Correo: gegu003@hotmail.com
Bucaramanga, Santander

Asunto: Ref. oficio con **Radicado de ingreso CDMB No. 22905** de 2024, barrio Pablo VI, Bucaramanga – Santander.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en atención al oficio de la referencia, es pertinente indicar que funcionario adscrito a la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial, realizo visita de inspección ocular a la vivienda ubicada en la Calle 68 No. 10B-06 en el barrio Pablo VI el día diecisiete (17) de diciembre de 2024 en horas de la mañana, en donde se realizó el recorrido y se escuchó atentamente sobre la problemática expuesta frente a las afectaciones presentadas en su vivienda por la inadecuada disposición de las aguas lluvias de las cubiertas de los predios circundantes a la misma.

Por lo anterior, nos permitimos informar que se está trabajando para brindar alcance a su solicitud y teniendo en cuenta que se requiere compilar información en relación a los componentes de carácter técnico que aplican al sector, es pertinente manifestar que se tomaran los treinta (30) días hábiles para brindar atención a la misma, y de esta manera bridar alcance técnico frente a los diferentes puntos que fueron expuestos en la visita ocular realizada al barrio Pablo VI en el municipio de Bucaramanga, Santander.

Sin otro particular,

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial

Proyectó	Gemmy Marcela Suarez León	Ingeniera Civil, Contratista SURYT – CDMB
Revisó:	Jesús Evelio Sánchez Sánchez	Coordinador Gestión del Riesgo -SURYT-CDMB
Dependencia Responsable:	Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, CDMB	