Bucaramanga,

CDMB_22473
19DEZ'24 8:39

Señor:
SERGIO DANIEL ANGARITA CARDONA
Correo: klathenbur65@gmail.com
Rionegro, Santander

Asunto: Ref. oficio con **Radicado de ingreso CDMB No. 22872** de 2024, Vereda San Juan Bajo, Rionegro – Santander.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en atención al oficio de la referencia, es pertinente indicar que funcionario adscrito a la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial, realizo visita de inspección ocular al predio Finca El Ensollo el día dieciséis (16) de diciembre de 2024 en horas de la tarde, en donde se realizó el recorrido y se escuchó atentamente sobre la problemática expuesta frente a las afectaciones por deslizamientos que se han presentado en su talud.

Por lo anterior, nos permitimos informar que se está trabajando para brindar alcance a su solicitud y teniendo en cuenta que se requiere compilar información en relación a los componentes de carácter técnico que aplican al sector, es pertinente manifestar que se tomaran los treinta (30) días hábiles para brindar atención a la misma, y de esta manera bridarle un informe técnico completo frente a los diferentes puntos que fueron visitados en la Vereda San Juan Bajo del municipio de Rionegro, Santander.

Sin otro particular,

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial

Proyectó	Gemmy Marcela Suarez León	Ingeniera Civil, Contratista SURYT – CDMB
Revisó:	Jesús Evelio Sánchez Sánchez	Coordinador Gestión del Riesgo -SURYT-CDMB
Dependencia Responsable:	Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT-CDMB	