CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de inspección ocular a talud colindante con el salon comunal del barrio Buenavista - Morrorico

FECHA DE VISITA: DÍA 20 | MES 12 | AÑO 24

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Bucaramanga | MICROCUENCA

COTA: 1371 msnm | N: 7°7' 43,424" | E: -73° 5' 37,549"

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Vivienda situada en la corona de obra de estabilización identificada con nomenclatura 21-44. | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Visita Conjunta con el Area Municipal- | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: de Gestión del Riesgo de Bucaramanga

Se realiza recorrido por el sector, en donde se evidencia obra de mitigación consistente en muro de contención. Se evidencia en su corona vivienda de una planta cuyas aguas de escorrentía son depositadas directamente al talud, ya que no cuenta con canal para la recolección de las aguas lluvias. El muro de contención se observa en buen estado. No se evidencian grietas y/o fisuras que puedan relacionarse con alguna falla. Su corona cuenta con abundante cobertura vegetal, no es posible identificar si cuenta con (corona) canal de recolección de aguas en su corona.

El talud colindante con la vivienda, cuenta con medida de protección temporal como lo es un plastico negro. Asi mismo se evidencia talud antropico consolidado (ya que no) departado frente a la vivienda, el cual es el material que se encuentra cubierto con el plastico.

Se revisará el informe final de la obra de mitigación con el fin de identificar si fue construida canal de corona. en el misma y su alcance.

Se elaboraran los documentos que se consideren Pertinentes en conjunto entre las dos entidades (CDMB y Area Municipal de Gestión del Riesgo Bga)

EVIDENCIAS: Registro fotografico, hoja de visita, coordenadas.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

1098815083
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA
Julian A. Beltran AMGRD

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Gemmy Soraya Suarez Suarez
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

Jaime Portilla R
AMGRD
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Escaneado con CamScanner