



Fecha: 17 de diciembre de 2024	Hora Inicio: 5:40 PM	Hora Fin: 6:40 PM
Tema: Visita técnica CPSAM "San José"		
Responsable: Equipo evaluador CPSAM.		
Lugar: CPSAM "San José"		
Link: Presencial		



En cumplimiento de los requerimientos establecidos en el proceso de convocatoria para la contratación de los CPSAM, se llevó a cabo una visita técnica en las instalaciones del CPSAM “San José”.

El objetivo de la visita fue verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico del proceso de convocatoria.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas revisadas, acompañadas de la evidencia fotográfica correspondiente (Link) y los comentarios, según el resultado de la inspección realizada.

Actividades de la Reunión:

No.	Ítem	Cumple		Observación
		SI	NO	
1	Infraestructura.	X		
2	Suministro de agua potable.	X		
3	Energía eléctrica	X		
4	Suministro de gas domiciliario	X		
5	Ventilación	X		
6	Seguridad contra incendios	X		
7	Mobiliario y comodidad	X		
8	Monitoreo y asistencia	X		
9	Control de plagas	X		
10	Evaluación de seguridad y salud en el trabajo	X		
11	Condiciones mínimas para una lavandería en entornos de atención a adultos mayores	X		
12	Mobiliario y ropa de cama	X		


Se anexa Link de fotografías evidencia de la asistencia a cada CPSAM “San José”:

Conclusiones:

El CPSAM “San José”, cumple con todos los aspectos identificados en el documento técnico y cumple con la capacidad de atención para el número de cupos ofertados.



<https://drive.google.com/drive/folders/1M0vwm5rPqS8499AYOUARklmnr0V8IfNG?usp=sharing>



Equipo técnico de centro de protección social al adulto mayor (CPSAM).

Gustavo Soto

Gustavo Adolfo Soto López.
Articulador.

Laura Osorio Gonzalez

Laura Osorio González.
Contratista.

John Fredy Vega

John Fredy Vega.
Contratista.

Carolina Acevedo

Carolina Acevedo
Contratista.

