Respetado:
JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor del Contrato
E. S. D.

REF. Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-208-2024.
ASUNTO: Informe de actividades 05 del 11 noviembre al 10 de diciembre de 2024.

NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.397.537 de Cubará Boyacá., por medio del presente escrito de manera respetuosa me permito hacer entrega del informe de ejecución de actividades del contrato referenciado.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-208-2024	
LUGAR Y FECHA:	Cubará, Boyacá, 11 de julio de 2024
CONTRATANTE:	Municipio de Cubará
CONTRATISTA:	**NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES**
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará Boyacá
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ**
VALOR:	TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREITA Y TRES PESOS ($13.792.333) M/CTE.
PLAZO:	**CINCO (05) MESES Y ONCE (11) DÍAS**

II. ACTIVIDADES:

1. **Brindar apoyo a la secretaría de planeación y obras públicas, en la operación de la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, propiedad del municipio de Cubará, teniendo en cuenta las normas de tránsito vigente, así como las condiciones de seguridad establecidas para la operación de esta clase de automotores.**

DESARROLLO: Para dar cumplimiento a la actividad se realiza a operación de la retroexcavadora teniendo en cuenta las normas de tránsito vigentes y las condiciones de seguridad, utilizando los elementos de protección personal tales como: botas de seguridad, pantalón de seguridad y camisa de seguridad.

Figura 1: Elementos de protección personal

2. **Prestación de servicios brindando apoyo en los mantenimientos de vías dispuestas por la secretaría de planeación y obras públicas que conlleven la utilización del RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B.**

DESARROLLO: Para dar cumplimiento a la actividad se realiza la operación de la retroexcavadora para trabajo de cargue, tendido de material pétreo, descapote de vía, remoción de vegetacion que quedaron por las fuertes crecientes del rio, trabajos realizados en la vereda Royota

- **Vereda Royota -Vía principal**

Figura 2: replanteo para parqueadero en el royota

Figura 3: : replanteo para parqueadero en el royota

Figura 4: replanteo para parqueadero en el royota

Figura 5: cargue de material pétreo para replanteo de vía royota



Figura 6: recolección de residuos arrastrados por las fuertes lluvias

Figura 7: mantenimiento vial royota

Figura 08: cargue de material para mantenimiento de vía principal el royota

Figura 09: cargue de material para mantenimiento de vía principal el royota

Figura 10: mantenimiento de vía royota

Figura 11: mantenimiento de vía royota

❖ Vía terciaria



Figura 12: instalación de alcantarillado para drenajes de aguas de lluvias

Figura 13: instalación de alcantarillado para drenajes de aguas de lluvias

Figura 14: instalación de alcantarillado para drenajes de aguas de lluvias



Figura 15: excavación para reubicación de tubería de agua lluvias

Figura 16: cargue de material para replanteo vial

Figura 17: instalación de tuvo para drenajes de aguas de lluvias

Figura 18: cargue de material para mantenimiento de la via

Figura 19: rehabilitación de vía terciaria

3. **Comunicar de forma inmediata sobre cualquier daño o falla que sufra la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B al supervisor.**

DESARROLLO: Se informó de manera inmediata al supervisor de las fallas y daños que ha estado presentando la retroexcavadora.

4. **Realizar inspección preoperacional de la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B al iniciar la jornada laboral.**

DESARROLLO: Se realizó la inspección preoperacional diariamente antes de iniciar labores.

- Verificación del nivel de aceite de motor e hidráulico.
- Verificación de nivel de aceite del servo transmisión.
- Verificación de mangueras hidráulicas.
- Verificación del filtro de aire
- Engrase.



Figura 20: Inspección preoperacional aceite de motor



Figura 21: Verificación de correas y filtros



Figura 22: Verificación aceite de transmisión

figura 23: aplicación de lubricante (grasa)

Figura 24: aplicación de lubricante (grasa)

5. **Brindar apoyo a la secretaría de planeación y obras públicas, brindando soporte técnico a la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, siempre y cuando no se requieran conocimientos especializados.**

DESARROLLO: Durante este periodo no se realizaron mantenimientos.

6. **Brindar apoyo a la secretaría de planeación y obras públicas, manteniendo en completo estado de higiene y limpieza a la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B.**

DESARROLLO: Se realizó limpieza de la retroexcavadora periódicamente.



Figura 25: Se realizó de limpieza de la cabina.

Figura 26: Se realizó de limpieza de la cabina.

7. **Brindar apoyo a la secretaria de planeación y obras públicas, elaborando un registro de las actividades desarrolladas.**

DESARROLLO: Durante este periodo se realizó el registro diariamente, se presenta un registro diariamente con bitácoras

8. **Brindar los servicios de apoyo a la gestión como conductor en el evento de ser necesario de los demás vehículos o maquinaria de propiedad del Municipio de Cubará.**

DESARROLLO: Durante el presente periodo no se prestó los servicios como conductor de los demás vehículos o maquinaria de propiedad del municipio de cubará.

9. **Brindar apoyo a la secretaria de planeación y obras públicas en las demás actividades designadas por su supervisor**

DESARROLLO: Se realizó la operación de la retroexcavadora para realizar las siguientes actividades.

- **Vereda Royota**

Figura 27: Excavación para acceso de tubería de drenaje de agua de lluvia

Figura 28: Apoyo comunitario con el tubo de suministro de agua

Figura 29: Apoyo comunitario con el tubo de suministro de agua

Figura 30: Excavación para acceso de tubería de drenaje de agua de lluvia

Figura 31: Excavación para acceso de tubería de drenaje de agua de lluvia

Figura 32: excavación para tubería de agua

Figura 33: excavación para canal de agua de lluvias

Figura 34: excavación para canal de agua de lluvias

Figura 35: excavación para ejecución de muro de concreto para protección
De fuertes crecientes

Figura 36: excavación para ejecución de muro de concreto para protección
de fuertes crecientes.

• **Vereda guamo**

Figura 37: replanteo de terreno

Figura 38: replanteo de terreno

III. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Cubará, certifico bajo gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Apoyo a la Gestión No. CD-208 -2024.

En estos términos se presenta el informe de actividades del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-208-2024.

Sin otro particular,

NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará

CUENTA DE COBRO 5

ALCALDIA DE CUBARÁ
NIT.800.099.196-2

DEBE A:
NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará

CUENTA DE AHORROS:
4-151—02-05373-2
BANCO AGRARIO

LA SUMA DE:
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS ($2.570.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Pago parcial del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-208 -2024, cuyo objeto es: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ**" de conformidad con las especificaciones señaladas en el estudio previo y los documentos contractuales.

Norvi Y. Manrique J.

NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará
Contratista