VISTAS EDS DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

1. *DEPARTAMENTO – VALLE DEL CAUCA*

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
VALLE DEL CAUCA	**29**
CALI	14
PALMIRA	15
Total general	**29**

1.1 Cronograma

Grupo # 1B -Cali

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTA	UMPLIMIE	DETALLE
Valle del Cauca	Cali	633496	EDS COMBUSCOL SAN FERNANDO CALLE 5 N 25 - 20	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633477	EDS DISTRACOM MIRAFLORES CALLE 5 N 27 - 08	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633509	EDS SERVICIOS ROOSEVELT SA Carrera 39 No. 6-89	Grupo 1B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 05 de noviembre de 2024 con una duración de 3 horas aprozimadamente"
Valle del Cauca	Cali	633510	EDS PLAZAS VERDES CARRERA 1 N 62A - 50	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	630285	EDS VILLA COLOMBIA CARRERA 15 N 51 - 40	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633470	EDS ESSO LA FLORESTA CARRERA 15 N 33H - 34	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633454	EDS LA 52 CALI Carrera 1 No. 51 - 02	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024, encontrando que en el predio que corresponde con la
Valle del Cauca	Cali	633506	EDS TERPEL MONACO Calle 52 No 8 N-80	Grupo 1B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 06 de noviembre de 2024, encontrando que en el predio que corresponde con la
Valle del Cauca	Cali	633504	EDS OPES EL TRIANGULO CALLE 9 No. 17-65	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con una duración de 2 horas aprozimadamente
Valle del Cauca	Cali	633494	EDS COMBUSCOL ESTADIO CALLE 6 N 31 - 32	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	636534	EDS ROOSVELT CALLE 6 N 28 - 51	Grupo 1B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 07 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	634250	EDS LA TERCERA CALLE 34 N 2F - 105	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633588	EDS NUEVA TERMINAL CALLE 30 A N 2B - 95	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con
Valle del Cauca	Cali	633474	EDS TERMINAL CALI CALLE 30 N 2BN - 160	Grupo 1B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	EDS Agregada Se realizó la visita el día 08 de noviembre de 2024 con

Grupo # 5B –Palmira

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTA	UMPLIMIE	DETALLE
Valle del Cauca	Palmira	633680	1. ESTACION DE SERVICIO SERVIBERNA Cra 32 No. 11-20	Grupo #5B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633681	2. EDS- ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM PARQUE DEL AZÚCAR Calle 42 No. 34B-141	Grupo #5B	1	5-Nov-2024	5-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	En la visita se evidencia que los tanques se llenan de forma remota, vía tubería interna y se mantienen al 95% de
Valle del Cauca	Palmira	633685	5. EDS- SERVICENTRO LA NORTE PALMIRA ubicada en la carrera 28 #39-20	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633686	6. EDS- EDS LAS VICTORIAS ubicada en la Carrera 32 #15-05	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634473	7. EDS BARRIO NUEVO ubicada en la Carrera 32#23-05	Grupo #5B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634499	8. EDS- ESTACION DE SERVICIO COODETRANS LA MARIA ubicado en la Carrera 32 #19-72	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	634578	9. EDS EL PALMAR Calle 42# 34-16	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó visito y no se registraron hallazgos ni documentales ni de infraestructura.
Valle del Cauca	Palmira	635483	11. EDS- GREEN EDS PLAZA CAMPESTRE ubicada en la Calle 44 #13-45	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633672	13. EDS- ESTACION DE SERVICIO LAS PALMERAS PALMIRA ubnicada en la Calle 42 #31-93	Grupo #5B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo visita, se acordo enviar la docuemntacion via correo electronico
Valle del Cauca	Palmira	633664	ESTACION DE SERVICIO TU BOMBA SAS CRA 32 #29-68	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo una inspección visual de la estación, la administradora del lugar informa que tiene planeado el
Valle del Cauca	Palmira	635041	ESTACION DE SERVICIO LA COLOMBINA CRA 15 #28-24	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	635297	ESTACION DE SERVICIO TERPEL PALMIRANA	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	635722	GREEN EDS CENTRO	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	633665	ESTACION DE SERVICIO LA CEIBA LLANO GRANDE SAS	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de
Valle del Cauca	Palmira	633667	GREEN EDS LA 28	Grupo #5B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza inspección sin novedades de infraestructura relevantes, al validar la documentación requerida de

1.2 Base de datos


ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad	EDS
5621	Ejecutado	630285	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No tienen expuesto el horario de atención de la EDS.	Con relación a la gestión documental no presentan los		
	Ejecutado	633454	VALLE DEL CAUCA	CALI	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	sin novedad	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	
5647	Ejecutado	633470	VALLE DEL CAUCA	CALI	3. No se evidencia en la EDS publicación de horario	1. Al llegar a la visita, se nos informa que coescol	8. Frente a las pruebas periodicas, se evidencia	
5650	Ejecutado	633474	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de proceso de construcción	Frente a la gestión documental no entregan los		
5653	Ejecutado	633477	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Con relación a la gestión documental no presenta los		
5670	Ejecutado	633494	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuentan con memorias de construcción de la EDS.	Frente a la gestión documental solo hacen entrega de la		
5672	Ejecutado	633496	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con publicación de horario de atención al	No presentan memorias de costrucción de la EDS, no		
5678	Ejecutado	633504	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Con respecto a la documentación solicitada, no hacen		
	Ejecutado	633506	VALLE DEL CAUCA	CALI	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	sin novedad	Se realizó el desplazamiento a la dirección indicada en la	
	Ejecutado	633509	VALLE DEL CAUCA	CALI	2. La EDS no cuenta con soporte documental completo de	12. A nivle general presentan deficiencias de salvaguarda	1. Al llegar a la visita nos encontramos con que está fuera	
5682	Ejecutado	633510	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con memorias de construcción de la EDS	Frente a la gestión documental no presentan los		
5743	Ejecutado	633588	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No se evidencia horario de atención en el Totem, la	Frente a la gestión documental no presentan los		
5750	Ejecutado	634250	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. No cuenta con memorias del proceso de construcción,	Frente a la gestión documental no presenta los		
5769	Ejecutado	636534	VALLE DEL CAUCA	CALI	1. La EDS no cuenta con memorias del proceso de	Con respecto a la documentación solicitada, no hacen		
5893	Ejecutado	633664	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	Se realizo una inspección visual de la estación, la	se informa que el certificado de conformidad esta próximo	se realizo una inspección visual de la estación, la	
5894	Ejecutado	633665	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5896	Ejecutado	633667	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA				
5899	Ejecutado	633672	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad		
5904	Ejecutado	633680	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad		
5905	Ejecutado	633681	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	sin novedad		
5907	Ejecutado	633685	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	se logró evidenciar un tanque condonado con tubería de	Aporta documentación solicitada		
5908	Ejecutado	633686	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	EDS sin novedad relevante, Se evidencia que los tanques	sin novedad		
5910	Ejecutado	634473	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	sin novedad	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5911	Ejecutado	634499	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	Aporta documentación solicitada		
5912	Ejecutado	634578	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5913	Ejecutado	635041	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		
5917	Ejecutado	635297	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA				
5920	Ejecutado	635483	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	al validar la documentación requerida de acuerdo al		
5923	Ejecutado	635722	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	inspección sin novedades de infraestructura relevantes	se informa que el certificado de conformidad esta próximo		

1.3 Validación Soportes de ejecución


				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Valle del Cauca	Cali	633496	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633477	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633509	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633510	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	630285	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633470	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633454	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633506	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633504	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633494	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	636534	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	634250	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633588	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Cali	633474	Grupo #1B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Valle del Cauca	Palmira	633680	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Acta
Valle del Cauca	Palmira	633681	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	633685	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	633686	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Nombre de fotos	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	634473	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☐	Pendiente Fotos	☐	Pendiente Acta
Valle del Cauca	Palmira	634499	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Carpeta vacía	☐	Pendiente Fotos	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	634578	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	635483	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente Informe
Valle del Cauca	Palmira	633672	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Acta

1.4 CARPETAS

1.4.1 Carpetas Grupo #1B - Cali



1.4.2 Carpetas Grupo #5B – Palmira



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 1B Valle del Cauca-ok

INTEGRANTES: Diana Yamile Álvarez Galvis y José de Falco Ávila Martínez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 1B	Valle del Cauca	20	10	14	15

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** Pendiente Presentación segundo ciclo de visitas

Grupo # 5B Valle del Cauca

INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri y Gilary Dayan Pérez Silva

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 5B	Valle del Cauca	13	0	9	4

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Revisión Carpetas: Carpetas vacías SICOM 633680, 633686 y 634499.
Pendiente registro fotográfico: 634473 y 634499
Pendiente por acta final: 633680, 634473, 633672

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

Informe incompleto, faltan datos y la mayoría de las EDS tienen la siguiente conclusión "inspeccion de infraestructura sin novedad relevante".

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO