

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG****PROCESO:** UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL**SUBPROCESO:** DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA**FORMATO:** ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**FECHA:** 29/11/2023
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: UCE-GSI-F-021FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO X / CONVENIO

OBJETO

VALOR TOTAL del
CONTRATO/CONVENIO

APORTE

PLAZO DE EJECUCIÓN
CONTRATANTE / PARTE
CONTRATISTA / CONTRAPARTE
INTERVENTOR / SUPERVISOR
FECHA DE INICIO
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ____
SUSPENSIÓN N° ____
ACTA DE REINICIO N° ____
ADICIONAL N° 1 VALOR
PRORROGA N° ____ TIEMPO
PERIODO DE PAGO

24 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA No. 002
No. 1644	FECHA	23/10/2024
IST-128 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREPARATORIO, CORRECTIVO DEL CIRCUITO DE ALARMAS COMUNITARIAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA EN TUNJA .		
SIETE MILLONES DOSCIENTO OCHO MIL (\$7,208,000)		
MUNICIPIO:		
CONTRAPARTE:		
UN (01)MES VEINTITRES (23) DIAS		
MUNICIPIO DE TUNJA		
LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA		
ELOISA HERNANDEZ JIMENEZ		
24/10/2024		
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 1,496,000)		
ONCE (11) DIAS CALENDARIO		
DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024		

En la Ciudad de Tunja, a los 24 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las oficinas de Secretaria del Interior y Seguridad Territorial del Municipio, la doctora ELOISA HERNANDEZ JIMENEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 40,029,835 de Tunja, quien en su calidad de Profesional Especializada, obra como SUPERVISOR .y el señor LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7,161,697 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION en los siguientes terminos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 8.704.000	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		\$ 4.080.000
Valor actas pagadas		\$ 4.080.000
Saldo por ejecutar		\$ 544.000
Sumas iguales	\$ 8.704.000	\$ 8.704.000

Los suscritos supervisores del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°4581640017 - 4581641031 Y 4583709480 del mes (es) - NOVIEMBRE -DICIEMBRE de conformidad con la normatividad vigente.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG****PROCESO:** UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL**SUBPROCESO:** DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA**FORMATO:** ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**FECHA:** 29/11/2023
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: UCE-GSI-F-021

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al ___ % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: _____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:**ELOISA HERNANDEZ JIMENEZ**

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

SUPERVISORA

FIRMA:**LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA**

CONTRATISTA

**ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO
DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA	CONTRATISTA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1577 de 2013, tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."



Bogotá D.C. ,03 de Diciembre de 2024

Señores
A quien Interese
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7161697, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 18 de Mayo de 2004 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro. Producto	Estado Del Producto
Cuenta De Ahorros	291140289	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes Diciembre de 2024.

Cordialmente

Contact Center

José Federico Ustáriz González - Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo - Suplente, Carrera 11 A No. 95-51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 61081614. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoriaita@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.21.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


CONTRATISTA	LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA
CONTRATO No.	1644 DE 2024 ✓
INFORME No.	DOS (02) ✓
PERIODO REPORTADO	DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo con apoyo de la Policía Nacional de las alarmas comunitarias instaladas en la ciudad de Tunja	<p>Se actualiza la base de datos del sector comercio centro ingresando 68 usuarios al servicio comunitario dejando un total de 195 usuarios.</p> <p>Se realiza mantenimiento correctivo a la alarma comunitaria del barrio nueva Santa bárbara se remplazo la sin card ya que estaba bloqueada se deja funcionando correctamente y con un total de 45 usuarios.</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo a la alarma comunitaria del barrio Kennedy por solicitud del presidente de junta.</p> <p>Se realiza mantenimiento correctivo a la alarma comunitaria del barrio San Antonio ya que se encontraba bloqueado por sin card se de reinicia el sistema y se deja funcionando correctamente.</p> <p>Se realiza mantenimiento correctivo a la alarma comunitaria del barrio San Tiago de Tunja ya que se encontraba bloqueado por modulo gsm se deja funcionando correctamente.</p> <p>Se actualiza la base de datos de la alarma comunitaria del barrio Tunjuelito se ingresan 17 usuarios al servicio comunitario.</p> <p>Se actualiza la base de datos de la alarma comunitaria del barrio el topo se ingresan 42 usuarios al servicio comunitario dejando un total de 71 usuarios al servicio comunitario.</p>	

Handwritten signature/initials

		<p>Se realiza mantenimiento a la alarma comunitaria del barrio bello horizonte ya que se había dañado el cable de las sirenas se deja funcionando correctamente.</p> <p>Se realiza reinstalación de la alarma comunitaria del barrio las peñitas de igual manera se actualiza la base de datos .</p> <p>Se realiza reinstalación de la alarma comunitaria del barrio el dorado se deja funcionando correctamente de igual manera se actualiza la base de datos.</p> <p>Se realiza mantenimiento correctivo a la alarma comunitaria del barrio jordan se deja funcionando correctamente.</p>	
2.	<p>Apoyar el mantenimiento preventivo integral del sistema SIES CCTV, el cual incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Puntos de cámara , los cuales incluyen; Camara de seguridad, switch, unidad de soporte de energía-UPS, gestor de red instalado, Netagent, acometida eléctrica, sistema apuesta a tierra, poste, soporte de cámara y corona antiescalatoria. - Equipos de administración y software asociado al centro de control y monitoreo del sistema CCTV, parámetros de configuración y protocolos de transmisión, visualización y gestión definidos por el sistema. -Sistema de almacenamiento (cuatro 4 NVRS). - Sistema de visualización (videowall de veinte pantallas de 55") -Cuarto de equipos del centro automático de despacho de la policía metropolitana de Tunja. 	<p>Se presentaron los informes necesarios para iniciar la reclamación frente a la reparación de daños causados en un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo de distribución asociado a su empresa, donde fue destruido en su totalidad un punto de cámara de seguridad ciudadana.</p> <p>A saber, el día 26 de agosto de 2023 aproximadamente a las 16:00 horas, se presentó un accidente de tránsito en el que el camión de placas VEL 215 conducido por el señor PEDRO ANTONIO RUIZ CORDERO identificado con cédula 1193224242 de Tunja, con celular número 3102257929, como consecuencia de una presunta falla mecánica en los frenos, colisionó con el poste de la cámara de seguridad ciudadana, propiedad de la alcaldía de Tunja, identificada con el N°40, ubicada en el Barrio Mirador Escandinavo, en la carrera 19 con calle 7ª. Los elementos recuperados de esta cámara están bajo custodia del grupo de telemática de la Policía Metropolitana de Tunja.</p> <p>Se realizó diagnóstico de las cámaras reportadas fuera de servicio</p>	

Handwritten signature

		<p>Se reinició el circuito eléctrico de algunas cámaras que se encontraban bloqueadas por falla de energía producto de las intensas lluvias.</p> <p>Se hizo recorrido para verificar el estado de la fibra óptica, para tal efecto se identificaron las cámaras que presentan fallas.</p>	
3.	<p>Apoyar el mantenimiento preventivo integral del sistema de emergencia y seguridad SIES 123, el cual incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de telefonía IP y planta telefónica. Servicio SECAD. -Sistema de grabación de audio y sistema de remotización de radios de comunicación. - CANAL DE DATOS e1 -Líneas análogas del PBX de respaldo. -Equipos de computo de los puestos de trabajo de operadores y despachadores. -Servidor de administración e integración – sistema POLTYS. Sistemas de aire acondicionado. 	<p>A continuación, se presenta el balance general del estado de cada una de las 207 cámaras de seguridad ciudadana de la Ciudad de Tunja:</p> <p>CAM 81: CASA DE JUSTICIA - Cámara obsoleta, acrílico dañado, se recomienda cambio de cámara.</p> <p>CAM 82: KENNEDY - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 83: TOPO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 84: PLAZA REAL - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 85: SENA CENTRO 12 con 19 - Funcionando, es una cámara fija</p> <p>CAM 86: SENA CENTRO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 87: SANTO TOMAS CENTRO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 88: BANCO AGRARIO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 89: BANCO AGRARIO - Funcionando, es una cámara fija</p> <p>CAM 90: LUMOL - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 91: ALCALDIA. - Está funcionando normalmente</p>	

Handwritten signature



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

FORMATO: INFORME CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: 29/11/2023

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: UCE-GSI-F-006

	<p>CAM 92: ESQUINA PLAZA DE BOLIVAR - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 93: COLEGIO ROSARIO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 94: JUZGADOS CAR 8 CON CALLE - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 95: DAS - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 96: SENA SAN IGNACIO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 97: CARRERA 7 CON 18 - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 98: SAN IGNACIO TERMINAL ANTIGUO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 99: TERMINAL ANTIGUO - Presenta problemas eléctricos, se recomienda cambio de UPS.</p> <p>CAM 100: AVENIDA ORIENTAL CALLE 18 - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 101: CARRILERA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 102: RODEO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 103: SALIDA RODEO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 104: SAN IGNACIO BOMBEROS - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 105: COLBOY - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 106: CAMOL - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 107: PLAZOLETA SAN FRANCISCO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 108 : PARQUE SANTANDER - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 109: PARQUE PINZON - Está funcionando normalmente</p>	
--	---	--

CAM 110: VIADUCTO CALLE 24 - Está funcionando normalmente
 CAM 111: LANCEROS - Está funcionando normalmente
 CAM 112: FUENTE HIGUERAS - Está funcionando normalmente
 CAM 113: BARRIO EL DORADO - Está funcionando normalmente
 CAM 114: PRADOS DE SAN LUIS - Está funcionando normalmente
 CAM 115: DORADO - Está funcionando normalmente
 CAM 116: GLORIETA SAN LUIS - Está funcionando normalmente
 CAM 117: SALIDA TERMINAL NUEVO - Está funcionando normalmente
 CAM 118: ESQUINA NIEVES - Está funcionando normalmente
 CAM 119: NIEVES NORTE AV COLON - Está funcionando normalmente
 CAM 120: NIEVES NORTE CALLE 25 - Funcionando, es una cámara fija
 CAM 121: NIEVES AV COLON NORTE - Funcionando, es una cámara fija
 CAM 122: NIEVES CALLE 25 NORTE - Funcionando, es una cámara fija
 CAM 123: NIEVES CEMENTERIO CENTRAL - Está funcionando normalmente
 CAM 124: NIEVES - Está funcionando normalmente
 CAM 125: PARQUE HOSPITAL SAN RAFAEL - Se debe programar el paneo
 CAM 126: URGENCIAS SAN RAFAEL - Está funcionando normalmente
 CAM 127: MALDONADO SENA - Está funcionando normalmente
 CAM 128: SANTA LUCIA - Está funcionando normalmente



Handwritten signature and initials.

	<p>CAM 129: SANTA LUCIA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 130: CARMEN - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 131: CARMEN AV COLON - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 132: ALTAMIRA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 133: SAN LAZARO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 134: PARQUE ALTAMIRA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 135: BELLO HORIZONTE - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 136: BELLO HORIZONTE - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 137: FUENTE - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 138: BELLO HORIZONTE - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 139: VIA VILLA DE LEYVA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 140: FUENTE CUARTA ETAPA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 141: ALTOS DE LA CALLEJA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 142: FUENTE - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 143: FUENTE Y ESPERANZA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 144: SEMAFORO DE LA FUENTE - Cámara obsoleta, acrílico dañado, se recomienda cambio de cámara.</p> <p>CAM 145: TRIGALES - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 146: TRIGALES - Está funcionando normalmente</p>	
--	---	--

CAM 147: FUENTE - Está funcionando normalmente
 CAM 148: CALLEJA - Está funcionando normalmente
 CAM 149: DISCOT. SALIDA MONQUIRA - Está funcionando normalmente
 CAM 150: LA MARIA - Está funcionando normalmente
 CAM 151: CAMARA DE COMERCIO - Está funcionando normalmente
 CAM 152: GAITAN - Está funcionando normalmente
 CAM 153: GLORIETA NORTE - Está funcionando normalmente
 CAM 154: HUGOLINO - Está funcionando normalmente
 CAM 155: MALDONADO - Está funcionando normalmente
 CAM 156: BARRIO 20 DE JULIO - Se debe revisar la fibra óptica
 CAM 157: TORRES DEL PARQUE - Está funcionando normalmente
 CAM 158: MESOPOTAMIA - Está funcionando normalmente
 CAM 159: VILLA OLIMPICA - Está funcionando normalmente
 CAM 160: GLORIETA GOBERNADOR - Está funcionando normalmente
 CAM 161: CONJUNTO CONFABOY - Está funcionando normalmente
 CAM 162: LA ESMERALDA - Está funcionando normalmente
 CAM 163: UNICENTRO - Está funcionando normalmente
 CAM 164: UPTC ENTRADA PPAL - Presenta problemas eléctricos
 CAM 165: LA SEXTA - Está funcionando normalmente



[Handwritten signature]

CAM 166: SANTA INES - Está funcionando normalmente

CAM 167: SANTA INES - Está funcionando normalmente

CAM 168: CAMPUS SAN TOMÁS - Está funcionando normalmente

CAM 169: LAS QUINTAS - Se debe programar el paneo

CAM 170: AV NORTE CALLE 46 - Está funcionando normalmente

CAM 171: CRISTALES - Está funcionando normalmente

CAM 172: JJ CAMACHO - Está funcionando normalmente

CAM 173: JJ CAMACHO - Está funcionando normalmente

CAM 174: LOS HEROES - Está funcionando normalmente

CAM 175: ESTANCIA EL ROBLE - Está funcionando normalmente

CAM 176: ESTANCIA EL ROBLE - Está funcionando normalmente

CAM 177: ESTANCIA EL ROBLE - Está funcionando normalmente

CAM 178: SAN RAFAEL POLIDEPORTIVO - Se debe programar el paneo

CAM 179: SAN RAFAEL- Está funcionando normalmente


CAM 180: SAN RAFAEL PARADERO - Está funcionando normalmente

CAM 181: UPTC - Está funcionando normalmente

CAM 182: VILLA TOLEDO - Está funcionando normalmente

CAM 183: GALAN - Está funcionando normalmente

CAM 184: SOAQUIRA - Está funcionando normalmente



Handwritten signature

CAM 185: GRANJA NORTE - Está funcionando normalmente

CAM 186: TOYOTA - Está funcionando normalmente

CAM 187: HOMCENTER - Está funcionando normalmente

CAM 188: SANTA RITA - Está funcionando normalmente

CAM 189: VILLA LUZ - Está funcionando normalmente

CAM 190: PTE PEATONAL VILLA LUZ - Está funcionando normalmente

CAM 191: PLAZA DE MERCADO NORTE - Cámara obsoleta, acrílico dañado, se recomienda cambio de cámara.

CAM 192: CABANAS DEL NORTE - Está funcionando normalmente

CAM 193: MUISCAS ENTRADA - Está funcionando normalmente

CAM 194: MUISCAS - Está funcionando normalmente

CAM 195: MUISCAS - Está funcionando normalmente

CAM 196: MEDILASER - Está funcionando normalmente

CAM 197: CAPITOLIO - Está funcionando normalmente


CAM 198: COLEGIO LOS ANGELES CAM - Presenta problemas eléctricos se recomienda cambio de baterías.

CAM 199: GREEN HILLS- Está funcionando normalmente

CAM 200: BALCONES DE TERRANOVA - Está funcionando normalmente

CAM 201: SAN JERONIMO - Está funcionando normalmente

CAM 202: PALOS VERDES - Está funcionando normalmente



Handwritten signature

		<p>CAM 203: PORTAL DE CANAPRO - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 204: NEW COUNTRY - Presenta problemas eléctricos se</p> <p>CAM 205: BALCONES DEL NORTE - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 206: SALIDA COMBITA - Está funcionando normalmente</p> <p>CAM 207: PORTAL DE HUNZAHUA - Está funcionando normalmente</p> <p>Se hizo mantenimiento correctivo de las cámaras, barrio Bolivar, CAI, barrio Bolivar con avenida oriental, plaza de mercado del sur, sede Antonia Santos, la Florida, terminal antiguo, Alcaldía, Nex Country, Palos Verdes y Colegio los Ángeles.</p> <p>Se mantienen algunas cámaras fuera de servicio por problemas en la red de fibra óptica y fallas en la baterías de las UPS.</p>	
4.	<p>Apoyar el mantenimiento preventivo de la Red metropolitana de Fibra Óptica del sistema SIES CCTV que incluye:</p> <p>- Medio de transmisión, muflas de empalme, sistema de anclaje, templado: revisión periódica del estado de las líneas de fibra óptica instaladas y diagnóstico cuando hay problemas de conectividad o estabilidad de la transmisión.</p> <p>- Equipos Activos de Red ubicados en la sala del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Tunja y en el cuarto de equipos de la misma.</p>	<p>Se coordino con el contratista el arreglo de este corte de fibra y se subsanó la novedad.</p> <p>La condensadora de aire acondicionado de 24.000 BTU instalada en el interior del local donde funciona el CAD sobre el cuarto de equipos de CAD genera mucho ruido que incomoda las labores del personal de policía.</p> <p>Se han identificado dos goteras en el local del CAD, el arrendador subsanó temporalmente la falla, queda en observación el techo.</p>	

[Handwritten signature]

		Se hace necesario arreglar la puerta automática de acceso al CAD la cual presenta un vidrio roto debido a un movimiento telúrico que afecto las instalaciones del CAD.	
5	Coordinar la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo integral del Sistema de Emergencia y Seguridad SIES 123, el cual incluye:	Se realiza verificación periódica y monitoreo de los equipos de computo, de las estaciones de trabajo de los operadores y despachadores de las salas SIES	
6	Coordinar la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo de la Red metropolitana de Fibra Óptica del sistema SIES CCTV que incluye:	Tomando en cuenta que todos los computadores del sistema síes 123 tienen más de 10 años de uso presentan fallas continuas por esta razón se recomienda la renovación tecnológica de estos computadores	
7	Tramitar en el Sistema de Información y Atención de trámites con la oportunidad debida y bajo los parámetros exigidos todos los requerimientos o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual. 8. Realizar transferencia de conocimiento y/o capacitación respecto de los conocimientos derivados del objeto contractual según lo requiera el supervisor	Se reviso periódicamente el tendido de fibra óptica se se hace necesario revisar algunos puntos de cámara que presentan aislamiento de fibra óptica hay que disponer de pictails de fibra para los gabinetes en algunos puntos Estibpara el rema de corresponden ia Se contestaron oportunamente derechos de petición y solicitudes hechas por la ciudadanía de temas relacionados con el Sistema de cámaras y alarmas.	

644

--	--	--	--

No	OTRAS OBLIGACIONES	OBLIGACION EJECUTADA
1.	Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y proponer actividades de mejoramiento continuo a los procedimientos en los que interviene.	SI <u>X</u> No <u> </u>
2.	Dar trámite a las diferentes solicitudes de información radicadas-PQRs, que en cumplimiento de sus actividades fueron asignadas y finalizar en el SAC los requerimientos oportunamente, en los plazos establecidos para tal fin.	SI <u>X</u> No <u> </u>

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:

NOMBRE: LUIS GONZALO ACEVEDO
 ESPITIA
 CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: ELOISA HERNANDEZ JIMENEZ
 SUPERVISOR / INTERVENTOR

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

le leo



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RACION SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO EMPRESA: FORMA DE REPRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: TURMEQUE DEPARTAMENTO: MZ 4 CS 12 BOLIVAR 02 INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO PLANILLA: NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	INDEPENDIENTES 2024 9550341852 MES noviembre AÑO 2024/12/24

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS	CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS
25-14	1	25-14	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS	CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS
25-14	1	25-14	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS	CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS
25-14	1	25-14	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS	CÓDIGO	25-14 COT. PERSONAS
25-14	1	25-14	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL \$ 473.800

NOV 12/24

EFFECTIVO LÍM.
Nº: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9551409446 OV: 577841

Cliente: 110263 PILA RECAUDO

Fecha: 04/12/2024 10:52:10

PAP: 9995670

Identificación: 7161697

Nombre: LUIS

Apellido 1: GONZALO

Apellido 2: ACEVEDO

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 1111111111

Codigo Planilla: 4581640017

Periodo Pago: 2024/11

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia: 7161697 Valor: \$473.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101

servicioalcliente@effecty.com.co

www.effecty.com.co

Handwritten signature

Handwritten date: Noviembre 2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
Tipo identificación:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número de identificación:	7516897	Número planilla:	4583709480	MES	septiembre	AÑO	2024	N-Correcciones:		
Nombre o razón social:	TURMEQUE	Departamento:	LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITA	Días de mora:	0	MES	septiembre	AÑO	2024	N-Correcciones:		
Dirección:	Nº 4 CS 12 BOLIVAR	Teléfono:	BOYACA	Fecha pago (aaaa/mm/dd):	7-555555	Período cotización-salud:						
Forma de presentación:	UNICO	Indicador de aporte:	7-555555	Fecha autorización:	2024/12/16	Fecha de pago de la planilla:						
Porcentaje exoneración pago aportes salud, sena e icbf (reforma tributaria):	PRIVADA	Actividad económica:	Académicos reguladores y académicos de la ied	Número de la planilla asociada:	4591641031							

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL	
CONTRATANTE	Nº. CONTRATANTES	IMPAGO A OTROS RIESGOS	PLANCHILLA	VALOR	APORTES	MOIRA	VALOR PAGADO
CONTRATANTE	Nº. CONTRATANTES	IMPAGO A OTROS RIESGOS	PLANCHILLA	VALOR	APORTES	MOIRA	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	1.0	3.0	3.0	1.000	3.0	14.000
TOTAL:							

[illegible]


TOTAL	\$ 221 100
-------	------------

Complimento
Dicembre 2024.
17/2/30

Dic/2024 - Complemento
 EFECTIVO LTDA.
 NIT: 830.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO
 N. OS: 9554357014
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 16/12/2024 15:14:33
 PAP: 902239
 Identificación: 7161697
 Nombre: LUIS
 Apellido 1: GONZALO
 Apellido 2: ADEVEDO
 TIPO DOCUMENTO: Cedula de Ciudadanía
 TELEFONO: 222222222
 Código Planilla: 4583709480
 Período Pago: 2024/12
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 7161697 Valor: \$221.100,00
 Aplica condiciones particulares con el
 cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único
 soporte válido para atender cualquier
 reclamación.
 Para reclamaciones presente este
 recibo: tel. (1) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

Q. 11

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4581641031	TIPO DE PLANILLA: 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2024
NOMBRE: LUIS GONZALO ALEVEDO ESPINOSA	BOYACA	MES: 06/2024	AÑO: 2024
DIRECCIÓN: MZ 4 CS 12 BOLIVAR	7455555	INDEPENDIENTES: 2024	
TELÉFONO: 02 80555555	INDEPENDIENTE	DEPENDIENTES: 2024	
TIPO EMPRESARIAL: ACTIVIDAD REGULAR	ACTIVIDAD REGULAR	INDEPENDIENTES: 2024	
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO	ACTIVIDAD REGULAR	INDEPENDIENTES: 2024	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2024-12-04	

CÓDIGO	FECHA DE PRESENTACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
25-14	25-14	COPIAS		1													
SUB-TOTALES:																	

CÓDIGO	FECHA DE PRESENTACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
25-14	25-14	COPIAS		1													
SUB-TOTALES:																	

CÓDIGO	FECHA DE PRESENTACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
25-14	25-14	COPIAS		1													
SUB-TOTALES:																	

CÓDIGO	FECHA DE PRESENTACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
25-14	25-14	COPIAS		1													
SUB-TOTALES:																	

TOTAL \$ 252.700

PIC/24

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9551409447
Cliente: 110263 PILA RECAUO
Fecha: 04/12/2024 10:52:10
PAP: 999670
Identificación: 7161697
Nombre: LUIS
Apellido 1: GONZALO
Apellido 2: ACEVEDO
TIPO DOCUMENTO: CÉDULA DE CIUDADANÍA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 4581641031
Periodo Pago: 2024/12
Valor Conisyon: 0
Valor Iva Conisyon: 0
Referencia: 7161697 Valor: \$252.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Diciembre 2024.
1/10

Elo Q