ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 06 2024	1008		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 80 05 09

Teléfono: No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia Postes de Madera.	GRIETAS Y FISURAS:	NO
MUROS:	Teja de zinc	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO
FACHADA:	Tejas de zinc.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Cool A	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7714838	CC: 9156426
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

801

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	06	2024	1008		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 7220383870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arroyo
CC: 9156[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

802

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19	04	2024	438		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Erika Cervera

Dirección: Manzana 79 casa 1

Teléfono: 3138347022 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Columnas en concreto reforzado, vigas cerca y cuenta con placa de entrepisos	GRIETAS Y FISURAS: En el anden del predio.
MUROS: En capa de pañete y pintura, Tableta ceramica en la cocina,	HUMEDADES: En el patio y en la cubierta en la zona de la cocina,
CUBIERTA: En placa de concreto terminada en capa de pintura	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En tableta ceramica con guarda escobas	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto alta vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio
FACHADA: Muro en capa de graniplast con carpinteria Metalica y vidrios en dos vanos Centrales	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Tatiana C		
Nombre: Tatiana C.	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Ortel Quiroga
CC: 1118567410	CC: 7714383830	CC: 9159424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19 DD 04 MM 2024 AAA	438		













Tatiana C
Nombre: 1118567410
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Prol
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Pinzón
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

804

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	04	2024	437		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jaider Duran

Dirección: M2 79 casa 2

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): —

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☒	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal? Sin fachada	☒	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion, columnetas solo muro en fachada interior columnas en madera	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del PISO
MUROS: Solo cuenta con el muro de la fachada	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En Teja de zinc soportada en Perfileria de madera	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto rematado y terreno natural en el Patio	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: MURO en capa de pañete y pintura con carpinteria Metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Jaider Hernandez		
Nombre: Jaider Ivan Hernandez T	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 1006554290	CC: 72.483.830	CC: 91516[illegible]
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19 DD 04 MM 2024 AAAA	437		













Jaider Hernandez
Nombre: Jaider Ivan Hernandez T
CC: 1006554290
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ocol
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Eduard Amor
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	913		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 79 CS 3

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldío		NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos:	1
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden y fachada.
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Teja de Zinc, Soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: No se evidencia el interior	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque sin capa de revoque con carpinteria Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Rool H	Nombre: Gabriel Porras
CC:	CC: 79.457.870	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	918		







Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raad H
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carmen Duran
CC: 915 16422
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
16	04	2024	259		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fredi Alexander Ortiz Lopez
Dirección: Manzana 74 Casa 4
Teléfono: 3106969549 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☒	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál? Construccion		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion viga cerca, columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque sin pañetar y terminados en capa de estuco y Pintura

CUBIERTA: En teja de eternit soportada en perfileria Metalica

PISOS: En Tableta Ceramica con guardaescobas

ANDEN: Cemento con Tableta Ceramica

FACHADA: En capa de Peñete Cuentacon Carpinteria Metalica y vidrio en sus Vanos Centrales

GRIETAS Y FISURAS: No de evidencia

HUMEDADES: No de evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No de evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No de evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Es ubicado en el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza al Sro Alexander Acosta Para la firma del Presente documento

Nombre:	Thonny Acosta	Nombre:	Edwards Card	Nombre:	Rafael Ovirn
CC:	19.759.216	CC:	79.183.830	CC:	91.516.174
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

809

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 / 04 / 2024	259		













Nombre: Johnny Acosta
CC: 14 759 216
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 72.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Gutierrez
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAAA	292		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Albeiro Cavanton Quiroga
Dirección: MZ 79 Casa 5
Teléfono: 3115800847 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldio		NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos:	1
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y Anden.
MUROS:	Bloques.	HUMEDADES:	Muros del Patio.
CUBIERTA:	Eternit con soporte metalico.	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Cemento Rustico y mineral	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA:	Columnas, Bloques, Ventanalos y Porton metalicos con vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La casa cuenta con tanque subterraneo

Nombre: Albeiro Cavanton	Nombre: Eduardo Prol	Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 80.746.733	CC: 79.182.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
DD 04 MM 2024 AA	292		













Nombre: Alberto Calvanton
CC: 80 746 733
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Naval
CC: 7211630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel Arrieu
CC: 91561424
Representante del Contratista de Interventoría

812

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	112		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 79 lote 6.

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☒
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? Cerramiento zinc	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuento con estructura	GRIETAS Y FISURAS:	No presento
MUROS:	Muro fachada en teja zinc	HUMEDADES:	No presento
CUBIERTA:	No cuento con cubierta	HUNDIMIENTO PISO:	No presento
PISOS:	Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	No presento
ANDEN:	No cuento con anden	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No cuento con pozo séptico
FACHADA:	Cerramiento frontal en teja de zinc.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lote valdío sin construir, fachada cerramiento en teja de zinc.

Nombre:	CC:	Propietario del predio

Nombre:	CC:	Representante del Contratista de Obra
Luis Eduardo Real H	7248750	

Nombre:	CC:	Representante del Contratista de Interventoría
Gabriel Zuvdia	9151624	

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	912		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 92.481.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Salom
CC: 91516.424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
23 04 2024	453		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 71 CS 7

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de amentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la fachada y anden.
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: Teja de Zinc Soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO
FACHADA: Muro en bloque a la vista y capa de pañete y Pintura con carpinteria metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Raad H	Nombre:
CC:	CC: 79.487.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
23 / 04 / 2024	458		











Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raal H
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: .....
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoría

816

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 06 2024	942		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rafael Camargo
Dirección: M2 19 casa 9
Teléfono: 3227165789 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldio	Cuantos:
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimenta con 4 columnas en concreto reforzado. No tiene viga cerca

MUROS: Terminados en capa de pañete y pintura

CUBIERTA: Teja de eternit soportada en perfileria metalica.

PISOS: Concreto eomaltado

ANDEN: Concreto eomaltado

FACHADA: Muro en capa de pintura con carpinteria metalica con vidrios y ventana rota

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del PISO y en la columna de la fachada

HUMEDADES: En el muro del patio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Rafael Camargo	Nombre: Luis Eduardo Leal H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 7169292	CC: 79.483.670	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

817


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	942		













Nombre: Rafael Camargo
CC: 7418592 93
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
19	04	2024	435	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Breider Bocanegra
Dirección: M2 79 lote 9
Teléfono: ..... No. pisos: 1
Long. del frente (mts): .....

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden de concreto
MUROS: En capa de estuco y pintura, y cocina, patio y baño con tableta ceramica	HUMEDADES: En los muros
CUBIERTA: En cielo raso de lamina de pvc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En tableta ceramica con guardia escobas	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En tableta ceramica y concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio
FACHADA: En capa de graniplast con carpinteria Metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Cuenta con tanque elevado plastico Sobre placa de concreto

Nombre	CC	
Breider Bocanegra	1098620435	Propietario del predio
Luis Eduardo Real H	79.487.830	Representante del Contratista de Obra
Gabriel Ruiz	9516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
19	04	2024	435	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Esnaider Becerra	Luis Eduardo Raad H	Ishel Nuñez
CC:	1092620233	79.487.830	9157624

820

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	943		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Libardo Camacho
Dirección: Mz 79 Cs 11
Teléfono: 3134083551 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado no tiene viga de cerramiento	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian
MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: Cielo raso de lamina de PVC	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Tableta Ceramica con guardaescobas	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Tableta ceramica	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio.
FACHADA: Muro en ladrillo a la vista con carpinteria metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Libardo Camacho	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118791512	CC: 79.483.870	CC: 9151644
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
13 / 06 / 2024	943	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Libardo Camacho
CC: 1.118.548.17
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

822

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
10 / 04 / 2024	310		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra P. Pacheco
Dirección: 92-79 casa 10
Teléfono: 3138000616 No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	viga de cimentación columna en concreto reforzado. sin viga aerea	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencio.
MUROS:	Mamposteria en bloque obra gris.	HUMEDADES:	No se evidencio.
CUBIERTA:	en la parte interna teja eternit, afuera teja arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencio.
PISOS:	concreto Rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencio.
ANDEN:	Relleno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	se encuentra en el anden de la propiedad
FACHADA:	parte en pañete y bloque a la vista. Puerta de tela.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

21-10-2024 Se evidencia Terminación en capa de pañete en el muro de la fachada

Sandra Patricia Pacheco		
Nombre: Sandra Patricia P.	Nombre: Edeyda Leal	Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 46377759.	CC: 7240780	CC: 9157044174
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

823

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	310		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Sandra Patricia P.
CC: 46.377.259.
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rossi
CC: 7714780
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Muñoz
CC: 91510472
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 / 06 / 2024	997		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 79 CS 12

Teléfono:

No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia Viga de cimentacion con Columnas en concreto, columnas en madera.	GRIETAS Y FISURAS: No
MUROS: En bloque sin capa de Pañete	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No Se evidencia.
FACHADA: Cerramiento con Postes de madera y Teja de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

21-10-24 Se evidencia Construccion de garaje, Piso en concreto rustico a la vista, muros en bloque sin capas de pañete, Cubierta en teja ayudatechos soportada en perfileria Metalica, Cuenta con Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado Se evidencia fisuras en el piso. La fachada, muro sin pañete con una puerta Metalica. y en las ventanas Teja de Zinc.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 72.048.830	CC: 9157642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	06	2024	0197		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.670
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

826

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	941		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Pedro. Almeida.
Dirección: M2 79 Lote 13
Teléfono: 3132083523 No. pisos:
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio ☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera	GRIETAS Y FISURAS: No tiene
MUROS: Muros en madera	HUMEDADES: No tene
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfilería de madera.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: En la estructura de madera.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuenta con POZO
FACHADA: Muros en madera	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	CC:	
Pedro S.	5722509	Propietario del predio
Luis Eduardo Leal H	77.083.850	Representante del Contratista de Obra
Gabriel Duran	915 [illegible]	Representante del Contratista de Interventoría

827

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
13 / 06 / 2024	941	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre: Pedro D
CC: 5772809
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516129
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	940		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Pedro
Dirección: Mz 79 casa 14
Teléfono: 3132023523 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldio		NO	
3 Industrial		7. Otro		Cuantos: 1	
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas encabezado reforzado No tiene viga aerea.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Terminados en empaque de estuco y Pintura, el Resto en capa de pañete	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Teja de eternit en Perfilería Metalica, dichas cuentan con cielo raso de laminas de PVC	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Tableta Ceramica con guardaescobas, Resto en concreto a la vista.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Tableta ceramica.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en capa de granitex con pintura vinilica metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Pedro	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 5172509	CC: 79483820	CC: 9516420
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	940		













Pedro S

Nombre: Pedro S
CC: 5722507
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Paz
CC: 79083.530
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516429
Representante del Contratista de Interventoría

830

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	910		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzano 79 lote 15

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Solo cuento con columnas en la fachada.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.
MUROS: Muro fachada en bloque	HUMEDADES: No presento
CUBIERTA: No cuento con cubierta.	HUNDIMIENTO PISO: No presento
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No presento
ANDEN: No cuento con anden	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con pozo septico
FACHADA: Muro en bloque y puerta metálica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lote solo cuenta con construcción de fachada en bloque y puerta metálica.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Rojas	Nombre: Gabriel Ayrom
CC:	CC: 72.057830	CC: 91.516.428
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

831

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	010		





Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Ocol H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.630	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
04	04	2024	434		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Matilde Perez
Dirección: Manzana 79 Casa 16
Teléfono: 3136919712 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el piso y anden y muros.
MUROS: En bloque N5 a la vista, con capa de Pañete y Pintura y tableta ceramica	HUMEDADES: En el muro de la cocina
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En capa de Reciclado asfaltico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio.
FACHADA: Muro en capa de Pañete con cornisa Reja Metalica con Vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Matilde Perez	Nombre: Luis Eduardo Raul H	Nombre:
CC: 23741470	CC: 79.487.830	CC: 41564778
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19	04	2024	434		













Nombre: Matilde Perez
CC: 23741470
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ossa
CC: 9857421
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
13	06	2024	909		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DÉL PREDIO

Nombre del Propietario: Yuly Be Tumay.
Dirección: M2 79 CS 17
Teléfono: 3134170099 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del PISO
MUROS: En bloque sin capa de pañete	HUMEDADES: En el patio en los muros
CUBIERTA: Teja de zinc en Perfilería metálica	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: Concreto esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio.
FACHADA: Muro en bloque con carpintería metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Arcenio Tumay.	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 4628006.	CC:	CC: 9516429
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	009		













Nombre: Ingrid Tinoco
CC: 46382006
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

836

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
10 / 04 / 2024	260		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nidia Vega
Dirección: Manzana 79 Casa 18
Teléfono: 3025203260 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Venta con viga de cimentacion Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del Aso, y el Piñete de los muros
MUROS: Terminados en capa de Piñete	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja de zinc soportada por Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En El anden del predio.
FACHADA: Nuvo en capa de Piñete con cancan tena metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nidia Vega
Nombre: NIDIA VEGA
CC: 47439494
Propietario del predio

Nombre: Edwardo Ocall
CC: 79.187.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 9515424
Representante del Contratista de Interventoría

837

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
	260		













Nombre: NIDIA VEGA
CC: 47-439449
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 77.163.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Mateus
CC: 4151647
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
15 06 2024	994		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 79 Lt 19

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidenca columnas y viga de cimentacion en fachada	GRIETAS Y FISURAS: En la fachada
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: En la fachada.
CUBIERTA: No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque con puerta Metalica sin vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Leal H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.830	CC: 1.118.164.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 / 06 / 2024	944		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7748830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9151624
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	2024	261		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eulalia Pinto AYALA
Dirección: Manzana 79 Casa 20
Teléfono: 3232814537 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y en el muro de la sala
MUROS: En capa de Viñete, Cocina Terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: Pared del Patio
CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en Perfileria Metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto a la vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Sobre el anden del predio.
FACHADA: Capa de viñete cuenta con carpinteria en metalica y vidrios en sus vanos Centrales	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Eulalia Pinto P	Nombre: Eduardo Rodriguez	Nombre: Gabriel Olaya
CC: 47438181	CC: 79.487.830	CC: 9135164574
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

841

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	261		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Eulalia Pinto V.
CC: 47.430.801
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ocol
CC: 77.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Yesika Rojas
CC: 1.053.614.814
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAAA	294		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yaneth Vera
Dirección: Mz 79 Casa 21
Teléfono: 3212100443 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques con Pañete	HUMEDADES: Muro del Patio
CUBIERTA: Eternit con Soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa
FACHADA: Columnas, Bloques, Malla electrosoldada, Porton y ventana metalico	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Un tanque subterraneo en Plastico

Porton tiene vidrio fisurado.

Nombre: Yaneth Vera	Nombre: Eduardo Cual	Nombre: Gabriel Quiroz
CC: 23.623.673	CC: 79.483.990	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAA	294		














Nombre: Yaneth Vera
CC: 23'623.623
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.017.820
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Gabriel Arias
CC: 91.076.426
Representante del Contratista de Interventoría

844

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	04	2024	339		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 79 CS 22

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS:	N/A
MUROS:	No cuenta con muro.	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	ND	HUNDIMIENTO PISO:	N/A
PISOS:	Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	N/A
ANDEN:	Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	N/A
FACHADA:	Se evidencia Cerramiento en Postes de madera y alambre en mal estado	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Raal H	Nombre:
CC:	CC: 79.487.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	04	2024	337		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: .....
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	2024	306		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rocio Rueda.
Dirección: Mz. 74, casa 1.
Teléfono: 3132793153. No. pisos: 2 1/2
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Aporticada. viga de cimentacion. columnas, viga aerea	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencio.
MUROS:	Mamposteria, estuca y pintura en primer piso, segundo y tercero obra gris.	HUMEDADES:	No se evidencio
CUBIERTA:	placa maciza en concreto reforzado primer y segundo piso.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencio.
PISOS:	primer piso, tableta de cerámica, segundo piso concreto rustico.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencio.
ANDEN:	Concreto Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Esta ubicado en el anden de la propiedad.
FACHADA:	Cpañete, puertas metálicas con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Rocio Rueda	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Edgar Duran
CC: 63501273	CC: 7944870	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
10 04 2024	306		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Rosa Ruda
CC: 63501225
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 7244787O
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edwel Avila
CC: 1516024
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAAA	291		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alejandra Amaya
Dirección: Mz 34 Casa 2
Teléfono: 3125080311 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de cimentación y de amarre.	GRIETAS Y FISURAS: Muros, Piso y anden
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura	HUMEDADES: Muro del Patio
CUBIERTA: Placa facil. Eternit con soporte metalico	HUNDIMIENTO PISO: No.
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un Pozo ubicado en el anden
FACHADA: Columnas. Bloques con Pañete y Pintura. Porton, Ventanales y Puerta metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Porton, ventanales y puerta con vidrios en buen estado.

Tanque subterraneo en plastico.

Edna Amaya		
Nombre: Alejandra Amaya.	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Oscar Ayala
CC: 1220220 4	CC: 7248220	CC: 4516420
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAA	291		













Edna Amaya

Nombre: Alejandra Amaya
CC: 1.282.204
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reel
CC: 7.248.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Pablo Nuñez
CC: 91516.474
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	257		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Giraldo
Dirección: Manzana 74 Casa 3
Teléfono: 3112895765 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentación Viga aerea, y columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso
MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muros en capa de estuco y Pintura Cuenta con carpinteria metalica y Vidrios en sus Vanos Centrales	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Diana Giraldo
CC: 52465664
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Olivar
CC: 9/5/24
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 / 04 / 2024	257		













Nombre: Juan Sneyth Diaz Giraldo
CC: 52465664
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.157.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Yuly Rocio Duran
CC: 915642[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 05 2024	922		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -

Dirección: M2 7 L 14 4

Teléfono: - No. pisos: -

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia.	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: Se evidencia Cerramiento en lona	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Baal H	Nombre: Gabriel Florian
CC:	CC: 79.153.830	CC: 9.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

853

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	922		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.487.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	928		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 74 CS 5

Teléfono: — No. pisos: 2

Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI	NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado, Vigas aereas	GRIETAS Y FISURAS: En la fachada
MUROS: Se evidencia segundo piso en bloque sin capa de pintura, Primer piso No se evidencia.	HUMEDADES: Se evidencia en la placa.
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Concreto Rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque con capa de pintura y carpinteria metalica con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Ortiz
CC:	CC: 7216538	CC: 9151042
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 05 / 2024	928		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduarda Peal H
CC: 77.082.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 915644
Representante del Contratista de Interventoría

856

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 / 06 / 2024	916		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 74 lote 6.

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuento con estructura	GRIETAS Y FISURAS:	N/A
MUROS:	No cuento con Muros	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	No cuento con Cubierta	HUNDIMIENTO PISO:	N/A
PISOS:	No cuento	DESPLAZAMIENTOS:	N/A
ANDEN:	No cuento	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No cuento con pozo séptico
FACHADA:	Cerramiento en alambre de pua y poste en cemento y madera	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Cerramiento en lo fachada en alambre de pua y postes de cemento y madera.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real A	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC:	CC: 9151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024.	116		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Dixon.
CC: 91516424.
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 06 2024	923		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 74 Lt 7

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[x]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mamposteria	[x]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mamposteria no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cúal?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [x]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[x]	Cuantos: .....
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia viga de cimentación y columnas en concreto reforzado.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia.
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: fachada
CUBIERTA: No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque sin capa de pañete con carpintería metálica sin vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 72.483.830	CC: 91.516.124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	923		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Doran
CC: 91516124
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	04	24	360		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jeny Herrera
Dirección: MZ 74 casa B
Teléfono: 3107833614 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia vigas de cimentación, cerras y columnas	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia.
MUROS: Bloque de arcilla pañetado	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Zinc con perfilería metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En Area de Andes
FACHADA: Columnas, muro, ornamentación y algunos vidrios	OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Se encuentra roto un vidrio de la ventana.

Nombre: Jeny Herrera	Nombre: Luis Eduardo Raad H	Nombre: Angel David
CC: 1371922954	CC: 79.487.830	CC: 1.057.604.24
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 04 24	360		













Nombre: Luis Henry Herrera
CC: 3749729
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raad H
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edna Ochoa
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	373		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Joselin Alfonso
Dirección: Mz 74 Casa 9
Teléfono: 3222840936 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de cimentación y de amarre.	GRIETAS Y FISURAS: Anden.
MUROS: Bloques. Pañete y Pintura.	HUMEDADES: No
CUBIERTA: 1er Piso: Bloquelon y Placa facil. 2do Piso: Eternit con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Baldosas	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Columnas, Vigas de cimentación. Pañete Pintura. Puerta y Ventanas les metalicos con Vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La Casa Cuenta con tanque elevado y subtervanco en plastico

Nombre: Joselin Alfonso	Nombre: Luis Eduardo Ruiz H	Nombre:
CC: 74850893	CC: 79.487.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAA	373		













Nombre: Josefina Alfonso
CC: 74.750.893
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
14	06	2024	963		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 74 lote 10

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencio	GRIETAS Y FISURAS: N/A.
MUROS: No se evidencio	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuento con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No se evidencio.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: No se evidencio	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con pozo séptico
FACHADA: Cerramiento en alambre de puas y postes en madera	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lote con cerramiento en alambre de puas y postes en madera.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Arenas
CC:	CC: 72.483.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	963		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516.424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 06 2024	962		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 74 lote 11.

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuento con estructura.	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuento con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuento con cubierto	HUNDIMIENTO PISO: N/A.
PISOS: No cuento con pisos	DESPLAZAMIENTOS: N/A.
ANDEN: No cuento con anden.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con poto séptico
FACHADA: Cerramiento en alambre de pua. y postes en madera.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lote con cerramiento en alambre de pua y postes en madera.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duron
CC:	CC: 79.483.820	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	962		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real II
CC: 7488.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel D...
CC: 9151642...
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	304		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ana M. Castiblanco
Dirección: Cr. 74. Casa 12
Teléfono: 3104232079 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	- Viga de cimentación - Mamposteria en bloque	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia
MUROS:	estuco y pintura en perimetro y divisiones.	HUMEDADES:	No se evidencia.
CUBIERTA:	cubierta en teja arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	Tableta de ceramica	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Concreto esmaltado.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	esta fuera en el cuadre.
FACHADA:	Pinte en perimetro liso. puerta metálica sin vidrio.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Ana Castiblanco		
Nombre:	Nombre: Eduardo Daal	Nombre: Gabriel Arango
CC: 47.420.300	CC: 77.181.830	CC: 6755624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 / 04 / 2024	304		





Nombre: Ana castiblanco
CC: 47.430.300
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 7488780
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rafael Parra
CC: 6.776.426
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	374		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lilia García
Dirección: Mz 74 Casa 13
Teléfono: 3133006613 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas. vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso
MUROS:	Bloques, Pañefe	HUMEDADES:	No
CUBIERTA:	Plaster mil con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en el anden
FACHADA:	Bloques con Pañete, Columnas y vigas de amarre. Porton, Puertas y Ventanas	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Un vidrio de una puerta esta roto de igual manera el del ventanal

Lilia García	Luis Eduardo Real H	
Nombre: Lilia García.	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 46.871.114	CC: 79.483.870	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

871

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	374		













Lilia García

Nombre: Lilia García

CC: 46.671.114

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real R

CC: 79.483.620

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

CC:

Representante del Contratista de Interventoria

872

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
14 / 06 / 2024.	961		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Manzana 74. lote 15.
Teléfono: No. pisos:
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuento con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuento con estructura	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuento con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No cuento	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: No cuento con cubierta	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con pozo septico.
FACHADA: Cerramiento en alumbre de puas y poste en cemento	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lote con cerramiento en alumbre de puas y poste en cemento

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Pool H	Nombre: Gobyrle Muron
CC:	CC: 77.083.830	CC: 91516422.

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 / 06 / 2024	961		





Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.670	CC: 91816422
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

874

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	24	273		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Miriam Piñeros Perez
Dirección: Mz 74 casa 16
Teléfono: 3228480770 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	En madera	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia
MUROS:	zinc	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	zin	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento rustico, terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En Area de la sala
FACHADA:	zinc, puerta zinc.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Miriam Piñeros	Nombre: Eduardo Daal	Nombre: Gabriel Duque
CC: 1822977790	CC: 7141383	CC: 1K164174
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

875

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	24	273		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Mirian Pinzon	Nombre: Eduardo Cast	Nombre: Gabriel Pinto
CC: 68297390	CC: 72.118.850	CC: 91516421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

876

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 06 / 2024	927		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 74 CS 17

Teléfono: ..... No. pisos: .....

Long. del frente (mts): .....

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado.	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: En el anden y fachada.
CUBIERTA: Teja Master Mil en Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en Cafe de Pañete con Carpintera metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7.169.830	CC: 9181642 4
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

817

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	027		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ped H
CC: 7.048.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 1151942[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	05	2024	959		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 74 lote 18

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuento con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A.
MUROS: No cuento con muros	HUMEDADES: N/A.
CUBIERTA: No cuento con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: N/A.
ANDEN: No cuento con anden	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con pozo séptico
FACHADA: Cerramiento en alambre de pua 5 postes en madera y recortes de teja.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

lote valdio cuento con cerramiento en alambre de pua 5 postes en madera y recortes de teja

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Red H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.018.330	CC: 9.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
14 / 06 / 2024	959		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.482.882
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriela Bitón
CC: 9151624
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAAA	289		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Patiño
Dirección: Mz 74 Casa 19
Teléfono: 3203082336 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral *4. OBSERVACIONES ADICIONALES* para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No
MUROS: Bloques con Pañete	HUMEDADES: Muros del patio
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Baldosas	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Terreno Natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un Pozo, ubicado en el anden
FACHADA: Columnas, Bloques con Pañete Puerta y ventanal Metalicos	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral *3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR*)

Puerta y ventanal sin vidrios
Un Muro esta débil

Nombre: Diana Patiño	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Diaz
CC: 1.120.815.834	CC: 77.182.870	CC: 9.516.474
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

881

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAAA	289		













Nombre: Diana Patiño
CC: 1'120.865.834
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rodríguez
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Isabel Ruiz
CC: 915.6124
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
14 / 06 / 2024	960		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Manzana 74 lote 20
Teléfono: No. pisos:
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cerramiento en malla eslabonada y tubo galvanizado	GRIETAS Y FISURAS: N/A.
MUROS: No se evidencio	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuento con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No cuento con piso	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: No cuento con anden.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con pozo séptico
FACHADA: Cerramiento en malla eslabonada y tubo galvanizad.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

lote sin construir cuento con cerramiento en malla eslabonada y tubo galvanizad.

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.830	CC: 91.516.424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 / 06 / 2024	960		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Prad H
CC: 77.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ospino
CC: 9.171.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 06 2024	926		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 74 CS 21

Teléfono: ——— No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimenta con 4 columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el muro de fachada y el piso de anden
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: En la fachada y anden
CUBIERTA: Se evidencia teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro encapa de pañete con carpintería metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 72.447.820	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

885

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	926		









Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.487.822	CC: 1816424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

886

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 06 / 2024	921		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 74 Lt 22

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts 15

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia.
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Cerramiento en postes de madera con alambre	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79482.830	CC: 9516442
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

887


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	121		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Prada M
CC: 7911536 70
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Dorian
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

888

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
10 / 04 / 2024	308		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lina M Leguizamon
Dirección: cra 74 i casa 25.
Teléfono: 3123447479 No. pisos: 3.
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Aporticada. Viga de cimentación, columnas en concreto y viga aerea	GRIETAS Y FISURAS: en el segundo piso se presenta agrietas en el cuarto de habitación.
MUROS: Mampostera, pañete estuco y pintura.	HUMEDADES: en Habitaciones del fondo se presenta humedad
CUBIERTA: placa en segundo piso y eternit y metaldeck primer piso y plastiteja.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio
PISOS: primer piso concreto rustico segundo piso tableta en ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: suelo natural, relleno	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Dentro de la vivienda en la sala.
FACHADA: pañete sin pintura puerta metálica con vidrio.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lina María Leguizamón J.		
Nombre: Lina Leguizamón	Nombre: Eduardo Ruiz	Nombre: Ethel Ortiz
CC: 1118536822	CC: 79.418.390	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

889

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 / 04 / 2024	308		













Lina María Leguizamón T.
Nombre: Lina Leguizamón
CC: 1118536822
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Daal
CC: 79167870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rafael Ortiz
CC: 9516427
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	24	278		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ivien Velandia Hernandez
Dirección: MZ 74 casa 26
Teléfono: 3278571335 No. pisos: 2
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia vigas de cimentación columnas y vigas cerra	GRIETAS Y FISURAS: En pañete de la placa
MUROS: Bloque. estucado y pintado	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: Placa de concreto primer piso Eternit y perfileria metalica 2do Piso	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Ceramica todo el primer piso, ceramica y piso rustico 2do piso	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: ceramica.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En area de Anden y en la calle.
FACHADA: Columnas, bloque, ornamentación metalica y vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ivan Velandia	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: Ivan Yurley Velandia H. 1049393991	CC: 22.483.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

891

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 / 04 / 24	228		













Nombre: Iriea Yurley Velandia
CC: 1049393991
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Pool
CC: 7168830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 4057647
Representante del Contratista de Interventoría

842

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 / 04 / 24	278		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Irien Velandia Hernandez
Dirección: Mz 74 casa 27
Teléfono: 3228571335 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Vigas de cimentación y columnas	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia.
MUROS:	En bloque	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Eternit con perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Garaje en cemento esmaltado y el resto en terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No hay
FACHADA:	Columas y ornamentacion metalica con vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Irien Velandia	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Oshel Duran
CC: Irien Yudey Velandia 1069393991	CC: 74.182.830	CC: 9151647
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

893

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	24	279		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Iven Velandia H.
Iven Yoiler Velandia
CC: 1044393991
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Daza
CC: 77.083.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Mohd Mujtaba
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
10 / 04 / 2024	309		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ninfa Y Montañez
Dirección: 97174, casa 28-
Teléfono: 3122728608 No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 Metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En la parte posterior de la vivienda NO se encuentra viga cerca, el resto con V.C. Columnas.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.
MUROS: Mampostería en bloque, obra gris.	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: cubierta en zinc. reforzada con perfiles metálicos.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: Concreto rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: Concreto Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en el anden.
FACHADA: puertas en lamina de zinc.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ninfa Yanett Montañez
CC: 1.055.186.706
Propietario del predio

Nombre: Eduarda Ruiz
CC: 79.487.880
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	309		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre:	CC:	
Nilsa Yanelle Montañez	1055 186 706	Propietario del predio
Eduardo Real	7711 7890	Representante del Contratista de Obra
Efrain Duran	91 515 611	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	920		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 74 Lt 29.

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencian Vigas de cimentación y columnas en concreto reforzado

MUROS: En Bloque sin capa de pañete

CUBIERTA: No se evidencia.

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Se evidencian las columnas

GRIETAS Y FISURAS: No

HUMEDADES: En los muros

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.093.870	CC: 915 16424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

89A

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 06 2024	020		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Doran.
CC: 91564.20
Representante del Contratista de Interventoría

898

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	24	280		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Julio Muete
Dirección: MZ 74 casa 30
Teléfono: 3102941782 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia vigas de cimentacion y columnas	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque estucado y pintado algunas paredes	HUMEDADES: En el estudio
CUBIERTA: Placa entepiso maciza en concreto y segundo piso en zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En Area de Anden
FACHADA: Columnas, bloque y ornamentacion y vidrios en ventanas.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	CC:	
Carlos Julio Muete	9760609	Propietario del predio
Eduardo Real	79.488.530	Representante del Contratista de Obra
Gabriel Nuñez	91716121	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	24.	280		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Carlos Julio Muete
CC: 9760004?
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Quiroz
CC: 91516174
Representante del Contratista de Interventoría

900

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 06 / 2024	919		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 34 # 31

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia.
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No aplica.
FACHADA: Cerramiento en mal estado	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Sandra Duran
CC:	CC: 77.087.870	CC: 915164424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
13 / 06 / 2024	919	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.482.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 915 16 624
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	915		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Montano 74 lote 32.

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mt.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En zinc y soportes en madera	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: En zinc	HUMEDADES:
CUBIERTA: en tejo de zinc	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: No cuenta con anden.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Muros y puerta en tejo de zinc.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duron
CC:	CC: 79.482.830	CC: 91516424.
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	915		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raad M
CC: 77.082.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 06 / 2024	914		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 74 lote 33

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cùal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura.	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuento con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuento con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: No cuenta con anden	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con pozo séptico
FACHADA: Cerramiento en alambre de puas y postes de madera	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

lote con cerramiento en alambre de puas y postes en madera

Nombre: / CC:	Nombre: Luis Eduardo Real H. / CC: 79.483.830	Nombre: Gabriel Durán / CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA		
13	06	2024	914	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
					CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Quiroga
CC:	CC: 79487.870	CC: 91516434
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 06 / 2024	913		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 74 lote 34

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuento con estructura	GRIETAS Y FISURAS:	N/A.
MUROS:	No cuento con muros	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	No cuento con cubierta	HUNDIMIENTO PISO:	N/A
PISOS:	Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	N/A
ANDEN:	No cuento con anden	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No cuento con poso séptica
FACHADA:	No cuento con fachada	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lote voldio con multiple vegetación en su interior

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.183.830	CC: 91516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

907


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	913		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pad H
CC: 79.482.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duron
CC: 91516420
Representante del Contratista de Interventoría

908

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	925		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: NR 74 CS 35

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldío		NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos:	1
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: En el anden
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en perfil	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en cafe de estuco y pintura con carpinteria Metalica con Vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real M	Nombre: Gabriel Durán
CC:	CC: 77.083.536	CC: 9158424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	025		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raol H
CC: 79.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Barcala
CC: 1151647
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 06 / 2024	924		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz. 74 CS 36

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[X]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mampostería	[X]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mampostería no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cúal?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos: .....
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga decimenta con 4 columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: No se evidencia el Interior	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en capa de Pintura con carpinteria Metalica Con Vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.083.830	CC: 915.16424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 06 / 2024	924		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rodelo
CC: 77.048.3870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arran
CC: 91516024
Representante del Contratista de Interventoría

912

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	311		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Macarena Criollo.
Dirección: 17-74, casa 37.
Teléfono: 3002681572 No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentación, columnas en concreto reforzado.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.
MUROS: Mampostería en bloque, pañete liso y pintura en divisiones. perimetro.	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: Lamina de zinc, reforzada con perfil metalico.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: concreto rustico pintado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: Concreto rustico, piedra pegada.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: en el andén, Park cercana al portón.
FACHADA: pañete liso, puertas metálicas con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Macarena	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Ichel Arr.
CC: 1.116626	CC: 79.481.680	CC: 9151818
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	311		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: [illegible] Pacarina
CC: 1224[illegible]
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ocal
CC: 111[illegible]
Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible] Cabezas
CC: 91[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	06	2024	996		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 74 lt 38

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado se evidencia en la fachada.

MUROS: No se evidencia

CUBIERTA: No se evidencia

PISOS: No se evidencia

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en bloque sin pañetar con Porton metalico con vidrios rotos

GRIETAS Y FISURAS: N/A

HUMEDADES: En las columnas

HUNDIMIENTO PISO: N/A

DESPLAZAMIENTOS: N/A

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real V.
CC: 79 142 830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516429
Representante del Contratista de Interventoría

915

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 / 06 / 2024	996		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.015.164.214
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 / 06 / 2024	981		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: DARWIN LOPEZ
Dirección: M2 74 CS 39
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldio	Cuantos:
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio SI NO
4. Institucional		Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación, columnas en concreto reforzado, no cuenta con viga aerea.

MUROS: Se evidencian enbotge con capas de pañete

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfileria Metalica

PISOS: Concreto esmaltado y concreto alisado

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en bloque sin capa de pañete Cuenta con carpinteria metalica con Vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso

HUMEDADES: NO

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Leal H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.930	CC: 9515642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	981		













Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.183.830	CC: 9151629
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
10 DD 04 MM 2024 AAAA	293	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Esteven Sierra
Dirección: Mz 74 Casa 40
Teléfono: 3123685384 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera → Columnas	GRIETAS Y FISURAS: En piso y anden
MUROS: Tejas de zinc	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte en madera y metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Concreto y Mineral.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Concreto y Terreno Natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el Patio de la casa
FACHADA: Madera, Tejas de zinc y Puerta metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Esteven Sierra	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Rivera
CC: 1'007 747 509	CC: 7714.5.930	CC: 9151611
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

919


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
10 DD 04 MM 2024 AAAA	293		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Esteven Sierra
CC: 1007.747.509
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Arel
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Avirs
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19	04	2024	430		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rosa Sierra

Dirección: Manzana 74 Casa 41

Teléfono: 3113709775 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldio	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion, columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
MUROS: En cara de Punete, Cocina con tableta ceramica y baño	HUMEDADES: En el muro del patio.
CUBIERTA: En teja de eternit soportada en Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico, baño en tableta Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: En concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el Patio y el anden del Predio.
FACHADA: Muro en cara de estuco y pintura Con carpintera metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Rosa Sierra		
Nombre: Rosa Elena Sierra	Nombre:	Nombre: Gabriel Ramirez
CC: 23770352	CC:	CC: 9156424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA		
14 / 04 / 2024	430	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
			CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Rosa Sierra
CC: 23770352
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ocal H
CC: 79483820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 91516024
Representante del Contratista de Interventoría

922

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	312		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Duby Esperanza Gomez.
Dirección: 21-74. casa 42.
Teléfono: 3023041621 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Viga de cimentación, columnas en concreto sin viga aerea.	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencio.
MUROS:	Mamposteria en bloque estico y pintura	HUMEDADES:	No se evidencio.
CUBIERTA:	lamina de zinc. reforzada con perfiles metalicos.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencio.
PISOS:	concreto esmaltado.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencio.
ANDEN:	concreto Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	esta ubicado en el andan de la vivienda.
FACHADA:	estuco pintura, puertas metalicas con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Duby Esperanza Gomez / Duby Esperanza G.	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Yohsel Aren
CC: 33691018	CC: 79	CC: 1
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	312		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Duby Esperanza Gomez
Nombre: De las Esperanzas
CC: 23[illegible]
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Dadl
CC: 7[illegible]
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Nohra Pard[illegible]
CC: [illegible]
Representante del Contratista de Interventoria

924

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 06 / 2024	911		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Manzano 74 lote 43
Teléfono: No. pisos:
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnos en concreto, viga cerca sin construir, muros en bloque en construccion	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio
MUROS: En bloque en construccion	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: No cuento con cubierto	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio
PISOS: Terreno notural.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio
ANDEN: No con onden	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuento con pozo septico
FACHADA: Cerramiento en tejo de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El lote cuento solo con la construccion de los columnos en concreto reforzado.

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Reel H	Nombre: Gabriel Duron
CC:	CC: 7748782D	CC: 9151642A.

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	06	2024	911		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ruiz M
CC: 79.487.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
12	04	2024	342		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Saul Velandia
Dirección: 39- 74 i casa 44.
Teléfono: 3132458115 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cùal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: viga de cimentación, columnas en concreto no cuenta con viga aerea
MUROS: Mamposteria en bloque pañete y pintura
CUBIERTA: Teja en zinc, soportada en perfiles Metálicos.
PISOS: enchape en tableta cerámica
ANDEN: Concreto rustico.
FACHADA: pañete liso, sin pintura, puertas metálicas con vidrio

GRIETAS Y FISURAS: presenta grietas en la habitación principal.
HUMEDADES: No se evidencio
HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el andén, Frente.
OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Saul Velandia
Nombre:
CC: 9616541b
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Martin
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoria

927

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 04 / 2024	342		













Javier Elandia
Nombre:
CC: 96185416
Propietario del predio

Luis Eduardo Real H
Nombre:
CC: 79.483.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Ethel Ovalle
CC: 91.510.124
Representante del Contratista de Interventoría

928

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	307		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Flor. Cavanco

Dirección: cll 72 - 74 - i. casa 45.

Teléfono: 3023361737 No. pisos: 1.

Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☑
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? estructura metalica	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☑	6. Baldio	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	perfiles metalicos perimetrales y divisorios.	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencio
MUROS:	en stanly zinc, y perfiles metalicos.	HUMEDADES:	No se evidencia.
CUBIERTA:	lamina PVC. reforzada con perfiles metálicos.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencio.
PISOS:	tableta cerámica.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencio.
ANDEN:	concreto rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	en anden natural.
FACHADA:	lamina stanly zinc en perimetro de fachada	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	CC:	
Flor maria cavanco	37159827	Propietario del predio
Eduardo Leal	72487820	Representante del Contratista de Obra
Carol Ayala	91164174	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
10	04	2024	307	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre: Cyrum Rojas Coronado
CC: 82.752.629
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 7211x2 630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Isabel Arias
CC: 1.5[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

930

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	2024	258		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rocio Rueda
Dirección: Manana 74 casa 46
Teléfono: 3132713553 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☒ NO ☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐	Cuantos:	1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI	☒ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion, Viga aerea y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso
MUROS: Terminados en capa de pañete y Pintura	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: En teja de zinc soportada en Perfilena metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: En concreto a la vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: En concreto a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.
FACHADA: En muro con capa de Pintura cuenta con carpinteria	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: ROCIO RUEDA	Nombre: Eduardo Reyes	Nombre: Gabriel Rueda
CC: 63501225	CC: 7748830	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	258		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Rocio Rueda
CC: 63501225
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 79.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel Ruiz
CC: 9115164
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	05	2024	555		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M26 8 lote 1

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: No se evidencia	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO se evidencia.
FACHADA: Cerca perimetral con Postes en madera y alambre	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483670
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Borda
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	05	2024	555		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9181424
Representante del Contratista de Interventoría

934

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 DD 04 MM 2024 AAAA	196		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Osmali Medina
Dirección: Mz 68 Casa 2
Teléfono: 3138706865 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
MUROS: Bloques con Pañete	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Concreto y Tierra.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado sobre la vía.
FACHADA: Bloques con Pañete Puerta, Portan y Ventanal Metalicos.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Portan, puerta y ventanal con vidrios en buen estado

Osmali Medina		
Nombre: Osmali Medina	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 1.121.835.942	CC: 79.483.670	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

935

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
	196		













Osmal Medinas

Nombre: Osmal Medinas
CC: 1'121.835.942
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

936

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	046		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: YOLANDA CASTAÑEDA
Dirección: MZ 68 CASA 3
Teléfono: 3208649598 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE Y CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: PISO DEL ANDEN Y DEL PATIO
MUROS: BLOQUES, PAÑETE	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: METALDECK CON ESTRUCTURA METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSA, CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO A LA ENTRADA DE LA CASA
FACHADA: BLOQUES, PAÑETE, ENCHAPE, VENTANALES Y PUERTAS METALICAS CON VIDRIOS.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Yolanda Cast

Nombre: YOLANDA CASTAÑEDA
CC: 24'227.112
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ascal
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ortiz
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría


937

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	046		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













yolanda castañeda

Nombre: YOLANDA CASTAÑEDA
CC: 24'227.112
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ossa
CC: 77.463.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Nestor Ossa
CC: 9156124
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	047		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: YOLANDA CASTAÑEDA
Dirección: MZ 68 LOTE 4
Teléfono: 3208649598 No. pisos:
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	NO TIENE	GRIETAS Y FISURAS:	NO
MUROS:	NO TIENE	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	NO TIENE	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	TIERRA	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	TIERRA	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO
FACHADA:	TEJAS DE ZINC Y MADERA	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Yolandacastañe

Nombre: YOLANDA CASTAÑEDA
CC: 24227112
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rodi
CC: 77.093.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 91510424
Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	047		







Yolanda Castañeda

Nombre: YOLANDA CASTAÑEDA
CC: 24'227.112
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rodi
CC: 79-483-690
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Mora
CC: 9150.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 05 / 2024	557		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 66 lote 5

Teléfono: No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? Columnas	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ,	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencian columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En proceso de construcción	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: No se evidencia	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Columnas con teja de zinc	OTRO: Cuál? V

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

18-10-2024 Se evidencia construcción de vivienda, piso en concreto rustico a la vista, Muros en bloque terminados en capas de pañete, no cuenta con viga cerca, se evidencia cubierta en teja arquitectonica soportada en perfilería metalica. La vivienda no se encuentra habitada.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7948380	CC: 91070421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

941


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	05	2024	567		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9816424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 05 / 2024	558		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 68 lote 6

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian
MUROS: No se evidencia	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: No se evidencia	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencian
FACHADA: Columnas en concreto con Teja de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
07	05	2024	558	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 79483820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91816421
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 DD 04 MM 2024 AAAA	071		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: EDITH BENAVIDEZ
Dirección: M2 68 CASA 7
Teléfono: 3052519746 No. pisos: 3
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AMARRE.	GRIETAS Y FISURAS: ANDEN
MUROS: BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: 1er PISO: PLACA MACIZA 2do PISO: PLACA MACIZA 3er PISO: METALDECK CON CERCHA METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: 1er PISO: BALDOSA 2do PISO: BALDOSA 3er PISO: BALDOSA Y CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO EN EL ANDEN DE LA CASA.
FACHADA: BLOQUES, PAÑETE PINTURA. PORTONES Y VENTANALES METALICOS CON VIDRIOS	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: EDITH BENAVIDEZ	Nombre: Gabriel Duran	Nombre: Eduardo Rodriguez
CC: 23'927.271	CC: 91.516.424	CC: 79.983.830
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

945

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
02 DD 04 MM 2024 AAAA	071	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: EDIT BENAVIDEZ
CC: 23'927.271
Propietario del predio

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edeverdo Rocal
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
08	04	24	217		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Monica Atuesta
Dirección: Mz 6B casa 9
Teléfono: 3144896813 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia vigas de cimentación, columnas.	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia
MUROS:	En bloque de arcilla, pañete y pintura	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Placa entrepiso en Metaldecks	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Ceramica y porcelanato	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Ceramica.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En Area de Anden
FACHADA:	Columnas, muro, pañete, pintura, ornamentacion metalica y vidrio	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Monica Atuesta.		
Nombre: Monica Atuesta.	Nombre: Luis Eduardo Reol H	Nombre:
CC: 1007479009	CC: 7948380	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
08	04	24	217		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Monica Atuesta
Nombre: Monica Atuesta
CC: 1007479004
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483620
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

948

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	05	2024	508		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 68 lote 9

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion y columnas	GRIETAS Y FISURAS: En las columnas
MUROS: No tiene divisiones solo perimetrales en bloque sin pañetar	HUMEDADES: En las columnas
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: No tiene	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rodriguez H
CC: 79.483.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Yuly Ishel Moreno Rodriguez
CC: 1.015.612.474
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
09	04	2024	308		





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483520
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 4/5/2024
Representante del Contratista de Interventoría

950

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	049		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: RUBY ALBARRACIN
Dirección: MZ 68 CASA 10
Teléfono: 3219497061 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS:	(NO) PISO Y ANDEN
MUROS:	BLOQUES	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	MASTERMIL Y SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO, UBICADO A LA ENTRADA DE LA CASA.
FACHADA:	BLOQUES, PUERTA METALICA	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: RUBY ALBARRACIN	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 1.123.038.704	CC: 79.483.836	CC: 951 ou 24
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

951

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	049		













RUBY ALBARRACIN
Nombre: RUBY ALBARRACIN
CC: 1'123.038.704
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abad Ortiz
CC: 915.647
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	035		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: PABLO HERNANDO NITOLA NIÑO
Dirección: MZ 68 CASA 11
Teléfono: 3143948315 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: UNA PARED, ANDEN Y EL PISO DEL PATIO
MUROS: BLOQUES, RCON PAÑETE Y PINTURA CON VENTANALES METALICOS Y VIDRIOS	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: ETERNIT, TEJAS DE ZINC CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSA	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO A LA ENTRADA DE LA CASA
FACHADA: BLOQUES CON PAÑETE, VENTANALES Y PUERTA METALICA CON VIDRIO.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: PABLO NITOLA	Nombre: Eduardo Real	Nombre: C. Vel. Ortega.
CC: 7'225.315	CC: 72.002.820	CC: 91.516.426
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	035		














Nombre: PABLO NITOLA
CC: 7'225.315
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Acol
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cobel Ortiz
CC: 9856424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	964		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 68 lote 23

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuento con estructura	GRIETAS Y FISURAS:	N/A.
MUROS:	No cuento con muros	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	No cuento cubierta.	HUNDIMIENTO PISO:	N/A.
PISOS:	No cuento con pisos	DESPLAZAMIENTOS:	N/A.
ANDEN:	No cuento con anden	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No cuento con pozo septico
FACHADA:	Cerco en alambre de puas y postes en madera en gran parte se encuentra caida	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El lote cuento con cerramiento en alambre de puas y postes en madera, en su gran parte del cerramiento se encuentra caido.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Munar
CC:	CC: 79.483.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	964		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 77.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 91516.424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 / 06 / 2024	965		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yeimy Jurado
Dirección: M2 68 casa 25
Teléfono: 3222415479. No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado Viga cerecas	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: En el anden
CUBIERTA: Placa de entrepisos de concreto	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Tableta ceramica con guarda y escoba	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro terminado en tableta Ceramica con carpinteria metalica Con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

17/10/2024 Se evidencia que en el Segundo piso Construyeron Columnas en concreto reforzado y Muros en bloque Sin capa de pañete, Cubierta en teja de Zinc Soportada en perfileria metalica, quedando en Proceso de construccion.

Yeimy D. Jurado.

Yeimy D. Jurado		
Nombre: Yeimy Danitza Jurado	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1049394442	CC: 79.488.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	965		













Yeimy D. Jurado B

Nombre: Yeimy Danitza Jurado

CC: 1049394442.

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rool V

CC: 79.183.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran

CC: 915 16424

Representante del Contratista de Interventoría

958

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	2024	256		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ana Tobar
Dirección: Manzana 68 casa 26
Teléfono: 3187427874 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cùal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentación Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el Muro de la cocina
MUROS: En capa de Pañete y Pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja de zinc soportada en Perfilería Metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: en concreto esmaltado y terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En terreno natural Reja	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio.
FACHADA: Muro en bloque N°S a Media altura y Reja	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ana Agustina Tovar
CC: 1.076.[illegible]
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rodi
CC: 79.483.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edwin Ruiz
CC: [illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

459

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	Oct	2024	256		













Nombre: Ana Agustina Tovar
CC: 28[illegible]
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.087.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible]
CC: 91516425
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19 DD 04 MM 2024 AAAA	433		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jairo León
Dirección: Mz 68 Casa 27
Teléfono: 3132473957 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y Anden.
MUROS:	Bloques con capa en estuco	HUMEDADES:	Muro de la sala.
CUBIERTA:	Pvc.	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en la vía.
FACHADA:	Bloques con Pañete y Carpintería metalica con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Cocina Enchapada
La casa cuenta con tanque elevado plastico sobre placa de concreto.

Jairo León		
Nombre: Jairo León	Nombre:	Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 9'433.190	CC:	CC: 96576429
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

961

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19 DD 04 MM 2024 AAA	433		













Jairo León

Nombre: Jairo León
CC: 9'433.190
Propietario del predio

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel Mus
CC: 91516429
Representante del Contratista de Interventoría

962

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	24	227		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz divia Gonzalez
Dirección: Mz 69 casa 28
Teléfono: 3227051056 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia vigas de cimentación y columnas	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia
MUROS:	Bloque de arcilla	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Eternit con perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Pieza y cocina en cemento rustico y el resto en terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En area de Anden
FACHADA:	Bloque, columnas, ornamentacion metalica, sin vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Ludivia GONZALEZ		
Nombre: Ludivia GONZALEZ	Nombre: Eduardo [illegible]	Nombre: [illegible]
CC: 1119184704	CC: 7165370	CC: [illegible]
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 / 04 / 24	277		













Ludivia Gonzalez

Nombre: Ludivia Gonzalez
CC: 1119184704
Propietario del predio

Nombre: Edwin Leal
CC: 79.462.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Ethel Duran
CC: 415[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 06 / 2024	891		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 68 CS 29

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: anden
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: anden
CUBIERTA: Teja de eternit, soportada en Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Concreto rustico en la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO
FACHADA: muro en capa de pintura con carpintería metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Reel H	Nombre: Gabriel Moreno
CC:	CC: 77.183.820	CC: 9.515.642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 06 / 2024	891		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rad H
CC: 79483890
Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible]
CC: 9151642
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
17	06	2024	966		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 68 Cs 30

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación H columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: No se evidencia el interior del Predio	HUMEDADES: En la fachada y anden
CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: No se evidencian	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Concreto rastrocolausta	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Muro en capa de pintura con Carpinteria Metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 06 MM 2024 AAAA	866		













Nombre: _____
CC: _____
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.690
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	24	276		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Esmeralda de Jesus Becerra
Dirección: Mz 68 casa 31
Teléfono: 3209685365 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia vigas de cimentación, columnas y vigas aereas	GRIETAS Y FISURAS:	En el piso de la Sala. y cocina. y habitación
MUROS:	Bloque de cartilla pañetado y algunas paredes estucadas y pintadas	HUMEDADES:	En la sala.
CUBIERTA:	Eternit y perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento esmaltado	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Cemento esmaltado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En area de Anden
FACHADA:	Bloque pañetada, columnas; ornamentación metalica y vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Esmeralda de Jesus B.		
Nombre: Esmeralda de Jesus Becerra	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Rafael Ovalle
CC: 31.165569	CC: 7206387	CC: 1015611720
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	24	276		













Esmeralda de j Becerra
Nombre: Esmeralda de j Becerra
CC: 36.16556 G.
Propietario del predio

Nombre: Edeardo Leal
CC: 7418830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: G. Abel Diaz
CC: 4156224
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	977		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 68 CS 32

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: NO se evidencia.

CUBIERTA: Teja de zinc

PISOS: No se evidencia.

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en bloque con puerta metalica

GRIETAS Y FISURAS: En la fachada

HUMEDADES: en la fachada

HUNDIMIENTO PISO: en la fachada

DESPLAZAMIENTOS: NO

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Coal P	Nombre: Carlos Eduardo Borrero
CC:	CC: 79.683.830	CC: 9151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

971

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14	06	2024	977		





Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Ruiz H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79487890	CC: 91516427
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	06	2024	892		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M268 CS 33

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI NO
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion con columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el cuerpo del predio.
MUROS: No se evidencian.	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: No se evidencian.	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Concreto rostico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencian
FACHADA: Muro en capa de pintura y carpinteria metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC:	CC: 79.483.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 06 / 2024	892		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9515424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	06	2024	893		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: K12 C8 C5 34

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos:
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación Columnas en concreto reforzado En la fachada

MUROS: No se evidencian.

CUBIERTA: No se evidencian

PISOS: No se evidencian.

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en bloque sin pañetar con puerta metalica.

GRIETAS Y FISURAS: Fachada

HUMEDADES: Fachada

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	CC:	Propietario del predio
Nombre: Luis Eduardo Cool H	CC: 79.483.830	Representante del Contratista de Obra
Nombre: Gabriel Duran	CC: 91516424	Representante del Contratista de Interventoría

975

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 02 2024	813		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 79.483.670
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.515.164.214
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAAA	290		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Liliana Cely
Dirección: MZ 68 CASA 35
Teléfono: 3214515632 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y anden
MUROS:	Bloques con Pañete	HUMEDADES:	Muros del Patio
CUBIERTA:	Eternit con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Concreto y mineral	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en el anden
FACHADA:	Bloque, con Pañete y Pintura. Columnas, Porton, Puerto y ventanal Metalico	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El porton, la puerta y ventanal tienen vidrios en buen estado.

Tel: 313 384 52 21

Nombre: Liliana cely	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Gobid Aurin
CC: 47.432.634	CC: 79.482.830	CC: 9156479
Liliana Cely Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

977

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
DD 04 MM 2024 AAAA	290		













Liliana ecly
Nombre: Liliana Cely
CC: 47.432.634
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.483.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 415/6429
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	24	274		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lilia Garcia
Dirección: Mz 68 casa 36
Teléfono: 3158321016 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia vigas de cimentación y columnas	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia.
MUROS:	Bloque de Arcilla, pañetados	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Arquitectonica y perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En area de cocina
FACHADA:	Columnas, ladrillo a la vista ornamentacion metalica y algunos vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	CC:	
Lilia Garcia	46 677 774	Propietario del predio
Eduardo Leal	72.141.820	Representante del Contratista de Obra
Ciel Pinzon	9731642	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	24	275		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Lilia Garcia	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Abel Pinzon
CC: 46 677 774	CC: 7711 3830	CC: 9516426
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10	04	2024	255		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Erika Milena Izquierdo
Dirección: Manzana 68 Casa 37
Teléfono: 3204582636 No. pisos: 3
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldio		NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos:	1
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion viga aerea, columnas en concreto reforzado y placa de entrepisos de concreto	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en la alcoba 3 del segundo piso en el muro
MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: En los muros del Patio
CUBIERTA: En teja arquitectonica soportada en Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En tableta ceramica con guarda escobas	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Fuera del anden del predio
FACHADA: En Reja metalica, Cuenta con muro encapa de estuco y Pintura con carPinteria metalica Con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La Vivienda Cuenta con tanque Subterraneo en el patio de la Vivienda

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: ERIKA MILENA IZQUIERDO	Nombre: Eduardo Ruiz	Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 33486622	CC: 79.413.870	CC: 91516124

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	255		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













ERIKA MILENA IZQUIERDO.		
Nombre: Erika Milena I	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Gabriel Rivera
CC: 1.334.81.627	CC: 79.483.870	CC: 91516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

982

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	06	2024	995		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 63 CS 33

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y Columnas en Concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fachada
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: Fachada
CUBIERTA: No se evidencian.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO
FACHADA: Muro en bloque sin pañetar con Porton metalico	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Parra
CC:	CC: 7963.830	CC: 4181621
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

903

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	06	2024	995		







Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.082.830	CC: 915 16 820
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024.	303		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ludys Carrillo.
Dirección: Cll 68, Casa 39.
Teléfono: 3143096563 No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: - Viga de cimentación - Columnas en concreto - Viga cerca solo en fachada.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio
MUROS: - Mampostería y pañete liso.	HUMEDADES: - se presenta humedad en muro de sala
CUBIERTA: Cubierta en zinc. y Perfiles metálicos.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: Tablela de cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: Concreto rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el anden
FACHADA: pañete liso, puertas metalicas con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ludys Carrillo	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Ovalle
CC: 60293714	CC: 79.152870	CC: 91.516.179
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024.	303		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Lidia Carrillo
CC: 63263714
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Abril
CC: 7144260
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel Arias
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 06 2024	1000		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 6B 8540

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: No se evidencia.

CUBIERTA: Teja de eternit Soportada en Perfileria Metalica

PISOS: No se evidencia.

ANDEN: Concreto rustico a la vista.

FACHADA: Muro en bloque, sin Pañete con carpinteria Metalica. con vidrio

GRIETAS Y FISURAS: En el anden

HUMEDADES: En el anden

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO se evidencia

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Leal H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.083.830	CC: 9181642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

987

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 06 2024	1000		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran H
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
10 / 04 / 2024	305		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Segundo E. Florez.
Dirección: Mz - 68; casa 41.
Teléfono: 3506933163 No. pisos: 3 pisos.
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	pórticos conformados por viga de cimentación, columnas y vigas aereas.	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencio.
MUROS:	- primer piso estuco y pintura - segundo piso parte en obra gris y estuco y pintura.	HUMEDADES:	No se evidencio.
CUBIERTA:	placa aligerada y teja eternit en segundo piso.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencio.
PISOS:	- primer piso tableta ceramica - segundo piso parte piso rustico.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencio.
ANDEN:	concreto rustico y piso natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	está ubicado en el anden natural.
FACHADA:	estuco y pintura puertas metálicas con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Segundo Elias Flores	Eduardo Real	Edgar Duran Pinzon
Nombre:	Nombre:	Nombre:
CC: 7775911401	CC: 79482870	CC: 91504524
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

989

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
10	04	2024	305		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Segundo Elias Faisan
Nombre:
CC: 7715911401
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Nedl
CC: 77.083830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Duran
CC: 91516252
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	06	2024	993		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 68 C5 42

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia viga de amarre con columnas en concreto reforzado en fachada	GRIETAS Y FISURAS:	NO
MUROS:	No se evidencia.	HUMEDADES:	fachada
CUBIERTA:	No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	NO
FACHADA:	Muro enbloque con puerta metalica.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre:
CC:	CC: 79.482.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 / 06 / 2024	_____		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Leal H
CC: 72.410.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: .....
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	06	2024	0999		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 68 CS 43

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado se evidencia en la fachada.

MUROS: No se evidencia el interior

CUBIERTA: No se evidencia.

PISOS: No se evidencia

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en bloque sin pañete con puerta metalica sin vidrios.

GRIETAS Y FISURAS: NO

HUMEDADES: En la fachada

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.870	CC: 915 16421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
15	06	2024	_____		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Carlos Vergara
CC:	CC: 79.468.830	CC: 1.151.621
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	06	24	359		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yolima Camejo
Dirección: Mz 68 casa 44
Teléfono: 3107778698 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia vigas de cimentacion, aereas y columnas	GRIETAS Y FISURAS:	En el area de Anden
MUROS:	Bloque pañetado y pintado	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Eternit y perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Ceramica, exepto el patio	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En el area de Anden
FACHADA:	Columnas, pared o muro pañetado y pintado, ornamentación y vidrio	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ana Yolima Camejo	Nombre:	Nombre:
CC: 30982135	CC:	CC: 91516124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 04 / 24	359		













Nombre: Ana Yolanda Camejo
CC: 30982135
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7248.830
Representante del Contralista de Obra

Nombre: Soffel Duque
CC: 61716424
Representante del Contratista de Interventoría

946

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 05 2024	559		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 '68 lote 46

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No tiene	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: No Tiene	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7246380	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 05 / 2024	559		



Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7268530
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
06 DD 04 MM 2024 AAAA	197		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jairo Alberto Castellanos
Dirección: Mz 61 Casa 23
Teléfono: 3109824788 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y anden
MUROS:	Bloques sin pañete y sin Pintura	HUMEDADES:	No
CUBIERTA:	Tejas de zin con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Concreto y Mineral	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Concreto y Mineral	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado sobre el anden de la casa.
FACHADA:	Bloques con Pañete. Puerta y ventanales	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Puesta y ventanales con vidrios en buen estado.

Nombre: Jairo Castellanos
CC: 79'263.029
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

999

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 DD 04 MM 2024 AAA	197		













Nombre: Jairo Castellanos
CC: 91'263.029
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 79.483.880
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

1000